

SitRep No. 08 – Hundimiento

INFORME DE SITUACIÓN PROVINCIAL

Este Informe cubre el período de 18.03.2020 al 03.10.2023

El próximo SITREP será emitido en caso de generarse nueva actividad relevante

1. Puntos importantes


- Desde marzo del 2020, se muestra una serie de grietas y fallas que van desde el pavimento de la cancha de uso múltiple hasta la iglesia, además mantiene una concordancia longitudinal con otras grietas observadas en la vía CHIMBO-EL CRISTAL, producto de saturación de los elementos expuestos y además incide la falta de mantenimiento a la infraestructura hidrosanitaria.
- El 21/12/2021 debido al proceso activo del hundimiento, en horas de la noche se produjo el colapso del muro que se encontraba en la parte superior de la calle adoquinada, causando la pérdida total de la plataforma de la vía de primer orden Chimbo-El Cristal, afectando a postes de energía eléctrica, servicio telefónico e internet, alcantarillado y la tubería de agua que abastece a las comunidades de Panchigua, Tingo y Miraflores.
- El 14/04/2022 El presidente de la República en conjunto con ministro del MTOP y de la SGR realizaron un recorrido por el barrio Tamban, en la cual se comprometió asignar recursos para la rehabilitación global del barrio y de la vía Chimbo-El Cristal.
- El 20/04/2022 UGR indica que se observaron nuevas fisuras desde 2 mm a 8 cm de ancho en la zona de los juegos infantiles, sin embargo, a la presente fecha menciona que no se ha observado que vayan aumentando las mismas.

NIVEL DE AFECTACIÓN

3

Calificación realizada con base al Manual del COE 2017

2. Mapa situacional del evento.



Según el boletín Meteorológico Nro. 45, estatus advertencia, emitido el 02/10/2023, vigente desde el desde 10H00 del 03 de octubre hasta las 16H00 del 07 de octubre de 2023, se prevé en los próximos días, se presentará muy alta temperatura diurna (10:00-16:00) en gran parte del país, mayor énfasis en la región Amazónica. Además, existirán ráfagas de viento ocasionalmente moderado y fuerte, así como Muy Alta radiación UV.

- **Región Litoral e Insular:** Las mayores temperaturas se presentarán en la provincia de Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro.
- **Región Interandina:** Altas temperaturas y extremadamente alta radiación UV en gran parte de la región.
- **Región Amazónica:** Muy altas temperaturas en el día se presentarán en toda la región.

3. Eventos Peligrosos y Afectaciones - Resumen.

Se han registrado las siguientes afectaciones:

Afectación a Personas:

	Personas afectadas:	16		Familias afectadas:	3
	Personas damnificadas:	7		Familias damnificadas:	2

Afectación a Viviendas:

	Viviendas afectadas:	3		Viviendas destruidas:	2
				Viviendas en riesgo:	2

Secretaría de Gestión de Riesgos

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5
 Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador
 Teléfono: +593-4-259 3500
 www.gestionderiesgos.gob.ec

Afectación a servicios básicos esenciales e infraestructura:



Vías afectadas (metros lineales):

Primer orden:	150
Segundo orden:	60
Tercer orden:	0
Total vías afectadas:	210



Otras afectaciones

Bienes públicos destruidos:	8
Bienes privados destruidos:	1
:	:

Fuente: SNGRE, GAD CHIMBO / Fecha de corte: 03/10/2023

Nota aclaratoria: Toda la información de cifras mostradas en el presente Informe, está sujeta a variación en virtud del levantamiento continuo de información.

4. Coordinación, acciones de respuesta y necesidades identificadas

Para la atención del evento peligroso se activó el COE Cantonal de Chimbo y el COE Provincial de Bolívar. La Secretaría de Gestión de Riesgos coordinó la atención del evento con las instituciones del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos.

MTT-1: Agua segura, saneamiento y gestión de residuos

- La EMAPA-Chimbo, realizó trabajos en la variante para rehabilitar el alcantarillado de aguas servidas del barrio Tamban, en diferentes frentes.
- MAATE, emitió el permiso para el paso de servidumbre de las líneas de conducción de agua afectada.

MTT-3. Servicios Básicos esenciales

- Hasta la presente fecha MTOP y alcalde del GAD Chimbo indican que se ha hecho una serie de observaciones al estudio las cuales han sido corregidas y enviadas, actualmente el trámite se encuentra en MTOP Quito para que aprueben y pase a la Secretaría de Planificación y de él aval y los recursos.
- Maquinaria del GAD Cantonal Chimbo ocasionalmente realiza el mantenimiento de la vía habilitada provisional.
- Maquinaria y personal del MTOP en conjunto con GAD Cantonal Chimbo, GAD Parroquial La Asunción, La Magdalena y la Empresa Privada realizaron los trabajos de relleno y compactación de la vía estatal dejando habilitada al tránsito provisionalmente.

MTT4 Atención a la Población

- Para la atención de la emergencia se activaron 2 Albergues Temporales U.E. Tres de Marzo y U.E. la Asunción, los mismos que fueron cerrados el 10/01/2022 y 03/04/2022 respectivamente. Al momento no existe ningún alojamiento temporal activo, debido a que las familias se encuentran arrendado con apoyo de la Empresa Privada y por sus propios medios.
- La SGR, MIES, Ministerio de Agricultura, Cruz Roja Ecuatoriana, GAD Chimbo realizaron la entrega de ayuda humanitaria a las familias afectadas y damnificadas.

MTT-7 Vivienda e Infraestructura


- A la presente fecha MIDUVI indica que la construcción del Plan de Viviendas finalizó, sin embargo, están a la espera que el GAD Chimbo realice la conexión de agua, para que el contratista entregue la obra.
- De acuerdo al proceso de asignación de viviendas MIDUVI indicó que serán beneficiadas las familias afectadas y damnificadas en el Plan de Viviendas de Interés Social en convenio con MIDUVI y GAD Cantonal Chimbo. El 19/12/2022 empezó la construcción del Plan de Viviendas para el cantón Chimbo a cargo de la E.P. Creamos Vivienda.

Secretaría de Gestión de Riesgos

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5
 Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador
 Teléfono: +593-4-259 3500
 www.gestionderiesgos.gob.ec



5. Mapa de impacto.



SitRep elaborado por:

Nombre: Carmen Santana G. - Analista de Monitoreo Bolívar
Correo electrónico: carmen.santana@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 032550002

SitRep aprobado por:

Nombre: Javier Sarango – Analista de Monitoreo Nacional
Correo electrónico: jose.sarango@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 042593500 ext. 1960