

**Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos – No 0131**

Fecha y Hora de actualización: martes, 07 de marzo de 2023 - 09:17:25 / Página 1 de 18

Periodo de Monitoreo: Desde: 21h00 06/03/2023 Hasta: 09h00 07/03/2023

**1. Monitoreo de amenazas naturales y antrópicas**

- Amenaza en desarrollo, posible desencadenamiento de eventos peligrosos.
- Amenaza en incremento y probable materialización inminente.
- Amenaza dentro de los parámetros normales.



**PELIGRO VOLCÁNICO**

Ubicación		Nivel de alerta declarada	Situación actual	Valoración actual
	Volcán Reventador, Napo	NARANJA	06:29 Volcán despejado se puede observar una emisión de ceniza, con una altura de la nube igual a 1000 metros sobre el nivel del cráter con dirección Oeste.	<span style="color: orange;">●</span>
	Volcán Chiles-Cerro Negro, Carchi	AMARILLA	07:10 Volcán nublado y sin novedades	<span style="color: green;">●</span>
	Volcán Cotopaxi	AMARILLA	07:00 Volcán nublado en la mañana se despejo por un momento y se visualizó una columna de vapor y gas de 500 msnm en dirección Oeste	<span style="color: green;">●</span>
	Volcán Tungurahua	SIN ALERTA	07:40 Volcán nublado y sin novedades	<span style="color: green;">●</span>
	Volcán Sierra Negra, Galápagos	AMARILLA	07:00 Sin reportes	<span style="color: green;">●</span>
	Volcán Sangay, Morona Santiago	AMARILLA	07:00 Volcán nublado y sin novedades	<span style="color: green;">●</span>



**PELIGRO POR INCREMENTO DE CAUDALES DE RÍOS**

07 Ríos desbordados				
Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Nombre del río
Carchi	Espejo	El Goaltal	El Goaltal	Mendez
Guayas	Alfredo Baquerizo Moreno (Juján)	Alfredo Baquerizo Moreno (Juján), Cabecera Cantonal	Moraima	Chilintomo
Guayas	Guayaquil	Morro	Recinto San Juan	San Miguel
Guayas	Balzar	Balzar, Cabecera Cantonal	Varios Sectores,	Puca
Manabí	Chone	Santa Rita	Varios Sectores	Río Mosquito
		Ricaurte	Varios Sectores	Río Garrapata
Morona Santiago	Morona	Macas, cabecera cantonal y capital provincial	Sector Puente sobre el río Upano	Upano
16 Ríos con tendencia a aumentar de nivel				
Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Nombre del río
Esmeraldas	Quinindé	Malimpia	Malimpia	Blanco
		Rosa Zárate (Quinindé), Cabecera Cantonal	Malecón de Quinindé	Quinindé
		Chura (Chancama) (Cab. En El Yerbero)	Salinas	Esmeraldas
	Esmeraldas	5 De Agosto	Vías Los Puentes	
Guayas	Daule	Juan Bautista Aguirre (Los Tintos)	Recinto El Porvenir	Los Tintos
		Los Lojas (Enrique Baquerizo Moreno)	Recinto La Majada	
	Salitre (Urbina Jado)	Gral. Vernaza (Dos Esteros)	Recinto Mastrantal	Mastrantal
		El Salitre (Las Ramas), Cabecera Cantonal	La Bocana	Río Vinces
			San Matías	Río Salitre

**Secretaría de Gestión de Riesgos**

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5  
 Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador  
 Teléfono: +593-4-259 3500  
 www.gestionderiesgos.gob.ec



**Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos – No 0131**

Fecha y Hora de actualización: martes, 07 de marzo de 2023 – 09:17:25 / Página 2 de 18



**PELIGRO POR INCREMENTO DE CAUDALES DE RÍOS**

	El Empalme	Guayas (Pueblo Nuevo)	Varios Sectores	Congo
	Santa Lucía	Santa Lucía, Cabecera Cantonal	Sector La Capilla	Daule
Los Ríos	Babahoyo	Babahoyo, Cabecera Cantonal	Camilo Ponce	Babahoyo
	Vinces	Vinces, Cabecera Cantonal	Vinces	Vinces
	Ventanas	Zapotal	Zapotal	El Lechugal
		Los Ángeles	Puente de Ventanas	Sibimbe
Palenque	Palenque, Cabecera Cantonal	Palenque	La Revesa	
Morona Santiago	Tiwintza	Santiago, cabecera cantonal	Comunidad Sapa	Twits
Orellana	La Joya De Los Sachas	San Sebastián del Coca	Cañón de los monos	Coca



**PELIGRO POR PRESENCIA DE INCENDIOS FORESTALES**

<b>00 incendios activos</b>				
Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Afectación (Ha)
--	--	--	--	--
<b>00 incendio controlado</b>				
Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Afectación (Ha)
--	--	--	--	--



**PELIGRO POR APERTURA Y/O COLAPSO DE PRESAS Y REPRESAS**

Recurso	Cota mínima	Cota Actual	Cota máxima	Hora de corte	Valoración
Molino, Azuay	1970.00	---	1990.50	---	---
Mazar, Azuay	2138.05	---	2153.45	---	---
Daule Perípa, Guayas	70.00	79.93	85.00	09:11	●
Central Baba, Los Ríos	114.00	115.94	117.00	08:47	●
La Esperanza, Manabí	53.40	---	66.00	---	---
Poza Honda, Manabí	91.50	---	106.50	---	---
Multipropósito Chone, Manabí	48.00	---	68.50	---	---
Agoyán, Tungurahua	1645.00	---	1651.00	---	---
Pucará-Pisayambo, Tungurahua	3541.00	---	3565.00	---	---

**Secretaría de Gestión de Riesgos**

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5  
 Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador  
 Teléfono: +593-4-259 3500  
 www.gestionderiesgos.gob.ec




**Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos – No 0131**

Fecha y Hora de actualización: martes, 07 de marzo de 2023 – 09:17:25 / Página 3 de 18



**SITUACIÓN HIDROMETEREOLÓGICA**



**ADVERTENCIA**

**AMENAZA: LLUVIAS Y TORMENTAS - ADVERTENCIA METEOROLÓGICA N°10**

Vigente desde 18H00 del 03 hasta las 07H00 del 08 de marzo de 2023

**SITUACIÓN:** Entre el 03 y el 08 de marzo se prevé que continúen los eventos de lluvias intensas y tormentas en la región Litoral, así como ciertas zonas de la región Amazónica y zonas puntuales del Callejón Interandina; la mayor intensidad continuará en las tardes y madrugadas en el Litoral, los eventos irán progresivamente incrementando desde el centro-norte en los primeros días, hacia el Centro-sur durante la vigencia del boletín.

- **Región Litoral:** Se prevé lluvias muy fuertes en gran parte del interior de la región con probables tormentas eléctricas
- **Región Interandina:** Se esperan lluvia de ligera y moderada intensidad en las estribaciones occidentales y al sur de la región.
- **Región Amazónica:** Se espera precipitaciones moderadas y fuertes en gran parte de la región, con énfasis en la zona Centro-norte.

FUENTE: INAMHI



**PELIGRO SÍSMICO**

Fecha - Hora Local	Magnitud	Profundidad	Cercano a	Sentido por la población

**2. Monitoreo de eventos peligrosos (emergencias y desastres)**

**ZONA 1**



**Inundación**

<b>Localización:</b>	Carchi/Espejo/El Goaltal/ Comunidad Gualchán
<b>Antecedentes:</b>	El 06/03/2023 debido a las fuertes precipitaciones registradas en la madrugada se registró el desbordamiento de la quebrada Méndez, que afectó el ingreso de agua y lodo a las viviendas aledañas.
<b>Situación actual:</b>	El evento se encuentra en evaluación
<b>Afectaciones:</b>	--
<b>Acciones de respuesta:</b>	SGR - UMEVA coordinó con personal del GAD Cantonal de Espejo UGR para que se movilizen a realizar el levantamiento del informe de afectaciones.
<b>Fuentes de información:</b>	Comuneros de Gualchán / SGR - Unidad de Monitoreo Imbabura - Carchi



**Deslizamiento**

<b>Localización:</b>	Imbabura/Pimampiro/Pimampiro/San José de Aloburo.
<b>Antecedentes:</b>	El 26/11/2021, de acuerdo al informe del SGR se indicó que el evento se suscitó en la vertiente heterogénea, donde se desencadenaron movimientos en masa a causa de filtraciones de agua y por la presencia de fuertes lluvias. Mediante resolución administrativa No. GADMSPP-A-2021 -077-R, el Sr. Alcalde resuelve declarar la situación de emergencia en el cantón Pimampiro. Se informa que el SGR CZ1, geólogos de la Prefectura, Universidad Central, Universidad Yachay y autoridades locales realizaron recorridos e inspecciones técnicas. El 16/11/2021, SGR-CZ1 entregó asistencia humanitaria. El Informe del MAG indica que la afectación de los cultivos en total es de 12,43 ha de cultivos de

**Secretaría de Gestión de Riesgos**

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5  
 Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador  
 Teléfono: +593-4-259 3500  
 www.gestionderiesgos.gob.ec



**Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos – No 0131**

Fecha y Hora de actualización: martes, 07 de marzo de 2023 – 09:17:25 / Página 4 de 18

<b>Situación actual:</b>	la zona. GAD Cantonal de Pimampiro en apoyo del GAD Provincial Imbabura trabajan en la construcción de una vía que servirá como variante para brindar acceso a la población de la comunidad, tendrá la conexión directa de las comunidades de Aloburo, San Juan, entre otras comunidades con su cabecera cantonal. Las familias afectadas continúan en los alojamientos temporales y en familias acogientes. Desde enero de 2023 se inició con la instalación de las acometidas de los servicios básicos. El MIDUVI está a la espera de que el GAD termine de hacer las acometidas para iniciar con la construcción de las viviendas; ya que dispone de los recursos económicos para este proyecto.
<b>Afectaciones:</b>	- 41 familias afectadas (113 personas), - 12 familias damnificadas (35 personas), - 38 familias evacuadas (116 personas evacuadas: 10 en la escuela del Tejar, 2 en la Unidad Educativa Pimampiro y 26 en familias acogientes), - 12 viviendas destruidas, - 6 viviendas afectadas, - 6 invernaderos destruidos de tomate riñón y pepinillo, - 5 reservorios colapsados, - 50 hectáreas de cultivos de ciclo corto, de aguacates, mandarinas, duraznos y pastizales; (12,43 ha de cultivos destruidos y 37,57 ha de pastos afectadas); - 530 metros de los canales de riego secundarios están colapsados, - 800 metros del tendido de la red eléctrica, 3 postes colapsados y 1 transformador colapsado, - 150 metros destruidos de la red de distribución de agua de consumo humano, - 150 metros de la red de alcantarillado destruidos, - 150 metros de la red de telecomunicaciones colapsado.
<b>Acciones de respuesta:</b>	El GAD Cantonal de Pimampiro determinó un predio para la construcción del Proyecto de Vivienda, y realiza la instalación de servicios básicos. GAD Cantonal y Provincial de Imbabura habilitaron una vía alterna. La comunidad habilitó la vía a Mariano Acosta que pasa por la zona de riesgo de San José de Aloburo inobservando los informes de riesgo remitidos por parte del SGR, exponiéndose a futuros riesgos vinculados a la zona propensa de deslizamiento. Las familias afectadas continúan en los alojamientos temporales y en familias acogientes.
<b>Fuentes de información:</b>	SGR CZ1 Unidad de Monitoreo Imbabura – Carchi / MIES, MIDUVI, GAD C Pimampiro – UGR.

**ZONA 2**



**Aluvión**

<b>Localización:</b>	Napo/El Chaco/El Chaco/Aguas arriba de la captación de agua.
<b>Antecedentes:</b>	El 04/03/2023, debido a fuertes lluvias se produjo un aluvión en las fuentes de agua que abastecen a la captación.
<b>Situación actual:</b>	El evento se encuentra bajo evaluación
<b>Afectaciones:</b>	-Servicio de agua potable
<b>Acciones de respuesta:</b>	El 06/03/2023 COE Cantonal El Chaco se reunió y resolvió agilizar la respuesta en la dotación del servicio de agua.
<b>Fuentes de información:</b>	GAD Municipal de El Chaco/UGR UMEVA Napo-Orellana



**Socavamiento**

<b>Localización:</b>	Napo/El Chaco/Sardinas/varios sectores
<b>Antecedentes:</b>	El 04/03/2023, debido a las lluvias e incremento del río Sardinas, se registran varias afectaciones
<b>Situación actual:</b>	El 05/03/2023, se reunió el COPAE para tratar temas referentes a los eventos suscitados en los sectores Los Ángeles y Los Pinos; pérdida de la vía a Los Ángeles de tercer orden y pérdida de la vía de tercer orden en el Sector San Andrés, vía Yahucana. Al momento las vías se encuentran sin acceso a los sectores de San Marcos Alto, San Andrés vía Yahucana, Los Ángeles.
<b>Afectaciones:</b>	-1 Puente carrozable destruido (privado acceso a finca del señor Mora) -1 Puente peatonal destruido (por deterioro)

**Secretaría de Gestión de Riesgos**

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5  
Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador  
Teléfono: +593-4-259 3500  
www.gestionderiesgos.gob.ec



**Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos – No 0131**

Fecha y Hora de actualización: martes, 07 de marzo de 2023 – 09:17:25 / Página 5 de 18

	-36 familias afectadas (aisladas por las vías sin acceso) -315 metros de vía de tercer orden destruido (San Andrés 185 m, San Marco Alto 60 m, Los Ángeles 70 m.)
<b>Acciones de respuesta:</b>	Personal técnico del SGR CZ2 conjuntamente con el GAD Parroquial Sardinas realizaron un recorrido elaboraron levantamiento de información por los sectores afectados. GAD Municipal El Chaco se encuentra realizando trabajos de la vía en el sector de San Marcos Alto.
<b>Fuentes de información:</b>	Teniente Político de Sardinas/GAD Municipal El Chaco/SGR Umeva Napo-Orellana



**Colapso estructural**

<b>Localización:</b>	Napo/El Chaco/Gonzalo Díaz De Pineda/en el tramo de la vía E45, río Marker.
<b>Antecedentes:</b>	El 22/02/2023, debido a las lluvias se produjo el colapso de un puente de primer orden en el tramo Reventador – Punto de Socavamiento de San Luis. Al momento la vía se encuentra cerrada en su totalidad.
<b>Situación actual:</b>	Al momento la vía se encuentra cerrada en su totalidad.
<b>Afectaciones:</b>	-1 puente destruido (Puente sobre el río Marker). -1 bien público destruido (Torre de soporte de tubería Tipo H). -3 bienes públicos afectados: Oleoductos (SOTE, OCP) y Poliducto Shushufindi-Quito.
<b>Acciones de respuesta:</b>	EP Petroecuador informó que luego de retomar el bombeo de crudo por el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) y el Poliducto Shushufindi – Quito, el 5 de marzo de 2023, levantó la declaratoria de Fuerza Mayor que regía sobre sus actividades, con la finalidad de normalizar las operaciones. SGR CZ 2 realiza monitoreo del evento.
<b>Fuentes de información:</b>	SGR CZ2 Umeva Napo-Orellana/OCP/CB El Chaco/Petroecuador



**Socavamiento**

<b>Localización:</b>	Napo/El Chaco/Gonzalo Díaz De Pineda (El Bombón)/San Rafael, Piedra Fina 2, San Luis, San Carlos, vía Y de Baeza-Lago Agrio [E45].
<b>Antecedentes:</b>	Debido al proceso erosivo desarrollado desde febrero del 2020, el río Quijos (Alto Coca) mantiene en riesgo a varias viviendas y sectores estratégicos, tales como: la Red Estatal Vial [E45], Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, tuberías de SOTE, Poliducto Shushufindi – Quito y OCP. Se mantiene la declaratoria emitida mediante resolución SGR-058-2021 de cambiar el nivel de alerta Naranja a Roja.
<b>Situación actual:</b>	La variante emergente El Chaco - Lago Agrio se encuentra cerrada debido a trabajos en la vía y condiciones climáticas. Vía alterna Baeza-Narupa-Loreto-Coca. La Comisión Ejecutora del Río Coca informó el 27/02/2023 que, se mantienen las condiciones de inestabilidad en la zona de Ventana 2 que amenazan los terrenos del antiguo campamento de SINOHYDRO, el sector del poblado de San Luis y las zonas ubicadas en la margen izquierda del cauce. El frente de erosión se encuentra en la abscisa 7+700 por 85 días.
<b>Afectaciones:</b>	Desde el 2020 a la fecha las afectaciones son las siguientes: - Personas Afectadas indirectas: 100 - Personas Damnificadas: 51 - Personas Afectadas: 76 - Personas Evacuadas: 63 - Viviendas destruidas: 2 - Metros de vía afectadas: 1040 - Puentes destruidos: 3 (Puente sobre el río Motana, Puente Ventana 2 y Puente Piedra Fina) - Puente afectados: 1 (Puente Piedra Fina) - Bienes Afectados: 4 (tuberías del SOTE, Poliducto Shushufindi- Quito y OCP; Sistema de Agua Potable de San Luis) - Ha de Cultivo perdida: 100.03 - Animales de granja afectados y muertos: 3448
<b>Acciones de respuesta:</b>	Maquinaria de MTOP se encuentra en el sector pero no se encuentran realizando trabajos. SGR CZ2 mantiene monitoreo constante con puntos focales en San Luis. La CTC Río Coca realiza el monitoreo del proceso erosivo.
<b>Fuentes de información:</b>	SGR CZ2 Umeva Napo-Orellana/CELEC EP/GAD Municipal El Chaco/CB Chaco/MTOP/PPNN Chaco.

**Secretaría de Gestión de Riesgos**

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5  
Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador  
Teléfono: +593-4-259 3500  
www.gestionderiesgos.gob.ec



**Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos – No 0131**

Fecha y Hora de actualización: martes, 07 de marzo de 2023 – 09:17:25 / Página 6 de 18

**ZONA 3**



**Aluvión**

<b>Localización:</b>	Chimborazo/Pallatanga/Pallatanga/Caserío Guapo, vía Colta -Pallatanga [E-487], Barrios: Jiménez, María de Lourdes, Municipal, Central, El Ingenio, Cornelio Dávalos, Santa Ana Norte, El Progreso, Morera.
<b>Antecedentes:</b>	El 21/02/2023, a causa de las lluvias suscitadas en horas de la madrugada, se suscitó un aluvión.
<b>Situación actual:</b>	COE provincial de Chimborazo emite resoluciones en torno a las afectaciones producidas por el aluvión reportado en Pallatanga y el deslizamiento de Alausí Casual.
<b>Afectaciones:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 personas fallecidas</li> <li>- 2 personas heridas</li> <li>- 2 personas damnificadas</li> <li>- 2 personas evacuadas</li> <li>- 113 familias afectadas (9 familias por afectaciones a viviendas y 104 familias por afectaciones a cultivos y animales).</li> <li>- 438 personas afectadas (22 personas por afectaciones a viviendas y 416 personas por afectaciones a cultivos y animales).</li> <li>- 700 personas afectadas indirectamente</li> <li>- 40 metros de vía afectada.</li> <li>- 6 bienes privados afectados (bus, camión, local comercial, propiedades)</li> <li>- 1 bien público afectados (poste)</li> <li>- 1 bien público destruido (manguera de conducción de agua)</li> <li>- Los Barrios: Jiménez, María de Lourdes, Municipal, Central y El Ingenio se encuentran sin abastecimiento de agua.</li> <li>- 7 viviendas en riesgo</li> <li>- 2 viviendas afectadas</li> <li>- 1 vivienda destruida.</li> <li>- 214 animales muertos</li> <li>- 13.5 ha de cultivos afectados.</li> <li>- 28 ha de cultivos destruidos.</li> <li>- 120 animales afectados.</li> <li>- 120 animales muertos.</li> <li>- 1 puente afectado.</li> <li>- 10 metros de vía de tercer orden.</li> </ul>
<b>Acciones de respuesta:</b>	<p>Se activó el COE Provincial donde se tomaron las siguientes resoluciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.- Insistir desde la presidencia del COE Provincial a la Prefectura y a los Ministerios competentes para brindar atención a la comunicación del GAD de Alausí, respecto de la atención emergente y la entrega de informes de riesgo de la zona según corresponda de manera urgente.</li> <li>2.- Peticionar a la Dirección del MTOP Chimborazo se informe en 24 horas, sobre el tiempo de trabajos en la zona de Alausí para habilitar la vía y que se remita un informe de inspección de la actuación de la empresa Verdú encargada del mantenimiento de la vía en Alausí.</li> <li>3.- Activar la MTT4 Provincial a fin de atender con asistencia humanitaria en las zonas afectadas del cantón Pallatanga.</li> <li>4.- Exhortar al ministro del MTOP se otorguen recursos económicos y materiales para que se pueda optimizar de manera inmediata la funcionalidad y operatividad del personal para atender la emergencia de Pallatanga.</li> <li>5.- Declarar al COE provincial en sesión permanente hasta que la crisis de la emergencia sea superada.</li> </ol> <p>GAD realizó la reparación de la tubería de agua potable afectada al momento los barrios afectados se encuentra al 100% con el abastecimiento de agua potable.</p> <p>GAD Pallatanga reparó la vía de tercer orden Azafrán – San Rafael donde se produjo un hundimiento, se encuentra completamente habilitada.</p>
<b>Fuentes de información:</b>	SGR CZ3 Unidad de Monitoreo Tungurahua/COE P.



**Hundimiento**

<b>Localización:</b>	Chimborazo/Alausí/Alausí, Cabecera Cantonal/Casual, vía Guamote – Alausí [E-35].
<b>Antecedentes:</b>	El 01/01/2023, se produjo un hundimiento en la vía de primer orden, que al momento está cerrada por personas que procedieron a poner obstáculos.

**Secretaría de Gestión de Riesgos**

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5  
 Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador  
 Teléfono: +593-4-259 3500  
 www.gestionderiesgos.gob.ec



**Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos – No 0131**

Fecha y Hora de actualización: martes, 07 de marzo de 2023 – 09:17:25 / Página 7 de 18

Situación actual:	SGR informa en cumplimiento a la Resolución Nro. SGR-039-2023 del 19/02/2023, declara el estado de ALERTA AMARILLA al polígono identificado como susceptible a movimientos en masa en las comunidades Aypug, Casual y los barrios: La Esperanza, Control Norte, Nueva Alausí, Pircapamba y Bua; el mismo que comprende un área de aproximadamente 247 hectáreas.
Afectaciones:	El 28/02/2023 el COE Cantonal emitió resoluciones. - 80 metros de vía afectada. - 1 ha de cultivo destruido. - 1 familia afectada (4 personas).
Acciones de respuesta:	COE Cantonal en reunión del 28 de febrero emitió las siguientes resoluciones: 1. Las mesas y grupos de trabajo técnicos deben permanecer activos, dar seguimiento a las solicitudes generadas desde las direcciones y unidades del GAD Municipal y coordinar con las instituciones gubernamentales competentes las acciones pendientes. 2. Las mesas técnicas deberán planificar reuniones presenciales o virtuales con las instituciones que conforman el COE Provincial para coordinar las acciones y necesidades referentes al evento adverso de masa dentro del polígono preliminar susceptible. 3. No se autoriza permisos para la realización de eventos de concentración masiva en el coliseo de Liga Deportiva Cantonal Alausí, al encontrarse dentro del polígono preliminar susceptible y en el coliseo municipal, al ser este sitio considerado como un posible albergue y/o sitio de acopio, hasta no tener los resultados de los estudios geofísicos por parte de la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias. 4. La próxima reunión del COE Cantonal se tenía prevista para el día jueves 2 de marzo a las 16h00 y posterior la rueda de prensa a las 17h00 en el salón de presidentes con cada institución responsable de las mesas técnicas y grupos de trabajo que conforman el COE cantonal. MTT4 en reunión procedió a activar albergue temporal por prevención en el convento de la Iglesia Matriz. SGR monitoreo el evento.
Fuentes de información:	SGR CZ3 Unidad de Monitoreo Tungurahua/MTOP Chimborazo/MAG.

**ZONA 4**



*Inundación*

Localización:	Manabí/Chone/San Antonio/Varios Sectores
Antecedentes:	El 07/03/20223 por lluvias suscitadas en horas de la madrugada se produjo una inundación con afectación en varias viviendas del sector.
Situación actual:	El evento se encuentra en evaluación,
Afectaciones:	---
Acciones de respuesta:	CB realiza trabajos de limpieza y evacuación de agua y lodo de las viviendas. SGR CZ4 coordina con UGR Cantonal el levantamiento de información. SGR realiza el seguimiento del evento.
Fuentes de información:	SGR Monitoreo Manabí/ UGR GAD Chone / CB Chone



*Inundación*

Localización:	Manabí/Chone/Canuto/Varios Sectores
Antecedentes:	El 07/03/20223 por lluvias suscitadas en horas de la madrugada se produjo una inundación con afectación en varias viviendas del sector.
Situación actual:	El evento se encuentra en evaluación,
Afectaciones:	---
Acciones de respuesta:	CB realiza trabajos de limpieza y evacuación de agua y lodo de las viviendas. SGR CZ4 coordina con UGR Cantonal el levantamiento de información. SGR realiza el seguimiento del evento
Fuentes de información:	SGR Monitoreo Manabí/ UGR GAD Chone / CB Chone

**Secretaría de Gestión de Riesgos**

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5  
 Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador  
 Teléfono: +593-4-259 3500  
 www.gestionderiesgos.gob.ec



## Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos – No 0131

Fecha y Hora de actualización: martes, 07 de marzo de 2023 – 09:17:25 / Página 8 de 18



### Inundación

Localización:	Manabí/Chone/Chone/Varios Sectores
Antecedentes:	El 07/03/20223 por lluvias suscitadas en horas de la madrugada se produjo una inundación con afectación en varias viviendas del sector.
Situación actual:	El evento se encuentra en evaluación,
Afectaciones:	---
Acciones de respuesta:	CB realiza trabajos de limpieza y evacuación de agua y lodo de las viviendas. SGR CZ4 coordina con UGR Cantonal el levantamiento de información. SGR realiza el seguimiento del evento.
Fuentes de información:	SGR Monitoreo Manabí/ UGR GAD Chone / CB Chone



### Inundación

Localización:	Manabí/Chone/Santa Rita/Varios Sectores
Antecedentes:	El 07/03/20223 por lluvias suscitadas en horas de la madrugada se produjo el desbordamiento del río Mosquito, provocando inundación con afectación en varias viviendas del sector.
Situación actual:	El estado actual del río es Desbordado
Afectaciones:	CB realiza trabajos de limpieza y evacuación de agua y lodo de las viviendas. SGR CZ4 coordina con UGR Cantonal el levantamiento de información. SGR realiza el seguimiento del evento.
Acciones de respuesta:	SGR Monitoreo Manabí/ UGR GAD Chone / CB Chone
Fuentes de información:	



### Inundación

Localización:	Manabí/Chone/Ricaurte/Varios Sectores
Antecedentes:	El 07/03/20223 por lluvias suscitadas en horas de la madrugada se produjo el desbordamiento del río Garrapata, provocando inundación con afectación en varias viviendas del sector.
Situación actual:	El estado actual del río es Desbordado
Afectaciones:	CB realiza trabajos de limpieza y evacuación de agua y lodo de las viviendas. SGR CZ4 coordina con UGR Cantonal el levantamiento de información. SGR realiza el seguimiento del evento.
Acciones de respuesta:	SGR Monitoreo Manabí/ UGR GAD Chone / CB Chone
Fuentes de información:	



### Inundación

Localización:	Manabí/ Chone/Chone/ Cdma. La Victoria
Antecedentes:	El 03/03/2023 producto de las lluvias presentadas en hora de la madrugada, se suscitó una inundación que afectó a varias viviendas y varias familias en el lugar antes indicado, las familias se encuentran en sus mismos predios.
Situación actual:	El evento se encuentra en evaluación
Afectaciones:	- 4 viviendas afectadas - 5 familias afectadas - 15 Personas afectadas
Acciones de respuesta:	CB Chone realizó labores de evacuación y limpieza del agua que ingreso a las viviendas. SGR coordina con UGR – GAD Cantonal para realizar levantamiento de información. SGR monitorea el evento.
Fuentes de información:	SGR Unidad de Monitoreo Manabí / UGR Chone/ CB Chone

## Secretaría de Gestión de Riesgos

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5  
Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador  
Teléfono: +593-4-259 3500  
www.gestionderiesgos.gob.ec



Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos – No 0131

Fecha y Hora de actualización: martes, 07 de marzo de 2023 – 09:17:25 / Página 9 de 18

ZONA 5



*Inundación*

Localización:	Guayas / Salitre / Bocana / Varios Sectores
Antecedentes:	Por lluvias registradas la noche del 05/03/2023 y la madrugada del 06/03/2023, al momento varias calles se encuentran anegadas por acumulación de agua.
Situación actual:	El evento se encuentra en evaluación.
Afectaciones:	--
Acciones de respuesta:	Jefe Político confirmó la novedad Se coordina con GAD Cantonal para que realice la inspección de la novedad
Fuentes de información:	Jefatura Política / UGR - GAD Cantonal Salitre / SGR - Unidad de Monitoreo Guayas



*Inundación*

Localización:	Guayas/Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan)/Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan), Cabecera Cantonal / Varios Sectores.
Antecedentes:	A causa de las lluvias registradas en la madrugada del 21/02/2023 se desbordó el Río Chilintomo; la madrugada del 22/02/2023, se desbordó el río Los Amarillos. Jefe Político realizó recorridos en el sector e informó que debido al desbordamiento se produjo el colapso del muro de contención afectando cultivos de arroz y cacao; también se produjo el ingreso de agua a varias viviendas y a la Escuela Fiscal Eduardo Alarcón Soto, por lo que se suspendieron las clases en la jornada matutina.
Situación actual:	UGR - GAD Cantonal informa que en el sector San Antonio se realizó la colocación de sacos con material pétreo en la ribera del río.
Afectaciones:	-1 establecimiento educativo afectado (Ingreso de agua al predio) -Cultivos afectados (la cantidad de cultivos está bajo verificación) -Calles inundadas - 283 viviendas afectadas - 283 familias, 889 personas afectadas (se mantienen en los mismos inmuebles)
Acciones de respuesta:	GAD Cantonal coordina la colocación de sacos de arena en las riberas del río en el sector El Tránsito. Prefectura se encuentra realizando trabajos de Mitigación y limpieza del caudal. SGR - Umeva Guayas dará seguimiento al evento
Fuentes de información:	SGR CZ5 Unidad de Monitoreo Guayas UGR - GAD Cantonal Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan)



*Inundación*

Localización:	Los Ríos/Babahoyo/Febrés Cordero/ Rcto. Plaza De Chilintomo - Rcto. La Lidia - Rcto. Las Tolas - Rcto. La Alambra - Rcto. Las Cañitas - Rcto. Las Jaguas - Sector La Avelina - Río Chilintomo
Antecedentes:	Debido a las lluvias suscitadas en la noche del 25/02/2023, se reportó ingreso de agua en las viviendas a causa del desbordamiento del río Chilintomo, actualmente el río continúa desbordado con presencia de agua en las viviendas y las familias se mantienen en sus hogares.
Situación actual:	Luego de culminar el respectivo levantamiento de información en la zona afectada, se realizó la dotación de ayuda humanitaria a las familias del lugar, actualmente el río descendió en el sitio, pero existe agua estancada en los alrededores, las familias afectadas se mantienen en sus hogares y la familia damnificada se encuentra en casa acogiente.
Afectaciones:	- 86 viviendas afectadas (caña y madera) - 86 familias afectadas. - 240 personas afectadas. - 1 vivienda destruida (caña-madera) - 1 familia damnificada - 5 personas damnificadas (casa acogiente)
Acciones de respuesta:	- UGR Babahoyo realizó entrega de ayuda humanitaria el 01/03/2023.
Fuentes de información:	SGR CZ5 Unidad de Monitoreo Los Ríos/UGR Babahoyo.

Secretaría de Gestión de Riesgos

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5  
Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador  
Teléfono: +593-4-259 3500  
www.gestionderiesgos.gob.ec

**Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos – No 0131**

Fecha y Hora de actualización: martes, 07 de marzo de 2023 – 09:17:25 / Página 10 de 18



**Inundación**

<b>Localización:</b>	Santa Elena/ Santa Elena / Cabecera cantonal / Varios Sectores.
<b>Antecedentes:</b>	El 21/02/2023, debido a las lluvias suscitadas en el cantón, se reportó varias viviendas afectadas, calles anegadas y comunidad aislada. Por reporte de la UGR cantonal, el recinto La Frutilla de la parroquia Simón Bolívar se encuentra aislada, la única vía de acceso se vio interrumpida por un corte en un pase de río de la zona que por la fuerte lluvia del 25/02/2023 aumento su caudal.
<b>Situación actual:</b>	Por solicitud de la UGR cantonal, SGR entregó asistencia humanitaria a 3 familias afectadas por inundaciones en la cabecera cantonal. Mediante articulación entre el Ministerio de Defensa y la SGR se contó con un helicóptero para movilizar 120 raciones alimenticias para las 120 familias del recinto La Frutilla de la parroquia Simón Bolívar que se encuentran aisladas por corte de vía.
<b>Afectaciones:</b>	- 123 Familias afectadas (315 personas). - 3 Viviendas afectadas.
<b>Acciones de respuesta:</b>	COE cantonal se mantiene activo. SGR entregó asistencia humanitaria (kits de dormir, aseo y KPRH) UGR cantonal realizó la entrega de raciones de alimentos a las familias afectadas por Aislamiento. FFAA colaboró con helicóptero para movilidad humana y logística.
<b>Fuentes de información:</b>	SGR Unidad de Monitoreo Santa Elena / UGR Cantonal / Gobernación de Santa Elena.

**ZONA 6**



**Inundación**

<b>Localización:</b>	Morona Santiago/Morona/Macas/Puente sobre el río Upano-Puente sobre el río Copueno, vía Macas-Puyo [E45]
<b>Antecedentes:</b>	Por lluvias suscitadas durante la madrugada del 04/03/2023, se produjo el descenso de lahares y la posterior acumulación en la confluencia del río Volcán y río Upano generando el represamiento del mismo, el cual se liberó de manera natural, sin embargo, durante las horas de la noche se presentó el incremento de caudal que provocó el desbordamiento y la posterior inundación de la variante que se encuentra establecida en el lecho del río.
<b>Situación actual:</b>	El evento se encuentra bajo evaluación. Vía alterna Puyo-Y de Santa Ana-Sevilla Don Bosco-Seipa-Sucúa-Macas.
<b>Afectaciones:</b>	- 240 Metros lineales
<b>Acciones de respuesta:</b>	Policía Nacional confirmó el evento y procedió a cerrar la circulación del tránsito vehicular. SGR coordinó con MTOP la atención del evento una vez que las condiciones se presten para intervenir.
<b>Fuentes de información:</b>	SGR-Unidad de Monitoreo Morona Santiago/SIS-ECU911-Macas/MTOP/PPNN



**Deslizamiento**

<b>Localización:</b>	Morona Santiago/Limón Indanza/San Antonio /Puente sobre el río Namangoza
<b>Antecedentes:</b>	Producto de las lluvias del 28/02/2023 se produjo un deslizamiento que generó el colapso estructural de un puente colgante tipo peatonal sobre el río Namangoza,
<b>Situación actual:</b>	Al momento el paso peatonal se encuentra interrumpido por lo cual no hay paso para las personas pertenecientes a varias comunidades del sector.
<b>Afectaciones:</b>	- 15 metros lineales - 1 Puente destruido
<b>Acciones de respuesta:</b>	Tenencia Política de la Parroquia Santa Susana de Chiviáza confirmó el evento. SGR coordina con el GAD-Cantonal el levantamiento de información y se mantiene en constante monitoreo.
<b>Fuentes de información:</b>	SGR-Umeva-Morona Santiago/ Tenencia Política/ UGR-GAD-Cantonal Limón Indanza

**Secretaría de Gestión de Riesgos**

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5  
 Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador  
 Teléfono: +593-4-259 3500  
 www.gestionderiesgos.gob.ec



**Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos – No 0131**

Fecha y Hora de actualización: martes, 07 de marzo de 2023 – 09:17:25 / Página 11 de 18



**Deslizamiento**

<b>Localización:</b>	Azuay/Nabón/Nabón/Rosas, Bellavista, Tamboloma, Chunazana.
<b>Antecedentes:</b>	El 14/03/2022, se reportó un movimiento en masa provocando la filtración de agua de riego en la planta de Uzhcurrumi. El 23/11/2021 el Secretaría de Gestión de Riesgos declaró la alerta naranja por movimiento en masa de 130,94 hectáreas en el área que comprenden los barrios Rosas, Bellavista, Tamboloma y Rosario de la parroquia Nabón, cantón Nabón, provincia de Azuay.
<b>Situación actual:</b>	Con fecha 06/03/2023 técnico de la UGR Nabón informa que la segunda etapa de las obras de mitigación iniciaron con la construcción del primero de cinco muros de contención hasta el momento con un avance del 3%, los trabajos ocasionan el cierre temporal de la vía Ramada-Nabón sector trancapata, vía alterna La Ramada-Chunazana-El Salado-Nabón
<b>Afectaciones:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 50 metros de vía afectada (vía habilitada, sector El Progreso)</li> <li>- 84 familias afectadas (238 personas afectadas)</li> <li>- 60 familias damnificadas (162 personas damnificadas)</li> <li>- 40 metros de vía afectados (vía Cerrada, sector Trancapata)</li> <li>- 60 metros de vía afectados (vía parcialmente habilitada, sector Quebrada del Canal)</li> <li>- 1 Casa comunal afectada con cuarteaduras</li> <li>- 84 viviendas afectadas (las familias evacuadas se alojan en diferentes alojamientos temporales como arriendos o familias de acogida)</li> <li>- 59 viviendas destruidas.</li> <li>- Terminal terrestre con grietas en oficinas, gradas (cierre de operaciones)</li> <li>- Iglesia demolida por los daños estructurales presentados</li> <li>- Centro de salud con fisuras, en evaluación permanente por parte del MSP</li> </ul>
<b>Acciones de respuesta:</b>	El 25/11/2022, UGR Nabón realizó un nuevo levantamiento de información y se mantiene en monitoreo constante.
<b>Fuentes de información:</b>	SGR CZ6 Unidad de Monitoreo Azuay-Cañar/UGR Nabón



**Deslizamiento**

<b>Localización:</b>	Cañar/Cañar/Cañar/Cuchucun-Cruz Loma
<b>Antecedentes:</b>	GAD Cantonal de Cañar informó que a partir del 13 de Octubre de 2022 por la época lluviosa y mal manejo del agua de riego se reportó un deslizamiento que afecta viviendas del sector. Con fecha 14 de Febrero del 2023 se activó el COE Cantonal donde la máxima autoridad del cantón solicita la activación de las mesas técnicas y grupos de trabajo para la atención de la emergencia. Intervención del MIDUVI y GAD PROVINCIAL.
<b>Situación actual:</b>	Con fecha 03/03/2023 se reunió el COE Cantonal para realizar un análisis de las acciones que se van a realizar por el evento.
<b>Afectaciones:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-22 viviendas afectadas</li> <li>-4 viviendas destruidas</li> <li>-6 familias damnificadas</li> <li>-16 personas damnificadas (permanecen en casa de familia acogiente)</li> </ul>
<b>Acciones de respuesta:</b>	UGR mantiene un monitoreo constante del evento y levantamiento de información. SGR realizó inspección técnica para levantamiento de información, Director y Técnico asisten a la reunión del COE.
<b>Fuentes de información:</b>	UGR Cañar /SGR Unidad de Monitoreo Azuay-Cañar

**ZONA 7**



**Colapso estructural**

<b>Localización:</b>	Loja/Saraguro/Manu/Manú, vía Manú-Udushi.
<b>Antecedentes:</b>	El 19/02/2023, por lluvias presentadas durante la madrugada, se produjo el colapso del puente en la vía de tercer orden (Vía Manú-Udushi).
<b>Situación actual:</b>	Técnicos del GAD-P Loja - VIALSUR, realizaron inspección técnica a la vía Manú - Udushi con el objeto de realizar estudios para construcción de vía alterna. La vía de tercer orden se encuentra cerrada.
<b>Afectaciones:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 01 puente colapsado. (Río Panasco).</li> <li>- 01 puente afectado. (Quebrada Sigsipamba).</li> </ul>
<b>Acciones de respuesta:</b>	GAD Provincial - VIALSUR, se encuentra realizando los trabajos de construcción de una plataforma metálica ya que una de las pantallas de la alcantarilla de cajón se ha deslizado de su posición y la calzada está en peligro de hundirse, dicha plataforma será colocada en los próximos días en el

**Secretaría de Gestión de Riesgos**

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5  
 Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador  
 Teléfono: +593-4-259 3500  
 www.gestionderiesgos.gob.ec



**Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos – No 0131**

Fecha y Hora de actualización: martes, 07 de marzo de 2023 – 09:17:25 / Página 12 de 18

Fuentes de información:	puede sobre la quebrada Sigsipamba, en la vía Manú – Udushi, con la finalidad de poder trasladar la maquinaria y material para la reconstrucción del puente sobre el río Panasco SGR CZ7 Unidad de Monitoreo Loja-Zamora Chinchipe/Consola de Servicios Municipales.
-------------------------	---



**Inundación**

Localización:	El Oro/Portovelo/Salatí/Sitio Los Amarillos.
Antecedentes:	El 18/02/2023, por lluvias registradas durante la noche, se produjo el desbordamiento del río Pindo, causando afectaciones en varias viviendas y puentes peatonales que servían como vía de acceso hacia sitios aledaños.
Situación actual:	SGR en monitoreo realizado, se informa que la comunidad perteneciente al barrio Chunchi realizó una minga y construyó un puente peatonal permitiendo el paso de moradores del barrio en mención.
Afectaciones:	- 6 puentes destruidos (3 puentes peatonales de hormigón y 3 puentes colgantes de madera) - 11 familias afectadas indirectamente (26 personas aisladas) - 3 viviendas afectadas (en sus estructuras) - 3 familias damnificadas (5 personas en familia acogiente).
Acciones de respuesta:	Tenencia Política de Salatí realizó seguimiento a las acciones ejecutadas en los sectores afectados.
Fuentes de información:	SGR CZ7 Unidad de Monitoreo El Oro/Uprea El Oro.



**Inundación**

Localización:	Loja/Chaguarpamba/El Rosario/Trapiche, vía a la costa [E50].
Antecedentes:	El 18/02/2023, por lluvias presentadas en la tarde, se produjo el desbordamiento del río Pindo provocando la inundación de una vivienda y la afectación a la vía principal.
Situación actual:	Una vez revisada el Acta de Sesión del COE Cantonal, se descartó la Declaratoria de Emergencia en el cantón y resolvió: ACTIVAR El COE cantonal de Chaguarpamba por época lluviosa con la finalidad de poner en funcionamiento todos los componentes del mismo para dar la atención y respuesta efectiva a la emergencia. 02 familias conformadas por 07 personas se encuentran albergadas por seguridad en las instalaciones de la Escuela Olimpia Mendieta.
Afectaciones:	- 3 familias damnificadas conformadas por 06 personas. - 24 familias afectadas conformadas por 70 personas. - 6 puentes peatonales colapsados (puentes de conexión entre comunidades del sector). - 3 viviendas destruidas. - 24 viviendas afectadas. - 01 puente vehicular afectado (vía de segundo orden). - 20 metros de longitud aproximadamente de vía - 01 bien privado destruido (vehículo arrastrado por la corriente).
Acciones de respuesta:	El COE Cantonal se encuentra activado Cuerpo de Bomberos de Chaguarpamba realiza labores de limpieza de las viviendas afectadas GAD Chaguarpamba realiza labores de limpieza en los sectores afectados por la inundación. Autoridades y personal técnico de SGR coordinó reunión de mesa intersectorial con las diferentes carteras de estado MTOPI realizó trabajos de limpieza en la vía principal Chaguarpamba – Río Pindo (Vía habilitada) GAD Provincial Loja (VIALSUR) realizó trabajos de limpieza y habilitación vial
Fuentes de información:	SGR CZ7 Unidad de Monitoreo Loja-Zamora Chinchipe/Cuerpo de Bomberos de Chaguarpamba/VIALSUR.

**Secretaría de Gestión de Riesgos**

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5  
Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador  
Teléfono: +593-4-259 3500  
www.gestionderiesgos.gob.ec



Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos – No 0131

Fecha y Hora de actualización: martes, 07 de marzo de 2023 – 09:17:25 / Página 13 de 18

ZONA 9



Deslizamiento

Localización:	Pichincha / Quito / Nayón/ Vía hacia el Rancho San Francisco
Antecedentes:	El 01/03/2023 debido a la inestabilidad del talud se suscitó un deslizamiento en el sitio, este tipo evento es recurrente en el sector, por lo que se solicitó una inspección técnica debido a que en la parte alta del mismo existen viviendas que podrían ser afectadas.
Situación actual:	Se realizó sobrevuelo con drones para fijar una ruta de ingreso de maquinaria para el retiro de tierra y evitar el taponamiento del cauce del río Monjas.
Afectaciones:	--
Acciones de respuesta:	GAD Cantonal EPMAPS realizó sobrevuelo de drones para posterior coordinar intervención en el talud deslizado.
Fuentes de información:	EPMAPS/ GAD Cantonal COEM/SGR Unidad de Monitoreo Pichincha

3. Monitoreo de estado de vías afectadas por eventos peligrosos

VÍAS DE PRIMER ORDEN:

08 vías de primer orden cerradas

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (metros lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Chimborazo	Alausí	Huigra	Caserío Lugmas, vía Alausí - Huigra - El Triunfo [E-47]	DESLIZAMIENTO	---	06/03/2023	Ninguna
2	Morona Santiago	Santiago	Patuca	Mirador de Coangos, vía Y de Patuca-Tiwintza [E40].	DESLIZAMIENTO	---	06/03/2023	Ninguna
3	Napo	El Chaco	Gonzalo Díaz de Pineda	vía El Salado - San Luis [E45]	ALUVION	---	04/03/2023	Ninguna
4	Napo	Tena	Chonta Punta	Vía Chonta Punta-Los Zorros [E436].	SOCAVAMIENTO	30	02/03/2023	Ninguna
5	Napo	Chaco	Gonzalo Díaz de Pineda	Puente sobre el río Marker, vía E45 San Luis -El Reventador	COLAPSO ESTRUCTURAL	--	22/02/2023	Ninguna
6	Azuay	Pucará	Pucará	Gramalote, km. 112 vía Cuenca-Girón -Pasaje	INUNDACIÓN	50	22/02/2023	Ninguna
7	Manabí	Manta	San Lorenzo	Ruta del Spondiylus San Lorenzo - Santa Rosa [E15]	OLEAJE	1200	24/01/2023	Ninguna
8	Napo	El Chaco	Gonzalo Díaz De Pineda (El Bombón)	San Rafael, Piedra Fina, San Luis, San Carlos, Vía Y de Baeza-Lago Agrio [E45]	SOCAVAMIENTO	875	02/02/2020	Lago Agrio - Coca - Y de Narupa - Tena - Ambato - Quito

35 vías de primer orden parcialmente habilitadas

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (metros lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Guayas	Guayaquil	Juan Gómez Rendón Progreso	E-40, Km. 91 Sentido Cerecita - Guayaquil	DESLIZAMIENTO	---	06/03/2023	Ninguna
2	El Oro	Arenillas	Arenillas, cabecera cantonal	Panamericana, vía Arenillas - Palmares [E-25]	DESLIZAMIENTO	---	06/03/2023	Ninguna
3	Loja	Sozoranga	Sozoranga	Sozoranga, vía Sozoranga - Cariamanga [E69]	DESLIZAMIENTO	25	05/03/2023	Ninguna

Secretaría de Gestión de Riesgos

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5  
 Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador  
 Teléfono: +593-4-259 3500  
 www.gestionderiesgos.gob.ec

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos – No 0131

Fecha y Hora de actualización: martes, 07 de marzo de 2023 – 09:17:25 / Página 14 de 18

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (metros lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
4	Morona Santiago	Limón Indanza	Yunganza	El Rosario, vía Bella Unión-Limón [E45]	DESLIZAMIENTO	30	04/03/2023	Ninguna
5	Napo	Tena	Chonta Punta	La Florida, vía Los Ríos-La Belleza-Coca.	SOCAVAMIENTO	--	02/03/2023	Tena-Y de Narupa-Coca
6	Manabí	San Vicente	Canoa	Vía San Vicente - Canoa [E15]	DESLIZAMIENTO	--	01/03/2023	Ninguna
7	Bolívar	San Miguel	San Miguel	El Calzado-Abs.27+800, vía San Miguel-Balsapamba [E 491]	DESLIZAMIENTO	60	23/02/2023	Ninguna
8	Chimborazo	Alausí	Alausí, Cabecera Cantonal	Casual, Vía Guamote - Alausí - Chunchi [E35]	DESLIZAMIENTO	80	19/02/2023	Riobamba - Alausí antigua vía Pueblo Viejo - Chunchi (vehículos livianos) Riobamba - Colta - Pallatanga - Cumandá - El Triunfo - Zhud (vehículos pesados).
9	Napo	Archidona	Cotundo	Puente en el sector Jondachi, vía Archidona- Y de Narupa [E-45]	COLAPSO ESTRUCTURAL	--	14/02/2023	Ninguna
10	Azuay	Cuenca	Molleturo	Km 91-96, vía Cuenca-Molleturo-Naranjal [E-582]	DESLIZAMIENTO	80	13/02/2023	Ninguna
11	Loja	Chaguarpamba	Santa Rufina	Chipianga, vía a la costa [E50]	DESLIZAMIENTO	30	01/02/2023	Ninguna
12	Esmeraldas	Quinindé	Viche	El Achiote, vía Esmeraldas - Quinindé [E20]	SOCAVAMIENTO	15	24/01/2023	Ninguna
13	Napo	Archidona	Cotundo	km 22 vía Loreto - Coca. [E20-E45A]	DESLIZAMIENTO	--	02/11/2022	Ninguna
14	Azuay	Sevilla de Oro	Palmas	Km 61, vía Paute Guarumales Méndez [E-40]	SOCAVAMIENTO	35	30/08/2022	Ninguna
15	Manabí	Puerto López	Salango	La Rinconada 5 Cerros, vía Puerto López - Santa Elena [E15].	HUNDIMIENTO	4	28/08/2022	Ninguna
16	Manabí	Sucre	Leonidas Plaza	Km 19, San Agustín-Tosagua [E-383]	SUBSIDENCIA	150	14/08/2022	Ninguna
17	Morona Santiago	Sucúa	Asunción	Sector paso Carreño [E45]	SOCAVAMIENTO	5	18/05/2022	Ninguna
18	Loja	Calvas	Utuaña	Utuaña, vía Cariamanga-Macarí[E69]	DESLIZAMIENTO	30	12/03/2022	Ninguna
19	Azuay	Pucará	Pucará	km 23-Deuta, Vía Minas-Tablón-Pucará	HUNDIMIENTO	100	09/03/2022	Ninguna
20	Azuay	Girón	Girón	km 39+500, vía Cuenca-Girón-Pasaje [E-59]	HUNDIMIENTO	80	04/03/2022	Ninguna
21	Pichincha	Mejía	Manuel Cornejo A.	km 38 + 600, vía Alóag - Unión del Toachi [E20]	HUNDIMIENTO	15	25/02/2022	Ninguna
22	Esmeraldas	Quinindé	Rosa zarate	Km 68 Los Vergeles, vía Esmeraldas - Quinindé [E20]	HUNDIMIENTO	40	08/02/2022	Ninguna
23	Cotopaxi	Pujilí	Tingo	Siete Ríos, El Estado y Macuchi.	INUNDACIÓN	35	30/01/2022	Ninguna
24	Cotopaxi	Pujilí	Tingo	Negrillo Km 100, vía Latacunga - La Maná [E-30]	INUNDACIÓN	40	30/01/2022	Ninguna
25	Cotopaxi	Pujilí	Pilaló	Caserío Pilaló, Tinieblas, Km 94, vía Pujilí - La Mana [E30].	DESLIZAMIENTO	2000	29/01/2022	Ninguna
26	Imbabura	Ibarra	Carolina	San Jerónimo; vía Salinas - Lita [E 10]	DESLIZAMIENTO	225	22/12/2021	1.- Ruta desde la E10 Guallupe - San Juan de Lachas (Carchi) - por la E 182 Gualchan - Chical - Maldonado - Tulcán -

Secretaría de Gestión de Riesgos

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5  
 Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador  
 Teléfono: +593-4-259 3500  
 www.gestionderiesgos.gob.ec

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos – No 0131

Fecha y Hora de actualización: martes, 07 de marzo de 2023 – 09:17:25 / Página 15 de 18

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (metros lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
								Ibarra 2- Para vehículos livianos, E10 desde San Jerónimo - Buenos Aires - Cahuasqui - Tumbabiro.
27	Cañar	Cañar	Ingapirca	Vía El tambo - Ingapirca - Honorato Vásquez km 8+100, km 15.	DESLIZAMIENTO	100	24/11/2021	Ninguna
28	Orellana	Francisco de Orellana	El Dorado	Km 21 y km 28, vía el Coca - Dayuma [E45A]	HUNDIMIENTO	150	19/06/2021	Ninguna
29	Morona Santiago	Morona	Macas, cabecera cantonal y capital provincial	Vía Macas-Puyo [E45], tramo puente sobre el río Copueno- puente sobre el río Upano	SOCAVAMIENTO	180	16/05/2021	Ninguna
30	Esmeraldas	Esmeraldas	5 De Agosto	El Cabezón (desvío Tachina)	SOCAVAMIENTO	150	10/03/2021	Ninguna
31	Morona Santiago	Tiwintza	Santiago, cabecera cantonal	Yapapas, vía Entronque a Santiago de Méndez - Santiago [E40]	SOCAVAMIENTO	50	21/08/2020	Ninguna
32	Morona Santiago	Morona	Macas, cabecera cantonal y capital provincial	Puente sobre el río Upano, vía Macas-Puyo-[E45]	SOCAVAMIENTO	57	21/06/2020	Ninguna
33	Morona Santiago	Tiwintza	Santiago, cabecera cantonal	Palomino km 68, vía Santiago-San José de Morona [E40]	DESLIZAMIENTO	70	16/05/2020	Ninguna
34	Morona Santiago	Tiwintza	Santiago, cabecera cantonal	Km 75, Yapapas, vía Entronque a Santiago de Méndez - Santiago [E40]	DESLIZAMIENTO	70	16/05/2020	Ninguna
35	Morona Santiago	Tiwintza	San José de Morona	Shaime, vía Santiago-San José de Morona [E40]	COLAPSO ESTRUCTURAL	170	13/05/2020	Ninguna

VÍAS DE SEGUNDO ORDEN

07 vías de segundo orden cerradas

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (metros lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Manabí	Chone	Santa Rita	El Pueblito vía a la Tablada de Sánchez	DESLIZAMIENTO	--	07/03/2023	Ninguna
2	El Oro	Atahualpa	Paccha	KM47, vía Paccha - Pasaje [E-585]	DESLIZAMIENTO	--	06/03/2023	Ninguna
3	Imbabura	San Miguel de Urcuqui	San Blas	Santa Cecilia	SOCAVAMIENTO	20	26/10/2022	Vía antigua de Santa Cecilia - Timbuyacu.
4	Pichincha	Mejía	Tambillo	Barrio la Joya	COLAPSO ESTRUCTURAL	30	17/04/2022	Ninguna
5	Pichincha	Quito	Conocoto	Calles Hermano Miguel y Panzaleo, cruce de Vías.	SOCAVAMIENTO	30	28/02/2022	Ninguna
6	Imbabura	Pimampiro	Pimampiro, Cabecera Cantonal	San José de Aloburo	DESLIZAMIENTO	500	09/11/2021	Vía Mariano Acosta
7	Guayas	Colimes	Colimes, Cabecera Cantonal	Av. Principal entrada de Colimes	COLAPSO ESTRUCTURAL	130,5	23/04/2020	Palestina - San Jacinto- Colimes

11 vías de segundo orden parcialmente habilitadas

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (metros lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	El Oro	Atahualpa	Paccha	KM47, vía Paccha - Pasaje [E-585]	DESLIZAMIENTO	25	06/03/2023	Ninguna
2	Tungurahua	Baños de Agua Santa	Baños	Junto al Hotel Balcón del Cielo, vía Baños - Lligua	DESLIZAMIENTO	--	05/03/2023	Ninguna

Secretaría de Gestión de Riesgos

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5  
Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador  
Teléfono: +593-4-259 3500  
www.gestionderiesgos.gob.ec

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos – No 0131

Fecha y Hora de actualización: martes, 07 de marzo de 2023 – 09:17:25 / Página 16 de 18

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (metros lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
3	Chimborazo	Pallatanga	Pallatanga	Caserío Guapo, vía Colta -Pallatanga [E-487]	ALUVIÓN	40	21/02/2023	Riobamba - Guaranda - Babahoyo - Guayaquil
4	Chimborazo	Cumandá	Cumandá	Chalguayacu, vía Pallatanga - Guayaquil [E-487]	ALUVIÓN	60	20/02/2023	Ninguna
5	Zamora Chinchipe	Nangaritza	Nangaritza	Guayzimi	ALUVIÓN	30	15/01/2023	Ninguna
6	Pichincha	Quito	San Antonio	Monjas y Chaguar	COLAPSO ESTRUCTURAL	15	7/05/2022	Ninguna
7	Pichincha	Mejía	Tambillo	El Murco - Pasando la escuela Carlos Freire Larrea.	INUNDACIÓN	--	11/04/2022	Ninguna
8	Azuay	Pucara	Pucara	km 23-Deuta, Vía Minas-Tablón-Pucará	HUNDIMIENTO	100	09/03/2022	Ninguna
9	Azuay	Girón	Girón	Bellavista, vía Girón Santa Teresita	COLAPSO ESTRUCTURAL	20	06/03/2022	Ninguna
10	El Oro	Zaruma	Malvas	Km 75, vía malvas - Zaruma [E-585]	DESLIZAMIENTO	20	03/03/2022	Ninguna
11	Orellana	Francisco de Orellana	San José de Guayusa	15 km, vía a la Comunidad Sardinas.	SOCAVAMIENTO	80	20/07/2021	Ninguna

VÍAS DE TERCER ORDEN:

07 vías de tercer orden cerradas

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (metros lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Tungurahua	Quero	Quero	San Antonio de Hipolonguito, vía Quero - San Antonio	SOCAVAMIENTO	30	26/06/2022	Ninguna
2	Pichincha	Quito	Conocoto	Monserat, calles Juan Bautista Aguirre y Juan Hernando Dávila	SOCAVAMIENTO	--	12/06/2022	Ninguna
3	Pichincha	Mejía	Tambillo	Ushco, vía Tambillo - Panamericana Sur	INUNDACIÓN	20	10/04/2022	Ninguna
4	Pichincha	Mejía	Manuel Cornejo Astorga (Tandapi)	Vía de ingreso a las Comunidades Peñas Blancas, El Paraíso, El Mirador y San Francisco.	DESLIZAMIENTO	140	08/02/2022	Ninguna
5	Morona Santiago	Morona	Sinaí	Playas de San Luis, vía Santa María Tunants-Playas de San Luis-Quinta Cooperativa	INUNDACIÓN	3884	02/05/2021	Ninguna
6	Azuay	Cuenca	Nulti	Pasto Romero, vía al centro Parroquial	DESLIZAMIENTO	--	16/04/2021	Ninguna
7	Chimborazo	Chunchi	Chunchi, cabecera cantonal	Armenia	DESLIZAMIENTO	955.9	20/01/2021	Ninguna

04 vías de tercer orden parcialmente habilitadas.

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (metros lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	El Oro	Portovelo	Morales	Vía Morales - La Chorrera	DESLIZAMIENTO	20	27/02/2023	Ninguna
2	Azuay	Pucará	Pucará	km 16+500, Vía Minas-Tablón-Pucará	DESLIZAMIENTO	50	19/04/2022	Ninguna
3	Morona Santiago	Morona	Sevilla Don Bosco	Santa Rosa	INUNDACIÓN	30	21/06/2020	Ninguna
4	Morona Santiago	San Juan Bosco	Santiago de Pananza	Varios Sectores	DESLIZAMIENTO	860	02/04/2020	Ninguna

Secretaría de Gestión de Riesgos

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5  
Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador  
Teléfono: +593-4-259 3500  
www.gestionderiesgos.gob.ec



**Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos – No 0131**

Fecha y Hora de actualización: martes, 07 de marzo de 2023 – 09:17:25 / Página 17 de 18

**4. Declaratorias emitidas por el SGR (vigentes en orden cronológico)**

Evento peligroso	Nivel de alerta	Fecha de vigencia	Documento
 Declaratoria del estado de ALERTA AMARILLA por incremento de amenaza de movimientos en masa al polígono identificado como susceptible a movimientos en masa en las comunidades Aypug, Casual y los barrios: La Esperanza, Control Norte, Nueva Alausí, Pircapamba y Bua.	Amarilla	17/02/2023	<a href="#">Resolución No. SGR-039-2023</a>
 Incremento Actividad Volcánica Cotopaxi	Amarilla	22/10/2022	<a href="#">Resolución No. SGR-0311-2022</a>
 Declaratoria del estado de ALERTA AMARILLA por deslizamiento en La Armenia, Chunchi, provincia de Chimborazo.	Amarilla	15/07/2022	<a href="#">Resolución No. SGR-182-2022</a>
 Declaratoria del estado de ALERTA AMARILLA por incremento de amenaza de movimientos en masa en los sectores: Pasán y Namza Chico, de la parroquia Huigra, cantón Alausí, provincia de Chimborazo.	Amarilla	20/05/2022	<a href="#">Resolución No. SGR-118-2022</a>
 Movimiento en masa barrios Rosas, Bellavista, Tamboloma y Rosario de la parroquia Nabón, cantón Nabón, provincia de Azuay	Naranja	23/11/2021	<a href="#">Resolución No. SGR-171-2021</a>
 Socavamiento por la erosión del río Coca y sus afluentes - El Chaco.	Roja	21/05/2021	<a href="#">Resolución No. SGR-058-2021</a>
 Actividad Volcánica Sangay: Caída de ceniza Provincia de Chimborazo	Amarilla	16/06/2020	<a href="#">Resolución No. SGR-045-2020</a>
 Aumento de sedimentos volcánicos Río Upano- Parroquias Sinaí y Sevilla de Don Bosco, cantón Morona, Morona Santiago	Amarilla	05/12/2019	<a href="#">Resolución No. SGR-140-2019</a>
 Incendios Forestales Imbabura, Carchi, Pichincha, Chimborazo, Guayas, El Oro y Loja	Amarilla	19/09/2019	<a href="#">Resolución No. SGR-111-2019</a>
 Incremento de lluvias e inundaciones Guayas, El Oro, Sto. Domingo, Esmeraldas, Manabí y Los Ríos y Bolívar, cantón Chillanes, San José del Tambo.	Amarilla	16/07/2019	<a href="#">Resolución No. SGR-066-2019</a>
 Fenómeno El Niño (ENOS) Provincias del Litoral e Insular	Amarilla	10/01/2019	<a href="#">Resolución No. SGR-005-2019</a>
 Deslizamiento San José de Alluriquín, Santo Domingo de Los Tsáchilas	Amarilla	17/10/2018	<a href="#">Resolución No. SGR-006-2018</a>
 Incremento Actividad Volcánica del Sierra Negra, Galápagos	Amarilla	16/01/2018	<a href="#">Resolución No. SGR-009-2018</a>

**Secretaría de Gestión de Riesgos**

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5  
 Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador  
 Teléfono: +593-4-259 3500  
 www.gestionderiesgos.gob.ec

**Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos – No 0131**

Fecha y Hora de actualización: martes, 07 de marzo de 2023 – 09:17:25 / Página 18 de 18

Evento peligroso	Nivel de alerta	Fecha de vigencia	Documento
 Deslizamiento Sector las Juanitas, Quinindé, Esmeraldas	Naranja	12/05/2016	<a href="#">Resolución No. SGR-060-2016</a>
 Sismo 7.8 Pedernales, Manabí	Roja	17/Abril/2016	<a href="#">Resolución No. SGR-048-2016</a>
 Incremento Actividad Volcánica del Chiles - Cerro Negro, Carchi	Amarilla	01/10/2014	<a href="#">Resolución No. SGR-049-2014</a>
 Deslizamiento San José de Atahualpa, El Oro	Naranja	08/05/2014	<a href="#">Resolución No. SGR-012-2014</a>
 Incremento Actividad Volcánica del Reventador, Napo	Naranja	27/03/2014	<a href="#">Resolución No. SGR-008-2014</a>
Declaratorias de Zonas de Riesgos		Fecha de vigencia	Documento
 Inundaciones Babahoyo, Los Ríos		11/12/2019	<a href="#">Resolución No. SGR-149-2019</a>
 Hundimiento, Zaruma, El Oro		07/03/2017	<a href="#">Resolución No. SGR-029-2015</a>

Elaborado por: Víctor Yagual P. - Operador Nacional de Turno 24/7 - Sala de Situación y Monitoreo Samborondón  
 Revisado por: Ing. Víctor Sánchez - Analista Nacional de Turno 24/7 - Sala de Situación y Monitoreo Samborondón.  
 Enviado por: Víctor Yagual P. - Operador Nacional de Turno 24/7 - Sala de Situación y Monitoreo Samborondón.

**Secretaría de Gestión de Riesgos**

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5  
 Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador  
 Teléfono: +593-4-259 3500  
[www.gestionderiesgos.gob.ec](http://www.gestionderiesgos.gob.ec)