

**Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos – No 079**

Fecha y Hora de actualización: jueves, 09 de febrero de 2023 - 10:22:53 / Página 1 de 14

Periodo de Monitoreo: Desde: 21h00 08/02/2023 Hasta: 09h00 09/02/2023

**1. Monitoreo de amenazas naturales y antrópicas**

- Amenaza en desarrollo, posible desencadenamiento de eventos peligrosos.
- Amenaza en incremento y probable materialización inminente.
- Amenaza dentro de los parámetros normales.



**PELIGRO VOLCÁNICO**

Ubicación		Nivel de alerta declarada	Situación actual	Valoración actual
	Volcán Reventador, Napo	NARANJA	07:00 Sector nublado, sin reporte de actividad superficial.	<span style="color: green;">●</span>
	Volcán Chiles-Cerro Negro, Carchi	AMARILLA	06:00 Sector nublado, sin observaciones superficiales	<span style="color: green;">●</span>
	Volcán Cotopaxi	AMARILLA	01:52 Se registró emisión de gases con contenido bajo de ceniza, con altura de la nube igual a 700 msnc, con dirección Este. Luego del barrido con Umevas no se reportó caída de ceniza.	<span style="color: orange;">●</span>
	Volcán Tungurahua	SIN ALERTA	06h00 Sector nublado sin reporte de actividad superficial.	<span style="color: green;">●</span>
	Volcán Sierra Negra, Galápagos	AMARILLA	07H00 Sector nublado, sin reporte de actividad superficial.	<span style="color: green;">●</span>
	Volcán Sangay, Morona Santiago	AMARILLA	07:00 Sector nublado, sin reporte de actividad superficial.	<span style="color: green;">●</span>



**PELIGRO POR INCREMENTO DE CAUDALES DE RÍOS**

00 Ríos desbordados				
Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Nombre del río
--	--	--	--	--
00 Ríos con tendencia a aumentar de nivel				
Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Nombre del río
--	--	--	--	--

**PELIGRO POR PRESENCIA DE INCENDIOS FORESTALES**

00 incendios activos				
Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Afectación (Ha)
--	--	--	--	--
00 incendio controlado				
Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Afectación (Ha)
--	--	--	--	--



**PELIGRO POR APERTURA Y/O COLAPSO DE PRESAS Y REPRESAS**

Recurso	Cota mínima	Cota Actual	Cota máxima	Hora de corte	Valoración
Molino, Azuay	1970.00	---	1990.50	---	---
Mazar, Azuay	2138.05	---	2153.45	---	---
Daule Peripa, Guayas	70.00	71.70	85.00	08:33	<span style="color: green;">●</span>

**Secretaría de Gestión de Riesgos**

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5  
 Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador  
 Teléfono: +593-4-259 3500  
 www.gestionderiesgos.gob.ec


**Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos – No 079**

Fecha y Hora de actualización: jueves, 09 de febrero de 2023 - 10:22:53 / Página 2 de 14

Central Baba, Los Ríos	114.00	115.44	117.00	08:27	●
La Esperanza, Manabí	53.40	54.76	66.00	08:45	●
Poza Honda, Manabí	91.50	97.20	106.50	08:45	●
Multipropósito Chone, Manabí	48.00	53.20	68.50	08:45	●
Agoyán, Tungurahua	1645.00	---	1651.00	---	---
Pucará-Pisayambo, Tungurahua	3541.00	---	3565.00	---	---



**SITUACIÓN HIDROMETEREOLÓGICA**



**ADVERTENCIA**

**AMENAZA: LLUVIAS Y TORMENTAS ADVERTENCIA METEOROLÓGICA N°05**

Advertencia Nro.05 Vigente desde el 08 de Febrero 2023 hasta 13 de febrero de 2023 se prevén lluvias y tormentas eléctricas en distintos sectores del país.

**SITUACIÓN:** Entre el 08 y 13 de febrero se prevé que se desarrollen eventos de lluvias y tormentas en la región litoral y amazónica; las mayores intensidades se presentarán los días 10, 11 y 12 de febrero.

- **Región Litoral:** Se esperan lluvias moderadas y fuertes en gran parte de la región con tormentas eléctricas al norte e interior de la región.
- **Región Interandina:** Precipitaciones de moderada intensidad se presentarán en el sur de la región.
- **Región Amazónica:** Se espera precipitaciones moderadas con énfasis al norte de la región y estribación de cordillera y ráfagas de viento para el 10 y 11 de febrero.

FUENTE: INAMHI



**PELIGRO SÍSMICO**

Fecha - Hora Local	Magnitud	Profundidad	Cercano a	Sentido por la población
2023-02-08 14:05:22	3.5	126.0 km	a 69.0 km de Andoas, Loreto	NO
2023-02-08 17:08:40	4.0	28.8 km	a 39.18 km de Tumbes, Tumbes, Perú	NO

**2. Monitoreo de eventos peligrosos (emergencias y desastres)**

**ZONA 1**



**Oleaje**

<b>Localización:</b>	Esmeraldas/Esmeraldas/Camarones/Banderas y Pegüe.
<b>Antecedentes:</b>	El 25/01/2023, debido al fuerte oleaje de 3.01 metros de altura, a las 18:46, resultó afectado el muro de escollera de la playa Banderas, provocando el anegamiento de las calles de segundo orden del recinto Banderas.
<b>Situación actual:</b>	UGR informó sobre la afectación del muro de escollera de la comunidad de Pegüe a efectos del oleaje suscitado.

**Secretaría de Gestión de Riesgos**

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5  
 Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador  
 Teléfono: +593-4-259 3500  
 www.gestionderiesgos.gob.ec



**Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos – No 079**

Fecha y Hora de actualización: jueves, 09 de febrero de 2023 – 10:22:53 / Página 3 de 14

<b>Afectaciones:</b>	El nivel del mar es bajo y las calles de las comunidades se encuentran habilitadas al tránsito peatonal y vehicular. - 2 Bienes públicos afectados (muro de escollera de Banderas y Pegüe).
<b>Acciones de respuesta:</b>	SGR Esmeraldas realizó inspección y constató fuerte erosión en la línea costera de las comunidades. GAD Provincial Esmeraldas realiza la reconstrucción del muro de escollera en Pegüe. GAD Cantonal Esmeraldas realizó 14 zanjas en varios puntos de la comunidad de Banderas.
<b>Fuentes de información:</b>	SGR CZ1 Unidad de Monitoreo Esmeraldas/Prefectura Esmeraldas/PPNN.



**Oleaje**

<b>Localización:</b>	Esmeraldas/Muisne/Bolívar/Malecón de Mompiche.
<b>Antecedentes:</b>	El 20/01/2023, debido al fuerte oleaje, se suscitó el anegamiento de calles y el ingreso de agua en varias viviendas y bienes privados (negocios).
<b>Situación actual:</b>	El nivel del mar es bajo por el momento, las calles están secas y habilitadas al tránsito vehicular y peatonal. El COE Muisne y la MTT-P #3 se encuentran activos.
<b>Afectaciones:</b>	- 2 bienes privados afectados (embarcaciones). - 50% del servicio de electricidad afectado. - 1 Bien público afectado (muro de escollera). - 17 bienes privados afectados (7 hoteles, 4 locales comerciales de construcción de hormigón, 4 cabañas y 2 carpas). - 4 viviendas afectadas (1 vivienda de hormigón, 1 vivienda en la planta alta de un local afectado y 2 cabañas adaptadas como viviendas). - 4 familias afectadas (15 personas afectadas).
<b>Acciones de respuesta:</b>	El 31/01/2023, SGR realizó el acompañamiento a MIDUVI y a MINTUR, para realizar una evaluación más detallada sobre las infraestructuras reportadas como afectadas. Las actividades para el reforzamiento del muro de escollera se encuentran suspendidas, debido a daños presentados en la maquinaria gestionada por la comunidad.
<b>Fuentes de información:</b>	SGR CZ1 Unidad de Monitoreo Esmeraldas/MINTUR.



**Deslizamiento**

<b>Localización:</b>	Imbabura/Pimampiro/Pimampiro/San José de Aloburo.
<b>Antecedentes:</b>	El 26/11/2021, de acuerdo al informe del SGR se indicó que el evento se suscitó en la vertiente heterogénea, donde se desencadenaron movimientos en masa a causa de filtraciones de agua y por la presencia de fuertes lluvias. Mediante resolución administrativa No. GADMSPP-A-2021 -077-R, el Sr. Alcalde resuelve declarar la situación de emergencia en el cantón Pimampiro. Se informa que el SGR CZ1, geólogos de la Prefectura, Universidad Central, Universidad Yachay y autoridades locales realizaron recorridos e inspecciones técnicas. El 16/11/2021, SGR-CZ1 entregó asistencia humanitaria. El Informe del MAG indica que la afectación de los cultivos en total es de 12,43 ha de cultivos de la zona como. GAD Cantonal de Pimampiro en apoyo del GAD Provincial Imbabura trabajan en la construcción de una vía que servirá como variante para brindar acceso a la población de la comunidad, tendrá la conexión directa de las comunidades de Aloburo, San Juan, entre otras comunidades con su cabecera cantonal.
<b>Situación actual:</b>	Las familias afectadas continúan en los alojamientos temporales y en familias acogientes. Desde enero de 2023 se inició con la instalación de las acometidas de los servicios básicos. El MIDUVI está a la espera de que el GAD termine de hacer las acometidas para iniciar con la construcción de las viviendas; ya que dispone de los recursos económicos para este proyecto.
<b>Afectaciones:</b>	- 41 familias afectadas (113 personas), - 12 familias damnificadas (35 personas), - 38 familias evacuadas (116 personas evacuadas: 10 en la escuela del Tejar, 2 en la Unidad Educativa Pimampiro y 26 en familias acogientes), - 12 viviendas destruidas, - 6 viviendas afectadas, - 6 invernaderos destruidos de tomate riñón y pepinillo,

**Secretaría de Gestión de Riesgos**

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5  
Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador  
Teléfono: +593-4-259 3500  
www.gestionderiesgos.gob.ec



**Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos – No 079**

Fecha y Hora de actualización: jueves, 09 de febrero de 2023 – 10:22:53 / Página 4 de 14

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 reservorios colapsados,</li> <li>- 50 hectáreas de cultivos de ciclo corto, de aguacates, mandarinas, duraznos y pastizales; (12,43 ha de cultivos destruidos y 37,57 ha de pastos afectadas);</li> <li>- 530 metros de los canales de riego secundarios están colapsados,</li> <li>- 800 metros del tendido de la red eléctrica, 3 postes colapsados y 1 transformador colapsado,</li> <li>- 150 metros destruidos de la red de distribución de agua de consumo humano,</li> <li>- 150 metros de la red de alcantarillado destruidos,</li> <li>- 150 metros de la red de telecomunicaciones colapsado.</li> </ul>
<b>Acciones de respuesta:</b>	<p>El GAD Cantonal de Pimampiro determinó un predio para la construcción del Proyecto de Vivienda, y realiza la instalación de servicios básicos.</p> <p>GAD Cantonal y Provincial de Imbabura habilitaron una vía alterna. La comunidad habilitó la vía a Mariano Acosta que pasa por la zona de riesgo de San José de Aloburo inobservando los informes de riesgo remitidos por parte del SGR, exponiéndose a futuros riesgos vinculados a la zona propensa de deslizamiento.</p> <p>Las familias afectadas continúan en los alojamientos temporales y en familias acogientes.</p>
<b>Fuentes de información:</b>	SGR CZ1 Unidad de Monitoreo Imbabura – Carchi / MIES, MIDUVI, GAD C Pimampiro – UGR.

**ZONA 2**



**Socavamiento**

<b>Localización:</b>	Napo/El Chaco/Gonzalo Díaz De Pineda (El Bombón)/San Rafael, Piedra Fina 2, San Luis, San Carlos, vía Y de Baeza-Lago Agrio [E45].
<b>Antecedentes:</b>	Debido al proceso erosivo desarrollado desde febrero del 2020, el río Quijos (Alto Coca) mantiene en riesgo a varias viviendas y sectores estratégicos, tales como: la Red Estatal Vial [E45], Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, tuberías de SOTE, Poliducto Shushufindi – Quito y OCP. Se mantiene la declaratoria emitida mediante resolución SGR-058-2021 de cambiar el nivel de alerta Naranja a Roja.
<b>Situación actual:</b>	La variante emergente El Chaco - Lago Agrio se encuentra cerrada debido a trabajos en la vía y condiciones climáticas. Vía alterna Baeza-Narupa-Loreto-Coca. La Comisión Ejecutora del Río Coca informó el 06/02/2023 que, se mantienen las condiciones de inestabilidad en la zona de Ventana 2 que amenazan los terrenos del antiguo campamento de SINOHYDRO, el sector del poblado de San Luis y las zonas ubicadas en la margen izquierda del cauce. El frente de erosión se encuentra en la abscisa 7+700 por 64 días.
<b>Afectaciones:</b>	Desde el 2020 a la fecha las afectaciones son las siguientes: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Personas Afectadas indirectas: 100</li> <li>- Personas Damnificadas: 51</li> <li>- Personas Afectadas: 76</li> <li>- Personas Evacuadas: 63</li> <li>- Viviendas destruidas: 2</li> <li>- Metros de vía afectadas: 1040</li> <li>- Puentes destruidos: 2 (Puente sobre el río Motana y Puente Ventana 2)</li> <li>- Puente afectados: 1 (Puente Piedra Fina)</li> <li>- Bienes Afectados: 4 (tuberías del SOTE, Poliducto Shushufindi- Quito y OCP; Sistema de Agua Potable de San Luis)</li> <li>- Ha de Cultivo perdida: 100,03</li> <li>- Animales de granja afectados y muertos: 3448</li> </ul>
<b>Acciones de respuesta:</b>	Expertos del gobierno de los EE. UU: Departamento de Riesgos Naturales del USGS (Servicio Geológico), Cuerpo de Ingenieros del Ejército, y el Grupo de Sedimentación e Hidráulica de Ríos del Buró de Reclamaciones evalúan la problemática de la sedimentación progresiva que experimenta el río Coca en la zona de las obras de descarga del agua turbinada de la central Coca Codo Sinclair.
<b>Fuentes de información:</b>	MTOP continúa realizando trabajos en la vía emergente. SGR CZ2 Unidad de Monitoreo Napo-Orellana/GAD Municipal El Chaco/CELEC EP/ Teniente Político Gonzalo Díaz de Pineda.

**Secretaría de Gestión de Riesgos**

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5  
 Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador  
 Teléfono: +593-4-259 3500  
 www.gestionderiesgos.gob.ec



**Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos – No 079**

Fecha y Hora de actualización: jueves, 09 de febrero de 2023 – 10:22:53 / Página 5 de 14

**ZONA 3**



**Hundimiento**

<b>Localización:</b>	Zona 3 / Chimborazo / Alausí / Alausí, Cabecera Cantonal / Casual, vía Guamote – Alausí [E-35].
<b>Antecedentes:</b>	Por causas desconocidas el 01/01/2023 se produjo un hundimiento en la vía de primer orden, la misma que al momento está cerrada ya que personas del sector procedieron a poner obstáculos en la vía.
<b>Situación actual:</b>	La vía de primer orden se encuentra parcialmente habilitada por obstáculos colocados por los comuneros. La vía alterna es por el sector de Puebloviejo de la parroquia Tixán. El COE Cantonal de Alausí se activó y resolvió: 1. Recomendar la declaración del estado de emergencia a las autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, para implementar medidas de mitigación en la vía estatal panamericana E35, sector Casual, de manera inmediata. 2. El MTOP a través de la compañía VERDU dará el mantenimiento permanente en la vía afectada, a partir del día 9 de febrero a las 08h00 de la mañana, mediante la canalización de agua superficial y sellamiento de fisuras en la vía, hasta que se establezca el estudio necesario o se declare el estado de emergencia. 3. Solicitar al COE Provincial la activación de las mesas técnicas MTT-3 (Servicios Básicos Esenciales) y MTT-7 (Infraestructura Esencial y Vivienda), para la respectiva intervención en la vía estatal panamericana E35, sector Casual. 4. UGR mediante informe de riesgos indica que el evento se produjo el 09 de diciembre del 2022, además reporta evidencias de grietas sobre la calzada de 3 a 5 cm, de ancho y de 7 a 11 metros de longitud. Reporta también afectación a terrenos aledaños a la vía estatal de 2 a 3 cm de agrietamientos.
<b>Afectaciones:</b>	---
<b>Acciones de respuesta:</b>	MTOP participó en la reunión del COE cantonal, maquinaria se dirige al lugar y el día de mañana comenzará los trabajos de remediación de la vía. SGR monitorea el evento y participó en la reunión del COE Cantonal. UGR Alausí realizó el levantamiento de un informe de riesgos.
<b>Fuentes de información:</b>	MTOP Chimborazo/UGR GADC Alausí /SGR CZ3 UGIAR/ SGR Unidad de Monitoreo Tungurahua.



**Plaga**

<b>Localización:</b>	Cotopaxi/Latacunga/Latacunga/varios sectores.
<b>Antecedentes:</b>	El 01/12/2022, mediante el acuerdo ministerial No.134 del MAG, se declara el estado de Emergencia Zoonosanitaria en el territorio ecuatoriano por un periodo de 90 días.
<b>Situación actual:</b>	Al momento no se reporta nuevos casos de gripe aviar.
<b>Afectaciones:</b>	- 30 Granjas afectadas (180.000 aves).
<b>Acciones de respuesta:</b>	MAG y AGROCALIDAD realizan trabajos de desinfección y continúan con el despoblamiento de las aves infectadas.
<b>Fuentes de información:</b>	SGR CZ3 Unidad de Monitoreo Tungurahua/MAG/AGROCALIDAD.



**Plaga**

<b>Localización:</b>	Tungurahua/Cevallos/Cevallos/La Florida.
<b>Antecedentes:</b>	El 14/01/2023, AGROCALIDAD realizó toma de muestras y se confirma que las aves que se encuentran en las granja "AVINATURAL Y AVIVAL, dieron positivo a influenza aviar subtipo H5.
<b>Situación actual:</b>	Al momento no se registran nuevos casos de influenza aviar.
<b>Afectaciones:</b>	2 granjas afectadas (8100 aves afectadas y sacrificadas)
<b>Acciones de respuesta:</b>	MAG y AGROCALIDAD realiza las siguientes acciones: Continúan con el despoblamiento de las aves infectadas. Continúan con la toma de muestras en las diferentes granjas que quedan a 1 Km del foco de infección. Se mantiene con 2 puntos de desinfección y control del foco 24/7

**Secretaría de Gestión de Riesgos**

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5  
 Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador  
 Teléfono: +593-4-259 3500  
 www.gestionderiesgos.gob.ec





**Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos – No 079**

Fecha y Hora de actualización: jueves, 09 de febrero de 2023 - 10:22:53 / Página 6 de 14

Fuentes de información:	Se mantiene el control constante en los mercados y ferias con el cumplimiento de las medidas de bioseguridad. SGR CZ3 Unidad de Monitoreo Tungurahua/AGROCALIDAD.
-------------------------	--

**ZONA 4**



*Oleaje*

Localización:	Manabí/Portoviejo/Crucita/Las Gilces, Los Ranchos.
Antecedentes:	El 21/01/2023, debido a las condiciones del mar, se suscitó un oleaje que afectó aproximadamente 120 metros lineales de malecón y muro de contención.
Situación actual:	Ante la alerta de nuevos oleajes y por seguridad las familias afectadas no deberían regresar a sus viviendas, las familias afectadas permanecerán de manera indefinida en casa de acogida.
Afectaciones:	- 1 bien público afectado. - 3 viviendas afectadas (17 personas afectadas) - 2 bienes públicos afectados (120 metros lineales del malecón y muro de contención)
Acciones de respuesta:	UGR Cantonal indica que el GADM Portoviejo solicitó el apoyo del GPM y al MTOP dada sus competencias para el reforzamiento del muro de protección de piedra escollera y arreglo de la vía, estos trabajos aun no terminan.
Fuentes de información:	SGR CZ4 Unidad de Monitoreo Manabí/GAD Cantonal Portoviejo.



*Oleaje*

Localización:	Manabí/Manta/San Lorenzo/Ruta del Spondiylus San Lorenzo – Santa Rosa [E15].
Antecedentes:	El 24/01/2023, debido a las condiciones del mar, se suscitó un oleaje que afectó una vía de primer orden.
Situación actual:	La vía de primer orden se encuentra cerrada.
Afectaciones:	- 1200 metros lineales.
Acciones de respuesta:	MTOP Inició los trabajos de reconstrucción de la vía.
Fuentes de información:	SGR CZ4 Unidad de Monitoreo Manabí/MTOP/GOBERNACIÓN Manabí/CTE.

**ZONA 5**



*Contaminación*

Localización:	Santa Elena/Santa Elena/Ballenita/Playas de Ballenita.
Antecedentes:	El 07/02/2023 EMACOPSE (Reserva Marino Costera de la puntilla de Santa Elena) reporta que se visualiza una mancha de hidrocarburo en el mar de Ballenita.
Situación actual:	MAATE reporta que efectivamente se trata de hidrocarburo proveniente de un afloramiento natural del lugar, la misma que ya se visualiza en la arena de la playa de Ballenita.
Afectaciones:	---
Acciones de respuesta:	CAPSAL realiza limpieza de hidrocarburo con material absorbente.
Fuentes de información:	SGR-CZ5 Unidad de Monitoreo Santa Elena/MAATE/REMACOPSE/CAPSAL.



*Plaga*

Localización:	Bolívar/Guaranda/Simiatug/Centro de la Parroquia.
Antecedentes:	El 10/01/2023, AGROCALIDAD realizó una toma de muestra para la verificación de una posible gripe aviar. MAG en conjunto con AGROCALIDAD el 11/01/2023 realizó operativo de control para el ingreso de aves y subproductos a la parroquia Simiatug. Mediante comunicado Oficial del MSP indica que se confirmó en el laboratorio del Instituto Nacional de Investigación y Salud Pública (INSPI), el primer caso de influenza A-H5 (gripe aviar) en una niña de 9 años por el contacto directo con aves que portaban el virus.
Situación actual:	AGROCALIDAD informa que a la fecha no se han detectado nuevos brotes de gripe aviar en la zona.

**Secretaría de Gestión de Riesgos**

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5  
 Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador  
 Teléfono: +593-4-259 3500  
 www.gestionderiesgos.gob.ec

**Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos – No 079**

Fecha y Hora de actualización: jueves, 09 de febrero de 2023 – 10:22:53 / Página 7 de 14

	La niña sigue internada en condiciones estables y se encuentra fuera de peligro.
<b>Afectaciones:</b>	- 8 animales de granja sacrificados - 1 persona afectada
<b>Acciones de respuesta:</b>	MAG y AGROCALIDAD continúan realizando vigilancia en la zona focal.
<b>Fuentes de información:</b>	SGR CZ5 Unidad de Monitoreo Bolívar/AGROCALIDAD, UPREA.

**ZONA 6**



*Deslizamiento*

<b>Localización:</b>	Azuay/Nabón/Nabón/Rosas, Bellavista, Tamboloma, Chunazana.
<b>Antecedentes:</b>	El 14/03/2022, se reportó un movimiento en masa provocando la filtración de agua de riego en la planta de Uzhcurrumi. El 23/11/2021 el Secretaría de Gestión de Riesgos declaró la alerta naranja por movimiento en masa de 130,94 hectáreas en el área que comprenden los barrios Rosas, Bellavista, Tamboloma y Rosario de la parroquia Nabón, cantón Nabón, provincia de Azuay.
<b>Situación actual:</b>	Con fecha 25/11/2022, UGR Nabón realizó un nuevo levantamiento de información dando a conocer nuevas afectaciones 59 viviendas colapsadas, 37 viviendas afectadas y 4 familias afectadas adicionales a las ya reportadas. Adicional, informa que se realizan estudios de repotenciación del centro de salud antiguo.
<b>Afectaciones:</b>	- 50 metros de vía afectada (vía habilitada, sector El Progreso) - 84 familias afectadas (238 personas afectadas) - 60 familias damnificadas (162 personas damnificadas) - 40 metros de vía afectados (vía parcialmente habilitada, sector Trancapata) - 60 metros de vía afectados (vía parcialmente habilitada, sector Quebrada del Canal) - 1 Casa comunal afectada con cuarteaduras - 84 viviendas afectadas (las familias evacuadas se alojan en diferentes alojamientos temporales como arriendos o familias de acogida) - 59 viviendas destruidas. - Terminal terrestre con grietas en oficinas, gradas (cierre de operaciones) - Iglesia demolida por los daños estructurales presentados - Centro de salud con fisuras, en evaluación permanente por parte del MSP
<b>Acciones de respuesta:</b>	El 25/11/2022, UGR Nabón realizó un nuevo levantamiento de información y se mantiene en monitoreo constante
<b>Fuentes de información:</b>	SGR CZ6 Unidad de Monitoreo Azuay-Cañar/UGR Nabón

**ZONA 7**



*Déficit Hídrico*

<b>Localización:</b>	El Oro/Arenillas/La Cuca/La Cuca, Palmales.
<b>Antecedentes:</b>	El 04/02/20223 se reportó que por ausencia de lluvias, se registra aridez del suelo y la pérdida de pastizales de uso alimentario ganadero.
<b>Situación actual:</b>	El evento se encuentra en evolución
<b>Afectaciones:</b>	- 15 hectáreas de pastizal
<b>Acciones de respuesta:</b>	MAG el 07/02/2023 realizará entrega de banano a los productores ganaderos y continuará con levantamiento de información y necesidades. SGR realiza monitoreo al evento.
<b>Fuentes de información:</b>	SGR CZ7 Unidad de Monitoreo de Eventos Adversos El Oro/MAG.



*Aluvión*

<b>Localización:</b>	Zamora Chinchipe/Nangaritza/Nangaritza/Guayzimi.
<b>Antecedentes:</b>	GADC Nangaritza mediante resolución Nro. GADCN-ALC-2023-003, acogiendo la recomendación del COE con fecha 16 de enero del 2023; declara en situación de emergencia a toda la ciudad de Guayzimi, perteneciente al cantón Nangaritza por las afectaciones producidas a causa del desbordamiento de quebradas Guayzimi y Central, con una duración de 90 días, contados a partir de la fecha de declaración
<b>Situación actual:</b>	Las vías de tercer orden se encuentran habilitadas al tránsito vehicular

**Secretaría de Gestión de Riesgos**

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5  
 Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador  
 Teléfono: +593-4-259 3500  
 www.gestionderiesgos.gob.ec

**Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos – No 079**

Fecha y Hora de actualización: jueves, 09 de febrero de 2023 - 10:22:53 / Página 8 de 14

<b>Afectaciones:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bienes privados afectados (5 piscinas de pesca deportiva).</li> <li>- Daños en redes de los sistemas de alcantarillado y sistema fluvial.</li> <li>- Daños en la tubería de agua potable (Algunos barrios que no cuentan con el líquido vital).</li> <li>- 10 familias afectadas (Continúan en sus viviendas)</li> <li>- 10 viviendas afectadas</li> <li>- 30 metros de longitud de vías de tercer orden (lodo, piedras y escombros).</li> <li>- Afectación a varias calles dentro del casco urbano (lodo, piedras y escombros).</li> </ul>
<b>Acciones de respuesta:</b>	<p>OO.PP del GADC de Nangaritza continúan con las labores de limpieza de las calles afectadas.</p> <p>Cuerpo de Bomberos de Paquisha apoyó con la limpieza de la calzada.</p> <p>El 16/01/2023, se reunió el COE Cantonal para analizar la situación del cantón.</p>
<b>Fuentes de información:</b>	SGR CZ7 Unidad de Monitoreo Loja - Zamora Chinchipe/PPNN/ECU 911.



**Oleaje**

<b>Localización:</b>	El Oro/Santa Rosa/Jambelí/Balneario Jambelí.
<b>Antecedentes:</b>	El 10/01/2023, debido al oleaje, se registra la erosión progresiva de la playa y varias tulas (sacos rellenos), los cuales presentan daños por los constantes golpes de las olas.
<b>Situación actual:</b>	Se mantuvo reunión para la coordinación de trabajos que se realizan en la recuperación de la playa de la Isla afectada por la erosión.
<b>Afectaciones:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 12 viviendas afectadas.</li> <li>- 20 familias (48 personas afectadas).</li> <li>- 1 vivienda destruida.</li> <li>- 1 familia damnificada (1 persona)</li> <li>- 2% servicio de electricidad afectado.</li> <li>- 30 metros de longitud de vías de tercer orden (lodo, piedras y escombros).</li> <li>- Afectación a varias calles dentro del casco urbano (lodo, piedras y escombros).</li> </ul>
<b>Acciones de respuesta:</b>	<p>OO.PP del GADC de Nangaritza y Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe continúan con labores de construcción de enrocado en la quebrada</p> <p>OOPP del GADC de Nangaritza continúa los trabajos de reconstrucción de los sistemas de alcantarillado y sistema fluvial</p> <p>Autoridades y personal técnico de SGR CZ7 realizaron un recorrido por las áreas afectadas.</p>
<b>Fuentes de información:</b>	SGR CZ7 Unidad de Monitoreo El Oro/SGR Uprea El Oro.

**ZONA 9**



**Aluvión**

<b>Localización:</b>	Pichincha/Quito/Guayllabamba/Ref. Fábrica de galletas, vía Guayllabamba-El Quinche [E28].
<b>Antecedentes:</b>	El 14/01/2023 por lluvias se reportó el taponamiento de quebrada y alcantarillado que provocó la inundación y cierre parcial de una vía de primer orden, varias vías de segundo orden y la afectación de una vivienda donde se reportó la pérdida total de bienes y enseres.
<b>Situación actual:</b>	Continúan los trabajos de limpieza en los sectores afectados y se culminará con la evaluación, para posterior generar el informe final de cierre.
<b>Afectaciones:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2000 metros de vía de primer orden</li> <li>- 100 Vías de segundo orden (presencia de rocas y lodo)</li> <li>- 3 viviendas afectadas</li> <li>- 3 familias afectadas</li> <li>- 6 personas afectadas</li> <li>- 5 viviendas afectadas indirectas</li> <li>- 12 bienes privados afectados</li> </ul>
<b>Acciones de respuesta:</b>	<p>EPMAPS continúa la limpieza del sistema de alcantarillado y conexiones de agua que van hacia los domicilios y se realizan también la limpieza con tanqueros de las vías afectadas. GAD cantonal DMQ realiza la tabulación de datos de las personas y bienes afectados a fin de gestionar el fondo de emergencia que dispone el municipio.</p>
<b>Fuentes de información:</b>	SGR CZ9 Unidad de Monitoreo Pichincha/EPMAPS.

**Secretaría de Gestión de Riesgos**

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5  
 Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador  
 Teléfono: +593-4-259 3500  
 www.gestionderiesgos.gob.ec





**Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos – No 079**

Fecha y Hora de actualización: jueves, 09 de febrero de 2023 – 10:22:53 / Página 9 de 14



**Inundación**

<b>Localización:</b>	Pichincha/Cayambe/Ayora/Santa Clara, (vía Cayambe – Otavalo [E35]) y Santa Rosa de Ayora- calle Galápagos.
<b>Antecedentes:</b>	El 14/01/2023, por lluvias acompañadas de graniza, se produjo la anegación y escurrimiento de aguas lluvias en la parte alta del sector, lo que provocó: el ingreso de agua a viviendas con altura hasta de un metro, el cierre parcial de una vía de primer orden y la caída de un poste de energía eléctrica de alta tensión a consecuencia de la remoción de tierra.
<b>Situación actual:</b>	En el sector Santa Clara se entregaron útiles escolares y alimentos con lo que se finalizó la operatividad del centro de acopio comunitario, así también se realizó levantamiento de información familiar y de estructuras afectadas, se coordina llenado de formularios y finalización de informes técnicos.
<b>Afectaciones:</b>	- 38 viviendas afectadas (6 Santa Clara, 31 Santa Rosa y 1 Paquiestancia) - 38 familias afectadas - 152 personas afectadas (estimado 4 integrantes por familia) - 6 familias evacuadas - 1 bien público afectado (poste de alta tensión) - 80 metros lineales
<b>Acciones de respuesta:</b>	GAD Cantonal de Cayambe con apoyo de Cruz Roja realizaron entregas de útiles escolares y alimentos en Santa Clara, MIDUVI realizó levantamiento de afectaciones estructurales y coordina trabajos administrativos para los próximos días).
<b>Fuentes de información:</b>	SGR CZ9 Unidad de Monitoreo Pichincha/GAD Cantonal Cayambe-Dirección de Seguridad Ciudadana.

**3. Monitoreo de estado de vías afectadas por eventos peligrosos**

**VÍAS DE PRIMER ORDEN:**

**03 vías de primer orden cerradas**

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (metros lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Manabí	Manta	San Lorenzo	Ruta del Spondiylus San Lorenzo - Santa Rosa [E15]	OLEAJE	1200	24/01/2023	Ninguna
2	Esmeraldas	Quinindé	Viche	El Achiote, vía Esmeraldas - Quinindé [E20]	SOCAVAMIENTO	15	24/01/2023	Ninguna
3	Napo	El Chaco	Gonzalo Díaz De Pineda (El Bombón)	San Rafael, Piedra Fina, San Luis, San Carlos, Vía Y de Baeza-Lago Agrio [E45]	SOCAVAMIENTO	875	02/02/2020	Lago Agrio – Coca – Y de Narupa – Tena – Ambato – Quito

**24 vías de primer orden parcialmente habilitadas**

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (metros lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Loja	Chaguarpanba	Santa Rufina	Chipianga, vía a la costa [E50]	DESLIZAMIENTO	30	01/02/2022 3	Ninguna
2	Napo	Archidona	Cotundo	km 22 vía Loreto - Coca. [E20-E45A]	DESLIZAMIENTO	--	02/11/2022	Ninguna
3	Azuay	Sevilla de Oro	Palmas	Km 61, vía Paute Guarumales Méndez [E-40]	SOCAVAMIENTO	35	30/08/2022	Ninguna
4	Manabí	Puerto López	Salango	La Rinconada 5 Cerros, vía Puerto López - Santa Elena [E15].	HUNDIMIENTO	4	28/08/2022	Ninguna

**Secretaría de Gestión de Riesgos**

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5  
 Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador  
 Teléfono: +593-4-259 3500  
 www.gestionderiesgos.gob.ec



Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos – No 079

Fecha y Hora de actualización: jueves, 09 de febrero de 2023 – 10:22:53 / Página 10 de 14

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (metros lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
5	Manabí	Sucre	Leonidas Plaza	Km 19, San Agustín-Tosagua [E-383]	SUBSIDENCIA	150	14/08/2022	Ninguna
6	Morona Santiago	Sucúa	Asunción	Sector paso Carreño [E45]	SOCAVAMIENTO	5	18/05/2022	Ninguna
7	Loja	Calvas	Utuaña	Utuaña, vía Cariamanga-Macará[E69]	DESLIZAMIENTO	30	12/03/2022	Ninguna
8	Azuay	Pucará	Pucará	km 23-Deuta, Vía Minas-Tablón-Pucará	HUNDIMIENTO	100	09/03/2022	Ninguna
9	Azuay	Girón	Girón	km 39+500, vía Cuenca-Girón-Pasaje [E-59]	HUNDIMIENTO	80	04/03/2022	Ninguna
10	Pichincha	Mejía	Manuel Cornejo A.	km 38 + 600, vía Alóag - Unión del Toachi [E20]	HUNDIMIENTO	15	25/02/2022	Ninguna
11	Esmeraldas	Quinindé	Rosa zarate	Km 68 Los Vergeles, vía Esmeraldas - Quinindé [E20]	HUNDIMIENTO	40	08/02/2022	Ninguna
12	Cotopaxi	Pujilí	Tingo	Siete Ríos, El Estado y Macuchi.	INUNDACIÓN	35	30/01/2022	Ninguna
13	Cotopaxi	Pujilí	Tingo	Negrillo Km 100, vía Latacunga - La Maná [E-30]	INUNDACIÓN	40	30/01/2022	Ninguna
14	Cotopaxi	Pujilí	Pilaló	Caserío Pilaló, Tinieblas, Km 94, vía Pujilí - La Mana [E30].	DESLIZAMIENTO	2000	29/01/2022	Ninguna
15	Imbabura	Ibarra	Carolina	San Jerónimo; vía Salinas - Lita [E 10]	DESLIZAMIENTO	225	22/12/2021	1- Ruta desde la E10 Guallupe - San Juan de Lachas (Carchi) - por la E 182 Gualchan - Chical - Maldonado - Tulcán - Ibarra 2- Para vehículos livianos, E10 desde San Jerónimo - Buenos Aires - Cahuasqui - Tumbabiro.
16	Cañar	Cañar	Ingapirca	Vía El tambo - Ingapirca - Honorato Vásquez km 8+100, km 15.	DESLIZAMIENTO	100	24/11/2021	Ninguna
17	Orellana	Francisco de Orellana	El Dorado	Km 21 y km 28, vía el Coca - Dayuma [E45A]	HUNDIMIENTO	150	19/06/2021	Ninguna
18	Morona Santiago	Morona	Macas, cabecera cantonal y capital provincial	Vía Macas-Puyo [E45], tramo puente sobre el río Copueno- puente sobre el río Upano	SOCAVAMIENTO	180	16/05/2021	Ninguna
19	Esmeraldas	Esmeraldas	5 De Agosto	El Cabezón (desvío Tachina)	SOCAVAMIENTO	150	10/03/2021	Ninguna
20	Morona Santiago	Tiwintza	Santiago, cabecera cantonal	Yapapas, vía Entronque a Santiago de Méndez - Santiago [E40]	SOCAVAMIENTO	50	21/08/2020	Ninguna
21	Morona Santiago	Morona	Macas, cabecera cantonal y capital provincial	Puente sobre el río Upano, vía Macas-Puyo-[E45]	SOCAVAMIENTO	57	21/06/2020	Ninguna
22	Morona Santiago	Tiwintza	Santiago, cabecera cantonal	Palomino km 68, vía Santiago-San José de Morona [E40]	DESLIZAMIENTO	70	16/05/2020	Ninguna
23	Morona Santiago	Tiwintza	Santiago, cabecera cantonal	Km 75, Yapapas, vía Entronque a Santiago de Méndez - Santiago [E40]	DESLIZAMIENTO	70	16/05/2020	Ninguna
24	Morona Santiago	Tiwintza	San José de Morona	Shaime, vía Santiago-San José de Morona [E40]	COLAPSO ESTRUCTURAL	170	13/05/2020	Ninguna

Secretaría de Gestión de Riesgos

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5  
Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador  
Teléfono: +593-4-259 3500  
www.gestionderiesgos.gob.ec

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos – No 079

Fecha y Hora de actualización: jueves, 09 de febrero de 2023 - 10:22:53 / Página 11 de 14

VÍAS DE SEGUNDO ORDEN

07 vías de segundo orden cerradas

	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (metros lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Loja	Loja	Taquil	La Angora.	DESLIZAMIENTO	--	06/02/2023	Ninguna
2	Loja	Loja	Taquil	Vía Taquil hacia Chantaco	DESLIZAMIENTO	--	05/02/2023	Ninguna
3	Imbabura	San Miguel de Urququi	San Blas	Santa Cecilia	SOCAVAMIENTO	20	26/10/2022	Vía antigua de Santa Cecilia - Timbuyacu.
4	Pichincha	Mejía	Tambillo	Barrio la Joya	COLAPSO ESTRUCTURAL	30	17/04/2022	Ninguna
5	Pichincha	Quito	Conocoto	Calles Hermano Miguel y Panzaleo, cruce de vías.	SOCAVAMIENTO	30	28/02/2022	Ninguna
6	Imbabura	Pimampiro	Pimampiro, Cabecera Cantonal	San José de Aloburo	DESLIZAMIENTO	500	09/11/2021	Vía Mariano Acosta
7	Guayas	Colimes	Colimes, Cabecera Cantonal	Av. Principal entrada de Colimes	COLAPSO ESTRUCTURAL	130,5	23/04/2020	Palestina - San Jacinto- Colimes

08 vías de segundo orden parcialmente habilitadas

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (metros lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Pichincha	Quito	Conocoto	Quinta el Paraíso, calles La Paz y Gonzales Suarez	HUNDIMIENTO	--	06/02/2023	Ninguna
2	Zamora Chinchipe	Nangaritza	Nangaritza	Guayzimi	ALUVIÓN	30	15/01/2023	Ninguna
3	Pichincha	Quito	San Antonio	Monjas y Chaguar	COLAPSO ESTRUCTURAL	15	7/05/2022	Ninguna
4	Pichincha	Mejía	Tambillo	El Murco - Pasando la escuela Carlos Freire Larrea.	INUNDACIÓN	--	11/04/2022	Ninguna
5	Azuay	Pucara	Pucara	km 23-Deuta, Vía Minas-Tablón-Pucará	HUNDIMIENTO	100	09/03/2022	Ninguna
6	Azuay	Girón	Girón	Bellavista, vía Girón Santa Teresita	COLAPSO ESTRUCTURAL	20	06/03/2022	Ninguna
7	El Oro	Zaruma	Malvas	Km 75, vía malvas - Zaruma [E-585]	DESLIZAMIENTO	20	03/03/2022	Ninguna
8	Orellana	Francisco de Orellana	San José de Guayusa	15 km, vía a la Comunidad Sardinas.	SOCAVAMIENTO	80	20/07/2021	Ninguna

VÍAS DE TERCER ORDEN:

13 vías de tercer orden cerradas

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (metros lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Imbabura	Cotacachi	García Moreno	Cielo Verde	DESLIZAMIENTO	--	21/01/2023	Ninguna
2	Imbabura	Ibarra	Lita	Sta Rita, vía Cachacho Getzemaní	DESLIZAMIENTO	--	21/01/2023	Ninguna
3	Tungurahua	Quero	Quero	San Antonio de Hipolonguito, vía Quero - San Antonio.	SOCAVAMIENTO	30	26/06/2022	Ninguna
4	Pichincha	Quito	Conocoto	Monserrat, calles Juan Bautista Aguirre y Juan Hernando Dávila	SOCAVAMIENTO	--	12/06/2022	Ninguna
5	Pichincha	Mejía	Tambillo	Ushco, vía Tambillo - Panamericana Sur.	INUNDACIÓN	20	10/04/2022	Ninguna
6	Pichincha	Mejía	Manuel Cornejo Astorga (Tandapi)	Vía de ingreso a las Comunidades Peñas Blancas, El Paraíso, El Mirador y San Francisco.	DESLIZAMIENTO	140	08/02/2022	Ninguna

Secretaría de Gestión de Riesgos

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5  
Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador  
Teléfono: +593-4-259 3500  
www.gestionderiesgos.gob.ec

**Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos – No 079**


Fecha y Hora de actualización: jueves, 09 de febrero de 2023 – 10:22:53 / Página 12 de 14

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (metros lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
7	Imbabura	Ibarra	Lita	Río verde Alto, vía Lita - Rioverde Alto	DESLIZAMIENTO	50	18/12/2021	Ninguna
8	Imbabura	San Miguel De Urcoqui	La Merced De Buenos Aires	San José	DESLIZAMIENTO	70	14/12/2021	Ninguna
9	Morona Santiago	Morona	Sinaí	Nueva alianza	INUNDACIÓN	7000	18/05/2021	Ninguna
10	Morona Santiago	Morona	Sinaí	Playas de San Luis, vía Santa María Tunants-Playas de San Luis-Quinta Cooperativa	INUNDACIÓN	3884	02/05/2021	Ninguna
11	Los Ríos	Babahoyo	La Unión	Rcto. Los Beldacos - Río Santa Rosa	INUNDACIÓN	200	28/01/2022	Ninguna
12	Azuay	Cuenca	Nulti	Pasto Romero, vía al centro Parroquial	DESLIZAMIENTO	--	16/04/2021	Ninguna
13	Chimborazo	Chunchi	Chunchi, cabecera cantonal	Armenia	DESLIZAMIENTO	--	20/01/2021	Ninguna

**08 vías de tercer orden parcialmente habilitadas.**

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (metros lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Azuay	Pucará	Pucará	km 16+500, Vía Minas-Tablón-Pucará	DESLIZAMIENTO	50	19/04/2022	Ninguna
2	El Oro	Atahualpa	Atahualpa, cabecera cantonal	Buza, vía Paccha - Piñas	DESLIZAMIENTO	15	21/01/2023	Ninguna
3	Chimborazo	Guamote	Palmira	Sector de Vishut Km 512, Vía Riobamba - Alausí [E-35].	DESLIZAMIENTO	10	12/03/2022	Ninguna
4	Morona Santiago	Sucúa	Asunción	Barrio la Laguna, vía Sucúa-Asunción	ALUVIÓN	30	22/12/2021	Ninguna
5	Tungurahua	Baños De Agua Santa	Llígua	Capa Rosa, vía Llígua - Baños.	ALUVIÓN	150	22/08/2021	Ninguna
6	Chimborazo	Riobamba	Quimiag	Sector Balcashí, vía Quimiag - Chambo	SOCAVAMIENTO	---	06/03/2021	Ninguna
7	Morona Santiago	Morona	Sevilla Don Bosco	Santa Rosa	INUNDACIÓN	30	21/06/2020	Ninguna
8	Morona Santiago	San Juan Bosco	Santiago de Pananza	Varios Sectores	DESLIZAMIENTO	860	02/04/2020	Ninguna

**4. Declaratorias emitidas por el SGR (vigentes en orden cronológico)**











Evento peligroso	Nivel de alerta	Fecha de vigencia	Documento
 Incremento Actividad Volcánica Cotopaxi	Amarilla	22/10/2022	<a href="#">Resolución No. SGR-0311-2022</a>
 Declaratoria del estado de ALERTA AMARILLA por deslizamiento en La Armenia, Chunchi, provincia de Chimborazo.	Amarilla	15/07/2022	<a href="#">Resolución No. SGR-182-2022</a>
 Declaratoria del estado de ALERTA AMARILLA por incremento de amenaza de movimientos en masa en los sectores: Pasán y Namza Chico, de la parroquia Huigra, cantón Alausí, provincia de Chimborazo.	Amarilla	20/05/2022	<a href="#">Resolución No. SGR-118-2022</a>
 Movimiento en masa	Naranja	23/11/2021	<a href="#">Resolución No. SGR-171-2021</a>

**Secretaría de Gestión de Riesgos**

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5  
 Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador  
 Teléfono: +593-4-259 3500  
 www.gestionderiesgos.gob.ec

**Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos – No 079**

Fecha y Hora de actualización: jueves, 09 de febrero de 2023 – 10:22:53 / Página 13 de 14

Evento peligroso	Nivel de alerta	Fecha de vigencia	Documento
barrios Rosas, Bellavista, Tamboloma y Rosario de la parroquia Nabón, cantón Nabón, provincia de Azuay			
 Socavamiento por la erosión del río Coca y sus afluentes – El Chaco.	<b>Roja</b>	21/05/2021	<a href="#">Resolución No. SGR-058-2021</a>
 Actividad Volcánica Sangay: Caída de ceniza Provincia de Chimborazo	<b>Amarilla</b>	16/06/2020	<a href="#">Resolución No. SGR-045-2020</a>
 Aumento de sedimentos volcánicos Río Upano- Parroquias Sinaí y Sevilla de Don Bosco, cantón Morona, Morona Santiago	<b>Amarilla</b>	05/12/2019	<a href="#">Resolución No. SGR-140-2019</a>
 Incendios Forestales Imbabura, Carchi, Pichincha, Chimborazo, Guayas, El Oro y Loja	<b>Amarilla</b>	19/09/2019	<a href="#">Resolución No. SGR-111-2019</a>
 Incremento de lluvias e inundaciones Guayas, El Oro, Sto. Domingo, Esmeraldas, Manabí y Los Ríos y Bolívar, cantón Chillanes, San José del Tambo.	<b>Amarilla</b>	16/07/2019	<a href="#">Resolución No. SGR-066-2019</a>
 Fenómeno El Niño (ENOS) Provincias del Litoral e Insular	<b>Amarilla</b>	10/01/2019	<a href="#">Resolución No. SGR-005-2019</a>
 Deslizamiento San José de Alluriquín, Santo Domingo de Los Tsáchilas	<b>Amarilla</b>	17/10/2018	<a href="#">Resolución No. SGR-006-2018</a>
 Incremento Actividad Volcánica del Sierra Negra, Galápagos	<b>Amarilla</b>	16/01/2018	<a href="#">Resolución No. SGR-009-2018</a>
 Deslizamiento Sector las Juanitas, Quinindé, Esmeraldas	<b>Naranja</b>	12/05/2016	<a href="#">Resolución No. SGR-060-2016</a>
 Sismo 7.8 Pedernales, Manabí	<b>Roja</b>	17/Abril/2016	<a href="#">Resolución No. SGR-048-2016</a>
 Incremento Actividad Volcánica del Chiles – Cerro Negro, Carchi	<b>Amarilla</b>	01/10/2014	<a href="#">Resolución No. SGR-049-2014</a>
 Deslizamiento San José de Atahualpa, El Oro	<b>Naranja</b>	08/05/2014	<a href="#">Resolución No. SGR-012-2014</a>
 Incremento Actividad Volcánica del Reventador, Napo	<b>Naranja</b>	27/03/2014	<a href="#">Resolución No. SGR-008-2014</a>
Declaratorias de Zonas de Riesgos		Fecha de vigencia	Documento


**Secretaría de Gestión de Riesgos**

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5  
 Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador  
 Teléfono: +593-4-259 3500  
 www.gestionderiesgos.gob.ec



## Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos – No 079

Fecha y Hora de actualización: jueves, 09 de febrero de 2023 – 10:22:53 / Página 14 de 14

Evento peligroso	Nivel de alerta	Fecha de vigencia	Documento
 Inundaciones Babahoyo, Los Ríos		11/12/2019	<a href="#">Resolución No. SGR-149-2019</a>
Hundimiento, Zaruma, El Oro		07/03/2017	<a href="#">Resolución No. SGR-029-2015</a>

*Elaborado por: Carlos Álvarez / Jorge Dután- Operador Nacional de Turno 24/7 – Sala de Situación y Monitoreo Samborondón*

*Revisado por: Víctor Sánchez. - Analista Nacional de Turno 24/7 – Sala de Situación y Monitoreo Samborondón.*

*Enviado por: Víctor Sánchez. Analista Nacional de Turno 24/7 – Sala de Situación y Monitoreo Samborondón.*

### **Secretaría de Gestión de Riesgos**

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5

Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador

Teléfono: +593-4-259 3500

[www.gestionderiesgos.gob.ec](http://www.gestionderiesgos.gob.ec)

