

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos – No 0226

Fecha y Hora de actualización: domingo, 23 de abril de 2023 - 21:21:55 / Página 1 de 29

Periodo de Monitoreo:

Desde: 09h00 23/04/2023

Hasta: 21h00 23/04/2023

1. Monitoreo de amenazas naturales y antrópicas

- Amenaza en desarrollo, posible desencadenamiento de eventos peligrosos.
- Amenaza en incremento y probable materialización inminente.
- Amenaza dentro de los parámetros normales.



PELIGRO VOLCÁNICO

Ubicación		Nivel de alerta declarada	Situación actual	Valoración actual
	Volcán Reventador, Napo	NARANJA	18:00 Mediante cámaras se visualiza el volcán nublado.	●
	Volcán Chiles-Cerro Negro, Carchi	AMARILLA	18:00 Mediante cámaras se visualiza el volcán nublado.	●
	Volcán Cotopaxi	AMARILLA	18:00 Mediante cámaras se visualiza el volcán nublado.	●
	Volcán Tungurahua	SIN ALERTA	18:00 Mediante cámaras se visualiza el volcán nublado.	●
	Volcán Sierra Negra, Galápagos	AMARILLA	18:00 Sin reporte de actividad superficial	●
	Volcán Sangay, Morona Santiago	AMARILLA	14:07 A través de imágenes satelitales de GOES-16, se observa una columna de gas y ceniza que alcanzó un máximo de 8 km sobre el cráter y se dirige hacia el occidente y sur-occidente. En consecuencia existe alta posibilidad de caída de ceniza en las provincias de Chimborazo y Bolívar.	●



PELIGRO POR INCREMENTO DE CAUDALES DE RÍOS

30 Cuerpos de Agua Desbordados

Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Nombre del cuerpo de agua
Cotopaxi	Pujilí	Tingo	Tingo	Río Vélez
Esmeraldas	Quinindé	Rosa Zárate (Quinindé), Cabecera Cantonal	Km 200	Blanco
	Esmeraldas	5 De Agosto	Bajando por el Club Unión	Esmeraldas
Guayas	Balzar	Balzar, Cabecera Cantonal	Varios Sectores (Recinto La Carlota, Recinto Fronda Karen, La Carmencita, La Barbarita)	Congo
	Balzar	Balzar, Cabecera Cantonal	Varios Sectores Recinto La Laguna, Recinto El Modelo Recinto San Pauleño	Puca
	Balzar	Balzar, Cabecera Cantonal	Recinto Conguillo	Pucón
	Balzar	Balzar, Cabecera Cantonal	Recinto Chicompe	Chicompe
	Balzar	Balzar, Cabecera Cantonal	Recinto Santa Genara	Santa Genara
	Balzar	Balzar, Cabecera Cantonal	Recinto San Juan del Cerrito,	San Juan
	Santa Lucía	Santa Lucía, Cabecera Cantonal	Recinto Bufay	Estero Bufay
	Salitre (Urbina Jado)	Junquillal	Varios sectores	Vinces
	Salitre (Urbina Jado)	Junquillal	Recinto Pay Pay, Recinto Pechiche	
	Salitre (Urbina Jado)	Gral. Vernaza (Dos Esteros)	Recinto Santa Margarita, Recinto Las Ramas	Mastrantal

Secretaría de Gestión de Riesgos

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5
 Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador
 Teléfono: +593-4-259 3500
 www.gestionderiesgos.gob.ec



Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos – No 0226

Fecha y Hora de actualización: domingo, 23 de abril de 2023 – 21:21:55 / Página 2 de 29

	Samborondón	Tarifa	Varios Sectores	Los Tintos
	Salitre (Urbina Jado)	El Salitre (Las Ramas), Cabecera Cantonal	Calles 24 de Mayo y Piedrahita	Salitre
	Salitre (Urbina Jado)	Gral. Vernaza (Dos Esteros)	Varios sectores	
	Salitre (Urbina Jado)	El Salitre (Las Ramas), Cabecera Cantonal	Varios sectores	Pula
	Daule	Laurel	Cabecera parroquial	
	Colimes	San Jacinto	Varios Sectores (San Jacinto La Alegría San Eduardo)	Daule
	Balzar	Balzar, Cabecera Cantonal	Sector La Salamina	
	Daule	Daule	recintos (Maravillas, Comején Correntoso, Guarumal)	
	Palestina	Palestina, Cabecera Cantonal	Varios Sectores	
	Isidro Ayora	Isidro Ayora, Cabecera Cantonal	"Varios Sectores	Isidro Ayora
Los Ríos	Baba	Baba, Cabecera Cantonal	El Jobo	Correntoso
	Baba	Baba, Cabecera Cantonal	El Jobo	Los Esteros
	Baba	Baba, Cabecera Cantonal	El Jobo	El Bolichon
	Baba	Baba, Cabecera Cantonal	El Jobo	Juan Tomás
	Vinces	Vinces, Cabecera Cantonal	Vinces	Macul
	Vinces	Vinces, Cabecera Cantonal	Vinces	Pisco
	Quevedo	San Camilo	San Camilo	Quevedo
	Babahoyo	Febres Cordero (Las Juntas) (Cab. en Mata de Cacao)	vía E-25	Chilintomo
	Vinces	Antonio Sotomayor (Cab. en Playas de Vinces)	Rcto. Bagatela	Mastrantal
	Vinces	Antonio Sotomayor (Cab. en Playas de Vinces)	Rcto. Junquillo	Junquillo
	Vinces	Vinces, Cabecera Cantonal	Vinces	Vinces
	Baba	Baba, Cabecera Cantonal	Marañón	Roncador
	Urdaneta	Catarama, Cabecera Cantonal	Catarama	Catarama
24 Cuerpos de Agua Con tendencia a aumentar de nivel				
Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Nombre del Río
Cotopaxi	Pangua	Moraspungo	Moraspungo	Río Calope
El Oro	Balsas	Bellamaria	El Palmal	El Palmal
Esmeraldas	Quinindé	Viche	Puente de Viche	Viche
Manabí	Portoviejo	Portoviejo	Varias Sectores	Río Portoviejo
Guayas	Alfredo Baquerizo Moreno (Juján)	Alfredo Baquerizo Moreno (Juján), Cabecera Cantonal	Sector Moraima	Chilintomo
	Daule	Juan Bautista Aguirre (Los Tintos)	Recinto El Porvenir	Los Tintos
	Nobol	Narcisa De Jesús, Cabecera Cantonal	Cabecera Cantonal	Bijahual
	Santa Lucía	Santa Lucía, Cabecera Cantonal	Sector La Capilla	Daule
	Alfredo Baquerizo Moreno (Juján)	Alfredo Baquerizo Moreno (Juján), Cabecera Cantonal	El Tránsito y Puerto Canoa Recinto Los Amarillos La Otilia	Los Amarillos
	El Triunfo	El Triunfo, Cabecera Cantonal	Varios Sectores	Bulubulu
	Balzar	Balzar, Cabecera Cantonal	Recinto La Canoa	Las Piedras
Los Ríos	Babahoyo	Babahoyo, Cabecera Cantonal Y Capital Provincial	Camilo Ponce	Babahoyo
	Babahoyo	Clemente Baquerizo	El Palmar	San Pablo
	Buena Fé	Patricia Pilar	Puente Baba	Baba

Secretaría de Gestión de Riesgos

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5
 Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador
 Teléfono: +593-4-259 3500
 www.gestionderiesgos.gob.ec

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos – No 0226

Fecha y Hora de actualización: domingo, 23 de abril de 2023 – 21:21:55 / Página 3 de 29

	Babahoyo	Clemente Baquerizo	El Palmar	San Pablo
	Buena Fé	San Jacinto de Buena Fé, Cabecera Cantonal	Pto. Bajaña	Pto. Bajaña
	Babahoyo	Febres Cordero (Las Juntas) (Cab. en Mata de Cacao)	Rcto. Isla María	Las Juntas
	Palenque	Palenque, Cabecera Cantonal	Palenque	La Revesa
	Valencia	Valencia, Cabecera Cantonal	Rcto. Chipe	Chipe
	Baba	Guare	Guayabo	Matecito
	Valencia	Valencia, Cabecera Cantonal	El Vergel	Guampe
	Ventanas	Zapotal	Rcto. El Lechugal	El Lechugal
	Ventanas	Zapotal	La María	Onsebi
Orellana	Aguarico	Nuevo Rocafuerte, cabecera cantonal	Nuevo Rocafuerte	Napo



PELIGRO POR PRESENCIA DE INCENDIOS FORESTALES

00 incendios activos				
Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Afectación (Ha)
--	--	--	--	--
01 incendio controlado				
Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Afectación (Ha)
--	--	--	--	--



PELIGRO POR APERTURA Y/O COLAPSO DE PRESAS Y REPRESAS

Recurso	Cota mínima	Cota Actual	Cota máxima	Hora de corte	Valoración
Molino, Azuay	1970.00	---	1990.50	---	---
Mazar, Azuay	2138.05	---	2153.45	---	---
Daule Peripa, Guayas	70.00	85.81	85.00	09:16	●
Central Baba, Los Ríos	114.00	116.39	117.00	08:25	●
La Esperanza, Manabí	53.40	64.36	66.00	10:10	●
Poza Honda, Manabí	91.50	106.06	106.50	10:10	●
Multipropósito Chone, Manabí	48.00	93.787	68.50	10:10	●
Agoyán, Tungurahua	1645.00	---	1651.00	---	---
Pucará-Pisayambo, Tungurahua	3541.00	---	3565.00	---	---

Secretaría de Gestión de Riesgos


Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5
 Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador
 Teléfono: +593-4-259 3500
 www.gestionderiesgos.gob.ec

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos – No 0226

Fecha y Hora de actualización: domingo, 23 de abril de 2023 – 21:21:55 / Página 4 de 29



SITUACIÓN HIDROMETEREOLÓGICA



ADVERTENCIA

AMENAZA: LLUVIAS, TORMENTAS y RÁFAGAS DE VIENTO - ADVERTENCIA METEOROLÓGICA N° 20

Vigente desde 19H00 del 19 hasta las 07H00 del 24 de abril de 2023.

SITUACIÓN: Durante el periodo de vigencia del boletín (19 al 24 de abril), las precipitaciones tendrán un comportamiento dinámico y se desarrollarán de acuerdo al siguiente detalle:

- **Región Litoral:** Se pronostican lluvias de alta intensidad en la zona sur e interior de la región. Los eventos más intensos se enfocarán entre las tardes y noches del 19 y 22 de abril.
- **Región Interandina:** Se prevén lluvias de variable intensidad con tormentas a lo largo de la región, en especial del 20 al 22 de abril.
- **Región Amazónica:** las mayores intensidades se pueden enfocar el miércoles 19 y el fin de semana que corresponde a los días 22 y 23 de abril.
- **Región Insular:** Se pronostican lluvias de ligera y moderada intensidad, en especial los días 19 y 20 de abril.

FUENTE: INAMHI



PELIGRO SÍSMICO

Fecha - Hora Local	Magnitud	Profundidad	Cercano a	Sentido por la población
2023-04-23 20:12:25	3.2	0 Km	a 18.08 km de Cumbal, Narino	SI

2. Monitoreo de eventos peligrosos (emergencias y desastres)



Sismo

Localización:	A 29.12 Km de Balao, Guayas.
Antecedentes:	Se produjo un sismo a las 12:12 del 18/03/2023 de Magnitud 6.5, profundidad 44.Km localizado a 29.12 km de Balao Guayas. De acuerdo al barrido realizado por la SGR el sismo fue sentido a nivel nacional con mayor intensidad en la provincia de El Oro, Guayas, Los Ríos, Manabí, Chimborazo y Azuay.
Situación actual:	Se han activado los COE Provinciales de Guayas, Azuay, Cañar y El Oro, así como los COE Cantonales: El Guabo, Pasaje, Machala, Huaquillas y Santa Rosa en El Oro; Cuenca y Santa Isabel en Azuay. Se encuentran declarados en emergencia los cantones de Pasaje y El Guabo en la provincia de El Oro y Naranjal en la provincia del Guayas. La Agencia de Regulación y Control del Agua en la provincia de El Oro y en el cantón Cuenca se reestableció el servicio de agua potable al 100%. Se encuentran activos el Refugio temporal Casa Comunal 24 de mayo (14 personas) y el Refugio Temporal en la Casa Comunal Coop. 10 de Agosto en El Guabo (63 personas), donde al momento pernoctan las familias por precaución.
Afectaciones:	-Personas fallecidas: 14 personas - 12 El Oro (10 Machala, 1 El Guabo, 1 Pasaje), 2 Azuay (1 Cuenca, 1 Molleturo) - (Ajustes de cifras de acuerdo a COE Provincial de El Oro)

Secretaría de Gestión de Riesgos

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5
 Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador
 Teléfono: +593-4-259 3500
 www.gestionderiesgos.gob.ec



Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos – No 0226

Fecha y Hora de actualización: domingo, 23 de abril de 2023 – 21:21:55 / Página 5 de 29

	<ul style="list-style-type: none"> -Personas heridas: 494 -Personas afectadas: 3699 -Personas damnificadas: 1017 -Viviendas afectadas: 1027 -Viviendas destruidas: 277 -Unidades Educativas afectadas: 331 -Establecimientos de Salud afectados: 57 -Bienes públicos afectados: 61 -Bienes públicos destruidos: 8 -Bienes privados afectados: 77 -Bienes privados destruidos: 3
Acciones de respuesta:	<p>Equipo EVIN de SGR trabaja en conjunto con UGR y Cruz Roja Ecuatoriana para levantamiento de información en los cantones de Machala, Pasaje y El Guabo</p> <p>SGR brinda seguimiento a las familias tanto afectadas como damnificadas, luego del levantamiento en territorio envió el requerimiento de bonos de emergencia para gestión del MIES, realizó asesoramiento y transferencia gratuita de bienes al GAD Pasaje, GAD Machala y GAD El Guabo para la implementación de alojamientos temporales, continúa realizando la entrega de asistencia humanitaria en conjunto con GAD Cantonales de El Guabo, Pasaje, Machala y Santa Rosa a las familias afectadas y damnificadas.</p> <p>UGR del GAD Cantonal de Machala continúa realizando evaluaciones a infraestructuras, conjuntamente con MIDUVI, a viviendas y edificaciones, adicional la SGR junto al COE Provincial de Azuay y al COE Cantonal de Cuenca, también realizan la verificación de las infraestructuras, levantamiento de información para asistencia humanitaria y evaluación inicial de necesidades en las zonas afectadas.</p> <p>MIDUVI mediante Resolución Nro. MIDUVI-MIDUVI-2023-0003-R declara la emergencia institucional en las provincias de Guayas, El Oro, Pichincha, Loja, Los Ríos, Bolívar, Santa Elena, Esmeraldas, Manabí, Imbabura, Chimborazo, Santo Domingo de los Tsáchilas, Napo y Azuay, que permita al Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, como ente rector de hábitat y vivienda, atender a las familias calificadas como beneficiarias.</p>
Fuentes de información:	SGR Unidades de Monitoreo/Cuerpo de Bomberos/MINEDUC/MIDUVI

ZONA 1



Deslizamiento

Localización:	Imbabura/ Pimampiro/ Marianao Acosta/ Alizal
Antecedentes:	Debido a las fuertes precipitaciones registradas en la noche del 22/04/2023 se presenta un deslizamiento que generó la pérdida de un tramo en la red de agua potable; la misma que abastece a la cabecera Cantonal de Pimampiro.
Situación actual:	El evento de encuentra en evaluación.
Afectaciones:	<ul style="list-style-type: none"> - 18 metros de tubería destruida. - 4654 personas afectadas indirectamente por falta de agua de consumo humano
Acciones de respuesta:	- GAD Cantonal Pimampiro se encuentra en el sitio realizando trabajos de reparación y sustitución de tuberías.
Fuentes de información:	GAD Cantonal/ SGR - Unidad de Monitoreo Imbabura - Carchi



Deslizamiento

Localización:	Imbabura/ Cotacachi/ Imantag/ Imantag
Antecedentes:	El 22/04/2023, debido a las fuertes precipitaciones registradas, se suscita un deslizamiento de tierra que provoca el colapso estructural de una vivienda. En el interior de la vivienda se encontraban 2 menores de edad.
Situación actual:	Cuerpo de Bomberos y PPNN realizaron trabajos de búsqueda, rescate y evacuación de los cuerpos sin vida de los 2 menores de edad que se encontraban bajo los escombros de la vivienda. La familia al momento se encuentra en familia acogiente.
Afectaciones:	<ul style="list-style-type: none"> - 1 vivienda destruida - 1 familia afectada (7 personas) - 2 menores de edad fallecidos
Acciones de respuesta:	<p>PPNN avanzó al lugar con personal de Criminalística para hacer el levantamiento de los cadáveres.</p> <p>Cuerpo de Bomberos Cotacachi avanzó al lugar a realizar trabajos de remoción de escombros.</p> <p>GAD cantonal Cotacachi realizará el levantamiento de información EVIN.</p>
Fuentes de información:	C. B. Cotacachi/ GAD parroquial Imantag/ SGR - Unidad de Monitoreo Imbabura - Carchi



Deslizamiento

Localización:	Imbabura/ Otavalo/ Selva Alegre vía, Otavalo - Selva Alegre [E-29]
Antecedentes:	Producto de las fuertes precipitaciones registradas el 20/04/2023 se produjeron varios deslizamientos de tierra, que obstaculizan la vía de primer orden y existen varias viviendas afectadas.

Secretaría de Gestión de Riesgos

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5
 Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador
 Teléfono: +593-4-259 3500
 www.gestionderiesgos.gob.ec



Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos – No 0226

Fecha y Hora de actualización: domingo, 23 de abril de 2023 – 21:21:55 / Página 6 de 29

Situación actual:	Al momento la vía se encuentra parcialmente habilitada.
Afectaciones:	- 6 viviendas afectadas - 6 familias afectadas - 10 personas afectadas - 50 metros lineales
Acciones de respuesta:	- Gad parroquia Selva Alegre conjuntamente con el MTOP y empresa privada realizaron la limpieza la vía. - Se coordina con la UGR Gad Cantonal de Otavalo y la SGR para que realicen la inspección técnica y levantamiento de información (EVIN).
Fuentes de información:	SGR CZ1 Unidad de Monitoreo Imbabura – Carchi/UGR GAD C/GAD Parroquial Selva Alegre.

Inundación



Localización:	Esmeraldas/ Esmeraldas/ 05 de Agosto/ Sectores: La Propicia #1 y 2, Pianguapí #1, Isla Roberto Luis Cervantes e Isla Luis Vargas Torres.
Antecedentes:	El 16 y 17/04/2023, por fuertes precipitaciones registradas se desbordó el río Esmeraldas, registrándose inundación en varios sectores.
Situación actual:	Dos personas fueron evacuadas por el personal del Cuerpo de Bomberos Esmeraldas. El río Esmeraldas se encuentra desbordado.
Afectaciones:	-1 vivienda afectada. -1 familia afectada (2 personas). -2 persona evacuadas (1 persona con discapacidad).
Acciones de respuesta:	Cuerpo de Bomberos Esmeraldas realiza la evacuación de dos personas a casa de Familia de Acogida.
Fuentes de información:	SGR CZ1 Unidad de Monitoreo Esmeraldas/Cuerpo de Bomberos de Esmeraldas.

Aluvión



Localización:	Imbabura/Cotacachi/Vacas Galindo/Balsapamba.
Antecedentes:	El 05/04/2023, producto de las fuertes precipitaciones del se registró un aluvión que descendió por la quebrada Guayacanal que acarreo flujos de lodo, escombros, material pétreo, afectando a la vía tercer orden que al momento se encuentra cerrada.
Situación actual:	El 11/04/2023 el GAD Municipal convocó a una reunión interinstitucional y se resolvió desplegar un equipo interinstitucional a realizar el levantamiento de un informe técnico de la toma de agua; y el levantamiento del informe de las afectaciones provocadas por el evento peligroso, y ver la pertinencia de convocar al COE Cantonal. Además la SGR entrego asistencia humanitaria a más familias afectadas.
Afectaciones:	- 4 viviendas destruidas; 4 familias y 13 personas damnificadas - 4 viviendas afectadas, 4 familias y 15 personas afectadas - 0,15 hectáreas de cultivos de naranjilla afectados - 30 metros de vía afectada al momento cerrada. - 2 bienes públicos destruidos (sistema de alcantarillado tipo puente y sistema de agua potable destruido) - 450 personas afectadas indirectas por falta de servicio de agua de consumo humano en los sectores de Apuela, Cristopamba y Nangulvi.
Acciones de respuesta:	Técnicos del GAD Cantonal y SGR realizaron el levantamiento de las afectaciones del evento peligroso. Bomberos Cotacachi continúa con la distribución de agua por tanqueros. La SGR continúa con la entrega asistencia humanitaria a las familias damnificadas y afectadas. El GAD Municipal, con las instituciones competentes se encuentra coordinando acciones para solucionar el problema del agua, la habilitación vial y atención de la población. Personal y maquinaria del GAD Parroquial y GAD P Imbabura se encuentra para la remoción de escombros y habilitación vial.
Fuentes de información:	SGR CZ1 Unidad de Monitoreo Imbabura – Carchi/GAD C Cotacachi/SIS ECU 911 Ibarra.

Deslizamiento



Localización:	Imbabura/Pimampiro/Pimampiro/San José de Aloburo.
Antecedentes:	El 26/11/2021, de acuerdo al informe del SGR se indicó que el evento se suscitó en la vertiente heterogénea, donde se desencadenaron movimientos en masa a causa de filtraciones de agua y por la presencia de fuertes llluvias. Mediante resolución administrativa No. GADMSPP-A-2021-077-R, el Sr. Alcalde resuelve declarar la situación de emergencia en el cantón Pimampiro. Se informa que el SGR CZ1, geólogos de la Prefectura, Universidad Central, Universidad Yachay y autoridades locales realizaron recorridos e inspecciones técnicas. El 16/11/2021, SGR-CZ1 entregó asistencia humanitaria. El Informe del MAG indica que la afectación de los cultivos en total es de 12,43 ha de cultivos de la zona. GAD Cantonal de Pimampiro en apoyo del GAD Provincial Imbabura trabajan en la construcción de una vía que servirá como variante para brindar acceso a la población de la comunidad, tendrá la conexión directa de las comunidades de Aloburo, San Juan, entre otras comunidades con su cabecera cantonal.
Situación actual:	Las familias afectadas continúan en los alojamientos temporales y en familias acogientes. Desde enero de 2023 se inició con la instalación de las acometidas de los servicios

Secretaría de Gestión de Riesgos

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5

Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador

Teléfono: +593-4-259 3500

www.gestionderiesgos.gob.ec



Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos – No 0226

Fecha y Hora de actualización: domingo, 23 de abril de 2023 – 21:21:55 / Página 7 de 29

Afectaciones:	<p>básicos. El MIDUVI está a la espera de que el GAD termine de hacer las acometidas para iniciar con la construcción de las viviendas; ya que dispone de los recursos económicos para este proyecto.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 41 familias afectadas (113 personas), - 12 familias damnificadas (35 personas), - 38 familias evacuadas (116 personas evacuadas: 10 en la escuela del Tejar, 2 en la Unidad Educativa Pimampiro y 26 en familias acogientes), - 12 viviendas destruidas, - 6 viviendas afectadas, - 6 invernaderos destruidos de tomate riñón y pepinillo, - 5 reservorios colapsados, - 50 hectáreas de cultivos de ciclo corto, de aguacates, mandarinas, duraznos y pastizales; (12,43 ha de cultivos destruidos y 37,57 ha de pastos afectadas); - 530 metros de los canales de riego secundarios están colapsados, - 800 metros del tendido de la red eléctrica, 3 postes colapsados y 1 transformador colapsado, - 150 metros destruidos de la red de distribución de agua de consumo humano, - 150 metros de la red de alcantarillado destruidos, - 150 metros de la red de telecomunicaciones colapsado.
Acciones de respuesta:	<p>El GAD Cantonal de Pimampiro determinó un predio para la construcción del Proyecto de Vivienda, y realiza la instalación de servicios básicos.</p> <p>GAD Cantonal y Provincial de Imbabura habilitaron una vía alterna. La comunidad habilitó la vía a Mariano Acosta que pasa por la zona de riesgo de San José de Aloburo inobservando los informes de riesgo remitidos por parte del SGR, exponiéndose a futuros riesgos vinculados a la zona propensa de deslizamiento.</p> <p>Las familias afectadas continúan en los alojamientos temporales y en familias acogientes.</p>
Fuentes de información:	<p>SGR CZ1 Unidad de Monitoreo Imbabura – Carchi / MIES, MIDUVI, GAD C Pimampiro – UGR.</p>

ZONA 2



Inundación

Localización:	Pichincha/ Mejía/Manuel Cornejo Astorga/ Km 47 vía Alóag – Unión del Toachi -Tandapí
Antecedentes:	A causa de las lluvias ocurridas el 22/04/2023, se produjo el desbordamiento del río del sector al igual que las cascadas pertenecientes a la parroquia, se indica de varias viviendas afectadas y las familias fueron evacuadas hacia una cancha del lugar en un área segura.
Situación actual:	Se realizan trabajos de limpieza de viviendas, se coordina retiro de escombros de vías y reporte de afectaciones a una Unidad Educativa. Adicional la vía Alóag – Unión del Toachi se encuentra cerrada totalmente al tránsito vehicular.
Afectaciones:	<ul style="list-style-type: none"> - 5 familias evacuadas - 5 viviendas afectadas - 1 Unidad Educativa Afectada (Dr. José Ricardo Chiriboga Villagómez)
Acciones de respuesta:	Cuerpo de Bomberos de Mejía realiza labores de limpieza y evaluación de afectaciones; GAD Provincial de Pichincha coordina limpieza de la vía, SGR coordina intervención de MINEDUC
Fuentes de información:	Cuerpo de Bomberos Mejía/ SGR Unidad de Monitoreo Pichincha.



Deslizamiento

Localización:	Pichincha / San Miguel de los Bancos / San Miguel de los Bancos / Km 72, vía Mitad del Mundo -río Blanco [E28]
Antecedentes:	Por lluvias el 20/04/2023 se reporta un deslizamiento de tierra y vegetación, que obstaculiza totalmente una vía de primer orden, se reportó un vehículo arrastrado por el deslizamiento sus ocupantes salieron ilesos y un poste de alumbrado público afectado
Situación actual:	La vía se encuentra cerrada al tránsito vehicular. Se solicita viajar con precaución y de preferencia realizarlos en las mañanas.
Afectaciones:	<ul style="list-style-type: none"> - 6000 metros lineales (aproximadamente) - 1 bien privado afectado (vehículo) -2 personas afectadas -1 bien público afectado (poste)
Acciones de respuesta:	GAD Provincial informa que por seguridad de los usuarios y realizar las labores de limpieza, se procede al cierre de la vía.
Fuentes de información:	GAD Provincial de Pichincha / SGR Unidad de Monitoreo Pichincha

Aluvión

Localización:	Pichincha / Mejía / Manuel Cornejo Astorga (Tandapí)/ Recinto Santuario de Baños
Antecedentes:	Por lluvias del 20/04/2023 se reportó un aluvión que descendió desde un talud de aproximadamente 100 metros de altura,

Secretaría de Gestión de Riesgos

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5
 Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador
 Teléfono: +593-4-259 3500
 www.gestionderiesgos.gob.ec



Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos – No 0226

Fecha y Hora de actualización: domingo, 23 de abril de 2023 – 21:21:55 / Página 8 de 29



Situación actual:	Se reporta el cierre total de un tramo de una vía de tercer orden que sirve de ingreso al recinto Santuario de Baños donde habitan 50 familias productores de leche, afectación de un bien privado y pérdida de varios animales de granja.
Afectaciones:	- 30 metros lineales (vía cerrada) - 1 familia afectada - 1 bien privado afectado (criadero animales de granja) - 30 animales de granja perdidos (en evaluación pérdida de pollos y cuyes) - 50 familias (afectados indirectamente)
Acciones de respuesta:	GAD Cantonal Mejía, GAD Parroquial Tandapi, SGR realizan inspección para evaluar afectaciones, GAD Cantonal Mejía analiza posible activación de asistencia humanitaria, así también se coordina con GAD Parroquial y Provincial la limpieza de la vía.
Fuentes de información:	SGR CZ9 SGR Unidad de Monitoreo Pichincha/Unidad de Respuesta.



Inundación

Localización:	Pichincha/Puerto Quito/Puerto Quito/Recintos: La Abundancia, Grupo Mielles, Salazar, San Marcos, Nuestra Patria, Unidos Venceremos y barrio 13 de Julio en Puerto Quito.
Antecedentes:	El 16/04/2023, Por lluvias registradas, se produjo el desbordamiento de los ríos Caoni, río Salazar y río la Abundancia provocando inundación a varias viviendas y vías de acceso.
Situación actual:	Se reunió el COE Cantonal para determinar acciones de mitigación y evaluación de las familias afectadas. El caudal del río se mantienen normal
Afectaciones:	- 5 bienes privados (4 cabañas turísticas – Centro Turístico Río Caoni y 1 hostería Recinto Nuestra Patria) - 4 viviendas afectadas - 1 familia evacuada (5 personas en familia acogientes) - 4 familias afectadas
Acciones de respuesta:	COE Cantonal coordina acciones de mitigación en colaboración con el GAD Provincial y coordinación con la SGR para la evaluación de daños y entrega de asistencia humanitaria a las familias afectadas, además de entregar la evaluación al MIES para la entrega de bonos. UGR informa que 3 familias (número de personas por confirmar) evacuaron a casa de familia acogida durante el lapso del desbordamiento del río e inundación de sus viviendas, las mismas realizaron la limpieza y pernoctan en sus viviendas
Fuentes de información:	SGR CZ9 Unidad de Monitoreo Pichincha/GAD Cantonal UGR Puerto Quito.



Colapso Estructural

Localización:	Pichincha/Puerto Quito/Puerto Quito/Puente que limita entre Pichincha y Esmeraldas, Los Bancos [E28].
Antecedentes:	Por lluvias suscitadas en horas de la madrugada del 18/03/2023, se produjo el aumento del caudal del río blanco, causando el colapso del puente de la vía de primer orden que limita entre Pichincha y Esmeraldas. Con fecha 18/03/2023 el MTOP, declara en emergencia vial para recuperar la conectividad vial de la [E28], en la cual informa que se realice los estudios y la posterior construcción del nuevo puente el cual estaría a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Las vías alternas habilitadas son: • Quito, Alóag – Unión del Toachi -Santo Domingo • Puerto Quito-La Sexta -Quindé • Calacalí-Los Bancos-Las Mercedes-Santo Domingo
Situación actual:	Continúan estudios para colocación de un puente tipo “Delta” como medida transitoria, se espera finalizar los trabajos en aproximadamente 3 meses.
Afectaciones:	- 1 puente destruido
Acciones de respuesta:	Ministerio de Transporte y Obras Públicas informó estado de trabajos en el lugar afectado.
Fuentes de información:	SGR CZ9 Unidad de Monitoreo Pichincha/PPNN.



Socavamiento

Localización:	Napo/El Chaco/Gonzalo Díaz De Pineda (El Bombón)/San Rafael, Piedra Fina 2, San Luis, San Carlos, vía Y de Baeza-Lago Agrio [E45].
Antecedentes:	Debido al proceso erosivo desarrollado desde febrero del 2020, el río Quijos (Alto Coca) mantiene en riesgo a varias viviendas y sectores estratégicos, tales como: la Red Estatal Vial [E45], Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, tuberías de SOTE, Poliducto Shushufindi – Quito y OCP. Se mantiene la declaratoria emitida mediante resolución SGR-058-2021 de cambiar el nivel de alerta Naranja a Roja.
Situación actual:	El 11/04/2023, la Comisión Ejecutora del Río Coca, CERC, informó que el frente de erosión se encuentra en la abscisa 7+560 por 29 días. Se mantienen las condiciones de inestabilidad en la zona de Ventana 2 que amenazan los terrenos del antiguo campamento de SINOHYDRO, el sector del poblado de San Luis y las zonas ubicadas en la margen izquierda del cauce. La variante emergente El Chaco - Lago Agrio se encuentra cerrada, vía alterna Baeza-Narupa-Loreto Coca.
Afectaciones:	Desde el 2020 a la fecha las afectaciones son las siguientes:

Secretaría de Gestión de Riesgos

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5
 Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador
 Teléfono: +593-4-259 3500
 www.gestionderiesgos.gob.ec



Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos – No 0226

Fecha y Hora de actualización: domingo, 23 de abril de 2023 – 21:21:55 / Página 9 de 29

	<ul style="list-style-type: none"> - Personas Afectadas indirectas: 100 - Personas Damnificadas: 51 - Personas Afectadas: 76 - Personas Evacuadas: 63 - Viviendas destruidas: 2 - Metros de vía afectadas: 1040 - Puentes destruidos: 3 (Puente sobre el río Motana, Puente Ventana 2 y Puente Piedra Fina) - Puente afectados: 1 (Puente Piedra Fina) - Bienes Afectados: 4 (tuberías del SOTE, Poliducto Shushufindi- Quito y OCP; Sistema de Agua Potable de San Luis) - Ha de Cultivo perdida: 100.03 - Animales de granja afectados y muertos: 3448
Acciones de respuesta:	CELEC EP En el campamento la Loma, continúan las actividades de protección de la margen izquierda con escollera, actualmente es seguro y el riesgo bajo. MTOP a través de la Empresa contratista CONSTRUCCION SA continúa trabajando en la construcción de una vía de servicio de 2.2 km. La CTC Río Coca realizan el monitoreo del proceso erosivo.
Fuentes de información:	SGR CZ2 y CCGR San Luis realizan monitoreo constante del evento. SGR CZ2 Umeva Napo-Orellana/CELEC EP/GAD Municipal El Chaco/MTOP/Teniente Político Gonzalo Díaz de Pineda

ZONA 3

Aluvión



Localización:	Chimborazo/Colta/Juan de Velasco (Pangor)/Caserío Tepeyac Bajo, vía Colta - Pallatanga [E-487].
Antecedentes:	Por las lluvias registradas en el sector Caserío Tepeyac Bajo el 16/04/2023 se produjo un desprendimiento de una parte de la montaña que a su vez generó aluviones en algunas quebradas cerca al Caserío provocando el arrastre de sedimentos junto las lluvias afectando la vía de segundo orden, así como a 3 viviendas del sector.
Situación actual:	En base a información registrada mediante el levantamiento del informe EVIN se procede a cambiar el evento (de Inundación a Aluvión). Debido al aluvión, provocó el taponamiento de dos cunetas de tipo cajón, esto ha provocado que las aguas se dispersen por la calzada de la vía panamericana Colta-Pallatanga E487. Son 8 personas afectadas de 3 familias, las cuales, dos familias sufrieron daños en sus bienes, y otra familia se encuentran en una zona afectada por el arrastre de sedimentos por las fuertes lluvias. Las tres familias afectadas, fueron evacuadas por el Cuerpo de Bomberos Colta y otras 3 familias que evacuaron por cuenta propia por temor a sufrir daños.
Afectaciones:	<ul style="list-style-type: none"> - 3 viviendas afectadas. - 3 familias afectadas. - 8 personas afectadas. - 6 familias evacuadas (3 familias evacuaron por afectación y 3 familias por precaución). - Vía de segundo orden parcialmente afectado.
Acciones de respuesta:	Cuerpo de Bomberos Colta evacuó a 3 familias hacia familias acogientes y otras 3 por su propia cuenta evacuaron hacia familias acogientes. Obras Públicas (OOPP) de GAD Cantonal Colta realiza la limpieza de la vía. SGR monitorea el evento y la UGR del GAD C. Colta realizó el informe EVIN en espera a la respuesta de parte de las instituciones respectivas.
Fuentes de información:	SGR CZ3 Unidad de Monitoreo Chimborazo/GAD Parroquial/UGR GADC Colta.

Deslizamiento



Localización:	Chimborazo/Alausí/Huigra/Cerro Pasan y Namza Chico.
Antecedentes:	De acuerdo a informe técnico de la SNGRE del 11 de junio del 2018 indican que debido a la litología y a la sobre saturación de material se produjo grietas en los sectores señalados por lo que el SGR sube el estado de Alerta a NARANJA el 09 de abril del 2023 debido al incremento de amenaza de movimiento de masa en Pasan Y Namza Chico, además, de acuerdo a informe del INAMHI en el que indica que en el mes de abril se incrementarán las lluvias. La evacuación de la población se da bajo el principio de autoprotección, considerando la continuidad de las grietas y el carácter activo de movimientos en masa de 152,22 ha, que comprende los sectores de Namza Chico, Pasan, Quebrada La Ninfa, UE Eloy Alfaro y Puente Chanchan. Mediante Resolución MINEDUC Alausí - Chunchi dispone al Rector y Planta Docente de la Unidad Educativa Eloy Alfaro, que se suspendan las actividades pedagógicas presenciales debido a la DECLARATORIA el estado de ALERTA NARANJA. Disponer a las autoridades y planta docente de la Unidad Educativa Eloy Alfaro deberán preparar guías pedagógicas y TRABAJAR EN CLASES VIRTUALES A DISTANCIA.
Situación actual:	GADC Alausí realizó trabajos de adecuación del alojamiento temporal Unidad Educativa Numa Pompilio (cambio de techos y ventanas rotas en su totalidad).
Afectaciones:	- 117 personas evacuadas (27 familias):

Secretaría de Gestión de Riesgos

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5
 Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador
 Teléfono: +593-4-259 3500
 www.gestionderiesgos.gob.ec

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos – No 0226

Fecha y Hora de actualización: domingo, 23 de abril de 2023 – 21:21:55 / Página 10 de 29

Acciones de respuesta:	- Hotel Huigra: 48 personas (16 familias) - Hotel Rosero Resort: 4 personas (1 familia) (retornaron a sus viviendas) - familias acogientes: 65 personas (10 familias) GADC Alausí realizó trabajos de adecuación del alojamiento temporal.
Fuentes de información:	SGR CZ3 Unidad de Monitoreo Tungurahua.

Hundimiento



Localización:	Chimborazo/Chunchi/La Matriz, Llagos/varios sectores.
Antecedentes:	El 04/04/2023, por las lluvias suscitadas, se presentaron agrietamientos en varios sectores del Cantón, al momento se tiene familias evacuadas de manera voluntaria hacia familias acogientes.
Situación actual:	GAD Cantonal de Chunchi realizó la entrega de asistencia humanitaria a las familias que fueron evacuadas. Las personas evacuadas pernotan en los albergues de acogida, también el informe de apoyo para delimitar el polígono seguro se encuentra en ejecución por parte de UGIAR SGR ZC3
Afectaciones:	Matriz: - 1 familias evacuada por precaución (5 personas se concentran con familia acogiente). Llagos: - 2 familia evacuada por precaución (12 personas 1 alojada en la ex escuela Napoleón López s la otra en familia acogiente.
Acciones de respuesta:	GAD Cantonal realizó la entrega de asistencia humanitaria. UGR realizó el levantamiento de informe EVIN.
Fuentes de información:	SGR CZ3 Unidad de Monitoreo Tungurahua/UGR

Inundación



Localización:	Cotopaxi/Pangua/Moraspungo/Recintos Los Laureles, Palo Blanco, Los Esteros y Nueva Santa Rosa Bajo. La Inmaculada, Agua Santa.
Antecedentes:	El 17/03/2023 por lluvias se produjo el desbordamiento del río Calope provocando inundaciones en viviendas en varios sectores de la parroquia.
Situación actual:	A causa de las lluvias registradas el 22/04/2023 se registra desbordamiento del río Calope el cual se llevó el relleno del puente que conecta dichos sectores.
Afectaciones:	- 245 familias afectadas (980 personas) porque se encuentran aisladas debido al colapso de los puentes. - 5 puentes destruidos (Puente Estero Hondo, Puente La Envidia, Puente El Deseo, Puente los 7 Machos y puente Jalligua Alto) - 1 puente afectado (Puente Estero El Deseo – Cerro alto) - 2 viviendas destruidas - 2 familias damnificadas (1 familia de 2 personas que se encuentra con familiares acogiente, 1 familia de 6 personas que se encuentran en alojamiento temporal en la casa comunal en el Recinto el Limón.) - 4 viviendas afectadas (17 personas) - Vías afectadas de tercer orden: <ul style="list-style-type: none"> • Vía La Providencia – Palo Seco, puente colapsado • Vía La Envidia – Las Peñas • Vía Punta Brava – La Envidia • Vía Coop. 2 de noviembre – Palo Blanco • Vía Aguas Calientes – Corcobado • Vía Piedra de la Cruz – Nueva Santa Rosa • Vía La Inmaculada – Piedra de la Cruz • Vía Libertadores – Guaparita
Acciones de respuesta:	- Servicio de energía eléctrica restablecido en un 100% GADC Pangua declaró en Situación de Emergencia al cantón Pangua. Presidente de JP Narcisca de Jesús confirmó el evento. Gobernación, TP Moraspungo y MIES realizaron entrega de AH SGR monitorea el evento y realizó la entrega de asistencia humanitaria a la familia damnificada que se encuentra en el alojamiento.
Fuentes de información:	SGR CZ3 Unidad de Monitoreo Tungurahua/Cuerpo de Bomberos de ECU

Deslizamiento



Localización:	Chimborazo/Alausí/Alausí, Cabecera Cantonal/Casual, vía Guamote – Alausí [E-35].
Antecedentes:	El 09/12/2022, se produjo un hundimiento en la vía de primer orden, que al momento está cerrada. Mediante RESOLUCIÓN Nro. SGR-111-2023, se determina CAMBIAR EL NIVEL DE ALERTA AMARILLA A NARANJA por movimientos en masa en el área de 214 hectáreas, que comprende el sector: Casual y los barrios: La Esperanza, Control Norte, Nueva Alausí, Pircapamba y Bua, del cantón Alausí y RATIFICAR el estado de ALERTA AMARILLA en el área de 38,07 hectáreas, considerando la actualización del análisis y observaciones técnicas realizadas en campo. El día 26/03/2023, debido al hundimiento, se produjo un deslizamiento en la E35 se bajó la montaña afectando completamente la vía de primer orden y viviendas aledañas.

Secretaría de Gestión de Riesgos

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5

Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador

Teléfono: +593-4-259 3500

www.gestionderiesgos.gob.ec



Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos – No 0226

Fecha y Hora de actualización: domingo, 23 de abril de 2023 – 21:21:55 / Página 11 de 29

Situación actual:	Se activaron alojamientos temporales Iglesia La Matriz, Coliseo Municipal, Aypud, Iglesia Ministro del Nuevo Pacto y Asociación de Artesanos, al momento se tiene 30 personas en el alojamientos Coliseo Municipal. SGR monitorea el evento y participó en la inspección técnica de las operaciones en el polígono de afectación. Asociación de Alauseños residentes en NY entregan 50 Raciones Alimenticias no perecibles.
Afectaciones:	SGR mantiene el seguimiento a las necesidades del albergue Coliseo Municipal de Alausí - 44 personas fallecidas - 581 personas afectadas - 43 personas heridas. - 44 personas desaparecidas. - 1034 personas damnificadas (evacuadas hacia los alojamientos temporales). - 163 viviendas afectadas - 57 viviendas destruidas - 2 bienes privados destruidos (Asadero Don Fausto y Damada - cafetería se encuentra destruido) - 1 bien privado afectado (Hostería Pircapamba) - 1 Unidad Educativa afectada (U.E. Federico Gonzales Suarez) - 2 bienes públicos destruidos (1 Estadio y 1 coliseo). - Vías destruidas: - Primer Orden: 1,12 Km - Segundo orden: 1,20 Km - Total: 2.32 Km - 3 bienes públicos afectados (25% de red público afectado y 60 % de servicio de agua potable afectado, 20 % de servicio de alcantarillado afectado). - 6 ha de cultivos y pasto destruidos. - 20ha de cultivos afectados. - 230 Animales afectados. - 427 metros de línea férrea destruida.
Acciones de respuesta:	MTT1: se mantiene la verificación continua a las vertientes Cruzada 1, 2 y 3 para abastecer al agua de consumo humano de la cabecera cantonal de Alausí. MTT3: MTOP presentó un nuevo diseño de cambio de ruta del enlace que funcionaba anteriormente MTT4: GADC Alausí colocó señalética en bloques y dormitorios del alojamiento temporal. MTT5: MINEDUC mantiene el seguimiento de estudiantes en casa de acogida. MTT6: MAG mantiene gestionando la campaña de vitaminización a semovientes en el sector Aypud MTT7: Se mantiene la emisión del IPRUS Colaypud: Avalúos y Catastros, Unidad de Control Urbano y Rural, Unidad de Riesgos. GT3 continua con las labores de localización, búsqueda y rescate en la zona 0. GT3: Continua con las labores de localización, búsqueda y rescate.
Fuentes de información:	SGR CZ3 Unidad de Monitoreo Tungurahua/MTOP.

ZONA 4

Aluvión



Localización:	Manabí/Pichincha/Pichincha/ Varios Sectores (La Tarabita, Barrio 1ero de Mayo, San Andrés, Malecón Central, Barrio lindo y San pedro).
Antecedentes:	Debido a las lluvias presentadas en horas de la tarde y noche del 19/04/2023 se suscitó el desprendimiento de lodo y agua de un barranco causando afectación en dos viviendas con ingreso de material lodoso a las viviendas, así mismo indican que en la cima del mismo cerro hay unas viviendas que se encuentran en riesgo de deslizarse
Situación actual:	UGR Cantonal indica que se convocó al COE Cantonal para tomar la debidas acciones frente a la época lluviosa en el Cantón, asimismo indica que se va a proceder a realizar la evaluación inicial de necesidades a las familias afectadas, al momento el río ha disminuido su nivel.
Afectaciones:	- 60 viviendas afectadas - 60 familias afectadas
Acciones de respuesta:	Reunión de COE Cantonal para tomar medidas ante la época lluviosa en el Cantón. SGR CZ4 coordina con UGR Cantonal el levantamiento de información de las demás familias. SGR realiza el seguimiento del evento.
Fuentes de información:	SGR CZ4 Unidad de Monitoreo Manabí/C.B/UGR GAD Cantonal.

Inundación



Localización:	Santo Domingo de los Tsáchilas/Santo Domingo/ Río Verde /Sector Las Palmeras.
Antecedentes:	El 16/04/2023, debido a las lluvias suscitadas en la tarde se produjo el taponamiento del río Pove el cual se desbordó de su cauce normal lo que provocó el ingreso de agua a viviendas del sector. Las familias están siendo evacuadas de sus viviendas.

Secretaría de Gestión de Riesgos

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5
Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador
Teléfono: +593-4-259 3500
www.gestionderiesgos.gob.ec



Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos – No 0226

Fecha y Hora de actualización: domingo, 23 de abril de 2023 – 21:21:55 / Página 12 de 29

Situación actual:	Al momento se evacuó a 11 personas hasta casa de familia acogiente que viven en la parte alta, el caudal del río Pove bajó considerablemente
Afectaciones:	- 11 personas evacuadas
Acciones de respuesta:	Cuerpo de Bomberos, colaboró en la evacuación de personas de las viviendas. Se coordina con Patronato Municipal, para que realice la evaluación de daños y necesidades.
Fuentes de información:	SGR CZ4 Unidad de Monitoreo Santo Domingo/ECU 911/Cuerpo de Bomberos.



Inundación

Localización:	Manabí/Puerto López/Salango/Ayampe
Antecedentes:	El 16/04/2023, a causa de las lluvias presentadas en horas de la mañana se produjo el desbordamiento del río Ayampe provocando inundación a varias viviendas.
Situación actual:	UGR Cantonal realizó inspección técnica y levantamiento de información de las afectaciones, al momento las familias se encuentran en familia acogiente hasta que baje el nivel del río.
Afectaciones:	- 5 familias afectadas. - 21 personas afectadas.
Acciones de respuesta:	Cuerpo de Bomberos realiza labores de evacuación de agua y lodo de las viviendas afectadas SGR coordina con personal de UGR GAD Cantonal el levantamiento de la información. SGR realiza el seguimiento del evento.
Fuentes de información:	SGR CZ4 Unidad de Monitoreo Manabí/Cuerpo de Bomberos de Puerto López/GAD Puerto López.



Colapso estructural

Localización:	Santo Domingo de Los Tsáchilas/La Concordia/La Concordia/Sector del Camal.
Antecedentes:	El 18/03/2023, producto de las lluvias de la madrugada se produjo el aumento del caudal del río Blanco, provocando la ruptura de la tubería principal de la planta de tratamiento de agua potable, afectando la distribución de agua en el Cantón.
Situación actual:	GAD Cantonal La Concordia realizó los procesos para la contratación de una empresa privada para la reparación de los bienes afectados. Adicional la empresa de agua potable habilitó dos pozos de agua donde la ciudadanía pueda acudir a solicitar agua. Se continúa con el suministro agua a la población con tanqueros.
Afectaciones:	- La afectación de la distribución de agua de la planta es del 100% - 2 bienes Públicos afectados (Planta de Agua Potable y Camal Municipal). - 51 animales de granja fallecidos (cerdos, Reses). - Aproximadamente 170.000 personas afectadas indirectamente por el suministro de agua
Acciones de respuesta:	GAD La Concordia continúa con la entrega de agua, con 8 tanqueros.
Fuentes de información:	SGR CZ4 Unidad de Monitoreo Santo Domingo/UGR GAD La Concordia.



Inundación

Localización:	Santo Domingo de los Tsáchilas/Santo Domingo/Valle Hermoso/ingreso a la parroquia Valle Hermoso, orilla de río Blanco.
Antecedentes:	El 18/03/2023, a causa de las lluvias registradas durante la madrugada se produjo el aumento del caudal del río Blanco, afectando de manera estructural al puente de uso vehicular y peatonal que da ingreso a la parroquia Valle Hermoso y afectando a varias viviendas del sector con el ingreso de agua.
Situación actual:	Cruz roja brindó asistencia humanitaria a las familias afectadas.
Afectaciones:	- 1 puente afectado - 1 Centro de salud afectado - 1 UPC Afectado - 2 Instituciones educativas afectadas. - 15 Familias evacuadas (Albergue en "Casa de Retiro" El 19/03/2023. 13 Familias retornaron a sus viviendas "32 personas" - 5 Familias damnificadas (21 personas) - 216 familias afectadas (852 personas) - 1 Vehículo afectado (Camión) -5 viviendas destruidas (21 personas Damnificadas) -150 viviendas afectadas
Acciones de respuesta:	Cruz Roja se movilizó a Valle hermoso y realizó la entrega de asistencia humanitaria a las familias afectadas.
Fuentes de información:	SGR CZ4 Unidad de Monitoreo Santo Domingo/ ECU911 Santo Domingo/GAD Cantonal STD/Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo.

ZONA 5

Socavamiento

Localización:	Los Ríos/Urdaneta/Ricaurte/ Rcto. Barranco hacia Rcto. Salampe - río Catarama
---------------	-------------------------------------------------------------------------------

Secretaría de Gestión de Riesgos

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5
 Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador
 Teléfono: +593-4-259 3500
 www.gestionderiesgos.gob.ec



Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos – No 0226

Fecha y Hora de actualización: domingo, 23 de abril de 2023 – 21:21:55 / Página 13 de 29



Antecedentes:	Debido a las fuertes lluvias suscitadas en la madrugada del 23/04/2023, se reportó un socavamiento que causó el colapso de un puente en una vía de tercer orden, mismo que conecta desde el Rcto. Barranco hacia el Rcto. Salampe
Situación actual:	Actualmente la vía se encuentra cerrada y el paso vehicular se moviliza por la vía de tercer orden desde Rcto. Barranco hacia Caluma.
Afectaciones:	- 1 puente destruido.
Acciones de respuesta:	Jefe Político de Urdaneta realizó verificación de novedades. Se coordinó con UGR Urdaneta y GAD Provincial – Prefectura la colaboración del evento.
Fuentes de información:	Ministerio de Gobierno - Jefatura Política de Urdaneta/SGR-Unidad de Monitoreo Los Ríos.



Inundación

Localización:	Guayas / Palestina / Cabecera Cantonal /Varios recintos (Los Limos, Las Abras, La Rinconada, San Javier, San Juan Eloy Alfaro)
Antecedentes:	El 17/04/2023 debido a la apertura de las compuertas de desfogue de la represa Daule Peripa, se produjo el desbordamiento del río Daule, causando afectaciones en cultivos y viviendas. El 18/04/2023 se realizó reunión del COE Cantonal, el cual se mantiene activo y se declara emergencia debido a las afectaciones producidas en el cantón.
Situación actual:	Por efecto de las lluvias registrada en la cuenca hídrica y debido a la apertura de las compuertas de Daule Peripa, GAD Cantonal mediante recorrido del día 21/04/2023 en compañía de instituciones pertinentes indica que varias viviendas se han visto afectadas.
Afectaciones:	- 120 viviendas afectadas (aproximadamente) - 120 familias afectadas (aproximadamente) - cultivos afectados
Acciones de respuesta:	GAD Cantonal, CB Cantonal CTE, Cruz Roja, Jefatura Política, MIES continúan realizando recorridos por los sectores afectados
Fuentes de información:	UGR GAD Cantonal Palestina / SGR Unidad de Monitoreo Guayas



Inundación

Localización:	Los Ríos/Mocache/Mocache/San Ignacio - Las Campanas - La Yuca - Santa Bárbara - La Propicia - Estero de Damas - río Mocache.
Antecedentes:	El 17/04/2023, debido a la presencia de fuertes lluvias en la madrugada se reportó desbordamiento del río Mocache provocando afectaciones en el sitio.
Situación actual:	Luego de la culminar la inspección técnica en el sitio, se recepta documento EVIN, actualmente el río Mocache continúa desbordado, la vía de 2do orden que comunica a San Ignacio hacia Ventanas se mantiene habilitada y las familias afectadas se mantienen en sus viviendas.
Afectaciones:	- 79 viviendas afectadas - 82 familias afectadas - 340 personas afectadas - 4 metros lineales afectados - 1 bien público afectado (poste de luz)
Acciones de respuesta:	UGR Mocache realizó levantamiento EVIN y facilitó reporte de afectaciones.
Fuentes de información:	SGR CZ5 Unidad de Monitoreo Los Ríos/UGR Mocache.



Inundación

Localización:	Los Ríos/Ventanas/Ventanas/Los Rubios - Girasoles - 5 de Agosto - Los Choferes - Estero Lagarto.
Antecedentes:	El 17/04/2023, debido a la presencia de fuertes lluvias en la madrugada se reportó desbordamiento del Estero Lagarto, afectando varias viviendas del lugar.
Situación actual:	Luego de la culminar la inspección técnica en el sitio, se recepta documento EVIN, actualmente el estero Lagarto continúa desbordado y las familias afectadas se mantienen en sus viviendas.
Afectaciones:	- 111 viviendas afectadas - 111 familias afectadas - 407 personas afectadas
Acciones de respuesta:	UGR Ventanas realizó levantamiento EVIN y facilitó reporte de afectaciones MSP realizó brigada médica en el sitio 17/04/2023.
Fuentes de información:	SGR CZ5 Unidad de Monitoreo Los Ríos/UGR Ventanas



Inundación

Localización:	Los Ríos/Vinces/Antonio Sotomayor/rcto. Bagatela - rcto. Morocho - rcto. Soberana - rcto. La Carolina - rcto. Las Pampas - rcto. Junquillo Sur - Rcto. El Jobo Corcovado - Playas de Vinces - Escuela de Educación Básica José María Barona - río Junquillo - río Mastrantal
Antecedentes:	Debido a las lluvias suscitadas en los cantones vecinos el 16/04/2023, mediante recorrido en la zona se verificó el desbordamiento de los ríos Junquillo, río Mastrantal en

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos – No 0226

Fecha y Hora de actualización: domingo, 23 de abril de 2023 – 21:21:55 / Página 14 de 29

Situación actual:	la madrugada del 18/04/2023, afectando a viviendas, cultivos con parte de la vía de 3er orden. Técnico asistió al lugar para dotar de saquillos de contención a los recintos afectados, actualmente la vía de 3er orden que Inicia desde Bagatela hacia María Felicita se encuentra habilitada con presencia de agua y las familias afectadas se mantienen en sus viviendas.
Afectaciones:	- 73 viviendas afectadas. - 77 familias afectadas. - 311 personas afectadas. - 106 metros lineales afectados - 1 establecimiento educativo afectado funcionalmente (Escuela de Educación Básica José María Barona)
Acciones de respuesta:	UGR Vinces se encuentra en camino a las zonas afectadas para levantamiento EVIN y gestiona saquillos de contención para su respectiva colocación en los puntos afectados.
Fuentes de información:	SGR CZ5 Unidad de Monitoreo Los Ríos/UGR Vinces.



Inundación

Localización:	Guayas / Balzar / Balzar, Cabecera Cantonal / Varios Sectores (Recinto La Carlota, Recinto Fronda Karen, La Carmencita, La Barbarita, Recinto San Pauleño, Recinto Santa Genara, Recinto La Laguna, Recinto El Modelo, Recinto Chicompe, Recinto El Congo, Conguillo, Recinto San Juan del Cerrito, Sector La Salamina, Recinto La Canoa)
Antecedentes:	Debido a las lluvias registradas en la noche del 15/04/2023 y madrugada del 16/04/2023, se produjo el desbordamiento del Río Congo, Puca, Pucón, Chicompe, Santa Genara, y la Creciente del Estero Pajui
Situación actual:	Técnicos de UGR GAD Cantonal, Gobernación de Guayas, Alcalde de Balzar, Técnicos de MIES, Coordinador Zonal y Técnicos de SGR realizaron recorridos por los sectores afectados. Los ríos siguen desbordados
Afectaciones:	-12 Viviendas afectadas -12 Familias afectadas, -60 personas (datos preliminares) (10 en alojamiento temporal ubicado en la Iglesia Evangélica y 2 familias, 10 personas en la Escuela Luis Godoy) Calles con acumulación de agua Cultivos afectados por confirmar
Acciones de respuesta:	Técnicos de SGR realizaron la entrega de asistencia humanitaria UGR GAD Cantonal sigue realizando recorridos, para el levantamiento de información
Fuentes de información:	SGR CZ5 Unidad de Monitoreo Guayas/SGR UPREA/Jefe Político/GAD Cantonal Balzar.



Inundación

Localización:	Los Ríos/Vinces/Vinces, Cabecera Cantonal/Santa Lucía – río Vinces.
Antecedentes:	El 16/04/2023, debido a las lluvias suscitadas en los cantones vecinos se reportó un nuevo desbordamiento del río Vinces en la madrugada del 18/04/2023.
Situación actual:	Mediante inspección técnica, se dotó de ayuda humanitaria con atención médica a las familias afectadas, indicando que el caudal actualmente permanece desbordado y las familias afectadas se mantienen en sus viviendas.
Afectaciones:	- 98 viviendas afectadas. - 98 familias afectadas. - 392 personas afectadas. - 1 establecimiento educativo afectado funcionalmente (Unidad Educativa Vinces)
Acciones de respuesta:	UGR Vinces realizó entrega de ayuda humanitaria en Santa Lucía el 19/04/2023 y facilitó reporte de afectaciones. MSP brindó brigada médica el 19/04/2024.
Fuentes de información:	SGR CZ5 Unidad de Monitoreo Los Ríos/UGR Vinces/MAG.



Inundación

Localización:	Los Ríos/Valencia/Valencia/Peñizola - La Ceiba - río Peñizola.
Antecedentes:	El 16/04/2023, debido a las fuertes lluvias suscitadas en la noche se reportó desbordamiento del río Peñizola, afectando a varias viviendas del lugar.
Situación actual:	Mediante inspección técnica, se reportó que el río Peñizola continúa desbordado con las familias afectadas dentro de sus viviendas y adicional a ello se realizó gestión del bono 316 para 57 familias afectadas el 19/04/2023.
Afectaciones:	- 57 viviendas afectadas - 57 familias afectadas - 233 personas afectadas
Acciones de respuesta:	UGR realizó verificación de novedades el 20/04/2023. SGR realizó gestión para el bono del Decreto 316 a las familias afectadas el 19/04/2023.
Fuentes de información:	SGR CZ5 Unidad de Monitoreo Los Ríos/UGR Valencia.

Secretaría de Gestión de Riesgos

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5
Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador
Teléfono: +593-4-259 3500
www.gestionderiesgos.gob.ec



Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos – No 0226

Fecha y Hora de actualización: domingo, 23 de abril de 2023 – 21:21:55 / Página 15 de 29



Inundación

Localización:	Guayas/Santa lucía/Santa lucía Cabecera Cantonal/varios sectores.
Antecedentes:	El 15/04/2023 y madrugada del 16/04/2023, por lluvias con tormentas eléctricas se registró algunos sectores con calles y avenidas anegadas por acumulación de agua
Situación actual:	Al momento se mantiene reunión con CELEC EP, Sr. Gobernador del Guayas, Alcaldes y SGR
Afectaciones:	- 49 viviendas afectadas - 49 familias, 145 personas afectadas (21 familias, 61 personas en el albergue, 28 familias, 84 personas en familias acogientes).
Acciones de respuesta:	SGR realiza seguimiento al evento GAD Cantonal Santa Lucía continúa realizando recorridos por los diferentes sectores PPNN continúa brindando seguridad en el albergue
Fuentes de información:	SGR - UPREA / UGR GAD Cantonal Santa Lucía / SGR Unidad de Monitoreo Guayas



Socavamiento

Localización:	Guayas/Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan)/Cabecera Cantonal/Recinto El Tránsito.
Antecedentes:	El 06/04/2023, por lluvias suscitadas se produjo un socavamiento en una vía de tercer orden.
Situación actual:	El 06/04/2023, por lluvias suscitadas se produjo un socavamiento en una vía de tercer orden. GAD Cantonal informa que, por la continuidad de las lluvias, la mañana del 14/04/2023, se produjo el desbordamiento del río Los Amarillos, socavando por segunda ocasión el muro de contención y a la vez afectando a varias viviendas
Afectaciones:	- 50 viviendas afectadas aproximadamente (dato preliminar). - 50 familias (dato preliminar). - 60 metros lineales aproximadamente.
Acciones de respuesta:	CTE realizó la entrega de sacos, los cuales ayudarán a la reconstrucción de muros de contención UGR GAD Cantonal sigue realizando recorridos por los sectores afectados
Fuentes de información:	SGR CZ5 Unidad de Monitoreo Guayas/GAD Cantonal Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan).



Inundación

Localización:	Los Ríos/Baba/Isla de Bejucal/rcto. La Chontilla - San José - El Anzuelo.
Antecedentes:	El 05/04/2023, debido a la presencia de fuertes lluvias en la noche se reportó acumulación de aguas lluvias que fueron evacuadas por una compuerta de una bananera del lugar.
Situación actual:	Luego de culminar la inspección técnica, se recepta documento EVIN, en donde se realiza la actualización de sectores con valores de afectación reportados y las familias afectadas se mantienen en sus viviendas.
Afectaciones:	- 59 viviendas afectadas - 59 familias afectadas - 187 personas afectadas
Acciones de respuesta:	UGR Baba realizó levantamiento de EVIN y facilitó el reporte de afectaciones el 19/04/2023.
Fuentes de información:	SGR CZ5 Unidad de Monitoreo Los Ríos/GAD Baba



Inundación

Localización:	Los Ríos/Baba/Guare/ San Francisco – Concepción.
Antecedentes:	El 05/04/2023, debido a las fuertes lluvias suscitadas en el cantón la madrugada. Se reportó acumulación de aguas lluvias, afectando varias viviendas.
Situación actual:	Mediante inspección técnica se procedió al levantamiento de EVIN, en donde se verificó que un existe presencia de agua en las viviendas afectadas y actualmente las familias se mantienen en sus hogares.
Afectaciones:	- 36 viviendas afectadas - 36 familias afectadas - 148 personas afectadas
Acciones de respuesta:	GAD Baba realizó levantamiento de EVIN y facilitó el reporte de afectaciones el 19/04/2023.
Fuentes de información:	SGR CZ5 Unidad de Monitoreo Los Ríos/GAD Baba.



Inundación

Localización:	Los Ríos/Baba/Baba/ Rcto. El Jobo – Sector Tinoco - El Kiosko - Jacqueline -Higuerilla - Curiquinge - La Unión - rcto. San León - Marañón - Rosa de Oro - El Edén - El Tillo - río Roncador - estero El Bolichon - estero Juan Tomas - río Correntoso - río Los Esteros.
Antecedentes:	El 04/04/2023, debido a las fuertes lluvias suscitadas en la madrugada del se reportó desbordamiento de 2 esteros (El Bolichon – Juan Tomas) con 2 ríos (Correntoso – Los Esteros), afectando a varias viviendas del lugar

Secretaría de Gestión de Riesgos

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5

Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador

Teléfono: +593-4-259 3500

www.gestionderiesgos.gob.ec



Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos – No 0226

Fecha y Hora de actualización: domingo, 23 de abril de 2023 – 21:21:55 / Página 16 de 29

Situación actual:	Mediante inspección técnica, se reportó actualización de afectaciones, indicando que actualmente los caudales mencionados continúan desbordados y las familias afectadas se mantienen en sus viviendas.
Afectaciones:	- 649 viviendas afectadas. - 649 familias afectadas. - 2224 personas afectadas.
Acciones de respuesta:	GAD Baba realizó levantamiento EVIN el 11/04/2023. SGR realizó la gestión para el bono 316 el 11/04/2023
Fuentes de información:	SGR CZ5 Unidad de Monitoreo Los Ríos/GAD Baba.

Inundación



Localización:	Los Ríos/Vinces/Antonio Sotomayor/Rcto. Matecito - Subcentro De Salud Matecito - Escuela de Educación Básica José María Barona - Rcto. Garzán - Rcto. Tomasita Tin Tin - Rcto. 5 De Agosto - Rcto. La Felicidad - Rcto. Macul - Rcto. Pavana 2 - río Vinces - río. Macul - Estero Pisco
Antecedentes:	El 21/03/2023, debido a las lluvias suscitadas en el cantón por desbordamiento del río Vinces, se vieron afectadas varias viviendas el lugar con un Subcentro de Salud Matecito e ingreso de agua con acumulación de aguas lluvias en el patio de la Escuela de Educación Básica José María Barona.
Situación actual:	Mediante visita al sitio el 11/04/2023, se reportó entrega de ayuda humanitaria, actualmente las familias se mantienen en sus viviendas y la familia de 2 integrantes del Rcto. La pavana 2 continúan en casa acogiente ya que los caudales permanecen desbordados.
Afectaciones:	- 366 viviendas afectadas - 392 familias afectadas - 1306 personas afectadas (1 familia de 2 integrantes en casa acogiente) - 1 centro de salud afectado (Subcentro de Salud Matecito) - 1 unidad educativa afectada (Escuela de Educación Básica José María Barona)
Acciones de respuesta:	SGR realizó entrega de ayuda humanitaria el 11/04/2023 en compañía de UGR Vinces, Gobernadora de Los Ríos para verificar la ayuda humanitaria entregada. Teniente Política de Antonio Sotomayor verificó la ayuda humanitaria entregada el 11/04/2023 y retornó el 14/04/2023 para verificación de novedades.
Fuentes de información:	SGR CZ5 Unidad de Monitoreo Los Ríos/GAD Vinces/Ministerio de Gobierno - Tenencia Política de Antonio Sotomayor.

Inundación



Localización:	Bolívar/Caluma/Caluma/varios sectores: Plomovado, Pasagua, Choripungo, Cumbilli Chico, Naranja Pata y Charquiyacu - Unión de Pacaná.
Antecedentes:	UGR del GAD Caluma informa que, a causa de las lluvias registradas en la noche del 12/03/2023 y madrugada del 13/03/2023, se produjo el desbordamiento del río Escaleras afectando a los recintos Plomovado y Pasagua. En todos los sectores se encuentra restablecido el servicio de energía eléctrica. El COE Cantonal de Caluma se activó la tarde del 13/03/2023 para atender los eventos por la época lluviosa
Situación actual:	UGR del GAD Caluma indica que a causa de lluvias registradas en la tarde del 19/04/2023, se originó el desbordamiento del río Escaleras y nuevamente destruyó un tramo de la plataforma vial que conduce desde Pasagua vía a San Antonio, misma que se encuentra cerrada al tránsito vehicular. El río Escaleras se encuentran en su cauce normal.
Afectaciones:	- 5 viviendas afectadas - 5 familias, 14 personas afectadas (de las cuales 3 familias se encuentran en las mismas viviendas y 2 en hogar acogiente en el mismo sector) - 1 vivienda destruida - 1 familia, 7 personas damnificadas (se encuentran en hogar acogiente en el centro del cantón Caluma). - 3 bienes público afectado (2 postes y 1 planta de tratamiento de aguas residuales) - 3 bienes privados afectados (centro turístico Manantial, Molino, tanques de agua) - 3.550 metros lineales de mesa vial destruido - 1 puente ecológico destruido. - 2 puentes afectados (un ecológico y un peatonal) - 22 familias aisladas. - 1 dispensario médico del Seguro Social afectado - 1 Unidad Educativa afectada (José H. González) - 18 ha de cultivos afectados (naranja, cacao) - 12 ha de cultivos destruidos (naranja, cacao) - 70 animales afectados (porcinos) - 120 animales muertos (porcinos)
Acciones de respuesta:	Maquinaria de la Empresa Privada contratada por el GAD Caluma realiza el encauzamiento del río Escaleras con el fin de recuperar la plataforma vial en el sector de Pasagua vía San Antonio.
Fuentes de información:	SGR CZ5 Unidad de Monitoreo Bolívar/GAD Caluma.

Secretaría de Gestión de Riesgos

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5

Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador

Teléfono: +593-4-259 3500

www.gestionderiesgos.gob.ec



Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos – No 0226

Fecha y Hora de actualización: domingo, 23 de abril de 2023 – 21:21:55 / Página 17 de 29

ZONA 6



Inundación

Localización:	Morona Santiago/Limón Indanza/San Antonio (cabecera en San Antonio Centro)/San Salvador, Mayapis, Serembo, El Cisne, 12 de Febrero
Antecedentes:	Por lluvias suscitadas durante los últimos días se produjo un deslizamiento que provocó varias afectaciones y la obstaculización total de la vía de tercer orden.
Situación actual:	Al momento el servicio de agua potable se encuentra restablecida en su totalidad, sin embargo la vía se mantiene cerrada, no se registra precipitaciones.
Afectaciones:	<ul style="list-style-type: none"> - 2 kilómetros de vía afectada - 1 puente afectado (riesgo de colapso) - 1 puente destruido - 2 bienes públicos (sistema de agua y alcantarillado vial) - 1 animal de granja muerto (ganado) - 5 bienes privados afectados (peceras) - Pastizales (hectáreas no cuantificadas) - 6 familias (30 personas) afectadas directamente* (perdida de ganado y peceras) - 107 familias (535 personas) afectadas indirectamente (no pueden sacar sus productos ni ingresar)
Acciones de respuesta:	GAD-Cantonal se encuentra gestionando ante el gobierno provincial la intervención de maquinaria para la apertura y habilitación de la vía.
Fuentes de información:	SGR-Unidad de Monitoreo Morona Santiago/GAD-Cantonal de Limón Indanza



Deslizamiento

Localización:	Azuay/Girón/Girón/Zapata.
Antecedentes:	El 06/04/2023 por lluvias se suscitó un deslizamiento.
Situación actual:	Con fecha 11/04/2023 en reunión de COE Cantonal se sugiere a la máxima autoridad del Cantón la declaratoria de emergencia de la comunidad de Zapata debido a que las afecciones por la fuertes lluvias representan un peligro, así como la declaratoria de emergencia vial y servicio de agua potable en el cantón. Adicional se activó un albergue temporal en la Casa Comunal de Zapata en donde se encuentran albergadas 2 familias integradas por 5 personas las mismas pertenecen a las 20 familias evacuadas
Afectaciones:	<ul style="list-style-type: none"> - 40 mts de vía afectado aproximadamente (3er orden, vía cerrada) - 2 viviendas destruidas - 2 familias damnificadas - 5 personas damnificadas - 1 vivienda afectada - 1 familia afectada - 4 personas afectadas - 20 familias evacuadas por precaución, a casas de familias acogientes
Acciones de respuesta:	SGR CZ6 brindó asesoramiento en COE Cantonal, UGR Girón realizó levantamiento de información y se mantiene en monitoreo constante del evento
Fuentes de información:	SGR CZ6 Unidad de Monitoreo Azuay-Cañar/Cuerpo de Bomberos de Girón/GAD Provincial.



Deslizamiento

Localización:	Cañar/Cañar/Ducur/Javin, km 40+300, vía Cañar-Zhud-Cochancay [E-35].
Antecedentes:	El 30/03/2023, por lluvias se suscitó un deslizamiento que afectó la vía de primer orden, producto del evento la afectación de 1 vivienda, adicional 2 viviendas se encuentran en riesgo de las cuales 1 de ella integrada por 1 familia de 5 personas fue evacuada a la casa comunal de Javin por precaución.
Situación actual:	La familia retornó a su hogar.
Afectaciones:	<ul style="list-style-type: none"> - 60 mts de vía aproximadamente, parcialmente habilitada. - 1 vivienda afectada - 1 familia afectada - 3 personas afectadas - 1 familia evacuada por precaución - 5 personas evacuadas a la casa comunal de Javín. - 1 bien privado afectado (vehículo).
Acciones de respuesta:	UGR Cañar informa que se realizó una inspección técnica de la zona afectada determinando que no existe peligro de un nuevo deslizamiento
Fuentes de información:	SGR CZ6 Unidad de Monitoreo Azuay-Cañar/UGR Cañar/MTOP.



Deslizamiento

Localización:	Azuay/Santa Isabel/Santa Isabel/La Cría
Antecedentes:	El 03/06/2022, Se suscitó un deslizamiento producto de la saturación del suelo originado por la combinación deficiente del riego del sector, el taponamiento de diferentes quebradas y la deficiencia del drenaje del terreno.

Secretaría de Gestión de Riesgos

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5

Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador

Teléfono: +593-4-259 3500

www.gestionderiesgos.gob.ec



República
del Ecuador

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos – No 0226

Fecha y Hora de actualización: domingo, 23 de abril de 2023 – 21:21:55 / Página 18 de 29

Situación actual:	Con fecha 31/03/2023 la SGR declaró la ALERTA AMARILLA al polígono identificado como susceptible a movimientos en masa, el cual tiene un área de 526.22 hectáreas que se extiende sobre la comunidad La Cría, cantón Santa Isabel, provincia del Azuay Con fecha 13/04/2023 se realizó la reunión del COE Cantonal tomando las siguientes resoluciones: 1.-Acoger las recomendaciones emitidas por la SGR en su declaratoria de alerta naranja 2.-Conforme a la resolución administrativa No. 0063-2023 se declara la emergencia en la comunidad de la Cría de acuerdo al informe No. SGR-IASR-06-2023-001, será el GAD Municipal de Santa Isabel la entidad responsable de la contratación de los estudios geológicos-geotécnico, con el objetivo de determinar las características y el comportamiento del deslizamiento para consecuentemente determinar las acciones óptimas a realizarse para garantizar la seguridad de sus habitantes 3.-Las mesas del COE Cantonal permanecen activas y trabajaran en actualizar los planes de contingencia de acuerdo a la amenaza que representa conforme a la alerta naranja. 4.-Derivar a la Subsecretaría de MTOP el oficio No. PN-D-GIRON-2023-0152-0, para que actúe en el marco de sus competencias.
Afectaciones:	-38 familias evacuadas -130 personas evacuadas (albergue temporal)-1 bien privado afectado (capilla) -1 bien público afectado (casa comunal) -1 bien público afectado (cancha central) -44 viviendas afectadas -44 familias afectadas -178 personas afectadas -8 viviendas destruidas -8 familias damnificadas -25 personas damnificadas (permanecen en casa de familias acogientes) -3 bienes privados afectados (predios)
Acciones de respuesta:	SGR CZ6 realiza monitoreo del albergue. SGR CZ6 y UGR Santa Isabel mantienen monitoreo constante del evento
Fuentes de información:	SGR CZ6 Unidad de Monitoreo Azuay-Cañar.



Deslizamiento

Localización:	Cañar/Cañar/Cañar/ Cuchucun-Cruz Loma-Quilloac.
Antecedentes:	GAD Cantonal de Cañar informó que a partir del 13 de Octubre de 2022 por la época lluviosa y mal manejo del agua de riego se reportó un deslizamiento que afecta viviendas del sector. Con fecha 14 de Febrero del 2023 se activó el COE Cantonal donde la máxima autoridad del cantón solicita la activación de las mesas técnicas y grupos de trabajo para la atención de la emergencia. Intervención del MIDUVI y GAD PROVINCIAL. Con fecha 31/03/2023 la SGR declaró la ALERTA AMARILLA al polígono identificado como susceptible a movimientos en masa, con un área de 330.56 hectáreas pertenecientes al sector Cuchucún, el cual comprende las comunidades: Quilloac, Cruz Loma y Cuchucún, del cantón Cañar, provincia de Cañar
Situación actual:	Solicitar al GAD cantonal Cañar se realice el monitoreo mediante equipo topográfico el polígono declarado por Alerta Amarilla por la Secretaría de Gestión de Riesgos.
Afectaciones:	- 22 viviendas afectadas - 4 viviendas destruidas - 6 familias damnificadas - 16 personas damnificadas (permanecen en casa de familia acogiente)
Acciones de respuesta:	Técnico de análisis de riesgos y Coordinador Zonal CZ6 brindaron asesoría en COE Provincial. UMEVA se mantiene en monitoreo constante del evento.
Fuentes de información:	SGR CZ6 Unidad de Monitoreo Azuay-Cañar/Directora SGR CZ6.



Deslizamiento

Localización:	Azuay/Nabón/Nabón/Rosas, Bellavista, Tamboloma, Chunazana.
Antecedentes:	El 14/03/2022, se reportó un movimiento en masa provocando la filtración de agua de riego en la planta de Uzhcurrumi. El 23/11/2021 el Secretaría de Gestión de Riesgos declaró la alerta naranja por movimiento en masa de 130,94 hectáreas en el área que comprenden los barrios Rosas, Bellavista, Tamboloma y Rosario de la parroquia Nabón, cantón Nabón, provincia de Azuay.
Situación actual:	Con fecha 20/04/2023 técnico de la UGR Nabón informa que la segunda etapa de las obras de mitigación tiene un avance del 20%. La vía Ramada-Nabón sector Trancapata continúa cerrada, vía alterna La Ramada-Chunazana-El Salado-Nabón.
Afectaciones:	- 50 metros de vía afectada (vía habilitada, sector El Progreso) - 84 familias afectadas (238 personas afectadas) - 60 familias damnificadas (162 personas damnificadas) - 40 metros de vía afectados (vía Cerrada, sector Trancapata) - 60 metros de vía afectados (vía parcialmente habilitada, sector Quebrada del Canal) - 1 Casa comunal afectada con cuarteaduras - 84 viviendas afectadas (las familias evacuadas se alojan en diferentes alojamientos temporales como arriendos o familias de acogida) - 59 viviendas destruidas. - Terminal terrestre con grietas en oficinas, gradas (cierre de operaciones)

Secretaría de Gestión de Riesgos

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5
Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador
Teléfono: +593-4-259 3500
www.gestionderiesgos.gob.ec



Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos – No 0226

Fecha y Hora de actualización: domingo, 23 de abril de 2023 – 21:21:55 / Página 19 de 29

Acciones de respuesta:	- Iglesia demolida por los daños estructurales presentados - Centro de salud con fisuras, en evaluación permanente por parte del MSP El 25/11/2022, UGR Nabón realizó un nuevo levantamiento de información y se mantiene en monitoreo constante.
Fuentes de información:	SGR CZ6 Unidad de Monitoreo Azuay-Cañar/UGR Nabón

ZONA 7



Inundación

Localización:	Loja/Zapotillo/ Varias Parroquias (Cazaderos, Mangahurco, Bolaspamba y Paletillas)
Antecedentes:	El 17/04/2023 por lluvias suscitadas en días anteriores se produjo el desbordamiento de varias quebradas: (Cazaderos, Mangahurco, El Guabo y quebrada Paletillas); causando afectaciones en viviendas, cultivos, vías, bienes privados en varias parroquias del cantón; en la Parroquia Cazaderos existe el riesgo de perder 30 mil plantas de tomate y en la Parroquia Bolaspamba existen 10 viviendas con riesgo de colapsar; así mismo COE Cantonal con fecha 17 de abril del 2023, sugirió al GAD Cantonal de Zapotillo se declare la situación de emergencia al cantón Zapotillo.
Situación actual:	GAD Cantonal declara en situación de emergencia al cantón Zapotillo; el cauce de las quebradas al momento es normal SGR CZ7 y GAD Cantonal de Zapotillo realizan entrega de Asistencia Humanitaria.
Afectaciones:	Parroquia Cazaderos: - 120 hectáreas de cultivo de maíz perdido - 2 bienes privados destruidos (equipos de bombeo e instalaciones de riego, en fase de levantamiento de información) - 1 vivienda destruida Parroquia Mangahurco: - 70 hectáreas de cultivo de maíz perdido - 2 bienes privados destruidos (equipos de bombeo e instalaciones de riego, en fase de levantamiento de información) - 50 familias afectadas - 1 vía de segundo orden cerrada (Y de Mangahurco a Cazaderos) Parroquia Bolaspamba: - 10 familias afectadas (En fase de levantamiento de información) - 1 vivienda destruida - 1 vía de segundo orden cerrada (Bolaspamba a Mangahurco) Parroquia Paletillas: - Pérdida de cultivos en fase de ciclo productivo (En fase de levantamiento de información)
Acciones de respuesta:	UGR Zapotillo realiza el levantamiento de información y daños SGR CZ7 realiza inspección técnica y levantamiento de información para la entrega de asistencia humanitaria GAD Provincial de Loja (VIALSUR EP) movilizará personal y maquinaria para labores de limpieza y habilitación vial SGR CZ7 y Gobernación de Loja coordinó la atención del evento y la movilización de un helicóptero de FF.AA con ayuda humanitaria (debido a que no hay acceso terrestre) Personal de FF.AA colabora en la movilización de Asistencia Humanitaria SGR coordinó la atención del evento y realiza constante monitoreo
Fuentes de información:	UMEVA Loja-Zamora Chinchipe- SGR /UGR Zapotillo/GAD-P (VIALSUR).



Inundación

Localización:	El Oro/Santa Rosa/Santa Rosa, cabecera cantonal/ Varios Sectores (José María Ollague, 10 de Agosto, Mi Rosita, barrio Quito, Barrio Galápagos, 29 de Noviembre, 15 de Octubre, Orito, Ernesto Nieto, Cristo del Consuelo, 1ro de Enero, Ciudadela los Helechos, Ciudadela las Orquídeas, El Nazareno, Fortín de Alfaro, y la Parroquia Puerto Jelf)
Antecedentes:	El 23/03/2023, por lluvias, se registra inundación en calles y avenidas de varios sectores del cantón afectando a viviendas con ingreso de agua.
Situación actual:	UGR GAD Cantonal informa que las familias que se encontraban en el refugio temporal casa comunal Los Helechos, salieron del mismo retornando a sus viviendas.
Afectaciones:	- 581 viviendas afectadas - 635 familias 1941 personas afectadas (1 familias de 6 personas se encuentran en alojamiento temporal Escuela Javier Soto y 3 familias de 10 personas salieron del refugio temporal casa comunal Los Helechos) - 53 familias de 164 personas damnificadas. - 2 viviendas destruidas. - 763.20 hectáreas afectadas parcialmente (225 hectáreas de Banano, 417.20 hectáreas de Cacao, 48 hectáreas de maíz suave, 1 hectárea de pimienta y 72 hectáreas de plátano.) - 30 hectáreas destruidas o de pérdida total (12 hectáreas de maíz suave, 18 hectáreas de plátano) - 196 productores afectados por daños en sus cultivos y animales. - 24 unidades educativas afectadas.

Secretaría de Gestión de Riesgos

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5
Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador
Teléfono: +593-4-259 3500
www.gestionderiesgos.gob.ec



Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos – No 0226

Fecha y Hora de actualización: domingo, 23 de abril de 2023 – 21:21:55 / Página 20 de 29

Acciones de respuesta:	- 20 metros de vía (Vía Santa Rosa – Machala – entrada a Balosa, se encuentra habilitada) - 100% del servicio de energía eléctrica afectado. (se encuentra habilitado) - 100% del servicio de agua potable afectado (se encuentra habilitado) - 105 animales afectados a causa del desbordamiento del río (bovinos) - 1 centro de salud afectado. (Hospital Santa Teresita, se encuentra operativo). UGR GAD Cantonal verifico el estado de las familias en alojamientos temporales. SGR mantiene monitoreo a las familias que permanecen en alojamiento temporal mediante GAD Cantonal de Santa Rosa. COE Cantonal de Santa Rosa se encuentra activo y Alcaldesa del cantón declaró en situación de emergencia al cantón Santa Rosa.
Fuentes de información:	SGR CZ7 Unidad de Monitoreo de El Oro/Cuerpo de Bomberos de Santa Rosa.

ZONA 9

Inundación



Localización:	Pichincha/ Quito/ La Concepción / La Pulida
Antecedentes:	A causa de las lluvias ocurridas el 22/04/2023, se produjo el desbordamiento de la quebrada Zabala y Antonio Reyes que afecta a varias viviendas del sector..
Situación actual:	Se realizó la entrega de raciones alimenticias para las personas afectadas y para el personal que se encuentra trabajando en el lugar. Se reporta vías cerradas: avenidas Mariscal Sucre, Melchor Valdez y Carlos Arteta: • Virgilio Corral y Melchor Valdez • Melchor Valdez y Manuel Zabala • Carlos Arteta y Manuel Zabala • Carlos Arteta y Virgilio Corral
Afectaciones:	7 viviendas afectadas 37 personas afectadas
Acciones de respuesta:	Cuerpo de Bomberos realiza colabora con la limpieza en el lugar. Operativo Zonal y EP-EMSEGURIDAD realizó la entrega de asistencia humanitaria a las familias afectadas. Adicional se informa que continúan con los trabajos de remoción de escombros.
Fuentes de información:	Cuerpo de Bomberos DMQ /GAD Cantonal COEM/ SGR Unidad de Monitoreo Pichincha.

Colapso estructural



Localización:	Pichincha/Quito/Pintag/Santa Teresa Cashapamba, Gral. Pintag y Paseo dos.
Antecedentes:	Por lluvias del 05/04/2023 se reportó el colapso parcial y total en 2 viviendas de construcción piso de hormigón, estructura metálica, con techos de zinc y eternit, en el lugar habitaban 2 familias
Situación actual:	Culminaron los trabajos de limpieza del sector afectado y los daños de las viviendas quedan a cargo de los propietarios.
Afectaciones:	- 2 viviendas afectadas - 2 familias afectadas - 12 personas afectadas - 1 puente destruido - 1 bien público afectado (poste de energía eléctrica)
Acciones de respuesta:	EPMMOP en coordinación con la EMMAPS culminaron con los trabajos de limpieza del sector afectado, EP EMSEGURIDAD realizó la inspección y entrego los documentos a los propietarios de las viviendas para que realicen el trámite de la reposición de enseres.
Fuentes de información:	SGR CZ9 Unidad de Monitoreo Pichincha/GAD Cantonal COEM

Inundación



Localización:	Pichincha/Rumiñahui/ San Rafael/ Varios Sectores Pichincha / Quito / Alangasi/ Playa Chica calles Pastaza, Cenepa, Conjunto Forest Hill 2, La Bethania, Hipermarket
Antecedentes:	Por lluvias suscitadas el 05/04/2023, se reportó el desbordamiento del río Pita que afectó a dos cantones desde la parroquia de Pintag (Quito) hasta San Rafael en (Rumiñahui) se reportan viviendas afectadas con ingreso de agua, personas evacuadas, vías cerradas, colapsos de muros y pérdidas de bienes privados..
Situación actual:	Se reporta que en el sector de Santa Teresita, Concepción, San Francisco de Alaphuma no hay servicio de agua potable. Continúan con las evaluaciones de las viviendas y limpieza de las mismas con maquinaria pesada.
Afectaciones:	Quito: - 23 viviendas (4 Juan de Dios, 10 Playa Chica 1 y 4 Río Zamora) - 2 personas evacuadas - 1 Unidad Educativa Afectada (Espe) - 1 bien público afectado - 2 bienes públicos destruido - 1 bien privado afectado Rumiñahui: - 20 viviendas afectadas

Secretaría de Gestión de Riesgos

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5
Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador
Teléfono: +593-4-259 3500
www.gestionderiesgos.gob.ec

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos – No 0226

Fecha y Hora de actualización: domingo, 23 de abril de 2023 – 21:21:55 / Página 21 de 29

	<ul style="list-style-type: none">- 1 vivienda destruida- 16 persona evacuadas- 5 personas heridas- 1 puente destruido-13 bienes privados afectados (vehículos, locales comerciales, cerramiento)- 2 Unidades Educativas afectadas (Madre de la Divina Gracias e Ingenius)
Acciones de respuesta:	<p>GAD Quito y Rumiñahui realizan evaluaciones de las viviendas y familias afectadas para la coordinación de entrega de asistencia humanitaria, además con apoyo del GAD Pichincha continúan con los trabajos de limpieza y evacuación del lodo, en los sectores de los Conjuntos yagual y del Valle.</p> <p>EPMAPS realiza los trabajos de limpieza con Hidrosuccionador y Reparación de tubería de 4" en el sector de Yurac.</p> <p>GAD Pichincha colabora en el lugar con los trabajos de limpieza de los anteriormente mencionados.</p> <p>Para la atención a las personas afectas se encuentran activos dos alojamientos temporales en el sector la Moya.</p> <p>"6 de Junio" capacidad 30 personas</p> <p>"La Moya" capacidad 50 personas</p> <p>No se reportan personas alojadas en los alojamientos activos.</p>
Fuentes de información:	<p>SGR CZ9 Unidad de Monitoreo Pichincha/UPREA SGR/COEM/UGR Rumiñahui.</p>

Secretaría de Gestión de Riesgos

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5
Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador
Teléfono: +593-4-259 3500
www.gestionderiesgos.gob.ec



Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos – No 0226

Fecha y Hora de actualización: domingo, 23 de abril de 2023 – 21:21:55 / Página 22 de 29

3. Monitoreo de estado de vías afectadas por eventos peligrosos

VÍAS DE PRIMER ORDEN:

23 vías de primer orden cerradas

o.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (metros lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Bolívar	San Miguel	Balsapamba	entre Santa Lucía y San Cristóbal, vía El Torneado	DESLIZAMIENTO	--	23/04/2023	Ninguna
2	Loja	Calvas	Sanguillín	Sector Lanchi, vía Cariamanga-Sozoranga [E69]	DESLIZAMIENTO	--	23/04/2023	Ninguna
3	Manabí	Chone	San Antonio	Horconcito, Vía Chone San Vicente [E383]	ÁLUVIÓN	--	23/04/2023	Ninguna
4	Manabí	Rocafuerte	Rocafuerte	Resbalón vía al Rodeo [E39]	ÁLUVIÓN	40	23/04/2023	Ninguna
5	Pichincha	Mejía	Alóag Manuel Cornejo Astorga (Tandapi)	km 56, vía Alóag - Unión del Toachi [E35]	DESLIZAMIENTO	--	22/04/2023	Ninguna
6	Azuay	Sevilla de Oro	Palmas	Tubán, km 74+800 - 75+160, Paute - Guarumales - Méndez [E-40]	DESLIZAMIENTO	80	22/04/2023	Ninguna
7	Pichincha	Mejía	Alóag Manuel Cornejo Astorga (Tandapi)	km 37 vía Alóag - Unión del Toachi [E20]	DESLIZAMIENTO	--	22/04/2023	Ninguna
8	Bolívar	Chillanes	Chillanes	Varios sectores: a la altura de la hacienda de San Juan de Azapi, San Francisco de Azapi, vía Chillanes-Bucay [E495]	DESLIZAMIENTO	--	22/04/2023	Ninguna
9	Esmeraldas	Muisne	Galera	Vía Galera - Estero de Plátano [E15]	HUNDIMIENTO	--	20/04/2023	Ninguna
10	Azuay	Pucará	Pucará	km 115, vía Cuenca-Girón -Pasaje [E-59]	DESLIZAMIENTO	50	20/04/2023	Ninguna
11	Pichincha	San Miguel de los Bancos	San Miguel de los Bancos	San Miguel de los Bancos / Km 72, vía Mitad del Mundo -río Blanco [E28]	DESLIZAMIENTO	50	20/04/2023	Ninguna
12	Chimborazo	Alausí	Multitud	Chaguarpata/Caserío, vía Cumandá-Pallatanga [E-487]	DESLIZAMIENTO	--	18/04/2023	Ninguna
13	Azuay	Girón	Girón	Km 33 al 37, vía Girón - Pasaje [E-59]	DESLIZAMIENTO	80	06/04/2023	Cuenca-Azogues-Biblián-Zhud-Cachancay-La Troncal-Puerto Inca-Naranjal-Ponce-Enríquez-Machala
14	Loja	Sozoranga	Sozoranga	Varios Sectores (Panecillo, Insana, Punta De Piedra, Tablazo) - Vía Sozoranga - Cariamanga [E-69]	DESLIZAMIENTO	100	16/04/2023	Ninguna
15	Cañar	Cañar	Ducur	Javin, km 39, vía Cañar-Zhud-Cochancay [E-35]	DESLIZAMIENTO	--	30/03/2023	Ninguna
16	Pichincha	Puerto Quito	Puerto Quito	Puente que limita entre Pichincha y Esmeraldas, Los Bancos [E28]	COLAPSO ESTRUCTURAL	--	18/03/2023	Quito, Alóag - Unión del Toachi -Santo Domingo. *Puerto Quito-La Sexta -Quinindé Calacall-Los Bancos-Las Mercedes-Santo Domingo
17	Chimborazo	Alausí	Alausí	frente al barrio La Esperanza, vía Alausí - Chunchi - Cuenca [E-35]	DESLIZAMIENTO	--	12/03/2023	Ninguna
18	Los Ríos	Montalvo	Montalvo	Vía Rcto. La Estrella Rcto. La Vitalia de 1er orden - Pisagua Alto - La Constancia	SOCAVAMIENTO	--	11/03/2023	Ninguna
19	Napo	El Chaco	Gonzalo Díaz de Pineda	vía El Salado - San Luis [E45]	ALUVION	---	04/03/2023	Ninguna
20	Napo	Chaco	Gonzalo Díaz de Pineda	Puente sobre el río Marker, vía E45 San Luis -El Reventador	COLAPSO ESTRUCTURAL	--	22/02/2023	El Reventador-Lago Agrio-El Coca-Loreto -Y de Narupa-Y de Baeza-Quito o viceversa.
21	Manabí	Manta	San Lorenzo	Ruta del Spondylus San Lorenzo - Santa Rosa [E15]	OLEAJE	1200	24/01/2023	Ninguna
22	Chimborazo	Alausí	Alausí, Cabecera Cantonal	Casual, vía Guamoto - Alausí [E-35].	HUNDIMIENTO	150	09/12/2022	- Vehículos livianos: Alausí - García Moreno - Guamoto - Vehículos pesados: Zhud - El Triunfo - Cumandá - Pallatanga - Riobamba
23	Napo	El Chaco	Gonzalo Díaz De Pineda (El Bombón)	San Rafael, Piedra Fina, San Luis, San Carlos, Vía Y de Baeza-Lago Agrio [E45]	SOCAVAMIENTO	875	02/02/2020	Lago Agrio - Coca - Y de Narupa - Tena - Ambato - Quito

Secretaría de Gestión de Riesgos

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5
Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador
Teléfono: +593-4-259 3500
www.gestionderiesgos.gob.ec

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos – No 0226

Fecha y Hora de actualización: domingo, 23 de abril de 2023 – 21:21:55 / Página 23 de 29

45 vías de primer orden parcialmente habilitadas

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (metros lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Azuay	Sevilla de Oro	Palmas	Tubán, km 74+800 – 75+160, Paute - Guarumales - Méndez [E-40]	DESLIZAMIENTO	80	22/04/2023	Ninguna
2	Pichincha	Mejía	Alóag Manuel Cornejo Astorga (Tandapi)	km 34, 37 y 42 vía Alóag - Unión del Toachi [E20]	DESLIZAMIENTO	--	22/04/2023	Ninguna
3	Imbabura	Ibarra	Sagrario	Redondel de Ajaví; Av. Mariano Acosta, Av. Fray Vacas Galindo; Ciudadela El Jardín y Parque Chiles.	DESLIZAMIENTO	1000	22/04/2023	Ninguna
4	Imbabura	Otavalo	Selva Alegre vía, Otavalo	Selva Alegre [E-29]	DESLIZAMIENTO	50	21/04/2023	Ninguna
5	Bolívar	Guaranda	Julio Moreno	ingreso a la parroquia, vía Julio Moreno Guaranda	DESLIZAMIENTO	30	21/04/2023	Ninguna
6	Manabí	Flavio Alfaro	Flavio Alfaro	Las Cumbres, vía El Carmen [E38]	DESLIZAMIENTO	--	20/04/2023	Ninguna
7	El Oro	Las Lajas	La Victoria	El Tigre, Vía El Tigre - Puyango [E-25]	DESLIZAMIENTO	10	20/04/2023	Ninguna
8	Pichincha	San Miguel de los Bancos	San Miguel de los Bancos	Chaquiscahuayco	DESLIZAMIENTO	50	20/04/2023	Ninguna
9	Imbabura	Ibarra	La Carolina	Cuajara - El Guadual, vía Salinas - Lita [E10]	DESLIZAMIENTO	35	17/04/2023	Ninguna
10	Loja	Sozoranga	Sozoranga	La Cruz, Vía Sozoranga - Macará [E-69]	DESLIZAMIENTO	80	16/04/2023	Ninguna
11	Loja	Célica	Sabanilla	Cabuyo, vía Redondel de la Aduana a Pindal - Troncal de la Costa [E25]	DESLIZAMIENTO	50	14/04/2023	Ninguna
12	Pichincha	Mejía	Alóag	Manuel Cornejo Astorga (Tandapi), km 17 + 300, vía Alóag - Unión del Toachi [E20]	SOCAVAMIENTO	--	10/04/2023	Ninguna
13	Imbabura	Ibarra	La Carolina	Peña Negra - San Pedro, vía Salinas - Lita [E-10] varios sectores	DESLIZAMIENTO	70	07/04/2023	Ninguna
14	Los Ríos	Montalvo	La Esmeralda	La Guayaba - río La Esmeralda	SOCAVAMIENTO	60	05/04/2023	Ninguna
15	Bolívar	San Miguel	Bilován	km 92, vía Cuenca-Molleturo-Naranjal [E-582]	DESLIZAMIENTO	--	05/04/2023	Ninguna
16	Bolívar	San Miguel	Bilován	varios sectores: Guapuloma, Las Guardias vía San Pablo-Balzapamba [E 491]	DESLIZAMIENTO	150	05/04/2023	Ninguna
17	Azuay	Cuenca	Molleturo	km 91, vía Cuenca-Molleturo-Naranjal [E-582]	DESLIZAMIENTO	--	04/04/2023	Ninguna
18	Azuay	Cuenca	Molleturo	km 64, vía Cuenca-Molleturo-Naranjal [E-582]	DESLIZAMIENTO	--	28/03/2023	Ninguna
19	Loja	Las Lajas	La Victoria	El Tigre, Vía El Tigre - Puyango [E-25]	DESLIZAMIENTO	8	26/03/2023	Ninguna
20	Azuay	Cuenca	Molleturo	km 92-96-97-98, vía Cuenca-Molleturo-Naranjal [E-582]	DESLIZAMIENTO	80	18/03/2023	Ninguna
21	Pichincha	Quito	Pifo	10 minutos Virgen de Papallacta, vía Papallacta - Baeza [E20]	DESLIZAMIENTO	--	14/03/2023	Ninguna
22	Loja	Chaguarpamba	Santa Rufina	Salida de Santa Rufina hacia, vía a la costa [E50]	DESLIZAMIENTO	30	11/03/2023	Ninguna
23	El Oro	Arenillas	Arenillas	Vía Arenillas - Las Lajas [E25]	DESLIZAMIENTO	10	10/03/2023	Ninguna
24	Morona Santiago	Morona	Macas	Puente sobre el río Upano-Puente sobre el río Copueno, vía Macas-Puyo [E45].	INUNDACIÓN	240	04/03/2023	Puyo-Y de Santa Ana-Sevilla de Don Bosco-Seipa-Sucúa-Macas
25	Azuay	Sevilla de Oro	Palmas	Km 61, vía Paute Guarumales Méndez [E-40]	SOCAVAMIENTO	35	30/08/2022	Ninguna
26	Manabí	Puerto López	Salango	La Rinconada 5 Cerros, vía Puerto López - Santa Elena [E15].	HUNDIMIENTO	4	28/08/2022	Ninguna
27	Manabí	Sucre	Leonidas Plaza	Km 19, San Agustín-Tosagua [E-383]	SUBSIDENCIA	150	14/08/2022	Ninguna

Secretaría de Gestión de Riesgos

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5
 Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador
 Teléfono: +593-4-259 3500
 www.gestionderiesgos.gob.ec



Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos – No 0226

Fecha y Hora de actualización: domingo, 23 de abril de 2023 – 21:21:55 / Página 24 de 29

28	Morona Santiago	Sucúa	Asunción	Sector paso Carreño [E45]	SOCAVAMIENTO	5	18/05/2022	Ninguna
29	Azuay	Pucará	Pucará	Km 23-Deuta, Vía Minás-Tablón-Pucará	HUNDIMIENTO	100	09/03/2022	Ninguna
30	Azuay	Girón	Girón	km 39+500, vía Cuenca-Girón-Pasaje [E-59]	HUNDIMIENTO	80	04/03/2022	Ninguna
31	Pichincha	Mejía	Manuel Cornejo A.	km 38 + 600, vía Alóag – Unión del Toachi [E20]	HUNDIMIENTO	15	25/02/2022	Ninguna
32	Esmeraldas	Quinindé	Rosa zarate	Km 68 Los Vergeles, vía Esmeraldas – Quinindé [E20]	HUNDIMIENTO	40	08/02/2022	Ninguna
33	Cotopaxi	Pujilí	Tingo	Siete Ríos, El Estado y Macuchi.	INUNDACIÓN	35	30/01/2022	Ninguna
34	Cotopaxi	Pujilí	Tingo	Negrillo Km 100, vía Latacunga – La Maná [E-30]	INUNDACIÓN	40	30/01/2022	Ninguna
35	Cotopaxi	Pujilí	Pilaló	Caserío Pilaló, Tinieblas, Km 94, vía Pujilí – La Mana [E30].	DESLIZAMIENTO	2000	29/01/2022	Ninguna
36	Imbabura	Ibarra	Carolina	San Jerónimo; vía Salinas – Lita [E 10]	DESLIZAMIENTO	225	22/12/2021	1.- Ruta desde la E10 Guallupe – San Juan de Lachas (Carchi) – por la E 182 Gualchan – Chical – Maldonado – Tulcán – Ibarra 2.- Para vehículos livianos, E10 desde San Jerónimo – Buenos Aires – Cahuasqui – Tumbabiro.
37	Cañar	Cañar	Ingapirca	Vía El tambo – Ingapirca – Honorato Vásquez km 8+100, km 15.	DESLIZAMIENTO	100	24/11/2021	Ninguna
38	Orellana	Francisco de Orellana	El Dorado	Km 21 y km 28, vía el Coca – Dayuma [E45A]	HUNDIMIENTO	150	19/06/2021	Ninguna
39	Morona Santiago	Morona	Macas, cabecera cantonal y capital provincial	Vía Macas-Puyo [E45], tramo puente sobre el río Copueno- puente sobre el río Upano	SOCAVAMIENTO	180	16/05/2021	Ninguna
40	Esmeraldas	Esmeraldas	5 De Agosto	El Cabezón (desvío Tachina)	SOCAVAMIENTO	150	10/03/2021	Ninguna
41	Morona Santiago	Tiwintza	Santiago, cabecera cantonal	Yapapas, vía Entronque a Santiago de Méndez – Santiago [E40]	SOCAVAMIENTO	50	21/08/2020	Ninguna
42	Morona Santiago	Morona	Macas, cabecera cantonal y capital provincial	Puente sobre el río Upano, vía Macas-Puyo-[E45]	SOCAVAMIENTO	57	21/06/2020	Ninguna
43	Morona Santiago	Tiwintza	Santiago, cabecera cantonal	Palomino km 68, vía Santiago-San José de Morona [E40]	DESLIZAMIENTO	70	16/05/2020	Ninguna
44	Morona Santiago	Tiwintza	Santiago, cabecera cantonal	Km 75, Yapapas, vía Entronque a Santiago de Méndez - Santiago [E40]	DESLIZAMIENTO	70	16/05/2020	Ninguna
45	Morona Santiago	Tiwintza	San José de Morona	Shaime, vía Santiago –San José de Morona [E40]	COLAPSO ESTRUCTURAL	170	13/05/2020	Ninguna

Secretaría de Gestión de Riesgos

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5
Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador
Teléfono: +593-4-259 3500
www.gestionderiesgos.gob.ec

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos – No 0226

Fecha y Hora de actualización: domingo, 23 de abril de 2023 – 21:21:55 / Página 25 de 29

VÍAS DE SEGUNDO ORDEN

14 vías de segundo orden cerradas

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación n (metros lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Pichincha	Quito	Conocoto	Av. Camilo Ponce, vía Quito - Conocoto	DESLIZAMIENTO	30	23/04/2023	Ninguna
2	Pichincha	Quito	Tumbaco	Por el Balneario de Cunuyacu	DESLIZAMIENTO	--	23/04/2023	Ninguna
3	Imbabura	Ibarra	La Carolina	Urbina, vía Guallupe - Urbina	SOCAVAMIENTO	50	22/04/2023	Ninguna
4	Loja	Zapotillo	Garza Real	Cabullo	DESLIZAMIENTO	--	15/04/2023	Ninguna
5	Loja	Catamayo	San Pedro de la Bendita	Vía San Pedro de la Bendita - El Cisne	HUNDIMIENTO	--	06/04/2023	Ninguna
6	Guayas	Balzar	Balzar cabecera Cantonal	Recinto el Congo La Carmencita	DESLIZAMIENTO	--	04/04/2023	Ninguna
7	El Oro	Atahualpa	Paccha	Km 37, vía Paccha - Pasaje [E-585]	DESLIZAMIENTO	--	24/03/2023	Ninguna
8	Cotopaxi	Pangua	Moraspungo	Recintos Los Laureles, Palo Blanco, Los Esteros y Nueva Santa Rosa Bajo, La Inmaculada.	INUNDACIÓN	--	17/03/2023	- Pangua - Valencia - La Mana. - Pangua - Quinsaloma - Valencia - La Mana. - Pangua - Quinsaloma - Quevedo - Valencia - La Mana. - Pangua - La Ercilla - Quevedo.
9	Loja	Loja	Gualel	San Francisco, vía Gualel-Chuquiribamba.	SOCAVAMIENTO	--	15/03/2023	Ninguna
10	Imbabura	San Miguel de Urcuqui	San Blas	Santa Cecilia	SOCAVAMIENTO	20	26/10/2022	Vía antigua de Santa Cecilia - Timbuyacu.
11	Pichincha	Mejía	Tambillo	Barrio la Joya	COLAPSO ESTRUCTURAL	30	17/04/2022	Ninguna
12	Pichincha	Quito	Conocoto	Calles Hermano Miguel y Panzaleo, cruce de vías.	SOCAVAMIENTO	30	28/02/2022	Ninguna
13	Imbabura	Pimampiro	Pimampiro, Cabecera Cantonal	San José de Aloburo	DESLIZAMIENTO	500	09/11/2021	Vía Mariano Acosta
14	Guayas	Colimes	Colimes, Cabecera Cantonal	Av. Principal entrada de Colimes	COLAPSO ESTRUCTURAL	130,5	23/04/2020	Palestina - San Jacinto- Colimes

25 vías de segundo orden parcialmente habilitadas

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (metros lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Pichincha	Quito	Turubamba	Av. Simón Bolívar - a la altura del Parque Industrial	DESLIZAMIENTO	--	23/04/2023	Ninguna
2	Pichincha	Quito	Conocoto	Camilo Ponce	DESLIZAMIENTO	--	23/04/2023	Ninguna
3	Guayas	Yaguachi	Pedro j montero/	Boliche a orillas del río Bulubulu	SOCVAMIENTO	--	23/04/2023	Ninguna
4	Chimborazo	Riobamba	San Juan	Gallo Rumi, E492 vía Riobamba - Guaranda.	DESLIZAMIENTO	--	23/04/2023	Ninguna
5	Pichincha	Quito	Rumipamba	Calle Hernán Vásquez, sector Universidad Dos Hemisferios	DESLIZAMIENTO	--	22/04/2023	Ninguna
6	Chimborazo	Colta	Juan de Velasco (Pangor)	Caserío Tepeyac Bajo, vía Colta - Pallatanga [E-487].	ALUVIÓN	--	16/04/2023	Ninguna

Secretaría de Gestión de Riesgos

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5
 Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador
 Teléfono: +593-4-259 3500
 www.gestionderiesgos.gob.ec

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos – No 0226

Fecha y Hora de actualización: domingo, 23 de abril de 2023 – 21:21:55 / Página 26 de 29

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (metros lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
7	Chimborazo	Pallatanga	Pallatanga	Caserío San Francisco de Trigoloma, vía Pallatanga - Guayaquil [E-487]	SOCVAMIENTO	--	13/04/2023	Riobamba - Ambato - Latacunga- Alóag - Santo Domingo. Riobamba - Guaranda - Babahoyo.
8	El Oro	Piñas	Piedras	El Recuerdo, vía Saracay - Piedras.	SOCVAMIENTO	5	13/04/2023	Ninguna
9	Bolívar	San Miguel	Bilován	vía urbana a Camino Real	DESLIZAMIENTO	50	11/03/2023	Ninguna
10	Loja	Catamayo	El Tambo	La Merced vía Intervalles, Malacatos-El Tambo-Catamayo	SOCVAMIENTO	20	11/04/2023	Ninguna
11	Pichincha	Quito	La Kennedy	Galo Plaza Lasso y Ramón Borja	DESLIZAMIENTO	--	08/04/2023	Ninguna
12	Imbabura	Ibarra	Angochagua	El Cunrro, vía Ibarra - Zuleta.	ALUVIÓN	70	07/04/2023	Ninguna
13	El Oro	Portovelo	Salatí	Salatí. Vía Portovelo - Salatí [E-585]	SOCVAMIENTO	10	06/04/2023	Ninguna
14	Loja	Calvas	Cariamanga	Barrio Chile - Av. Macará	SOCVAMIENTO	5	25/03/2023	Ninguna
15	Pichincha	Quito	El Condado	La Roldós, calle Rumiurco vía a Chicahuaico	SOCVAMIENTO	--	19/03/2023	Ninguna
16	Los Ríos	Quinsaloma	Quinsaloma	Rcto. San Gabriel - Rcto. San Vicente - Rcto. Oro Verde - Río Calope	INUNDACIÓN	72	18/03/2023	Ninguna
17	El Oro	Santa Rosa	Victoria	Km 18, vía Buenavista - San Juan de Cerro Azul [E-585]	ALUVION	150	08/03/2023	Ninguna
18	El Oro	Atahualpa	Paccha	Km 47, vía Paccha - Pasaje [E-585]	DESLIZAMIENTO	25	06/03/2023	Ninguna
19	Chimborazo	Pallatanga	Pallatanga	Caserío Guapo, vía Colta -Pallatanga [E-487]	ALUVIÓN	40	21/02/2023	Riobamba - Guaranda - Babahoyo - Guayaquil
20	Pichincha	Quito	San Antonio	Monjas y Chaguar	COLAPSO ESTRUCTURAL	15	7/05/2022	Ninguna
21	Pichincha	Mejía	Tambillo	El Murco - Pasando la escuela Carlos Freire Larrea.	INUNDACIÓN	--	11/04/2022	Ninguna
22	Azuay	Pucara	Pucara	km 23-Deuta, Vía Minas-Tablón-Pucará	HUNDIMIENTO	100	09/03/2022	Ninguna
23	Azuay	Girón	Girón	Bellavista, vía Girón Santa Teresita	COLAPSO ESTRUCTURAL	20	06/03/2022	Ninguna
24	El Oro	Zaruma	Malvas	Km 75, vía malvas - Zaruma [E-585]	DESLIZAMIENTO	20	03/03/2022	Ninguna
25	Orellana	Francisco de Orellana	San José de Guayusa	15 km, vía a la Comunidad Sardinas.	SOCVAMIENTO	80	20/07/2021	Ninguna

VÍAS DE TERCER ORDEN:

20 vías de tercer orden cerradas

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (metros lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Los Ríos	Urdaneta	Ricaurte	Rcto. Barranco hacia Rcto. Salampe - río Catarama	SOCVAMIENTO	--	23/04/2023	Ninguna
2	Cotopaxi	La Maná	El Carmen	Barrio El Masa.	INUNDACIÓN	--	22/04/2023	Ninguna
3	Imbabura	San Miguel de Urcuqui	La Merced de Buenos Aires	San Francisco.	DESLIZAMIENTO	20	21/04/2023	Ninguna
4	Pichincha	Mejía	Manuel Cornejo Astorga (Tandapi)	Recinto Santuario de Baños	ALUVIÓN	30	20/04/2023	Ninguna
5	Morona Santiago	Limón Indanza	San Antonio (cabecera en San Antonio Centro)	San Salvador, Mayapis, Serembo, El Cisne, 12 de Febrero	DESLIZAMIENTO	2000	17/04/2023	Ninguna
6	Guayas	Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan)	Cabecera Cantonal	Recinto El Tránsito	SOCVAMIENTO	60	06/04/2023	Ninguna
7	Guayas	Guayaquil	El Morro	Vía San Juan Rio Hondo	SOCVAMIENTO	20	06/04/2023	Ninguna

Secretaría de Gestión de Riesgos

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5
Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador
Teléfono: +593-4-259 3500
www.gestionderiesgos.gob.ec

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos – No 0226


Fecha y Hora de actualización: domingo, 23 de abril de 2023 – 21:21:55 / Página 27 de 29

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (metros lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
8	Imbabura	Cotacachi	Vacas Galindo	Balsapamba - Pan de Azúcar.	ALUVIÓN	30	06/04/20223	Ninguna
9	Azuay	Girón	Girón	Zapata	DESLIZAMIENTO	40	06/04/2023	Ninguna
10	Bolívar	Guaranda	San Luis de Pambil	Varios sectores; María Aurora, Rosa Elvira - vía a las Comunidades de San Luis de Pambil.	COLAPSO ESTRUCTURAL	28	24/03/2023	Ninguna
11	Bolívar	Chimbo	La Magdalena	vía El Carmen a Cochabamba	DESLIZAMIENTO	30	11/03/2023	Ninguna
12	Los Ríos	Babahoyo	La Unión	La Valdivia - río Clementina	INUNDACIÓN	30	08/03/2023	Ninguna
13	Los Ríos	Montalvo	Montalvo	La Estrella - Cdla. Felipe Abud - río Cristal	SOCAVAMIENTO	800	08/03/2023	Ninguna
14	Tungurahua	Quero	Quero	San Antonio de Hipolongo, vía Quero - San Antonio	SOCAVAMIENTO	30	26/06/2022	Ninguna
15	Pichincha	Quito	Conocoto	Monserat, calles Juan Bautista Aguirre y Juan Hernando Dávila	SOCAVAMIENTO	--	12/06/2022	Ninguna
16	Pichincha	Mejía	Tambillo	Ushco, vía Tambillo - Panamericana Sur	INUNDACIÓN	20	10/04/2022	Ninguna
17	Pichincha	Mejía	Manuel Cornejo Astorga (Tandapi)	Vía de ingreso a las Comunidades Peñas Blancas, El Paraíso, El Mirador y San Francisco.	DESLIZAMIENTO	140	08/02/2022	Ninguna
18	Morona Santiago	Morona	Sinaí	Playas de San Luis, vía Santa María Tunants-Playas de San Luis-Quinta Cooperativa	INUNDACIÓN	3884	02/05/2021	Ninguna
19	Azuay	Cuenca	Nulti	Pasto Romero, vía al centro Parroquial	DESLIZAMIENTO	--	16/04/2021	Ninguna
20	Chimborazo	Chunchi	Chunchi, cabecera cantonal	Armenia	DESLIZAMIENTO	955.9	20/01/2021	Ninguna

09 vías de tercer orden parcialmente habilitadas.

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (metros lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	El Oro	Piñas	Piñas	Av. Kennedy, vía Piñas - Piñas grande	DESLIZAMIENTO	4	23/04/2022	Ninguna
	El Oro	Zaruma	Zaruma	Calle, Av. Luis. A. Crespo	DESLIZAMIENTO	5	23/04/2022	Ninguna
2	Cotopaxi	Sigchos	Sigchos	Jatunloma, vía Sigchos - Las Pampas	SOCAVAMIENTO	80	17/04/2023	Ninguna
3	Bolívar	Caluma	Caluma	varios sectores: barrio San José, Santa Teresita, Nueva Esperanza, Central, San Felipe de Pisagua, San José Bajo y Cabecera de Caluma - vía Telimbela.	INUNDACIÓN	1720	1/03/2023	Ninguna
4	Cotopaxi	Pangua	Ramón Campaña	Miligua, vía Ramón Campaña - El Corazón	DESLIZAMIENTO	50	12/03/2023	Ninguna
5	El Oro	Marcabelí	El Ingenio	La Palmerita, Vía La Palmerita - El Ingenio	SOCAVAMIENTO	8	08/03/2023	Ninguna
6	Bolívar	Caluma	Caluma	El Triunfo, Cabecera de Yatuví -vía la cascada la Chorrera.	SOCAVAMIENTO	10	08/03/2023	Ninguna
7	Azuay	Pucará	Pucará	km 16+500, Vía Minas-Tablón-Pucará	DESLIZAMIENTO	50	19/04/2022	Ninguna
8	Morona Santiago	Morona	Sevilla Don Bosco	Santa Rosa	INUNDACIÓN	30	21/06/2020	Ninguna
9	Morona Santiago	San Juan Bosco	Santiago de Pananza	Varios Sectores	DESLIZAMIENTO	860	02/04/2020	Ninguna

4. Declaratorias emitidas por el SGR (vigentes en orden cronológico)

Evento peligroso	Nivel de alerta	Fecha de vigencia	Documento
 Declaratoria de Cambio de ALERTA AMARILLA por movimientos en masa al área de 11,50 hectáreas en el sector Astillero, de la parroquia Bahía de Caráquez, cantón Sucre, provincia de Manabí; considerando que	Amarilla	10/04/2023	Resolución No. SGR-110-2023

Secretaría de Gestión de Riesgos

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5
 Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador
 Teléfono: +593-4-259 3500
www.gestionderiesgos.gob.ec

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos – No 0226

Fecha y Hora de actualización: domingo, 23 de abril de 2023 – 21:21:55 / Página 28 de 29

las condiciones y parámetros indican que puede presentarse un evento que produzca afectaciones en la población e infraestructura.

	Declaratoria de Cambio de ALERTA AMARILLA a NARANJA por incremento de amenaza de movimientos en masa al polígono identificado como susceptible a movimientos en masa en las comunidades Aypug, Casual y los barrios: La Esperanza, Control Norte, Nueva Alausí, Pircapamba y Bua.	Naranja	10/04/2023	Resolución No. SGR-III-2023
	Declaratoria del estado de ALERTA NARANJA por movimientos en masa al área de 152,22 hectáreas que comprende los sectores: Namza Chico, Pasán, Quebrada La Ninfa, UE Eloy Alfaro y Puente Chachán, de la parroquia Huigra, cantón Alausí, provincia de Chimborazo	Naranja	09/04/2023	Resolución No. SGR 106-023
	Declaratoria del estado de ALERTA NARANJA por incremento de amenaza de movimientos en masa al polígono identificado como susceptible a movimientos en masa el cual tiene un área de 442.62 hectáreas que se extiende sobre la comunidad La Cría - Cantón: Santa Isabel, Provincia: Azuay.	Naranja	06/04/2023	Resolución No. SGR-104-2023
	Declaratoria del estado de ALERTA NARANJA por movimientos en masa, el área de influencia equivalente a 53132.993 m ² , ubicada en la ciudadela El Fátima, parroquia Francisco Pacheco, del cantón Portoviejo, Provincia de Manabí, debido a que la materialización del evento peligroso por movimientos en masa es inminente, lo que afectaría a la población.	Naranja	03/04/2023	Resolución No. SGR-099-2023
	Declaratoria del estado de ALERTA AMARILLA por incremento de amenaza de movimientos en masa al polígono identificado como susceptible a movimientos en masa con un área de 330.56 hectáreas pertenecientes al sector Cuchucún, el cual comprende las comunidades: Quilloac, Cruz Loma y Cuchucún. Cantón: Cañar, Provincia: Cañar.	Amarilla	31/03/2023	Resolución No. SGR-091-2023
	Incremento Actividad Volcánica Cotopaxi	Amarilla	22/10/2022	Resolución No. SGR-0311-2022
	Declaratoria del estado de ALERTA AMARILLA por deslizamiento en La Armenia, Chunchi, provincia de Chimborazo.	Amarilla	15/07/2022	Resolución No. SGR-182-2022
	Movimiento en masa barrios Rosas, Bellavista, Tamboloma y Rosario de la parroquia Nabón, cantón Nabón, provincia de Azuay	Naranja	23/11/2021	Resolución No. SGR-171-2021
	Socavamiento por la erosión del río Coca y sus afluentes -Cantón: El Chaco, Provincia: Napo.	Roja	21/05/2021	Resolución No. SGR-058-2021
	Actividad Volcánica Sangay: Caída de ceniza Provincia de Chimborazo	Amarilla	16/06/2020	Resolución No. SGR-045-2020
	Aumento de sedimentos volcánicos Río Upano- Parroquias Sinai y Sevilla de Don Bosco, cantón Morona, Morona Santiago	Amarilla	05/12/2019	Resolución No. SGR-140-2019

Secretaría de Gestión de Riesgos

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5
 Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador
 Teléfono: +593-4-259 3500
 www.gestionderiesgos.gob.ec

Reporte de monitoreo de amenazas y eventos peligrosos – No 0226

Fecha y Hora de actualización: domingo, 23 de abril de 2023 – 21:21:55 / Página 29 de 29

	Incendios Forestales Imbabura, Carchi, Pichincha, Chimborazo, Guayas, El Oro y Loja	Amarilla	19/09/2019	Resolución No. SGR-111-2019
	Incremento de lluvias e inundaciones Guayas, El Oro, Sto. Domingo, Esmeraldas, Manabí y Los Ríos y Bolívar, cantón Chillanes, San José del Tambo.	Amarilla	16/07/2019	Resolución No. SGR-066-2019
	Fenómeno El Niño (ENOS) Provincias del Litoral e Insular	Amarilla	10/01/2019	Resolución No. SGR-005-2019
	Deslizamiento San José de Alluriquín, Santo Domingo de Los Tsáchilas	Amarilla	17/10/2018	Resolución No. SGR-006-2018
	Incremento Actividad Volcánica del Sierra Negra, Galápagos	Amarilla	16/01/2018	Resolución No. SGR-009-2018
	Deslizamiento Sector las Juanitas, Quinindé, Esmeraldas	Naranja	12/05/2016	Resolución No. SGR-060-2016
	Sismo 7.8 Pedernales, Manabí	Roja	17/Abril/2016	Resolución No. SGR-048-2016
	Incremento Actividad Volcánica del Chiles – Cerro Negro, Carchi	Amarilla	01/10/2014	Resolución No. SGR-049-2014
	Deslizamiento San José de Atahualpa, El Oro	Naranja	08/05/2014	Resolución No. SGR-012-2014
	Incremento Actividad Volcánica del Reventador, Napo	Naranja	27/03/2014	Resolución No. SGR-008-2014
Declaratorias de Zonas de Riesgos		Fecha de vigencia	Documento	
	Inundaciones Babahoyo, Los Ríos	11/12/2019	Resolución No. SGR-149-2019	
	Hundimiento, Zaruma, El Oro	07/03/2017	Resolución No. SGR-029-2015	

Elaborado por: Víctor Yagual P.. - Operador Nacional de Turno 24/7 – Sala de Situación y Monitoreo Samborondón.

Revisado por: -- - Analista Nacional de Turno 24/7 – Sala de Situación y Monitoreo Pichincha.

Enviado por: Víctor Yagual P. Operador Nacional de Turno 24/7 – Sala de Situación y Monitoreo Samborondón.

Secretaría de Gestión de Riesgos

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5
Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador
Teléfono: +593-4-259 3500
www.gestionderiesgos.gob.ec