

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS PELIGROSOS - No. 0337




Fecha y Hora de actualización: miércoles, 10 de julio de 2024 - 10:22:12 / Página 1 de 10

Periodo de Monitoreo: Desde: 09:00 17/06/2024 Hasta: 21:00 17/06/2024

1. Monitoreo de amenazas

- Amenaza en desarrollo, posible desencadenamiento de eventos peligrosos.
- Amenaza en incremento y probable materialización inminente.
- Amenaza dentro de los parámetros normales.

PELIGRO VOLCÁNICO:

Ubicación	Nivel de alerta declarada	Situación actual	Valoración actual
 Volcán Reventador Napo	NARANJA	18:00 Se visualiza nublado, sin novedad.	●
 Volcán Chiles-Cerro Negro Carchi	AMARILLA	18:00 Se visualiza el volcán nublado	●
 Volcán Sangay Morona Santiago	AMARILLA	18:00 nublado, sin novedad	●

PELIGRO POR DESBORDAMIENTOS DE CUERPOS HÍDRICOS:

04 cuerpos de agua desbordados:

Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Nombre
Morona Santiago	Morona	Macas	Sector Puente sobre el río Upano	Upano
Pastaza	Mera	Río Tigre	Puente sobre el río Tigre, vía Nzu - Mera	Río Tigre
Tungurahua	Baños De Agua Santa	Río Negro	Quebrada San Francisco	San Francisco
Tungurahua	Baños De Agua Santa	Río Negro	Caserío La Victoria	Río Negro

05 cuerpos de agua con tendencia a aumentar el nivel:

Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Nombre
Morona Santiago	Sucúa	Asunción	Puente sobre el río Tutangoza	Tutanangoza
Tungurahua	Baños De Agua Santa	Ulba	Ulba	Río Ulba
Tungurahua	Baños De Agua Santa	Lligua	Lligua	Río Lligua
Tungurahua	Baños De Agua Santa	Río Verde	Río Verde	Río Verde
Tungurahua	Baños De Agua Santa	Río Verde	Agoyán	Pastaza

PELIGRO POR INCENDIOS FORESTALES:

00 incendios forestales activos:

Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Afectación (Ha)	Fecha de inicio
--	--	--	--	--	--

00 incendios forestales controlado:

Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Afectación (Ha)	Fecha de inicio
---	---	---	---	---	---

PELIGRO POR APERTURA O COLAPSO DE PRESAS Y REPRESAS:

Recurso	Cota mínima	Cota Actual	Cota máxima	Hora de corte	Valoración
Molino, Azuay	1970.00	---	1990.50	---	---
Mazar, Azuay	2138.05	---	2153.45	---	---
Daule Peripa, Guayas	70.00	83.61	85.00	08:20	●
Central Baba, Los Ríos	114.00	115.61	117.00	08:40	●
Chongón, Guayas	44.50	---	55.15	---	---
El Azúcar, Santa Elena	40.00	---	45.09	---	---
San Vicente, Santa Elena	50.00	---	57.49	---	---
La Esperanza, Manabí	53.40	63.01	66.00	08:57	●
Poza Honda, Manabí	104.29	---	106.50	---	---
Multipropósito Chone, Manabí	48.00	53.90	68.50	08:57	●
Agoyán, Tungurahua	1645.00	1650.83	1651.00	07:00	●
Pucará-Pisayambo, Tungurahua	3541.00	---	3565.00	---	---


DECLARATORIAS DE NIVELES DE ALERTA VIGENTES POR AMENAZAS Y/O EVENTOS PELIGROSOS. VISITAR LA PÁGINA WEB:

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS PELIGROSOS – No. 0337

Fecha y Hora de actualización: miércoles, 10 de julio de 2024 – 10:22:12 / Página 2 de 10

<https://www.gestionderiesgos.gob.ec/niveles-de-alertas-y-declaratorias-vigentes-establecidas-por-la>

SITUACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA:



PELIGRO SÍSMICO:

Fecha – Hora Local	Magnitud	Profundidad	Cercano a	Sentido por la población

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS PELIGROSOS – No. 0337

Fecha y Hora de actualización: miércoles, 10 de julio de 2024 – 10:22:12 / Página 3 de 10

2. Monitoreo de eventos peligrosos (emergencias y desastres)

ZONA 2



Inundación

Localización:	Pichincha / Cayambe / Juan Montalvo / Río Guachalá - vía a la Josefina
Antecedentes:	El 16/06/2024, Por lluvias de la madrugada del 16/06/2024 se reportó el desbordamiento del río Guachalá lo que ocasionó varias afectaciones en el sector
Situación actual:	Se realizó inspección y levantamiento de EVIN. Al momento se realiza reunión con autoridades parroquiales, cantonales y provinciales para coordinar movilización de maquinaria para limpieza de vías, estabilización en bases de puentes y posible entrega de asistencia humanitaria. Al momento el nivel del río se encuentra en niveles considerados como normales.
Afectaciones:	1 vía de segundo orden cerrada (50m lineales se fueron al río) datos en tabulación - 1 vía de tercer orden cerrada en su totalidad por deslizamiento - 7 bienes públicos destruidos (postes de luz) - 1 bien privado afectado (zona turística dedicada a la pesca) - 4 viviendas afectadas por el ingreso de agua y lodo (Continúan en tabulación)
Acciones de respuesta:	Presidentes de los GAD Parroquiales de Juan Montalvo y Cangahua, GAD Cantonal de Cayambe y delegado del GAD Provincial de Pichincha realizaron recorrido por los sectores afectados y al momento mantienen una reunión para coordinar trabajos, tiempo de finalización, maquinaria a utilizar y analizar afectaciones a viviendas y personas.
Fuentes de información:	Cuerpo de Bomberos Cayambe/ UGR Cayambe/ CRE/ EMEL NORTE/PPNN/ SNGR Unidad de Monitoreo Pichincha



Socavamiento

Localización:	Napo/El Chaco/Gonzalo Díaz De Pineda (El Bombón)/San Rafael, Piedra Fina 2, San Luis, San Carlos, vía Y de Baeza-Lago Agrio [E45].
Antecedentes:	Debido al proceso erosivo desarrollado desde febrero del 2020, el río Quijos (Alto Coca) mantiene en riesgo a varias viviendas y sectores estratégicos, tales como: la Red Estatal Vial [E45], Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, tuberías de SOTE, Poliducto Shushufindi – Quito y OCP. Se mantiene la declaratoria emitida mediante resolución SGR-058-2021 de cambiar el nivel de alerta Naranja a Roja.
Situación actual:	El frente de erosión se encuentra en la abscisa 7+500 por 180 días (21/01/2024). La vía El Chaco-Reventador se encuentra habilitada.
Afectaciones:	Desde el 2020 a la fecha las afectaciones son las siguientes: - 122 personas afectadas - 27692 personas afectadas indirectas - 76 personas damnificadas - 105 personas evacuadas - 7 viviendas destruidas - 1120 metros de vía afectadas - 4 puentes destruidos: (Puente sobre el río Montana, Marker, Ventana 2 y Puente Piedra Fina 2) - 4 bienes Afectados: (tuberías del SOTE, Poliducto Shushufindi- Quito y OCP, Sistema de Agua Potable de San Luis ,05/09/2023 bus interprovincial) - 100.03 Ha de Cultivo perdidos - 3448 animales de granja afectados y muertos
Acciones de respuesta:	El 30/12/2023, MTOP junto a otras instituciones como GAD Municipal El Chaco, GAD Municipal de Gonzalo Pizarro, GAD Provincial de Sucumbíos y Petroecuador, habilitaron al 100% el puente bailey. La Comisión Ejecutora Río Coca - CELEC EP, SNGR CZ2 y CCGR San Luis realizan monitoreo constante.
Fuentes de información:	SNGR CZ2 Umeva Orellana

ZONA 3



Socavamiento

Localización:	Chimborazo / Penipe / El Altar / Palitahua, vía Penipe-Palitahua.
Antecedentes:	Debido a las lluvias registradas el 16/06/2024 en el sector se produjo el socavamiento y posterior colapso del puente Palitahua. Al momento la vía de tercer orden está cerrada y hay viviendas en riesgo. UGR Guamote continúa realizando inspecciones para el levantamiento de informe EVIN.
Situación actual:	
Afectaciones:	- 20 familias afectadas - 7 viviendas afectadas - 2 viviendas destruidas. - 1 puente afectado - 2 animales muertos. - 50 animales afectados - 1 puente destruido - 1 vía de tercer orden afectada (cerrada)*

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS PELIGROSOS – No. 0337

Fecha y Hora de actualización: miércoles, 10 de julio de 2024 – 10:22:12 / Página 4 de 10

Acciones de respuesta:	SNGR realizó inspecciones en los lugares afectados. Ministra de Ambiente realizó inspecciones en los lugares afectados. MIDUVI realizó el levantamiento de informé de inspección de viviendas afectadas.
Fuentes de información:	COEC Penipe/UGR GADC Penipe/Uprea Chimborazo/ SNGR Unidad de Monitoreo Tungurahua.

Deslizamiento



Localización:	Zona 3 / Tungurahua / Baños de Agua Santa / Río Verde / Caserío El Placer, Quilloturo, ref. Vía Baños - Puyo [E30]
Antecedentes:	Debido a las lluvias registradas el 16/06/2024, en el sector se produjo un deslizamiento de magnitud que afecta completamente la vía de primer orden afectando a personas y maquinaria que se encontraba trabajando en el sector. Al momento la vía continúa cerrada, el puente de la merced El Placer se encuentra afectado, el Centro de Salud Río Verde fue afectado debido a colapso de alcantarilla, se estima 300 familias afectadas indirectas y directamente entre las cuales están sin accesibilidad, sin energía ni eléctrica agua y en algunos casos viviendas afectadas.
Situación actual:	COE Cantonal y Provincial activados ante la emergencia, y se coordina la participación de MTT-3 MTT-1 MTT4 y MTT-7,GT;GT2,GT3 Provinciales. Se trasladó a 4 heridos críticos al Hospital Básico Baños, los demás se encuentran en el Centro de Salud Río Verde; adicional existen dos alojamientos temporales activados (Iglesia Evangélica Luz y Verdad, Iglesia Católica).
Afectaciones:	-1 vía de primer orden afectada. -1 puente afectado. -Bienes públicos afectados. (Postes de alumbrado) -1 establecimiento de salud afectado (Centro de Salud Río Verde) -Servicio de energía eléctrica afectada -Servicio de agua afectado - Familias evacuadas (Iglesia Evangélica Luz y Verdad 170 familias, Iglesia Católica 80 familias). -9 personas heridas -6 personas fallecidas -30 personas ubicadas (Al momento ya se encuentran a buen recaudo) -10 desaparecidos (cifra preliminar)
Acciones de respuesta:	Cuerpo de Bomberos Baños con apoyo de Cuerpo de Bomberos Ambato y Latacunga realizaron labores de búsqueda y rescate. MTOP Continúa la limpieza y habilitación de la vía. Cruz Roja Ecuatoriana brinda apoyo psicológico a familias en alojamiento temporal. MSP Activo un punto de salud en Ulba para la atención de los heridos y realizó traslado de los mismos. SNGR monitorea el evento, realiza activación de alojamientos temporales y recorrido por el sitio del evento. GAD Parroquial y comité local de salud realizaron labores de desagüe en el centro de salud. COE Cantonal y Provincial activados.
Fuentes de información:	CB Baños/UGR GADP/UGR GADC / SNGR Unidad de Monitoreo Tungurahua.

Inundación



Localización:	Pastaza/Mera/Mera/Planta de Captación y Tratamiento de río Blanco perteneciente al GAD Municipal del Cantón Pastaza, ubicada en el Cantón Mera.
Antecedentes:	El 24/05/2024, debido a las lluvias registradas en el sector se produjo el desbordamiento del río Blanco. Producto del desbordamiento un vehículo de EMAPAS fue arrastrado. Con fecha 25/05/2024 se reunió el COE Cantonal Pastaza para tomar medidas por las afectaciones de la infraestructura de la captación y planta de tratamiento de agua potable del subsistema del Río Blanco, debido al desbordamiento del mismo, que al momento se encuentra con tendencia a disminuir de nivel.
Situación actual:	UGR Mediante Informe Técnico se actualiza la ubicación del evento, se determina que la inundación fue causada por aluviones y deslizamientos en la parte alta de la cuenca, que llevaron a la acumulación y posterior colapso de materiales en el cauce del río, afectando al servicio de agua potable de los cantones de Santa Clara y Pastaza, al momento se realiza la dotación de agua potable y se continúan con los trabajos de limpieza y habilitación de la PTA río Blanco y la tubería que abastece de agua potable a Santa Clara.
Afectaciones:	- 30.000 personas afectadas indirectamente por el desabastecimiento de agua. - 820 metros lineales de vía de tercer orden afectada. - 3 bienes públicos destruidos (Tendido Eléctrico, 1 puente y 1 tubería que abastece de agua potable a la parroquia San José y 11 comunidades del Sur de Santa Clara) - 2 bienes públicos afectados (1 vehículo, 1 planta de tratamiento de agua potable).
Acciones de respuesta:	Cuerpo de Bomberos de Santa Clara realiza la dotación de agua potable por medio de tanques cisterna. GAD Cantonal Santa Clara en coordinación con la comunidad realizó la limpieza de la captación de agua potable y se encuentra en proceso de adquisición de materiales para solventar la necesidad en el sector. EMAPAS EP continúa con la limpieza en la planta de tratamiento de agua potable y en coordinación con FFAA, CB Mera y CB Pastaza realizan la dotación de agua potable a los Barrios: La Merced, La Unión, Palestina además de Unidades Educativas, Centros Médicos.
Fuentes de información:	SNGR CZ3 Unidad de Monitoreo Chimborazo/ UGR / EMAPAS EP

Socavamiento

Localización:	Chimborazo/Cumandá/Cumandá/Cruz de Hueso, Guagal, Sacramento, Copalillo, vía Cumandá - Pallatanga [E-487].
Antecedentes:	El 21/04/2024, a causa de las fuertes lluvias suscitadas en el sector se reportó un socavamiento en la mesa de la vía, que afectó totalmente la vía de primer orden.

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS PELIGROSOS – No. 0337

Fecha y Hora de actualización: miércoles, 10 de julio de 2024 – 10:22:12 / Página 5 de 10



Situación actual:	El GAD Cantonal mediante RESOLUCIÓN DE EMERGENCIA N°001-2024-GADMC-C con fecha 24 de abril 2024, resuelve Declarar la Situación de EMERGENCIA en la jurisdicción del cantón Cumandá por el fuerte temporal invernal, por el lapso de 60 días, a fin de intervenir y controlar de forma inmediata la afectación que está sufriendo el cantón Cumandá. El tránsito vehicular es normal por el puente colocado en el sector Cruz del Hueso.
Afectaciones:	Rutas alternas: - Ambato – Guaranda - Balbanera – Alausí – Zhud – El Triunfo - 211 familias afectadas indirectamente por pérdida de productos por el cierre de la vía de primer orden (Cruz de Hueso 29 familias, San Pablo 19 familias, Sacramento 55 familias, Capalillo 76 familias, Guadal 27 familias, Soberana 5 familias) - 10 familias afectadas directamente (40 personas) - Vía de primer orden afectado (cerrada) - 30 personas atrapadas (retornaron a sus lugares de residencia). - 30 bienes privados atrapados (fueron retirados) - 1 Persona Evacuada al momento pernocta con familiares de acogida - 2 personas heridas.
Acciones de respuesta:	MTOP finalizó los trabajos de colocación del puente en el sector.
Fuentes de información:	SNGR monitorea el evento. SNGR CZ3 Umeva Tungurahua/MTOP, GAD Provincial



Localización:	Aluvion Chimborazo/Alausi/Multitud/varios sectores.
Antecedentes:	El 20/04/2024, debido a las lluvias presentadas en el sector, se produjo un aluvión que afectó a los recintos de Piñanpungo y El Citado, existen viviendas en riesgo y un puente afectado, las personas en riesgo fueron evacuadas a sitios seguros en los recintos reportados.
Situación actual:	Finalizaron los trabajos de colocación de los tableros en el puente, paso habilitado en el sector.
Afectaciones:	Piñanpungo: - 1 puente afectado - 1 vivienda afectada - 2 vías de tercer orden afectadas (cerrada) - 2 familias afectadas evacuadas. EL Citado: - 55 familias afectadas - 200 personas afectadas. - 10 familias damnificadas. - 26 personas damnificadas. - 1 familia, 3 personas evacuadas (Albergue de la Escuela Pablo Arenas). - 1 persona herida. - 6 viviendas destruidas - 12 viviendas afectadas - 4 hectáreas de cultivo afectados. - 6 hectáreas de cultivos destruidos. - 15 animales afectados. - 4 puentes destruidos. - 1 Unidad Educativa afectada (U.E Carlos Calero Gallegos). - 1 Bien público destruido (iglesia). - 10 Bienes públicos afectados (6 Postes de luz y 2 transformadores, 1 casa comunal y 1 cancha comunitaria) - Sistema eléctrico afectado en un 2% - 17 bienes privados afectados (15 motos, 1 camión, 1 auto). Chaguarpata: - 1 persona desaparecida.
Acciones de respuesta:	MTOP realizó trabajos de instalación de 48 tableros del piso del puente Bailey en el sector de Chaguarpata en la vía Balbanera-Pallatanga-Cumandá, además, colocó guardabandas y realizó la nivelación de la estructura.
Fuentes de información:	MTOP Chimborazo / SNGR Unidad de Monitoreo Chimborazo

ZONA 5



Localización:	Déficit Hídrico Guayas / Lomas de Sargentillo/ Lomas de Sargentillo / Recinto Las Chacras
Antecedentes:	Con fecha 05/06/2024, mediante oficio, GAD Cantonal reporta que debido a las altas temperatura se han presentado afectaciones a varias familias con pérdidas de cultivos.
Situación actual:	Las familias afectadas han perdido su medio de subsistencia.
Afectaciones:	-110 familias afectadas -440 personas afectadas -125 hectáreas de cultivos (arroz y mango)
Acciones de respuesta:	GAD Cantonal realizó el levantamiento de información.

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS PELIGROSOS – No. 0337

Fecha y Hora de actualización: miércoles, 10 de julio de 2024 – 10:22:12 / Página 6 de 10

Fuentes de información:	GAD Cantonal Lomas de Sargentillo /SNGR – Unidad de Monitoreo Guayas
--------------------------------	--



Déficit Hídrico

Localización:	Guayas / Pedro Carbo / Cabecera cantonal/ varios sectores
Antecedentes:	Con fecha 04/06/2024, GAD Cantonal informó que debido a las altas temperatura se han presentado afectaciones a varias familias con pérdidas de cultivos.
Situación actual:	Posterior a el levantamiento de información SNGR se entregó asistencia humanitaria
Afectaciones:	- 80 familias afectadas - 297 personas afectadas - Afectaciones de cultivos (bajo evaluación)
Acciones de respuesta:	GAD Cantonal realizó el levantamiento de información EVIN SNGR entregó asistencia humanitaria a las familias afectadas
Fuentes de información:	GAD Cantonal /SNGR – Unidad de Monitoreo Guayas

ZONA 6



Deslizamiento

Localización:	Azuay/Santa Isabel/Santa Isabel/La Cria.
Antecedentes:	El 03/06/2022, se suscitó un deslizamiento producto de la saturación del suelo originado por la combinación del deficiente sistema de riego en el sector, del taponamiento de diferentes quebradas y la deficiencia en el drenaje del terreno. El 06/04/2023, la SNGR emitió el cambio a ALERTA NARANJA El 20/06/2023 MIES entregó Bonos de Contingencia a 22 familias afectadas de la comunidad La Cria. Con fecha 26/01/2024 se realizó la activación del COE Provincial Azuay para realizar el seguimiento del evento y establecer acciones. SNGR verificó la situación actual de las familias y las estructuras en la zona y la situación del albergue.
Situación actual:	Gestor del alojamiento temporal "San Isidro" informa que 3 familias de 9 personas se desplazaron del albergue, adicional menciona que al momento se encuentra acogida 1 familia de 1 persona.
Afectaciones:	-38 familias evacuadas. -130 personas evacuadas (albergue temporal) (Con fecha 09/05/2024 se encuentran en el albergue 1 familias de 1 persona) -1 bien privado afectado (capilla) -1 bien público afectado (casa comunal) -1 bien público afectado (cancha central) -44 viviendas afectadas -44 familias afectadas -178 personas afectadas -8 viviendas destruidas -8 familias damnificadas -25 personas damnificadas (permanecen en casa de familias acogientes) -3 bienes privados afectados (predios)
Acciones de respuesta:	UGR Santa Isabel en conjunto con SGR CZ6 realizan acciones de atención a la emergencia
Fuentes de información:	SNGR CZ6 Umeva Azuay-Cañar.

3. Monitoreo de estado de vías afectadas por eventos peligrosos

21 VÍAS DE PRIMER ORDEN CERRADAS:

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS PELIGROSOS – No. 0337

Fecha y Hora de actualización: miércoles, 10 de julio de 2024 – 10:22:12 / Página 7 de 10

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Via	Evento Peligroso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Chimborazo	Guamote	Guamote	Km 15 vía Cebadas – Macas.	ALUVIÓN	--	17/06/2024	Ninguna
2	Morona Santiago	Huamboya	Huamboya	Tuna Chiguaza, vía Macas-Puyo [E45]	DESLIZAMIENTO	15	16/06/2024	Ninguna
3	Napo	El Chaco	Santa Rosa	Las Palmas, sector Gruta de los Tayos, vía El Chaco – Reventador [E45]	DESLIZAMIENTO	--	16/06/2024	Ninguna
4	Chimborazo	Guamote	Cebadas	Atillo, Riobamba – Cebadas – Macas [E-46]	DESLIZAMIENTO	--	16/06/2024	Ninguna
5	Morona Santiago	Morona	Macas	Bajada al río Copueno, vía Macas – Puyo [E45]	DESLIZAMIENTO	10	16/06/2024	Ninguna
6	Morona Santiago	Morona	Río Blanco	Timbiana, vía Macas – Sucúa [E45]	DESLIZAMIENTO	10	16/06/2024	Ninguna
7	Tungurahua	Baños de Agua Santa	Ulba	Caserío Agoyán, ref. Vía Baños – Puyo [E30]	DESLIZAMIENTO	--	16/06/2024	Ninguna
8	Tungurahua	Baños de Agua Santa	Río Verde	Caserío El Placer, ref. Vía Baños – Puyo [E30]	DESLIZAMIENTO	--	16/06/2024	Ninguna
9	Morona Santiago	Huamboya	Chiguaza	Shangaima, vía Macas-Puyo [E45]	DESLIZAMIENTO	20	16/06/2024	Ninguna
10	Napo	Quijos	Cuyuja	Chizalongo, Maspá, Yahuana, Vía Baeza – Pífo [E20]	DESLIZAMIENTO	---	16/06/2024	Ninguna
11	Napo	El Chaco	Santa Rosa	Las Palmas, El Salado, vía El Chaco – Reventador [E45]	ALUVIÓN	---	16/06/2024	Ninguna
12	Pastaza	Santa Clara	Santa Clara	pasando 1 km de Santa Clara con dirección al puyo, vía Puyo – Santa Clara – Tena [E-45].	DESLIZAMIENTO	--	16/06/2024	Ninguna
13	Tungurahua	Baños de Agua Santa	Baños de Agua Santa	Pititig, Vía Pelileo – Baños [E30]	ALLUVIÓN	---	16/06/2024	Ninguna
14	Tungurahua	Baños de Agua Santa	Río Negro	Caserío La Victoria, Vía Puyo – Baños [E30]	INUNDACIÓN	---	16/06/2024	Ninguna
15	Tungurahua	Baños de Agua Santa	Ulba	Caserío Río Blanco, vía Baños – Puyo [E30].	ALUVIÓN	--	16/06/2024	Ninguna
16	Esmeraldas	San Lorenzo	San Lorenzo	Km 9, vía San Lorenzo – Ibarra	SOCAVAMIENTO	15	13/03/2024	entrada por el Km6 a la altura de la asociación Futurismo y las lotizaciones Santa Isabel y Afrocyap
17	Morona Santiago	Morona	Macas	Vía Macas Puyo, tramo puente río Upano- puente río Copueno [E45]	INUNDACIÓN	240	11/06/2024	Ninguna
18	Chimborazo	Cumandá	Cumandá	Cruz de Hueso, Guagal, Sacramento, Copalillo, vía Cumandá – Pallatanga [E-487]	SOCAVAMIENTO	--	21/04/2024	Riobamba – San Juan – Balzapamba – Babahoyo.
19	Cañar	La Troncal	Manuel J. Calle	Puente de la Cadena	COLAPSO ESTRUCTURAL	50	21/04/2024	Ninguna
20	Los Ríos	Ventanas	Zapotal	Puente Zapotal	SOCAVAMIENTO	5	28/06/2023	Chacarita hacia los Ángeles.
21	Chimborazo	Alausí	Alausí	Casual y Nuevo Alausí, vía Alausí – Guamote [E-35]	DESLIZAMIENTO	2320	26/03/2023	vía alterna del tercer orden Riobamba Guasuntos Alausí – sub tramo Vishud Guasuntos.

34 VÍAS DE PRIMER ORDEN PARCIALMENTE HABILITADAS:

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Via	Evento Peligroso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Sucumbios	Sucumbios	La Bonita	vía, Santa Barbara- Lago Agrio Interoceánica [E10]	DESLIZAMIENTO	--	16/06/2024	Ninguna
2	Azuay	Pucara	Pucara	km 80+500, vía Cuenca-Girón -Pasaje [E-59]	DESLIZAMIENTO	50	16/06/2024	Ninguna
3	Azuay	Cuenca	Molleturo	km 14, vía Cuenca-Molleturo-Naranjal [E-582]	DESLIZAMIENTO	30	16/06/2024	Ninguna
4	Napo	Quijos	El Chaco	Vía Y de Baeza-Borja-Sardinas[E45]	SOCAVAMIENTO	---	15/06/2024	Ninguna

Dirección: Edificio CIS ECU-911,

Av. Samborondón KM 0,5

Código postal: 092301 / Samborondón-Ecuador,

Teléfono: +593-4 2593-500

www.gestionderiesgos.gob.ec

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS PELIGROSOS – No. 0337

Fecha y Hora de actualización: miércoles, 10 de julio de 2024 - 10:22:12 / Página 8 de 10

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
5	Sucumbios	Sucumbios	La Bonita	Sector río Sucio [E10]	DESPLAZAMIENTO	--	04/06/2024	Ninguna
6	Esmeraldas	San Lorenzo	Alto Tambo	Sector El Pailón, Km 18 vía San Lorenzo - Esmeraldas [E10]	DESPLAZAMIENTO	--	04/06/2024	Ninguna
7	Napo	El Chaco	Gonzalo Díaz de Pineda	Piedra Fina, vía El Chaco-Reventador [E45]	SOCAVAMIENTO	--	25/05/2024	Ninguna
8	Santo Domingo de los Tsáchilas	La Concordia	La Concordia	En la entrada a la parroquia la Villegas vía de primer orden la Concordia - Monterrey	SCAVAMIENTO	30	19/02/2024	Vía Antigua La Villegas- Monterrey/ Ka Concordia- Plan Piloto- Las Villegas - Monterrey
9	Napo	El Chaco	Santa Rosa	Tres Cruces, vía El Chaco - Reventador[E45]	HUNDIMIENTO	12	18/2/2024	Ninguna
10	Cotopaxi	Pujilí	Tingo	Tacajaló ingreso a la Esperanza, vía Pujilí - La Maná [E-30]	DESPLAZAMIENTO	--	31/1/2024	Ninguna
11	Los Ríos	Babahoyo	Pimocha	Puente de Los Gemelos	SOCAVAMIENTO	6	19/1/2024	Ninguna
12	Imbabura	Ibarra	Carolina	San Jerónimo-Guadual; vía Salinas - Lita km 114 [E10]	DESPLAZAMIENTO	125	22/12/2023	Ninguna
13	Morona Santiago	Limón Indanza	General Leonidas Plaza Gutiérrez (Limón)	Loma de la Virgen, vía Plan de Milagro-Gualaceo	DESPLAZAMIENTO	26	12/12/2023	Cuenca-Guarumales-Méndez-Limón Indanza-Plan de Milagro.
14	Tungurahua	Baños de Agua Santa	Río Verde	San Jorge, vía Baños - Puyo [E30]	SOCAVAMIENTO	100	16/7/2023	Ninguna
15	Tungurahua	Baños de Agua Santa	Ulba	Agoyán, vía Baños - Puyo [E-30]	SOCAVAMIENTO	30	27/6/2023	Ninguna
16	Esmeraldas	Quinindé	Malimpia	Malimpia, E20 pasando el basurero a mano derecha	SOCAVAMIENTO	30	3/4/2023	Ninguna
17	Morona Santiago	Limón Indanza	Yunganza (Cab. En el rosario)	Km 35, El Rosario, vía Bella Unión - Limón [E45]	DESPLAZAMIENTO	30	04/3/2023	Ninguna
18	Azuay	Sevilla de Oro	Palmas	km 76, Vía Paute Guarumales Méndez [E-40]	DESPLAZAMIENTO	25	5/9/2022	Ninguna
19	Azuay	Sevilla de Oro	Palmas	km 61, Vía Paute Guarumales Méndez [E-40]	SOCAVAMIENTO	35	30/8/2022	Ninguna
20	Manabí	Puerto López	Salango	La Rinconada 5 Cerros, vía Puerto López - Santa Elena [E15].	HUNDIMIENTO	4	28/8/2022	Ninguna
21	Manabí	Sucre	Leonidas Plaza	Km 19, San Agustín-Tosagua [E-383]	SUBSIDIENCIA	150	14/8/2022	Ninguna
22	Morona Santiago	Sucúa	Asunción	Sector paso Carreño [E45]	SOCAVAMIENTO	5	18/5/2022	Ninguna
23	Pichincha	Mejía	Manuel Cornejo A.	km 38 + 600, vía Alóag - Unión del Toachi [E20]	HUNDIMIENTO	15	25/2/2022	Ninguna
24	Esmeraldas	Quinindé	Rosa Zarate (Quinindé)	Km 68 Los Vergeles, vía Esmeraldas - Quinindé [E20]	HUNDIMIENTO	40	8/2/2022	Ninguna
25	Imbabura	Ibarra	Carolina	San Jerónimo; vía Salinas - Lita [E 10]	DESPLAZAMIENTO	225	22/12/2021	1.- Ruta desde la E10 Guallupe - San Juan de Lachas (Carchi) - por la E 182 Gualchan - Chical - Maldonado - Tulcán - Ibarra , 2.- Para vehículos livianos, E10 desde San Jerónimo - Buenos Aires - Cahuasqui - Tumbabiro.
26	Cañar	Cañar	Ingapirca	Vía El tambo - Ingapirca - Honorato Vásquez km 8+100, km 15.	DESPLAZAMIENTO	100	24/11/2021	Ninguna
27	Morona Santiago	Morona	Macas, cabecera cantonal y capital provincial	Vía Macas-Puyo [E45], tramo puente sobre el río Copueno-puente sobre el río Upano	SOCAVAMIENTO	180	16/5/2021	Ninguna
28	Napo	El Chaco	Gonzalo Díaz De Pineda (El Bombón)	San Rafael, Piedra Fina, San Luis, San Carlos, Vía Y de Baeza-Lago Agrio [E45]	SOCAVAMIENTO	1040	2/2/2020	Lago Agrio - Coca - Y de Narupa - Tena - Ambato - Quito
29	Morona Santiago	Santiago	Patuca	Loma Seca vía Patuca - Santiago [E40]	SOCAVAMIENTO	15	15/1/2020	Ninguna
30	Morona Santiago	Tiwintza	San José de Morona	Shaime, vía Santiago-San José de Morona [E40]	COLAPSOESTRUCTURA	170	13/5/2020	Ninguna
31	Morona Santiago	Tiwintza	Santiago, cabecera cantonal	Km 75, Yapapas, vía Entronque a Santiago de Méndez - Santiago [E40]	DESPLAZAMIENTO	70	16/5/2020	Ninguna
32	Morona Santiago	Tiwintza	Santiago, cabecera cantonal	Palomino km 68, vía Santiago-San José de Morona [E40]	SOCAVAMIENTO	70	16/5/2020	Ninguna
33	Morona Santiago	Morona	Macas, cabecera cantonal y capital provincial	Puente sobre el río Upano, vía Macas-Puyo-[E45]	SOCAVAMIENTO	57	21/6/2020	Ninguna

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS PELIGROSOS – No. 0337

Fecha y Hora de actualización: miércoles, 10 de julio de 2024 – 10:22:12 / Página 9 de 10

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
34	Morona Santiago	Tiwintza	Santiago, cabecera cantonal	Yapapas, vía Entronque a Santiago de Méndez - Santiago [E40]	SOCAVAMIENTO	50	21/8/2020	Ninguna

08 VÍAS DE SEGUNDO ORDEN CERRADAS:

N.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Chimborazo	Penipe	La Candelaria	Vía Riobamba - Penipe - Baños [E-490]	ALUVIÓN	---	16/06/2024	Ninguna
2	Tungurahua	San Pedro de Pelileo	Cotaló	Km 8, Vía Cahuaji - Pillate - Cotaló [E490]	ALUVIÓN	---	16/06/2024	Ninguna
3	Morona Santiago	Morona	Zuñac	Sector Zuñac, vía Macas - Riobamba [E46]	DESLIZAMIENTO	15	11/06/2024	Ninguna
4	Santa Elena	Salinas	Anconcito	Vía al Puerto Pesquero	SOCAVAMIENTO	--	14/03/2023	Ninguna
5	Pichincha	Quito	Conocoto	Calles Hermano Miguel y Panzaleo, cruce de vías	SOCAVAMIENTO	30	28/02/2022	Ninguna
6	Azuay	Nabón	Nabón	Rosas, Bellavista, Tamboloma, Chunazana	DESLIZAMIENTO	50	14/03/2021	Corraleja-Yasudel-Susudel
7	Imbabura	Pimampiro	Pimampiro, Cabecera Cantonal	San José de Aloburo	DESLIZAMIENTO	500	09/11/2021	Vía Narchimbuela - Pimampiro
8	Pichincha	Mejía	Tambillo	El Murco - Pasando la escuela Carlos Freire Larrea	INUNDACIÓN	---	11/04/2022	Ninguna

02 VÍAS DE SEGUNDO ORDEN PARCIALMENTE HABILITADAS:

No	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Napo	Tena	Chontapunta	Unión Lojana, Vía Chonta Punta- Los Zorros-Límite con Orellana [E436A]	SOCAVAMIENTO	--	29/05/2024	Ninguna
2	Chimborazo	Pallatanga	Pallatanga	Jiménez, vía Jiménez - Pallatanga	SOCAVAMIENTO	--	27/05/2023	Ninguna

14 VÍAS DE TERCER ORDEN CERRADAS:

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Chimborazo	Penipe	El Altar	Palitahua, vía Penipe-Palitahua.	SOCAVAMIENTO	--	16/06/2024	Ninguna
2	Chimborazo	Penipe	La Candelaria	Penipe - La Candelaria	ALUVIÓN	--	16/06/2024	Ninguna
3	Morona Santiago	Sucúa	Asunción	Nuevos Horizontes, vía Nuevos Horizontes-San José Norte	DESLIZAMIENTO	60	16/06/2024	Ninguna
4	Chimborazo	Penipe	Bilbao	Yuibug Chico, antigua vía Penipe - Baños.	ALUVIÓN	--	16/06/2024	Ninguna
5	Morona Santiago	Sucúa	Sucúa	Wakami, vía Sucua-Wakami	DESLIZAMIENTO	20	16/06/2024	Ninguna
6	Napo	El Chaco	Oyacachi	Oyacachi, control de Yuracfacha, vía Oyacachi -Canchahu	DESLIZAMIENTO	---	16/06/2024	Ninguna
7	Chimborazo	Chambo	San Francisco de Chambo	Sector de Quiñón en puente de Guayllabamba, vía Chambo - Guayllabamba.	ALUVIÓN	--	16/06/2024	Ninguna
8	Morona Santiago	Santiago	Tayuya	Vía Tayuya-Muchinkin	DESLIZAMIENTO	20	16/06/2024	Ninguna
9	Chimborazo	Riobamba	Pungalá	Mishag, vía Mishag - Pungalá.	DESLIZAMIENTO	---	16/06/2024	Ninguna
10	Imbabura	Cotacachi	Peñaherrera	El Cristal, vía Peñaherrera - Villaflores	DESLIZAMIENTO	50	19/12/2023	Ninguna
11	Pichincha	Mejía	Tambillo	Ushco, vía Tambillo - Panamericana Sur	INUNDACIÓN	20	10/04/2022	Ninguna
12	Pichincha	Mejía	Manuel Cornejo Astorga (Tandapi)	Vía de ingreso a las Comunidades Peñas Blancas, El Paraíso, El Mirador y San Francisco	DESLIZAMIENTO	140	08/02/2022	Ninguna
13	Morona Santiago	Morona	Sinai	Playas de San Luis, vía Santa María Tunants-Playas de San Luis-Quinta Cooperativa	INUNDACIÓN	3884	02/05/2021	Ninguna
14	Azuay	Cuenca	Nulti	Pasto Romero, vía al centro Parroquial	DESLIZAMIENTO	30	16/04/2021	Ninguna

03 VÍAS DE TERCER ORDEN PARCIALMENTE HABILITADAS:

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS PELIGROSOS – No. 0337

Fecha y Hora de actualización: miércoles, 10 de julio de 2024 – 10:22:12 / Página 10 de 10

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Azuay	Pucará	Pucará	Km. 2.5 de la vía Minas-Tablón-Pucará	SOCAVAMIENTO	60	27/05/2024	Ninguna
2	Orellana	Francisco de Orellana	San José de Guayusa	A 250 metros del ingreso a Guayusa	SOCAVAMIENTO	7	05/05/2024	Ninguna
3	Pastaza	Arajuno	Arajuno	Boano, vía Shiwakucha – Puni Bocana	SOCAVAMIENTO	70	28/07/2023	Ninguna

Reporte generado por la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

Reporte elaborado por:

Nombre: Carlos Álvarez - **Digitador Nacional de Eventos Adversos**
Correo electrónico: Carlos.alvarez@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 042593500 ext. 1605

Reporte revisado por:

Nombre: Ing. Mauricio Andrade - **Analista de Monitoreo de Eventos Adversos**
Correo electrónico: mauricio.andrade@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 042593500 ext. 1603

Para ser agregado o removido de esta lista de destinatarios, por favor envíe un correo electrónico a sala.nacional@gestionderiesgos.gob.ec
Para más información, visite nuestro sitio web: <https://www.gestionderiesgos.gob.ec/reportes-de-monitoreo-de-amenazas-y-eventos-peligrosos-2022/>