

## REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS PELIGROSOS - No. 0262

Fecha y Hora de actualización: sábado, 11 de mayo de 2024 - 08:56:12 / Página 1 de 13

Periodo de Monitoreo: Desde:   Hasta:

### 1. Monitoreo de amenazas

- Amenaza en desarrollo, posible desencadenamiento de eventos peligrosos.
- Amenaza en incremento y probable materialización inminente.
- Amenaza dentro de los parámetros normales.

#### PELIGRO VOLCÁNICO:

Ubicación	Nivel de alerta declarada	Situación actual	Valoración actual
 Volcán Reventador Napó	NARANJA	05:40 emisión de gases y ceniza, altura de la nube igual a 500 metros sobre el nivel del cráter, con dirección Nor-Oeste.	<span style="color: green;">●</span>
 Volcán Chiles-Cerro Negro Carchi	AMARILLA	07:15 mediante cámaras se visualiza nublado.	<span style="color: green;">●</span>
 Volcán Sangay Morona Santiago	AMARILLA	07:00 Se visualiza nublado, sin novedad	<span style="color: green;">●</span>
 Volcán La Fernandina Galápagos	-	A través de imágenes satelitales, se observa que continúa el ingreso de los flujos de lava al mar. De igual forma, se pueden observar anomalías termales asociadas a este proceso en el satélite GOES-16	<span style="color: orange;">●</span>

#### PELIGRO POR DESBORDAMIENTOS DE CUERPOS HÍDRICOS:

##### 02 cuerpos de agua desbordados:

Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Nombre
orellana	Aguarico	Típutini	Vicente Salazar	Napó
	Aguarico	Yasuni	Fronteras del Ecuador	
	Aguarico	Nuevo Rocafuerte, cabecera cantonal	Nuevo Rocafuerte	
	Aguarico	Capitán Augusto Rivadeneyra	Chiro Isla	
	Morona Santiago	Morona	Macas, cabecera cantonal y capital provincial	

##### 00 cuerpos de agua con tendencia a aumentar el nivel:

Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Nombre
--	--	--	--	--

#### PELIGRO POR INCENDIOS FORESTALES:

##### 00 incendios forestales activos:

Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Afectación (Ha)	Fecha de inicio
--	--	--	--	--	--

##### 00 incendio forestal controlado:

Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Afectación (Ha)	Fecha de inicio
--	---	--	---	--	--

#### PELIGRO POR APERTURA O COLAPSO DE PRESAS Y REPRESAS:

Recurso	Cota mínima	Cota Actual	Cota máxima	Hora de corte	Valoración
Molino, Azuay	1970.00	---	1990.50	---	---
Mazar, Azuay	2138.05	---	2153.45	---	---
Daule Peripa, Guayas	70.00	83.61	85.00	08:18	<span style="color: green;">●</span>
Central Baba, Los Ríos	114.00	116.03	117.00	08:18	<span style="color: green;">●</span>
Chongón, Guayas	44.50	47.02	55.15	08:48	<span style="color: green;">●</span>
El Azúcar, Santa Elena	40.00	---	45.09	---	---
San Vicente, Santa Elena	50.00	---	57.49	---	---
La Esperanza, Manabí	53.40	---	66.00	---	---
Poza Honda, Manabí	104.29	---	106.50	---	---
Multipropósito Chone, Manabí	48.00	---	68.50	---	---
Aqoyán, Tunurahua	1645.00	---	1651.00	---	---

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS PELIGROSOS – No. 0262

Fecha y Hora de actualización: sábado, 11 de mayo de 2024 - 08:56:12 / Página 2 de 13

Pucará-Pisayambo, Tungurahua

3541.00

3565.00

Para mayor información de las Declaratorias de niveles de alerta vigentes por amenazas y/o eventos peligrosos, puede visitar la página web:

<https://www.gestionderiesgos.gob.ec/niveles-de-alertas-y-declaratorias-vigentes-establecidas-por-la->



SITUACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA:



PELIGRO SÍSMICO:

Dirección: Edificio CIS ECU-911,  
Av. Samborondón KM 0,5  
Código postal: 092301 / Samborondón-Ecuador,  
Teléfono: +593-4 2593-500  
[www.gestionderiesgos.gob.ec](http://www.gestionderiesgos.gob.ec)

## REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS PELIGROSOS – No. 0262

Fecha y Hora de actualización: sábado, 11 de mayo de 2024 – 08:56:12 / Página 3 de 13

Fecha - Hora Local	Magnitud	Profundidad	Cercano a	Sentido por la población
---	---	---	---	---

### 2. Monitoreo de eventos peligrosos (emergencias y desastres)

#### ZONA 1



#### Inundación

<b>Localización:</b>	Esmeraldas/Eloy Alfaro/Telemi (comunidad Zapallo Grande), San José de Cayapas y Atahualpa/ varias comunidades.
<b>Antecedentes:</b>	El 03/05/2024, por lluvias de la madrugada se registró el desbordamiento de los ríos Cayapas y Onzole afectando 3 parroquias del cantón, cabe recalcar que las inundaciones son recurrentes por los desbordamientos de los ríos Cayapas y Onzole además de que el acceso a las comunidades es fluvial y el recorrido son más de 5 horas.
<b>Situación actual:</b>	Los ríos Cayapas y Onzole se encuentran normales. Los sectores ya no presentan anegamiento, adicional las familias continúan pernoctando en sus mismas viviendas.
<b>Afectaciones:</b>	-462 familias, 1921 personas afectadas (dato preliminar a la espera de la EVIN). -100% servicio eléctrico afectado (corte automático- se está restableciendo paulatinamente).
<b>Acciones de respuesta:</b>	MIES realizó charlas para concientizar a los moradores de las comunidades ubicadas en las riberas del río Cayapas (Zapallo grande ,Telemi ,Calle larga ,Cafetal ,Progreso y Corriente seca) respecto a las medidas a tomar cuando ocurren eventos adversos. UGR Eloy Alfaro continúa coordinando recursos para seguir con el levantamiento de información.
<b>Fuentes de información:</b>	SNGR-CZ1 Umeva Esmeraldas/CNEL/UGR Eloy Alfaro.



#### Inundación

<b>Localización:</b>	Esmeraldas/Muisne/Salima/ cabecera parroquial.
<b>Antecedentes:</b>	El 21/04/2024, por lluvias registradas en la madrugada y mañana se produjo el desbordamiento del río Salima provocando una inundación en el sector, cabe indicar que las familias se encuentran en sus mismas viviendas.
<b>Situación actual:</b>	Las familias se encuentran pernoctando en sus mismas viviendas. El río Salima se encuentra normal y el sector no presentan anegamiento.
<b>Afectaciones:</b>	-24 familias, 89 personas afectadas (dato preliminar). -24 viviendas afectadas (dato preliminar).
<b>Acciones de respuesta:</b>	La SNGR-CZ1 realizó la entrega de Asistencia Humanitaria. La UGR Muisne se encuentra depurando la información ingresada en la plataforma EVIN Digital.
<b>Fuentes de información:</b>	SNGR-CZ1/UGR Muisne/Umeva Esmeraldas.



#### Aluvion

<b>Localización:</b>	Carchi/Tulcán/El Carmelo/Cartagena.
<b>Antecedentes:</b>	El 27/03/2024, debido a las lluvias registradas los últimos días, se incrementó el caudal de la quebrada Cartagena provocando su desbordamiento, posterior un aluvión que arrastró piedras, palos, flujos de lodo que afectó a varias viviendas, bienes públicos y bienes privados, que dejó sin energía eléctrica a todo el sector Cartagena incluyendo la cabecera parroquial de El Carmelo. El 27/03/2024, se realizó el rescate con vida de 5 personas que se encontraban atrapadas en sus viviendas en el cuál 1 persona resultó con heridas leves.
<b>Situación actual:</b>	El 01/04/2024, mediante la Resolución de Emergencia GAD-MT NRO.003-2024, el Sr. Alcalde del cantón declara en emergencia. Mediante la Resolución de Emergencia GAD-MT NRO.003-2024, el Sr. Alcalde del cantón declara en emergencia al GAD C Tulcán, por el lapso de 60 días, a fin de intervenir y controlar de forma inmediata la situación. Los servicios de energía y agua potable se encuentran restablecidos, el estado de la quebrada se encuentra normal.
<b>Afectaciones:</b>	- 100 m lineales de vía afectados. - 14 familias, 37 personas damnificadas - 5 familias, 17 personas afectadas - 5 viviendas destruidas - 10 viviendas afectadas - 20.05 hectáreas de cultivos afectadas. - 5 personas atrapadas, rescatadas con vida de las cuales 1 con heridas leves. - 1 bien privado destruido (camioneta) - 2 bienes privados afectados (1 bus, 1 iglesia parroquial) - 1 bien público afectado (canchas de fútbol) - 7 bienes públicos destruidos (70 m de cableado de media tensión; 150 m de cableado de baja tensión; 4 postes (1 de 12 y 3 de 10); 1 transformador eléctrico) - 100% de energía eléctrica afectada (restablecido) - 100% de agua de consumo afectado (restablecido)
<b>Acciones de respuesta:</b>	SNGR realizó otra entrega de asistencia humanitaria complementaria.

## REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS PELIGROSOS – No. 0262

Fecha y Hora de actualización: sábado, 11 de mayo de 2024 – 08:56:12 / Página 4 de 13

<b>Fuentes de información:</b>	GAD Provincial del Carchi con el apoyo del GAD C Tulcán, GAD C Sucumbios, GAD Parroquial Julio Andrade, GAD Parroquial El Playón de San Francisco y GAD Parroquial El Carmelo continúan realizando trabajos de limpieza y remoción de flujos de lodo y escombros. SNGR CZ1 Umeva Carchi/ SIS ECU 911 Tulcán/ GAD P Carchi/GAD C Tulcán/ PPNV/ FFAA/EMELNORTE/CB Tulcán/ MSP/ GAD Parroquial Carmelo
--------------------------------	--



### Subsidencia

<b>Localización:</b>	Esmeraldas/Muisne/Muisne/Pueblo Nuevo vía a Muisne E[381].
<b>Antecedentes:</b>	El 20/02/2024, por lluvias suscitadas se registró una subsidencia que afectó la vía de primer orden la cual se encuentra parcialmente habilitada, adicional se registraron viviendas afectadas.
<b>Situación actual:</b>	La vía de primer orden se mantiene parcialmente habilitada con precaución a conducir. Las familias afectadas se encuentran pernoctando en sus viviendas.
<b>Afectaciones:</b>	- 6 familias afectadas (dato preliminar a la espera de la EVIN). - 5 viviendas afectadas. - 2 bienes privados afectados - 70 metros lineales afectados .
<b>Acciones de respuesta:</b>	MTOP Esmeraldas se encuentra realizando los trabajos de rehabilitación vial.
<b>Fuentes de información:</b>	SNGR CZ1 Umeva Esmeraldas/MTOP Esmeraldas

## ZONA 2



### Inundación

<b>Localización:</b>	Orellana/La Joya de los Sachas/La Joya de los Sachas -San Sebastián del Coca/ Varios sectores
<b>Antecedentes:</b>	Por lluvias suscitadas desde la noche del 04/05/2024 hasta la mañana del 05/05/2024, existen varios sectores en La Joya de los Sacha; Nueva Esperanza y la cabecera parroquial en San Sebastian del Coca
<b>Situación actual:</b>	Aproximadamente 5 familias continúan en el albergue activado por el GAD Municipal La Joya de los Sachas en la cancha cubierta de San Sebastian del Coca. COE Cantonal de La Joya de los Sachas permanece activo. Al momento no existe presencia de lluvias y los niveles del río se encuentran descendiendo
<b>Afectaciones:</b>	- 18 familias albergadas (72 personas) - 1 bien público afectado (poste) - 60 Familias afectadas - 225 personas
<b>Acciones de respuesta:</b>	La Secretaría (E) de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, en coordinación con el GADM La Joya de los Sachas, Cruz Roja, Voluntariado de Protección Civil y en conjunto con la Gobernación Orellana se realiza entrega de Asistencia Humanitaria en la parroquia San Sebastián del Coca, debido a las afectaciones producidas por los eventos de inundaciones ocasionados el pasado 05 de mayo de 2024.
<b>Fuentes de información:</b>	SNGR CZ 2 Umeva Napo-Orellana/GAD M LJS/CB La Joya de los Sachas



### Inundación

<b>Localización:</b>	Orellana/Loreto/Ávila/Huataraco
<b>Antecedentes:</b>	Por lluvias se produjo el aumento y desborde del río Huaratacu, resultando inundadas varias viviendas, existe pérdida de menaje de hogar. Hubo un poste afectado y cables caídos en la vía de primer orden y el servicio de telefonía fue interrumpido.
<b>Situación actual:</b>	Las familias se encuentran en sus viviendas, realizaron la limpieza y remoción de escombros; el río Huataracu esta con un nivel considerado como normal
<b>Afectaciones:</b>	- 6 Viviendas afectadas (Preliminar) - Familias afectadas (En proceso de tabulación) - 5 familias evacuadas - 20 personas - 1 bien público afectado - (poste de energía eléctrica) - Servicios de telefonía y electricidad (Restablecidos)
<b>Acciones de respuesta:</b>	Unidad de Gestión de Riesgos, Comisaría y Desarrollo Social del Municipio realizaron la evaluación de necesidades en este sector y avanzaron a otros.
<b>Fuentes de información:</b>	SNGR CZ 2 Umeva Napo-Orellana/Comité Comunitario de Gestión de Riesgos de Huataracu/GAD Municipal de Loreto



### Inundación

<b>Localización:</b>	Orellana/Francisco de Orellana/El Coca/Varios sectores
<b>Antecedentes:</b>	Por lluvias suscitadas desde la noche del 04/05/2024 hasta la mañana del 05/05/2024, resultaron afectados los siguientes sectores: - Inundación en Barrios: El Rancho, Moretal, Julio Llori, 6 de Diciembre, 27 de octubre, Guadalupe Larriva y Luis Guerra., calles Ambato, Alejandro Labaka -Arboles caídos sobre el tendido eléctrico al Frente del colegio Geovanny Calles
<b>Situación actual:</b>	Debido a las lluvias ocurridas en la cuenca alta del río Coca se produjo el desbordamiento del río Coca se reporta en el Barrio Unión y Progreso, una persona(adulto mayor) solicita ser evacuada. Se encuentra activo el albergue de Paraíso Amazónico con aproximadamente 19 personas, consecuencia de las afectaciones por lluvias en la mañana. MINEDUC con la finalidad de precautelar la

## REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS PELIGROSOS – No. 0262

Fecha y Hora de actualización: sábado, 11 de mayo de 2024 – 08:56:12 / Página 5 de 13

	integridad de los estudiantes ha dispuesto continuar las actividades de forma NO presencial. El COE Cantonal de Francisco de Orellana se mantiene en sesión permanente.
<b>Afectaciones:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 101 familias afectadas - 407 personas (58% de los datos tabulados)</li> <li>- 40 Personas evacuadas</li> <li>- 19 Personas en albergue</li> <li>- 101 Viviendas afectadas (en proceso de tabulación)</li> <li>- 2 Unidades educativas inundadas por ingreso de agua</li> <li>- 1 bien publico afectado (poste de electricidad)</li> </ul>
<b>Acciones de respuesta:</b>	GAD Municipal de Francisco de Orellana, GAD Provincial, Brigada 19 Napo, Cruz Roja Ecuatoriana, Policia Nacional, Ministerio de Gobierno, Cuerpo de Bomberos realizaron actividades de evacuación de enseres, personas, limpieza de canales, sumideros, entre otras actividades. SNGR con apoyo de estudiantes de la ESPOCH tabularon datos.
<b>Fuentes de información:</b>	SNGR CZ2 Umeva Napo-Orellana/Cuerpo de Bomberos de Francisco de Orellana



### Inundación

<b>Localización:</b>	Napo/Quijos/San Francisco de Borja/Centro Poblado.
<b>Antecedentes:</b>	El 27/04/2024, por lluvias y debido al taponamiento de una Quebrada sin nombre, se produjo el desbordamiento y posterior inundación lo que afectó varias de viviendas, unidades educativas y una vía de primer orden con acumulación de agua y lodo.
<b>Situación actual:</b>	Al momento si existe paso vehicular y el nivel de la quebrada es normal. Se continúa con los trabajos de limpieza. El servicio de agua potable fue restablecido.
<b>Afectaciones:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-4 viviendas afectadas (4 familias-20 personas)</li> <li>-1 bien privado (Instalaciones del Sindicato de Choferes)</li> <li>-1 bien público afectado (Rotura de la tubería de agua potable)</li> <li>-2 Unidades Educativas afectadas (ingreso de agua y lodo)</li> <li>-1 vía de primer orden afectada (habilitada)</li> <li>-1 vías secundarias afectadas por lodo</li> </ul>
<b>Acciones de respuesta:</b>	SNGR en coordinación con el Municipio de Quijos con el apoyo del MINEDUC y Gobernación entregaron asistencia humanitaria. MINEDUC en conjunto con MDG y comunidad educativa en general realizan la limpieza de las Unidades afectadas. Municipio de Quijos, GAD Parroquial de Borja y población realizan la remoción del lodo, limpieza de alcantarillas, sumideros, colectores, tuberías, etc. El GADM de Quijos continúa con la reparación del sistema de agua potable afectado. El cierre de las vías y las acciones de seguridad son coordinadas con Policía Nacional
<b>Fuentes de información:</b>	SNGR CZ2 Umeva Napo-Orellana/CB Quijos/ ECU 911 Quito / SNGR Unidad de Monitoreo Pichincha



### Socavamiento

<b>Localización:</b>	Napo/El Chaco/Gonzalo Díaz De Pineda (El Bombón)/San Rafael, Piedra Fina 2, San Luis, San Carlos, vía Y de Baeza-Lago Agrío [E45].
<b>Antecedentes:</b>	Debido al proceso erosivo desarrollado desde febrero del 2020, el río Quijos (Alto Coca) mantiene en riesgo a varias viviendas y sectores estratégicos, tales como: la Red Estatal Vial [E45], Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, tuberías de SOTE, Poliducto Shushufindi - Quito y OCP.
<b>Situación actual:</b>	Se mantiene la declaratoria emitida mediante resolución SGR-058-2021 de cambiar el nivel de alerta Naranja a Roja. El frente de erosión se encuentra en la abscisa 7+500 por 180 días (21/01/2024). La vía El Chaco-Reventador se encuentra habilitada.
<b>Afectaciones:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Desde el 2020 a la fecha las afectaciones son las siguientes:</li> <li>- 122 personas afectadas</li> <li>- 27692 personas afectadas indirectas</li> <li>- 76 personas damnificadas</li> <li>- 105 personas evacuadas</li> <li>- 7 viviendas destruidas</li> <li>- 1120 metros de vía afectadas</li> <li>- 4 puentes destruidos: (Puente sobre el río Montana, Marker, Ventana 2 y Puente Piedra Fina 2)</li> <li>- 4 bienes Afectados: (tuberías del SOTE, Poliducto Shushufindi- Quito y OCP, Sistema de Agua Potable de San Luis ,05/09/2023 bus interprovincial)</li> <li>- 100.03 Ha de Cultivo perdidos</li> <li>- 3448 animales de granja afectados y muertos</li> </ul>
<b>Acciones de respuesta:</b>	El 30/12/2023, MTOP junto a otras instituciones como GAD Municipal El Chaco, GAD Municipal de Gonzalo Pizarro, GAD Provincial de Sucumbios y Petroecuador, habilitaron al 100% el puente bailey. La Comisión Ejecutora Río Coca - CELEC EP, SNGR CZ2 y CCGR San Luis realizan monitoreo constante.
<b>Fuentes de información:</b>	SNGR CZ2 Umeva Napo-Orellana/CELEC EP/GAD Municipal El Chaco/MTOP/teniente Político Gonzalo Díaz de Pineda

## REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS PELIGROSOS – No. 0262

Fecha y Hora de actualización: sábado, 11 de mayo de 2024 – 08:56:12 / Página 6 de 13

### ZONA 3



#### Socavamiento

<b>Localización:</b>	Chimborazo/Cumandá/Cumandá/Cruz de Hueso, vía Cumandá - Pallatanga [E-487].
<b>Antecedentes:</b>	El 21/04/2024, a causa de las fuertes lluvias suscitadas en el sector se reportó un socavamiento en la mesa de la vía, que afectó totalmente la vía de primer orden.
<b>Situación actual:</b>	Autoridades de Chimborazo y Cumandá realizaron recorrido para constatar afectaciones y avances en la vía.
<b>Afectaciones:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 211 familias afectadas indirectamente por pérdida de productos por el cierre de la vía de primer orden (Cruz de Hueso 29 familias, San Pablo 19 familias, Sacramento 55 familias, Capalillo 76 familias, Guadal 27 familias, Soberana 5 familias)</li> <li>- 10 familias afectadas directamente (40 personas)</li> <li>- Vía de primer orden afectado (cerrada)</li> <li>- 30 personas atrapadas (retornaron a sus lugares de residencia).</li> <li>- 30 bienes privados atrapados (fueron retirados)</li> <li>- 1 Persona Evacuada al momento pernocta con familiares de acogida</li> <li>- 2 personas heridas.</li> </ul>
<b>Acciones de respuesta:</b>	Gobernador de Chimborazo, Intendente General de PPNN, Coordinador de SNGR CZ3, Jefes Políticos de Cumandá y Alcalde del GADMC Cumandá realizaron recorrido en el sitio. SNGR monitorea el evento.
<b>Fuentes de información:</b>	SNGR CZ3 Umeva Tungurahua/MTOP, GAD Provincial



#### Aluvion

<b>Localización:</b>	Chimborazo/Alausí/Multitud/varios sectores.
<b>Antecedentes:</b>	El 20/04/2024, debido a las lluvias presentadas en el sector, se produjo un aluvión que afectó a los recintos de Piñanpungo y El Citado, existen viviendas en riesgo y un puente afectado, las personas en riesgo fueron evacuadas a sitios seguros en los recintos reportados. La vía de tercer orden que conduce al Frondoso está totalmente habilitada, actualmente se unieron las personas en un solo albergue en la Escuela Pablo Arenas y demas personas volvieron a sus viviendas.
<b>Situación actual:</b>	
<b>Afectaciones:</b>	<p><b>Piñanpungo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 puente afectado</li> <li>- 1 vivienda afectada</li> <li>- 2 vías de tercer orden afectadas (cerrada)</li> <li>- 2 familias afectadas evacuadas.</li> </ul> <p><b>EL Citado:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 10 familias damnificadas.</li> <li>- 26 personas damnificadas.</li> <li>- 4 hectáreas de cultivo afectados.</li> <li>- 6 hectáreas de cultivos destruidos.</li> <li>- 15 animales afectados.</li> <li>- 55 familias afectadas.</li> <li>- 200 personas afectadas.</li> <li>- 1 persona herida.</li> <li>- 1 familia, 3 personas evacuadas (Albergue de la Escuela Pablo Arenas).</li> <li>- 12 viviendas afectadas</li> <li>- 6 viviendas destruidas</li> <li>- 4 puentes destruidos.</li> <li>- 1 Unidad Educativa afectada (U.E Carlos Calero Gallegos).</li> <li>- 1 Bien público destruido (iglesia).</li> <li>- 10 Bienes públicos afectados (6 Postes de luz y 2 transformadores, 1 casa comunal y 1 cancha comunitaria)</li> <li>- Sistema eléctrico afectado en un 2%</li> <li>- 17 bienes privados afectados (15 motos, 1 camión, 1 auto).</li> </ul> <p><b>Chaguarpata:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 persona desaparecida.</li> </ul>
<b>Acciones de respuesta:</b>	GADMC Alausí realizó labores de limpieza y habilitación de la vía de tercer orden. MSP envió su informe final sobre atenciones brindadas con 222 atenciones en alojamientos temporales y 37 atenciones psicológicas. SNGR monitorea el evento.
<b>Fuentes de información:</b>	SNGR CZ3 Umeva Tungurahua/PPNN/Cuerpo de Bomberos

## REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS PELIGROSOS – No. 0262

Fecha y Hora de actualización: sábado, 11 de mayo de 2024 – 08:56:12 / Página 7 de 13



### Inundación

<b>Localización:</b>	Pastaza/Pastaza/Montalvo (Andoas) / Comunidades: Teresa Mama, Montalvo, Mangu Urku, Boveras, Chuvacochoa, Muruc Pishi, Santo Tomás, Playas, Campos, Jatunayaku, Kilo Alpa, Ikiam, Kapirna.
<b>Antecedentes:</b>	El 19/04/2024, por causas de las fuertes lluvias suscitadas en la madrugada se produjo el desbordamiento del río Bobonaza que afecta a la comunidad.
<b>Situación actual:</b>	GAD Parroquial realizó una inspección del evento verificando las familias afectadas en las comunidades antes mencionadas, las familias afectadas se encuentran con familiares de acogida. Al momento el río Bobonaza aún continúa desbordado
<b>Afectaciones:</b>	- 54 familias afectadas (Cifra preliminar) - 54 viviendas afectadas (Cifra preliminar)
<b>Acciones de respuesta:</b>	GAD Parroquial Montalvo realizó una inspección del evento. Personal de SNGR-CZ3 realizó la inspección del lugar el 22/04/2024, ya que se puede ingresar a las comunidades por vía fluvial. SNGR monitorea el evento.
<b>Fuentes de información:</b>	SNGR CZ3 Umeva Tungurahua/GAD Parroquial / SNGR-CZ3



### Inundación

<b>Localización:</b>	Pastaza/Pastaza/Montalvo/Comunidades Llanhamacochoa, Matzakao y Naru.
<b>Antecedentes:</b>	El 19/04/2024, por causas de las fuertes lluvias suscitadas en la madrugada se produjo el desbordamiento del río Conambo que afecta a la comunidad.
<b>Situación actual:</b>	Mediante informe EVIN y informe MAAPEA se comunica que debido al desbordamiento del río se produce afectaciones en viviendas y en cultivos.
<b>Afectaciones:</b>	- 21 familias productoras afectadas. [12 familias comunidad Llanhamacochoa, 5 en comunidad Matzakao y 4 en comunidad Naruka] (116 personas afectadas) - 2 familias productoras damnificadas. [Comunidad Matzakao] (16 personas damnificadas) - 2 viviendas destruidas. (chozas) - 15 ha de cultivos perdidos (yuca, plátano y maíz).
<b>Acciones de respuesta:</b>	UGR GADMC Pastaza realiza informe EVIN. MAG Pastaza realiza informe MAAPEA. SNGR monitorea el evento.
<b>Fuentes de información:</b>	SNGR CZ3 Umeva Tungurahua/ TP GAD P Curaray/SNGR-CZ3



### Inundación

<b>Localización:</b>	Pastaza/Pastaza/Sarayacu/Comunidad Pakayaku.
<b>Antecedentes:</b>	El 19/04/2024, a causa de las fuertes lluvias suscitadas en el sector la madrugada se produjo el desbordamiento del río Bobonaza que afecta a varios cultivos, al momento no se reporta afectaciones a viviendas.
<b>Situación actual:</b>	Mediante informe EVIN y matriz MAAPEA se comunica la afectación en viviendas y la pérdida de cultivos.
<b>Afectaciones:</b>	- 1 bien público afectado. (Plaza gastronómica o mercado) - 273 familias productoras afectadas. [159 familias comunidad Pakayaku, 96 en comunidad Sarayaku y 21 en comunidad Jatun Molino] (1188 personas afectadas) - 3 familias productoras afectadas en sus viviendas. [2 familias en Pakayaku y 1 en Jatun Molino] (14 personas afectadas) - 123.5 ha de cultivos perdidos. (Achiote, cacao, plátano y chacra)
<b>Acciones de respuesta:</b>	GADMC Pastaza realizó levantamiento de informe EVIN. MAG Pastaza realizó levantamiento de matriz MAAPEA. SNGR monitorea el evento.
<b>Fuentes de información:</b>	SNGR CZ3 Umeva Tungurahua/Uprea Pastaza



### Inundación

<b>Localización:</b>	Pastaza/Arajuno/Curaray/varios Sectores. (Tzapino, Curaray, Bataboro).
<b>Antecedentes:</b>	El 18/04/2024, y la madrugada del 19/04/2024, debido a las precipitaciones presentadas en el sector se produce el desbordamiento del río Bataboro afectando a varias comunidades en sus cultivos y en las peceras de crianza de tilapias. COE Provincial Pastaza en sesión extraordinaria del 20 de abril del 2024 por unanimidad la plenaria resolvió:
<b>Situación actual:</b>	1.- Solicitar a las Unidades de Gestión de Riesgos del GAD Cantonal de Pastaza y de Arajuno, el levantamiento de información del numérico de personas afectadas 2.- Solicitar a las Fuerzas Armadas la activación de los medios aéreos, y terrestres a través de Gestión de Riesgos, a fin de realizar la entrega de atención humanitaria. 3.- Solicitar a las Fuerzas Armadas la activación de los medios aéreos, a través de Gobernación de Pastaza, a fin de realizar el sobrevuelo para el reconocimiento de áreas afectadas y el ingreso de personal de las UGRS para el levantamiento de información y entrega de atención humanitaria. 4.- Coordinar desde la Unidad de Gestión de riesgos a fin de determinar si existe la necesidad de levantamiento de información mediante medios fluviales, de ser el caso de requiere el apoyo de combustible y lubricantes, se lo realizará a través del GAD Provincial de Pastaza. 5.- Solicitar la MSP un Informe de verificación del estado de salud de los habitantes de las comunidades afectadas. 6.- Activar el UGR Provincial. 7.- El COE se declara en sesión permanent

## REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS PELIGROSOS – No. 0262

Fecha y Hora de actualización: sábado, 11 de mayo de 2024 – 08:56:12 / Página 8 de 13

<b>Afectaciones:</b>	- 7 familias afectadas. (Información preliminar) - 7 viviendas afectadas. (Información preliminar) - 74 familias afectadas en cultivos
<b>Acciones de respuesta:</b>	Se reunió el COE Provincial de Pastaza. SNGR CZ3 monitorea el evento.
<b>Fuentes de información:</b>	SNGR CZ3 Umeva Tungurahua/UPREA Pastaza

### ZONA 4



#### Socavamiento

<b>Localización:</b>	Santo Domingo de Los Tsáchilas/La Concordia/La Concordia/En la entrada a la parroquia Las Villegas, vía de primer orden La Concordia - Monterrey.
<b>Antecedentes:</b>	El 19/04/2024, debido a las lluvias suscitadas en la madrugada se produjo un socavamiento en la vía de primer orden.
<b>Situación actual:</b>	Al momento la vía de primer orden se encuentra parcialmente habilitada solo para el paso peatonal y motos. Cabe indicar que continúa cerrada al paso de vehículos livianos y pesados. Las vías alternas son: 1.- Vía antigua La Villegas- Monterrey 2.- La Concordia - Plan Piloto - Las Villegas - Monterrey.
<b>Afectaciones:</b>	- 30 metros de afectación de la vía aprox. - 1 bien público afectado (ambulancia MSP) - 2 personas heridas - 1 persona fallecida
<b>Acciones de respuesta:</b>	CTE brinda seguridad en el sitio. MTOP continúa con los trabajos en el sitio. SNGR UMEVA Monitorea el evento.
<b>Fuentes de información:</b>	SNGR CZ4 Umeva Santo Domingo/ECU 911/C.B.

### ZONA 5



#### Inundación

<b>Localización:</b>	Los Ríos/Montalvo/Montalvo/rcto. Los Almendros - rcto. San Vicente - rcto. El Caimito - Río Chico - Boca Toma - Lola Chico - Rcto. La Maravilla - río Las Juntas - río Santa Rosa
<b>Antecedentes:</b>	El 21/04/2024, debido a la presencia de fuertes lluvias la madrugada se reportó el desbordamiento del río Las Juntas con ingreso a varias viviendas del lugar.
<b>Situación actual:</b>	Actualmente el caudal de los ríos antes mencionados se encuentran en su nivel normal, la vía de segundo orden se mantiene parcialmente habilitada y las familias continúan en las viviendas.
<b>Afectaciones:</b>	- 20 viviendas afectadas - 20 familias afectadas - 80 personas afectadas - 90 metros lineales - 1 Bien Público destruido (muro de contención)
<b>Acciones de respuesta:</b>	Cuerpo de Bomberos de Montalvo realizó verificación.
<b>Fuentes de información:</b>	SNGR CZ5 Umeva Los Ríos/ UGR Montalvo



#### Inundación

<b>Localización:</b>	Los Ríos/Montalvo/Montalvo/Pisagua Alto - Río La Tigrera.
<b>Antecedentes:</b>	El 21/04/2024, debido a la presencia de fuertes lluvias la madrugada se reportó el desbordamiento del río La Tigrera, mismo que deja varias viviendas afectadas con presencia de agua
<b>Situación actual:</b>	Actualmente el caudal del río La Tigrera se encuentra en su nivel normal, las familias continúan en las viviendas y se espera reporte de afectaciones a cultivos por parte del MAG.
<b>Afectaciones:</b>	- 5 viviendas afectadas - 5 familias afectadas - 20 personas afectadas
<b>Acciones de respuesta:</b>	SNGR con Prefectura de Los Ríos realizaron inspección técnica en el sitio, con el fin de evaluar riesgos de inundación y coordinar acciones de desazolve del río, como reforzamiento de muros de contención.
<b>Fuentes de información:</b>	SNGR CZ5-Umeva Los Ríos/ UGR Montalvo

## REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS PELIGROSOS – No. 0262

Fecha y Hora de actualización: sábado, 11 de mayo de 2024 – 08:56:12 / Página 9 de 13

### ZONA 6



#### Deslizamiento

<b>Localización:</b>	Azuay/Cuenca/Sayausí/Marianza, km 10, 11, 12 y 15 vía Cuenca-Molleturo-Naranjal [E-582]
<b>Antecedentes:</b>	A causa de las lluvias registradas la tarde y noche del 04/05/2024 se suscitaron tres aluviones acarreado material pétreo en el km 10, 11, 12, 15 de la vía de primer orden Cuenca Molleturo Naranjal, la misma que se encuentra cerrada. Para atención al evento se activo el PMU para coordinar acciones a realizarse en las zonas afectadas.
<b>Situación actual:</b>	MINEDUC mediante comunicado oficial informa que las unidades educativas (que mantenían modalidad virtual por el cierre vial) reanudan sus clases presenciales a partir del 08/05/2024.
<b>Afectaciones:</b>	- 1 familia damnificada - 1 persona damnificada (se encuentra en familia acogiente) vivienda destruida - 1 vivienda afectada - 1 bien privado afectado (Restaurante Sendero) - 2000 metros de vía aproximadamente (vía cerrada)
<b>Acciones de respuesta:</b>	MTOP en conjunto con GAD Provincial ejecutan labores de remoción del material acumulado sobre la vía.
<b>Fuentes de información:</b>	SNGR CZ6 Umeva Azuay-Cañar/CTE/Bomberos Cuenca/DGR Cuenca.



#### Colapso Estructural

<b>Localización:</b>	Cañar/La Troncal/Manuel J. Calle/Puente de la Cadena.
<b>Antecedentes:</b>	El 21/04/2024, debido a causas aún no determinadas se produjo el colapso de un puente sobre la vía de primer orden, Vía Zhud-Cochancay [E-40]. Vía alterna: La Troncal-Puerto Inca km 26.
<b>Situación actual:</b>	UGR La Troncal informa que con fecha 21/04/2024 se activó el COE Cantonal en donde se determinaron las siguientes resoluciones: - Prefectura en coordinación con el equipo técnico del GAD Cantonal habilitarán un paso lateral en el km 3.6 - MTOP implementará un puente Bailey - Prefectura y Policía Nacional brindarán seguridad en el punto y en vías alternas - Reconexión de una línea de agua potable afectada - Consejo de seguridad ciudadana y Comisaría Municipal actuarán en temas de seguridad - El COE Cantonal se mantiene activo SNGR CZ6 con fecha 22/04/2024 el Coordinador y Técnico realizaron vista técnica en el lugar del evento conjuntamente con Gobernación, MTOP y GAD Provincial.
<b>Afectaciones:</b>	- 4 persona heridas (heridas leves) - 1 puente destruido - 50 metros de vía aproximadamente (vía cerrada) - 2 bienes privados afectados (vehículos livianos)
<b>Acciones de respuesta:</b>	MTOP y GAD Provincial continúan las labores de demolición en el lugar del evento
<b>Fuentes de información:</b>	SNGR CZ6 Umeva Azuay-Cañar/Cuerpo de Bomberos de La Troncal.



#### Deslizamiento

<b>Localización:</b>	Azuay/Santa Isabel/Santa Isabel/La Cría.
<b>Antecedentes:</b>	El 03/06/2022, se suscitó un deslizamiento producto de la saturación del suelo originado por la combinación del deficiente sistema de riego en el sector, del taponamiento de diferentes quebradas y la deficiencia en el drenaje del terreno. El 06/04/2023, la SNGR emitió el cambio a ALERTA NARANJA El 20/06/2023 MIES entregó Bonos de Contingencia a 22 familias afectadas de la comunidad La Cría.
<b>Situación actual:</b>	Con fecha 23 de Enero del 2024, UGR Santa Isabel informa que para dar cumplimiento a las resoluciones establecidas el 10-01-2024 por el COE Cantonal Santa Isabel, se han realizado las siguientes acciones: 1. Se mantienen activadas las siete (7) mesas técnicas de trabajo y los tres (3) grupos de trabajo del COE Cantonal de Santa Isabel. 2. Se elaboró y entregó informe de recomendación de cambio de uso del suelo al Concejo Cantonal de Santa Isabel. 3. Se entregó informe de justificativos técnicos para la declaración de zona inhabitable, a la Dirección de Planificación y Departamento Jurídico del GAD Santa Isabel. 4. SGR motivó la activación del COE Provincial con la finalidad de dar a conocer a la plenaria sobre la situación actual del macro deslizamiento en el sector La Cría y dar atención desde cada una de sus competencias como MTT-P y GTT. 5. Se realizó la reunión y socialización de la propuesta de habilitación de la vía Sulupali Grande – Sauce Loma – El Progreso con el Departamento de Vialidad del GAD Provincial. 6. Se entregaron los estudios y diseños a la Gobernación del Azuay y CELEC para la evaluación del problema y determinación de soluciones. 7. Se actualizan los datos de afectados y damnificados, así como las personas en el AT y otras modalidades de AT. 8. Se adecuan los espacios en el Alojamiento Temporal por parte del Municipio de Santa Isabel. 9. Se programó la capacitación al personal municipal por parte de la SGR. 10. Se enviaron oficios al GAD Provincial para la inclusión de los estudios de los sistemas de riesgo en la planificación operativa anual.

## REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS PELIGROSOS – No. 0262

Fecha y Hora de actualización: sábado, 11 de mayo de 2024 – 08:56:12 / Página 10 de 13

	11. Se realizó la solicitud de gestión interinstitucional para la realización de estudios de zonificación geotectónica en los sectores de proyección urbana. 12. Se elabora el plan de respuesta para la atención a las familias que permanecen dentro de la zona de influencia del macro deslizamiento de La Cria.
<b>Afectaciones:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 82 familias afectadas (308 personas)</li> <li>- 8 familias damnificadas (25 personas que permanecen en casa de familias acogientes)</li> <li>- 130 personas evacuadas (albergue temporal) (Con fecha 15/08/2023 se encuentran en el albergue 38 familias 104 personas)</li> <li>- 38 familias evacuadas.</li> <li>- 44 viviendas afectadas</li> <li>- 8 viviendas destruidas</li> <li>- 3 bienes privados afectados (capilla, casa comunal, cancha central)</li> <li>- 2 bienes públicos afectados</li> </ul>
<b>Acciones de respuesta:</b>	UGR Santa Isabel en conjunto con SGR CZ6 realizan acciones de atención a la emergencia
<b>Fuentes de información:</b>	SNGR CZ6 Umeva Azuay-Cañar.

### 3. Monitoreo de estado de vías afectadas por eventos peligrosos

#### 07 VÍAS DE PRIMER ORDEN CERRADAS:

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Azuay	Cuenca	Sayausi	Marianza, km 12 vía Cuenca-Molleturo-Naranjal [E-582]	DESLIZAMIENTO	2000	04/05/2024	Ninguna
2	Imbabura	Otavaló	Selva Alegre	Charcos km 94, vía Otavaló - Selva Alegre - Saguangal [E 29]	DESLIZAMIENTO	50	02/05/2024	Ninguna
3	Chimborazo	Cumandá	Cumandá	Cruz de Hueso, vía Cumandá - Pallatanga [E-487]	SOCAVAMIENTO	--	21/04/2024	Riobamba - San Juan - Balzapamba - Babahoyo.
4	Cañar	La Troncal/	Manuel J. Calle	Puente de la Cadena	COLAPSO ESTRUCTURAL	50	21/04/2024	Ninguna
5	Santo Domingo de los Tsáchilas	La Concordia	La Concordia	En la entrada a la parroquia Las Villegas, vía de primer orden La Concordia - Monterrey	SOCAVAMIENTO	30	19/02/2024	Vía antigua La Villegas - Monterrey / La Concordia - Plan Piloto - Las Villegas - Monterrey.
6	Los Ríos	Ventanas	Zapotal	Puente Zapotal	SOCAVAMIENTO	5	28/06/2023	Chacarita hacia los Ángeles.
7	Chimborazo	Alausí	Alausí	Casual y Nuevo Alausí, vía Alausí - Guamote [E-35]	DESLIZAMIENTO	2320	26/03/2023	vía alterna del tercer orden Riobamba Guasuntos Alausí - sub tramo Vishud Guasuntos.

#### 32 VÍAS DE PRIMER ORDEN PARCIALMENTE HABILITADAS:

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Napo	El Chaco	Santa Rosa	Tres Cruces, vía El Chaco - Reventador[E45]	HUNDIMIENTO	12	18/2/2024	Ninguna
2	Santo Domingo de los Tsáchilas	Santo Domingo	Alluriquin	Km 83 Vía Aloag - Santo Domingo [E- 20]	DESLIZAMIENTO	50	06/1/2024	---
3	Cotopaxi	Pujilí	Tingo	Tacajaló ingreso a la Esperanza, vía Pujilí - La Maná [E-30]	DESLIZAMIENTO	--	31/1/2024	Ninguna
4	Los Ríos	Babahoyo	Pimocha	Puente de Los Gemelos	SOCAVAMIENTO	6	19/1/2024	Ninguna
5	Imbabura	Cotacachi	García Moreno	entrada a Limones, vía Otavaló - Selva Alegre - Sanguangal - Las Golondrinas Km 89 [E29]	DESLIZAMIENTO	100	05/1/2024	Ninguna
7	Esmeraldas	Muisne	Muisne	Pueblo Nuevo vía a Muisne E[381]	SUBSIDENCIA	70	20/2/2024	Ninguna
8	Imbabura	Ibarra	Carolina	San Jerónimo-Guadual; vía Salinas - Lita km 114 [E10]	DESLIZAMIENTO	125	22/12/2023	Ninguna
9	Morona Santiago	Limón Indanza	General Leonidas Plaza Gutiérrez (Limón)	Loma de la Virgen, vía Plan de Milagro-Gualaceo	DESLIZAMIENTO	26	12/12/2023	Cuenca-Guarumales-Méndez-Limón Indanza-Plan de Milagro.
10	Tungurahua	Baños de Agua Santa	Río Verde	San Jorge, vía Baños - Puyo [E30]	SOCAVAMIENTO	100	16/7/2023	Ninguna
11	Tungurahua	Baños de Agua Santa	Ulba	Agoyán, vía Baños - Puyo [E-30]	SOCAVAMIENTO	30	27/6/2023	Ninguna

## REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS PELIGROSOS – No. 0262

Fecha y Hora de actualización: sábado, 11 de mayo de 2024 – 08:56:12 / Página 11 de 13

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
12	Esmeraldas	Quinindé	Malimpia	Malimpia, E20 pasando el basurero a mano derecha	SOCAVAMIENTO	30	3/4/2023	Ninguna
13	Morona Santiago	Limón Indanza	Yunganza (Cab. En el rosario)	Km 35, El Rosario, vía Bella Unión - Limón [E45]	DESPLAZAMIENTO	30	04/3/2023	Ninguna
14	Manabí	Manta	San Lorenzo	Ruta del Spondylus San Lorenzo - Santa Rosa [E15]	OLEAJE	1200	24/1/2023	Ninguna
15	Azuay	Sevilla de Oro	Palmas	km 76, Vía Paute Guarumales Méndez [E-40]	DESPLAZAMIENTO	25	5/9/2022	Ninguna
16	Azuay	Sevilla de Oro	Palmas	km 61, Vía Paute Guarumales Méndez [E-40]	SOCAVAMIENTO	35	30/8/2022	Ninguna
17	Manabí	Puerto López	Salango	La Rinconada 5 Cerros, vía Puerto López - Santa Elena [E15].	HUNDIMIENTO	4	28/8/2022	Ninguna
18	Manabí	Sucre	Leonidas Plaza	Km 19, San Agustín-Tosagua [E-383]	SUBSIDENCIA	150	14/8/2022	Ninguna
19	Morona Santiago	Sucúa	Asunción	Sector paso Carreño [E45]	SOCAVAMIENTO	5	18/5/2022	Ninguna
20	Pichincha	Mejía	Manuel Cornejo A.	km 38 + 600, vía Alóag - Unión del Toachi [E20]	HUNDIMIENTO	15	25/2/2022	Ninguna
21	Esmeraldas	Quinindé	Rosa Zarate (Quinindé)	Km 68 Los Vergeles, vía Esmeraldas - Quinindé [E20]	HUNDIMIENTO	40	8/2/2022	Ninguna
22	Imbabura	Ibarra	Carolina	San Jerónimo; vía Salinas - Lita [E 10]	DESPLAZAMIENTO	225	22/12/2021	1.- Ruta desde la E10 Guallupe - San Juan de Lachas (Carchi) - por la E 182 Gualchan - Chical - Maldonado - Tulcán - Ibarra, 2.- Para vehículos livianos, E10 desde San Jerónimo - Buenos Aires - Cahuasquí - Tumbabiro.
23	Cañar	Cañar	Ingapirca	Vía El tambo - Ingapirca - Honorato Vásquez km 8+100, km 15.	DESPLAZAMIENTO	100	24/11/2021	Ninguna
24	Morona Santiago	Morona	Macas, cabecera cantonal y capital provincial	Vía Macas-Puyo [E45], tramo puente sobre el río Copueno-puente sobre el río Upano	SOCAVAMIENTO	180	16/5/2021	Ninguna
25	Napo	El Chaco	Gonzalo Díaz De Pineda (El Bombón)	San Rafael, Piedra Fina, San Luis, San Carlos, Vía Y de Baeza-Lago Agrio [E45]	SOCAVAMIENTO	1040	2/2/2020	Lago Agrio - Coca - Y de Narupa - Tena - Ambato - Quito
26	Morona Santiago	Santiago	Patuca	Loma Seca vía Patuca - Santiago [E40]	SOCAVAMIENTO	15	15/1/2020	Ninguna
27	Morona Santiago	Tiwintza	San José de Morona	Shaime, vía Santiago-San José de Morona [E40]	COLAPSOESTRUCTURA	170	13/5/2020	Ninguna
28	Morona Santiago	Tiwintza	Santiago, cabecera cantonal	Km 75, Yapapas, vía Entronque a Santiago de Méndez - Santiago [E40]	DESPLAZAMIENTO	70	16/5/2020	Ninguna
29	Morona Santiago	Tiwintza	Santiago, cabecera cantonal	Palomino km 68, vía Santiago-San José de Morona [E40]	SOCAVAMIENTO	70	16/5/2020	Ninguna
30	Morona Santiago	Morona	Macas, cabecera cantonal y capital provincial	Puente sobre el río Upano, vía Macas-Puyo-[E45]	SOCAVAMIENTO	57	21/6/2020	Ninguna
31	Morona Santiago	Tiwintza	Santiago, cabecera cantonal	Yapapas, vía Entronque a Santiago de Méndez - Santiago [E40]	SOCAVAMIENTO	50	21/8/2020	Ninguna
32	Chimborazo	Riobamba	San Luis	De la Gasolinera a mano derecha en la curva, vía Riobamba - Macas [E-46]	DESPLAZAMIENTO	10	18/4/2024	Ninguna

## REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS PELIGROSOS – No. 0262

Fecha y Hora de actualización: sábado, 11 de mayo de 2024 – 08:56:12 / Página 12 de 13

### 09 VÍAS DE SEGUNDO ORDEN CERRADAS:

N.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Chimborazo	Cumandá	Cumandá	Chagualyacu; vía Cumandá - Pallatanga [E-487]	ALUVIÓN	--	21/04/2024	Ninguna
2	Manabí	Pichincha	Pichincha	Agua Blanca, Vía Las Damas - Puerto Conguillo	DESLIZAMIENTO	15	18/02/2024	Ninguna
3	Imbabura	Otavalo	San José de Quichinche	El Puente	INUNDACIÓN	60	19/12/2023	Ninguna
4	Esmeraldas	Quinindé	Cube	Recinto Cube	DESLIZAMIENTO	20	25/05/2023	Ninguna
5	Santa Elena	Salinas	Anconcito	Vía al Puerto Pesquero	SOCAVAMIENTO	--	14/03/2023	Ninguna
6	Pichincha	Quito	Conocoto	Calles Hermano Miguel y Panzaleo, cruce de vías	SOCAVAMIENTO	30	28/02/2022	Ninguna
7	Azuay	Nabón	Nabón	Rosas, Bellavista, Tamboloma, Chunazana	DESLIZAMIENTO	50	14/03/2021	Corraleja-Yasudel-Susudel
8	Imbabura	Pimampiro	Pimampiro, Cabecera Cantonal	San José de Aloburo	DESLIZAMIENTO	500	09/11/2021	Vía Narchimbuela - Pimampiro
9	Pichincha	Mejía	Tambillo	El Murco - Pasando la escuela Carlos Freire Larrea	INUNDACIÓN	---	11/04/2022	Ninguna

### 02 VÍAS DE SEGUNDO ORDEN PARCIALMENTE HABILITADAS:

No	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	El Oro	Piñas	Moromoro	El Placer, vía El Placer, Vía Buenaventura Saracay [E-585]	DESLIZAMIENTO	3	17/10/2023	Ninguna
2	Chimborazo	Pallatanga	Pallatanga	Jiménez, vía Jiménez - Pallatanga	SOCAVAMIENTO	--	27/05/2023	Ninguna

### 10 VÍAS DE TERCER ORDEN CERRADAS:

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Guayas	Bucay	Bucay	Esperanza Alta	COLAPSO ESTRUCTURAL	--	21/04/2024	Ninguna
2	Chimborazo	Alausí	Multitud	Varios Sectores	ALUVIÓN	--	20/04/2024	Ninguna
3	Bolívar	Echeandía	Echeandía	varios sectores, El Congreso, vía al Guabito, San José de Camarón, Congreso la Y", vía San José de Camarón a Carimara, Pitiambe, Cruce de la Libertad y Congreso, San Eduardo, Estero de Damas, vía a Plaza Roja y Malecón Alto y Bajo	SOCAVAMIENTO	47	29/01/2024	Ninguna
4	Tungurahua	Ambato	Totoras	Barrio el Recreo, A 3 cuadras del parque central, vía Totoras - El Recreo	DESLIZAMIENTO	--	29/12/2023	Ninguna
5	Imbabura	Cotacachi	Apuela	Apuela Centro Poblado, Cristopamba, Santa Rosa, La Playa, Pueblo Viejo, La Esperanza	DESLIZAMIENTO	120	19/12/2023	Ninguna
6	Imbabura	Cotacachi	Peñaherrera	El Cristal, vía Peñaherrera - Villaflores	DESLIZAMIENTO	50	19/12/2023	Ninguna
7	Pichincha	Mejía	Tambillo	Ushco, vía Tambillo - Panamericana Sur	INUNDACIÓN	20	10/04/2022	Ninguna
8	Pichincha	Mejía	Manuel Cornejo Astorga (Tandapi)	Vía de ingreso a las Comunidades Peñas Blancas, El Paraíso, El Mirador y San Francisco	DESLIZAMIENTO	140	08/02/2022	Ninguna
9	Morona Santiago	Morona	Sinaí	Playas de San Luis, vía Santa María Tunants-Playas de San Luis-Quinta Cooperativa	INUNDACIÓN	3884	02/05/2021	Ninguna
10	Azuay	Cuenca	Nulti	Pasto Romero, vía al centro Parroquial	DESLIZAMIENTO	30	16/04/2021	Ninguna

## REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS PELIGROSOS – No. 0262

Fecha y Hora de actualización: sábado, 11 de mayo de 2024 – 08:56:12 / Página 13 de 13

### 05 VÍAS DE TERCER ORDEN PARCIALMENTE HABILITADAS:

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Orellana	Francisco de Orellana	San José de Guayusa	A 250 metros del ingreso a Guayusa	SOCAVAMIENTO	7	05/05/2024	Ninguna
2	Esmeraldas	Quinindé	La Unión	Recinto La Pimienta, vía Playa del Muerto	HUNDIMIENTO	40	22/01/2024	Ninguna
3	Esmeraldas	Esmeraldas	San Mateo	Recinto Danila	DESPLAZAMIENTO	-	28/12/2023	Ninguna
4	Esmeraldas	Quinindé	Chura	Comunidad Chancama adentro sector Valle Hermoso	SOCAVAMIENTO	15	06/12/2023	Ninguna
5	Pastaza	Arajuno	Arajuno	Boano, vía Shiwakucha - Puni Bocana	SOCAVAMIENTO	70	28/07/2022	Ninguna

Reporte generado por la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

Reporte elaborado por:

Nombre: Jorge Dután. - **Digitador Nacional de Eventos Adversos**  
Correo electrónico: [jorge.dutan@gestionderiesgos.gob.ec](mailto:jorge.dutan@gestionderiesgos.gob.ec)  
Teléfono: 042593500 ext. 1605

Reporte revisado por:

Nombre: Javier Sarango. - **Analista de Monitoreo de Eventos Adversos**  
Correo electrónico: [jose.sarango@gestionderiesgos.gob.ec](mailto:jose.sarango@gestionderiesgos.gob.ec)  
Teléfono: 042593500 ext. 1603

Para ser agregado o removido de esta lista de destinatarios, por favor envíe un correo electrónico a [sala.nacional@gestionderiesgos.gob.ec](mailto:sala.nacional@gestionderiesgos.gob.ec)  
Para más información, visite nuestro sitio web: <https://www.gestionderiesgos.gob.ec/reportes-de-monitoreo-de-amenazas-y-eventos-peligrosos-2022/>