

Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS PELIGROSOS - No. 0276

Fecha y Hora de actualización: sábado, 18 de mayo de 2024 - 09:51:45 / Página 1 de 9

Periodo de Monitoreo: Desde: 21:00 17/05/2024 Hasta: 09:00 18/05/2024

l. Monitoreo de amenazas

- Amenaza en desarrollo, posible desencadenamiento de eventos peligrosos.
- Amenaza en incremento y probable materialización inminente.
- Amenaza dentro de los parámetros normales.

PELIGRO VOLCÁNICO:

	Ubicación	Nivel de alerta declarada	Situación actual	Valoración actual
	Volcán Reventador Napo	NARANJA	07:41 Nublado, sin novedad	•
	Volcán Chiles-Cerro Negro Carchi	AMARILLA	08:00 Nublado sin novedad	•
	Volcán Sangay Morona Santiago	AMARILLA	07:00 Nublado, sin novedad	•
	Volcán La Fernandina Galápagos	-	08:00 Durante la noche el sistema satelital GOES-16,se han registrado anomalías termales relacionado al remanente de la actividad del volcán.	

PELIGRO POR DESBORDAMIENTOS DE CUERPOS HÍDRICOS:

00 cuerpos de agua desbordados:

Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Nombre

00 cuerpos de agua con tendencia a aumentar el nivel:

Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Nombre

PELIGRO POR INCENDIOS FORESTALES:

00 incendios forestales activos:

Co modification for occurred.					
Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Afectación (Ha)	Fecha de inicio

00 incendios forestales controlados:

Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Afectación (Ha)	Fecha de inicio	
-						

PELIGRO POR APERTURA O COLAPSO DE PRESAS Y REPRESAS:

Decuree	Cota mínima	Coto Astual	Cata mávima	llara da aarta	Volorosión
Recurso		Cota Actual	Cota máxima	Hora de corte	Valoración
Molino, Azuay	1970.00		1990.50		
Mazar, Azuay	2138.05		2153.45		
Daule Peripa, Guayas	70.00		85.00		
Central Baba, Los Ríos	114.00	115.66	117.00		
Chongón, Guayas	44.50		55.15		
El Azúcar, Santa Elena	40.00		45.09		
San Vicente, Santa Elena	50.00		57.49		
La Esperanza, Manabí	53.40		66.00		
Poza Honda, Manabí	104.29		106.50		
Multipropósito Chone, Manabí	48.00		68.50		
Agoyán, Tungurahua	1645.00		1651.00		
Pucará-Pisayambo, Tungurahua	3541.00		3565.00		

Para mayor información de las Declaratorias de niveles de alerta vigentes por amenazas y/o eventos peligrosos, puede visitar la página web:

Dirección: Edificio CIS ECU-911, Av. Samborondón KM 0,5

Código postal: 092301 / Samborondón-Ecuador.





Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos


REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS PELIGROSOS - No. 0276

Fecha y Hora de actualización: sábado, 18 de mayo de 2024 - 09:51:45 / Página 2 de 9

https://www.gestionderiesgos.gob.ec/niveles-de-alertas-y-declaratorias-vigentes-establecidas-por-la-

SITUACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA:





PELIGRO SÍSMICO:

ſ	Fecha - Hora Local	Magnitud	Profundidad	Cercano a	Sentido por la población
L	i culla - livi a Lucai	Hayilituu	i i oi ui ui uau	Gercano a	Schillag bot la boniacion

2. Monitoreo de eventos peligrosos (emergencias y desastres)

ZONA 1



Inundación

Localización:

Esmeraldas/Eloy Alfaro/Telembí (comunidad Zapallo Grande), San José de Cayapas y Atahualpa/ varias comunidades.

Antecedentes:

Situación actual:

El 03/05/2024, por lluvias de la madrugada se registró el desbordamiento de los ríos Cayapas y Onzole afectando 3 parroquias del cantón, cabe recalcar que las inundaciones son recurrentes por los desbordamientos de los ríos Cayapas y Onzole además de que el acceso a las comunidades es fluvial y el recorrido son más de 5 horas.

Los ríos Cayapas y Onzole se encuentran normales.

Dirección: Edificio CIS ECU-911, Av. Samborondón KM 0,5

Código postal: 092301 / Samborondón-Ecuador.





Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS PELIGROSOS - No. 0276

Fecha y Hora de actualización: sábado, 18 de mayo de 2024 - 09:51:45 / Página 3 de 9

	Los sectores ya no presentan anegamiento, adicional las familias continúan pernoctando en sus mismas viviendas.
Afectaciones:	Parroquia Atahualpa(Comunidades Atahualpa y Santa María del Cayapas.): 9 familias (104 personas) recibieron Asistencia Humanitaria. 83 familias 335 personas afectadas. (datos actualizados luego de validación de familias en plataforma EVIN) 83 viviendas afectadas. (datos actualizados luego de validación de familias en plataforma EVIN) Parroquia San José de Cayapas (Comunidades Pichiyacu Chacho, Playa Grande, La Herradura y San José): 211 familias 908 personas afectadas. 211 viviendas afectadas. Parroquia Telembi (Comunidades Palestina, Majua, Zapallo Grande, Viruela, Chispero, San Salvador, Loma Linda, Gaudual, San Miguel, Telembi, El Tigre, El Esfuerzo, Naranjito, Herradura y Corriente Grande): -540 familias, 1848 personas afectadas (dato preliminar a la espera de la EVIN). -540 viviendas afectadas. (Dato preliminar a la espera de la EVIN). -100% servicio eléctrico afectado (corte automático- se está restableciendo paulatinamente).
Acciones de respuesta:	SNGR-CZ1 en conjunto de OVCI (ONG) realizó la entrega de Asistencia Humanitaria en la parroquia Atahualpa (cabecera parroquial), adicional capacitó a la población sobre el manejo y uso del agua segura.
Fuentes de información:	SNGR CZ1 Umeva Esmeraldas/CNEL/UGR Eloy Alfaro.



Inundación

Localización:	Esmeraldas/Muisne/Salima/ cabecera parroquial.
Antecedentes:	El 21/04/2024, por lluvias registradas en la madrugada y mañana se produjo el desbordamiento del río Salima provocando una inundación en el sector, cabe indicar que las familias se encuentran en sus mismas viviendas.
Situación actual:	Las familias se encuentran pernoctando en sus mismas viviendas. El río Salima se encuentra normal y el sector no presentan anegamiento.
Afectaciones:	-24 familias, 89 personas afectadas (dato preliminar). -24 viviendas afectadas (dato preliminar).
Acciones de	La SNGR-CZ1 realizó la entrega de Asistencia Humanitaria.
respuesta:	La UGR Muisne se encuentra depurando la información ingresada en la plataforma EVIN Digital.
Fuentes de información:	SNGR CZ1/UGR Muisne/Umeva Esmeraldas.



Subsidencia

Localización:	Esmeraldas/Muisne/Muisne/Pueblo Nuevo vía a Muisne E[381].
Antecedentes:	El 20/02/2024, por lluvias sucitadas se registró una subsidencia que afectó la vía de primer orden la cual se encuentra parcialmente habilitada, adicional se registraron viviendas afectadas.
Situación actual:	La vía de primer orden se mantiene parcialmente habilitada con precaución a conducir. Las familias afectadas se encuentran pernoctando en sus viviendas.
Afectaciones:	- 6 familias afectadas (dato preliminar a la espera de la EVIN) 5 viviendas afectadas 2 bienes privados afectados - 70 metros lineales afectados .
Acciones de respuesta:	MTOP Esmeraldas se encuentra realizando los trabajos de rehabilitación vial.
Fuentes de información	SNGR CZ1 Umeva Esmeraldas/MTOP Esmeraldas

ZONA 2



		• •
Inu	nda	ción

þ	Localización:	Orellana/La Joya de los Sachas/La Joya de los Sachas -San Sebastián del Coca/ Varios sectores
,	Antecedentes:	El 04/05/2024, por lluvias suscitadas desde la noche hasta la mañana del 05/05/2024, se vieron afectados varios sectores en La Joya de los Sacha; Nueva Esperanza y la cabecera parroquial en San Sebastian del Coca
	Situación actual:	Al momento no existe presencia de lluvias y los niveles del rio se encuentran descendiendo
	Afectaciones:	- 60 Familias afectadas - 225 personas - 18 familias albergadas (72 personas) - Retornaron a sus viviendas. - 1 bien público afectado (Poste de electricidad)
	Acciones de respuesta:	La Secretaría Nacional de Gestión de Riegos, en coordinación con el GADM La Joya de los Sachas, Cruz Roja, Voluntariado de Protección Civil y en conjunto con la Gobernación Orellana se realizan entrega de Asistencia Humanitaria en la parroquia San Sebastián del Coca, debido a las afectaciones producidas por los eventos de inundaciones ocasionados el pasado 05 de mayo de 2024.
	Fuentes de información:	SNGR CZ 2 Umeva Napo-Orellana/GAD M LJS/CB La Joya de los Sachas

Dirección: Edificio CIS ECU-911, Av. Samborondón KM 0,5

Código postal: 092301 / Samborondón-Ecuador.





Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS PELIGROSOS - No. 0276

Fecha y Hora de actualización: sábado, 18 de mayo de 2024 - 09:51:45 / Página 4 de 9



Inundación	
Localización:	Orellana/Francisco de Orellana/El Coca/varios sectores
Antecedentes:	El 04/05/2024, por lluvias suscitadas desde la noche hasta la mañana del 05/05/2024, resultaron afectados los siguientes sectores: inundación en Barrios: El Rancho, Moretal, Julio Llori, 6 de Diciembre, 27 de octubre, Guadalupe Larriva y Luis Guerra., calles Ambato, Alejandro Labaka y árboles caidos sobre el tendido electrico al Frente del Colegio Geovanny Calles.
Situación actual:	Los ríos tienen un nivel normal. Las Plantas de agua Los Álamos y Nuevo Coca están operativas. El COE Cantonal se encuentra en sesión permanente
Afectaciones:	-692 Familias afectadas - 2681 personas (en proceso de tabulación) -401 Viviendas afectadas (en proceso de tabulación) -Familias damnificadas(en proceso de tabulación y validación) -32 Personas en albergue y refugio(retornaron a sus viviendas) -40 Personas evacuadas -2 Unidades educativas inundadas por ingreso de agua -2 bienes publicos afectados (poste de electricidad y bomba de agua potable)
Acciones de respuesta:	MIES junto a SNGR, Gobernación y GAD Municipal de Orellana mantuvieron una reunión de trabajo para analizar la información de las fichas EVIN y proporcionar los bonos por emergencia para las familias damnificadas; Municipio de Francisco de Orellana con apoyo de empresa privada,continúan con la limpieza de zanjas y canales así; también se realiza entrega de asistencia humanitaria. Gobernación de Orellana apoya en el levantamiento de información y entrega de kits. La Mesa Técnica 2 de Salud dió atención médica a 66 pacientes que estaban alojados en los albergues, además priorizó la atención a pacientes vulnerables con enfermedades catastróficas adultos mayores, embarazadas y niños. También brindó atención psicológica a las familias en los alojamientos, prevé para el día 15/05/2024 realizar fumigaciones en los barrios afectados por las inundaciones.



Fuentes de

información:

Aluvion	
Localización:	Napo/Quijos/San Francisco de Borja/Centro Poblado.
Antecedentes:	El 27/04/2024, por lluvias y debido al taponamiento de una quebrada Misión Josefina, se produjo el desbordamiento y posterior aluvión; se reporta varias viviendas afectadas y 2 Unidades Educativas, la UE Guillermo Vinueza y la UE Juan Bautista Montini, adicional la vía de primer orden que conduce Baeza-El Chaco y a lo largo de la Av. Acosta se vio afectada por acumulación de agua y lodo. Las familias permanecen en sus viviendas.
Situación actual:	Vía Habilitada paso vehicular y el nivel de la quebrada es normal. Se continúa con los trabajos de limpieza. El servicio de agua potable fue restablecido.
Afectaciones:	-4 viviendas afectadas (4 familias-20 personas) -1 bien privado (Instalaciones del Sindicato de Choferes) -1 bien público afectado (Rotura de la tubería de agua potable) -2 Unidades Educativas afectadas (ingreso de agua y lodo) -1 vía de primer orden afectada (habilitada) -1 vías secundarias afectadas por lodo
Acciones de respuesta:	SNGR en coordinación con el Municipio de Quijos con el apoyo del MINEDUC y Gobernación entregaron asistencia humanitaria. MINEDUC en conjunto con MDG y comunidad educativa en general realizan la limpieza de las Unidades afectadas. Municipio de Quijos, GAD Parroquial de Borja y población realizan la remoción del lodo, limpieza de alcantarillas, sumideros, colectores, tuberias, etc. El GADM de Quijos continúa con la reparación del sistema de agua potable afectado. El cierre de las vías y las acciones de seguridad son coordinadas con Policía Nacional
Fuentes de	CNCD C79 Umaya Nana Orallana/CD Quijaa/ ECU 011 Quita / CNCD Unidad da Manitaraa Dishinaha

SNGR CZ2 Umeva Napo-Orellana/Cuerpo de Bomberos de Francisco de Orellana



Socavamiento

información:

Localización:	Napo/El Chaco/Gonzalo Díaz De Pineda (El Bombón)/San Rafael, Piedra Fina 2, San Luis, San Carlos, vía Y de Baeza-Lago Agrio [E45].
Antecedentes:	Debido al proceso erosivo desarrollado desde febrero del 2020, el río Quijos (Alto Coca) mantiene en riesgo a varias viviendas y sectores estratégicos, tales como: la Red Estatal Vial [E45], Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, tuberías de SOTE, Poliducto Shushufindi – Quito y OCP. Se mantiene la declaratoria emitida mediante resolución SGR-058-2021 de cambiar el nivel de alerta Naranja a Roja.

SNGR CZ2 Umeva Napo-Orellana/CB Quijos/ ECU 911 Quito / SNGR Unidad de Monitoreo Pichincha

Situación actual:

El frente de erosión se encuentra en la abscisa 7+500 por 180 días (21/01/2024). La vía El Chaco-Reventador se encuentra habilitada.

- Desde el 2020 a la fecha las afectaciones son las siguientes:

- 122 personas afectadas
- 27692 personas afectadas indirectas
- 76 personas damnificadas
- 105 personas evacuadas

Afectaciones:

- 7 viviendas destruidas
- 1120 metros de vía afectadas
- 4 puentes destruidos: (Puente sobre el río Montana, Marker, Ventana 2 y Puente Piedra Fina 2)
- 4 bienes Afectados: (tuberías del SOTE, Poliducto Shushufindi- Quito y OCP, Sistema de Agua Potable de San Luis ,05/09/2023 bus interprovincial)
- 100.03 Ha de Cultivo perdidos
- 3448 animales de granja afectados y muertos

Dirección: Edificio CIS ECU-911, Av. Samborondón KM 0,5

Código postal: 092301 / Samborondón-Ecuador.





Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS PELIGROSOS - No. 0276

Fecha y Hora de actualización: sábado, 18 de mayo de 2024 - 09:51:45 / Página 5 de 9

Acciones de respuesta:

El 30/12/2023, MTOP junto a otras instituciones como GAD Municipal El Chaco, GAD Municipal de Gonzalo Pizarro, GAD Provincial de Sucumbíos y Petroecuador, habilitaron al 100% el puente bailey.

Sucumbios y Petroecuador, nabilitaron ar 100 % ei puente baney. La Comisión Ejecutora Río Coca - CELEC EP, SNGR CZ2 y CCGR San Luis realizan monitoreo constante.

Fuentes de información:

SNGR CZ2 Umeva Napo-Orellana/CELEC EP/GAD Municipal El Chaco/MTOP/teniente Político Gonzalo Díaz de Pineda

ZONA 3



Socavamiento

Situación actual:

Localización: Chimborazo/Cumandá/Cumandá/Cruz de Hueso, vía Cumandá - Pallatanga [E-487].

El 21/04/2024, a causa de las fuertes lluvias suscitadas en el sector se reportó un socavamiento en la mesa de la vía, que afectó

totalmente la vía de primer orden.

Antecedentes: El GAD Cantonal mediante RESOLUCIÓN DE EMERGENCIA N°001-2024-GADMC-C con fecha 24 de abril 2024, resuelve Declarar la Situación

de EMERGENCIA en la jurisdicción del cantón Cumandá por el fuerte temporal invernal, por el lapso de 60 días, a fin de intervenir y

controlar de forma inmediata la afectación que está sufriendo el cantón Cumandá. El COE Cantonal se mantiene activo en atención a los eventos reportados en el cantón.

- 211 familias afectadas indirectamente por pérdida de productos por el cierre de la vía de primer orden (Cruz de Hueso 29 familias, San

- Pablo 19 familias, Sacramento 55 familias, Capalillo 76 familias, Guadal 27 familias, Soberana 5 familias)

- 10 familias afectadas directamente (40 personas)

Afectaciones: - Vía de primer orden afectado (cerrada)

- 30 personas atrapadas (retornaron a sus lugares de residencia).

- 30 bienes privados atrapados (fueron retirados)

- 1 Persona Evacuada al momento pernocta con familiares de acogida

- 2 personas heridas.

Acciones de respuesta:

COE Cantonal de Cumandá mantuvieron reuniones y analizaron los informes de las Mesas Técnicas y Grupos de Trabajo Cantonales en

atención a los eventos suscitados en el cantón.

SNGR monitorea el evento.

Fuentes de información:

SNGR CZ3 Umeva Tungurahua/MTOP, GAD Provincial



Aluvion

Localización: Chimborazo/Alausí/Multitud/varios sectores.

Antecedentes:

Situación actual:

Afectaciones:

El 20/04/2024, debido a las lluvias presentadas en el sector, se produjo un aluvión que afectó a los recintos de Piñanpungo y El Citado, existen viviendas en riesgo y un puente afectado, las personas en riesgo fueron evacuadas a sitios seguros en los recintos reportados. La vía de tercer orden que conduce al Frondoso está totalmente habilitada, actualmente se unieron las personas en un solo albergue en la Escuela Pablo Arenas y demas personas volvieron a sus viviendas.

Piñanpungo:

- 1 puente afectado
- 1 vivienda afectada
- 2 vías de tercer orden afectadas (cerrada)
- 2 familias afectadas evacuadas.

EL Citado:

- 200 personas afectadas.
- 10 familias damnificadas.
- 55 familias afectadas.
- 26 personas damnificadas.
- 1 familia, 3 personas evacuadas (Albergue de la Escuela Pablo Arenas).
- 1 persona herida.
- 6 viviendas destruidas
- 12 viviendas afectadas
- 4 hectáreas de cultivo afectados.
- 6 hectáreas de cultivos destruidos.
- 15 animales afectados.
- 4 puentes destruidos.
- 1 Unidad Educativa afectada (U.E Carlos Calero Gallegos).
- 1 Bien público destruido (iglesia).
- 10 Bienes públicos afectados (6 Postes de luz y 2 transformadores, 1 casa comunal y 1 cancha comunitaria)
- Sistema eléctrico afectado en un 2%
- 17 bienes privados afectados (15 motos, 1 camión, 1 auto).

Chaguarpata:

- 1 persona desaparecida.

Dirección: Edificio CIS ECU-911, Av. Samborondón KM 0,5

Código postal: 092301 / Samborondón-Ecuador.





Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS PELIGROSOS - No. 0276

Fecha y Hora de actualización: sábado, 18 de mayo de 2024 - 09:51:45 / Página 6 de 9

Acciones de respuesta:

GADMC Alausí realizó labores de limpieza y habilitación de la vía de tercer orden.

MSP envió su informe final sobre atenciones brindadas con 222 atenciones en alojamientos temporales y 37 atenciones psicológicas.

SNGR monitorea el evento.

Fuentes de información:

SNGR CZ3 Umeva Tungurahua/PPNN/Cuerpo de Bomberos

ZONA 6



Deslizamiento

Antecedentes:

Azuay/Santa Isabel/Santa Isabel/La Cría. Localización:

El 03/06/2022, se suscitó un deslizamiento producto de la saturación del suelo originado por la combinación del deficiente sistema de

riego en el sector, del taponamiento de diferentes quebradas y la deficiencia en el drenaje del terreno.

El 06/04/2023, la SNGR emitó el cambio a ALERTA NARANJA

El 20/06/2023 MIES entregó Bonos de Contingencia a 22 familias afectadas de la comunidad La Cría.

SNGR verificó la situación actual de las familias y las estructuras en la zona y la situación del albergue. Situación actual:

82 familias afectadas (308 personas)

8 familias damnificadas (25 personas que permanecen en casa de familias acogientes)

130 personas evacuadas (alberque temporal) (Con fecha 15/08/2023 se encuentran en el alberque 38 familias 104 personas)

38 familias evacuadas. 44 viviendas afectadas

8 viviendas destruidas

3 bienes privados afectados (capilla, casa comunal, cancha central)

2 bienes públicos afectados

Acciones de respuesta: Fuentes de información:

Afectaciones:

UGR Santa Isabel en conjunto con SGR CZ6 realizan acciones de atención a la emergencia

SNGR CZ6 Umeva Azuay-Cañar.

Monitoreo de estado de vías afectadas por eventos peligrosos

05 VÍAS DE PRIMER ORDEN CERRADAS:

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vias alternas
1	Pastaza	Mera	Shell	Sector Bellavista puente del río Pindo Grande, vía Puyo - Baños [E-30].	SOCAVAMIENTO		11/05/2024	- Puyo - Madre Tierra - Shell (Transporte pesado y liviano) - Shell - Bellavista (Puente Antiguo) - Puyo (Transporte liviano)
2	Chimborazo	Cumandá	Cumandá	Cruz de Hueso, vía Cumandá - Pallatanga [E-487]	SOCAVAMIENTO		21/04/2024	Riobamba - San Juan - Balzapamba - Babahoyo.
3	Cañar	La Troncal/	Manuel J. Calle	Puente de la Cadena	COLAPSO ESTRUCTURAL	50	21/04/2024	Ninguna
4	Los Ríos	Ventanas	Zapotal	Puente Zapotal	SOCAVAMIENTO	5	28/06/2023	Chacarita hacia los Ángeles.
5	Chimborazo	Alausí	Alausí	Casual y Nuevo Alausí, vía Alausí - Guamote [E-35]	DESLIZAMIENTO	2320	26/03/2023	vía alterna del tercer orden Riobamba Guasuntos Alausí - sub tramo Vishud Guasuntos.

37 VÍAS DE PRIMER ORDEN PARCIAI MENTE HARII ITADAS.

UI	7 VIAS DE PRIMER UNDEN PARCIALMENTE MADILITADAS:										
No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas			
1	Bolívar	San Miguel	San Pablo	Sicoto, vía San Pablo Chillanes [E495]	DESLIZAMIENTO	40	12/05/2024	Ninguna			
2	Imbabura	Otavalo	Selva Alegre	Charcos km 94, vía Otavalo - Selva Alegre - Saguangal [E 29]	DESLIZAMIENTO	50	02/05/2024	Ninguna			
3	Bolívar	Chillanes	Chillanes	entre Vista Alegre y San Francisco, Km 0+000 al 37 y el Km 37 al 39, vía Chillanes- Bucay	DESLIZAMIENTO	1200	21/04/2024	Ninguna			
4	Azuay	Pucará	San Rafael de Sharug	km 104, vía Cuenca-Girón -Pasaje [E-59]	DESLIZAMIENTO	15	07/03/2024	Ninguna			
5	Santo Domingo de los Tsáchilas	La Concordia	La Concordia	En la entrada a la parroquia la Villegas vía de primer orden la Concordia - Monterey	SCAVAMIENTO	30	19/02/2024	Via Antigual La Villegas- Monterrey/ Ka Concordia- Plan Piloto- Las Villegas - Monterrey			

Dirección: Edificio CIS ECU-911. Av. Samborondón KM 0,5

Código postal: 092301 / Samborondón-Ecuador.





Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS PELIGROSOS - No. 0276

Fecha y Hora de actualización: sábado, 18 de mayo de 2024 - 09:51:45 / Página 7 de 9

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vias alternas
7	Napo	El Chaco	Santa Rosa	Tres Cruces, vía El Chaco - Reventador[E45]	HUNDIMIENTO	12	18/2/2024	Ninguna
8	Santo Domingo de los Tsáchilas	Santo Domingo	Alluriquín	Km 83 Vía Aloag – Santo Domingo [E- 20]	DESLIZAMIENTO	50	06/1/2024	
9	Cotopaxi	Pujilí	Tingo	Tacajaló ingreso a la Esperanza, vía Pujilí – La Maná [E-30]	DESLIZAMIENTO		31/1/2024	Ninguna
10	Los Ríos	Babahoyo	Pimocha	Puente de Los Gemelos	SOCAVAMIENTO	6	19/1/2024	Ninguna
11	Imbabura	Cotacachi	García Moreno	entrada a Limones, vía Otavalo – Selva Alegre – Sanguangual – Las Golondrinas Km 89 [E29]	DESLIZAMIENTO	100	05/1/2024	Ninguna
12	Esmeraldas	Muisne	Muisne	Pueblo Nuevo vía a Muisne E[381]	SUBSIDENCIA	70	20/2/2024	Ninguna
13	Imbabura	Ibarra	Carolina	San Jerónimo-Guadual; vía Salinas – Lita km 114 [E10]	DESLIZAMIENTO	125	22/12/2023	Ninguna
14	Morona Santiago	Limón Indanza	General Leonidas Plaza Gutiérrez (Limón)	Loma de la Virgen, vía Plan de Milagro- Gualaceo	DESLIZAMIENTO	26	12/12/2023	Cuenca-Guarumales-Méndez-Limón Indanza- Plan de Milagro.
15	Tungurahua	Baños de Agua Santa	Río Verde	San Jorge, vía Baños – Puyo [E30]	SOCAVAMIENTO	100	16/7/2023	Ninguna
16	Tungurahua	Baños de Agua Santa	Ulba	Agoyán, vía Baños – Puyo [E-30]	SOCAVAMIENTO	30	27/6/2023	Ninguna
17	Esmeraldas	Quinindé	Malimpia	Malimpia, E20 pasando el basurero a mano derecha	SOCAVAMIENTO	30	3/4/2023	Ninguna
18	Morona Santiago	Limón Indanza	Yunganza (Cab. En el rosario)	Km 35, El Rosario, vía Bella Unión – Limón [E45]	DESLIZAMIENTO	30	04/3/2023	Ninguna
19	Manabí	Manta	San Lorenzo	Ruta del Spondylus San Lorenzo - Santa Rosa [E15]	OLEAJE	1200	24/1/2023	Ninguna
20	Azuay	Sevilla de Oro	Palmas	km 76, Vía Paute Guarumales Méndez [E- 40]	DESLIZAMIENTO	25	5/9/2022	Ninguna
21	Azuay	Sevilla de Oro	Palmas	km 61, Vía Paute Guarumales Méndez [E- 40]	SOCAVAMIENTO	35	30/8/2022	Ninguna
22	Manabí	Puerto López	Salango	La Rinconada 5 Cerros, vía Puerto López – Santa Elena [E15].	HUNDIMIENTO	4	28/8/2022	Ninguna
23	Manabí	Sucre	Leonidas Plaza	Km 19, San Agustín-Tosagua [E-383]	SUBSIDENCIA	150	14/8/2022	Ninguna
24	Morona Santiago	Sucúa	Asunción	Sector paso Carreño [E45]	SOCAVAMIENTO	5	18/5/2022	Ninguna
25	Pichincha	Mejía	Manuel Cornejo A.	km 38 + 600, vía Alóag – Unión del Toachi [E20]	HUNDIMIENTO	15	25/2/2022	Ninguna
26	Esmeraldas	Quinindé	Rosa Zarate (Quinindé)	Km 68 Los Vergeles, vía Esmeraldas – Quinindé [E20]	HUNDIMIENTO	40	8/2/2022	Ninguna
27	Imbabura	lbarra	Carolina	San Jerónimo; vía Salinas – Lita [E 10]	DESLIZAMIENTO	225	22/12/2021	1 Ruta desde la E10 Guallupe - San Juan de Lachas (Carchi) - por la E 182 Gualchan - Chical - Maldonado - Tulcán - Ibarra , 2 Para vehículos livianos, E10 desde San Jerónimo - Buenos Aires - Cahuasqui - Tumbabiro.
28	Cañar	Cañar	Ingapirca	Vía El tambo – Ingapirca – Honorato Vásquez km 8+100, km 15.	DESLIZAMIENTO	100	24/11/2021	Ninguna
29	Morona Santiago	Morona	Macas, cabecera cantonal y capital provincial	Vía Macas-Puyo [E45], tramo puente sobre el río Copueno-puente sobre el río Upano	SOCAVAMIENTO	180	16/5/2021	Ninguna
30	Napo	El Chaco	Gonzalo Díaz De Pineda (El Bombón)	San Rafael, Piedra Fina, San Luis, San Carlos, Vía Y de Baeza-Lago Agrio [E45]	SOCAVAMIENTO	1040	2/2/2020	Lago Agrio - Coca - Y de Narupa - Tena - Ambato - Quito
31	Morona Santiago	Santiago	Patuca	Loma Seca vía Patuca – Santiago [E40]	SOCAVAMIENTO	15	15/1/2020	Ninguna
32	Morona Santiago	Tiwintza	San José de Morona	Shaime, vía Santiago-San José de Morona [E40]	COLAPSOESTRUCTURA	170	13/5/2020	Ninguna
33	Morona Santiago	Tiwintza	Santiago, cabecera cantonal	Km 75, Yapapas, vía Entronque a Santiago de Méndez – Santiago [E40]	DESLIZAMIENO	70	16/5/2020	Ninguna
34	Morona Santiago	Tiwintza	Santiago, cabecera cantonal	Palomino km 68, vía Santiago-San José de Morona [E40]	SOCAVAMIENTO	70	16/5/2020	Ninguna

Dirección: Edificio CIS ECU-911, Av. Samborondón KM 0,5

Código postal: 092301 / Samborondón-Ecuador.





Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS PELIGROSOS - No. 0276

Fecha y Hora de actualización: sábado, 18 de mayo de 2024 - 09:51:45 / Página 8 de 9

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
35	Morona Santiago	Morona	Macas, cabecera cantonal y capital provincial	Puente sobre el río Upano, vía Macas- Puyo-[E45]	SOCAVAMIENTO	57	21/6/2020	Ninguna
36	Morona Santiago	Tiwintza	Santiago, cabecera cantonal	Yapapas, vía Entronque a Santiago de Méndez – Santiago [E40]	SOCAVAMIENTO	50	21/8/2020	Ninguna
37	Chimborazo	Riobamba	San Luis	De la Gasolinera a mano derecha en la curva, vía Riobamba - Macas [E-46]	DESLIZAMIENTO	10	18/4/2024	Ninguna

15 VÍAS DE SEGUNDO ORDEN CERRADAS:

N.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación	Fecha del	Vías alternas
	Trovincia	ounton	Turroquia	000t017 Fld	Evento i engreso	(mts lineales)	evento	rido ditorrido
1	Imbabura	Cotacachi	García Moreno	vía Selva Alegre-Chontal	DESLIZAMIENTO	100	16/05/2024	Ninguna
2	Imbabura	Cotacachi	García Moreno	vía, Chontal Saguangal -Las Golondrinas sector la Rumiñahui	DESLIZAMIENTO	50	16/05/2024	Ninguna
3	Morona Santiago	Gualaquiza	El Rosario	La Pradera, vía Sig-Sig-Chigüinda- Gualaquiza [E594]	DESLIZAMIENTO	20	13/05/2024	Ninguna
4	Imbabura	Pimampiro	Pimampiro	Infiernillo, vía Pimampiro - Mataquí	10/05/2024	50	10/05/2024	Pimampiro - Buenos Aire
5	Morona Santiago	Gualaquiza	Chigüinda	El Aguacate, vía Sig-Sig-Chigüinda- Gualaquiza [E594]	DESLIZAMIENTO	40	08/05/2024	Ninguna
6	Bolívar	Chillanes	Chillanes	Chillanes/varios sectores, La Esperanza	DESLIZAMIENTO	300	21/04/2024	vía Chillanes-Santa Rosa.
7	Chimborazo	Cumandá	Cumandá	Chagualyacu; vía Cumandá - Pallatanga [E-487]	ALUVIÓN		21/04/2024	Ninguna
8	Manabí	Pichincha	Pichincha	Agua Blanca, Vía Las Damas - Puerto Conguillo	DESLIZAMIENTO	15	18/02/2024	Ninguna
9	Imbabura	Otavalo	San José de Quichinche	El Puente	INUNDACIÓN	60	19/12/2023	Ninguna
10	Esmeraldas	Quinindé	Cube	Recinto Cube	DESLIZAMIENTO	20	25/05/2023	Ninguna
11	Santa Elena	Salinas	Anconcito	Vía al Puerto Pesquero	SOCAVAMIENTO		14/03/2023	Ninguna
12	Pichincha	Quito	Conocoto	Calles Hermano Miguel y Panzaleo, cruce de vías	SOCAVAMIENTO	30	28/02/2022	Ninguna
13	Azuay	Nabón	Nabón	Rosas, Bellavista, Tamboloma, Chunazana	DESLIZAMIENTO	50	14/03/2021	Corraleja-Yasudel-Susudel
14	Imbabura	Pimampiro	Pimampiro, Cabecera Cantonal	San José de Aloburo	DESLIZAMIENTO	500	09/11/2021	Vía Narchimbuela - Pimampiro
15	Pichincha	Mejía	Tambillo	El Murco - Pasando la escuela Carlos Freire Larrea	INUNDACIÓN		11/04/2022	Ninguna

02 VÍAS DE SEGUNDO ORDEN PARCIALMENTE HABILITADAS:

No	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	El Oro	Piñas	Moromoro	El Placer, via El Placer, Vía Buenaventura Saracay [E-585]	DESLIZAMIENTO	3	17/10/2023	Ninguna
2	Chimborazo	Pallatanga	Pallatanga	Jiménez, vía Jiménez - Pallatanga	SOCAVAMIENTO	-	27/05/2023	Ninguna

09 VÍAS DE TERCER ORDEN CERRADAS:

-00	VIAO DE TENCEN ONDEN CENNADAO.										
No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas			
1	Guayas	Bucay	Bucay	Esperanza Alta	COLAPSO ESTRUCTURAL		21/04/2024	Ninguna			
2	Bolivar	Echeandia	Echeandia	varios sectores, El Congreso, vía al Guabito, San José de Camarón, Congreso la Y", vía San José de Camarón a Carimara, Pitiambe, Cruce de la Libertad y Congreso, San Eduardo, Estero de Damas, vía a Plaza Roja y Malecón Alto y Bajo	SOCAVAMIENTO	47	29/01/2024	Ninguna			
3	Tungurahua	Ambato	Totoras	Barrio el Recreo, A 3 cuadras del parque central, vía Totoras - El Recreo	DESLIZAMIENTO		29/12/2023	Ninguna			

Dirección: Edificio CIS ECU-911, Av. Samborondón KM 0,5

Código postal: 092301 / Samborondón-Ecuador.





Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS PELIGROSOS - No. 0276

Fecha y Hora de actualización: sábado, 18 de mayo de 2024 - 09:51:45 / Página 9 de 9

4	Imbabura	Cotacachi	Apuela	Apuela Centro Poblado, Cristopamba, Santa Rosa, La Playa, Pueblo Viejo, La Esperanza	DESLIZAMIENTO	120	19/12/2023	Ninguna
5	Imbabura	Cotacachi	Peñaherrera	El Cristal, vía Peñaherrera - Villaflora	DESLIZAMIENTO	50	19/12/2023	Ninguna
6	Pichincha	Mejía	Tambillo	Ushco, vía Tambillo - Panamericana Sur	INUNDACIÓN	20	10/04/2022	Ninguna
7	Pichincha	Mejía	Manuel Cornejo Astorga (Tandapi)	Vía de ingreso a las Comunidades Peñas Blancas, El Paraíso, El Mirador y San Francisco	DESLIZAMIENTO	140	08/02/2022	Ninguna
8	Morona Santiago	Morona	Sinaí	Playas de San Luis, vía Santa María Tunants-Playas de San Luis-Quinta Cooperativa	INUNDACIÓN	3884	02/05/2021	Ninguna
9	Azuay	Cuenca	Nulti	Pasto Romero, vía al centro Parroquial	DESLIZAMIENTO	30	16/04/2021	Ninguna
10	·	·						

05 VÍAS DE TERCER ORDEN PARCIALMENTE HABILITADAS:

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Orellana	Francisco de Orellana	San José de Guayusa	A 250 metros del ingreso a Guayusa	SOCAVAMIENTO	7	05/05/2024	Ninguna
2	Esmeraldas	Quinindé	La Unión	Recinto La Pimienta, vía Playa del Muerto	HUNDIMIENTO	40	22/01/2024	Ninguna
3	Esmeraldas	Esmeraldas	San Mateo	Recinto Danila	DESLIZAMIENTO	-	28/12/2023	Ninguna
4	Esmeraldas	Quinindé	Chura	Comunidad Chancama adentro sector Valle Hermoso	SOCAVAMIENTO	15	06/12/2023	Ninguna
5	Pastaza	Arajuno	Arajuno	Boano, vía Shiwakucha - Puni Bocana	SOCAVAMIENTO	70	28/07/2022	Ninguna

Reporte generado por la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

Reporte elaborado por:

Nombre: Carlos Álvarez.- Digitador Nacional de Eventos Adversos $Correo\ electr\'onico: \underline{Carlos.alvarez@gestionderiesgos.gob.ec}$

Teléfono: 042593500 ext. 1605

Reporte revisado por:

Nombre: Stalin Jimenez.- Analista de Monitoreo de Eventos Adversos

 $Correo\ electr\'onico: \underline{Stalin.jimenez@gestionderiesgos.gob.ec}$

Teléfono: 042593500 ext. 1603

 $ara ser agregado o removido de esta lista de destinatarios, por favor envíe un correo electrónico a \underline{sala.nacional@gestionderiesgos.gob.ec}$ Para más información, visite nuestro sitio web: https://www.gestionderiesgos.gob.ec/reportes-de-monitoreo-de-amenazas-y-eventos-peligrosos-2022/

Dirección: Edificio CIS ECU-911, Av. Samborondón KM 0,5

Código postal: 092301 / Samborondón-Ecuador.

