

Sitrep No. 01 – Época Lluviosa

INFORME DE SITUACIÓN CAÑAR

Este Informe cubre el período de 01.01.2024 al 07.05.2024

El próximo SITREP será publicado en caso de generarse nueva actividad relevante

1. Puntos importantes


- Desde el 1 de enero hasta la fecha, en los cantones que conforman la provincia del Cañar se han registrado 13 eventos peligrosos por lluvias.
- Los eventos peligrosos con mayor recurrencia son deslizamientos (71,43%), inundaciones (14,29%), colapso estructural (14,29%).
- El cantón con mayor afectación a la población es: Cañar.

NIVEL DE
AFECTACIÓN

2

Calificación realizada

2. Situación Hidrometeorológica actual.



Según el INAMHI en su boletín **Meteorológico N°27** de estatus de advertencia; entra en vigencia desde 13h53 del martes 7 de mayo hasta las 22h00 del 10 de mayo de 2024, con nivel de amenaza meteorológica **MEDIO, ALTO con fenómeno de lluvias y tormentas eléctricas**, indica que:

Se anticipan eventos de lluvia con intensidad variable en varios sectores del Ecuador continental. Además, es probable que se presenten eventos de moderada a alta intensidad en áreas cercanas a las estribaciones de la cordillera oriental y occidental. Se prevé que los eventos más significativos se produzcan especialmente en el norte del Litoral y en la región Oriental entre los días 8 y 9 de mayo.

- Región Interandina:** Los eventos de lluvia serán de intensidad variable.

Estimación de precipitación diaria en milímetros (mm)

REGIÓN	Lluvia Máxima Acumulada Pro-nosticada en 24 horas (mm)	
	Nivel medio	Nivel alto
Litoral	10 - 18	19 - 41
Interandina	8 - 11	
Amazonía	22 - 31	

3. Eventos Peligrosos y Afectaciones - Resumen.

Desde el 01 de enero hasta la fecha, por la época lluviosa se han registrado los siguientes eventos:

No,	CANTON	Nro. De Eventos	Deslizamiento	Inundación	Colapso Estructural
1	CAÑAR	9	8	1	0
2	LA TRONCAL	3	1	1	1
3	BIBLIAN	1	1	0	0
4	AZOGUES	1	0	0	1
TOTAL		14	10	2	2
			71,43%	14,29%	14,29%

Fuente: Unidades de Monitoreo - SNDGIRD. 07/05/2024 17:00

4. Eventos Peligrosos y Afectaciones - Resumen.

Afectación a Personas:			
	Fallecidos:	0	 Heridos: 4
	Personas afectadas:	29	 Familias afectadas: 12
	Personas damnificadas:	0	 Familias damnificadas: 0
Afectación a Viviendas:			
	Viviendas afectadas:	10	 Viviendas destruidas: 0
Afectación a servicios básicos esenciales e infraestructura:			
Vías afectadas (metros lineales)			
	Primer Orden:	145,00	 Puentes destruidos: 1
	Segundo Orden:	60,00	
	Tercer Orden:	180,00	 Puentes afectados: 0
	Total Vías afectadas (metros lineales):	385,00	
Infraestructura educativa		Infraestructura de salud	
	Unidades Educativas afectadas:	1	 Centros de Salud afectados: 0
Bienes Públicos			
	Bienes públicos afectados:	0	 Bienes privados afectados: 2
	Bienes públicos destruidos:	0	 Bienes privados destruidos: 0

Fuente: Unidades de Monitoreo - SNDGIRD. 07/05/2024 17:00

5. Detalle de afectaciones por cantones del 1 de Enero hasta la fecha.

Nro.	Cantón	Nro. de Evento	Afectaciones																				
			Fallecidos	Heridos	Familias afectadas	Personas Impactadas	Personas Afectadas Directamente	Personas Afectadas Indirectamente	Familias Damnificadas	Personas Damnificadas	Personas Evacuadas	Viviendas Afectadas	Viviendas Destruídas	Establecimientos Educativos Afectados	Centros de Salud Afectados	Puentes Afectados	Puentes Destruídos	Bienes Públicos Afectados	Bienes Públicos Destruídos	Bienes Privados Afectados	Bienes Privados Destruídos	Kilómetros Lineales De Vías Afectadas	
1	CAÑAR	9	0	0	11	28	28	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,32
2	BIBLIÁN	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	LA TRONCAL	3	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0,08	
4	AZOGUES	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total		14	0	4	12	29	29	0	0	0	0	10	0	1	0	1	0	0	2	0	0	0,4	

Fuente: Unidades de Monitoreo - SNDGIRD. 07/05/2024 17:00

6. Asistencia humanitaria.

En cuanto a la Asistencia Humanitaria entregada por parte de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos se han realizado las siguientes entregas.

CANTON	KCA (15 días - 4 personas)	Cobijas / Frazadas	Colchones	Kit de Dormir	Kit de Cocina	Kit de Vajilla	Bidón para Agua	Otros
Cañar	7	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	7	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Unidades de Monitoreo - SNDGIRD. 07/05/2024 17:00

7. COE activados, casos representativos y acciones de respuesta

Por lluvias desde el 01 de enero hasta la fecha se han activado los siguientes COE

- COE Cantonal

Provincia	Cantón	Fecha de Activación
Cañar	La Troncal	21/04/2024

Fuente: Unidades de Monitoreo - SNDGIRD. 07/05/2024 17:00

Entre los eventos relevantes ocurridos a causa de la Época Lluviosa podemos mencionar los siguientes:

- **Cañar/Cañar/Zhud/Puente de Angas, vía Huigra-Piedrero [E47]:** A causas de las lluvias presentadas la madrugada del 30/04/2024 se registró un deslizamiento de material lodoso que afectó la vía de primer orden. UMEVA Azuay-Cañar coordinó con MTOP las labores de limpieza de la vía.
Afectaciones: 30 metros de vía aproximadamente **vía parcialmente habilitada**.
- **Cañar/La Troncal/Manuel J. Calle/Puente de la Cadena:** Debido a causas aún no determinadas se produjo el colapso de un puente sobre la vía de primer orden, Vía Zhud-Cochancay [E-40] Vía alterna: La Troncal-Puerto Inca km 26. Producto del hecho se registraron 4 personas heridas (leves), 1 puente destruido, 2 bienes privados afectados (vehículos livianos) y 50 metros de vía aproximada **vía cerrada**

Técnico de UGR La Troncal informa que con fecha 21/04/2024 se activó el COE Cantonal en donde se determinaron las siguientes resoluciones:

- Prefectura en coordinación con el equipo técnico del GAD Cantonal habilitarán un paso lateral en el km 3.6
- MTOP implementará un puente Bailey
- Prefectura y Policía Nacional brindarán seguridad en el punto y en vías alternas
- Reconexión de una línea de agua potable afectada
- Consejo de seguridad ciudadana y Comisaría Municipal actuarán en temas de seguridad
- El COE Cantonal se mantiene activo

SNGR CZ6 con fecha 22/04/2024 el Coordinador y Técnico realizaron vista técnica en el lugar del evento conjuntamente con Gobernación, MTOP y GAD Provincial.

- **Cañar/Cañar/Ducur/UPC Javin:** Con fecha 21/04/2024: A causas de las lluvias presentadas la madrugada y mañana del 21/04/2024 se produjo el deslizamiento de material lodoso que afectó la vía de primer orden. Técnico de MTOP informa que la vía se encuentra habilitada, adicional menciona que se realizan labores de la limpieza de bordes y cunetas
Afectación: 30 metros de vía aproximadamente **vía habilitada**
UMEVA de la SNGR coordinó con MTOP la limpieza de la vía.

- **Cañar/Cañar/Cañar/Centro Parroquial:** Con fecha 02/04/2024: A causa de las lluvias reportadas la tarde del 02/04/2024 se produjo la anegación de agua en calles del sector. Cuerpo de Bomberos Cañar informa que por el colapso de alcantarillas se suscitó el ingreso mínimo de agua a 5 viviendas del sector

Afectación:

- 5 viviendas afectadas
- 5 familias afectadas
- 13 personas afectadas

Cuerpo de Bomberos Cañar realizó con la limpieza de sumideros.

SitRep elaborado por:

Nombre: Ing. César Torres-Jefe de Sala
Correo electrónico: cesar.torres@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 0997487409

SitRep aprobado por:

Nombre: Mariana Quispillo - Directora de Monitoreo de Eventos Adversos
Correo electrónico: director.monitoreo@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 042593500 ext. 1960