

## Sitrep No. 02 – Época Lluviosa

INFORME DE SITUACIÓN CAÑAR

Este Informe cubre el período de 01.01.2024 al 29.05.2024

El próximo SITREP será publicado en caso de generarse nueva actividad relevante

### 1. Puntos importantes

- Desde el 1 de enero hasta la fecha, en los cantones que conforman la provincia del Cañar se han registrado 14 eventos adversos por lluvias.
- Los eventos adversos con mayor recurrencia son: **deslizamientos (71,43%), inundaciones (14,29%), colapso estructural (14,29%).**
- El cantón con mayor afectación a la población es: Cañar.

NIVEL DE  
AFECTACIÓN


2

Calificación realizada

### 2. Situación Hidrometeorológica actual.

3.

#### ALERTA POR LLUVIAS, TORMENTAS Y VIENTO



DESDE: 15:00  
25 DE MAYO  
HASTA: 22:00  
29 DE MAYO

Niveles



Según el INAMHI en su boletín **Meteorológico N°30** de estatus de advertencia; entra en vigencia desde las 15h00 del 25 de mayo hasta las 22h00 del 29 de mayo de 2024, con nivel de amenaza meteorológica **LLUVIAS, TORMENTAS Y VIENTOS**, indica que:

En los próximos días se prevé incremento en la intensidad y distribución de las precipitaciones; con mayor énfasis en la Amazonía, zonas de cordillera oriental en la Sierra y norte - interior del Litoral, particularmente entre el 26 y 29 de mayo.

- Región Interandina:** Mayor énfasis en Loja, Azuay, Cañar, Pichincha, y Chimborazo

Cantidad máxima de precipitación diaria (mm/día)			
REGIÓN	NIVEL MEDIO	NIVEL ALTO	NIVEL MUY ALTO
Litoral	10 - 20	21 - 60	—
Interandina	8 - 15	16 - 30	—
Amazonia	22 - 31	32 - 54	55 - 70

Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología - INAMHI



Al momento de corte del informe, todos los cuerpos hídricos de la provincia se encuentran en su cauce normal.

### 3. Eventos Adversos y Afectaciones - Resumen.

Desde el 01 de enero hasta la fecha, por la época lluviosa se han registrado los siguientes eventos:

No,	CANTON	Nro. De Eventos	Deslizamiento	Inundación	Colapso Estructural
1	CAÑAR	9	8	1	0
2	LA TRONCAL	3	1	1	1
3	BIBLIAN	1	1	0	0
4	AZOGUES	1	0	0	1
TOTAL		14	10	2	2
			71,43%	14,29%	14,29%

Fuente: Unidades de Monitoreo - SNDGIRD. 29/05/2024 15:00

#### 4. Eventos Adversos y Afectaciones - Resumen.

Afectación a Personas:					
	Fallecidos:	0		Heridos:	4
	Personas afectadas:	29		Familias afectadas:	12
	Personas damnificadas:	0		Familias damnificadas:	0
Afectación a Viviendas:					
	Viviendas afectadas:	10		Viviendas destruidas:	0
Afectación a servicios básicos esenciales e infraestructura:					
Vías afectadas (metros lineales)					
	Primer Orden:	145,00		Puentes destruidos:	1
	Segundo Orden:	60,00			
	Tercer Orden:	180,00		Puentes afectados:	0
	<b>Total Vías afectadas (metros lineales):</b>	<b>385,00</b>			
Infraestructura educativa			Infraestructura de salud		
	Unidades Educativas afectadas:	1		Centros de Salud afectados:	0
Bienes Públicos					
	Bienes públicos afectados:	0		Bienes privados afectados:	2
	Bienes públicos destruidos:	0		Bienes privados destruidos:	0

Fuente: Unidades de Monitoreo - SNDGIRD. 29/05/2024 15:00

#### 5. Detalle de afectaciones por cantones del 1 de Enero hasta la fecha.

Nro.	Cantón	Nro. de Evento	Heridos	Familias afectadas	Personas Impactadas	Personas Afectadas Directamente	Viviendas Afectadas	Establecimientos Educativos Afectados	Puentes Destruídos	Bienes Privados Afectados	Kilómetros Lineales De Vías Afectadas
1	CAÑAR	9	0	11	28	28	9	0	0	0	0,32
2	BIBLIÁN	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0
3	LA TRONCAL	3	4	0	0	0	0	0	1	2	0,08
4	AZOGUES	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Total		14	4	12	29	29	10	1	1	2	0,4

Fuente: Unidades de Monitoreo - SNDGIRD. 29/05/2024 15:00

## 6. Asistencia humanitaria.

En cuanto a la Asistencia Humanitaria entregada por parte de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos se han realizado las siguientes entregas.

CANTON	KCA (15 días - 4 personas)	Cobijas / Frazadas	Colchones	Kit de Dormir	Kit de Cocina	Kit de Vajilla	Bidón para Agua	Otros
Cañar	7	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fuente: Unidades de Monitoreo - SNDGIRD. 29/05/2024 15:00

## 7. COE activados, casos representativos y acciones de respuesta

Por lluvias desde el 01 de enero hasta la fecha se han activado los siguientes COE

- COE Cantonal

Provincia	Cantón	Fecha de Activación	Estado
Cañar	La Troncal	21/4/2024	Activo

Fuente: Unidades de Monitoreo - SNDGIRD. 29/05/2024 15:00

Entre los eventos relevantes ocurridos a causa de la Época Lluviosa podemos mencionar los siguientes:

- **Cañar/Cañar/Zhud/Puente de Angas, vía Huigra-Piedrero [E47]:** A causas de las lluvias presentadas la madrugada del 30/04/2024 se registró un deslizamiento de material lodoso que afectó la vía de primer orden. UMEVA Azuay-Cañar coordinó con MTOP las labores de limpieza de la vía.  
Afectaciones: 30 metros de vía aproximadamente (vía parcialmente habilitada).

- **Cañar/La Troncal/Manuel J. Calle/Puente de la Cadena:** con fecha 21/04/2024. Debido a causas no determinadas se produjo el colapso de un puente sobre la vía de primer orden, Vía Zhud-Cochancay [E-40]. Vía alterna: La Troncal-Puerto Inca km 26. Producto del hecho se registraron 4 personas heridas (leves), 1 puente destruido, 2 bienes privados afectados (vehículos livianos) y 50 metros de vía aproximada (vía cerrada).

En el sector se mantiene habilitado el paso alternativo para el tránsito de vehículos livianos para la atención del evento se activó el COE cantonal de La Troncal con fecha 08/05/2024, en donde se emitieron las siguientes resoluciones:

1. EMAPAT finalizó la re conexión de la línea de agua potable afectada
2. MTOP instalará el puente Bailey una vez retirados los tableros del puente colapsado, adicional realizará estudios definitivos para la construcción del nuevo puente en el sector
3. GAD Cantonal en conjunto con MTOP realizarán el mantenimiento de la vía a Playa Seca hasta el colegio Enrique Noboa Arizaga
4. La Empresa Pública del Agua (EPA) efectuará estudios para determinar si existe asentamientos en el puente La Derivadora
5. MTOP en conjunto con conjunto OOPP y EPA realizarán la valoración del puente de La Derivadora
6. La Jefatura Política en conjunto con PPNN en el sector del paso alternativo del puente La Derivadora

AFECTACIONES:

- 4 persona heridas (heridas leves)
- 1 puente destruido
- 50 metros de vía aproximadamente (habilitado paso alternativo para vehículos livianos)
- 2 bienes privados afectados (vehículos livianos)

MTOP y GAD Provincial continúan las labores de demolición en el lugar del evento, GAD Provincial Cañar informa que en el lugar del evento se realizó la conexión de alumbrado eléctrico, la construcción de un rompe velocidades y se colocó señalética como medida para prevención de accidentes. MTOP realiza el cronograma de trabajos para brindar atención al evento.

- **Cañar/Cañar/Ducur/UPC Javín:** Con fecha 21/04/2024: A causas de las lluvias presentadas la madrugada y mañana del 21/04/2024 se produjo el deslizamiento de material lodoso que afectó la vía de primer orden. Técnico de MTOP informa que la vía se encuentra habilitada, adicional menciona que se realizan labores de la limpieza de bordes y cunetas  
Afectación: 30 metros de vía aproximadamente **[vía habilitada]**  
UMEVA de la SNGR coordinó con MTOP la limpieza de la vía.
- **Cañar/Cañar/Cañar/Centro Parroquial:** Con fecha 02/04/2024: A causa de las lluvias reportadas la tarde del 02/04/2024 se produjo la anegación de agua en calles del sector. Cuerpo de Bomberos Cañar informa que por el colapso de alcantarillas se suscitó el ingreso mínimo de agua a 5 viviendas del sector  
Afectación:
  - 5 viviendas afectadas
  - 5 familias afectadas
  - 13 personas afectadas

Cuerpo de Bomberos Cañar realizó con la limpieza de sumideros.

**SitRep elaborado por:**

Nombre: Ing. César Torres-jefe de Sala  
Correo electrónico: [cesar.torres@gestionderiesgos.gob.ec](mailto:cesar.torres@gestionderiesgos.gob.ec)  
Teléfono: 0997487409

**SitRep aprobado por:**

Nombre: Mariana Quispillo - Directora de Monitoreo de Eventos Adversos  
Correo electrónico: [director.monitoreo@gestionderiesgos.gob.ec](mailto:director.monitoreo@gestionderiesgos.gob.ec)  
Teléfono: 042593500 ext. 1960