

Sitrep No. 04 – Época Lluviosa

INFORME DE SITUACIÓN AZUAY

Este Informe cubre el periodo de 01.01.2024 al 29.05.2024

El próximo SITREP será publicado en caso de generarse nueva actividad relevante

1. Puntos importantes

- Desde el 1 de enero hasta la fecha, en los cantones que conforman la provincia del Azuay, se han registrado 72 eventos adversos por lluvias.
- Los eventos adversos con mayor recurrencia son **deslizamientos (63.89%)**, **inundaciones (23.61%)**, **socavamientos (5.56%)**, **colapsos estructurales (2.78%)**, **Aluvión (1.39%)**, **granizada (1.39%)**, **tormenta eléctrica (1.39%)**.
- El cantón con mayor afectación a la población es: Camilo Ponce Enríquez.
- El mayor impacto vial se registra en el cantón Cuenca en la vía Cuenca-Molleturo-Naranjal, en los últimos días se ha registrado una afectación de 2745 metros con un total de 27 eventos.


NIVEL DE
AFECTACIÓN

2

Calificación realizada
con base al Manual
del COE 2017

2. Situación Hidrometeorológica actual.

ALERTA POR LLUVIAS, TORMENTAS Y VIENTO



DESDE: 15:00
25 DE MAYO
HASTA: 22:00
29 DE MAYO

Niveles



Según el INAMHI en su boletín **Meteorológico N°30** de estatus de advertencia; entra en vigencia desde las 15h00 del 25 de mayo hasta las 22h00 del 29 de mayo de 2024, con nivel de amenaza meteorológica **LLUVIAS, TORMENTAS Y VIENTOS**, indica que:

En los próximos días se prevé incremento en la intensidad y distribución de las precipitaciones; con mayor énfasis en la Amazonía, zonas de cordillera oriental en la Sierra y norte interior del Litoral, particularmente entre el 26 y 29 de mayo.

- Región Interandina:** Mayor énfasis en Loja, Azuay, Cañar, Pichincha, y Chimborazo

Cantidad máxima de precipitación diaria (mm/día)			
REGIÓN	NIVEL MEDIO	NIVEL ALTO	NIVEL MUY ALTO
Litoral	10 - 20	21 - 60	—
Interandina	8 - 15	16 - 30	—
Amazonia	22 - 31	32 - 54	55 - 70

Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología - INAMHI



Al momento de corte del informe, todos los cuerpos hídricos de la provincia se encuentran en su cauce normal.

3. Eventos Adversos y Afectaciones - Resumen.







Desde el 01 de enero hasta la fecha, por la época lluviosa se han registrado los siguientes eventos:

CANTON	Nro. De Eventos	Deslizamiento	Inundación	Socavamiento	Colapso Estructural	Aluvión	Granizada	Tormenta Eléctrica
CUENCA	49	30	14	1	2	1	1	0
PUCARA	12	9	0	3	0	0	0	0
CAMILO PONCE ENRIQUEZ	4	1	3	0	0	0	0	0
SANTA ISABEL	2	2	0	0	0	0	0	0
SEVILLA DE ORO	1	1	0	0	0	0	0	0
SIGSIG	1	1	0	0	0	0	0	0
NABON	1	1	0	0	0	0	0	0
OÑA	1	0	0	0	0	0	0	1
GUALACEO	1	1	0	0	0	0	0	0
Total General	72	46	17	4	2	1	1	1
		63,89%	23,61%	5,56%	2,78%	1,39%	1,39%	1,39%

Fuente: Unidades de Monitoreo - SNDGIRD. 29/05/2024 15:00

4. Eventos Adversos y Afectaciones - Resumen.

Por los eventos reportados en la sección anterior, desde el 01 de enero del 2024 hasta la fecha, en la provincia de Azuay se han registrado las siguientes afectaciones:

Afectación a Personas:			
	Fallecidos:	*3	 Heridos: 0
	Personas afectadas:	23	 Familias afectadas: 7
	Personas damnificadas:	5	 Familias damnificadas: 3

*3 personas fallecidas por deslizamiento el 12/02/2024 en Camilo Ponce Enríquez sector el Polvorín

Afectación a Viviendas:			
	Viviendas afectadas:	7	 Viviendas destruidas: 1

Afectación a servicios básicos esenciales e infraestructura:			
Vías afectadas (metros lineales)		Puentes impactados	
	Primer Orden:	3200,00	 Puentes destruidos: 1
	Segundo Orden:	40,00	
	Tercer Orden:	285,00	 Puentes afectados: 1
	Total Vías afectadas (metros lineales):	3525,00	

Infraestructura educativa		Infraestructura de salud	
	Unidades Educativas afectadas:	1	 Centros de Salud afectados: 0

Bienes Públicos			
	Bienes públicos afectados:	3	 Bienes privados afectados: 10
	Bienes públicos destruidos:	0	 Bienes privados destruidos: 5

Fuente: Unidades de Monitoreo - SNDGIRD, 29/05/2024 15:00

5. Detalle de afectaciones por cantones del 1 de Enero hasta la fecha.

Nro.	Cantón	Nro. de Evento	Fallecidos	Familias afectadas	Personas Impactadas	Personas Afectadas Directamente	Familias Damnificadas	Personas Damnificadas	Viviendas Afectadas	Viviendas Destruídas	Establecimientos Educativos Afectados	Puentes Afectados	Puentes Destruídos	Bienes Públicos Afectados	Bienes Privados Afectados	Bienes Privados Destruídos	Kilómetros Lineales De Vías Afectadas
1	Ponce Enríquez	4	3	6	20	20	0	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0,1
2	Cuenca	49	0	1	8	3	3	5	2	1	0	1	1	3	8	0	2,93
3	Pucará	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0,4
4	Sígsig	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,03
5	Nabón	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,03
6	Santa Isabel	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,04
7	Sevilla de Oro	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,03
8	Oña	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
9	Gualaceo	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,03
	Total	72	3	7	28	23	3	5	7	1	1	1	1	3	10	5	3,59

Fuente: Unidades de Monitoreo - SNDGIRD, 29/05/2024 15:00

6. Alojamientos temporales activos.

Para la atención a las personas afectadas/damnificadas por eventos peligrosos a causa de lluvias se activaron alojamientos temporales en el año 2022 y 2023 en donde se alojaron 42 familias y 146 personas. Al momento se mantienen activos 2 alojamientos temporales con 6 familias y 16 personas.

CANTON	PARROQUIA	NOMBRE DEL ALOJAMIENTO TEMPORAL	ESTADO	# de FAMILIAS QUE INGRESAN	# de PERSONAS QUE INGRESAN	# de FAMILIAS QUE RETORNAN	# de PERSONAS QUE RETORNAN	FAMILIAS EN ALOJAMIENTOS TEMPORALES	PERSONAS EN ALOJAMIENTOS TEMPORALES
SANTA ISABEL	SANTA ISABEL	Centro Comunitario de San Isidro	Activo	40	140	39	139	1	1
PUCARA	PUCARA	Escuela Belisario Serrano Abad	Activo	2	6	0	0	2	6
TOTAL GENERAL				42	146	36	130	3	7

Fuente: Unidades de Monitoreo - SNDGIRD. 29/05/2024 15:00

7. Asistencia humanitaria.

En cuanto a la Asistencia Humanitaria entregada por parte de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos no se han realizado entregas.

CANTON	KCA (15 días - 4 personas)	Kit de Aseo Personal	Colchones	Kit de Dormir	Kit de Cocina	Kit de Vajilla	Bidón para Agua	Otros
Cuenca	5	3	-	-	-	-	-	-
TOTAL	5	3	-	-	-	-	-	-

Fuente: Unidades de Monitoreo - SNDGR. 29/05/2024 15:00

8. Declaratorias de alerta y emergencia vigentes:

Hasta la fecha no se tienen declaratorias de emergencias relacionadas a Época Lluviosa

Declaratorias de Alerta relacionadas a la Época Lluviosa:

La Dirección de Monitoreo y Eventos Adversos dio seguimiento a la evolución de las amenazas y mediante informes técnicos recomendó la asignación del nivel de alerta en la zona de riesgo.

Nro	Provincia	Cantón	Eventos Peligrosos	Nivel de alerta	Desde
1	Azuay	Santa Isabel	Movimiento de masa: sector la Cría	Naranja	06/04/2023

Fuente: Unidades de Monitoreo - SNDGIRD. 29/05/2024 15:00

9. COE activados, casos representativos y acciones de respuesta

Por lluvias desde el 01 de enero hasta la fecha se han activado los siguientes COES Cantonales:

Provincia	Cantón	Fecha de Activación	Estado
Azuay	Cuenca	6/5/2024	Activo
Azuay	Camilo Ponce Enriquez	12/2/2024	Cerrado

Fuente: Unidades de Monitoreo - SNDGIRD. 29/05/2024 15:00

Entre los eventos relevantes ocurridos a causa de la Época Lluviosa podemos mencionar los siguientes:

- Azuay/Pucará/Pucará/Km. 2.5 de la vía Minas-Tablón-Pucará:** Con fecha 27/05/2024 se reportó a causa de las lluvias suscitadas en los últimos meses, se produjo un socavamiento en la vía de tercer orden, afectándola parcialmente. Vía alterna para vehículos pesados vía Tendales-San Rafael-Pucará
Afectaciones:
-60 metros de vía aproximadamente **vía parcialmente habilitada**

Cuerpo de Bomberos Pucará verificó el evento y realizó recorridos por el lugar del evento. UMEVA de la SNGR CZ6 coordina con GAD Provincial para inspección de la vía y determinar acciones.

- **Azuay/Cuenca/Molleturo/km 95, vía Cuenca-Molleturo-Naranjal [E-582]:** Por causa de las lluvias del 26/05/2024, se suscitó un deslizamiento que afecta parcialmente la vía de primer orden. MTOP realizó la limpieza del material, la vía se encuentra habilitada.
Afectaciones:
-20 metros de vía aproximadamente **vía habilitada**
CTE confirmó el evento y brinda seguridad al tránsito vehicular. UMEVA de la SNGR CZ6 coordinó con MTOP las labores de limpieza de la vía.
- **Azuay/Cuenca/San Joaquín/Km 0, Autopista Medio Ejido:** A causas de las lluvias presentadas la tarde del 17/05/2024/2024 se registra la caída de material lodoso sobre la vía de primer orden. MTOP realizó la limpieza de vía, la misma se encuentra habilitada.
Afectaciones:
-20 metros de vía aproximadamente **vía habilitada**
EMOV EP confirmó el evento, SNGR coordinó con MTOP las labores de limpieza de la vía.
- **Azuay/Cuenca/Molleturo/km 96, vía Cuenca-Molleturo-Naranjal [E-582]:** Por causa de las lluvias suscitadas el 18/05/2024, se suscitó un deslizamiento que afecta parcialmente la vía de primer orden. MTOP realizó la limpieza del material, la vía se encuentra habilitada.
Afectaciones:
-20 metros de vía aproximadamente **vía habilitada**
CTE confirmó el evento y brinda seguridad al tránsito vehicular. UMEVA de la SNGR CZ6 coordinó con MTOP las labores de limpieza de la vía.
- **ZONA 6/Azuay/Sevilla de Oro/Amaluza/Bomboiza :** A causas de las lluvias presentadas la tarde del 08/05/2024/2024 se registró la caída de material lodoso afectando parcialmente la vía de primer orden. MTOP informo que se realizó la limpieza y la vía se encuentra habilitada.
Afectaciones: 25 metros de vía aproximadamente **vía habilitada**
CTE confirmó el evento y colabora con el tránsito vehicular, UMEVA de la SNGR CZ6 coordina con MTOP las labores de limpieza de la vía.
- **Azuay/Pucará/Pucará/km 90 y 94, vía Cuenca-Girón -Pasaje [E-59]:** A causas de las lluvias presentadas la madrugada del 08/05/2024/2024 se registró caída de piedras que afectaron parcialmente la vía de primer orden. MTOP informó que la vía se encuentra habilitada.
Afectaciones: 40 metros de vía aproximadamente **vía habilitada**
X|SNGR CZ6 coordinó con MTOP labores de limpieza de la vía.
- **Azuay/Cuenca/Sayausí/Marianza, km 10, 11, 12, 15 y 19 vía Cuenca-Molleturo-Naranjal [E-582]:** A causa de las lluvias registradas la tarde y noche del 04/05/2024 se suscitaron tres aluviones acarreado material pétreo en el km 10, 11, 12, 15 de la vía de primer orden Cuenca-Molleturo-El Empalme. En respuesta de atención al evento se activó el PMU para coordinar acciones a realizarse en las zonas afectadas. Con fecha 06/05/2024 se realizó la activación de COE Cantonal para analizar la situación de la emergencia. MTOP mediante comunicado oficial informó que a partir de las 18:00 del 08/05/2024 se habilitó (sin restricciones) la circulación por la vía Cuenca-Molleturo-El Empalme por tal hecho MINEDUC menciona que las unidades educativas (que mantenían modalidad virtual por el cierre vial) reanudan sus clases presenciales. Con fecha 09/05/2024 la Directora Zonal, Técnica de Análisis de Riesgos de la SNGR CZ6 en conjunto con personal del Departamento de Investigación de la Universidad Católica de Cuenca visitaron el lugar del evento para realizar el análisis de la zona afecta. Coordinador Zonal y Técnica de la SNGR CZ6 realizaron la entrega de asistencia humanitaria a la familia damnificada y familia acogiente. Con fecha 10/05/2024 DGR Cuenca informa que, debido a la afectación a los medios de vida, se registran 4 personas damnificadas adicional a la ya reportada. Técnica de SNGR CZ6 informa que se realizó la entrega de asistencia humanitaria a las familias damnificadas, las labores de limpieza de la zona afectada presentan un avance del 90%.
Afectaciones:
 - 2000 metros de vía aproximadamente **vía habilitada**
 - 1 bien privado afectado (Restaurante y Glamping El Sendero)
 - 1 vivienda destruida
 - 3 familias damnificadas

- 5 personas damnificadas (1 persona en casa de familia acogiente)
- 1 vivienda afectada (deshabitada)

SNGR CZ6 coordinó con MTOP labores de limpieza de la vía las cuales se mantienen hasta habilitar la vía en su totalidad, Cuerpo de Bomberos Cuenca realizó la evaluación en la zona afectada, GAD Parroquial Molleturo colabora con limpieza de la vía, Coordinador Zonal de SNGR y DGR Cuenca realizaron la inspección y levantamiento de información. SNGR CZ6 realizó entrega de asistencia humanitaria, DGR Cuenca realizó el levantamiento de información, SNGR CZ6 realizó entrega de asistencia humanitaria. MTOP realiza labores de limpieza de los bordes de la vía, canales de agua y cunetas.

- **Azuay/Cuenca/San Sebastián/Virgen del Milagro:** A causa de las lluvias reportadas la tarde y noche del 04/05/2024 se produjo el desbordamiento del río Tomebamba, producto del mismo ingreso de agua a la vía. Bomberos Cuenca informo el ingreso de agua a los patios de una vivienda, adicional caída de árbol al río lo que ocasiono el desbordamiento del mismo, al momento el árbol ha sido cortado. El agua ha desfogado con normalidad, el cauce del río Tomebamba está con tendencia a disminuir ya no se registran lluvias, el clima se encuentra nublado. No se registraron afectaciones. Bomberos Cuenca realizo recorridos por la zona y deja recomendaciones
- **Azuay/Cuenca/Machangara/Quinta Chica:** A causa de las lluvias suscitadas la tarde del 04/05/2024 se produjo caída de material rocoso y un árbol sobre la vía de segundo orden, (evento recurrente), la vía se encuentra expedita al tránsito vehicular. Se registro 10 metros de vía aproximadamente **(vía habilitada)** GAD de Cuenca realizo labores de limpieza.
- **Azuay/Cuenca/Huayna Capac/Gapal:** Por causa de las lluvias de la tarde del 04/05/2024 se suscitó el colapso de alcantarillas, producto de la misma se produjo la acumulación de agua sobre la vía (evento recurrente) y el daño mecánico de 2 vehículos. Afectaciones: 2 bienes privados afectados (vehículos)
GAD de Cuenca a través de ETAPA EP realizo limpieza de alcantarillas.
- **Azuay/Santa Isabel/Santa Isabel/km 69+700 vía Cuenca-Girón -Pasaje [E-59:]** A causas de las lluvias presentadas la mañana del 04/05/2024 se registró la caída de piedras afectando totalmente la vía de primer orden. MTOP realizó labores de limpieza de la vía, adicional informa que la vía se encuentra totalmente habilitada. Afectaciones: 20 metros de vía aproximadamente **(vía habilitada)**.
SNGR CZ6 coordinó con MTOP labores de limpieza de la vía.

SitRep elaborado por:

Nombre: Ing. César Torres-jefe de Sala
Correo electrónico: cesar.torres@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 0997487409

SitRep aprobado por:

Nombre: Mariana Quispillo - Directora de Monitoreo de Eventos Adversos
Correo electrónico: director_monitoreo@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 042593500 ext. 1960