

## REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS PELIGROSOS - No. 0343


Fecha y Hora de actualización: jueves, 20 de junio de 2024 - 21:02:01 / Página 1 de 11

Periodo de Monitoreo: Desde: 09:00 20/06/2024 Hasta: 21:00 20/06/2024

### 1. Monitoreo de amenazas

- Amenaza en desarrollo, posible desencadenamiento de eventos peligrosos.
- Amenaza en incremento y probable materialización inminente.
- Amenaza dentro de los parámetros normales.

#### PELIGRO VOLCÁNICO:

Ubicación	Nivel de alerta declarada	Situación actual	Valoración actual
 Volcán Reventador Napo	NARANJA	18:00 Se visualiza el volcán nublado, sin novedad.	●
 Volcán Chiles-Cerro Negro Carchi	AMARILLA	18:00 Se visualiza el volcán nublado.	●
 Volcán Sangay Morona Santiago	AMARILLA	18:00 Se visualiza el volcán nublado, sin novedad.	●

#### PELIGRO POR DESBORDAMIENTOS DE CUERPOS HÍDRICOS:

##### 01 cuerpo de agua desbordado:

Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Nombre
Morona Santiago	Morona	Macas	Sector Puente sobre el río Upano	Upano

##### 00 cuerpos de agua con tendencia a aumentar el nivel:

Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Nombre
---	---	---	---	---

#### PELIGRO POR INCENDIOS FORESTALES:

##### 00 incendios forestales activos:

Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Afectación (Ha)	Fecha de inicio
--	--	--	--	--	--

##### 00 incendios forestales controlado:

Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Afectación (Ha)	Fecha de inicio
---	---	---	---	---	---

#### PELIGRO POR APERTURA O COLAPSO DE PRESAS Y REPRESAS:

Recurso	Cota mínima	Cota Actual	Cota máxima	Hora de corte	Valoración
Molino, Azuay	1970.00	---	1990.50	---	---
Mazar, Azuay	2138.05	---	2153.45	---	---
Daule Peripa, Guayas	70.00	83.52	85.00	08:00	●
Central Baba, Los Ríos	114.00	115.58	117.00	08:00	●
Chongón, Guayas	44.50	45.95	55.15	08:58	●
El Azúcar, Santa Elena	40.00	42.44	45.09	08:58	●
San Vicente, Santa Elena	50.00	54.59	57.49	08:58	●
La Esperanza, Manabí	53.40	63.00	66.00	13:14	●
Poza Honda, Manabí	104.29	106.44	106.50	13:14	●
Multipropósito Chone, Manabí	48.00	44.14	68.50	13:14	●
Agoyán, Tungurahua	1645.00	1650.83	1651.00	09:00	●
Pucará-Pisayambo, Tungurahua	3541.00	3562.77	3565.00	09:00	●

DECLARATORIAS DE NIVELES DE ALERTA VIGENTES POR AMENAZAS Y/O EVENTOS PELIGROSOS. VISITAR LA PÁGINA WEB:


<https://www.gestionderiesgos.gob.ec/niveles-de-alertas-y-declaratorias-vigentes-establecidas-por-la>



REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS PELIGROSOS – No. 0343

Fecha y Hora de actualización: jueves, 20 de junio de 2024 – 21:02:01 / Página 2 de 11

SITUACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA:



**● ADVERTENCIA BOLETIN METEOROLÓGICO # 32**

**AMENAZA: LLUVIAS Y TORMENTAS**

**Vigenciadesde 22H00 del 18 de junio hasta las 10H00 del 23 de junio de 2024**

**SITUACIÓN:** En los próximos días se prevé incremento en la intensidad y distribución de las precipitaciones, con mayor énfasis en la región Amazónica, zonas de cordillera oriental en la Sierra y norte – interior del Litoral Es probable el desbordamiento de cuerpos de agua en las localidades en donde se espera una mayor intensidad de lluvia (zona norte/interior del Litoral, zona norte y centro de la Amazonía y región Sierra).

**Región Litoral:** Lluvias de mayor intensidad al norte e interior de la región durante la noche y madrugada.

**Región Interandina:** Lluvias de variable intensidad en toda la re-gión, con mayor énfasis en las zonas de estribación de cordillera.

**Región Amazónica:** Lluvias de variable intensidad en gran parte de la región con mayor énfasis al norte y estribación de cordillera, acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Fuente: INAMHI

PELIGRO SÍSMICO:

Fecha – Hora Local	Magnitud	Profundidad	Cercano a	Sentido por la población
---	---	---	---	---

2. Monitoreo de eventos peligrosos (emergencias y desastres)

ZONA 2



<b>Aluvion</b>	<p><b>Localización:</b> Napo/El Chaco/Oyacachi/Varios sectores</p> <p><b>Antecedentes:</b> Por lluvias se produjo el desbordamiento del río Oyacachi, desbordamiento de la quebrada Yamoyaco causando varias afectaciones. La población de Oyacachi continúa sin señal telefónica y servicio eléctrico. Al momento disponen de agua de forma provisional. Acogiendo las resoluciones del COEP de Napo, MINEDUC indica que las actividades educativas se mantendrán de forma no presencial.</p> <p><b>Situación actual:</b> -30 Familias afectadas por diferentes situaciones(preliminar) -01 vivienda destruida, la familia permanece en otra vivienda de su propiedad</p> <p><b>Afectaciones:</b> -24 viviendas con ingreso de lodo y agua -90 productores afectados (piscicultores) -14 bienes públicos afectados (11 postes de energía eléctrica, 2 de telecomunicaciones, 1 captación de agua potable -27 puentes peatonales</p>
----------------	--

## REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS PELIGROSOS – No. 0343

Fecha y Hora de actualización: jueves, 20 de junio de 2024 – 21:02:01 / Página 3 de 11

	-Cultivos y animales afectados (por levantar información)
<b>Acciones de respuesta:</b>	SNGR, GAD Municipal de El Chaco, MAATE, GAD Provincial de Napo y Gobernación, entre otras instituciones planifican el ingreso a la parroquia que depende de la habilitación de las vías afectadas por los deslizamientos. Teniente Político de Oyacachi realiza el seguimiento del evento e informa desde Cangahua(Pichincha).
<b>Fuentes de información:</b>	SNGR CZ2 Umeva Napo-Orellana/MDG Oyacachi/COPAE Oyacachi



### Inundación

<b>Localización:</b>	Pichincha/Cayambe/Juan Montalvo/Río Guachalá - vía a la Josefina.
<b>Antecedentes:</b>	El 16/06/2024, Por lluvias de la madrugada del 16/06/2024 se reportó el desbordamiento del río Guachalá lo que ocasionó varias afectaciones en el sector
<b>Situación actual:</b>	Continúan los trabajos para habilitación de una vía alterna para ingreso a la comunidad La Josefina, todo el sector ya cuenta con energía eléctrica, las reparaciones están suspendidas hasta que se restituya la vía destruida, se iniciaron los trabajos de dragado y limpieza del lecho del río Guachalá.
<b>Afectaciones:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 vía de segundo orden cerrada ( 50m lineales se fueron al río) datos en tabulación</li> <li>- 1 vía de tercer orden cerrada en su totalidad por deslizamiento</li> <li>- 7 bienes públicos destruidos (postes de luz)</li> <li>- 1 bien privado afectado (zona turística dedicada a la pesca)</li> <li>- 4 viviendas afectadas por el ingreso de agua y lodo (Continúan en tabulación)</li> </ul>
<b>Acciones de respuesta:</b>	GAD Pichincha realiza trabajos para habilitar una vía alterna y apoya a GAD Cantonal y parroquial en la limpieza del lecho del río Guachalá, Emelnorte realizó conexión de red antigua de energía y programa reparaciones posterior a la construcción de la vía destruida.
<b>Fuentes de información:</b>	SNGR CZ2 Umeva Pichincha/ GAD Pichincha/



### Socavamiento

<b>Localización:</b>	Napo/El Chaco/Gonzalo Díaz De Pineda (El Bombón)/San Rafael, Piedra Fina 2, San Luis, San Carlos, vía Y de Baeza-Lago Agrío [E45].
<b>Antecedentes:</b>	Debido al proceso erosivo desarrollado desde febrero del 2020, el río Quijos (Alto Coca) mantiene en riesgo a varias viviendas y sectores estratégicos, tales como: la Red Estatal Vial [E45], Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, tuberías de SOTE, Poliducto Shushufindi – Quito y OCP.
<b>Situación actual:</b>	Se mantiene la declaratoria emitida mediante resolución SGR-058-2021 de cambiar el nivel de alerta Naranja a Roja. El frente de erosión se encuentra en la abscisa 7+500 por 180 días (21/01/2024). La vía El Chaco-Reventador se encuentra habilitada.
<b>Afectaciones:</b>	Desde el 2020 a la fecha las afectaciones son las siguientes: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 122 personas afectadas</li> <li>- 27692 personas afectadas indirectas</li> <li>- 76 personas damnificadas</li> <li>- 105 personas evacuadas</li> <li>- 7 viviendas destruidas</li> <li>- 1120 metros de vía afectadas</li> <li>- 4 puentes destruidos: (Puente sobre el río Montana, Marker, Ventana 2 y Puente Piedra Fina 2)</li> <li>- 4 bienes Afectados: (tuberías del SOTE, Poliducto Shushufindi- Quito y OCP, Sistema de Agua Potable de San Luis ,05/09/2023 bus interprovincial)</li> <li>- 100.03 Ha de Cultivo perdidos</li> <li>- 3448 animales de granja afectados y muertos</li> </ul>
<b>Acciones de respuesta:</b>	El 30/12/2023, MTOP junto a otras instituciones como GAD Municipal El Chaco, GAD Municipal de Gonzalo Pizarro, GAD Provincial de Sucumbios y Petroecuador, habilitaron al 100% el puente bailey. La Comisión Ejecutora Río Coca - CELEC EP, SNGR CZ2 y CCGR San Luis realizan monitoreo constante.
<b>Fuentes de información:</b>	SNGR CZ2 Umeva Orellana

## ZONA 3



### Aluvión

<b>Localización:</b>	Chimborazo/Riobamba/Pungalá/Complejo Turístico Las Rocas, Punin Guayco, Misniag, Peltetec, vía Pungalá - Alao.
<b>Antecedentes:</b>	Debido a las lluvias registradas el 16/05/2024 en el sector se produjo el desbordamiento del Río Las Rocas. Producto del desbordamiento se ve afectado un complejo turístico de pesca deportiva.
<b>Situación actual:</b>	En base a la información recabada con la Tenencia Política de Pungalá se reporta un aluvión que afectó completamente la vía de tercer orden y la vía alterna, afectando el acceso a siete comunidades (Melan, San Antonio de Alao, Alao LLactapamba, Maguazo, Shullidis, Pucará, Peltetec), se procede a cambiar el tipo de evento a aluvión. La vía continúa cerrada.
<b>Afectaciones:</b>	- 1 bien privado afectado (Complejo Turístico Las Rocas)

## REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS PELIGROSOS – No. 0343

Fecha y Hora de actualización: jueves, 20 de junio de 2024 – 21:02:01 / Página 4 de 11

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 vías afectadas</li> <li>- 2 puentes vehiculares destruidos</li> <li>- 2000 personas afectadas indirectamente (personas incomunicadas cifra preliminar).</li> </ul>
<b>Acciones de respuesta:</b>	UGR GAD Riobamba realizó el levantamiento de EVIN complementario de Alao San Antonio, Alao Llactapamba, Misniag y Pucará, el día de mañana se realizará en el resto de comunidades.
<b>Fuentes de información:</b>	CB / SNGR Unidad de Monitoreo Tungurahua



### Aluvion

<b>Localización:</b>	Chimborazo/Guamote/Cebadas/Km 15 Gualiñag, vía Cebadas – Macas.
<b>Antecedentes:</b>	El 16/06/2024, debido a las precipitaciones se produce un aluvión de lodo y material pétreo que afectó totalmente la vía, el cual arrastró un vehículo hasta una quebrada, dentro del vehículo se encontraban 4 ocupantes.
<b>Situación actual:</b>	Al momento la vía se encuentra habilitada.
<b>Afectaciones:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 30 metros de vía de segundo orden afectada.</li> <li>- 1 bien público afectada (vehículo liviano).</li> <li>- 4 persona fallecidas.</li> </ul>
<b>Acciones de respuesta:</b>	Cuerpo de Bomberos Guamote reporta que rescatan el cadáver de un niño de 5 años de edad, Policial Nacional procede al levantamiento del cadáver. MTOPI realizó la limpieza y habilitación de la vía
<b>Fuentes de información:</b>	SNGR CZ3 Umeva Chimborazo/Cuerpo de Bomberos de Guamote/PPNN



### Socavamiento

<b>Localización:</b>	Chimborazo/Penipe/El Altar/Palitahua, vía Penipe-Palitahua.
<b>Antecedentes:</b>	Debido a las lluvias registradas el 16/06/2024 en el sector se produjo el socavamiento y posterior colapso del puente Palitahua. Al momento la vía de tercer orden está cerrada y hay viviendas en riesgo. Se realizó la entrega de asistencia humanitaria a las familias afectadas.
<b>Situación actual:</b>	
<b>Afectaciones:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 20 familias afectadas</li> <li>- 7 viviendas afectadas</li> <li>- 2 viviendas destruidas.</li> <li>- 1 puente afectado</li> <li>- 2 animales muertos.</li> <li>- 50 animales afectados</li> <li>- 1 puente destruido</li> <li>- 1 vía de tercer orden afectada (cerrada)*</li> </ul>
<b>Acciones de respuesta:</b>	SNGR Monitorea el evento y realizo la entrega de AH a las familias afectadas.
<b>Fuentes de información:</b>	SNGR CZ3 Umeva Tungurahua/COEC Penipe/UGR GADC Penipe/Uprea Chimborazo



### Deslizamiento

<b>Localización:</b>	Tungurahua/Baños de Agua Santa/Rio Verde/Caserío El Placer, Quilloturo, ref. Vía Baños - Puyo [E30].
<b>Antecedentes:</b>	Debido a las lluvias registradas el 16/06/2024, en el sector se produjo un deslizamiento de magnitud que afecta completamente la vía de primer orden afectando a personas y maquinaria que se encontraba trabajando en el sector.
<b>Situación actual:</b>	Se actualiza cifras de familias y personas damnificadas y afectadas heridas y de familias y personas en los alojamientos temporales, según información recibida confirmada.
<b>Afectaciones:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 237 familias afectadas (963 personas)</li> <li>- 34 familias damnificadas (120 personas)</li> <li>- 24 personas heridas.</li> <li>- 14 personas fallecidas</li> <li>- 30 personas ubicadas (Al momento ya se encuentran a buen recaudo)</li> <li>- 3 desaparecidos</li> <li>- 18 viviendas afectadas.</li> <li>- 7 viviendas afectadas.</li> <li>- 8 viviendas destruidas.</li> <li>- 80 % del servicio de agua potable afectado en el cantón Baños.</li> <li>- 20 % del servicio de energía eléctrica afectado en cantón Baños.</li> <li>- 1 vía de primer orden afectado</li> <li>- 1 puente afectado.</li> <li>- Bienes públicos afectados. (Postes de alumbrado)</li> </ul>

## REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS PELIGROSOS – No. 0343

Fecha y Hora de actualización: jueves, 20 de junio de 2024 – 21:02:01 / Página 5 de 11

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 establecimiento de salud afectado (Centro de Salud Río Verde)</li> <li>- Servicio de agua afectado</li> <li>- FAMILIAS EVACUADAS</li> <li>- Iglesia Evangélica 16 familias (62 personas)</li> <li>- Iglesia Católica 6 familias (33 personas)</li> <li>- San Vicente ubicado en Baños Cabecera Cantonal 23 familias (73 personas)</li> </ul>
<b>Acciones de respuesta:</b>	<p>MAATE realiza levantamiento de información en sistemas de riego de los sectores de Cotaló, Juive, Cusúa, y Ligua</p> <p>MIDUVI realizó la evaluación de 23 viviendas en la zona afectada, realizó el levantamiento de 19 fichas en alojamientos temporales "Iglesia evangélica" e "Iglesia católica" y notificó a la Gobernación y al GAD de Baños, la activación de Mesa Técnica de Trabajo 7, una vez emitida la Declaratoria en situación de emergencia.</p> <p>Gobernación de Pastaza con el apoyo de la Unión del Taxismo entregó alimentos a las personas damnificadas y equipos de emergencia.</p> <p>Cuerpo de Bomberos Baños con apoyo de Cuerpo de Bomberos Quito realizan labores de búsqueda y rescate, con el apoyo de CB Quito y Quero realizan entrega de agua potable.</p> <p>SNGR CZ3 realiza entrega de asistencia humanitaria y sistematización de información</p> <p>MTOP, OOPP GAD Baños, GAD Río Verde, GAD Mocha, GAD Provincial Pichincha, GAD Pastaza, GAD Cotopaxi, GAD Provincia Tungurahua, Cuerpo de Ingenieros de Ejército, continúan con la limpieza y habilitación de la vía.</p> <p>MTOP levantó informe Técnico de Viabilidad para Declaratoria de Emergencia por graves afectaciones en la Red Vial Estatal E30 Baños - Puyo de la Provincia Tungurahua</p> <p>COE Cantonal y Provincial activados.</p>
<b>Fuentes de información:</b>	SNGR CZ3 Umeva Tungurahua/Cuerpo de Bomberos de Baños/UGR GADP/UGR GADC



### Inundación

<b>Localización:</b>	Pastaza/Mera/Mera/Planta de Captación y Tratamiento de río Blanco perteneciente al GAD Municipal del Cantón Pastaza, ubicada en el Cantón Mera.
<b>Antecedentes:</b>	<p>El 24/05/2024, debido a las lluvias registradas en el sector se produjo el desbordamiento del río Blanco. Producto del desbordamiento un vehículo de EMAPAS fue arrastrado.</p> <p>Con fecha 25/05/2024 se reunió el COE Cantonal Pastaza para tomar medidas por las afectaciones de la infraestructura de la captación y planta de tratamiento de agua potable del subsistema del Río Blanco, debido al desbordamiento del mismo, que al momento se encuentra con tendencia a disminuir de nivel.</p>
<b>Situación actual:</b>	<p>UGR Mediante Informe Técnico se actualiza la ubicación del evento, se determina que la inundación fue causada por aluviones y deslizamientos en la parte alta de la cuenca, que llevaron a la acumulación y posterior colapso de materiales en el cauce del río, afectando al servicio de agua potable de los cantones de Santa Clara y Pastaza, al momento se realiza la dotación de agua potable y se continúan con los trabajos de limpieza y habilitación de la PTA río Blanco y la tubería que abastece de agua potable a Santa Clara.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 30.000 personas afectadas indirectamente por el desabastecimiento de agua.</li> <li>- 820 metros lineales de vía de tercer orden afectada.</li> </ul>
<b>Afectaciones:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 bienes públicos destruidos (Tendido Eléctrico, 1 puente y 1 tubería que abastece de agua potable a la parroquia San José y 11 comunidades del Sur de Santa Clara)</li> <li>- 2 bienes públicos afectados (1 vehículo, 1 planta de tratamiento de agua potable).</li> </ul>
<b>Acciones de respuesta:</b>	<p>Cuerpo de Bomberos de Santa Clara realiza la dotación de agua potable por medio de tanques cisterna.</p> <p>GAD Cantonal Santa Clara en coordinación con la comunidad realizó la limpieza de la captación de agua potable y se encuentra en proceso de adquisición de materiales para solventar la necesidad en el sector.</p> <p>EMAPAS EP continúa con la limpieza en la planta de tratamiento de agua potable y en coordinación con FFAA, CB Mera y CB Pastaza realizan la dotación de agua potable a los Barrios: La Merced, La Unión, Palestina además de Unidades Educativas, Centros Médicos.</p>
<b>Fuentes de información:</b>	SNGR CZ3 Umeva Chimborazo/UGR/EMAPAS EP



### Socavamiento

<b>Localización:</b>	Chimborazo/Cumandá/Cumandá/Cruz de Hueso, Guagal, Sacramento, Copalillo, vía Cumandá – Pallatanga [E-487].
<b>Antecedentes:</b>	<p>El 21/04/2024, a causa de las fuertes lluvias suscitadas en el sector se reportó un socavamiento en la mesa de la vía, que afectó totalmente la vía de primer orden.</p> <p>El GAD Cantonal mediante RESOLUCIÓN DE EMERGENCIA N°001-2024-GADMC-C con fecha 24 de abril 2024, resuelve Declarar la Situación de EMERGENCIA en la jurisdicción del cantón Cumandá por el fuerte temporal invernal, por el lapso de 60 días, a fin de intervenir y controlar de forma inmediata la afectación que está sufriendo el cantón Cumandá.</p>
<b>Situación actual:</b>	<p>El tránsito vehicular es normal por el puente colocado en el sector Cruz del Hueso.</p> <p>Rutas alternas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ambato – Guaranda</li> <li>- Balbanera – Alausí – Zhud – El Triunfo</li> </ul>
<b>Afectaciones:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 211 familias afectadas indirectamente por pérdida de productos por el cierre de la vía de primer orden (Cruz de Hueso 29 familias, San Pablo 19 familias, Sacramento 55 familias, Copalillo 76 familias, Guadal 27 familias, Soberana 5 familias)</li> <li>- 10 familias afectadas directamente (40 personas)</li> <li>- Vía de primer orden afectado (cerrada)</li> </ul>



## REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS PELIGROSOS – No. 0343

Fecha y Hora de actualización: jueves, 20 de junio de 2024 – 21:02:01 / Página 6 de 11

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 30 personas atrapadas (retornaron a sus lugares de residencia).</li> <li>- 30 bienes privados atrapados (fueron retirados)</li> <li>- 1 Persona Evacuada al momento pernocta con familiares de acogida</li> <li>- 2 personas heridas.</li> </ul>
<b>Acciones de respuesta:</b>	MTOP finalizó los trabajos de colocación del puente en el sector. SNGR monitorea el evento.
<b>Fuentes de información:</b>	SNGR CZ3 Umeva Tungurahua/MTOP, GAD Provincial

### Aluvion



<b>Localización:</b>	Chimborazo/Alausí/Multitud/varios sectores.
<b>Antecedentes:</b>	El 20/04/2024, debido a las lluvias presentadas en el sector, se produjo un aluvión que afectó a los recintos de Piñanpungo y El Citado, existen viviendas en riesgo y un puente afectado, las personas en riesgo fueron evacuadas a sitios seguros en los recintos reportados.
<b>Situación actual:</b>	Finalizaron los trabajos de colocación de los tableros en el puente, paso habilitado en el sector.
<b>Afectaciones:</b>	<p><b>Piñanpungo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 puente afectado</li> <li>- 1 vivienda afectada</li> <li>- 2 vías de tercer orden afectadas (cerrada)</li> <li>- 2 familias afectadas evacuadas.</li> </ul> <p><b>EL Citado:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 55 familias afectadas</li> <li>- 200 personas afectadas.</li> <li>- 10 familias damnificadas.</li> <li>- 26 personas damnificadas.</li> <li>- 1 familia, 3 personas evacuadas (Albergue de la Escuela Pablo Arenas).</li> <li>- 1 persona herida.</li> </ul> <p><b>Afectaciones:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 6 viviendas destruidas</li> <li>- 12 viviendas afectadas</li> <li>- 4 hectáreas de cultivo afectados.</li> <li>- 6 hectáreas de cultivos destruidos.</li> <li>- 15 animales afectados.</li> <li>- 4 puentes destruidos.</li> <li>- 1 Unidad Educativa afectada (U.E Carlos Calero Gallegos).</li> <li>- 1 Bien público destruido (iglesia).</li> <li>- 10 Bienes públicos afectados (6 Postes de luz y 2 transformadores, 1 casa comunal y 1 cancha comunitaria)</li> <li>- Sistema eléctrico afectado en un 2%</li> <li>- 17 bienes privados afectados (15 motos, 1 camión, 1 auto).</li> </ul> <p><b>Chaguarpata:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 persona desaparecida.</li> </ul>
<b>Acciones de respuesta:</b>	MTOP realizó trabajos de instalación de 48 tableros del piso del puente Bailey en el sector de Chaguarpata en la vía Balbanera-Pallatanga-Cumandá, además, colocó guardabandas y realizó la nivelación de la estructura.
<b>Fuentes de información:</b>	SNGR CZ3 Umeva Chimborazo/MTOP Chimborazo.

## ZONA 5

### Incendio Forestal



<b>Localización:</b>	Santa Elena/Santa Elena/Chanduy/Comuna San Rafael [E-40]
<b>Antecedentes:</b>	El 20/06/2024, Por causas desconocidas se suscitó un incendio forestal, evento liquidado en su totalidad por personal bomberil.
<b>Situación actual:</b>	Posterior a el levantamiento de información SNGR se entregó asistencia humanitaria
<b>Afectaciones:</b>	40 ha de cobertura vegetal quemados
<b>Acciones de respuesta:</b>	Cuerpo de Bomberos del cantón Santa Elena con apoyo del Cuerpo de Bomberos del cantón La Libertad controlaron y liquidaron el flagelo en su totalidad.
<b>Fuentes de información:</b>	SNGR CZ5 Umeva Santa Elena/Cuerpo de Bomberos de Santa Elena.

### Déficit Hídrico



<b>Localización:</b>	Guayas/Lomas de Sargentillo/Lomas de Sargentillo/Recinto Las Chacras.
<b>Antecedentes:</b>	Con fecha 05/06/2024, mediante oficio, GAD Cantonal reporta que debido a las altas temperatura se han presentado afectaciones a varias familias con pérdidas de cultivos.
<b>Situación actual:</b>	Las familias afectadas han perdido su medio de subsistencia.

## REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS PELIGROSOS – No. 0343

Fecha y Hora de actualización: jueves, 20 de junio de 2024 – 21:02:01 / Página 7 de 11

<b>Afectaciones:</b>	-110 familias afectadas -440 personas afectadas -125 hectáreas de cultivos (arroz y mango)
<b>Acciones de respuesta:</b>	GAD Cantonal realizó el levantamiento de información.
<b>Fuentes de información:</b>	SNGR CZ5 Umeva Guayas/GAD Cantonal Lomas de Sargentillo.



### Déficit Hídrico

<b>Localización:</b>	Guayas/Pedro Carbo/Cabecera cantonal/varios sectores.
<b>Antecedentes:</b>	Con fecha 04/06/2024, GAD Cantonal informó que debido a las altas temperatura se han presentado afectaciones a varias familias con pérdidas de cultivos.
<b>Situación actual:</b>	Posterior a el levantamiento de información SNGR se entregó asistencia humanitaria
<b>Afectaciones:</b>	- 80 familias afectadas - 297 personas afectadas - Afectaciones de cultivos (bajo evaluación)
<b>Acciones de respuesta:</b>	GAD Cantonal realizó el levantamiento de información EVIN SNGR entregó asistencia humanitaria a las familias afectadas
<b>Fuentes de información:</b>	SNGR CZ5 Umeva Guayas/GAD Cantonal.

## ZONA 6



### Deslizamiento

<b>Localización:</b>	Azuay/Santa Isabel/Santa Isabel/La Cría.
<b>Antecedentes:</b>	El 03/06/2022, se suscitó un deslizamiento producto de la saturación del suelo originado por la combinación del deficiente sistema de riego en el sector, del taponamiento de diferentes quebradas y la deficiencia en el drenaje del terreno. El 06/04/2023, la SNGR emitió el cambio a ALERTA NARANJA El 20/06/2023 MIES entregó Bonos de Contingencia a 22 familias afectadas de la comunidad La Cría. Con fecha 26/01/2024 se realizó la activación del COE Provincial Azuay para realizar el seguimiento del evento y establecer acciones.
<b>Situación actual:</b>	SNGR verificó la situación actual de las familias y las estructuras en la zona y la situación del albergue. Gestor del alojamiento temporal "San Isidro" informa que 3 familias de 9 personas se desplazaron del albergue, adicional menciona que al momento se encuentra acogida 1 familia de 1 persona.
<b>Afectaciones:</b>	-38 familias evacuadas. -130 personas evacuadas (albergue temporal) (Con fecha 09/05/2024 se encuentran en el albergue 1 familias de 1 persona) -1 bien privado afectado (capilla) -1 bien público afectado (casa comunal) -1 bien público afectado (cancha central) -44 viviendas afectadas -44 familias afectadas -178 personas afectadas -8 viviendas destruidas -8 familias damnificadas -25 personas damnificadas (permanecen en casa de familias acogientes) -3 bienes privados afectados (predios)
<b>Acciones de respuesta:</b>	UGR Santa Isabel en conjunto con SGR CZ6 realizan acciones de atención a la emergencia
<b>Fuentes de información:</b>	SNGR CZ6 Umeva Azuay-Cañar.

## REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS PELIGROSOS - No. 0343

Fecha y Hora de actualización: jueves, 20 de junio de 2024 - 21:02:01 / Página 8 de 11

### 3. Monitoreo de estado de vías afectadas por eventos peligrosos

#### 11 VÍAS DE PRIMER ORDEN CERRADAS:

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Tungurahua	Baños de Agua Santa	Ulba	Caserío Agoyán, ref. Vía Baños - Puyo [E30]	DESPLAZAMIENTO	--	16/06/2024	Ninguna
2	Tungurahua	Baños de Agua Santa	Río Verde	Caserío El Placer, ref. Vía Baños - Puyo [E30]	DESPLAZAMIENTO	--	16/06/2024	Ninguna
3	Pastaza	Santa Clara	Santa Clara	pasando 1 km de Santa Clara con dirección al puyo, vía Puyo - Santa Clara - Tena [E-45].	DESPLAZAMIENTO	--	16/06/2024	Ninguna
4	Tungurahua	Baños de Agua Santa	Río Negro	Caserío La Victoria, Vía Puyo - Baños [E30]	INUNDACIÓN	---	16/06/2024	Ninguna
5	Tungurahua	Baños de Agua Santa	Ulba	Caserío Río Blanco, vía Baños - Puyo [E30]	ALUVIÓN	--	16/06/2024	Ninguna
6	Esmeraldas	San Lorenzo	San Lorenzo	Km 9, vía San Lorenzo - Ibarra	SOCAVAMIENTO	15	13/03/2024	entrada por el Km6 a la altura de la asociación Futurismo y las lotizaciones Santa Isabel y Afrocaayap
7	Morona Santiago	Morona	Macas	Vía Macas Puyo, tramo puente río Upano- puente río Copueno [E45]	INUNDACIÓN	240	11/06/2024	Ninguna
8	Chimborazo	Cumandá	Cumandá	Cruz de Hueso, Guagal, Sacramento, Copalillo, vía Cumandá - Pallatanga [E-487]	SOCAVAMIENTO	--	21/04/2024	Riobamba - San Juan - Balzapamba - Babahoyo.
9	Cañar	La Troncal	Manuel J. Calle	Puente de la Cadena	COLAPSO ESTRUCTURAL	50	21/04/2024	Ninguna
10	Los Ríos	Ventanas	Zapotal	Puente Zapotal	SOCAVAMIENTO	5	28/06/2023	Chacarita hacia los Ángeles.
11	Chimborazo	Alausí	Alausí	Casual y Nuevo Alausí, vía Alausí - Guamote [E-35]	DESPLAZAMIENTO	2320	26/03/2023	vía alterna del tercer orden Riobamba Guasuntos Alausí - sub tramo Vishud Guasuntos.

#### 36 VÍAS DE PRIMER ORDEN PARCIALMENTE HABILITADAS:

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Napo	El Chaco	Santa Rosa	Las Palmas, sector Gruta de los Tayos, vía El Chaco - Reventador [E45]	DESPLAZAMIENTO	--	16/06/2024	Ninguna
2	Napo	Quijos	Cuyuja	Chizalongo, Maspá, Yahuana, Vía Baeza - Pifo [E20]	DESPLAZAMIENTO	100	16/06/2024	Ninguna
3	Napo	El Chaco	Santa Rosa	Las Palmas, El Salado, vía El Chaco - Reventador [E45]	ALUVIÓN	---	16/06/2024	Ninguna
4	Chimborazo	Guamote	Cebadas	Atillo, Riobamba - Cebadas - Macas [E-46]	DESPLAZAMIENTO	--	16/06/2024	Ninguna
5	Azuay	Pucara	Pucara	km 80+500, vía Cuenca-Girón - Pasaje [E-59]	DESPLAZAMIENTO	50	16/06/2024	Ninguna
6	Tungurahua	Baños de Agua Santa	Baños de Agua Santa	Pititig, Vía Pelileo - Baños [E30]	ALLUVIÓN	---	16/06/2024	Ninguna
7	Napo	Quijos	El Chaco	Vía Y de Baeza-Borja-Sardinas[E45]	SOCAVAMIENTO	---	15/06/2024	Ninguna
8	Esmeraldas	San Lorenzo	Alto Tambo	Sector El Pailón, Km 18 vía San Lorenzo - Esmeraldas [E10]	DESPLAZAMIENTO	--	04/06/2024	Ninguna
9	Napo	El Chaco	Gonzalo Díaz de Pineda	Piedra Fina, vía El Chaco-Reventador [E45]	SOCAVAMIENTO	--	25/05/2024	Ninguna
10	Santo Domingo de los Tsáchilas	La Concordia	La Concordia	En la entrada a la parroquia la Villegas vía de primer orden la Concordia - Monterrey	SOCAVAMIENTO	30	19/02/2024	Vía Antigua La Villegas- Monterrey/ Ka Concordia- Plan Piloto- Las Villegas - Monterrey



REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS PELIGROSOS – No. 0343

Fecha y Hora de actualización: jueves, 20 de junio de 2024 - 21:02:01 / Página 9 de 11

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
11	Napo	El Chaco	Santa Rosa	Tres Cruces, vía El Chaco - Reventador [E45]	HUNDIMIENTO	12	18/2/2024	Ninguna
12	Cotopaxi	Pujilí	Tingo	Tacajaló ingreso a la Esperanza, vía Pujilí - La Maná [E-30]	DESPLAZAMIENTO	--	31/1/2024	Ninguna
13	Los Ríos	Babahoyo	Pimocha	Puente de Los Gemelos	SOCAVAMIENTO	6	19/1/2024	Ninguna
14	Imbabura	Ibarra	Carolina	San Jerónimo-Guadual; vía Salinas - Lita km 114 [E10]	DESPLAZAMIENTO	125	22/12/2023	Ninguna
15	Morona Santiago	Limón Indanza	General Leonidas Plaza Gutiérrez (Limón)	Loma de la Virgen, vía Plan de Milagro-Gualaceo	DESPLAZAMIENTO	26	12/12/2023	Cuenca-Guarumales-Méndez-Limón Indanza-Plan de Milagro.
16	Tungurahua	Baños de Agua Santa	Río Verde	San Jorge, vía Baños - Puyo [E30]	SOCAVAMIENTO	100	16/7/2023	Ninguna
17	Tungurahua	Baños de Agua Santa	Ulba	Agoyán, vía Baños - Puyo [E-30]	SOCAVAMIENTO	30	27/6/2023	Ninguna
18	Esmeraldas	Quinindé	Malimpia	Malimpia, E20 pasando el basurero a mano derecha	SOCAVAMIENTO	30	3/4/2023	Ninguna
19	Morona Santiago	Limón Indanza	Yunganza (Cab. En el rosario)	Km 35, El Rosario, vía Bella Unión - Limón [E45]	DESPLAZAMIENTO	30	04/3/2023	Ninguna
20	Azuay	Sevilla de Oro	Palmas	km 76, Vía Paute Guarumales Méndez [E-40]	DESPLAZAMIENTO	25	5/9/2022	Ninguna
21	Azuay	Sevilla de Oro	Palmas	km 61, Vía Paute Guarumales Méndez [E-40]	SOCAVAMIENTO	35	30/8/2022	Ninguna
22	Manabí	Puerto López	Salango	La Rinconada 5 Cerros, vía Puerto López - Santa Elena [E15].	HUNDIMIENTO	4	28/8/2022	Ninguna
23	Manabí	Sucre	Leonidas Plaza	Km 19, San Agustín-Tosagua [E-383]	SUBSIDENCIA	150	14/8/2022	Ninguna
24	Morona Santiago	Sucúa	Asunción	Sector paso Carreño [E45]	SOCAVAMIENTO	5	18/5/2022	Ninguna
25	Pichincha	Mejía	Manuel Cornejo A.	km 38 + 600, vía Alóag - Unión del Toachi [E20]	HUNDIMIENTO	15	25/2/2022	Ninguna
26	Esmeraldas	Quinindé	Rosa Zarate (Quinindé)	Km 68 Los Vergeles, vía Esmeraldas - Quinindé [E20]	HUNDIMIENTO	40	8/2/2022	Ninguna
27	Imbabura	Ibarra	Carolina	San Jerónimo; vía Salinas - Lita [E 10]	DESPLAZAMIENTO	225	22/12/2021	1.- Ruta desde la E10 Guallupe - San Juan de Lachas (Carchi) - por la E 182 Gualchan - Chical - Maldonado - Tulcán - Ibarra , 2.- Para vehículos livianos, E10 desde San Jerónimo - Buenos Aires - Cahuasqui - Tumbabiro.
28	Cañar	Cañar	Ingapirca	Vía El tambo - Ingapirca - Honorato Vásquez km 8+100, km 15.	DESPLAZAMIENTO	100	24/11/2021	Ninguna
29	Morona Santiago	Morona	Macas, cabecera cantonal y capital provincial	Vía Macas-Puyo [E45], tramo puente sobre el río Copueno-puente sobre el río Upano	SOCAVAMIENTO	180	16/5/2021	Ninguna
30	Napo	El Chaco	Gonzalo Díaz De Pineda (El Bombón)	San Rafael, Piedra Fina, San Luis, San Carlos, Vía Y de Baeza-Lago Agrio [E45]	SOCAVAMIENTO	1040	2/2/2020	Lago Agrio - Coca - Y de Narupa - Tena - Ambato - Quito
31	Morona Santiago	Santiago	Patuca	Loma Seca vía Patuca - Santiago [E40]	SOCAVAMIENTO	15	15/1/2020	Ninguna
32	Morona Santiago	Tiwintza	San José de Morona	Shaime, vía Santiago-San José de Morona [E40]	COLAPSOESTRUCTURA	170	13/5/2020	Ninguna
33	Morona Santiago	Tiwintza	Santiago, cabecera cantonal	Km 75, Yapapas, vía Entronque a Santiago de Méndez - Santiago [E40]	DESPLAZAMIENTO	70	16/5/2020	Ninguna
34	Morona Santiago	Tiwintza	Santiago, cabecera cantonal	Palomino km 68, vía Santiago-San José de Morona [E40]	SOCAVAMIENTO	70	16/5/2020	Ninguna
35	Morona Santiago	Morona	Macas, cabecera cantonal y capital provincial	Puente sobre el río Upano, vía Macas-Puyo-[E45]	SOCAVAMIENTO	57	21/6/2020	Ninguna
36	Morona Santiago	Tiwintza	Santiago, cabecera cantonal	Yapapas, vía Entronque a Santiago de Méndez - Santiago [E40]	SOCAVAMIENTO	50	21/8/2020	Ninguna

## REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS PELIGROSOS - No. 0343

Fecha y Hora de actualización: jueves, 20 de junio de 2024 - 21:02:01 / Página 10 de 11

### 08 VÍAS DE SEGUNDO ORDEN CERRADAS:

N.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Tungurahua	Baños	Ligua	Capa Rosada, vía Baños- Puñapi-Patate aproximadamente a 2 km de Baños	SOCAVAMIENTO	500	16/06/2024	Ninguna
2	Chimborazo	Penipe	La Candelaria	Vía Riobamba - Penipe - Baños [E-490]	SOCAVAMIENTO	---	16/06/2024	Ninguna
3	Tungurahua	San Pedro de Pelileo	Cotaló	Km 8, Vía Cahuaji - Pillate - Cotaló [E490]	ALUVIÓN	---	16/06/2024	Ninguna
4	Santa Elena	Salinas	Anconcito	Vía al Puerto Pesquero	SOCAVAMIENTO	--	14/03/2023	Ninguna
5	Pichincha	Quito	Conocoto	Calles Hermano Miguel y Panzaleo, cruce de vías	SOCAVAMIENTO	30	28/02/2022	Ninguna
6	Azuay	Nabón	Nabón	Rosas, Bellavista, Tamboloma, Chunazana	DESLIZAMIENTO	50	14/03/2021	Corraleja-Yasudel-Susudel
7	Imbabura	Pimampiro	Pimampiro, Cabecera Cantonal	San José de Aloburo	DESLIZAMIENTO	500	09/11/2021	Vía Narchimbuela - Pimampiro
8	Pichincha	Mejía	Tambillo	El Murco - Pasando la escuela Carlos Freire Larrea	INUNDACIÓN	---	11/04/2022	Ninguna

### 02 VÍAS DE SEGUNDO ORDEN PARCIALMENTE HABILITADAS:

No	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Napo	Tena	Chontapunta	Unión Lojaña, Vía Chonta Punta- Los Zorros-Límite con Orellana [E436A]	SOCAVAMIENTO	--	29/05/2024	Ninguna
2	Chimborazo	Pallatanga	Pallatanga	Jiménez, vía Jiménez - Pallatanga	SOCAVAMIENTO	--	27/05/2023	Ninguna

### 15 VÍAS DE TERCER ORDEN CERRADAS:

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Chimborazo	Penipe	El Altar	Palitahua, vía Penipe-Palitahua	SOCAVAMIENTO	--	16/06/2024	Ninguna
2	Chimborazo	Penipe	La Candelaria	Penipe - La Candelaria	ALUVIÓN	--	16/06/2024	Ninguna
3	Morona Santiago	Sucúa	Asunción	Nuevos Horizontes, vía Nuevos Horizontes-San José Norte	DESLIZAMIENTO	60	16/06/2024	Ninguna
4	Morona Santiago	Sucúa	Sucúa	Wakami- Miriumi Triunfo	DESLIZAMIENTO	700	16/06/2024	Ninguna
5	Chimborazo	Penipe	Bilbao	Yuibug Chico, antigua vía Penipe - Baños	ALUVIÓN	--	16/06/2024	Ninguna
6	Morona Santiago	Sucúa	Sucúa	Wakami, vía Sucua-Wakami	DESLIZAMIENTO	20	16/06/2024	Ninguna
7	Napo	El Chaco	Oyacachi	Oyacachi, control de Yuracfacha, vía Oyacachi -Cancahua	DESLIZAMIENTO	---	16/06/2024	Ninguna
8	Chimborazo	Chambo	San Francisco de Chambo	Sector de Quinón en puente de Guayllabamba, vía Chambo - Guayllabamba	ALUVIÓN	--	16/06/2024	Ninguna
9	Morona Santiago	Santiago	Tayuza	Vía Tayuza-Muchinkin	DESLIZAMIENTO	20	16/06/2024	Ninguna
10	Chimborazo	Riobamba	Pungalá	Mishag, vía Mishag - Pungala	DESLIZAMIENTO	---	16/06/2024	Ninguna
11	Imbabura	Cotacachi	Peñaherrera	El Cristal, vía Peñaherrera - Villaflores	DESLIZAMIENTO	50	19/12/2023	Ninguna
12	Pichincha	Mejía	Tambillo	Ushco, vía Tambillo - Panamericana Sur	INUNDACIÓN	20	10/04/2022	Ninguna
13	Pichincha	Mejía	Manuel Cornejo Astorga (Tandapi)	Vía de ingreso a las Comunidades Peñas Blancas, El Paraíso, El Mirador y San Francisco	DESLIZAMIENTO	140	08/02/2022	Ninguna
14	Morona Santiago	Morona	Sinai	Playas de San Luis, vía Santa María Tunants-Playas de San Luis-Quinta Cooperativa	INUNDACIÓN	3884	02/05/2021	Ninguna
15	Azuay	Cuenca	Nulti	Pasto Romero, vía al centro Parroquial	DESLIZAMIENTO	30	16/04/2021	Ninguna

## REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS PELIGROSOS – No. 0343

Fecha y Hora de actualización: jueves, 20 de junio de 2024 – 21:02:01 / Página 11 de 11

### 14 VÍAS DE TERCER ORDEN PARCIALMENTE HABILITADAS:

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Peligroso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Morona Santiago	Palora	Sangay	Cañari, vía Carmelo-San Jorge	SOCAVAMIENTO	107	16/06/2024	Ninguna
2	Morona Santiago	Sucúa	Sucúa	Huacani	SOCAVAMIENTO	10	16/06/2024	Ninguna
3	Morona Santiago	Palora	Arapicos	Planada, vía Colonia Azuay-San Luis- Apkius-Planada	SOCAVAMIENTO	72	16/06/2024	Ninguna
4	Morona Santiago	Palora	Palora	Balcón del Río	SOCAVAMIENTO	25.6	16/06/2024	Ninguna
5	Morona Santiago	Palora	Sangay	Sangay-Yutzo	SOCAVAMIENTO	15.2	16/06/2024	Ninguna
6	Morona Santiago	Palora	Sangay	San Vicente-Laureles	SOCAVAMIENTO	11	16/06/2024	Ninguna
7	Morona Santiago	Palora	Sangay	Mojon-Paquisha-Chinimp-Chupi- Asfaltado	SOCAVAMIENTO	22.8	16/06/2024	Ninguna
8	Morona Santiago	Palora	16 de Agosto	Cóndor Mirador	SOCAVAMIENTO	54.4	16/06/2024	Ninguna
9	Morona Santiago	Palora	16 de Agosto	Tawasap - 16 de agosto - San Ramon- Santa Teresita-Wamp	SOCAVAMIENTO	32.8	16/06/2024	Ninguna
10	Morona Santiago	Palora	16 de Agosto	Vía a 16 de Agosto-Chai	SOCAVAMIENTO	10	16/06/2024	Ninguna
11	Morona Santiago	Palora	16 de Agosto	Shirampastza-Santa Ines	SOCAVAMIENTO	8	16/06/2024	Ninguna
12	Azuay	Pucará	Pucará	Km 2.5 de la vía Minas-Tablón-Pucará	SOCAVAMIENTO	60	27/05/2024	Ninguna
13	Orellana	Francisco de Orellana	San José de Guayusa	A 250 metros del ingreso a Guayusa	SOCAVAMIENTO	7	05/05/2024	Ninguna
14	Pastaza	Arajuno	Arajuno	Boano, vía Shiwakucha - Puni Bocana	SOCAVAMIENTO	70	28/07/2023	Ninguna

Reporte generado por la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

Reporte elaborado por:

Nombre: Jorge Dután. - **Digitador Nacional de Eventos Adversos**

Correo electrónico: [jorge.dutan@gestionderiesgos.gob.ec](mailto:jorge.dutan@gestionderiesgos.gob.ec)

Teléfono: 042593500 ext. 1605

Reporte revisado por:

Nombre: Juan Suquilanda. - **Analista de Monitoreo de Eventos Adversos**

Correo electrónico: [juan.suquilanda@gestionderiesgos.gob.ec](mailto:juan.suquilanda@gestionderiesgos.gob.ec)

Teléfono: 042593500 ext. 1603

Para ser agregado o removido de esta lista de destinatarios, por favor envíe un correo electrónico a [sala.nacional@gestionderiesgos.gob.ec](mailto:sala.nacional@gestionderiesgos.gob.ec)  
Para más información, visite nuestro sitio web: <https://www.gestionderiesgos.gob.ec/reportes-de-monitoreo-de-amenazas-y-eventos-peligrosos-2022/>