

Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos Unidad de Monitoreo de Eventos Adversos CZ-7

Fecha y Hora de nublicación: domingo, 05 de mayo de 2024 - 15:37:4700 / Página 1 de 4

SitRep No. 10 - Lluvias

INFORME DE SITUACIÓN PROVINCIAL LOJA – ZAMORA CHINCHIPE
Este Informe cubre el período de 01.01.2024 al 05.05.2024
El próximo SITREP será emitido en caso de generarse nueva actividad relevante

1. Puntos importantes


- En las provincias de Loja y Zamora Chinchipe hasta la fecha se han registrado 68 eventos peligrosos por precipitaciones de variable intensidad, acompañadas de fuertes vientos y tormentas eléctricas, que han impactado a la población, desde el 01 de enero hasta la fecha.
- Durante este periodo, en las provincia de Loja se han generado los siguientes eventos: 26 deslizamientos, 9 inundaciones, 4 colapsos estructurales, 1 aluvión y 1 socavón; en la provincia de Zamora Chinchipe se han reportado los siguientes eventos: 13 deslizamientos, 10 inundaciones, 2 colapso estructural y 1 socavamiento, 1 aluvión.
- El COE Cantonal de Nangaritza se declaró en emergencia desde el 22/03/2024 por la inundación suscitada en Zurmi.

NIVEL DE AFECTACIÓN

7

Calificación realizada con base al Manual del COE 2017

2. Situación Hidrometeorológica actual.



ADVERTENCIA

AMENAZA: LLUVIAS Y TORMENTAS ELÉCTRICAS N° 26

Vigencia: desde 15H00 del 02 de mayo hasta las 07H00 del 06 de mayo de 2024

SITUACIÓN: Durante el periodo entre el jueves 02 al lunes 06 de mayo de 2024, se prevén eventos de lluvia con intensidad entre moderada y alta en distintos sectores del país. Se espera que los eventos más significativos ocurran en el interior del Litoral durante la noche del 2 de mayo y la madrugada del 3 de mayo, mientras que en las regiones de la Sierra y la Amazonía se anticipa que las lluvias se desarrollen a partir del día 3 de mayo.

- -Región Litoral: Lluvias de alta intensidad al interior de la región y zonas de estribación de cordillera occidental.
- •Región Interandina: Lluvias de variable intensidad acompañadas de algunas tormentas eléctricas, especialmente en horas de la tarde y noche.
- **-Región Amazónica:** Lluvias dispersas de variada intensidad en gran parte de la región.

Fuente: INAMHI

ESTADO DE CUERPOS DE AGUA.

En el seguimiento realizado por las Unidades de Monitoreo de la SNGR, al momento de la publicación de este informe **NO** se registran cuerpos hídricos desbordados o con tendencia a aumentar de nivel.

Dirección: Edificio CIS ECU-911, Av. Samborondón KM 0,5

Código postal: 092301 / Samborondón-Ecuador.





3. Eventos Peligrosos y Afectaciones - Resumen.

Desde el 01 de enero del 2024 a la fecha, por lluvias se han registrado los siguientes eventos peligrosos:

Provincia	Deslizamiento	Inundación	Colapso Estructural	Socavamiento	Aluvión	Total general			
PROVINCIA DE LOJA									
LOJA	9	4	2	1		16			
GONZANAMA	5					5			
PALTAS	3		1			4			
ZAPOTILLO	2		1			3			
CHAGUARPAMBA	2	1				3			
QUILANGA	2					2			
ESPINDOLA		2				2			
PINDAL	1	1				2			
CALVAS	1					1			
SARAGURO		1				1			
PUYANGO	1					1			
CELICA					1	1			
		PROVINCIA DE	ZAMORA CHINCHIPE						
ZAMORA	5	4			1	10			
YACUAMBI	4	1				5			
YANTZAZA		3				3			
PAQUISHA	2		1			3			
NANGARITZA		1		1		2			
CENTINELA DEL CONDOR	2					2			
CHINCHIPE		1				1			
PALANDA			1			1			
Total general	39	19	6	2	2	68			
	44,32%	27,9%	8,8%	2,9%	2,9%				

Fuente: Unidades de Monitoreo - SNDGIRD 05/05/2024 - 09:00

Por los eventos detallados en las tablas anteriores, se han registrado las siguientes afectaciones:

		Afectación a	Doroonoo		
•0			a Personas:		
Tr i	Personas afectadas:	262	'n	Heridos:	2
	Personas damnificadas:	25		Familias damnificadas:	6
		Afectación a	a Viviendas:		
	Viviendas afectadas:	70		Viviendas destruidas:	5
	Afectación	a servicios básicos	esenciales	e infraestructura:	
	Vías afectadas (kilometros)			Bienes Privados	
_	Vías de primer orden (kilometros):	0,58		Bienes privados afectados:	9
N.º	Vías de segundo orden (kilometros):	0,21		Bienes públicos afectados:	4
	Vías de tercer orden (kilometros):	0,77			
	Total de vías afectadas:	1,56			
		Infraestructu	ra Educativ	a	
<u> </u>	Unidades educativas afectadas:	6			
		Fuente: Unidades de Monito	oreo - SNDGIRD (05/05/2024 - 09:00	

Nota aclaratoria: Toda la información de cifras mostradas en el presente Informe, está sujeta a variación en virtud del levantamiento continuo de información.

Dirección: Edificio CIS ECU-911, Av. Samborondón KM 0,5

Código postal: 092301 / Samborondón-Ecuador.





Detalle de afectaciones por provincias.

Desde el 01 de enero del 2024 a la fecha, por lluvias se han registrado las siguientes afectaciones:



Fuente: Unidades de Monitoreo - SNDGIRD 05/05/2024 - 09:00

Nota: Personas impactadas incluye a personas afectadas y damnificadas.

4. Detalle de afectaciones por cantones

Desde el 01 de enero del 2024 a la fecha, por lluvias se han registrado las siguientes afectaciones:

Provincia	Cuenta de Evento	Personas Fallecidas	Personas Heridas	Personas Impactadas	Personas Afectadas	Familias Afectadas	Personas Damnificadas	Familias Damnificadas	Viviendas Afectadas	Viviendas Destruidas	Est. Edu. con Afectación Funcional	Est. Educativos Afectados	Centros De Salud Afectados	Puentes Destruídos	Bienes Públicos Afectados	Bienes Privados Afectados	Bienes Privados Destruidos	Km. Lineales De Vías Afectadas	Ha. Cultivos Perdidos
	PROVINCIA DE LOJA																		
LOJA	16	0	2	22	22	6	0	0	5	0	1	2	0	0	1	3	0	0,18	0
PINDAL	2	0	0	14	9	3	5	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0,04	0
SARAGURO	1	0	0	6	6	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ZAPOTILLO	3	0	0	3	3	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0,04	0
ESPINDOLA	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
QUILANGA	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,03	0,15
PUYANGO	- 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,03	0
CHAGUARPAMBA	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,04	0
GONZANAMA	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0,07	0
CELICA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CALVAS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,01	0
PALTAS	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0,07	0
							PRO'	VINCI/	A DE Z	AMOR	A CHII	NCHIP	Ε						
NANGARITZA	2	0	0	177	158	39	19	4	39	3	0	0	1	0	0	0	0	0,04	0
ZAMORA	10	0	0	18	18	8	0	0	16	0	0	0	0	0	1	6	0	0,16	0
YANTZAZA	3	0	0	14	14	4	0	0	4	0	0	0	0	0	2	0	0	0,7	0
CHINCHIPE	1	0	0	7	7	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAQUISHA	3	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,04	0
YACUAMBI	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0,08	0
CENTINELA DEL CONDOR	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,03	0
PALANDA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Total general	68	0	2	262	237	63	25	6	70	5	4	6	1	1	4	9	1	1,56	0,15

Fuente: Unidades de Monitoreo - SNDGIRD 05/05/2024 - 09:00

5. Asistencia Humanitaria.

Por eventos producidos por lluvias desde el 22 de marzo del 2024 a la fecha, se ha entregado por parte de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, la siguiente asistencia humanitaria:

Dirección: Edificio CIS ECU-911, Av. Samborondón KM 0,5

Código postal: 092301 / Samborondón-Ecuador.





Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos Unidad de Monitoreo de Eventos Adversos CZ-7

. Fecha y Hora de publicación: domingo, 05 de mayo de 2024 - 15:37:4700 / Página 4 de

No.	Provincia	KCA (15 días - 4 personas)	KPRH (para 3 días) - Kit de primera respuesta	Kit de aseo personal	Cobijas/Frazadas	Colchones	Kit de vajilla
1	Zamora Chinchipe	6	58	59	65	65	7
	Total General	6	58	59	65	65	7

6. COE activados.

Por lluvias se declaró en emergencia el siguiente COE:

N	Provincia	Cantón	Fecha de Declaratoria de Emergencia				
1	Zamora Chinchipe	Nangaritza	22/03/2024				

Fuente: Unidades de Monitoreo - SNDGIRD 05/05/2024 - 09:00

Entre los eventos más relevantes ocurridos durante los últimos 15 días podemos mencionar los siguientes:

Zona 7 - Zamora Chinchipe/Palanda/Palanda/Vía Cahuinal - Boleros: Por lluvias presentadas en la madrugada del lunes 22/04/2023, se produjo el colapso del puente en la vía de segundo orden. La reconstrucción total del puente se encuentra en planificación, se realizaron trabajos de reconstrucción de la vía de segundo orden la cual se encuentra habilitada

Se registró: 01 puente colapsado el tramo de la vía de segundo orden habilitada.

Policía Nacional confirmó el evento.

GAD Cantonal de Palanda movilizó personal con la finalidad de realizar inspección técnica

GAD Provincial de Zamora Chinchipe movilizó personal y maquinaria al sector para realizar labores de reparaciones.

SNGR coordinó la atención del evento y realizó constante monitoreo.

SitRep generado por la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

SitRep elaborado poi

Nombre: Stalin Silva - Operador Zonal de la Unidad de Monitoreo de Eventos Adversos Correo electrónico: sandro.silva@gestionderiesgos.gob.ec Teléfono: 073701242

SitRep aprobado por

Nombre: Jorge Estrada - Analista de Monitoreo de Eventos Adversos Correo electrónico: jorge.estrada@gestionderiesgos.gob.ec Teléfono: 042593500 ext. 1603

Para ser agregado o removido de esta lista de SitRep, por favor envie un correo electrónico a <u>sala nacional@gestionderiesgos.gob.ec</u>

Para más información, visite nuestro sitio Web: https://www.qestionderiesgos.gob.ec/informes-de-situacion-actual-por-eventos-adversos-ecuador.

Dirección: Edificio CIS ECU-911, Av. Samborondón KM 0,5

Código postal: 092301 / Samborondón-Ecuador.

