

3. Eventos Peligrosos y Afectaciones - Resumen.

Desde el 14 de junio del 2024 a la fecha, por lluvias se han registrado un total de **94** eventos peligrosos: el 14/06/2024 y 15/06/2024, se registraron 5 eventos, el 16/06/2024, es el día que se reportó mayor cantidad de eventos con un total de 75, el 17/06/2024, se registra 7 evento, el 18/06/2024, se registran 3 eventos, el 19/06/2024, se registran 3 eventos y el 20/06/2024, se registra 1 evento.

Etiquetas de fila	Deslizamiento	Inundación	Aluvión	Socavamiento	Colapso Estructural	Hundimiento	Granizada	Total General
14/6/2024	1	--	1	--	--	--	--	2
NAPO	1	--	1	--	--	--	--	2
15/6/2024	1	--	1	1	--	--	--	3
NAPO	1	--	1	1	--	--	--	3
16/6/2024	28	19	12	9	5	1	1	75
MORONA SANTIAGO	9	7	--	3	--	--	--	19
TUNGURAHUA	2	2	5	2	2	--	--	13
CHIMBORAZO	2	2	4	1	--	1	1	11
NAPO	4	--	3	1	2	--	--	10
PICHINCHA	3	2	--	--	--	--	--	5
PASTAZA	2	2	--	--	1	--	--	5
CAÑAR	--	3	--	--	--	--	--	3
AZUAY	3	--	--	--	--	--	--	3
SUCUMBÍOS	2	--	--	--	--	--	--	2
COTOPAXI	1	--	--	--	--	--	--	1
SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	--	--	--	1	--	--	--	1
ZAMORA CHINCHIPE	--	--	--	1	--	--	--	1
ORELLANA	--	1	--	--	--	--	--	1
17/6/2024	2	1	1	3	--	--	--	7
CHIMBORAZO	--	--	1	2	--	--	--	3
NAPO	--	1	--	--	--	--	--	1
MORONA SANTIAGO	1	--	--	--	--	--	--	1
CARCHI	1	--	--	--	--	--	--	1
CAÑAR	--	--	--	1	--	--	--	1
18/6/2024	1	1	--	--	1	--	--	3
CAÑAR	--	1	--	--	1	--	--	2
IMBABURA	1	--	--	--	--	--	--	1
19/6/2024	1	1	--	--	--	1	--	3
IMBABURA	--	--	--	--	--	1	--	1
PICHINCHA	--	1	--	--	--	--	--	1
PASTAZA	1	--	--	--	--	--	--	1
20/6/2024	1	--	--	--	--	--	--	1
IMBABURA	1	--	--	--	--	--	--	1
Total general	35	22	15	13	6	2	1	94
	37,23%	23,40%	15,96%	13,83%	6,38%	2,13%	1,06%	

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNGIRD. 20/06/2024 - 15h00

Por los eventos detallados en la tabla anterior, se han registrado las siguientes afectaciones:

Afectación a Personas:				
	Fallecidos:	18	 *Heridos:	28
	**Personas afectadas:	1900	<small>* Tungurahua/Baños de Agua Santa:1(una) de las personas heridas que fue trasladado al hospital falleció hoy 20/06/2024, por tal motivo se reduce una persona herida e incrementa una persona fallecida</small>	
	Familias afectadas:	411	 Personas damnificadas:	150
	**Personas Desaparecidas:	4	 Familias Damnificadas	40
			<small>***Chimborazo/Cebadas: 1 desaparecido por deslizamiento. Tungurahua/Baños de Agua Santa: Los 3 desaparecidos fueron reportadas preliminarmente por familiares, de las cuales no se cuenta con denuncia en la fiscalía, las labores de búsqueda se mantiene en la zona 0 para descartar personas atrapadas.</small>	
Afectación a Viviendas:				
	Viviendas afectadas:	71	 Viviendas destruidas:	21

Afectación a servicios básicos esenciales e infraestructura:				
Vías afectadas (kilómetros)		Bienes Privados		
	Primer Orden:	31,25	 ****Bienes privados afectados:	13
	Segundo Orden:	1,01		
	Tercer Orden:	1,57	 Bienes privados destruidos:	2
	*****Total Vías afectadas (kilómetros):	33,83		
Bienes públicos		Puentes		
	*****Bienes públicos afectados:	32	 Puentes afectados:	18
	Bienes públicos destruidos:	8	 Puentes destruidos:	5
Infraestructura Educativa		Infraestructura de Salud		
	Unidades Educativas con daño funcional:	2	 Centros de Salud afectados:	1
	Unidades Educativas con daño estructural:	0		
	Total de unidades impactadas:	2		

**Información preliminar, en el cantón Penipe se continúa con el levantamiento de información

****Centros turísticos, criaderos de truchas y vehículo

***** Información del MTOP, existe aproximadamente 30 km de vía afectada Baños -Puyo

*****Postes de alumbrado público, maquinaria, guardería, canal de riego, alcantarillado, captación de agua potable

Afectaciones a medios de vida				
	Hectáreas de cultivos afectados:	0,02	 Animales afectados	50
	Hectáreas de cultivos perdidos:	25	 Animales Muertos	57
	Total de hectáreas de cultivos impactadas:	25,02		

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 20/06/2024 - 15h00

Nota aclaratoria: Toda la información de cifras mostradas en el presente Informe, está sujeta a variación en virtud del levantamiento continuo de información.

4. Detalle de afectaciones por provincias

Provincia	Cuenta de Evento	Suma de Personas Desaparecidas	Personas Fallecidas	Personas Heridas	Personas Impactadas	**Personas Afectadas	Familias Afectadas	Personas Damnificadas	Familias Damnificadas	Viviendas Afectadas	Viviendas Destruídas	Est. Educativos Afectados	Centros De Salud Afectados	Puentes Afectados	Puentes Destruídos	Bienes Públicos Afectados	Bienes Públicos Destruídos	Bienes Privados Afectados	Bienes Privados Destruídos	Km. Lineales De Vías Afectadas	Ha. Cultivo Afectados	Ha. Cultivo Perdidos	Animales Afectados	Animales Muertos
TUNGURAHUA	13	3	14	28	1101	981	244	120	34	18	8	0	1	2	0	2	0	1	0	30,5	0	0	0	0
MORONA SANTIAGO	20	0	0	0	520	506	77	14	2	15	2	2	0	3	0	2	2	1	0	0,91	0	25	0	50
**CHIMBORAZO	14	1	3	0	354	265	44	12	3	26	10	0	0	7	3	0	0	5	0	0,03	0	0	50	2
NAPO	16	0	0	0	114	114	38	0	0	0	1	0	0	1	2	17	2	0	2	0,32	0	0	0	5
PICHINCHA	6	0	0	0	17	17	4	0	0	8	0	0	0	1	0	10	0	2	0	0,74	0,02	0	0	0
CAÑAR	6	0	0	0	9	9	2	0	0	1	0	0	0	4	0	0	3	0	0	0,41	0	0	0	0
ZAMORA CHINCHIPE	1	0	0	0	4	4	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ORELLANA	1	0	0	0	4	4	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AZUAY	3	0	0	0	4	0	0	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0,14	0	0	0	0
CARCHI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,01	0	0	0	0
SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0,01	0	0	0	0
PASTAZA	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0,02	0	0	0	0
COTOPAXI	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
SUCUMBÍOS	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,7	0	0	0	0
IMBABURA	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,04	0	0	0	0
Total general	94	4	18	28	2127	1900	411	150	40	71	21	2	1	18	5	32	8	13	2	33,83	0,02	25	50	57

**Información preliminar, en el cantón Penipe se continúa con el levantamiento de información

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 20/06/2024 - 15h00

5. Alojamientos Temporales

Durante este periodo, por lluvias se activaron **7 Alojamientos Temporal**, de los cuales 4 se encuentran activos y 3 cerrados.

- Alojamientos **activos**:

Nro.	Provincia	Cantón	Parroquia	Tipo	Nombre del Alojamiento Temporal	Fecha de Apertura	Estado	Familias	Personas
1	Tungurahua	Baños	Baños	Albergue	Estadio San Vicente	16/06/2024	Activo	23	73
2	Tungurahua	Baños	Río Verde	Albergue	Iglesia Evangélica Luz y Verdad	16/06/2023	Activo	24	89
3	Tungurahua	Baños	Río Verde	Albergue	Iglesia Católica	16/06/2023	Activo	5	21
4	Tungurahua	Baños	Ulba	Albergue	Gad Parroquial Ulba (10 de Mayo)	17/06/2024	Activo	6	18
Total								58	201

- Alojamientos **Cerrados**:

Nro.	Provincia	Cantón	Parroquia	Tipo	Nombre del Alojamiento Temporal	Fecha de Apertura	Estado
1	Napo	El Chaco	Sardinas	Refugio Temporal	Coliseo Sardinas	16/06/2024	Cerrado
2	Tungurahua	Baños	Ulba	Refugio Temporal	Gad Parroquial Ulba	17/06/2024	Cerrado
3	Orellana	Francisco de Orellana	El Coca	Refugio Temporal	Coliseo Paraiso Amazónico	17/06/2024	Cerrado

6. Asistencia Humanitaria

Por eventos producidos por lluvias desde el 14 de junio de 2024 a la fecha, se ha entregado la siguiente asistencia humanitaria:

- Por parte de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos se ha entregado:

Provincia	KCA	KPRH (para 3 días)	Kit de Aseo Personal	Camas	Kit complementario de Bienes para dormir	Almohadas	Colchones	Kit de Limpieza (albergue)	KMCC AT	Total, General
CHIMBORAZO	0	101	83	0	0	0	0	83	0	267
MORONA SANTIAGO	1	24	7	0	0	0	0	7	0	39
TUNGURAHUA	0	560	200	173	40	200	20	250	3	1446
Total, General	1	685	290	173	40	200	20	340	3	1752

- Por parte del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Integral de Riesgos y Desastres, se registran:

Provincia	KCA	KPRH (para 3 días)	RA (24 horas)	Kit de Aseo Personal	Kit de Vestir	Botas de Caucho (par)	Colchones	Kit de Dormir	Kit de Vajilla	Agua en Recipiente no Retornable (gal)	Agua Distribuida en Tanqueros (gal) No Potable	Agua Distribuida en Tanqueros (gal) Potable	Total General
CAÑAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24
MORONA SANTIAGO	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
NAPO	4	0	0	6	11	0	0	3	3	0	0	114000	114027
PICHINCHA	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
TUNGURAHUA	0	0	150	0	91	120	0	0	0	142	0	60000	60503
Total general	4	7	150	6	102	120	2	3	3	142	0	174024	174563

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNGIIRD. 20/06/2024 - 15h00

7. COE activados, casos representativos y acciones de respuesta

- Desde el 14/6/2024 hasta la presente fecha se ha declarado en emergencia.

Nro.	Fecha de la Declaratoria	Provincia	Cantón	Fecha de Cierre	Estado	Observación
1	16/06/2024	Chimborazo	Penipe	14/09/2024	Vigente	Declarar el estado de EMERGENCIA en todo el territorio del cantón Penipe durante 90 días.
2	16/06/2024	Chimborazo	-	14/09/2024	Vigente	Declarar en estado de emergencia a los sectores estratégicos de la provincia de Chimborazo, por un periodo de 90 días
3	17/06/2024	Tungurahua	Baños	15/08/2024	Vigente	Declarar en SITUACIÓN DE EMERGENCIA al Cantón Baños de Agua Santa, por el lapso de 60 días, a fin de intervenir y controlar de forma inmediata la situación inminente que está atravesando la jurisdicción cantonal por la época invernal.

- Por lluvias desde el 14/06/2024 hasta la presente fecha se ha activado 4 COE provinciales:

Nro.	Provincia	Fecha de activación	Estado
1	Chimborazo	16/06/2024	Activo
2	Tungurahua	16/06/2024	Activo
3	Morona Santiago	16/06/2024	Activo
4	Napo	17/06/2024	Activo

- Por lluvias desde el 14/06/2024 hasta la presente fecha se han activado, 8 COE cantonales:

No.	Provincia	Cantón	Fecha de activación	Estado
1	Chimborazo	Penipe	16/06/2024	Activo
2		Chambo	16/06/2024	Activo
3	Tungurahua	Baños	16/06/2024	Activo
4	Morona Santiago	Palora	16/06/2024	Activo
5	Cañar	Biblián	17/06/2024	Activo
6	Napo	El Chaco	18/06/2024	Activo
7	Morona Santiago	Sucua	18/06/2024	Activo
8	Chimborazo	Riobamba	19/06/2024	Activo

- En este mismo periodo, se ha activado 2 Comisiones Parroquiales (COPAE):
 - Comisión Parroquial (COPAE) Sardinas del cantón El Chaco en la provincia de Napo, el 16/06/2024.
 - Comisión Parroquial (COPAE) Oyacachi del cantón El Chaco en la provincia de Napo, el 16/06/2024.

- ✚ Entre los casos más relevantes ocurridos durante los últimos 7 días podemos mencionar los siguientes:

ZONA 2

Pichincha / Cayambe/ Cangahua/ vía Larcachaca- Oyacachi (Moras, Hierba Buena), Yacuchupa- Sayaro; sectores Chitachaca y Guanguilquí: Por lluvias presentadas el 16/06/2024 se reportó varios deslizamientos que ocasionaron afectación al canal de riego Cangahua- Guanguilquí- Porotog, cierre de 2 vías de tercer orden, afectación al estribo izquierdo de un puente, afectación a un criadero de truchas y la pérdida de una alcantarilla.

La vía Larcachaca- Oyacachi fue **habilitada** en todos los tramos afectados, se entregó asistencia humanitaria en Chitachaca, el canal de riego opera con normalidad, se planifica para días posteriores la intervención en la alcantarilla afectada del sector Moras y en el puente del sector Yacuchupa.

- 2 bienes públicos afectados (canal de riego y alcantarillas)
- 600 metros de vía afectada (habilitada)
- 1 puente afectado
- 1 bien privado afectado (criadero de 40.000 truchas)
- 1 vivienda afectada
- 1 familia afectada
- 5 personas afectadas

GAD Provincial realizó limpieza de la vía y coordina trabajos en estructuras afectadas para próximos días y GAD Cantonal realizó entrega de asistencia humanitaria (menaje de cama y colchones) que fueron parte de donación de la empresa privada.

Pichincha / Cayambe / Juan Montalvo / Río Guachalá - vía a la Josefina: Por lluvias de la madrugada del 16/06/2024 se reportó el desbordamiento del río Guachalá lo que ocasionó varias afectaciones en el sector.

La vía se mantiene **cerrada**, retomaron los trabajos de reparación en vía y postes afectados, en referencia a resoluciones de la reunión mantenida como una medida provisional se planea habilitar una vía alterna por la vía férrea sector La Moderna, así también se convocó a una nueva reunión el jueves 20 de junio a las 15:00 en el municipio de Cayambe.

- 1 vía de segundo orden cerrada (100 metros lineales que se fueron al río) datos en tabulación
- 1 vía de tercer orden cerrada en su totalidad por deslizamiento
- 7 bienes públicos destruidos (postes de luz) se evaluará para realizar la reposición si es necesario
- 4 viviendas afectadas por el ingreso de agua y lodo (Se realizó la limpieza)

GAD Pichincha movilizó nueva maquinaria y realizó trabajos de vía y planeación de vía variante, GAD Cantonal realiza seguimiento y convocó a una reunión para seguimiento de acciones realizadas y por realizar.

Pichincha/Pedro Moncayo/ Malchingui/ Complejo recreacional Acua River: Por lluvias presentadas el 16/06/2024, se reportó el desbordamiento del Río Pisque.

Se realizó inspección al complejo turístico y se dejó recomendaciones para suspender actividades económicas y de limpieza hasta que el nivel del río se encuentre en normalidad, al momento se evidencia un descenso de 2 metros de agua; las familias que fueron evacuadas por precaución hoy retornaron a sus viviendas, se contabilizó 150 metros de huertos domésticos

Dirección: Edificio CIS ECU-911,

Av. Samborondón KM 0,5

Código postal: 092301 / Samborondón-Ecuador.

Teléfono: +593-4 2593-500

www.gestionderiesgos.gob.ec

afectados, un poste de energía eléctrica que colapsó ayer con la lluvia y que hoy fue reparado y se restableció el servicio que estaba suspendido, también se realizó un sobrevuelo con un dron para evaluar afectaciones en el sector y se confirmó que no existe afectación en el puente de la Panamericana Norte sector el Pisque.

- 1 bien privado afectado (Complejo recreacional)
- Medios de vida (Cultivos afectados) en tabulación
- 3 viviendas afectas
- 3 familias evacuadas (Familia de acogida)
- 12 personas afectadas

Municipio de Quito (Operativo Zonal y Dirección de Gestión de Riesgos), Cuerpo de Bomberos Pedro Moncayo, GAD Cantonal Pedro Moncayo y Empresa Eléctrica del Norte realizaron inspección secundaria a viviendas, centro turístico, márgenes del río para evaluar riesgos y afectaciones, así también dejaron recomendaciones a los habitantes del sector afectado, evaluaron un puente de la vía de primer orden y desestimaron su afectación. Se realizó la reparación de un poste afectado. Se coordina para mañana realizar una inspección técnica en el paso del río Pisque por el sector.

Napo/ El Chaco/Sardinas/Sardinas: Por lluvias se desbordaron las quebradas Gallo de Peña y San José arrastrando material lodoso, afectando a varias viviendas, al patio de la Escuela México y cerrando el paso de la vía de segundo orden, entre otras afectaciones.

Al momento las vías se encuentran habilitada, y las clases en Sardinas se pasaran de presencial a semipresencial debido a los eventos suscitados en las vías e impiden la movilización de los estudiantes a clases normales..

- 8 familias afectadas por diferentes situaciones
- 1 familia evacuó al Coliseo Sardinas Alto.
- 1 Unidad Educativa afectada con anegación de agua y lodo
- 1 Estadio de futbol afectado con anegación de agua y lodo
- Cultivos afectados y animales perdidos (por confirmar los totales)
- Calles afectadas: San Andrés y Leonardo Ango (en etapa de evaluación)

GAD Provincial de Napo, GAD M de El Chaco, GAD parroquial de Sardinas, Teniente Político de Sardinas junto con la población continúan con la limpieza de escombros en alcantarillas y la vía faltante. Ayer 17/06/2024, se reunió el COE Cantonal de El Chaco, además autoridades como el Prefecto, Alcade de El Chaco y otras autoridades locales realizaron un recorrido por la zona afectada

Napo/El Chaco/Oyacachi/Varios sectores: Por lluvias se produjo el desbordamiento del río Oyacachi, desbordamiento de la quebrada Yamoyaco causando varias afectaciones.

COPAE de Oyacachi y COE Cantonal de El Chaco están activados.

COEP Provincial se reunió para coordinar acciones en atención a los eventos en Oyacachi y otros ocurridos en la provincia

La población de Oyacachi continúa sin señal telefónica y servicio eléctrico. Al momento disponen de agua de forma provisional. Acogiendo las resoluciones del COEP de Napo, MINEDUC indica que las actividades educativas se mantendrán de forma no presencial

- 30 familias afectadas por diferentes situaciones (preliminar)
- 01 vivienda destruida, la familia permanece en otra vivienda de su propiedad
- 24 viviendas con ingreso de lodo y agua
- 90 productores afectados (piscicultores)
- 14 bienes públicos afectados (11 postes de energía eléctrica, 2 de telecomunicaciones, 1 captación de agua potable)
- 27 puentes peatonales
- Cultivos y animales afectados (por levantar información)

SNGR, GAD Municipal de El Chaco, MAATE, GAD Provincial de Napo y Gobernación, entre otras instituciones planifican el ingreso a la parroquia que depende de la habilitación de las vías afectadas por los deslizamientos. Teniente Político de Oyacachi realiza el seguimiento del evento e informa desde Cangahua (Pichincha).

Napo/Quijos/ Cuyuja/Chizalongo, Maspá, Yahuana, Laurel, Vía Baeza - Pifo [E20]: Por lluvias se producen varias novedades en la vía de primer orden, en tres sectores, siendo el deslizamiento de Maspá el de mayor afectación a la vía.

La vía se encuentra **parcialmente habilitada** debido a los trabajos que se están realizando sobre todo en Maspá el paso vehicular se dará parcialmente cada 2 horas.

puede presentar intermitencias.

- Aprox. 100 de vía afectada (preliminar)

MTOP Napo con apoyo de la empresa privada Termas de Papallacta realizan la limpieza de la vía.

Policía Nacional con el acompañamiento de Jefatura Política de Quijos y Tenencias Políticas proporcionan control y seguridad.

Napo/El Chaco/Santa Rosa/ puente sobre el río Oyacachi : Debido al aumento del nivel del río Oyacachi, se produjo el colapso del puente peatonal que comunica el barrio Chontaloma - Sector Cusumbe, además de la tubería de agua para consumo para la parroquia Santa Rosa que viene desde la planta de Rumipamba.

La parroquia de Santa Rosa continúa abasteciéndose de agua mediante tanqueros.

- 01 puente peatonal destruido
- 01 bien público afectado (tubería de agua)
- 100 % del servicio de agua potable afectado en la Parroquia Santa Rosa.

GAD Municipal continúa realizando trabajos en la complementación de la red principal del sistema que proveerá de agua de la parroquia Santa Rosa. Cuerpo de Bomberos El Chaco continúa con la dotación de agua por tanqueros.

ZONA 3

Tungurahua / Baños de Agua Santa / Río Verde / el Placer, Quilloturo, ref. Vía Baños - Puyo [E30]: Debido a las lluvias registradas en el sector se produjo un deslizamiento de magnitud que afecta completamente la vía de primer orden afectando a personas y maquinaria que se encontraba trabajando en el sector.

SNGR realizó el levantamiento de informe EVIN con el soporte del MIES con un total de 35 fichas.

Participación y acompañamiento al COPAE en donde se establecieron los objetivos operacionales con las diferentes instituciones. Evaluación de alojamientos temporales.

La vía Baños - Puyo al momento se encuentra **cerrada**.

- 18 viviendas afectadas.
- 8 viviendas destruidas.
- 80 % del servicio de agua potable afectado en el cantón Baños.
- 20 % del servicio de energía eléctrica afectado en cantón Baños.
- 1 vía de primer orden afectado (30 km aproximadamente según información del MTOP).
- 1 puente afectado.
- Bienes públicos afectados. (Postes de alumbrado)
- Servicio de agua afectado
- 24 personas heridas.
- 3 personas desaparecidas (dato preliminar)
- 14 personas fallecidas
- 30 personas ubicadas (Al momento ya se encuentran a buen recaudo)
- 237 familias afectadas (963 personas)
- 120 familias damnificadas (34 personas)

Gobernación de Tungurahua, SNGR, MIES Y MENEDUC entregan asistencia humanitaria a las personas impactadas.

Se reunió el COE provincial donde las instituciones informaron sobre acciones realizadas por la emergencia.

UGIAR SNGR CZ3 realizó reconocimiento desde el sector de Agoyán hasta el sector de Quilloturo y se identificaron 19 deslizamientos.

Mineduc brinda contención emocional a los estudiantes que están en los alojamientos.

Se mantienen las clases en el cantón Baños en modalidad no presencial.

MIES realizará atención psicosocial en los alojamientos. Verificará los alojamientos temporales. Brindará apoyo en levantamiento de EVIN.

DINASED reporta el número de personas fallecidas.

Cuerpo de Bomberos Baños con apoyo de Cuerpo de Bomberos, Quito, Palora, Puyo, Latacunga, Huamboya, Cevallos, Pelileo, Mera realizan labores de búsqueda y rescate.

COE Cantonal Baños se reunió y emite la declaratoria de emergencia del cantón Baños.

CB Baños se encuentra entregando agua en Baños ya que se mantiene el desabastecimiento.

MTOP y OOPP GAD Baños continúan con la limpieza y habilitación de la vía.

COE Cantonal y Provincial activados.

Tungurahua / Baños de Agua Santa / Río Negro / San Francisco, Vía Puyo - Baños [E30]: Debido a las lluvias que se presentan en el sector se produce el desbordamiento de la quebrada San Francisco cercana al estadio que afecta la vía de primer orden que al momento se encuentra **cerrada**.

Al momento la vía aún continúa cerrada, mediante un informe de MTOP manifiesta que se encuentra afectado el puente San Francisco en las bases que se encuentran socavadas

- vía de primer orden (Cerrada)

- 1 puente afectado

MTOP realizó el levantamiento del informe de afectaciones y continúa con las labores de limpieza y habilitación vial.

SNGR monitorea el evento.

Tungurahua / Baños de Agua Santa / Ulba / Caserío Agoyán, ref. Vía Baños - Puyo [E30]: Debido a las lluvias registradas el 16/06/2024 en el sector se produjo un deslizamiento que afecta completamente la vía de primer orden que se encuentra al momento **cerrada**, además se reporta el aumento de caudal del río Pastaza que pone en riesgo al puente del sector.

- 6 familias (18 personas afectadas)
- 1 vía de primer orden afectada.
- 1 bien privado afectado.
- 1 persona Rescatada
- 3 personas heridas leves.

Personal de cuerpo de bomberos manifiesta que en el sector del evento se encontraban 4 personas las cuales 3 resultaron con heridas muy leves las cuales se trasladaron con sus propios medios y la otra persona fue rescatada por personal de CB Baños. Se actualiza las cifras con la información proporcionada por el PMU.

Se estima 100 familias afectadas (400 personas, dato preliminar) de manera indirecta por afectaciones de acceso vial.

Chimborazo / Riobamba / Pungalá / Complejo Turístico Las Rocas, Punin Guayco, Misniag, Peltetec, vía Pungalá - Alao: Debido a las lluvias registradas el 16/05/2024 en el sector se produjo el desbordamiento del Río Las Rocas, producto del desbordamiento se ve afectado un complejo turístico de pesca deportiva.

En base a la información recabada con la Tenencia Política de Pungalá se reporta un aluvión que afectó completamente la vía de tercer orden y la vía alterna, afectando el acceso a siete comunidades (Melan, San Antonio de Alao, Alao LLactapamba, Maguazo, Shullidis, Pucará, Peltetec), se procede a cambiar el tipo de evento a aluvión.

Dirección: Edificio CIS ECU-911,

Av. Samborondón KM 0,5

Código postal: 092301 / Samborondón-Ecuador.

Teléfono: +593-4 2593-500

www.gestionderiesgos.gob.ec

- 1 bien privado afectado (Complejo Turístico Las Rocas)
- 2 vías afectadas
- 2 puentes vehiculares destruidos
- 2000 personas afectadas indirectamente (personas incomunicadas cifra preliminar).

OOPP GAD cantonal realiza trabajos de limpieza y habilitación del a vía.
SNGR monitorea el evento.

Chimborazo / Guamote / Cebadas / Km 15 vía Cebadas – Macas: Debido a las precipitaciones del 16/06/2024 se produce un aluvión de lodo y material pétreo que afecta totalmente la vía, el cual arrastra un vehículo hasta una quebrada, se estima de manera preliminar que dentro del vehículo estaban 4 ocupantes, al momento sigue descendiendo material pétreo y lodo, por lo que no se pueden realizar labores de limpieza ni de rescate.

De las personas reportadas como desaparecidas ayer fueron localizados y rescatados dos cuerpos de sexo femenino.

La vía continúa **cerrada**.

- Vía de segundo orden afectada. (cerrada).
- 1 bien público afectada (vehículo liviano).
- 1 persona desaparecida (menor de edad)
- 3 personas fallecidas.

CB y PPNN hoy continuaran realizando los trabajos de búsqueda y rescate de la persona desaparecida.

SNGR monitorea el evento.

Chimborazo / Chambo / San Francisco de Chambo/ Sector de Quiñón en puente de Guayllabamba, vía Chambo – Guayllabamba.

Debido a las lluvias que se presentan en el sector se produce el desbordamiento del río Chimbul.

Al momento la vía se encuentra **cerrada** por lo que el camión y los vehículos que no podían transitar retornaron sin tener paso por la vía, además se informa la afectación de las aguas termales y una vivienda debido al aluvión, la evacuación de una familia, la cual permanece con familia de acogida.

- Vía de tercer orden afectada. (cerrada)
- 1 bien privado afectado (Aguas termales de Guayllabamba).
- 1 vivienda afectada.
- 2 viviendas destruidas
- 1 familia afectada.
- 1 familia evacuada.

CB Chambo realizó evacuación de una familia afectada.

SNGR monitorea el evento y coordina con UGR GADMC Chambo levantamiento de información.

MIDUVI realizó una inspección en el lugar del evento y realizo el levantamiento de información.

Cotopaxi / Pangua / El Corazón / Padrewasi: Debido a las lluvias registradas en el sector se produjo un deslizamiento en un terreno, producto de eso una señora que se encontraba en el lugar pastando sus animales quedó atrapada, personal cuerpo de bomberos Pangua manifiesta que realizó la extracción del cuerpo sin vida de la señora del lugar del evento.

- 1 bien privado afectado (Terreno)
- 1 persona fallecida.

CB Pangua confirmó el evento y realizo las labores de rescate.

SNGR monitorea el evento y coordinó con la UGR una inspección.

Chimborazo / Penipe / La Matriz / Candelaria / El Altar / Bilbao / Matus, vía Penipe-Palitahua: Debido a las lluvias registradas el 16/06/2024 en el sector se produjo el socavamiento y posterior colapso del puente Palitahua, se reunió el COE Provincial.

Al momento la vía de tercer orden está **cerrada** y hay viviendas en riesgo.

Adicional por lluvias se han registrado afectaciones en otras parroquias en total, en el cantón Penipe de manera preliminar se registran las siguientes afectaciones

- 23 familias afectadas (181 personas afectadas)
- 3 familias damnificadas (12 personas damnificadas)
- 11 viviendas afectadas
- 4 viviendas destruidas.
- 6 puente afectado
- 1 puente destruido
- 2 animales muertos.
- 50 animales afectados
- 3 bienes privados afectados
- 1 vía de tercer orden afectada

COE Cantonal Penipe se reunió y mediante declaratoria Penipe se encuentra en estado de emergencia.

Se activó el PMU en Penipe.

SNGR Monitorea el evento y realizo la entrega de AH a las familias afectadas.

Chimborazo / Chambo / Chambo / Sasapud, vía Sasapud – Los Cubillines: Debido a las lluvias registradas en el sector se produjo un deslizamiento que afecta completamente la vía de tercer orden.

Se Actualiza las cifras de afectación en base a la información levantada por parte del MIDUVI.

- 1 vía de tercer orden afectada. (Cerrada)
- 2 viviendas destruidas
- 7 viviendas afectadas

MIDUVI realizó una inspección en el lugar del evento y realizo el levantamiento de información.

Pastaza / Mera / Río Tigre / Puente sobre el río Tigre, vía Nzu – Mera: Debido a las lluvias registradas el 16/06/2024 en el sector se produjo el desbordamiento del Río Tigre. Producto del desbordamiento se produjo el colapso del puente sobre el río Tigre.

- 1 bien público afectado

Al momento la vía de tercer orden está **cerrada**.

ZONA 4

Santo Domingo de los Tsáchilas/Santo Domingo/Abraham Calazacón/Coop. Plan de Vivienda, barrio Los Lirios tras la escuela Puerto Yerobí. Por razones desconocidas, se produjo un colapso estructural de una vivienda de construcción mixta (caña y zinc), la familia se encuentra en familia de acogida.

- 1 vivienda destruida
- 1 familia damnificada (9 personas damnificadas).

Patronato Municipal realizó la evaluación de daños y necesidades, indicando que la vivienda se encontraba en un área verde, así mismo coordina con SNGR la entrega de asistencia humanitaria a las familias.

SNGR Monitorea el evento.

ZONA 6

Cañar/Biblian/Biblian/Feria de Ganado: A causa de las lluvias se produjo el incremento y desbordamiento del río Burgay, producto del mismo ingreso de agua en el sector de la feria de ganado.

Con fecha 16/06/2024 se reunió el COE Cantonal tomando las siguientes resoluciones por incremento de caudal del río Burgay:

- Dirección de Obras Públicas ejecutará trabajos emergentes en puntos críticos.
- La Prefectura del Cañar suministrará piedra de escollera.
- El Cuerpo de Bomberos realizará perifoneo en las zonas de riesgo.
- El Ministerio del Interior realizará inspecciones para asegurar que la población no se acerque a las zonas de riesgo.
- Policía Nacional brindarán resguardo a la maquinaria pesada y a personal que realicen los trabajos
- Se solicitará a la Empresa Centrosur la reubicación inmediata de postes que presentan un riesgo de caída.
- El GAD Parroquial de Nazon asignará su maquinaria para trabajos de limpieza.
- El COE Cantonal se declara en sesión permanente 24/7

UGR de Biblian realiza monitoreo del evento.

Morona Santiago/Sucúa/Sucúa/Saip-Panki-Wawaime: Debido a la presencia de lluvias suscitadas la noche del 15/06/2024 y madrugada del 16/06/2024 se produjo el incremento del caudal y posterior desbordamiento de un riachuelo, generando la inundación de varias viviendas y el socavamiento de la vía de tercer orden.

El 17/06/2024, se activa el COE-Cantonal

Al momento el caudal se encuentra dentro de los parámetros normales, las familias afectadas se encuentran en sus propias viviendas, debido a que solo existieron daños muebles y encerres, no existe presencia de lluvias en el sector.

- 6 viviendas afectadas
- 6 familias afectadas (30 personas afectadas)
- 1 establecimiento educativo afectado (cerramiento)
- 1 bien privado (Complejo turístico)
- 10 metros lineales

UGR-GAD-Cantonal Sucúa con el apoyo del Departamento de desarrollo social realizaron el levantamiento de información y daños, adicional el COE Cantonal Sucúa fue activado y se obtuvo las siguientes resoluciones:

1. Declarar en sesión permanente al COE del Cantón Sucúa.
2. Disponer que la Mesa Técnica de Trabajo 3 (Infraestructura Esencial y Vivienda), la Mesa Técnica de Trabajo 2 (Salud y Atención Prehospitalaria) y el Grupo de Trabajo 3 (Búsqueda, Salvamento y Rescate) realicen los informes técnicos correspondientes con el objeto de exhortar al COE Provincial de Morona Santiago la Declaratoria de Emergencia; y así disponer de recursos necesarios y así se pueda atender la emergencia que está pasando el cantón Sucúa.
3. Disponer a la Unidad de Gestión de Riesgos conjuntamente con la Mesa Técnica de Trabajo 4 (Alojamientos Temporales y Asistencia Humanitaria) y Tenencias Políticas del cantón Sucúa, procedan a realizar la Evaluación Inicial de Necesidades (EVIN) y así coordinar la entrega de Asistencia Humanitaria a las familias afectadas.

SNGR se mantiene en constante monitoreo.

Morona Santiago/Taisha/Macuma/Mamayak: Debido a la presencia de lluvias suscitadas la noche del 15/06/2024 y madrugada del 16/06/2024 se produjo el incremento del caudal y posterior desbordamiento del río Pastaza, generando la inundación de varias viviendas y personas atrapadas en un islote.

Las familias damnificadas se encuentran en familias de acogida, el río se encuentra con tendencia a disminuir sin embargo el caudal es considerable, en cuanto a las personas que se encontraban aisladas en el islote abrían salido por sus propios medios quedando en buen recaudo.

- 55 familias afectadas (400 personas afectadas)
- 2 familias damnificadas (14 personas damnificadas)
- 2 viviendas destruidas
- 1 bien público destruido (iglesia)
- 25 hectáreas de cultivos destruidas
- 50 animales muertos

Teniente Político de Macuma realizó la verificación y levantamiento de información, GAD-Cantonal Taisha se encuentra coordinando con SGR-UPREA-CZ6 para realizar la entrega de asistencia humanitaria a las familias afectadas. SNGR se mantiene en constante monitoreo.

Morona Santiago/Huamboya/Chiguaza/Complejo Turístico Laberistos de Chiguaza, vía Macas-Puyo: Debido a la presencia de lluvias suscitadas la noche del 15/06/2024 y madrugada del 16/06/2024 se produjo el incremento del caudal del río Pastaza, generando una afectación en el puente y colapso de una vivienda, la familia afectada se encuentra en buen recaudo, procedieron a evacuar y se encuentra en otra vivienda de su propiedad.

- 1 bien público afectado (puente)
- 1 vivienda afectada
- 1 familia afectada (número de personas en proceso de levantamiento de información)

Morona Santiago/Huamboya/Huamboya/Tuna Chiguaza, vía Macas-Puyo [E45]: Debido a la presencia de lluvias suscitadas la noche del 15/06/2024 y madrugada del 16/06/2024 se produjo un deslizamiento que ocasionó el cierre total de la vía de primer orden.

- 15 metros lineales de vía afectada

Morona Santiago/Pablo Sexto/Pablo Sexto/Tarabita, río Palora.

Debido a la presencia de lluvias suscitadas la noche del 15/06/2024 y madrugada del 16/06/2024 se produjo el incremento del caudal y posterior desbordamiento del río Palora

- 1 un bien público destruido (Tarabita)

SitRep generado por la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

SitRep elaborado por:

Nombre: Mauricio Andrade Ch. - Analista de Monitoreo de Eventos Adversos
Correo electrónico: mauricio.andrade@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 042593500 ext. 1603

SitRep aprobado por:

Nombre: Mariana Quispillo M. - Directora de Monitoreo de Eventos Adversos
Correo electrónico: director.monitoreo@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 042593500 ext. 1631

Para ser agregado o removido de esta lista de SitRep, por favor envíe un correo electrónico a sala.nacional@gestionderiesgos.gob.ec
Para más información, visite nuestro sitio Web: <https://www.gestionderiesgos.gob.ec/informes-de-situacion-actual-por-eventos-adversos-ecuador/>