

## SitRep No. 21 – Lluvias, del 14 de junio de 2024 a la fecha

INFORME DE SITUACIÓN NACIONAL

Este Informe cubre el período desde el 14/06/2024 hasta el 12/07/2024- 15h00

El próximo SITREP será emitido el lunes 15 de julio 2024 o cuando se genere información relevante.

### 1. Puntos importantes

- Desde el 14 de junio de 2024 hasta la presente fecha, por lluvias se han registrado **189 eventos adversos en 20 provincias, afectando a 55 cantones y 121 parroquias.**
- Los eventos más recurrentes son los siguientes: **deslizamientos (36,51%), inundaciones (25,93%), socavamiento (15,87%) y aluvión (14,81%), entre los principales.**
- Durante este periodo, las **provincias con mayor impacto a la población son:** Esmeraldas, Tungurahua, Chimborazo, Pastaza, Cotopaxi, Morona Santiago y Napo.
- Se declararon en emergencia los cantones: **Penipe** en Chimborazo (16/06/2024), **Baños de Agua Santa** en Tungurahua (17/06/2024), **El Chaco** en Napo (18/06/2024).
- El **18/06/2024 se declaró en emergencia a los Sectores Estratégicos de Chimborazo.**
- El **20/06/2024, se declaró en emergencia los cantones: Baños de Agua Santa, Patate, Pelileo, Quero y Pillaro** mediante resolución No. HGPT-087-2024, emitido por la Prefectura de Tungurahua.
- El **22/06/2024, se declaró en emergencia a la vía E30 Pelileo – Baños – Puyo** mediante acuerdo Nro.MTOP-MTOP-24-16-ACU, emitido por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).
- El **25/06/2024, se declaró la emergencia VIAL de la red secundaria incluidos los puentes y las zonas productivas afectadas** a través del GAD provincial de Napo.
- Desde el 14/06/2024 hasta la presente fecha se han **activado 4 COE provinciales:** Tungurahua, Chimborazo, Morona Santiago y Napo, así como **12 COE cantonales:** Baños de Agua Santa, Patate en la provincia de Tungurahua; Chumbo, Penipe, Riobamba en Chimborazo; Biblián en Cañar; El Chaco, Quijos en Napo; Palora, Sucúa, Huamboya en Morona Santiago y Cayambe en Pichincha.

**NIVEL DE AFECTACIÓN**


# 3

Calificación realizada con base al Manual del COE 2017

El nivel de evento hace referencia a un evento súbito que requiere la atención de los entes competentes. En el caso de un macro evento progresivo como es la temporada de lluvias y su nivel de impacto, hace referencia a las estadísticas que se van acumulando durante el tiempo.

### 2. Situación Hidrometeorológica actual

En referencia al Boletín Meteorológico Nro. 36 de ADVERTENCIA vigente desde las 19H00 del 11 de julio hasta las 22H00 del 14 de julio de 2024. INAMHI informa que el nivel de amenaza meteorológica es MEDIO A MUY ALTO con fenómeno de lluvias y tormentas:



Durante los próximos días **se pronostican lluvias generalizadas en la región amazónica.** Además, se podrían presentar **eventos puntuales de lluvia en el norte del Litoral y en la zona central de la Sierra,** así como **en localidades cercanas a la estribación de la cordillera oriental.** Los **eventos más intensos** se podrían desarrollar entre el **12 y 13 de julio,** además, podrían estar acompañados de tormentas y ráfagas de viento.

- Región Interandina:** Lluvias de intensidad variable al centro de la región, con mayor énfasis en las zonas de estribación de cordillera.
- Región Amazónica:** Se esperan lluvias generalizadas en la región, con la posibilidad de eventos intensos en la estribación de la cordillera y zonas interiores, acompañados de tormentas eléctricas, ráfagas de viento y una disminución de la temperatura diurna.

#### Estimación de precipitación diaria en milímetros (mm)

REGIÓN	Lluvia Acumulada en 24 horas (mm)		
	Nivel medio	Nivel alto	Muy Alto
Litoral	10 - 18	19 - 41	
Interandina	8 - 11	12 - 27	>28
Amazonia	22 - 31	32 - 54	>55

Este escenario responde: al ingreso de masas de aire frío desde el sur del continente, procesos de convergencia de masas de aire de distintas características, incremento de humedad proveniente de la zona Amazónica e influencia de Ondas Tropicales del Este.

#### ESTADO DE CUERPOS DE AGUA.

Desde el 14 de junio hasta la fecha en el seguimiento realizado por las Unidades de Monitoreo de la SNGR, se registraron 31 desbordamientos de cuerpos hídricos en las provincias: **Tungurahua 8** (7 ríos y 1 quebrada), **Napo 5** (4 ríos y 1 quebrada), **Morona Santiago 5** (5 ríos), **Pastaza 3** (3 ríos), **Cañar 3** (3 ríos), **Zamora Chinchipe 2** (2 ríos), **Pichincha 2** (1 río y 1 quebrada), **Esmeraldas 2** (1 río y 1 estero) y **Sucumbios 1** (1 río).

A la hora de corte del informe, **no se registran desbordamientos** de cuerpos hídricos; ni **con tendencia a aumentar su nivel.**

### 3. Eventos Adversos y Afectaciones – Resumen.

Desde el 14 de junio del 2024 a la fecha, por lluvias se han registrado los siguientes eventos adversos:

No.	Provincia	No. Eventos	Deslizamiento	Inundación	Socavamiento	Aluvión	Colapso Estructural	Granizada	Hundimiento	Vendaval
1	Morona Santiago	43	18	10	13	2	0	0	0	0
2	Napo	41	19	3	7	9	2	0	0	1
3	Tungurahua	21	4	3	2	8	3	1	0	0
4	Chimborazo	18	4	1	3	8	0	1	1	0
5	Pastaza	16	4	11	0	0	1	0	0	0
6	Pichincha	15	8	7	0	0	0	0	0	0
7	Cañar	6	0	4	1	0	1	0	0	0
8	Esmeraldas	5	1	4	0	0	0	0	0	0
9	Imbabura	4	3	0	0	0	0	0	1	0
10	Orellana	3	0	2	1	0	0	0	0	0
11	Zamora Chinchipe	3	0	1	1	1	0	0	0	0
12	Azuay	3	3	0	0	0	0	0	0	0
13	Cotopaxi	2	1	0	0	0	0	1	0	0
14	Sucumbios	2	1	1	0	0	0	0	0	0
15	Santo Domingo De Los Tsáchilas	2	0	1	1	0	0	0	0	0
16	Guayas	1	0	1	0	0	0	0	0	0
17	Carchi	1	1	0	0	0	0	0	0	0
18	Bolivar	1	0	0	1	0	0	0	0	0
19	Loja	1	1	0	0	0	0	0	0	0
20	Manabí	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Total		189	69	49	30	28	7	3	2	1
Porcentaje		100%	36,51%	25,93%	15,87%	14,81%	3,70%	1,59%	1,06%	0,53%

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 12/07/2024 - 15h00

Por los eventos detallados en la tabla anterior, se han registrado las siguientes afectaciones:

Afectación a Personas:					
	Fallecidos:	19		Heridos:	31
	Personas afectadas:	7.568		Personas damnificadas:	539
	Familias afectadas:	2.532		Familias Damnificadas	153
Afectación a Viviendas:					
	Viviendas afectadas:	869		Viviendas destruidas:	68
Afectación a servicios básicos esenciales e infraestructura:					
Vías afectadas (kilómetros)		Bienes Privados			
	Primer Orden:	39,59		*Bienes privados afectados:	24
	Segundo Orden:	1,35		Bienes privados destruidos:	8
	Tercer Orden:	4,46			
<b>Total Vías afectadas (kilómetros):</b>		<b>45,40</b>			
Bienes públicos		Puentes			
	**Bienes públicos afectados:	59		Puentes afectados:	31
	Bienes públicos destruidos:	16		Puentes destruidos:	36
<small>* 32 puentes peatonales destruidos * 4 puentes vehicular y peatonal destruidos Luego de la evaluación por el GAD Riobamba, dos puentes reportados como destruidos, se identificó como afectados, por tal motivo disminuyen dos puentes destruidos y pasan a afectados en la provincia de Chimborazo.</small>					
Infraestructura Educativa		Infraestructura de Salud			
	Unidades Educativas con daño funcional:	3		Centros de Salud afectados:	1
	Unidades Educativas con daño estructural:	0			
<b>Total de Unidades Educativas impactadas:</b>		<b>3</b>			

\*Centros turísticos, criaderos de truchas y vehículos

\*\*Postes de alumbrado público, maquinaria, guardería, canal de riego, alcantarillado, captación de agua potable.

**Afectaciones a medios de vida**



Hectáreas de cultivos afectados:

**547,07**



Animales afectados:

**5.014**



Hectáreas de cultivos perdidos:

**579,40**



Animales Muertos:

**4.426**

**Total de hectáreas de cultivos impactadas: 1.126,47**


Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 12/07/2024 - 15h00

**Nota aclaratoria:** Toda la información de cifras mostradas en el presente Informe, está sujeta a variación en virtud del levantamiento continuo de información.

#### 4. Detalle de afectaciones por provincias

No.	Provincia	No. Evento	Fallecidos	Heridos	Personas Impactadas	Personas afectadas	Familias afectadas	Personas Damnificadas	Familias Damnificadas	Viviendas Afectadas	Viviendas Destruídas	IE con daño estructural	Centros De Salud Afectados	Puentes Afectados	Puentes Destruídos	Bienes Públicos Afectados	Bienes Públicos Destruídos	Bienes Privados Afectados	Bienes Privados Destruídos	Km. lineales de vía afectados	Ha Cultivo Afectados	Ha Cultivo Perdidos	Animales Afectados	Animales Muertos
1	Esmeraldas	5	0	0	2026	2026	667	0	0	630	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0,05	0,00	0,00	0	0
2	Tungurahua	21	14	29	1771	1554	490	217	67	22	31	0	1	3	0	12	0	2	4	40,13	253,80	311,15	4138	3638
3	Chimborazo	18	4	0	1269	1235	337	34	9	20	8	0	0	18	2	4	0	9	2	0,59	154,90	55,80	804	605
4	Pastaza	16	0	0	1014	1014	607	0	0	115	0	0	0	0	6	2	0	3	0	0,13	0,00	125,30	0	0
5	Cotopaxi	2	1	0	800	800	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0,00	120,00	0,00	0	0
6	Morona Santiago	43	0	0	617	596	126	21	4	16	4	2	0	3	0	3	11	3	0	1,59	0,00	57,40	0	50
7	Napo	41	0	2	538	279	79	259	71	35	24	0	0	2	28	17	2	1	2	0,68	13,67	25,23	72	133
8	Pichincha	15	0	0	23	23	6	0	0	15	0	0	0	1	0	16	0	2	0	0,81	0,70	0,02	0	0
9	Orellana	3	0	0	20	20	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1,00	0,50	0	0
10	Cañar	6	0	0	14	14	2	0	0	1	0	0	0	4	0	0	3	0	0	0,41	1,00	2,00	0	0
11	Zamora Chinchipe	3	0	0	4	4	13	0	0	13	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,06	0,00	0,00	0	0
12	Azuay	3	0	0	4	0	0	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0,14	0,00	0,00	0	0
13	Manabí	1	0	0	4	0	0	4	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
14	Sucumbios	2	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,70	2,00	2,00	0	0
15	Bolívar	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
16	Imbabura	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,07	0,00	0,00	0	0
17	Guayas	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
18	Santo Domingo De Los Tsáchilas	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0,01	0,00	0,00	0	0
19	Carchi	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,01	0,00	0,00	0	0
20	Loja	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,02	0,00	0,00	0	0
		189	19	31	8107	7568	2532	539	153	869	68	3	1	31	36	59	16	24	8	45,40	547,07	579,40	5014	4426

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 12/07/2024 - 15h00



## 5. Alojamientos Temporales

Durante este periodo, por lluvias se activaron **12 Alojamientos Temporales**, de los cuales 5 se encuentran activos y 7 cerrados.

- Alojamientos **activos**:

Nro.	Provincia	Cantón	Parroquia	Tipo	Nombre del Alojamiento Temporal	Fecha de Apertura	Familias	Personas
1	Tungurahua	Baños De Agua Santa	Rio Verde	Albergue Temporal	Albergue San Vicente	16/6/2024	9	29
2					Guardería Río Verde	22/6/2024	12	37
3					Iglesia Católica Río Verde	16/6/2024	17	57
4				Refugio Temporal	Fundación Oscar Efrén Reyes	26/6/2024	5	24
5	Pastaza	Mera	Shell	Refugio Temporal	Casa Sr. Abdón Recalde	16/6/2024	6	21
Total							49	168

- Alojamientos **Cerrados**:

Nro.	Provincia	Cantón	Parroquia	Tipo	Nombre del Alojamiento Temporal	Fecha de Apertura	Fecha de Cierre
1	Chimborazo	Penipe	Penipe	Albergue Temporal	CDH Penipe	16/6/2024	16/6/2024
2	Orellana	Francisco De Orellana	El Coca	Albergue Temporal	Coliseo Paraiso Amazónico	16/6/2024	18/6/2024
3	Napo	El Chaco	Sardinas	Albergue Temporal	Coliseo Sardinas	16/6/2024	18/6/2024
4					Coliseo Parroquial Sardinas	14/6/2024	18/6/2024
5	Tungurahua	Baños De Agua Santa	Rio Verde	Refugio Temporal	Iglesia Evangélica De Río Verde	16/6/2024	22/6/2024
6			Ulba	Albergue Temporal	Espacio Público 10 De Mayo	17/6/2024	22/6/2024
7				Refugio Temporal	Gad Parroquial Ulba	16/6/2024	17/6/2024

## 6. Asistencia Humanitaria

Por eventos producidos por lluvias desde el 14 de junio de 2024 a la fecha, se ha entregado la siguiente asistencia humanitaria:

- La SNGR ha entregado en alojamientos temporales y población afectada un total de 2.971 bienes de asistencia humanitaria:

Nro.	Provincia	KCA (15 días - 4 personas)	KPRH (para 3 días)	Kit de Aseo Personal	Kit de Vestir	Camas	Cobijas / Frazadas	Colechones	Kit de Cocina	Kit de Vajilla	Kit de Limpieza (albergue)	Mosquiteras, Redes de Cama	KMCC AT	Otro	Total
1	Azuay	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4
2	Cañar	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	9
3	Chimborazo	0	210	83	0	0	0	0	0	0	138	0	0	0	431
4	Esmeraldas	0	70	0	0	0	0	0	0	0	70	0	0	0	140
5	Manabí	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	4
6	Morona Santiago	1	143	26	0	0	0	0	0	0	26	0	0	0	196
7	Pastaza	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
8	Tungurahua	0	760	103	160	224	46	172	4	0	63	140	5	501	2178
Total General		6	1193	217	160	224	46	172	4	1	302	140	5	501	2971

En cumplimiento al Decreto Ejecutivo No. 316 de fecha 6 de enero de 2022, donde se crea el "Bono de contingencia para personas afectadas por eventos de origen natural o antrópico", la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos ha solicitado al MIES se active el Bono de Contingencia para personas damnificadas por lluvias conforme al levantamiento EVIN, como se detalla a continuación:

Provincia	Cantón	Evento	Número de familias
Tungurahua	Baños de Agua Santa	Deslizamiento	66
Chimborazo	Chombo	Aluvión	4
Napo	Chaco	Aluvión	70
Total:			140

- Por parte del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Integral de Riesgos y Desastres, han entregado un total de 799.265 bienes de asistencia humanitaria:

Nro.	Provincia	KCA (15 días - 4 personas)	KPRH (para 3 días)	RA (24 horas)	Refrigerio	Kit de Aseo Personal	Kit de Vestir	Botes de Caucho (par)	Cobijas / Frazadas	Colchones	Kit de Dormir	Kit de Vajilla	Kit de Limpieza (albergue)	Agua en Recipiente no Retornable (gal)	Agua Distribuida en Tanqueros (gal) Potable	Purificador de Agua	Cemento	Sacos de Ensayaje	Forraje (45 Kg)	Kit Escolar	Otro	Total
1	Cañar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34800	0	0	0	0	0	0	34800
2	Chimborazo	0	20	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	12	503700	0	0	84	248	0	381	504457
3	Morona Santiago	0	51	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	54	111
4	Napo	114	0	0	11	6	271	0	0	0	11	3	0	0	114000	0	0	0	0	48	1021	115485
5	Pastaza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
6	Pichincha	4	5	0	0	5	5	0	5	2	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	6	72
7	Tungurahua	0	0	700	0	0	140	120	0	0	140	0	0	205	142900	1	0	130	0	0	3	144339
	<b>Total General</b>	<b>118</b>	<b>76</b>	<b>700</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>428</b>	<b>120</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>151</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>217</b>	<b>795400</b>	<b>1</b>	<b>40</b>	<b>214</b>	<b>248</b>	<b>48</b>	<b>1466</b>	<b>799265</b>

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 12/07/2024 - 15h00

## 7. COE activados, casos representativos y acciones de respuesta

- Desde el 14/06/2024 hasta la presente fecha se ha declarado en emergencia.

Nro.	Fecha de la Declaratoria	Provincia	Cantón	Fecha de Cierre	Estado	Observación
1	16/06/2024	Chimborazo	Penipe	14/09/2024	Vigente	Declarar el estado de EMERGENCIA en todo el territorio del cantón Penipe durante 90 días.
2	16/06/2024	Chimborazo	-	14/09/2024	Vigente	Declarar en estado de emergencia a los sectores estratégicos de la <b>provincia de Chimborazo, por un periodo de 90 días</b>
3	17/06/2024	Tungurahua	Baños	15/08/2024	Vigente	Declarar en <b>SITUACIÓN DE EMERGENCIA al Cantón Baños de Agua Santa, por el lapso de 60 días</b> , a fin de intervenir y controlar de forma inmediata la situación inminente que está atravesando la jurisdicción cantonal por la época invernal.
4	18/06/2024	Napo	El Chaco	16/08/2024	Vigente	Declarar el estado de EMERGENCIA grave en todo el territorio del cantón El Chaco, durante 60 días, en virtud de los eventos presentados y de público conocimiento en torno a las situaciones de emergencia.
5	25/06/2024	Napo	-	25/08/2024	Vigente	Declarar el estado de EMERGENCIA VIAL de la red secundaria incluidos los puentes, y estado de EMERGENCIA PRODUCTIVA grave en las zonas afectadas de la provincia de Napo, durante 60 días, en virtud de los eventos climáticos y desastres naturales presentados y que son de público conocimiento que ha provocado una situación de emergencia.
6	20/06/2024	Tungurahua	Baños de Agua Santa, Patate, Pelileo, Quero y Pillaro	18/08/2024	Vigente	Mediante resolución No. HGPT-087-2024, emitido por la Prefectura de Tungurahua, declaró en emergencia los cantones de Baños de Agua Santa, Patate, Pelileo, Quero y Pillaro, por 60 días a fin de dar solución inmediata a las necesidades existentes provocadas por la naturaleza, para precautelar la vida humana.
7	22/06/2024	Tungurahua	Vía E30 Pelileo - Baños - Puyo", durante 60 días	22/08/2024	Vigente	DECLARAR, en emergencia por los hechos de fuerza mayor o caso fortuito justificado en los considerandos de este Acuerdo, a la infraestructura de la Red Vial Estatal de la provincia de Tungurahua, en los tramos viales de PELILEO - BAÑOS PUYO que presentan destrucción inminente como efecto de los deslaves por las fuertes lluvias registradas en esa zona

- Por lluvias desde el 14/06/2024 hasta la presente fecha se ha activado 4 COE provinciales:

Nro.	Provincia	Fecha de activación	Estado
1	Chimborazo	16/06/2024	Activo
2	Tungurahua	16/06/2024	Activo
3	Morona Santiago	16/06/2024	Activo
4	Napo	17/06/2024	Activo

- Por lluvias desde el 14/06/2024 hasta la presente fecha se han activado, 12 COE cantonales:

No.	Provincia	Cantón	Fecha de activación	Estado
1	Cañar	Biblián	17/06/2024	Activo
2	Chimborazo	Chambo	16/06/2024	Activo
3		Penipe	16/06/2024	Activo
4		Riobamba	19/06/2024	Activo
5		Huamboya	20/06/2024	Activo
6	Morona Santiago	Palora	16/06/2024	Activo
7		Sucúa	18/06/2024	Activo

No.	Provincia	Cantón	Fecha de activación	Estado
8	Napó	El Chaco	18/06/2024	Activo
9		Quijos	22/06/2024	Activo
10	Pichincha	Cayambe	16/06/2024	Activo
11	Tungurahua	Baños	16/06/2024	Activo
12		Patate	19/06/2024	Activo

- En este mismo periodo, se ha activado 3 Comités de Operaciones de Emergencia Parroquiales:
  - Comité de Operaciones de Emergencia Parroquial Sardinas del cantón El Chaco en la provincia de Napó, el 16/06/2024.
  - Comité de Operaciones de Emergencia Parroquial Oyacachi del cantón El Chaco en la provincia de Napó, el 16/06/2024.
  - Comité de Operaciones de Emergencia Parroquial Río Verde del cantón Baños de Agua Santa en Tungurahua.

Entre los casos más relevantes ocurridos a partir del 14/06/2024 y , podemos mencionar los siguientes:

#### ZONA 2

- **Pichincha / Cayambe/ Cangahua/ vía Larcachaca- Oyacachi (Moras, Hierba Buena), Yacuchupa- Sayaro; sectores Chitachaca y Guanguilquí:** por lluvias presentadas el 16/06/2024 se reportaron varios deslizamientos que ocasionaron afectación al canal de riego Cangahua- Guanguilquí- Porotog, cierre de 2 vías de tercer orden, afectación al estribo izquierdo de un puente, afectación a un criadero de truchas y la pérdida de una alcantarilla.

Continúa con el mantenimiento de la vía, se realizó cuneteado de la vía, tendido de material, mejoramiento reconformación de la rasante hidratación y compactación. La vía se mantiene **parcialmente habilitada**.

- 2 bienes públicos afectados (canal de riego y alcantarillas **en reparación**)
- 600 metros de vía afectada (habilitada)
- 1 puente afectado
- 1 bien privado afectado (criadero de 40.000 truchas)
- 1 vivienda afectada
- 1 familia afectada
- 5 personas afectadas

GAD Cantonal Cayambe. GAD Napó y GAD Provincial de Pichincha continúan con los trabajos en el lugar, la recuperación del puente al momento se tiene un **avance de obra del 85%**. Se han realizado los trabajos de reparación del canal de riego y alcantarillado del sector.

GAD Cantonal y GAD Provincial realizan trabajos de reparación vial y continúa con la evaluación complementaria de daños para determinar la ayuda que se entregará hacia los afectados.

- **Pichincha / Cayambe / Juan Montalvo / Río Guachalá - vía a la Josefina,** por lluvias de la madrugada del 16/06/2024 se reportó el **desbordamiento del río Guachalá** lo que ocasionó varias afectaciones en el sector.

La vía de **segundo orden** continúa **cerrada** y la de **tercer orden** **parcialmente habilitada**.

- 1 vía de segundo orden parcial cerrada (100 metros lineales que se fueron al río)
- 1 vía de tercer orden parcialmente habilitada continúa la limpieza
- 12 bienes públicos destruidos (postes de luz) se evaluará para realizar la reposición
- 4 viviendas afectadas por el ingreso de agua y lodo (Se realizó la limpieza)
- 1 puente afectado (amerita intervención estructural)

GAD Cantonal Cayambe y GAD Provincial Pichincha realizaron el recorrido de inspección de los puentes **NATAGACHO** en el cual la comunidad solicitó material para construir un muro de gaviones para proteger a las bases del mismo, además, el puente **YACUCHUPA** ubicado en el sector de Sávaro, se observa que el estribo izquierdo está socavado a nivel de la zapata, el estribo derecho está colapsado, la estructura del puente esta sostenido por parte del estribo que esta empotrado en la vía y la vía, se requiere una intervención urgente, para evitar la pérdida total del mismo.

- **Napó/El Chaco/Oyacachi/Varios sectores:** el 16/06/2024 por lluvias se produjo el desbordamiento del río Oyacachi, **desbordamiento de la quebrada Yamoyaco** causando varias afectaciones. COPAE de Oyacachi y COE Cantonal de El Chaco están activados. COEP Provincial se reunió para coordinar acciones en atención a los eventos en Oyacachi y otros ocurridos en la provincia. Se restableció servicio eléctrico. Al momento disponen de agua de forma provisional. Acogiendo las resoluciones del COEP de Napó, MINEDUC indica que las actividades educativas se mantendrán de forma no presencial

- 26 familias afectadas /79 personas
- 70 familias damnificadas/253 personas
- 24 viviendas destruidas
- 34 viviendas afectadas
- 77 productores afectados (piscicultores)
- 14 bienes públicos afectados (11 postes de energía eléctrica, 2 de telecomunicaciones, 1 captación de agua potable)
- 27 puentes peatonales destruidos
- 16 animales afectados, 38 animales perdidos y desaparecidos
- 6,5 ha afectadas y 5 ha perdidas (pasto)

**Municipio de Chaco** continúa con maquinaria y personal con la finalidad de reparar el servicio de agua. **SNGR** se encuentra gestionando la intervención con asistencia humanitaria. MIES informa que 65 bonos fueron aprobados para las familias en Oyacachi, en los próximos días realizará la entrega. La **Prefectura de Napó** realizó un recorrido por los sectores afectados para planificar acciones de construcción de nuevos puentes.

Maquinarias del GAD Provincial de Napó, GAD Parroquial de Oyacachi y maquinaria alquilada por la población realizan la limpieza de calles e ingreso a las piscícolas afectadas. GAD Municipal de El Chaco y GAD Parroquial de Sumaco han intervenido con asistencia humanitaria autogestionada. El MPCEIP inició con la proyección de producción de alevines de trucha desde el Centro de Investigaciones Acuícolas Papallacta (CENIAC), de dotación gratuita a los afectados;

MINTUR ha realizado visita técnicas y reuniones con los prestadores de servicios turísticos; Prefectura de Napo realizó un recorrido constatando las afectaciones con la finalidad de repotenciar el sector productivo. GAD Municipal El Chaco con apoyo del SNGR enviaron la información a MIES para el proceso de aplicación del bono por emergencia para las personas afectadas y damnificadas.

- **Napo/Quijos/ Cuyuja/Chizalongo, Maspá, Yahuaña, Laurel, Vía Baeza - Pifo [E20]**; el 16/06/2024 por lluvias se producen varias novedades en la vía de primer orden, en tres sectores, siendo el deslizamiento de Maspá el de mayor afectación a la vía. La vía ha estado **parcialmente habilitada** debido a los trabajos que se están realizando sobre todo en Maspá, el paso vehicular se dará parcialmente cada 2 horas, puede presentar intermitencias.

Por lluvias presentadas en la madrugada del 07/08/2024, hay presencia de lodo en Maspá, al momento no hay lluvias. La vía de primer orden está **cerrada**.

- 120 metros lineales de vía afectada

El 07/07/2024, por lluvias se produjo la caída de lodo que causó el cierre total de la vía. La vía ha estado parcialmente habilitada. El COE Municipal de Quijos esta activado.

Jefatura Política de Quijos, Tenencia Política de Cuyuja, Tenencia Política de Cosanga, Tenencia Política de Papallacta y Comisaría Nacional de Quijos, han realizado el seguimiento del evento y han coordinado los cierres de la vía junto a Policía Nacional en Guaguayacu (Baeza) y Papallacta. **MTOP Napo** con apoyo de GAD Municipal de Quijos y empresa privada han realizado los trabajos para aperturar la vía.

Tenencia Política de Cuyuja y Cuerpo de Bomberos Quijos confirmaron el evento, y coordinan con MTOP la limpieza de la vía. Policía Nacional con el acompañamiento de la Jefatura y Tenencias Políticas proporcionan control y seguridad al tránsito vehicular, los puntos de cierre son Guaguayacu y Papallacta. Jefe Político con MTOP realizan un recorrido. MTOP junto a GAD M de Quijos y otras instituciones intervienen con maquinaria para evacuar los vehículos.

- **Napo/El Chaco/Santa Rosa/ puente sobre el río Oyacachi**, el 16/06/2024 por lluvias, aumentó del **nivel del río Oyacachi**, se produjo el colapso del puente peatonal que comunica el barrio Chontaloma - Sector Cusumbe. La parroquia de Santa Rosa cuenta con el servicio de agua de manera provisional.
  - 1 puente peatonal destruido
  - 1 bien público afectado (tubería de agua)
  - 100 % del servicio de agua potable afectado en la Parroquia Santa Rosa, **restablecido**.

**Municipio de El Chaco**, a través de un contrato por emergencia se encuentra trabajando en la colocación de un marco H para el tendido de la tubería que permitirá el abastecimiento de agua desde la captación en Rumipamba.

El 21/06/2024, de forma paulatina, **GAD Municipal El Chaco** rehabilitó el servicio de agua que abastece a la parroquia y al Barrio Marcial Oña de El Chaco, se gestionan los recursos para la solución definitiva.

- **Napo/ El Chaco/Sardinas/Sardinas**, el 14/06/2024 por lluvias, se desbordaron las quebradas **Gallo de Peña** y **San José** arrastrando material lodoso, afectando a varias viviendas, al patio de la Escuela México, las vías de segundo orden se encuentran cerradas.

De acuerdo la evaluación levantada por GADM de El Chaco, la familia que se alojó en el Coliseo de Sardinas, al momento está en familia acogiente y se confirma que está conformada por 6 personas; debido a que la vivienda está en estado no habitable, la familia es damnificada. Las labores de limpieza finalizaron.

- 11 familias afectadas (30 personas)
- 1 familia - 6 personas damnificadas
- 1 familia evacuó al Coliseo Sardinas Alto al momento está en familia acogiente.
- 1 vivienda afectada (inhabitable).
- 1 Unidad Educativa afectada con anegación de agua y lodo
- 1 bien público afectado (Estadio de fútbol afectado con anegación de agua y lodo)
- 0.135 ha cultivos afectados y 0.2 cultivos perdidos (naranja y hierba luisa)
- 14 animales afectados y 14 animales muertos (aves y bovinos).
- Aprox. 250 m de las calles San Andrés y Leonardo Ango

GAD Municipal de El Chaco realizó el seguimiento de la familia, en la cual identificó que la familia es damnificada.

### ZONA 3

- **Tungurahua / Baños de Agua Santa / Río Verde /El Placer, Quiloto, ref. Vía Baños - Puyo [E30]**, el 16/06/2024 por lluvias registradas en el sector se produjo un **deslizamiento de magnitud** que afecta completamente la vía de primer orden afectando a personas y maquinaria que se encontraba trabajando en el sector.

Al momento la vía se encuentra **habilitada**. SNGR CZ3 realiza actividades en territorio.

- 399 familias afectadas (1201 personas)
- 67 familias damnificadas (217 personas)
- 24 personas heridas.
- 14 personas fallecidas
- 30 personas ubicadas (Al momento ya se encuentran a buen recaudo)
- 18 viviendas afectadas.
- 31 viviendas destruidas.
- 80 % del servicio de agua potable afectado en el cantón Baños, restablecido el 100%.
- 20 % del servicio de energía eléctrica afectado en cantón Baños (restablecido el 100%)
- 10490 metros aproximadamente de vía de primer orden afectado.
- 1 puente afectado.
- 10 Bienes públicos afectados. (Postes de alumbrado)
- 4 bienes privados destruidos (Vehículos)
- 1 establecimiento de salud afectado (Centro de Salud Río Verde)
- 271 Familias Evacuadas
  - Iglesia Católica 17 familias (57 personas)
  - Guardería 12 familias (37 personas)
  - San Vicente ubicado en Baños Cabecera Cantonal 9 familias (29 personas)
  - Fundación Oscar Efrén Reyes 5 familias (24 personas)
  - Casa Sr. Abdón Recalde 6 familias (21 personas)

- 66,6 hectáreas de cultivos afectados
- 98,5 hectáreas de cultivos destruidos
- 3750 animales de granja afectados
- 3500 animales de granja muertos

UGR GADC Baños de Agua Santa con el apoyo de la SNGR, Cruz Roja y MIES realizaron el levantamiento del informe de necesidades preliminar. SNGR CZ3 realiza las siguientes actividades en territorio.

Constatación de bienes en los alojamientos para realizar la transferencia al GAD Cantonal. Coordinación con Visión Mundial, **GAD Cantonal** y **GAD Parroquial Río Verde** para realizar chequeos médicos. **MAG** realizó el levantamiento de afectación agrícola-pecuaria mediante una MAAPEA. **MINEDUC** brinda apoyo psicológico mediante descargas emocionales a los estudiantes que se encuentran en los albergues, además realizaron mingas comunitarias a los exteriores de las Unidades Educativas Pedro Vicente Maldonado y Baños. **MSP** realiza la atención en medicina general, odontología a las personas que se encuentran en los alojamientos temporales. **MTOP** continúa con las labores de desalojo del material que se encuentra en el sector de Quilloturo. **SNGR** monitorea el evento.

Autoridades de la **SNGR CZ3** y el **Alcalde de Baños de Agua Santa** se reunieron y establecieron los siguientes acuerdos:

1. **Dar seguimiento** a los informes técnicos levantados por otros entes técnicos.
  2. **Convocar** a MTT4 para identificar acciones y brechas para atención del evento.
  3. **Socializar** el polígono de susceptibilidad en los sectores El Placer y Quilloturo, y a personas dentro de alojamientos temporales.
  4. **Continuar** con acciones de fortalecimiento de capacidades en el sector El Placer.
- **Tungurahua / Baños de Agua Santa / Río Negro / San Francisco, Vía Puyo - Baños [E30]**: el 16/06/2024 por lluvias se produce el desbordamiento de la quebrada **San Francisco** cercana al estadio que afecta la vía de primer orden. Al momento la vía aún continúa **cerrada**, mediante un informe de MTOP manifiesta que se encuentra afectado el puente San Francisco en las bases que se encuentran socavadas. Se actualizaron las cifras de afectación en base al informe MAAPEA.
    - 12840 metros lineales aproximadamente de vía afectada. (cerrada)
    - 1 puente afectado
    - 81.8 hectáreas de cultivos afectados
    - 97.5 hectáreas de cultivos destruidos
    - 280 animales afectados
    - 100 animales muertos

MAG realizó el levantamiento de matriz MAAPEA y se actualizaron las cifras de afectación en el sector. MTOP realizó el levantamiento del informe de afectaciones y continúa con las labores de limpieza y rehabilitación vial. SNGR monitorea el evento.

- **Chimborazo / Riobamba / Pungalá / Complejo Turístico Las Rocas, Punin Guayco, Misniag, Pucará, Salpi, Peltetec, Maguazo, Alao Llapapamba, Alao San Antonio, vía Pungalá - Alao**, por lluvias registradas el 16/06/2024 en el sector se produjo el **desbordamiento del Río Las Rocas**. Producto del desbordamiento se ve afectado un complejo turístico de pesca deportiva. Se continúan las labores para habilitar las vías de tercer orden que ha sido afectadas en varios puntos. Hasta ahora, las vías se encuentran **parcialmente habilitadas** para vehículos pequeños. Debido al evento se vio afectada la red de agua potable que abastece a las comunidades Obraje y Gompue San Vicente de la parroquia Flores.

Las afectaciones son:

- 108 familias afectadas (346 personas).
- 1 familia damnificada (2 personas)
- 1 vivienda afectada
- 3,5 hectáreas de cultivos afectados
- 17 hectáreas de cultivo destruidos
- 15 animales de granja muertos
- 2 puentes afectados (Río Alao).
- 1 bien privado afectado (Complejo Turístico Las Rocas)
- 1 bien público afectado (poste)
- 2 vías de tercer orden afectadas (Pungalá-Salpi- Peltetec Alao // Pungalá-Pucará -Alao) Parcialmente Habilitadas.
- 2000 personas afectadas indirectamente (cifra preliminar).
- Servicio de Agua Potable de Licto afectado en un 85% (**actualmente la afectación es del 10%**).
- Servicio de energía eléctrica afectado al 100% (restablecido al momento)
- Servicio de agua potable de dos comunidades de la parroquia Flores afectado (Obraje y Gompue San Vicente)

MAG realizó levantamiento de afectación agrícola pecuaria mediante MAAPEA y elaboró el reporte de afectaciones agropecuarias. UGR GADC Riobamba realizó el levantamiento de afectaciones a través de informes EVIN. Empresa Eléctrica Riobamba S.A. realizó la reparación de la red eléctrica en el sector. OOPP GAD Provincial con colaboración del GAD Cantonal Riobamba realizan las labores de recuperación de las vías afectadas en el sector. MTT1 y el Comité de Reconstrucción y Reparación informan que la red de agua potable en Pungalá ha sido habilitada y está suministrando agua con normalidad, sin embargo, la red de agua potable que abastece a Licto está actualmente afectada en un 85%. Se está gestionando el suministro de agua para esta población.

UGR Riobamba realizó inspecciones pertinentes a lo largo de la vía de tercer orden. El puente de Maguazo presenta fisuras en las bases, mientras que el puente sobre el río Las Rocas sufrió una afectación parcial. Actualmente, el puente sobre el río Las Rocas ha sido completamente habilitado y se continúa con las labores de reconstrucción de las bases del punto de Maguazo.

- **Chimborazo / Chambo / San Francisco de Chambo/ Sector de Quiñón en puente de Guayllabamba, vía Chambo - Guayllabamba**, el 16/06/2024 por lluvias que se presentan en el sector se produce el **desbordamiento del río Chimbul**. Vía de tercer orden afectada y se encuentra **parcialmente habilitada**. Se realizó sobrevuelo con dron con el objetivo de identificar la zona de influencia y la zona de impacto en San Francisco de Chambo. Red de agua potable afectada en un 80% (Al momento se encuentra afectada solo el 10%).

Debido al evento se vio afectada la red de agua potable que abastece a las comunidades de Tunshi San Javier, Chimbeta Quinchuan, Molobog, Tulabug Escalera, Verde Cruz, San Antonio, Pompeya, Sul Sul, Gesiche, Chumug, Nueva Esperanza, Resgualay, Tzimbuto) de la parroquia Licto.

- 23 familias afectadas (92 personas).
- 3 familias damnificadas (12 personas).
- 12 familias evacuadas (62 personas) en familias acogientes

- 7 hectáreas de cultivos afectados
- 0.4 hectáreas de cultivos destruidos
- 150 animales afectados
- 577 animales de granja muertos (aves, bovinos y cuyes)
- 100 metros lineales de vía de tercer orden afectada. (parcial habilitada)
- 4 bien privado afectado (2 piscícolas, 2 fábricas de ladrillos)
- 2 bien privado destruidos (invernaderos)
- 2 bien públicos afectados (Aguas termales de Guayllabamba, Terminal Terrestre de Chambo)
- 1 puente destruido (Río Timbul)
- 9 puente afectados
- 8 viviendas afectadas
- 3 viviendas destruidos
- Servicio de agua potable de las comunidades de la parroquia Licto afectado en un 85%.

MAG realizó levantamiento de afectación agrícola pecuaria mediante MAAPEA y elaboró el reporte de afectaciones agropecuarias. EMAPAR realiza la dotación de agua potable en el cantón Chambo y en la parroquia Licto mediante tanqueros, al momento se ha entregado 53.900 galones de agua. Prefectura de Chimborazo también realiza la dotación de agua potable en el cantón Chambo y en la parroquia Licto mediante tanqueros, al momento se ha entregado 41400 galones de agua. MAG realizó la entrega de asistencia humanitaria a familias productoras en los sectores de Guayllabamba, San Francisco y Rosapamba.

- **Cotopaxi / Pangua / El Corazón / Padrewasi**, el 16/06/2024 por lluvias registradas en el sector se produjo un deslizamiento en un terreno, dejado atrapada a una señora que se encontraba en el lugar con sus animales, personal cuerpo de bomberos Pangua realizó la extracción del cuerpo sin vida de la señora del lugar del evento.
  - 1 bien privado afectado (Terreno)
  - 1 persona fallecida.

CB Pangua confirmó el evento y realizó las labores de rescate. SNGR monitorea el evento y coordinó con la UGR una inspección.

- **Chimborazo / Penipe / El Altar / Palitahua, vía Penipe-Palitahua**, por lluvias registradas el 16/06/2024 en el sector se produjo el socavamiento y posterior colapso del **puente Palitahua**, se reunió el COE Provincial. Al momento la vía de tercer orden está **cerrada** y hay viviendas en riesgo. Se realiza el abastecimiento de agua potable en las zonas afectadas
  - 81 familias afectadas (324 personas afectadas)
  - 2 familias damnificadas (8 personas damnificadas)
  - 4 viviendas afectadas
  - 2 viviendas destruidas.
  - 1 puente afectado
  - 1 puente destruido
  - 2 bienes privados afectados
  - 20 hectáreas de cultivos afectados
  - 14,8 hectáreas de cultivos destruidos
  - 346 animales afectados
  - 2 animales muertos.
  - 1 vía de tercer orden afectada (cerrada)

MAG realizó levantamiento de afectación agrícola pecuaria mediante MAAPEA y elaboró el reporte de afectaciones agropecuarias. EMAPAR en coordinación con la Prefectura de Chimborazo realizan la dotación de agua potable a la población de Palitahua. ARCSA y ARCA realizaron control de niveles de PH y Cloro residual. Ministerio de Defensa Nacional colaboran con MTOP, SNGR y DINASED en el transporte de apoyo logístico. SNGR monitorea el evento.

- **Chimborazo / Chambo / Chambo / Sasapud, vía Sasapud - Los Cubillines**, el 16/06/2024 por lluvias registradas en el sector se produjo un deslizamiento que afectó la vía de tercer orden. Al momento la vía se encuentra **habilitada**, la familia damnificada se encuentra en familia acogiente. Se actualizaron los datos de afectación con base al informe EVIN.
  - 1 vía de tercer orden afectada (300 metros aproximadamente).
  - 7 puentes afectados
  - 1 vivienda destruida
  - 1 familia damnificada (4 personas)
  - 1 familia afectada (4 personas)

UGR GAD Cantonal realizó evaluación de afectaciones y recomienda a las instituciones del SNDGR intervenir en atención a la familia afectada.

## ZONA 6

- **Cañar/Biblián/Biblián/Feria de Ganado/Varios Sectores**, por lluvias se produjo el incremento y **desbordamiento del río Burgay**, producto del mismo el ingreso de agua en el sector de la feria de ganado. Con fecha 16/06/2024 se reunió el COE Cantonal y determinó resoluciones para la atención al evento, el mismo se mantiene activo. UGR Biblián informa que maquinaria del GAD Cantonal realizó la recuperación de la mesa de la vía en el sector Feria del Ganado, reporta la culminar de las labores de refuerzo a las bases del puente San Luis y García Moreno; así también menciona que en días posteriores maquinaria continuará con los trabajos de recuperación de márgenes en los sectores Simón Bolívar y Río Cahzicay, además de la recuperación de las bases del puente Cruz del Río.
    - 3 puentes afectados
    - 232 metros de vía afectados
- Obras Públicas del GAD Cantonal continúa las labores de relleno a los márgenes de la vía.
- **Cañar/Biblián/Nazón/San Roque**: Por lluvias suscitadas el 16/06/2024 se **produjo el incremento y desbordamiento del río Burgay**, afectando la infraestructura básica y cultivos. Técnico de la UGR Biblián informa que la red de agua potable y alcantarillado se recuperó, el servicio de agua potable se ha restablecido en su totalidad.
    - 100 metros de vía afectada (**vía cerrada**)

- 3 bien públicos destruidos (poste de luz, red de agua potable, red de alcantarillado)
- 150 familias afectadas indirectamente (desabastecimiento de agua)
- 1 hectáreas de cultivos afectados
- 2 hectáreas de cultivos destruidos
- 5 personas afectadas (productores agrícolas)

OOPP del GAD Cantonal culminó los trabajos de recuperación de la red de agua potable y alcantarillado. Empresa eléctrica reemplazó el poste de energía eléctrica. GAD Cantonal realiza labores de recuperación de la vía. MAG realizó el levantamiento de información. CB Biblián realizó recorridos para distribución de agua a la parroquia. GAD Cantonal culminó los **trabajos de recuperación de la red de agua potable y alcantarillado**

- **Morona Santiago/Taisha/Macuma/Mamayak**, por lluvias de 15/06/2024 y madrugada del 16/06/2024 **se produjo el incremento del caudal y posterior desbordamiento del río Pastaza**, generando la inundación de varias viviendas y personas atrapadas en un islote. En base a una nueva valoración por parte del UGR y el Departamento Productivo del GAD Cantonal Taisha se actualizan las afectaciones en base a los cultivos destruidos.
  - 40 familias afectadas (193 personas afectadas)
  - 3 familias damnificadas (15 personas damnificadas)
  - 3 viviendas destruidas
  - 1 bien público destruido (iglesia)
  - 33 hectáreas de cultivos destruidas
  - 50 animales muertos

**GAD-Cantonal** informa que se encuentra coordinando con el **GAD-Provincial MS** para la entrega de asistencia humanitaria a las familias afectadas/damnificadas. **UGR** y el Departamento Productivo del **GAD Cantonal Taisha** se encuentran sistematizando la información de familias (personas) damnificadas y afectadas, medios productivos y animales afectados y destruidos. **SNGR** se mantiene en constante monitoreo.

### Zona 9

- **Pichincha / Quito/ Amaguaña/ Huancaviuca y calle H, Prados de Miranda**, por lluvias del 28/06/2024, se reportó taponamiento de cunetas naturales de desfogues y producto de su desbordamiento se reportó anegación de agua - lodo en calles e inundaciones en viviendas (afectación a varios enseres). Las vías se encuentran **parcialmente habilitadas**.
  - 8 viviendas afectadas (sector Prados de Miranda, culminada la limpieza)
  - 8 familias, 22 personas afectadas (Se mantienen en sus viviendas)

CQE-M realizó la remoción de 280 m<sup>3</sup> escombros. Todo el material fue acumulado en la escombrera de El Troje. En este momento, los trabajos de emergencia han concluido. CQE-M informa que realizó la verificación de los avances de los trabajos y evaluaron acciones a implementar para mitigar futuros incidentes que puedan ocurrir en el sitio

SitRep generado por la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

*SitRep elaborado por:*

Nombre: Víctor Sánchez - Analista de Monitoreo de Eventos Adversos  
Correo electrónico: victor.sanchez@gestionderiesgos.gob.ec  
Teléfono: 042593500 ext. 1603

*SitRep aprobado por:*

Nombre: Mariana Quispillo M. - Directora de Monitoreo de Eventos Adversos  
Correo electrónico: [director\\_monitoreo@gestionderiesgos.gob.ec](mailto:director_monitoreo@gestionderiesgos.gob.ec)  
Teléfono: 042593500 ext. 1631

Para ser agregado o removido de esta lista de SitRep, por favor envíe un correo electrónico a [sala.nacional@gestionderiesgos.gob.ec](mailto:sala.nacional@gestionderiesgos.gob.ec)  
Para más información, visite nuestro sitio Web: <https://www.gestionderiesgos.gob.ec/informes-de-situacion-actual-por-eventos-adversos-ecuador/>