

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 0035

Fecha y Hora de actualización: sábado, 18 de enero de 2025 - 08:16:42 / Página 1 de 7

Periodo de Monitoreo: Desde: 21:00 17/01/2025 Hasta: 09:00 18/01/2025

1. Monitoreo de amenazas

- Amenaza en desarrollo, posible desencadenamiento de eventos adversos.
- Amenaza en incremento y probable materialización inminente.
- Amenaza dentro de los parámetros normales.

PELIGRO VOLCÁNICO:

Ubicación	Nivel de alerta declarada	Situación actual	Valoración actual
 Volcán Reventador Napo	NARANJA	07:00 Sin novedades, sector nublado	●
 Volcán Chiles-Cerro Negro Carchi	AMARILLA	07:00 Sin novedades, sector nublado	●
 Volcán Sangay Morona Santiago	AMARILLA	07:00 Sin novedades, sector nublado	●
 Volcán Cotopaxi		07:30 Sin novedades, sector nublado	●

PELIGRO POR DESBORDAMIENTOS DE CUERPOS HÍDRICOS:

00 cuerpos de agua desbordados:

Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Nombre
--	--	--	--	--

08 cuerpos de agua con tendencia a subir el nivel:

Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Nombre
Guayas	Simón Bolívar	Simón Bolívar, Cabecera Cantonal	Varios sectores	Río Chilintomo
Guayas	Balao	Balao, Cabecera Cantonal	Varios sectores	Río Balao
Guayas	El triunfo	El triunfo	Recinto Primero de Mayo	Ríos Chicaldes
Los Ríos	Mocache	Mocache, Cabecera Cantonal	Mocache	Río Mocache
Los Ríos	Palenque	Palenque, Cabecera Cantonal	Palenque	Río La Reveza
Los Ríos	Urdaneta	Ricaurte	Puente de Ricaurte	Río Catarama
Esmeraldas	Eloy Alfaro	Maldonado	Maldonado	Río Santiago
Chimborazo	Cumanda	Cumanda	Cumanda	Río Chimbo

PELIGRO POR INCENDIOS FORESTALES:

00 incendio forestal activo:

Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Afectación (Ha)	Fecha de inicio
--	--	--	--	--	--

01 incendios forestales controlados:

Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Afectación (Ha)	Fecha de inicio
Esmeraldas	Esmeraldas	5 de Agosto	sector Basurero Municipal	17	19/12/2024

PELIGRO POR APERTURA O COLAPSO DE PRESAS Y REPRESAS:

Recurso	Cota mínima	Cota Actual	Cota máxima	Hora de corte	Valoración
Molino, Azuay	1975.00	1989.23	1990.50	08:00	●
Mazar, Azuay	2098	2144.27	2153.45	08:00	●
Daule Peripa, Guayas	70.00	72.46	85.00	08:30	●
Central Baba, Los Ríos	114.00	116.20	117.00	08:30	●
Chongón, Guayas	44.50	--	55.15	--	--
El Azúcar, Santa Elena	40.00	--	45.09	--	--
San Vicente, Santa Elena	50.00	--	57.49	--	--
La Esperanza, Manabí	53.40	51.87	66.00	08:32	●

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 0035


Fecha y Hora de actualización: sábado, 18 de enero de 2025 - 08:16:42 / Página 2 de 7

Poza Honda, Manabí	104.29	59.33	106.51	08:32	●
Multipropósito Chone, Manabí	48.00	99.59	68.50	08:32	●
Agoyán, Tungurahua	1645.00	--	1651.00	--	--
Pucará-Pisayambo, Tungurahua	3541.00	--	3565.00	--	--

DECLARATORIAS DE NIVELES DE ALERTA VIGENTES POR AMENAZAS Y/O EVENTOS ADVERSOS, VISITAR LA PÁGINA WEB:

<https://www.gestionderiesgos.gob.ec/niveles-de-alertas-y-declaratorias-vigentes-establecidas-por-la->

SITUACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA:



ADVERTENCIA # 04

AMENAZA: LLUVIAS, TORMENTAS ELÉCTRICAS Y RÁFAGAS DE VIENTO

Vigencia: con vigencia desde 13:00 del 16 de enero hasta las 07:00 del 20 enero del 2025

SITUACIÓN: Se pronostica lluvia moderada a ocasionalmente fuerte en el interior del litoral, afectando especialmente las provincias de Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, norte del Guayas y El Oro. Así mismo se espera que se presenten lluvias ocasionales y puntualmente fuertes en el norte y sur de la Sierra. En la Amazonía las lluvias se enfocarán en la estribación de cordillera oriental

ZONAS AFECTADAS

Región Litoral : Mayor relevancia en Esmeraldas, Manabí, Norte de Guayas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Los Ríos

Región Sierra : En especial Pichincha, Azuay y Loja

Región Amazonía : En especial Morona Santiago y Zamora Chinchipe

Región Insular : Isla Isabela.

FUENTE: INAMHI

PELIGRO SÍSMICO:

Fecha - Hora Local	Magnitud	Profundidad	Cercano a	Sentido por la población
---	---	---	---	---

2. Monitoreo de eventos adversos (emergencias y desastres)

ZONA 1



Incendio Forestal

Localización:	Esmeraldas/Esmeraldas/5 de Agosto/Sector Basurero Municipal.
Antecedentes:	Desde el 21/12/2024, el PMU liderado por el Cuerpo de Bomberos Esmeraldas permanece operativo. Desde el 23/12/2024 se activó el COE Cantonal Esmeraldas.
Situación actual:	El incendio forestal se encuentra controlado en un 80%, cabe indicar que a través de una línea cortafuego fue aislado para que no pueda expandirse fuera del basurero Municipal. La vía de segundo orden (vía Carlos Concha) está habilitada en su totalidad. Tanto el COE Cantonal como el PMU permanecen operativos.
Afectaciones:	- 17 hectáreas entre desechos sólidos y vegetación. - 29 familias, 100 personas afectadas (levemente por inhalación de humo).
Acciones de respuesta:	El COE Provincial Esmeraldas sesionó con fecha 12/01/2025 en la Sala de Crisis del ECU 911.

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS – No. 0035

Fecha y Hora de actualización: sábado, 18 de enero de 2025 – 08:16:42 / Página 3 de 7

	Cuerpo de Bomberos Esmeraldas continúa realizando labores de enfriamiento y sofocación del incendio, para culminar realizan constante monitoreo del incendio. GAD Cantonal Esmeraldas a través de maquinaria continúa realizando la remoción de desechos para evitar la reactivación del incendio.
Fuentes de información:	SNGR CZ1 Umeva Esmeraldas/Cuerpo de Bomberos Esmeraldas/ Esvial/ GAD Cantonal

ZONA 2



Socavamiento

Localización:	Orellana-Napo/El Chaco/Gonzalo Díaz De Pineda (El Bombón)/San Rafael, Piedra Fina 2, San Luis, San Carlos, vía Y de Baeza-Lago Agrío [E45].
Antecedentes:	Debido al proceso erosivo desarrollado desde febrero del 2020, el río Quijos (Alto Coca) mantiene en riesgo a varias viviendas y sectores estratégicos, tales como: la Red Estatal Vial [E45], Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, tuberías de SOTE, Poliducto Shushufindi – Quito y OCP. Se mantiene la declaratoria emitida mediante resolución SGR-058-2021 de cambiar el nivel de alerta Naranja a Roja.
Situación actual:	El frente de erosión se estima localizado en la abscisa 6+400 durante 3 días (por confirmar); aguas abajo, entre los kilómetros 6+400 y 10+000, continúa la erosión lateral en la margen izquierda, aguas arriba de San Carlos, afectando las instalaciones petroleras y poniendo el peligro a la vía E45 en el sector del Mirador y también aguas abajo del río Loco, donde también se afectaron las instalaciones petroleras.
Afectaciones:	Desde el 2020 a la fecha las afectaciones son las siguientes: - 15 Personas afectadas - 26.804 Personas afectadas indirectas - 51 Personas damnificadas - 99 Personas evacuadas - 14 Viviendas afectadas - 6 Viviendas destruidas - 4 Bienes públicos afectados: 3 corresponden al fenómeno de erosión (rotura de tuberías: SOTE, Poliducto y OCP por el hundimiento ocurrido el 07/04/2020); y 1 tubería de agua potable de San Luis y una Torre de soporte de tubería tipo H. - 6 Bienes privados afectados: fueron afectados al intentar cruzar el río Marker un bus interprovincial (trans Esmeraldas) (05/09/2023), un camión (10/09/2023), bus interprovincial (Zaracay) (14/09/2023), camioneta (30/10/2023), tráiler y un bus de la Cooperativa Putumayo (24/11/2023) - 5 Puentes destruidos: Puente sobre el río Montana, Puente Ventana 2, Puente Piedra Fina 2, Puente colgante San Carlos y Puente sobre el río Marker. - 1120 Metros de vía afectadas - 100.03 Ha de Cultivo perdida - 3448 Animales de granja afectados y muertos
Acciones de respuesta:	Ep Petroecuador y OCP implementan las contingencias para superar los eventos de fuerza mayor; OCP construye dos bypass. La Comisión Ejecutora Río Coca – CELEC EP, SNGR, Tenencia Política de Gonzalo Díaz de Pineda, Cuerpo de Bomberos El Chaco y CCGR San Luis realizan monitoreo.
Fuentes de información:	SNGR CZ2 Umeva Napo-Orellana/ Técnico/SNGR CZ2/UGR GAD El Chaco/MDG/Comunidad/CELEC EP/ECU 911/Cuerpo de Bomberos El Chaco.

ZONA 3



Inundación

Localización:	Chimborazo/Riobamba/Calpi/San José de Gaushi.
Antecedentes:	El 09/01/2025, debido a las lluvias generadas en la tarde, se produjo una inundación afectado a varios sectores de la Parroquia. El 10/01/2025, se reunió y activó el COE Cantonal
Situación actual:	Se realizó el levantamiento de EVIN, donde informa que debido a las fuertes precipitaciones se ocasionaron afectaciones a viviendas con el ingreso de agua con sedimentos, daños en zonas agrícolas y laderas, pérdida de especies menores, obstrucción del sistema de drenaje, pérdida de útiles escolares y uniformes, vías segundo orden y caminos vecinales. El COE Cantonal se mantiene activo al momento no hay presencia de lluvias en el sector. Los afectados pernoctan con familiares de acogida mientras duran las labores de limpieza de escombros de las calles y viviendas

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 0035

Fecha y Hora de actualización: sábado, 18 de enero de 2025 - 08:16:42 / Página 4 de 7

Afectaciones:	- 15 viviendas afectadas - 21 familias afectadas (44 personas) - 2 bienes privados afectados (Iglesia Evangélica, mecánica) - 4 familias evacuadas (17 personas casa de familiares acogientes) - Vía de segundo orden parcialmente habilitada
Acciones de respuesta:	UGR GAD Riobamba realizó el levantamiento de informe EVIN. Obras Públicas (OOPP) GAD Cantonal realiza la limpieza los y escombros de las calles y viviendas afectadas por la inundación. COE Cantonal se mantiene en reunión permanente.
Fuentes de información:	SNGR CZ3 Umeva Chimborazo/UGR Cantonal

ZONA 5



Inundación

Localización:	Los Ríos/Urduyeta/Ricaurte/La Victoria - Río Salampe
Antecedentes:	Debido a las fuertes lluvias suscitadas en la madrugada del 15/01/2025, se reportó el desbordamiento del río Salampe, con ingreso leve a varias viviendas.
Situación actual:	Actualmente el caudal del río retorna a su nivel normal, solo se visualiza leves estancamientos de agua a los exteriores de las viviendas y las familias continúan en sus hogares.
Afectaciones:	- 2 viviendas afectadas - 2 familias afectadas - 8 personas afectadas - 28 familias afectadas indirectamente - 84 personas afectadas indirectamente
Acciones de respuesta:	- Jefe Político de Urduyeta realizó verificación de novedades el 16/01/2025 - GAD Urduyeta realiza gestión para la colocación de sacos de arena para reforzamiento del muro de contención
Fuentes de información:	SNGRE CZ5 Umeva Los Ríos SNGR-UPREA/GAD Parroquial de Ricaurte



Contaminación

Localización:	Galapagos/San Cristóbal/ Puerto Baquerizo Moreno/ Playa de Los Marino y Playa de Oro.
Antecedentes:	Con fecha al 13/01/2024 La Dirección del Parque Nacional Galápagos luego de obtener los resultados de los análisis de las muestras tomadas del agua del mar en la bahía de Puerto Baquerizo Moreno, por entidades acreditadas, confirmaron la presencia de un alto índice de coliformes fecales (bacterias que se encuentran en excremento de los seres humanos y animales), entre otros componentes químicos que afectan la calidad del agua de la Playa de Los Marino y Playa de Oro y presentan un riesgo para la salud humana y la biodiversidad, esta situación se deriva del vertido de aguas residuales sin el debido tratamiento al mar.
Situación actual:	Se restringió el ingreso a dichas playas por prevención, adicional cabe recalcar que las mismas son poco concurridas por personas.
Afectaciones:	--
Acciones de respuesta:	Dirección del Parque Nacional Galápagos de manera temporal restringe como acción preventiva el ingreso al agua en las playas de los Marinos y de Oro. Dirección del Parque Nacional Galápagos (DPNG) ha solicitado reunión urgente a la MTT # 1, para dar a conocer los resultados de los análisis realizados. Parque Nacional Galápagos (PNG) elabora un plan de acción emergente para la evaluación de ecosistemas marinos. SNGR realiza monitoreo del evento para conocer las diferentes disposiciones de las autoridades cantonales.
Fuentes de información:	SNGR CZ5 Umeva Galápagos/Dirección del Parque Nacional Galápagos (DPNG)

ZONA 6



Deslizamiento

Localización:	Azuay/Santa Isabel/Santa Isabel/La Cría.
Antecedentes:	El 03/06/2022, se suscitó un deslizamiento producto de la saturación del suelo originado por la combinación del deficiente sistema de riego en el sector, del taponamiento de diferentes quebradas y la deficiencia en el drenaje del terreno. El 31/03/2023 la SGR declaró la ALERTA AMARILLA al polígono identificado como susceptible a movimientos en masa, el cual tiene un área de 526.22 hectáreas que se extiende sobre la comunidad La Cría, cantón Santa Isabel, provincia del Azuay. El 06/04/2023, la SNGR emite el cambio a ALERTA NARANJA de acuerdo al informe elaborado por Técnico de Análisis de Riesgos de la Coordinación Zonal 6 de Gestión de Riesgos. El 20/06/2023 MIES entregó Bonos de Contingencia a 22 familias afectadas de la comunidad La Cría.

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 0035

Fecha y Hora de actualización: sábado, 18 de enero de 2025 - 08:16:42 / Página 5 de 7

	GAD Cantonal indica que al 03/01/2024 permanecían 4 familias integradas por 10 personas alojadas en el AT San Isidro. El 26/01/2024 se realizó la activación del COE Provincial Azuay para realizar el seguimiento del evento y establecer acciones.
Situación actual:	Técnico de la SNGR informa que se realizaron nuevas entregas de asistencia humanitaria
Afectaciones:	-44 familias afectadas (178 personas afectadas) -44 viviendas afectadas -8 viviendas destruidas -8 familias damnificadas -25 personas damnificadas (permanecen en casa de familias acogientes) -38 familias evacuadas. -130 personas evacuadas (albergue temporal)(Con fecha 09/05/2024 se encuentran en el albergue 1 familias de 1 persona) - 4 bienes privados afectados (1 capilla y 3 predios) - 2 bienes públicos destruidos (1 casa comunal y 1 cancha central)
Acciones de respuesta:	UGR Santa Isabel en conjunto con SNGR CZ6 realizan acciones de atención a la emergencia
Fuentes de información:	SNGR CZ6 Umeva Azuay-Cañar.

ZONA 7



Aluvión

Localización:	Loja/Quilanga/Quilanga/El Subo, vía El Subo - Espíndola
Antecedentes:	Por lluvias sucitadas el día 06/01/2024 se registró un aluvión, ocasionando afectaciones a viviendas, unidad educativa y se reportó el cierre temporal de la vía de segundo orden que conduce a Espíndola.
Situación actual:	El COE Parroquial de San Antonio de las Aradas ha declarado en emergencia a la parroquia COE Parroquial de San Antonio de las Aradas y COE cantonal Quilanga se encuentran activados evaluando la emergencia para toma de decisiones.
Afectaciones:	- 1 vivienda destruida. - 2 familias damnificadas conformadas por 9 personas se movilizaron a casa de familias acogientes. - 9 viviendas afectadas y en necesidad de evaluación - 9 familias afectadas conformadas por 49 personas - 1 unidad educativa afectada y con necesidad de evaluación (Juan Manosalva) - 50 metros de vía afectada (habilitada)
Acciones de respuesta:	- UGR Quilanga realizó el levantamiento de información. - OOPP del GAD Municipal de Quilanga trasladó personal y maquinaria al sitio para realizar labores de limpieza y trabajos complementarios. - Vialsur realizó trabajos de limpieza. - Cuerpo de Bomberos de Quilanga y Policía Nacional continúan en el sitio brindando seguridad vial. - SNGR realiza constante monitoreo
Fuentes de información:	SNGR CZ 7Umeva Loja-Zamora Chinchipe/UGR Quilanga

3. Monitoreo de estado de vías afectadas por eventos adversos

00 VÍA DE PRIMER ORDEN CERRADA:

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
00	--	--	--	--	--	--	--	--

21 VÍAS DE PRIMER ORDEN PARCIALMENTE HABILITADAS:

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Los Ríos	Babahoyo	Febres Cordero	La Providencia	SOCAVAMIENTO	--	15/01/2025	Ninguna
2	El Oro	Piñas	Capiro	Tinajas - Guerras, vía Balsas - Loja [E-50]	DESPLAZAMIENTO	--	14/01/2025	Ninguna
3	Pichincha	Quito	El Quinche	Panamericana Norte - Vía El Quinche Inguinero	DESPLAZAMIENTO	--	14/01/2025	Ninguna
4	Loja	Quilanga	Quilanga	El Salado, vía Quilanga a Gonzanamá	DESPLAZAMIENTO	20	14/01/2025	Río Píndo - Caríamanga - Gonzanamá. Quilanga - Purunuma - Gonzanamá
5	El Oro	Las Lajas	El Paraíso	El Tigre, Vía Las Lajas - Arenillas - Alamor [E25]	INUNDACIÓN	20	14/01/2025	

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 0035

Fecha y Hora de actualización: sábado, 18 de enero de 2025 - 08:16:42 / Página 6 de 7

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
6	Azuay	Cuenca	Molleturo	Km 53, vía Cuenca-Molleturo [E-582]	SOCAVAMIENTO	25	02/01/2025	vía Cuenca-Girón-Pasaje.
7	Napo	Quijos	Cuyuja	El Laurel, Vía Y de Baeza - Papallacta [E20]	SOCAVAMIENTO	--	21/06/2024	Ninguna
8	Tungurahua	Baños de Agua Santa	Río Verde	Caserío El Placer, Quillituro, ref. Vía Baños - Puyo [E30]	DESPLAZAMIENTO	--	16/06/2024	Ninguna
9	Napo	El Chaco	Gonzalo Díaz de Pineda	Piedra Fina, vía El Chaco-Reventador [E45]	SOCAVAMIENTO	--	20/05/2024	Ninguna
10	Los Ríos	Babahoyo	Pimocha	Puente de Los Gemelos	SOCAVAMIENTO	6	19/01/2024	Ninguna
11	Imbabura	Ibarra	Carolina	San Jerónimo-Guadual; vía Salinas - Lita km 114 [E10]	DESPLAZAMIENTO	125	22/12/2023	Ninguna
12	Tungurahua	Baños de Agua Santa	Río Verde	San Jorge, vía Baños - Puyo [E30]	SOCAVAMIENTO	100	16/07/2023	Ninguna
13	Esmeraldas	Quinindé	Malimpia	Malimpia, E20 pasando el basurero a mano derecha	SOCAVAMIENTO	30	03/04/2023	Ninguna
14	Morona Santiago	Limón Indanza	Yunganza (Cab. En el rosario)	Km 35, El Rosario, vía Bella Unión - Limón [E45]	DESPLAZAMIENTO	30	04/03/2023	Ninguna
15	Manabí	Puerto López	Salango	La Rinconada 5 Cerros, vía Puerto López - Santa Elena [E15]	HUNDIMIENTO	4	28/08/2022	Ninguna
16	Manabí	Sucre	Leonidas Plaza	Km 19, San Agustín-Tosagua [E-383]	SUBSIDENCIA	150	14/08/2022	Ninguna
17	Pichincha	Mejía	Manuel Cornejo A.	km 38 + 600, vía Alóag - Unión del Toachi [E20]	HUNDIMIENTO	15	25/02/2022	Ninguna
18	Esmeraldas	Quinindé	Rosa Zarate (Quinindé)	Km 68 Los Vergeles, vía Esmeraldas - Quinindé [E20]	HUNDIMIENTO	40	8/02/2022	Ninguna
19	Imbabura	Ibarra	Carolina	San Jerónimo; vía Salinas - Lita [E 10]	DESPLAZAMIENTO	225	22/12/2021	1.- Ruta desde la E10 Guallupe - San Juan de Lachas (Carchi) - por la E 182 Gualchan - Chical - Maldonado - Tulcán - Ibarra , 2.- Para vehículos livianos, E10 desde San Jerónimo - Buenos Aires - Cahuasqui - Tumbabiro.
20	Cañar	Cañar	Ingapirca	Vía El tambo - Ingapirca - Honorato Vásquez km 8+100, km 15.	DESPLAZAMIENTO	100	24/11/2021	Ninguna
21	Napo	El Chaco	Gonzalo Díaz De Pineda (El Bombón)	San Rafael, Piedra Fina, San Luis, San Carlos, Vía Y de Baeza-Lago Agrío [E45]	SOCAVAMIENTO	1040	2/02/2020	Lago Agrío - Coca - Y de Narupa - Tena - Ambato - Quito

05 VÍAS DE SEGUNDO ORDEN CERRADAS:

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Santa Elena	Salinas	Anconcito	Vía al Puerto Pesquero	SOCAVAMIENTO	--	14/03/2023	Ninguna
2	Pichincha	Quito	Conocoto	Calles Hermano Miguel y Panzaleo, cruce de vías	SOCAVAMIENTO	30	28/02/2022	Ninguna
3	Azuay	Nabón	Nabón	Rosas, Bellavista, Tamboloma, Chunazana	DESPLAZAMIENTO	50	14/03/2021	Corraleja-Yasudel-Susudel
4	Imbabura	Pimampiro	Pimampiro, Cabecera Cantonal	San José de Aloburo	DESPLAZAMIENTO	500	09/11/2021	Vía Narchimbuela - Pimampiro
5	Pichincha	Mejía	Tambillo	El Murco - Pasando la escuela Carlos Freire Larrea	INUNDACIÓN	---	11/04/2022	Ninguna

04 VÍAS DE SEGUNDO ORDEN PARCIALMENTE HABILITADAS:

No	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Bolívar	Chimbo	San José de Chimbo	Calle Alternas hacia la Ciudadela Benalcazar	DESPLAZAMIENTO	25	03/01/2025	Ninguna
2	Napo	Tena	Ahuano	Ahuano, vía Ahuano-Campana Cocha	SOCAVAMIENTO	--	02/07/2024	Ninguna
3	Napo	Tena	Chontapunta	Unión Lojana, Vía Chonta Punta- Los Zorros-Límite con Orellana [E436A]	SOCAVAMIENTO	--	29/05/2024	Ninguna
4	Chimborazo	Pallatanga	Pallatanga	Jiménez, vía Jiménez - Pallatanga	SOCAVAMIENTO	--	27/05/2023	Ninguna

07 VÍAS DE TERCER ORDEN CERRADAS:

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	El Oro	Portovelo	Curtincapac	Barrío Balsones, vía Balsones - Curtincapac	SOCAVAMIENTO	20	14/01/2025	Ninguna
2	El Oro	Portovelo	Salatí	Ambocas, Vía Ambocas - Viñamao	DESPLAZAMIENTO	20	10/01/2025	Portovelo - Porotillo - Viñamao

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 0035

Fecha y Hora de actualización: sábado, 18 de enero de 2025 - 08:16:42 / Página 7 de 7

3	Pichincha	Cayambe	Juan Montalvo	Río Guachalá - vía a la Josefina	INUNDACIÓN	100	16/06/2024	Ninguna
4	Pichincha	Mejía	Tambillo	Ushco, vía Tambillo - Panamericana Sur	INUNDACIÓN	20	10/04/2022	Ninguna
5	Pichincha	Mejía	Manuel Cornejo Astorga (Tandapi)	Vía de ingreso a las Comunidades Peñas Blancas, El Paraíso, El Mirador y San Francisco	DESPLAZAMIENTO	140	08/02/2022	Ninguna
6	Morona Santiago	Morona	Sinaí	Playas de San Luis, vía Santa María Tunants-Playas de San Luis-Quinta Cooperativa	INUNDACIÓN	3884	02/05/2021	Ninguna
7	Azuay	Cuenca	Nulti	Pasto Romero, vía al centro Parroquial	DESPLAZAMIENTO	30	16/04/2021	Ninguna

02 VÍAS DE TERCER ORDEN PARCIALMENTE HABILITADAS:

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	El Oro	Balsas	Balsas	Tinajas, vía Tinajas - Balsas	DESPLAZAMIENTO	40	14/01/2025	Ninguna
2	Azuay	Pucará	Pucará	Km 2.5 de la vía Minas-Tablón-Pucará	SOCAVAMIENTO	60	27/05/2024	Ninguna

Reporte generado por la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

Reporte elaborado por:

Nombre: Joao Aspiazu - Digitador Nacional de Eventos Adversos

Correo electrónico: luis.aspiazu@gestionderiesgos.gob.ec

Teléfono: 042593500 ext. 1605

Reporte revisado por:

Nombre: Cristian Mazorra - Analista de Monitoreo de Eventos Adversos

Correo electrónico: cristian.mazorra@gestionderiesgos.gob.ec

Teléfono: 042593500 ext. 1603

Para ser agregado o removido de esta lista de destinatarios, por favor envíe un correo electrónico a sala.nacional@gestionderiesgos.gob.ec
Para más información, visite nuestro sitio web: <https://www.gestionderiesgos.gob.ec/reportes-de-monitoreo-de-amenazas-y-eventos-peligrosos/>