

SitRep No. 02 – Lluvias

INFORME DE SITUACIÓN PROVINCIAL LOJA

Este Informe cubre el periodo de 01.01.2025 al 23.02.2025

El próximo SITREP será emitido en caso de generarse nueva actividad relevante

1. Puntos importantes


- En la provincia de Loja se han registrado **70** eventos peligrosos afectando a **14** cantones y **36** parroquias por precipitaciones de variable intensidad, acompañadas de fuertes vientos y tormentas eléctricas, que han impactado a la población, desde el 01 de enero hasta la fecha.
- Durante este periodo, en la provincia de Loja se han generado los siguientes eventos: **57** deslizamientos (78%), **4** inundaciones (12%), **5** aluviones (6%), **2** socavamientos (2%) y **3** colapso estructural (2%).
- Los eventos mas recurrentes son los deslizamientos con el 78%.
- EL 17/02/2025 se declaró en emergencia el cantón **Olmedo**.
- El 20/02/2025 se declaró en emergencia el cantón Saraguro
- Se encuentran activos **4** COE Cantonales en: **Olmedo** el 17/02/2025, **Paltas** el 18/02/2025, **Saraguro** el 20/02/2025 y **Loja** el 21/02/2025 para dar atención y coordinar las acciones de respuesta.

NIVEL DE
AFECTACIÓN

1

Calificación realizada
con base al Manual del
COE 2017

2. Situación Hidrometeorológica actual.



DESCRIPCIÓN:

Continuarán precipitaciones de moderada intensidad y puntual alta en gran parte del Litoral, norte y sur de la región Interandina y de manera dispersa en la Amazonía. Se prevé que los eventos de mayor relevancia se presenten los días 20, 21 y 22 de febrero entre horas de la tarde y madrugada.

Las áreas delimitadas en naranja y rojo presentan mayor probabilidad y amenaza de lluvias intensas. Las zonas entrecortadas con blanco son propensas a crecidas y desbordamientos de cuerpos de agua.

Región Litoral: Lluvias de moderada y puntual alta intensidad principalmente en **Guayas y Los Ríos**.

Región Sierra: Lluvias con mayor intensidad en las zonas cercanas a la estribación de la cordillera occidental, norte y sur, en especial en **Pichincha, Imbabura, Carchi, Bolívar, Azuay y Loja**.

Región Amazonía: Precipitaciones de mayor recurrencia en Sucumbios, Orellana y Pastaza.

Estimación de Máxima Precipitación Acumulada Diaria

REGIÓN	Precipitación acumulada diaria (mm/24)		
	Nivel Medio	Nivel Alto	Muy Alto
Litoral / Insular	10 - 18	18 - 41	41 - 90
Interandina	8 - 11	11 - 30	-
Amazonía	22 - 31	31 - 60	-

El escenario previsto, responde entre otros factores, al ingreso de humedad y convergencia de vientos provenientes de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), paso divergente de Oscilación Madden Julian y otras ondas tropicales, fortalecimiento de la Alta de Bolivia, sumado a procesos de calentamiento diurnos.

ESTADO DE CUERPOS DE AGUA.

01 cuerpo hídrico desbordado							
Nro	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Cuerpo Hídrico	Fecha de la Novedad	Observaciones
1	Loja	Loja	Vilcabamba	Yamburara Alto	Río Chamba	20/02/2025	Producto a lluvias suscitadas la tarde de hoy, se produjo un deslizamiento de tierra que bloqueó el río Chamba.

3. Eventos Peligrosos y Afectaciones - Resumen.

Desde el 01 de enero del 2025 a la fecha, por lluvias se han registrado los siguientes eventos peligrosos:

Provincia	Deslizamiento	Inundación	Aluvión	Socavamiento	Colapso Estructural de infraestructura	Total general
LOJA	57	4	5	2	2	70
TOTAL	57	4	5	2	2	70

Fuente: Unidad de Monitoreo Loja -SNDGIRD 18/02/2024 - 17:00

A continuación, se detalla eventos por cantones.

Provincia	Canton	Deslizamiento	Inundación	Aluvión	Colapso Estructural	Socavamiento	Total general
LOJA	LOJA	17	4	1		1	23
	CHAGUARPAMBA	5		1			6
	GONZANAMA	5					5
	CELICA	4			1		5
	OLMEDO	2		2			4
	ESPINDOLA	3			1		4
	PALTAS	4					4
	CATAMAYO	4					4
	CALVAS	3				1	4
	SARAGURO	3					3
	SOZORANGA	3					3
	QUILANGA	1		1			2
	MACARÁ	2					2
	PUYANGO	1					1
Total		57	4	5	2	2	70

Fuente: Unidad de Monitoreo Loja -SNDGIRD 18/02/2024 - 17:00

Nota aclaratoria: Toda la información de cifras mostradas en el presente Informe, está sujeta a variación en virtud del levantamiento continuo de información.

Resumen de afectaciones por sectores:

Afectación a Personas:			
	Personas afectadas:	132	 Personas damnificadas: 31
Afectación a Viviendas:			
	Viviendas afectadas:	68	Viviendas destruidas: 4
Afectación a servicios básicos esenciales e infraestructura:			
Vías afectadas (metros)		Bienes	
	Vías de primer orden (metros):	750	 Bienes publicos afectados: 5
	Vías de segundo orden (metros):	530	Bienes privados afectados: 7
	Vías de tercer orden (metros):	110	

Total Vías afectadas (metros): 1290

Infraestructura Educativa



Total de unidades afectadas: 1

Fuente: Unidad de Monitoreo Loja -SNDGIRD 23/02/2024 - 08:00

Nota aclaratoria: Toda la información de cifras mostradas en el presente Informe, está sujeta a variación en virtud del levantamiento continuo de información.

4. Detalle de afectaciones por cantón.

Desde el 01 de enero de 2024 a la fecha, en la provincia de Loja, el cantón con más impacto en la población es el cantón Loja con 163 personas impactadas, así mismo es la que más eventos ha registrado con 23, a continuación se detallan las afectaciones en la provincia por cantones:

Provincia	Cantón	Nro Eventos	Personas Impactadas	Personas Fallecidas	Familias Afectadas	Personas Afectadas	Personas Afectadas Indirectamente	Familias Damnificadas	Personas Damnificadas	Personas Evacuadas	Viviendas Afectadas	Viviendas Destruídas	U.E. Afectados	Puentes Destruídos	Bienes Públicos Afectados	Bienes Públicos Destruídos	Bienes Privados Afectados	Suma de Bienes Privados Destruídos	Km. Lineales De Vías Afectadas	Ha Cultivo Afectados	Animales Muertos
LOJA	LOJA	23	68	0	26	55	0	4	13	20	46	1	0	1	0	3	6	2	0,46	0,00	0
	QUILANGA	2	58	0	9	49	0	2	9	9	9	1	1	0	0	0	0	0	0,07	0,00	0
	PALTAS	4	10	0	1	6	0	1	4	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0,03	0,00	0
	SARAGURO	3	8	0	2	8	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0,03	0,00	0
	CHAGUARPAMBA	6	7	0	1	5	0	1	2	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0,03	0,00	0
	ESPINDOLA	4	6	0	2	6	0	0	0	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0,03	0,00	0
	CELICA	5	4	0	1	1	0	1	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0,09	0,00	0
	CALVAS	4	2	0	1	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0,04	0,00	0
	CATAMAYO	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,06	0,00	0
	GONZANAMA	5	0	0	0	0	6	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0,11	0,00	0
	SOZORANGA	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,07	0,00	0
	PUYANGO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,01	0,00	0
	MACARÁ	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,02	0,00	0
	OLMEDO	4	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	3	0	0	0	0,13	0,00	0
Total LOJA		70	163	0	43	132	6	9	31	42	68	4	1	1	5	3	7	2	1,18	0,00	0

Fuente: Unidad de Monitoreo Loja -SNDGIRD 23/02/2024 - 08:00

5. Asistencia Humanitaria

Desde el 01 de enero, la Instituciones del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Integral de Riesgos y Desastres, ha realizado la siguiente entrega:

PROVINCIA	Kit Complementario de Alimentos (KCA) para 15 días
Loja	17

Fuente: Unidad de Monitoreo Loja -SNDGIRD 23/02/2024 - 08:00

Nota aclaratoria: Toda la información de cifras mostradas en el presente Informe, está sujeta a variación en virtud del levantamiento continuo de información.

6. COE activados, casos representativos y acciones de respuesta

Por lluvias desde el 01/01/2025 hasta la presente fecha se ha activado, 4 COES cantonales:

Nro	Fecha de la Declaratoria	Provincia	Cantón	Estado	Observación
1	17/02/2025	Loja	Olmedo	Activo	Por lluvias suscitadas esta tarde y noche del 16/02/2025, se produjo un aluvión que afecta a varios sectores. SITUACIÓN ACTUAL:

					-El 16/02/2025 se activó el COE Cantonal de Olmedo. -El 17/02/2025 se declaró en emergencia el cantón Olmedo.
2	18/02/2024	Loja	Paltas	Activo	COE Cantonal de Paltas con representantes de las mesas técnicas y grupos de trabajo se reunieron con la finalidad de articular acciones de respuesta.
3	20/02/2025	Loja	Saraguro	Activo	COE Cantonal de Saraguro se reunió con la finalidad de articular acciones de respuesta. -El 20/02/2025 se activó el COE Cantonal de Saraguro. -El 20/02/2025 se declaró en emergencia el cantón Saraguro.
4	21/02/2025	Loja	Loja	Activo	COE Cantonal se declara en sesión permanente para coordinar acciones de respuesta y rehabilitación de sectores afectados.

Fuente: Unidad de Monitoreo Loja -SNDGIRD 23/02/2024 - 08:00

Nota aclaratoria: Toda la información de cifras mostradas en el presente Informe, está sujeta a variación en virtud del levantamiento continuo de información.

Por lluvias se declaró en emergencia los siguientes COE:

COE Cantonal				
Nro.	Provincia	Cantón	Fecha de Activación	Estado
1	Loja	Olmedo	17/02/2025	Activo
2	Loja	Saraguro	20/02/2025	Activo

Fuente: Unidad de Monitoreo Loja -SNDGIRD 23/02/2024 - 08:00

Nota aclaratoria: Toda la información de cifras mostradas en el presente Informe, está sujeta a variación en virtud del levantamiento continuo de información.

Entre los eventos más relevantes ocurridos durante los últimos 15 días podemos mencionar los siguientes:

Zona 7 - Loja/Saraguro/Saraguro/Varios sectores (Bura y Gera)

Producto a lluvias suscitadas el 20/02/2025, se produjeron varios deslizamientos de tierra que afectan las bases de viviendas y obstaculiza parcialmente la vía de segundo orden. Las familias afectadas continúan habitando las viviendas.

-El 20/02/2025 se activó el COE Cantonal de Saraguro.

-El 20/02/2025 se declaró en emergencia el cantón Saraguro.

AFECTACIONES:

-01 bien público afectado (Cementerio del sector de Manú)

-02 viviendas afectadas.

-02 familias afectadas conformadas por 4 personas.

-Vía de segundo orden **parcialmente habilitada** (tramo Saraguro - Manú)

-70% Colapso parcial del Sistema de Agua Potable (Reestablecido)

ACCIONES DE RESPUESTA:

-Gobierno Cantonal de Saraguro realizó los trabajos de reparación del Sistema de Agua Potable y trabajos de limpieza en la vía.

-UGR Saraguro confirmó la novedad y continúa realizando levantamiento de información y daños.

-MTOPI coordina la movilización de recursos para realizar los trabajos de limpieza vial.

-SNGR coordinó la atención del evento y realiza constante monitoreo.

Zona7/Loja/Loja/Vilcabamba/Yamburara Alto.

Producto a lluvias suscitadas la tarde del 20/02/2025, se produjo un deslizamiento de tierra que bloqueó el río Chamba, provocando el incremento y posterior desbordamiento.

Las familias afectadas fueron movilizadas por seguridad a casa de familias acogientes

AFECTACIONES:

- 15 viviendas afectadas (la corriente del agua afecta las bases de las viviendas).

- 4 familias conformadas por 15 personas evacuadas.

ACCIONES DE RESPUESTA:

-COE Cantonal de Loja se reunió el 21/02/2025 en la Sala de Coordinación del Municipio de Loja para tratar las afectaciones suscitadas por lluvias en el cantón.

- Junta Parroquial de Vilcabamba movilizó maquinaria para realizar los trabajos de limpieza.

- Cuerpo de Bomberos de Vilcabamba verificó la novedad y prestó apoyo en labores de evacuación de los habitantes

Zona7/Loja/Loja/Quinara/Guaguanga

Producto de las lluvias presentadas en la noche del 19/02/2025, se produjo el desbordamiento de la quebrada Guaguanga.

AFECTACIONES:

Vía de tercer orden **cerrada**.

ACCIONES DE RESPUESTA:

- FFAA se movilizará en apoyo a realizar evacuación de familias y bienes en riesgo.
- Cuerpo de Bomberos de Loja, verificó la novedad.
- UGR Loja realizó el levantamiento de información.
- SNGR coordinó la atención del evento y realiza constante monitoreo.

Zona7/Loja/Quilanga/El Subo, Via El Subo - Espíndola

Por lluvias se registró un aluvión, ocasionando afectaciones a viviendas, unidad educativa y se reportó el cierre temporal de la vía de segundo orden que conduce a Espíndola la misma que se encuentra **habilitada**.

AFECTACIONES:

- 1 vivienda destruida.
- 2 familias damnificadas conformadas por 9 personas se movilizaron a casa de familias acogientes.
- 9 viviendas afectadas y en necesidad de evaluación.
- 9 familias afectadas conformadas por 49 personas.
- 1 unidad educativa afectada y con necesidad de evaluación (Juan Manosalva)
- 50 metros de vía afectada (habilitada)

ACCIONES DE RESPUESTA:

El 08/01/2025 se activó el COE Cantonal de Quilanga

El 07/01/2025 el COE Parroquial de San Antonio de las Aradas declaró en emergencia a la parroquia

El GAD Cantonal de Quilanga brinda transporte a los estudiantes al barrio Galápagos.

OOPP del GAD Municipal de Quilanga y comuneros del sector continúan labores de limpieza y trabajos complementarios.

Vialsur realizó trabajos de limpieza.

Zona7/Loja/San Pedro de Vilcabamba/Sacapo

Por lluvias suscitadas en la madrugada del 11/02/2025 se desbordó la quebrada Sacapo, causando afectaciones. Vía de tercer orden **cerrada** al tránsito vehicular. (vía Sacapo a Sacapo)

Al momento no existe presencia de lluvias y el cauce de la quebrada esta normal

AFECTACIONES:

- 2 viviendas afectadas (Por ingreso de agua)
- 2 familias afectadas conformadas por 6 personas
- 5 metros lineales de vía aproximadamente (1 puente destruido)

ACCIONES DE RESPUESTA:

GAD Provincial de Loja y el GAD Parroquial de San Pedro del Vilcabamba, continúan labores de limpieza vial, de alcantarillado y restauración del puente.

SNGR mantiene reunión con el Presidente del GAD Parroquial y Teniente Político, para articular acciones y realizarán recorrido para constatar afectaciones.

Zona7/Loja/Olmedo/Olmedo/Varios sectores (Y de Olmedo- Barrio Jesús del Gran Poder)

Por lluvias suscitadas esta tarde y noche del 16/02/2025, se produjo un deslizamiento que afecta a varios sectores.

-El 16/02/2025 se activó el COE Cantonal de Olmedo.

-El 17/02/2025 se declaró en emergencia el cantón Olmedo.

En la tarde del 17/02/2025 se reunió el COE Cantonal, SNGR, MTOP y VIALSUR realizaron un recorrido por las zonas afectadas.

AFECTACIONES

- Vía de segundo orden **cerrada**.
- 3 bienes públicos afectados (Oficinas de Cuerpo de Bomberos, Comisaría Nacional y Policía Nacional)

SitRep generado por la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos de la Secretaría de Gestión de Riesgos.

SitRep elaborado por:

Nombre: Paulina Saritama. Operador Provincial
Correo electrónico: paulina.saritama@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 072983893

SitRep revisado por:

Nombre: Victor Sánchez Analista Nacional
Correo electrónico: victor.sanchez@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 042593500

Para ser agregado o removido de esta lista de SitRep, por favor envíe un correo electrónico a saba.nacional@gestionderiesgos.gob.ec
Para más información, visite nuestro sitio Web: <https://www.gestionderiesgos.gob.ec/informes-de-situacion-actual-por-eventos-adversos-ecuador/>