

SitRep No. 04 – Lluvias, del 01 de enero de 2025 a la fecha

INFORME DE SITUACIÓN PROVINCIAL – LOS RÍOS

Este Informe cubre el período de 01.01.2025 al 21.02.2025 – 17.00

El próximo SITREP será emitido en caso de generarse nueva actividad relevante

1. Puntos importantes.


- Desde el 1 de enero del 2024 hasta la fecha, en **12 cantones** en la provincia de Los Ríos, se han registrado **61 eventos peligrosos por lluvias**.
- Los cantones con mayor afectación son: **Babahoyo, Urdaneta y Montalvo**.
- Se mantienen activos los COE's Cantonales de: Buena Fe, Quevedo y Montalvo.
- Se mantiene activa la MTT1 del cantón Montalvo.
- La MTT4 Provincial se mantiene activa con el fin de coordinar las acciones en temas de asistencia humanitaria.

NIVEL DE
AFECTACIÓN

2

Calificación
realizada con
base al Manual
del COE 2017

2. Situación Hidrometeorológica actual.



En referencia al Boletín Meteorológico Nro. 10 del INAMHI, Estatus: advertencia, con vigencia desde: **18H00 del 17 de febrero hasta las 13H00 del 23 de febrero del 2025**, indica: Continuarán precipitaciones de moderada intensidad y puntual alta en gran parte del Litoral, norte y sur de la región Interandina y de manera dispersa en la Amazonía. Se prevé que los eventos de mayor relevancia se presenten los días 20, 21 y 22 de febrero entre horas de la tarde y madrugada.

Región Litoral: Lluvias de moderada y puntual alta intensidad principalmente en Guayas y Los Ríos.

REGIÓN	Precipitación acumulada diaria (mm/24)		
	Nivel Medio	Nivel Alto	Muy Alto
Litoral / Insular	10 - 18	18 - 41	41 - 90
Interandina	8 - 11	11 - 30	-
Amazonía	22 - 31	31 - 60	-

ESTADO DE LOS CUERPOS DE AGUA

En el seguimiento realizado por la Unidad de Monitoreo de la SNGR Los Ríos, al momento de la publicación de este informe **se registra 6 cuerpos hídricos desbordados y 6 caudales en tendencia a aumentar de nivel**.

6 cuerpos hídricos desbordados			
Cantón	Parroquia	Sector	Cuerpo Hídrico
Babahoyo	Clemente Baquerizo	Universidad Agraria	San Pablo
Babahoyo	Pimocha	rcto. La Chorrera	Babahoyo
Babahoyo	Febres Cordero (Las Juntas) (Cab. en Mata de Cacao)	Rcto. Los Álamos -	Chilintomo
Montalvo	Montalvo, Cabecera Cantonal	La Clementina	Las Juntas
Babahoyo	Caracol	rcto. Nueva Fortuna	Catarama
Babahoyo	La Unión	Rcto. La Pineda	Pita
6 cuerpos hídricos con tendencia a aumentar de nivel			
Cantón	Parroquia	Sector	Cuerpo Hídrico
Urdaneta	Ricaurte	La Irene del Río	Catarama
Vinces	Vinces, Cabecera Cantonal	Vinces	Vinces
Montalvo	Montalvo, Cabecera Cantonal	rcto. Salvador Allende	Cristal
Buena Fé	San Jacinto de Buena Fé, Cabecera Cantonal	Pto. Bajiña	Pto. Bajiña
Baba	Baba, Cabecera Cantonal	Rcto. San Antonio	El Arenal
Babahoyo	Caracol	rcto. Las Garzas	Caracol

3. Eventos Peligrosos y Afectaciones - Resumen.

Desde el 01 de enero del 2025 a la fecha, se reportaron 61 eventos por lluvias conforme el siguiente detalle:

Cantones	Inundación	Ventual	Sobavamiento	Colapso Estructural	Deslizamiento	Total general
Babahoyo	18	3	3	5	--	29
Urdaneta	7	--	--	--	--	7
Montalvo	2	--	2	--	1	5
Ventanas	2	2	1	--	--	5
Valencia	1	1	--	--	1	3
Buena fe	--	--	1	1	--	2
Pueblviejo	2	--	--	--	--	2
Quevedo	1	--	--	--	1	2
Vinces	2	--	--	--	--	2

Cantones	Inundación	Vendaval	Sacudimiento	Colapso Estructural	Deslizamiento	Total general
Baba	1	--	--	--	--	1
Mocache	--	1	--	--	--	1
Palenque	--	1	--	--	--	1
Quinsaloma	1	--	--	--	--	1
Total general	37	8	7	6	3	61
Porcentaje	61%	13%	11%	10%	5%	100

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR – Instituciones del SNDGIRD. 21/02/2025 -15:30

4. Eventos Peligrosos y Afectaciones – Resumen.

Por eventos detallados en la tabla anterior, se han registrado las siguientes afectaciones:

Afectación a Personas:



Personas afectadas: 1.848
Familias afectadas: 483



Personas damnificadas: 13
Familias damnificadas: 6

Afectación a Viviendas:



Viviendas afectadas: 280



Viviendas destruidas: 6

Afectación a servicios básicos esenciales e infraestructura:

Vías afectadas (km lineales)

Primer Orden: 0,35

Segundo Orden: 0,00

Tercer Orden: 0,37

Total Vías afectadas (metros lineales): 0,72

Superficie agrícola impactada (hectáreas)

Afectación parcial: 210

Afectación total o pérdida: 200

Total de superficie agrícola impactada: 410

Infraestructura educativa



Unidades Educativas con daño funcional: 8



Unidades Educativas con daño estructural: 1

***Total de unidades impactadas: 9**

Infraestructura de salud



Centros de Salud afectados: 3



Centros de Salud destruidos: 0

Total de centros de salud impactados: 3

Bienes Públicos



Bienes públicos afectados: 5

- 3 muros de contención
- 1 terminal terrestre Babahoyo
- 1 tubería



Puentes afectados: 1



Bienes públicos destruidos: 2

- 2 muros de contención



Puentes destruidos: 0

Fuente: Unidades de Monitoreo - SNDGIRD.21/02/2025 15:30

Nota aclaratoria: Toda la información de cifras mostradas en el presente informe, está sujeta a variación en virtud del levantamiento continuo de información.

5. Detalle de afectaciones por cantones (desde el 1 de enero del 2025 hasta la fecha).

El cantón con mayor impacto a la población es Babahoyo con 1302 personas impactadas con 29 eventos, siendo más recurrentes seguido de Quevedo con 188 personas impactadas en 2 eventos.

Cantones	Cuenta de Evento	Personas Impactadas	Personas Afectadas	Familias Afectadas	Personas Damnificadas	Familias Damnificadas	Viviendas Afectadas	Viviendas Destruídas	Centros De Salud Afectados	Puentes Afectados	Bienes Públicos Afectados	Bienes Públicos Destruídos	Bienes Privados Afectados	Km. Lineales De Vías Afectadas	Ha. Cultivo Afectados	Ha. Cultivo Perdidos
Babahoyo	29	1302	1292	345	10	4	169	4	2	1	3	0	6	0.48	178	181
Quevedo	2	188	188	44	0	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Montalvo	5	164	164	41	0	0	40	0	0	0	0	1	0	0.19	1	0
Urdaneta	7	113	113	28	0	0	12	0	0	0	1	1	0	0	17	19
Vinces	5	33	32	8	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0.05	14	0
Ventanas	2	28	28	7	0	0	7	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Valencia	3	8	8	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Quinsaloma	1	8	8	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Buena fe	2	7	7	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mocache	1	4	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Puebloviejo	2	4	4	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Palenque	1	2	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Baba	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Total general	61	1861	1848	483	13	6	280	6	3	1	5	2	6	0.72	210	200

6. Alojamiento temporales activos.

Actualmente la Provincia de Los Ríos no cuenta con reportes de refugios temporal activos.

7. Asistencia humanitaria.

Por eventos producidos por lluvias desde el 01 de enero de 2025 a la fecha, se ha entregado la siguiente asistencia humanitaria:

- Desde el 01 de enero, la SNGR ha entregado a la población afectada un total de 44 bienes de asistencia humanitaria:

Cantones	KPRH (para 3 días)	Kit de Aseo Personal	Kit de Dormir	Kit de Limpieza (albergue)	Tanque de 2500 lt	Total general
Ventanas	1	1	1	1	0	4
Puebloviejo	3	3	0	3	0	9
Palenque	1	1	1	1	0	4
Montalvo	0	0	0	0	14	14
Buena fe	2	2	4	2	0	10
Babahoyo	0	1	1	1	0	3
Total general	7	8	7	8	14	44

- Desde el 01 de enero, la Instituciones del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Integral de Riesgos y Desastres, han entregado un total de 421 bienes de asistencia humanitaria:

Cantones	KCA	KPRH (para 3 días)	Agua en recipiente no retornable (gal)	Láminas de Zinc	Litro de Cloro	Otro *cañas	Total general
Babahoyo	77	0	0	10	200	12	299
Buena fe	0	2	0	0	0	0	2
Urdaneta	0	0	120	0	0	0	120
Total general	77	2	120	10	200	12	421

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR – Instituciones del SNDGIRD. 21/02/2025 -15:30

8. COE activados, casos representativos y acciones de respuesta

- Desde el 01/01/2025 hasta la presente fecha, no se tiene reporte de declaratoria de emergencia por época lluviosa.
- Por lluvias desde el 01/01/2025 hasta la presente fecha se han activado 3 COE's Cantonales:

COE CANTONAL (3)		
Cantón	Fecha de Activación	Fecha de Activación
Buena Fe	18/2/2025	Activo
Quevedo	20/2/2025	Activo
Montalvo	21/2/2025	Activo

Entre los casos más relevantes ocurridos durante los últimos 15 días podemos mencionar los siguientes:

- **Babahoyo/La Unión/rcto. La Pineda – río Pita.** Por lluvias suscitadas la madrugada del 19/02/2025, se reportó el **desbordamiento** del río Pita, afectando a varias viviendas de los sectores antes mencionados, actualmente el caudal continúa desbordado y las familias se mantienen en sus hogares con presencia de agua.

Las afectaciones son las siguientes:

- 80 familias afectadas
- 80 viviendas afectadas
- 240 personas afectadas

Dirección de Gestión de Riesgos de Babahoyo realizó verificación de novedades el 20/02/2025. Unidad de Monitoreo Los Ríos de SNGR realizó monitoreo con llamado a los puntos focales para el seguimiento del evento.

- **Babahoyo/Caracol/ San Vicente – San Francisco – Nueva Fortuna – Río Catarama.** Por lluvias suscitadas la madrugada del 19/02/2025, se reportó el **desbordamiento** del río Catarama. Actualmente el caudal continúa desbordado y las familias se mantienen en sus hogares con presencia de agua.

Las afectaciones son las siguientes:

- 60 personas afectadas
- 15 familias afectadas
- 15 viviendas afectadas
- 60 personas afectadas
- 30 ha. de cultivos con afectación parcial (Arroz)
- 8 productores con cultivos afectados parcialmente
- 50 ha de cultivos con pérdida total (Arroz)
- 18 productores con cultivos con pérdida total

Dirección de Gestión de Riesgos de Babahoyo realizó verificación de novedades el 20/02/2025. Unidad de Monitoreo Los Ríos de SNGR realizó monitoreo con llamado a los puntos focales para el seguimiento del evento.

- **Urdaneta/Ricaurte/Rcto. La América – Rcto. Santo Tomas – Río Pijullo.** Debido al aumento del caudal del río Pijullo el 18/02/2025, se reportó filtración de agua por el muro de contención, en donde una vivienda se ha visto afectada por ingreso de agua. Actualmente el caudal del río Pijullo se encuentra con **tendencia a disminuir de nivel**, la familia se mantiene en la vivienda.

Las afectaciones son las siguientes:

- 1 familia, 7 personas afectadas
- 1 viviendas afectadas
- 4 ha. de cultivos con afectación parcial (Arroz - Cacao)
- 1 productores con cultivos afectados parcialmente
- 12 ha de cultivos con pérdida total (Arroz)
- 4 productores con cultivos con pérdida total

MAG facilitó matriz MAAPEA el 20/02/2025. UGR Urdaneta realizará levantamiento EVIN el 21/02/2025.

- **Quevedo/Venus del Río Quevedo/Nuevo Amanecer – 20 de febrero – La Patera.** Por lluvias suscitadas la noche del 15/02/2025, se reportó acumulación de aguas lluvias que ingresaron a varias viviendas del lugar, actualmente las familias se mantienen en sus hogares sin presencia de agua.

Las afectaciones son las siguientes:

- 40 viviendas afectadas
- 40 familias afectadas
- 160 personas afectadas

Alcalde de Quevedo activó el **COE Cantonal el 20/02/2025** ante los eventos suscitados por la etapa invernal, UGR Quevedo realizó levantamiento EVIN el 16/02/2025. Unidad de Monitoreo Los Ríos de SNGR realizó monitoreo con llamado a los puntos focales para el seguimiento del evento.

- **Babahoyo/Pimocha/rcto. Colorado del Río – río Babahoyo.** Por lluvias suscitadas en la mañana del 14/02/2025, se reportó el **desbordamiento** del río Babahoyo, afectando indirectamente a varias viviendas del lugar, Actualmente **el caudal continúa desbordado**, las familias se mantienen afectadas indirectamente debido a la alta presencia de agua a los exteriores de sus viviendas que les dificulta la circulación de las personas.

Las afectaciones son las siguientes:

- 5 familias afectadas indirectamente
- 20 personas afectadas indirectamente
- 20 ha. de cultivos con afectación parcial (Arroz)
- 9 productores con cultivos afectados parcialmente
- 4 ha de cultivos con pérdida total (Arroz)
- 2 productores con cultivos con pérdida total

Jefa Política de Pimocha realizó barrido de afectaciones en la zona afectada. SNGR coordinó con UGR Babahoyo el levantamiento EVIN del evento. Se coordinó con MAG el levantamiento del MAAPEA en el sitio. Unidad de Monitoreo Los Ríos de SNGR realizó monitoreo con llamado a los puntos focales para el seguimiento del evento.

- **Babahoyo/Dr. Camilo Ponce/vía E-25 Jujan – Babahoyo – Cruce de La Carmela – río Chilintomo.** Por lluvias suscitadas en la mañana del 15/02/2025, se reportó en horas de la tarde **desbordamiento** del río Chilintomo en la vía de primer orden, actualmente el caudal continúa desbordado con alta presencia de agua en los cuatro carriles de la vía de primer orden, misma que continúa **habilitada** al tránsito vehicular y **se recomienda a los vehículos livianos utilizar la ruta alterna que va desde el cruce Chilintomo hacia el rcto. Las Jaguas.**

Las afectaciones son las siguientes:

- 250 metros lineales

CTE realizó verificación de novedades el 21/02/2025. Unidad de Monitoreo Los Ríos de SNGR realizó monitoreo con llamado a los puntos focales para el seguimiento del evento.

- **Babahoyo/Febrés Cordero/Rcto. Los Álamos – La Macarena – Escuela de Educación Básica José María Urbina – río Chilintomo.** Por lluvias en la madrugada del 12/02/2025, se reportó el **desbordamiento** del río Chilintomo, dejando consigo 1 Unidad Educativa afectada funcionalmente, como también ingreso de agua a varias viviendas de los sectores antes mencionados. Actualmente **el caudal del continúa desbordado**, las familias permanecen en las viviendas y **aún se visualiza leve presencia de agua**, la vía de tercer orden que comunica al sector La Macarena se encuentra **habilitada** con precaución.

Las afectaciones son las siguientes:

- 1 Unidad Educativa afectada Funcionalmente (Escuela de Educación Básica José María Urbina)
- 10 viviendas afectadas
- 90 familias afectadas
- 360 personas afectadas
- 90 familias afectadas
- 360 personas afectadas
- 100 familias afectadas indirectamente
- 400 personas afectadas indirectamente
- 2 bienes Públicos afectados (muros de contención)
- 25 metros lineales afectados

Alcalde de Babahoyo en compañía de Dirección de Gestión de Riesgos realizaron la entrega de ayuda humanitaria el 18/02/2025, CNEL colaboró con movilización para Cruz Roja que entregó de 200 litros de cloro a las familias afectadas en compañía de personal técnico de SNGR el 19/02/2025. Unidad de Monitoreo Los Ríos de SNGR se mantiene realizando monitoreo con llamado a los puntos focales para el seguimiento del evento. Unidad de Monitoreo Los Ríos de SNGR realizó monitoreo con llamado a los puntos focales para el seguimiento del evento.


- **Montalvo/Montalvo, Cabecera Cantonal/rcto. Salvador Allende – Rcto. El Caimito – Rcto. San Vicente – Rcto. Bosque de Oro – Escuela De Educación Básica Francisco Illingworth Icaza – río Cristal.** Por fuertes lluvias en la madrugada del 11/02/2025, se reportó el **desbordamiento** del río cristal, provocando la destrucción de un muro de contención y afectando la vía de tercer orden. Actualmente **el caudal de continúa desbordado, se visualiza presencia de agua en varias viviendas**, la vía de tercer orden que va desde el rcto. Salvador Allende hacia el Rcto. La Ernestina se mantiene **habilitada** con precaución.

Las afectaciones son las siguientes:

- 1 muro de contención destruido (bien público)
- 40 viviendas afectadas
- 40 familias afectadas
- 160 personas afectadas
- 15 metros lineales afectados
- 1 ha. de cultivos con afectación parcial (Arroz)
- 1 agricultor afectado
- 1 Unidad Educativa afectada funcionalmente (Escuela De Educación Básica Francisco Illingworth Icaza)

Alcalde de Montalvo declaró COE activo por época lluviosa el 21/02/2025. Unidad de Monitoreo Los Ríos de SNGR realizó monitoreo con llamado a los puntos focales para el seguimiento del evento.

9. Mapa de afectación por lluvias



SitRep generado por la Unidad de Monitoreo de Eventos Adversos Los Ríos de la Secretaría de Gestión de Riesgos.

SitRep elaborado por:

Nombre: David Santacruz Castro – Operador Provincial de Los Ríos
Correo electrónico:
david.santacruz@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 0982424283

SitRep aprobado por:

Nombre: José Sarango Guayllas
Correo electrónico:
jose.sarango@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 0991779141