

## SitRep No. 04 – Lluvias

INFORME DE SITUACIÓN PROVINCIAL LOJA

Este Informe cubre el período de 01.01.2025 al 27.02.2025

El próximo SITREP será emitido en caso de generarse nueva actividad relevante

### 1. Puntos importantes

- En la provincia de Loja se han registrado **75** eventos peligrosos afectando a **14** cantones y **37** parroquias por precipitaciones de variable intensidad, acompañadas de fuertes vientos y tormentas eléctricas, que han impactado a la población, desde el 01 de enero hasta la fecha.
- EL 17/02/2025 se declaró en emergencia el cantón **Olmedo**.
- El 20/02/2025 se declaró en emergencia el cantón **Saraguro**
- Se encuentran activos **4** COE Cantonales en: **Olmedo** el 17/02/2025, **Paltas** el 18/02/2025, **Saraguro** el 20/02/2025 y **Loja** el 21/02/2025 para dar atención y coordinar las acciones de respuesta.
- COE **Provincial de Loja** se encuentra activo y en sesión permanente desde el 23/02/2025

**NIVEL DE AFECTACIÓN**

# 3


Calificación realizada con base al Manual del COE 2017

### 2. Situación Hidrometeorológica actual.

Según la advertencia meteorológica No. 11 emitido por el INAMHI, con vigencia desde 13:00 del 23 hasta las 10H00 del 27 de febrero 2025, continuarán las lluvias en gran parte del país. Se prevén eventos intensos en la región Litoral. Las áreas delimitadas en naranja y rojo presentan mayor probabilidad y amenaza de lluvias intensas. Las zonas entrecortadas con blanco son propensas a crecidas y desbordamientos de cuerpos de agua.

**Región Sierra:** Lluvias con intensidad ligera a moderada en las zonas cercanas a la estribación de cordillera occidental, norte y sur, en especial en Bolívar, Imbabura, Carchi y Cotopaxi.

**Región Amazonia:** Precipitaciones ligeras a moderadas y puntualmente fuertes en Zamora, Santiago, Napo, Sucumbíos, Orellana y Pastaza.



Cantidad máxima de precipitación diaria (mm/día)			
REGIÓN	NIVEL MEDIO	NIVEL ALTO	NIVEL MUY ALTO
Litoral/Insular	10 - 18	19 - 41	42 - 90
Interandina	8 - 11	12 - 30	31 - 45
Amazonia	22 - 31	32 - 60	

#### ESTADO DE CUERPOS DE AGUA.

En el seguimiento realizado con jefes y tenientes políticos, al momento de la publicación de este informe, se registra 1 quebrada desbordada:

1 cuerpo hídrico desbordado							
Nro.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Cuerpo Hídrico	Fecha de novedad	Observaciones
1	Loja	Loja	Vilcabamba	Yamburara Alto	Chamba	20/2/2025	Un deslizamiento de tierra bloqueó el río Chamba, provocando el incremento y posterior desbordamiento, familias evacuadas por precaución.

### 3. Eventos Peligrosos y Afectaciones – Resumen.






Desde el 01 de enero del 2025 a la fecha, por lluvias se han registrado los siguientes eventos peligrosos:

Cantón	Aluvión	Colapso Estructural de infraestructura	Deslizamiento	Inundación	Socavamiento	Total general
LOJA	1	1	17	4	2	25
CELICA	0	1	5	0	0	6
CATAMAYO	0	0	5	0	0	5
CHAGUARPAMBA	1	0	4	0	0	5
GONZANAMA	0	0	5	0	0	5
CALVAS	0	0	3	0	1	4
ESPINDOLA	0	1	3	0	0	4
OLMEDO	2	0	2	0	0	4

Cantón	Aluvión	Colapso Estructural de infraestructura	Deslizamiento	Inundación	Socavamiento	Total general
PALTAS	0	0	4	0	0	4
SARAGURO	0	0	4	0	0	4
MACARÁ	0	0	3	0	0	3
SOZORANGA	0	0	3	0	0	3
QUILANGA	1	0	1	0	0	2
PUYANGO	0	0	1	0	0	1
<b>Total general</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>60</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>75</b>
<b>Porcentaje</b>	<b>6,67</b>	<b>4,00</b>	<b>80,00</b>	<b>5,33</b>	<b>4,00</b>	<b>100%</b>

Fuente: Unidad de Monitoreo Loja -SNGRD 27/02/2025 - 00:00

Resumen de afectaciones por sectores:

Afectación a Personas:			
	Personas afectadas:	132	 Personas damnificadas: 31
Afectación a Viviendas:			
	Viviendas afectadas:	69	Viviendas destruidas: 4
Afectación a servicios básicos esenciales e infraestructura:			
Vías afectadas (metros)		Bienes	
	Vías de primer orden (metros):	773	 Bienes públicos afectados*:
	Vías de segundo orden (metros):	363	Bienes privados afectados:
	Vías de tercer orden (metros):	90	
	<b>Total Vías afectadas (metros):</b>	<b>1226</b>	
* <b>Bienes Públicos Afectados:</b> 1 poste de alumbrado eléctrico, 1 oficina de Cuerpo de Bomberos, 1 oficina de Comisaría Nacional, 1 oficina de Policía Nacional, 70% colapso parcial del sistema de agua potable			
Infraestructura Educativa			
	Total de unidades afectadas:	1	

Fuente: Unidad de Monitoreo Loja -SNGRD 27/02/2025 - 00:00

**Nota aclaratoria:** Toda la información de cifras mostradas en el presente Informe, está sujeta a variación en virtud del levantamiento continuo de información.

#### 4. Detalle de afectaciones por cantón.

Desde el 01 de enero de 2024 a la fecha, en la provincia de Loja, el cantón con más impacto en la población es el cantón Loja con 68 personas impactadas, así mismo es la que más eventos ha registrado con 25, a continuación se detallan las afectaciones en la provincia por cantones:

Cantón	Nro. De Eventos	Población Impactada	Familias Afectadas	Personas Afectadas	Familias Damnificadas	Personas Damnificadas	Personas Evacuadas	Viviendas Afectadas	Viviendas Destruídas	Establecimientos Educativos Afectados	Puentes Destruídos	Bienes Públicos Afectados	Bienes Públicos Destruídos	Bienes Privados Afectados	Bienes Privados Destruídos	Metros Lineales De Vías Afectadas
LOJA	25	68	26	55	4	13	20	47	1	0	1	0	3	6	2	460
QUILANGA	2	58	9	49	2	9	9	9	1	1	0	0	0	0	0	70
PALTAS	4	10	1	6	1	4	0	1	1	0	0	1	0	0	0	25
SARAGURO	4	8	2	8	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	38
CHAGUARPAMBA	5	7	1	5	1	2	0	2	1	0	0	0	0	0	0	25
ESPINDOLA	4	6	2	6	0	0	5	2	0	0	0	0	0	0	0	20
CELICA	6	4	1	1	1	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	140
CALVAS	4	2	1	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	35
CATAMAYO	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70
GONZANAMA	5	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	100
MACARÁ	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35
OLMEDO	4	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	3	0	0	0	130
PUYANGO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
SOZORANGA	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68
<b>Total general</b>	<b>75</b>	<b>163</b>	<b>43</b>	<b>132</b>	<b>9</b>	<b>31</b>	<b>42</b>	<b>69</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>1226</b>

Fuente: Unidad de Monitoreo Loja -SNGRD 27/02/2025 - 00:00

## 5. Asistencia Humanitaria

Desde el 01 de enero, la Instituciones del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Integral de Riesgos y Desastres, ha realizado la siguiente entrega:

CANTÓN	Kit Complementario de Alimentos (KCA) para 15 días
Olmedo	17
Loja	17
<b>Total</b>	<b>34</b>

Fuente: Unidad de Monitoreo Loja -SNGRD 27/02/2024 - 00:00

**Nota aclaratoria:** Toda la información de cifras mostradas en el presente Informe, está sujeta a variación en virtud del levantamiento continuo de información.

## 6. COE activados, casos representativos y acciones de respuesta

Se encuentra activo el COE Provincial de Loja desde el 23/02/2025.

Por lluvias desde el 01/01/2025 hasta la presente fecha se ha activado, 4 COES cantonales:

Nro	Fecha Activación	Provincia	Cantón	Estado	Observación
1	17/02/2025	Loja	Olmedo	Activo	Por lluvias suscitadas esta tarde y noche del 16/02/2025, se produjo un aluvión que afecta a varios sectores.
2	18/02/2024	Loja	Paltas	Activo	COE Cantonal de Paltas con representantes de las mesas técnicas y grupos de trabajo se reunieron con la finalidad de articular acciones de respuesta.
3	20/02/2025	Loja	Saraguro	Activo	COE Cantonal de Saraguro se reunió con la finalidad de articular acciones de respuesta.
4	21/02/2025	Loja	Loja	Activo	COE Cantonal se declara en sesión permanente para coordinar acciones de respuesta y rehabilitación de sectores afectados.

Fuente: Unidad de Monitoreo Loja -SNDGIRD 27/02/2024 - 00:00

**Nota aclaratoria:** Toda la información de cifras mostradas en el presente Informe, está sujeta a variación en virtud del levantamiento continuo de información.

Se ha declarado la Situación de Emergencia en:

COE Cantonal					COE Parroquial					
Nro.	Provincia	Cantón	Fecha de Activación	Estado	Nro.	Provincia	Cantón	Parroquia	Fecha de Activación	Estado
1	Loja	Olmedo	17/02/2025	Activo	1	Loja	Palta	Orianga	21/02/2025	Activo
2	Loja	Saraguro	20/02/2025	Activo						
3	Loja	Loja	21/02/2025	Activo						

Fuente: Unidad de Monitoreo Loja -SNDGIRD 27/02/2024 - 00:00

**Nota aclaratoria:** Toda la información de cifras mostradas en el presente Informe está sujeta a variación en virtud del levantamiento continuo de información.

Entre los eventos más relevantes ocurridos durante los últimos 15 días podemos mencionar los siguientes:

- Celica/Celica/La Zanja, via Celica-El Empalme [E35]**  
 Producto a lluvias suscitadas en días anteriores, el 26/02/2025, se produjo un deslizamiento de material pétreo que afecta la vía de primer orden, la cual se encuentra **cerrada**.  
 AFECTACIONES:  
 - 50 metros de vía afectada.  
 ACCIONES DE RESPUESTA:  
**MTOP** realizó labores de limpieza y continuarán en los próximos días.  
**Policía Nacional** brindó seguridad vial.  
**SNGR** coordinó la atención del evento y realiza constante monitoreo.
- Chaguarpamba/Santa Rufina/Santa Rufina, via a la costa [E50]**  
 Producto a lluvias suscitadas en la madrugada del 22/02/2025, se produjo un deslizamiento de tierra en el sector, el cual se encuentra **parcialmente habilitada**.  
 El 21/02/2025 se activó el COE Cantonal de Chaguarpamba por época invernal.  
 AFECTACIONES:  
 - 20 metros de vía afectada.  
 ACCIONES DE RESPUESTA:  
**MTOP** realizó labores de limpieza y continuarán en los próximos días.

**UGR** de Chaguarpamba coordina y da seguimiento a las acciones del evento.

**SNGR** coordinó la atención del evento y realiza constante monitoreo.

- **Catamayo/Catamayo/Guayabal, vía Catamayo - San Pedro de la Bendita [E35]**

Producto a lluvias suscitadas en días anteriores, se produjo un deslizamiento de material pétreo que afecta la vía de primer orden, la cual fue se encuentra **habilitada** al tránsito vehicular.

AFECTACIONES:

- 10 metros de vía afectada.

ACCIONES DE RESPUESTA:

**SNGR** coordinó la atención del evento con **MTOP**, quienes realizaron trabajos de limpieza con apoyo del GAD Cantonal de Catamayo.

- **Saraguro/Saraguro/Varios sectores (Bura y Gera)**

Producto a lluvias suscitadas el 20/02/2025, se produjeron varios deslizamientos de tierra que afectan las bases de viviendas y obstaculiza parcialmente la vía de segundo orden. Las familias afectadas continúan habitando las viviendas.

El 20/02/2025 se activó el COE Cantonal de Saraguro.

El 20/02/2025 se declaró en emergencia el cantón Saraguro.

AFECTACIONES:

- 02 familias afectadas conformadas por 4 personas.
- 02 viviendas afectadas.
- 01 bien público afectado (Cementerio del sector de Manú)
- Vía de segundo orden **parcialmente habilitada** (tramo Saraguro - Manu)
- 70% Colapso parcial del Sistema de Agua Potable (Reestablecido)

ACCIONES DE RESPUESTA:

**Gobierno Cantonal de Saraguro** realizó los trabajos de reparación del Sistema de Agua Potable y trabajos de limpieza en la vía.

**UGR Saraguro** confirmó la novedad y continúa realizando levantamiento de información y daños.

**MTOP** coordina la movilización de recursos para realizar los trabajos de limpieza vial.

**SNGR** coordinó la atención del evento y realiza constante monitoreo.

- **Loja/Vilcabamba/Yamburara Alto.**

Producto a lluvias suscitadas la tarde del 20/02/2025, se produjo un deslizamiento de tierra que bloqueó el río Chamba, provocando el incremento y posterior desbordamiento.

Las familias afectadas fueron movilizadas por seguridad a casa de familias acogientes

AFECTACIONES:

- 4 familias conformadas por 15 personas evacuadas.
- 15 viviendas afectadas (la corriente del agua afecta las bases de las viviendas).

ACCIONES DE RESPUESTA:

**COE Cantonal de Loja** se reunió el 21/02/2025 en la Sala de Coordinación del Municipio de Loja para tratar las afectaciones suscitadas por lluvias en el cantón.

**Junta Parroquial de Vilcabamba** movilizó maquinaria para realizar los trabajos de limpieza.

**Cuerpo de Bomberos de Vilcabamba** verificó la novedad y prestó apoyo en labores de evacuación de los habitantes

- **Loja/Quinara/Guaguanga**

Producto de las lluvias presentadas en la noche del 19/02/2025, se produjo el desbordamiento de la quebrada Guaguanga.

AFECTACIONES:

- Vía de tercer orden **cerrada.**

ACCIONES DE RESPUESTA:

**FFAA** se movilizará en apoyo a realizar evacuación de familias y bienes en riesgo.

**Cuerpo de Bomberos de Loja**, verificó la novedad.

**UGR Loja** realizó el levantamiento de información.

**SNGR** coordinó la atención del evento y realiza constante monitoreo.

- **Olmedo/Olmedo/Varios sectores (Y de Olmedo- Barrio Jesús del Gran Poder)**

Por lluvias suscitadas esta tarde y noche del 16/02/2025, se produjo un deslizamiento que afecta a varios sectores.

AFECTACIONES

- Vía de segundo orden **cerrada.**
- 3 bienes públicos afectados (Oficinas de Cuerpo de Bomberos, Comisaría Nacional y Policía Nacional)

ACCIONES DE RESPUESTA:

El 16/02/2025 se activó el **COE Cantonal de Olmedo.**

El 17/02/2025 se declaró en emergencia el cantón Olmedo.

En la tarde del 17/02/2025 se reunió el **COE Cantonal, SNGR, MTOP y VIALSUR** realizaron un recorrido por las zonas afectadas.

- **Loja/San Pedro de Vilcabamba/Sacapo**

Por lluvias suscitadas en la madrugada del 11/02/2025 se desbordó la quebrada Sacapo, causando afectaciones. Vía de tercer orden **cerrada** al tránsito vehicular. (vía Sacapo a Sacapo)

Al momento no existe presencia de lluvias y el cauce de la quebrada esta normal

AFECCIONES:

- 2 familias afectadas conformadas por 6 personas.
- 2 viviendas afectadas (Por ingreso de agua).
- 5 metros lineales de vía aproximadamente (1 puente destruido)

ACCIONES DE RESPUESTA:

**GAD Provincial de Loja** y el **GAD Parroquial de San Pedro del Vilcabamba**, continúan labores de limpieza vial, de alcantarillado y restauración del puente.

**SNGR** mantiene reunión con el **presidente del GAD Parroquial** y **teniente Político**, para articular acciones y realizarán recorrido para constatar afectaciones.

SitRep generado por la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos de la Secretaría de Gestión de Riesgos.

**SitRep elaborado por:**

Nombre: Israel Mora C.  
Correo electrónico: [israel.mora@gestionderiesgos.gob.ec](mailto:israel.mora@gestionderiesgos.gob.ec)  
Teléfono: 09887742503

**SitRep revisado por:**

Nombre: Víctor Sánchez Analista Nacional  
Correo electrónico: [victor.sanchez@gestionderiesgos.gob.ec](mailto:victor.sanchez@gestionderiesgos.gob.ec)  
Teléfono: 042593500

Para ser agregado o removido de esta lista de SitRep, por favor envíe un correo electrónico a [sala.nacional@gestionderiesgos.gob.ec](mailto:sala.nacional@gestionderiesgos.gob.ec)  
Para más información, visite nuestro sitio Web: <https://www.gestionderiesgos.gob.ec/informes-de-situacion-actual-por-eventos-adversos-ecuador/>