

SitRep No. 05 – Lluvias

INFORME DE SITUACIÓN PROVINCIAL LOJA

Este informe cubre el período de 01.01.2025 al 27.02.2025

El próximo SITREP será emitido en caso de generarse nueva actividad relevante

1. Puntos Importantes


- En la provincia de Loja se han registrado **76** eventos peligrosos afectando a **14** cantones y **37** parroquias por precipitaciones de variable intensidad, acompañadas de fuertes vientos y tormentas eléctricas, que han impactado a la población, desde el 01 de enero hasta la fecha.
- Al momento se han declarado en emergencia 4 cantones: **Olmedo** (17/02/2025), **Saraguro** (20/02/2025), **Loja** (21/02/2025) y **Calvas** (27/02/2025).
- Se han activado 8 COE Cantonales para dar atención y coordinar acciones de respuesta en los siguientes cantones: **Celica** el 14/02/2025, **Olmedo** el 17/02/2025, **Paltas** el 18/02/2025, **Saraguro** el 20/02/2025, **Loja** el 21/02/2025, **Chaguarpamba** el 21/02/2025, **Gonzanamá** el 26/02/2025 y **Calvas** el 27/02/2025.
- El 23/02/2025 se activó el COE **Provincial de Loja** y se encuentra en sesión permanente.

NIVEL DE
AFECTACIÓN

3

Calificación realizada
con base al Manual del
COE 2017

2. Situación Hidrometeorológica actual.



Según la **advertencia meteorológica No. 12** emitido por el INAMHI, con vigencia **desde 14:00 del 27 de febrero hasta las 10H00 del 04 de marzo 2025**, Continuarán precipitaciones de moderada intensidad y puntual alta en el Litoral y estribaciones de cordillera occidental.

Eventos de lluvia menos intensos se presentarían en la región Interandina y Amazonía. Se prevé que los eventos de mayor relevancia se presenten los días **28 de febrero, 01 y 02 de marzo** entre horas de la tarde/noche y madrugada.

Las áreas delimitadas en naranja y rojo presentan mayor intensidad de amenaza de lluvias y tormentas intensas. **Las zonas entrecortadas con blanco son propensas a crecidas y desbordamientos de cuerpos de agua.**

REGIÓN	Precipitación acumulada diaria (mm/día)		
	Nivel Medio	Nivel Alto	Muy Alto
Litoral / Insular	10 - 18	18 - 41	41 - 80
Interandina	8 - 11	11 - 30	30 - 60
Amazonia	22 - 31	31 - 60	-

Región Sierra: Lluvias con intensidad ligera a moderada en las zonas cercanas a la estribación de la cordillera occidental, norte y sur, en especial en Bolívar y Loja.

Región Amazonía: Precipitaciones ligeras a moderadas en Napo, Sucumbios, Orellana y Pastaza.

3. ESTADO DE CUERPOS DE AGUA.

En el seguimiento realizado con jefes y tenientes políticos, al momento de la publicación de este informe, no se registra afectaciones en cuerpos de agua.




4. Eventos Peligrosos y Afectaciones – Resumen.

Desde el 01 de enero del 2025 a la fecha, por lluvias se han registrado los siguientes eventos peligrosos:

Cantón	Aluvión	Colapso Estructural	Deslizamiento	Inundación	Socavamiento	Total general
LOJA	1	0	16	4	2	23
CELICA	0	1	7	0	0	8
CATAMAYO	0	0	5	0	0	5
CHAGUARPAMBA	1	0	5	0	0	6
GONZANAMÁ	0	0	5	0	0	5
CALVAS	0	0	4	0	1	5
ESPÍNDOLA	0	1	3	0	0	4
OLMEDO	2	0	2	0	0	4
PALTAS	0	0	4	0	0	4
SARAGURO	0	0	3	0	0	3
MACARÁ	0	0	3	0	0	3
SOZORANGA	0	0	3	0	0	3
QUILANGA	1	0	1	0	0	2
PUYANGO	0	0	1	0	0	1
Total general	5	2	62	4	3	76
Porcentaje	6,58	2,63	81,58	5,26	3,95	100%

Fuente: Unidad de Monitoreo Loja -SNGRD 27/02/2025 - 21:00

Resumen de afectaciones por sectores:

Afectación a Personas:					
	Personas afectadas:	132		Personas damnificadas:	31
Afectación a Viviendas:					
	Viviendas afectadas:	69		Viviendas destruidas:	4
Afectación a servicios básicos esenciales e infraestructura:					
Vías afectadas (metros)		Bienes			
	Vías de primer orden (metros):	773		Bienes públicos afectados*:	5
	Vías de segundo orden (metros):	363		Bienes privados afectados:	7
	Vías de tercer orden (metros):	90			
	Total Vías afectadas (metros):	1226			
* Bienes Públicos Afectados: 1 poste de alumbrado eléctrico, 1 oficina de Cuerpo de Bomberos, 1 oficina de Comisaría Nacional, 1 oficina de Policía Nacional, 70% colapso parcial del sistema de agua potable					
Infraestructura Educativa					
	Total de unidades afectadas:	1			

Fuente: Unidad de Monitoreo Loja -SNGRD 27/02/2025 - 21:00

Nota aclaratoria: Toda la información de cifras mostradas en el presente Informe, está sujeta a variación en virtud del levantamiento continuo de información.

5. Detalle de afectaciones por cantón.

Desde el 01 de enero de 2024 a la fecha, en la provincia de Loja, el cantón con más impacto en la población es el cantón Loja con 68 personas impactadas, así mismo es la que más eventos ha registrado con 25, a continuación se detallan las afectaciones en la provincia por cantones:

Cantón	Nro. De Eventos	Población Impactada	Familias Afectadas	Personas Afectadas	Familias Damnificadas	Personas Damnificadas	Personas Evacuadas	Viviendas Afectadas	Viviendas Destruídas	U. E. Afectados	Puentes Destruídos	Bienes Públicos Afectados	Bienes Públicos Destruídos	Bienes Privados Afectados	Bienes Privados Destruídos	Metros Lineales De Vías Afectadas
LOJA	23	68	26	55	4	13	20	47	1	0	1	0	3	6	2	450
QUILANGA	2	58	9	49	2	9	9	9	1	1	0	0	0	0	0	70
PALTAS	4	10	1	6	1	4	0	1	1	0	0	1	0	0	0	25
SARAGURO	4	8	2	8	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	38
CHAGUARPAMBA	5	7	1	5	1	2	0	2	1	0	0	0	0	0	0	25
ESPÍNDOLA	4	6	2	6	0	0	5	2	0	0	0	0	0	0	0	20
CELICA	6	4	1	1	1	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	140
CALVAS	4	2	1	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	35
CATAMAYO	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70
GONZANAMÁ	5	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	100
MACARÁ	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35
OLMEDO	4	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	3	0	0	0	130
PUYANGO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
SOZORANGA	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68
Total general	75	163	43	132	9	31	42	69	4	1	1	5	3	7	2	1226

Fuente: Unidad de Monitoreo Loja -SNGRD 27/02/2024 - 21:00

6. Asistencia Humanitaria

Desde el 01 de enero, la Instituciones del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Integral de Riesgos y Desastres, ha realizado la siguiente entrega:

CANTÓN	Kit Complementario de Alimentos (KCA) para 15 días
Olmedo	17
Loja	17
Total	34

Fuente: Unidad de Monitoreo Loja -SNGRD 27/02/2024 - 21:00

Nota aclaratoria: Toda la información de cifras mostradas en el presente Informe, está sujeta a variación en virtud del levantamiento continuo de información.

7. COE activados, casos representativos y acciones de respuesta

- Se encuentra activo el COE Provincial de Loja desde el 23/02/2025.

Por lluvias desde el 01/01/2025 hasta la presente fecha se ha activado, 8 COES cantonales:

Nro	Fecha Activación	Provincia	Cantón	Estado	Observación
1	14/02/2025	Loja	Celica	Activo	COE Cantonal de Celica se activo con la finalidad de articular acciones de respuesta.
2	17/02/2025	Loja	Olmedo	Activo	Por lluvias suscitadas esta tarde y noche del 16/02/2025, se produjo un aluvión que afecta a varios sectores.
3	18/02/2024	Loja	Paltas	Activo	COE Cantonal de Paltas con representantes de las mesas técnicas y grupos de trabajo se reunieron con la finalidad de articular acciones de respuesta.
4	20/02/2025	Loja	Saraguro	Activo	COE Cantonal de Saraguro se reunió con la finalidad de articular acciones de respuesta.
5	21/02/2025	Loja	Loja	Activo	COE Cantonal se declara en sesión permanente para coordinar acciones de respuesta y rehabilitación de sectores afectados.
6	21/02/2025	Loja	Chaguarpamba	Activo	COE Cantonal de Chaguarpamba se activo con la finalidad de articular acciones de respuesta.
7	26/02/2025	Loja	Gonzanamá	Activo	COE Cantonal de Gonzanamá se activo con la finalidad de articular acciones de respuesta.
8	27/02/2025	Loja	Calvas	Activo	COE Cantonal de Calvas se activo con la finalidad de articular acciones de respuesta.

Fuente: Unidad de Monitoreo Loja -SNDGIRD 27/02/2024 - 21:00

Nota aclaratoria: Toda la información de cifras mostradas en el presente Informe, está sujeta a variación en virtud del levantamiento continuo de información.

Se ha declarado la Situación de Emergencia en:

COE Cantonal					COE Parroquial					
Nro.	Provincia	Cantón	Fecha de Activación	Estado	Nro.	Provincia	Cantón	Parroquia	Fecha de Activación	Estado
1	Loja	Olmedo	17/02/2025	Activo	1	Loja	Palta	Orianga	21/02/2025	Activo
2	Loja	Saraguro	20/02/2025	Activo						
3	Loja	Loja	21/02/2025	Activo						
4	Loja	Calvas	27/02/2025	Activo						

Fuente: Unidad de Monitoreo Loja -SNDGIRD 27/02/2024 - 21:00

Nota aclaratoria: Toda la información de cifras mostradas en el presente Informe está sujeta a variación en virtud del levantamiento continuo de información.

8. Eventos más relevantes

Entre los eventos más relevantes ocurridos durante los últimos 15 días podemos mencionar los siguientes:

Zona 7 - Loja/Loja/Punzara/Dos Puentes, vía Loja - Malacatos [E682]. Producto a lluvias suscitadas el 20/02/2025, se produjo un socavamiento de tierra que afecta la vía de primer orden, la cual se encuentra **habilitada** al tránsito vehicular.

AFECTACIONES:

- 10 metros de vía afectada.

ACCIONES DE RESPUESTA:

SNGR coordinó la atención del evento con **MTOP**, quienes realizaron trabajos de rehabilitación de la vía.

- Celica/Celica/La Zanja, vía Celica-El Empalme [E35].** Producto a lluvias suscitadas en días anteriores, el 26/02/2025, se produjo un deslizamiento de material pétreo que afecta la vía de primer orden, la cual se encuentra **parcialmente habilitada**.

AFECTACIONES:

- 50 metros de vía afectada.

ACCIONES DE RESPUESTA:

MTOP realiza labores de limpieza y continuarán en los próximos días. **Policía Nacional** brindó seguridad vial. **SNGR** coordinó la atención del evento y realiza constante monitoreo.

- Chaguarpamba/Santa Rufina/Santa Rufina, vía a la costa [E50].** Producto a lluvias suscitadas en la madrugada del 22/02/2025, se produjo un deslizamiento de tierra en el sector.

Por lluvias suscitadas el 27/02/2025 la vía se encuentra **parcialmente habilitada**.

El 21/02/2025 se activó el COE Cantonal de Chaguarpamba por época invernal.

AFECTACIONES:

- 20 metros de vía afectada.

ACCIONES DE RESPUESTA:

MTOP realizó labores de limpieza y continuarán en los próximos días. **UGR** de Chaguarpamba coordina y da seguimiento a las acciones del evento. **SNGR** coordinó la atención del evento y realiza constante monitoreo.

- **Saraguro/Saraguro/Varios sectores (Bura y Gera).** Producto a lluvias suscitadas el 20/02/2025, se produjeron varios deslizamientos de tierra que afectan las bases de viviendas y obstaculiza parcialmente la vía de segundo orden. Las familias afectadas continúan habitando las viviendas.

El 20/02/2025 se activó el COE Cantonal de Saraguro.

El 20/02/2025 se declaró en emergencia el cantón Saraguro.

AFECTACIONES:

- 02 familias afectadas conformadas por 4 personas.
- 02 viviendas afectadas.
- 01 bien público afectado (Cementerio del sector de Manú)
- Vía de segundo orden **parcialmente habilitada** (tramo Saraguro - Manu)
- 70% Colapso parcial del Sistema de Agua Potable (Reestablecido)

ACCIONES DE RESPUESTA:

Gobierno Cantonal de Saraguro realizó los trabajos de reparación del Sistema de Agua Potable y trabajos de limpieza en la vía. **UGR Saraguro** confirmó la novedad y continúa realizando levantamiento de información y daños. **MTOP** coordina la movilización de recursos para realizar los trabajos de limpieza vial. **SNGR** coordinó la atención del evento y realiza constante monitoreo.

- **Loja/Vilcabamba/Yamburara Alto.** Producto a lluvias suscitadas la tarde del 20/02/2025, se produjo un deslizamiento de tierra que bloqueó el río Chamba, provocando el incremento y posterior desbordamiento.

Las familias afectadas fueron movilizadas por seguridad a casa de familias acogientes

AFECTACIONES:

- 4 familias conformadas por 15 personas evacuadas.
- 15 viviendas afectadas (la corriente del agua afecta las bases de las viviendas).

ACCIONES DE RESPUESTA:

COE Cantonal de Loja se reunió el 21/02/2025 en la Sala de Coordinación del Municipio de Loja para tratar las afectaciones suscitadas por lluvias en el cantón. **Junta Parroquial de Vilcabamba** movilizó maquinaria para realizar los trabajos de limpieza. **Cuerpo de Bomberos de Vilcabamba** verificó la novedad y prestó apoyo en labores de evacuación de los habitantes

- **Loja/Quinara/Guaguanga.** Producto de las lluvias presentadas en la noche del 19/02/2025, se produjo el desbordamiento de la quebrada Guaguanga.

AFECTACIONES:

- Vía de tercer orden **cerrada.**

ACCIONES DE RESPUESTA:

FFAA se movilizará en apoyo a realizar evacuación de familias y bienes en riesgo. **Cuerpo de Bomberos de Loja**, verificó la novedad. **UGR Loja** realizó el levantamiento de información. **SNGR** coordinó la atención del evento y realiza constante monitoreo.

- **Olmedo/Olmedo/Varios sectores (Y de Olmedo- Barrio Jesús del Gran Poder).** Por lluvias suscitadas esta tarde y noche del 16/02/2025, se produjo un deslizamiento que afecta a varios sectores.

AFECTACIONES

- Vía de segundo orden **cerrada.**
- 3 bienes públicos afectados (Oficinas de Cuerpo de Bomberos, Comisaría Nacional y Policía Nacional)

ACCIONES DE RESPUESTA:

El 16/02/2025 se activó el **COE Cantonal de Olmedo**. El 17/02/2025 se declaró en emergencia el cantón Olmedo. En la tarde del 17/02/2025 se reunió el **COE Cantonal**, **SNGR**, **MTOP** y **VIALSUR** realizaron un recorrido por las zonas afectadas.

SitRep generado por la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos de la Secretaría de Gestión de Riesgos.

SitRep elaborado por:

Nombre: Jimmy David Jumbo Lapo
Correo electrónico: jimmy.jumbo@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 0959414873

SitRep revisado por:

Nombre: Víctor Sánchez Analista Nacional
Correo electrónico: victor.sanchez@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 042583500

Para ser agregado o removido de esta lista de SitRep, por favor envíe un correo electrónico a sala.nacional@gestionderiesgos.gob.ec
Para más información, visite nuestro sitio Web: <https://www.gestionderiesgos.gob.ec/informes-de-situacion-actual-por-eventos-adversos-ecuador/>