

## SitRep No. 11 – Lluvias, del 01 de enero de 2025 a la fecha

INFORME DE SITUACIÓN NACIONAL

Este Informe cubre el período desde el 01/01/2025 hasta el 12/02/2025- 12h00  
El próximo SITREP será emitido cuando se genere información relevante.

### 1. Puntos importantes

- Desde el 1 de enero de 2025 hasta la presente fecha se han registrado 368 eventos adversos por lluvias afectando a 23 provincias, 121 cantones y 224 parroquias, siendo los más recurrentes los siguientes: deslizamientos (47,83%), inundaciones (29,98%), colapso estructural (6,52%), socavamiento (6,25%) y vendaval (4,62%) entre los principales.
- Durante este periodo, las provincias con mayor impacto a la población son: Guayas, Chimborazo, Cotopaxi, Esmeraldas, Manabí, Loja y Los Ríos.
- El 07 de febrero se declaró en emergencia el cantón Nangaritza en la provincia de Zamora Chinchipe para intervenir por el desbordamiento del río Nangaritza. EL 09 de enero de 2025 se declaró en emergencia al Cantón Chimbo en la provincia de Bolívar, a fin de intervenir y controlar de forma inminente la afectación vial y estructural, provocados por el deslizamiento de tierra, "En El Sector De Tamban, Ciudadela Benalcázar". Además, se declaró en emergencia a la parroquia de San Antonio de las Aradas del cantón Quilanga provincia de Loja por un aluvión registrado el 6 de enero de 2025.
- Para coordinar las acciones de respuesta se activaron 5 el COE cantonales: Cotacachi de la provincia de Imbabura, Riobamba de la provincia de Chimborazo; Quilanga de Loja, Chimbo de la provincia de Bolívar y Nangaritza en la provincia de Zamora Chinchipe.

**NIVEL DE AFECTACIÓN**

# 3

Calificación realizada con base al Manual del COE 2017

### 2. Situación Hidrometeorológica actual

Según la advertencia meteorológica No. 09 emitido por el INAMHI, con vigencia desde 18:00 del 11 hasta las 10H00 del 17 de febrero 2025. Prevé desde el 06 de febrero, continuarán precipitaciones de alta intensidad en gran parte del Litoral, norte y sur de la región Interandina y de manera dispersa en la Amazonía. Se prevé que los eventos de mayor relevancia se presenten los días 13, 14 y 16 de febrero entre horas de la tarde y madrugada. Estas condiciones pueden continuar después del periodo de la vigencia del presente boletín.

#### ZONAS AFECTADAS

- Región Litoral:** Lluvias de alta y muy alta intensidad en gran parte de la región
- Región Sierra:** Lluvias con mayor intensidad en la zona norte y sur, en especial en Pichincha, Carchi, Bolívar, Azuay y Loja.
- Región Amazonía:** Precipitaciones de mayor recurrencia en Zamora, Morona Santiago y Napo.
- Región Insular:** Lluvias de ocasional moderada intensidad en la isla de San Cristóbal, Santa Cruz e Isabela.




Fig. 1: Mapa de nivel de amenaza - Incremento de intensidad y Estimación de Máxima Precipitación Acumulada Diaria

REGIÓN	Nivel Medio	Nivel Alto	Muy Alto
Litoral / Insular	10 - 18	18 - 41	41 - 90
Interandina	8 - 11	11 - 30	31 - 45
Amazonia	22 - 31	31 - 60	-

#### ESTADO DE CUERPOS DE AGUA.

Al momento, en el seguimiento realizado por las Unidades de Monitoreo de la SNGR, se registra 03 cuerpos de agua desbordados, y 26 cuerpos de agua con tendencia a aumentar de nivel.

03 cuerpo hídrico desbordado							
Nro.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Cuerpo Hídrico	Fecha de Novedad	Observaciones
01	Los Ríos	Babahoyo	Febres Cordero (Las Juntas)(Cab. en Mata de Cacao)	Rcto. Los Alamos	Chilintomo	12/02/2025	1 UE afectada al momento.
02	Los Ríos	Montalvo	Montalvo	rcto. Salvador Allende	Cristal	11/02/2025	Via de tercer orden cerrada.
03	Guayas	Alfredo Baquerizo Moreno (Juján)	Alfredo Baquerizo Moreno (Juján)	San Antonio	Los Amarillos	11/02/2025	Preliminarmente indican viviendas afectadas con el ingreso de agua.

26 cuerpo hídrico con tendencia a subir de nivel							
Nro.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Cuerpo Hídrico	Fecha de Novedad	Observaciones
4	Esmeraldas	Muisne	San Francisco	Matambal	Matambal	11/2/2025	Las personas que evacuaron por precaución a la parte alta, al momento retornaron a sus viviendas.
5	Esmeraldas	Quinindé	Rosa Zárate (Quinindé)	Rosa Zárate	Blanco	10/2/2025	Mediante barrido con puntos focales se confirmó la tendencia y realizó inspección
6	Esmeraldas	Quinindé	Quingue (Olmedo Perdomo Franco)	Rosa Zárate	Quinindé	10/2/2025	Mediante barrido con puntos focales se confirmó la tendencia y realizó inspección
7	Esmeraldas	Esmeraldas	Esmeraldas	Isla Luis Vargas Torres	Esmeraldas	10/2/2025	Mediante barrido con puntos focales se confirmó la tendencia y realizó inspección
8	Esmeraldas	Eloy Alfaro	Maldonado	Maldonado	Santiago	10/2/2025	Mediante barrido con puntos focales se confirmó la tendencia y realizó inspección
9	Esmeraldas	Atacames	La Unión	Atacames	Atacames	11/2/2025	Mediante barrido con puntos focales se confirmó la tendencia y realizó inspección

26 cuerpo hídrico con tendencia a subir de nivel

Nro.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Cuerpo Hídrico	Fecha de	Observaciones
						Novedad	
10	Esmeraldas	Eloy Alfaro	San Francisco De Onzole	varios sectores	Río Onzole	11/2/2025	Mediante barrido con puntos focales se confirmó la tendencia y realizó inspección
11	Esmeraldas	Eloy Alfaro	Telembí	Comunidad Zpayo Grande	Cayapas	11/2/2025	Mediante barrido con puntos focales se confirmó la tendencia y realizó inspección
12	Esmeraldas	Muisne	Quingue (Olmedo Perdomo Franco)	Quingue	Quingue	11/2/2025	Deja consigo afectacion a una vivienda, la familia se movilizó a familia acogiente.
13	Guayas	Salitre (Urbina Jado)	El Salitre (Las Ramas)	Varios sectores	Vinces	11/2/2025	Mediante barrido con UGR GAD confirmó la tendencia y realizó inspección
14	Guayas	Simón Bolívar	Simón Bolívar	Recinto las Delicias	Chilintomo	11/2/2025	Mediante barrido con UGR GAD confirmó la tendencia y realizó inspección
15	Guayas	Alfredo Baquerizo Moreno (Juján)	Alfredo Baquerizo Moreno (Juján)	Varios sectores	Chilintomo	11/2/2025	Mediante barrido con UGR GAD confirmó la tendencia y realizó inspección
16	Guayas	Daule	Daule	Varios Sectores	Daule	10/2/2025	Mediante barrido con UGR GAD confirmó la tendencia y realizó inspección
17	Los Ríos	Urdaneta	Ricaurte	Puente de Ricaurte	Catarama	4/2/2025	Técnico de UGR confirmó la tendencia y realizó inspección
18	Los Ríos	Vinces	Vinces,	Vinces	Vinces	4/2/2025	Técnico de UGR confirmó la tendencia y realizó inspección
19	Los Ríos	Palenque	Palenque	Palenque	La Reveza	4/2/2025	Técnico de UGR confirmó la tendencia y realizó inspección
20	Los Ríos	Urdaneta	Ricaurte	rcto. Los Cerritos	Pijullo	11/2/2025	Técnico de UGR confirmó la tendencia y realizó inspección
21	Los Ríos	Urdaneta	Ricaurte	Rcto. La Victoria	Salampe	11/2/2025	Técnico de UGR confirmó la tendencia y realizó inspección
22	Los Ríos	Quevedo	San Camilo	San Camilo	Quevedo	11/2/2025	Técnico de UGR confirmó la tendencia y realizó inspección
23	Los Ríos	Babahoyo	Clemente Baquerizo	Puertas Negras	San Pablo	11/2/2025	Técnico de UGR confirmó la tendencia y realizó inspección
24	Los Ríos	Buena Fé	Patricia Pilar	Puente Baba	Baba	11/2/2025	Técnico de UGR confirmó la tendencia y realizó inspección
25	Los Ríos	Ventanas Ventanas	Cabecera Cantonal	Barrio Limón	Ventanas	11/2/2025	Técnico de UGR confirmó la tendencia y realizó inspección
26	Los Ríos	Buena Fé	San Jacinto de Buena Fé, Cabecera Cantonal	Pto. Bajaña	Pto. Bajaña	11/2/2025	Técnico de UGR confirmó la tendencia y realizó inspección
27	Chimborazo	Pallatanga	Pallatanga	Pallatanga	Río Coco	11/2/2025	UGR GAD confirmó la tendencia y realizó inspección
28	Chimborazo	Pallatanga	Pallatanga	Pallatanga	Río Huitsitse	11/2/2025	UGR GAD confirmó la tendencia y realizó inspección
29	Morona Santiago	Huamboya	Huamboya, cabecera cantonal	Dique Huamboya	Najembaime	12/2/2025	UGR GAD confirmó la tendencia y realizó inspección

### 3. Eventos Adversos y Afectaciones - Resumen.

Desde el 01 de enero del 2025 a la fecha, por lluvias se han registrado **un total de 368 eventos adversos**, distribuidos de la siguiente manera:

Provincia	Deslizamiento	Inundación	Socavamiento	Colapso Estructural	Vendaval	Aluvión	Hundimiento	Tormenta Eléctrica	Granizada	Total general
AZUAY	41	9	1	5	--	--	--	--	2	58
GUAYAS	1	28	3	4	3	--	--	--	--	39
PICHINCHA	21	11	--	1	1	--	--	2	--	36
EL ORO	18	4	4	3	--	--	1	1	--	31
LOS RÍOS	2	16	3	4	2	--	--	--	--	27
LOJA	17	2	2	1	--	3	--	--	--	25
IMBABURA	14	3	1	--	2	--	1	--	--	21
ESMERALDAS	5	7	5	2	--	--	--	--	--	19
CHIMBORAZO	8	6	1	--	--	2	--	--	--	17
MORONA SANTIAGO	8	3	2	--	2	1	--	--	--	16
MANABÍ	3	6	--	1	4	1	--	--	--	15
ZAMORA CHINCHIPE	7	5	--	--	--	--	--	--	--	12
TUNGURAHUA	8	--	--	--	--	--	1	--	--	9
PASTAZA	3	4	--	--	1	1	--	--	--	9
CARCHI	8	--	--	--	--	--	--	--	--	8
COTOPAXI	4	2	--	--	--	--	--	--	1	7
SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	1	1	1	1	1	--	--	--	--	5
CAÑAR	2	2	--	1	--	--	--	--	--	5
BOLÍVAR	4	--	--	--	--	--	--	--	--	4
SANTA ELENA	1	1	--	--	--	--	--	--	--	2
SUCUMBÍOS	--	--	--	--	--	--	1	--	--	1
ORELLANA	--	--	1	--	--	--	--	--	--	1
NAPO	--	--	--	--	1	--	--	--	--	1
<b>Total general</b>	<b>176</b>	<b>110</b>	<b>24</b>	<b>23</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>368</b>
	47,83%	29,89%	6,52%	6,25%	4,62%	2,17%	1,09%	0,82%	0,82%	100%

Por los eventos detallados en la tabla anterior, se han registrado las siguientes afectaciones:

Afectación a Personas:					
	Personas Fallecidas:*	4		Heridos:	3
	Personas afectadas:	3.432		Personas damnificadas:	58
	Familias afectadas:	1.121		Familias damnificadas:	17
Afectación a Viviendas:					
	Viviendas afectadas:	825		Viviendas destruidas:	13
Afectación a servicios básicos esenciales e infraestructura:					
Vías afectadas (kilómetros)			Bienes Privados		
	Primer Orden:	2,17		Bienes privados afectados:	35
	Segundo Orden:	2,78			
	Tercer Orden:	4,35		Bienes privados destruidos:	4
<b>Total Vías afectadas (kilómetros):</b>		<b>9,30</b>			
Bienes públicos			Puentes		
	Bienes públicos afectados: Rotura de tubería, poste de alumbrado público, cancha municipal y alcantarillado.	23		Puentes afectados:	4
	Bienes públicos destruidos: Postes de alumbrado eléctrico	6		Puentes destruidos:	1
Infraestructura Educativa					
	Unidades Educativas afectados:	5			
Afectación a medios de vida:					
	Ha. Cultivo Afectados	121,10		Animales afectados	100
	Ha. Cultivo Perdidos	19,84		Animales Muertos	45.055

\* 4 Fallecidos: 3 por deslizamientos y 1 personas por caída de un rayo.

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 12/02/2025 - 12:00

Nota aclaratoria: Toda la información de cifras mostradas en el presente Informe, está sujeta a variación en virtud del levantamiento continuo de información.

#### 4. Detalle de afectaciones por provincias


La provincia con mayor impacto a la población es **Guayas** con **1.409 personas impactadas** y la de mayor recurrencia es **Azuay** con **58 eventos**.

Provincia	No de Evento	Personas Fallecidas	Personas Heridas	Personas Impactadas	Personas Afectadas	Familias Afectadas	Personas Damnificadas	Familias Damnificadas	Viviendas Afectadas	Viviendas Destruídas	Est. Educativos Afectados	Centros De Salud Afectados	Puentes Afectados	Puentes Destruídos	Bienes Públicos Afectados	Bienes Públicos Destruídos	Bienes Privados Afectados	Bienes Privados Destruídos	Km. Lineales De Vías Afectadas	Ha. Cultivo Afectados	Ha. Cultivo Perdidos	Animales Afectados	Animales Muertos
GUAYAS	39	0	0	1409	1407	568	2	1	562	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0,06	0	0	0	0
CHIMBORAZO	17	0	0	715	715	183	0	0	15	0	0	5	0	0	0	0	2	0	3,06	14	9	100	40
COTOPAXI	7	0	0	504	504	126	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0,07	103,1	3,1	0	0
ESMERALDAS	19	0	0	196	196	66	0	0	66	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0,08	0	0	0	0
MANABÍ	15	0	0	136	136	48	0	0	36	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0,04	0	0	0	0
LOJA	25	0	0	121	98	35	23	6	40	2	1	0	0	0	0	3	7	2	0,32	0	0	0	0
LOS RÍOS	27	0	0	102	90	24	12	5	23	5	1	0	1	0	2	1	0	0	0,12	1	0	0	0
NAPO	1	0	0	97	97	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PICHINCHA	36	1	1	78	75	17	3	1	29	1	1	0	0	0	1	0	4	0	2,22	0	0	0	0
AZUAY	58	0	2	39	35	10	4	1	9	1	1	0	0	1	1	1	5	0	0,68	0	0	0	0
IMBABURA	21	2	0	29	29	11	0	0	11	0	0	0	0	0	3	1	0	1	0,48	3	3,24	0	0
MORONA SANTIAGO	16	0	0	29	22	6	7	1	6	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0,46	0	0	0	0
SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	5	0	0	9	9	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,07	0	0	0	0
EL ORO	31	0	0	7	7	2	0	0	4	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0,46	0	0	0	0
PASTAZA	9	0	0	6	0	1	6	1	2	1	0	0	0	0	4	0	1	0	0,12	0	4,5	0	0

Provincia	No de Evento	Personas Fallecidas	Personas Heridas	Personas Impactadas	Personas Afectadas	Familias Afectadas	Personas Damnificadas	Familias Damnificadas	Viviendas Afectadas	Viviendas Destruídas	Est. Educativos Afectados	Centros De Salud Afectados	Puentes Afectados	Puentes Destruídos	Bienes Públicos Afectados	Bienes Públicos Destruídos	Bienes Privados Afectados	Bienes Privados Destruídos	Km. Lineales De Vías Afectadas	Ha. Cultivo Afectados	Ha. Cultivo Perdidos	Animales Afectados	Animales Muertos
CAÑAR	5	0	0	6	6	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0,04	0	0	0	0
ZAMORA CHINCHIPE	12	0	0	4	4	1	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0,15	0	0	0	45015
CARCHI	8	0	0	2	2	1	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0,15	0	0	0	0
TUNGURAHUA	9	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,62	0	0	0	0
SUCUMBIOS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,01	0	0	0	0
BOLÍVAR	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0,09	0	0	0	0
SANTA ELENA	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ORELLANA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total general</b>	<b>368</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3490</b>	<b>3432</b>	<b>1121</b>	<b>58</b>	<b>17</b>	<b>825</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>23</b>	<b>6</b>	<b>35</b>	<b>4</b>	<b>9,3</b>	<b>121,1</b>	<b>19,84</b>	<b>100</b>	<b>45055</b>

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 12/02/2025 - 10:00

### Recurrencia de Eventos vs Personas Impactadas



Nota: \*Personas impactadas incluye a personas afectadas y damnificadas.

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 12/02/2025 - 12:00

A continuación, se detallan los eventos peligrosos que registraron personas fallecidas a causa de lluvias desde el 01 de enero de 2025 a la fecha:

Nro.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Evento	Fecha del Evento	No. de fallecidos	Descripción
1	Imbabura	Antonio Ante	San Roque	Barrio San Miguel	Deslizamiento	21/01/2025	2	Debido a las fuertes precipitaciones, se produjo un deslizamiento de tierra donde trabajadores de una empresa contratista realizaban labores de alcantarillado.
1	Tungurahua	Ambato	San Fernando	San Isidro de Tamaló, vía Aguaján - San Fernando	Deslizamiento	09/01/2025	1	Produjo por el arrastre de material que obstruyó el canal de riego, provocando que el agua arrastre material pétreo por la pared del canal, saturando el terreno, debilitamiento del talud y provocando un deslizamiento que destruyó una vivienda y el fallecimiento de una persona.
2	Pichincha	Quito	Chimacalle	Juan Borgoñon y Rodrigo de Ocampo	Tormenta eléctrica	07/01/2025	1	Se registró una persona fallecida por caída de rayo debido a una tormenta eléctrica.
<b>Total:</b>							<b>4</b>	

Fuente: Unidades de Monitoreo SGR - Instituciones del SNDGIRD. 11/02/2025 - 10:00

## 5. Asistencia Humanitaria

Por eventos producidos por lluvias desde el 01 de enero de 2025 a la fecha, se ha entregado la siguiente asistencia humanitaria:

- Desde el 01 de enero, la SNGR ha entregado a la población afectada un total de 820 bienes de asistencia humanitaria:

Dirección: Edificio CIS ECU-911,  
Av. Samborondón KM 0,5  
Código postal: 092301 / Samborondón-Ecuador.  
Teléfono: +593-4 2593-500  
www.gestionderiesgos.gob.ec

Provincia	KCA (15 días - 4 personas)	KPRH (para 3 días)	Kit de Aseo Personal	Kit de Limpieza	Cobijas / Frazadas	Kit de Dormir	Kit de Vajilla	Kit de Limpieza (alberque)	Almohada	de A R - Otro	Balde de 10 lit	Purificador de Agua	Sachet de Cloro	Total
AZUAY	0	5	3	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	13
CHIMBORAZO	24	0	18	5	0	7	0	0	0	7	0	0	0	61
ESMERALDAS	0	6	6	0	0	9	0	0	0	0	0	3	0	24
GUAYAS	65	87	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177
IMBABURA	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
LOS RÍOS	0	1	2	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	7
MANABÍ	2	0	2	2	2	0	0	0	4	0	2	0	480	494
MORONA SANTIAGO	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
PASTAZA	0	0	0	0	0	5	0	0	0	11	0	0	0	16
SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	0	2	0	1	0	5	3	0	0	0	0	0	0	11
<b>Total general</b>	<b>91</b>	<b>112</b>	<b>62</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>32</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>18</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>480</b>	<b>820</b>

- Desde el 01 de enero, la Instituciones del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Integral de Riesgos y Desastres, han entregado un total de 3.094 bienes de asistencia humanitaria:

Provincia	KCA (15 días - 4 personas)	KPRH (para 3 días)	RA (24 horas)	Kit de Aseo Personal	Kit de Vestir	Kit de Limpieza	Camas	Cobijas / Frazadas	Colchones	Kit de Dormir	Kit de Cocina	Kit de Vajilla	Cocinetas	Mosquiteras, Redes de Cama	Juego de Sábanas	Agua en Recipiente no Retornable (gal)	Agua Distribuida en Tanqueros (gal) Estable	Láminas de Zinc	Clavos - Techo - Unidades	de R I - Otro	Semillas	Total	
CHIMBORAZO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
GUAYAS	10	89	100	0	1	0	0	4	229	139	0	0	0	128	4	0	0	0	0	0	0	0	704
IMBABURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1600	0	0	0	0	0	1600
LOJA	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
LOS RÍOS	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	0	10	0	12	0	149	
MORONA SANTIAGO	0	6	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	0	0	0	0	68	8	450	0	536	
NAPO	0	0	0	0	44	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56
PASTAZA	0	2	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
PICHINCHA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	0	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
TUNGURAHUA	2	0	1	2	1	2	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
<b>Total general</b>	<b>37</b>	<b>100</b>	<b>101</b>	<b>6</b>	<b>46</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>230</b>	<b>154</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>128</b>	<b>4</b>	<b>120</b>	<b>1600</b>	<b>78</b>	<b>8</b>	<b>462</b>	<b>10</b>	<b>3094</b>	

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 12/02/2025 - 12:00

## 6. COE activados, casos representativos y acciones de respuesta

- Desde el 01/01/2025 hasta la presente fecha se ha declarado en emergencia:

Nro.	Fecha de la Declaratoria	Provincia	Cantón	Fecha de Cierre	Estado	Observación
1	07/02/2025	Zamora Chinchipe	Nangaritza	07/03/2025	Vigente	Declarar en emergencia grave al sector Las Brisas, parroquia Gunyzimi, cantón Nangaritza, bajo circunstancias de fuerza mayor, con e objeto de prevenir, mitigar y remediar <b>las inundaciones por desbordamiento del río Nangaritza</b> .
2	09/01/2025	Bolívar	Chimbo	09/03/2025	Vigente	Declarar el estado de EMERGENCIA a fin de intervenir y controlar de forma <b>inminente la afectación vial y estructural</b> , provocados por el deslizamiento de tierra, "En El Sector De Tamban, Ciudadela Benalcazar".

Además, se declaró en emergencia a la parroquia de San Antonio de las Aradas del cantón Quilanga provincia de Loja por un aluvión registrado el 6 de enero de 2025.

- Por lluvias desde el 01/01/2025 hasta la presente fecha se han activado, 4 COE cantonales:

No.	Provincia	Cantón	Fecha de activación	Estado
1	Imbabura	Cotacachi	12/02/2025	Activo
2	Zamora Chinchipe	Nangaritza	09/02/2025	Activo
3	Chimborazo	Riobamba	10/01/2025	Activo
4	Loja	Quilanga	8/01/2025	Activo
5	Bolívar	Chimbo	6/01/2025	Activo

Adicional se activó el COE parroquial de San Pedro de Vilcabamba el 22 de enero de 2025, por desbordamiento de la quebrada el Sacapo.

Entre los casos más relevantes ocurridos en los últimos 15 días, podemos mencionar los siguientes:

#### Zona 1

- **Esmeraldas/Muisne/Cabo San Francisco/ recinto Matambal**, por lluvias registradas la madrugada y mañana del 11/02/2025 se suscitó el **desbordamiento del Río Matambal** inundando el sector, El río Matambal ya no se encuentra desbordado su cause en **normal**. Las familias retornaron a sus viviendas.
  - **1 familia afectada (dato preliminar a la espera de la EVIN).**  
GAD Cantonal Muisne realizó inspección, adicional coordina recursos para remitir la EVIN..
- **Imbabura /San Miguel de Urucuquí /La Merced de Buenos Aires/vía Buenos Aires – San Gerónimo** , por lluvias registradas la madrugada del 11/02/2025, se registró el aumento de caudal y **desbordamiento** de la **Quebrada San Francisco**. Se realizó trabajos de encauce de la quebrada, al momento el caudal está en su **normalidad**. Se ejecutó los trabajos de limpieza y habilitación vial, en los 4 tramos, al momento a la vía se encuentra parcialmente habilitada. Se continúa con los trabajos de limpieza de escombros de la vía.
  - **70 metros lineales de vía afectada (4 tramos afectados)**  
GAD Parroquial La Merced de Buenos Aires realizó el encauce de la quebrada y los trabajos de limpieza y habilitación vial con apoyo del GAD Parroquial La Carolina y el GAD Provincial de Imbabura, al momento se encuentran realizando el retiro de escombros.  
GAD Cantonal Muisne confirmó el evento, adicional coordina recursos para remitir el informe EVIN.
- **Imbabura / Cotacachi / García Moreno/Ingreso a la Cabecera Parroquial de García Moreno**, el 04/02/2025, debido a las lluvias suscitadas en la tarde del 03/02/2025, se reportó un hundimiento y el colapso de la mesa de la vía de tercer orden quedando parcialmente habilitada, además, se registró la rotura de la tubería del agua de consumo dejando sin agua a la parroquia (restablecido) y por seguridad se suspendió clases en la Unidad Educativa (clases con normalidad). Se continúa con los trabajos para la construcción de un paso badén provisional, al momento la vía se encuentra **parcialmente habilitada**. Se realiza mantenimiento a la vía alterna La Z- Loma Negra- Magnolia - García Moreno.
  - **30 metros afectados de la mesa de la vía.**
  - **100% de servicio de agua de consumo afectado.**
  - **290 familias afectadas indirectamente (1500 personas) por falta de agua de consumo**
  - **1 bien público afectado (tubería de paso de agua de consumo).**El 12/02/2025, se activó el **COE Cantonal Cotacachi**, debido a que el **COE Parroquial de García Moreno se procedió a declarar el Estado de Desastre** por no poseer la capacidad para enfrentar el evento peligroso.  
GAD Provincial de Imbabura con apoyo del GAD Parroquial García Moreno continúan con los trabajos de rehabilitación, limpieza y mantenimiento de la vía principal y la vía alterna.  
El 07/02/2025, se activó el **COE Parroquial García Moreno** para coordinar acciones de respuesta y movilizar recursos. **GAD Parroquial García Moreno** apoya en la entrega de material lastre y con personal mano de obra para retiro de adoquines, desviación de aguas lluvias y colocación de tuberías. **Prefectura de Imbabura** realiza los trabajos para la construcción de un paso badén de manera provisional, hasta la ejecución de la obra definitiva. **MINEDUC** informa que se reanudaron las clases con normalidad.

#### Zona 4

- **Manabí/Sucre/Charapotó/Los Almendros, por la Cantera**, por lluvias presentadas el 07/02/2025, se produjo una inundación que causó afectación en varias viviendas y enceres por ingreso de agua.
  - **9 viviendas afectadas**
  - **9 Familias, 23 personas afectadas.**Cuerpo de Bomberos de Sucre en el sitio colaboró con la evacuación de agua. SNGR da seguimiento al evento, gestiona con UGR Cantonal el EVIN.
- **Manabí/Sucre/Charapotó/Cañitas**, por lluvias presentadas durante la tarde del 06/02/2025, se produjo el incremento de caudal de la quebrada Cañitas, **causando desbordamiento de flujo de lodo y palizada**, afectando varias viviendas con ingreso de agua y lodo en el interior y patios, las familias afectadas se encuentran en sus viviendas, al momento el caudal se encuentra en su nivel **normal**.
  - **8 viviendas afectadas**
  - **8 familias afectadas, (personas afectadas por confirmar)**Cuerpo de Bomberos de Sucre en el sitio colaboró con evacuación de agua de patios y viviendas, GAD Cantonal realizó limpieza de la vía de primer orden y realizará el evento y se encuentra coordinando el levantamiento de EVIN.

#### Zona 5

- **Los Ríos/Montalvo/Montalvo, Cabecera Cantonal/ rcto. Salvador Allende - río Cristal**, debido a la presencia de fuertes lluvias en la madrugada, **se reportó el desbordamiento del Río Cristal**, provocando la destrucción de un muro de contención y afectando la vía de tercer orden. Actualmente las familias continúan en las viviendas sin presencia de agua, el caudal de río Cristal se mantiene **desbordado** por el lado de la vía de tercer orden que inicia desde el rcto. Salvador Allende hacia el rcto. La Ernestina, misma que se mantiene **cerrada** al tránsito vehicular y se espera reporte de afectaciones a cultivos por parte del MAG - 1 muro de contención destruido (brín privado)
  - **1 muro de contención destruido (bien público)**
  - **10 viviendas afectadas**
  - **10 familias afectadas**
  - **40 personas afectadas**
  - **15 metros lineales afectados**Cuerpo de Bomberos Montalvo se mantiene en el sitio realizando barrido de afectaciones. Técnico del MAG realizará levantamiento de MAAPEA y UGR Montalvo realizará levantamiento EVIN en horas de la tarde.
- **Guayas / Playas/ Gral. Villamil Playas/ Varios sectores (Data Villamil, Bellavista, Barrio Duran, Playas 2, Barrio La Cristalina)**

Por fuertes lluvias del 11/02/2024, se reporta sectores con acumulación de agua y viviendas afectadas con el ingreso de agua. GAD Cantonal confirma novedad

Varias viviendas se encuentran afectadas con el ingreso de agua.

- 3 unidades educativas afectadas (con acumulación de agua)
  - Viviendas afectadas (En proceso de levantamiento de información)
- GAD Cantonal se moviliza a realizar el levantamiento de información

- **Guayas / Simón Bolívar / Simón Bolívar, Cabecera cantonal / Recinto Las Delicias**

A causa de las fuertes lluvias registradas el 11/02/2024, se reporta sectores inundados y viviendas afectadas con el ingreso de agua. Las familias afectadas permanecen en sus inmuebles. El Río Chilintomo se encuentra con tendencia a disminuir su caudal y el Río Los Amarillos se encuentra con tendencia a aumentar el caudal, al momento no se registran lluvias en el cantón.

- **295 viviendas afectadas**
- **305 familias afectadas**

GAD Cantonal y Cuerpo de bomberos de Simón Bolívar realizaron levantamiento de información. OOPP Municipal realizó trabajos de colocación de tubos de alcantarilla en el recinto Limonal 2 para evacuación de aguas.

SNGR realiza el monitoreo de la novedad

- **Guayas / Santa Lucía / Santa Lucía, Cabecera Cantonal / Varios Sectores (Sector Barbasco Central, Espinal, Chonana Vieja, Che Guevara), El 10/02/2025.** A causa de las fuertes lluvias registradas al momento, se reportan viviendas afectadas con el ingreso de agua.

GAD cantonal indicó que las familias afectadas se encuentran en sus inmuebles

- **110 viviendas afectadas**
- **110 familias, 234 personas afectadas**

GAD Cantonal sigue realizando levantamiento de información

SNGR y Prefectura realizaron la entrega asistencia humanitaria a las familias afectadas

GAD Cantonal acompañó a la entrega de asistencia humanitaria. SNGR realiza el monitoreo de la novedad

- **Guayas / Jujan / Jujan Cabecera cantonal / varios sectores, San Antonio,** por lluvias registradas desde la noche del 10/02/2025 hasta el momento, se reporta sectores inundados, preliminarmente indican viviendas afectadas con el ingreso de agua.

GAD Cantonal confirma novedad y realiza el levantamiento de información. SNGR realiza el monitoreo de la novedad

#### Zona 6

- **Azuay/Cuenca/Molleturo/Parque Central,** por lluvias registradas las últimas semanas, el 06/02/2024 se suscitó un deslizamiento al **costado de una vía de segundo orden, adicional pone en riesgo una vivienda de dos pisos de construcción mixta** (cemento y zinc) la cual se encuentra deshabitada, debido que la familia que habitaba la misma decidió salir arrendar otra vivienda por precaución.

- **15 metros de vía aproximadamente**
- **1 vivienda afectada.**
- **1 familia, 6 personas afectadas.**

DGR Cuenca realizó levantamiento de información, dejando recomendaciones. La vía se encuentra **habilitada**

#### Zona 7

- **Zamora Chinchipe/Centinela del Cóndor/Zumbi/Barrio Jaime Roldós,** el 09/02/2025 se registró una Inundación por **desbordamiento de río Zamora.** Varias personas fueron evacuadas por precaución al coliseo del sector. El caudal del río se encuentra **normal.** El **recinto electoral en la Escuela Fray Carlos Uría fue movilizad a las instalaciones de la UNL**

- **1 unidad educativa afectada (Escuela Fray Carlos Uría)**

Cuerpo de Bomberos de Centinela del Cóndor verificó la novedad. UGR Centinela del Cóndor realizará el levantamiento de información y daños. SNGR coordina la atención del evento y realiza constante monitoreo.


- **Zamora Chinchipe/Nangaritza/Guayzimi/Las Brisas,** por lluvias suscitadas en la madrugada de 08/02/2025, se produjo una inundación en el sector, debido al **desbordamiento del río Nangaritza** afectando varias viviendas y animales de granja, de manera preliminar indican que varias personas fueron evacuadas por precaución. El caudal del río se UGR que se mantiene con tendencia de **disminuir el nivel.**

- **15 viviendas afectas (por ingreso de agua)**
- **45015 animales muertos (15 cabeza de ganado, 45000 pollos blancos)**
- **11 bienes privados afectado (10 galpones de pollos, 1 fábrica de balanceado)**
- **Familias y personas (en fase de levantamiento de información).**

COE Cantonal se activó el 09/02/2024, por la emergencia y se envió los informes a las diferentes instituciones como MIES, SNGR, prefectura, gobernación, por la emergencia. GAD Nangaritza continúa realizando el levantamiento de información y daños.

Maquinaria del GAD Provincial realiza relleno con material pétreo en vías de acceso vehicular hacia la parroquia. SNGR coordino con Jefe Político del cantón quien está en el sitio verificando afectaciones y acciones de respuesta al evento.

## 7. Mapa de Afectación por Lluvias



SitRep generado por la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

*SitRep elaborado por:*

Nombre: Javier Sarango - Analista de Monitoreo de Eventos Adversos  
Correo electrónico: [jose.sarango@gestionderiesgos.gob.ec](mailto:jose.sarango@gestionderiesgos.gob.ec)  
Teléfono: 042593500 ext. 1603

*SitRep aprobado por:*

Nombre: Mariana Quispillo M. - Directora de Monitoreo de Eventos Adversos  
Correo electrónico: [director\\_monitoreo@gestionderiesgos.gob.ec](mailto:director_monitoreo@gestionderiesgos.gob.ec)  
Teléfono: 042593500 ext. 1631

Para ser agregado o removido de esta lista de SitRep, por favor envíe un correo electrónico a [sala.nacional@gestionderiesgos.gob.ec](mailto:sala.nacional@gestionderiesgos.gob.ec)  
Para más información, visite nuestro sitio Web: <https://www.gestionderiesgos.gob.ec/informes-de-situacion-actual-por-eventos-adversos-ecuador/>