

Fecha y Hora de publicación: miércoles, 19 de febrero de 2025 - 12:39/ Página 1 de 11

SitRep No. 23 - Lluvias, del 01 de enero de 2025 a la fecha

INFORME DE SITUACIÓN NACIONAL

NIVEL DE AFECTACIÓN

Este Informe cubre el período desde el 01/01/2025 hasta el 19/02/2025-12h00 El próximo SITREP será emitido cuando se genere información relevante.

1. Puntos importantes

- Desde el 1 de enero de 2025 hasta la presente fecha se han registrado 675 eventos adversos por lluvias afectando a
 23 provincias, 147 cantones y 361 parroquias, siendo los más recurrentes los siguientes: deslizamientos (45,33%), inundaciones (33,04%), socavamiento (5,93%), colapso estructural (5,48%) y vendaval (4,30%) entre los principales.
- Durante este periodo, las provincias con mayor impacto a la población son: Guayas, Manabí, Los Ríos, Chimborazo, Cotopaxi y Esmeraldas.
- El 17 de febrero de 2025 el Gobierno Nacional, a través del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional, ha declarado sesión permanente y ha activado sus mesas técnicas y grupos de trabajo para coordinar acciones frente a la emergencia provocada por la temporada lluviosa. En un plazo máximo de 24 horas, se presentará un plan de acción integral para atender la crisis en todo el país
- Por las lluvias registradas en el presente año se declararon en emergencia 4 cantones: el 07 de febrero se declaró en emergencia el cantón Nangaritza en Zamora Chinchipe por el desbordamiento del río Nangaritza. El 09 de enero de 2025 se declaró en emergencia al Cantón Chimbo en la provincia de Bolívar, a fin de intervenir y controlar de forma inminente la afectación vial y estructural, provocados por el deslizamiento de tierra, "En El Sector De Tamban, Ciudadela Benalcázar". Además, se declaró en emergencia a la parroquia de San Antonio de las Aradas del cantón Quilanga provincia de Loja por un aluvión registrado el 6 de enero de 2025. El 10 de febrero, El Gobierno Parroquial García Moreno de cantón Cotacachi provincia de Imbabura se declaró en desastre por deslizamiento, debido a la magnitud y el impacto de los eventos registrados.
- Para coordinar las acciones de respuesta se activaron 2 COE provinciales: Manabí y Santa Elena y 13 COE cantonales: Alfredo Baquerizo Moreno
 (Juján) en Guayas, Eloy Alfaro en la provincia de Esmeraldas, Salinas en la provincia de Santa Elena, Cotacachi de la provincia de Imbabura,
 Riobamba de la provincia de Chimborazo; Olmedo y Quilanga de Loja, Las Naves y Chimbo de la provincia de Bolívar, Nangaritza y Centinela
 del Condor en la provincia de Zamora Chinchipe.


2. Situación Hidrometeorológica actual

Según la **advertencia meteorológica No. 10 emitido por el INAMHI**, con vigencia desde 18:00 del 17 hasta las 13H00 del 23 de febrero 2025, continuarán precipitaciones de moderada intensidad y puntual alta en gran parte del Litoral, norte y sur de la región Interandina y de manera dispersa en la Amazonía. Se prevé que los eventos de mayor relevancia se presenten los días 20, 21 y 22 de febrero entre horas de la tarde y madrugada.

Las áreas delimitadas en **naranja y rojo presentan** mayor probabilidad y amenaza de lluvias intensas. Las zonas entrecortadas **con blanco son** propensas a crecidas y desbordamientos de cuerpos de agua.

ZONAS AFECTADAS

- Región Litoral: Lluvias de moderada y puntual alta intensidad principalmente en Guayas y Los Ríos.
- Región Sierra: Lluvias con mayor intensidad en las zonas cercanas a la estribación de la cordillera occidental, norte y sur, en especial en Pichincha, Imbabura, Carchi, Bolívar, Azuay y Loja.
- Región Amazonía: Precipitaciones de mayor recurrencia en Sucumbíos, Orellana y Pastaza.



	Precipitacio	in acumulada d	iaria (mm/24)
REGIÓN	Nivel Medio	Nivel Alto	Muy Alto
Litoral / Insular	10 - 18	18 - 41	41 - 90
Interandina	8 - 11	11 - 30	-
Amazonia	22 - 31	31 - 60	

ESTADO DE CUERPOS DE AGUA.

Al momento, en el seguimiento realizado por las Unidades de Monitoreo de la SNGR, se registra 06 cuerpos de agua desbordados, y 27 cuerpos de agua con tendencia a aumentar de nivel.

06 c	uerpos hídrico	s desbordado)S				
No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Cuerpo Hídrico	Fecha de Novedad	Observaciones
1	Imbabura	Cotacachi	Plaza Gutiérrez (Calvario)	Comunidad Santa Rosa - El Pedregal	La Variante	18/02/2025	Actualmente el caudal continúa desbordado
2	Los Ríos	Montalvo	Montalvo, Cabecera Cantonal	La Clementina	Las Juntas		UGR de Montalvo reportó el 18/02/2025 a las 07:00 am que el río Las Juntas se desbordo, actualmente el caudal se encuentra desbordado
3	Los Ríos	Urdaneta	Ricaurte	Puente de Ricaurte	Catarama	17/02/2025	UGR Urdaneta, reportó que el caudal del río Catarama se encuentra en aumento.
4	Los Ríos	Babahoyo	Febres Cordero	Recinto Los Älamos	Chilintomo	15/02/2025	Presencia leve del caudal en la carretera y la vía se mantiene habilitada para el transito vehícular.
5	Los Ríos	Babahoyo	Pimocha	rcto. La Chorrera	Babahoyo	14/02/2025	Vía de segundo orden parcialmente habilitada.

Dirección: Edificio CIS ECU-911, Av. Samborondón KM 0.5

Código postal: 092301 / Samborondón-Ecuador.





Fecha y Hora de publicación: miércoles, 19 de febrero de 2025 - 12:39/ Página 2 de 1

6 Los Ríos Montalvo Montalvo rcto. Salvador Allende Cristal 11/02/2025 Se mantiene desbordado por el lado de la vía de tercer orden que inicia desde el rcto. Salvador Allende hacia el rcto. La Ernestina, misma que se encuentra habilita al tránsito vehicular con precaución.

27 cu	erpos hidrícos co	n tendencia a subir de nivel									
No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Cuerpo Hídrico	Fecha deNovedad	Observaciones				
01	Esmeralda	Esmeraldas	Chinca	Chaflu	Tahigüe	18/02/2025	Con tendencia a aumentar de nivel				
02	Azuay	Cuenca	Machangara	Río Machángara	Machángara	18/02/2025	Con tendencia a aumentar de nivel				
03	El Oro	El Guabo	La Iberia	Puente La Iberia	Jubones	18/02/2025	Con tendencia a aumentar de nivel				
04	Chimborazo	Chunchi	Chunchi	Chunchi	Chaullabamba	18/02/2025	Con tendencia a aumentar de nivel				
05	Guayas	Samborondon	Tarifa	Varios Sectores	Los Tintos	19/02/2025	Con tendencia a aumentar de nivel				
06	Guayas	Samborondon	Samborondon	Varios Sectores	Los Vinces	19/02/2025	Con tendencia a aumentar de nivel				
07	Guayas	Samborondon	Samborondon	Varios Sectores	Babahoyo	19/02/2025	Con tendencia a aumentar de nivel				
08	Guayas	Naranjal	San Carlos	Cabecera Parroquial	Norkay	18/02/2025	UGR indica que el río Norkay se encuentra con tendencia a aumentar su caudal				
09	Guayas	El Triunfo	El Triunfo, Cabecera Cantonal	Payo	Bulubulu	18/02/2025	UGR reporta que el rio bulubulu se encuentra con tendencia a aumentar su caudal.				
10	Guayas	Alfredo Baquerizo Moreno (Juján)	Alfredo Baquerizo Moreno (Juján), Cabecera Cantonal	Varios sectores	Los Amarillos	17/02/2025					
11	Los Ríos	Vinces	Vinces, Cabecera Cantonal	Vinces	Vinces	17/02/2025	UGR Buena Fé confirmó la tendencia y realizó inspección				
12	Azuay	Cuenca	Yanuncay	1ero de Mayo y 12 de Octubre	Yanuncay	17/02/2025	UGR confirmó la tendencia y realizó inspección				
13	Los Ríos	Baba	Baba, Cabecera Cantonal	Rcto. San Antonio	El Arenal	17/02/2025	UGR confirmó la tendencia y realizó inspección				
14	Los Ríos	Babahoyo	Caracol	Rcto. Las Garzas	Caracol	17/02/2025	UGR confirmó la tendencia y realizó inspección				
15	Chimborazo	Alausí	Huigra	Huigra	Chanchan	16/02/2025	Con tendencia a aumentar.				
16	Guayas	Naranjal	Taura	Recinto Cascajal	Taura	13/02/2025	UGR GAD confirmó la tendencia y realizó inspección				
17	Guayas	Salitre (Urbina Jado)	El Salitre (Las Ramas)	Recinto Las Avispas,Recinto Palo Seco	Salitre	13/02/2025	UGR GAD confirmó la tendencia y realizó inspección				
18	Guayas	Salitre (Urbina Jado)	Junquillal	Recinto Las Peñas, Recinto Laurel de Salitre	Pula	13/02/2025	UGR GAD confirmó la tendencia y realizó inspección				
19	Guayas	General Antonio Elizalde (Bucay)	General Antonio Elizalde (Bucay)	varios sectores	Bucay	13/02/2025	UGR GAD confirmó la tendencia y realizó inspección				
20	Guayas	Salitre (Urbina Jado)	El Salitre (Las Ramas)	Varios sectores	Vinces	11/02/2025	UGR GAD confirmó la tendencia y realizó inspección				
21	Guayas	Simón Bolívar	Simón Bolívar, Cabecera Cantonal	Recinto las Delicias	Chilintomo	11/02/2025	UGR GAD confirmó la tendencia y realizó inspección				
22	Guayas	Alfredo Baquerizo Moreno (Juján)	Alfredo Baquerizo Moreno (Juján)	Varios sectores	Chilintomo	11/02/2025	UGR GAD confirmó la tendencia y realizó inspección				
23	Guayas	Simón Bolívar	Simón Bolívar	varios sectores	Los Amarillos	11/02/2025	UGR GAD confirmó la tendencia y realizó inspección				
24	Los Ríos	Babahoyo	Clemente Baquerizo	Puertas Negras	San Pablo	11/02/2025	UGR Babahoyo confirmó la tendencia y realizó inspección				
25	Los Ríos	Buena Fé	San Jacinto de Buena Fé	Pto. Bajaña	Pto. Bajaña	11/02/2025	UGR Buena Fé confirmó la tendencia y realizó inspección				
26	Los Ríos	Urdaneta	Ricaurte	rcto. Roblecito	Pijullo	11/02/2025	UGR Buena Fé confirmó la tendencia y realizó inspección				
27	Los Ríos	Urdaneta	Ricaurte	rcto. La Victoria	Salampe	11/02/2025	UGR Buena Fé confirmó la tendencia y realizó inspección				

3. Eventos Adversos y Afectaciones - Resumen.

4. Desde el 01 de enero del 2025 a la fecha, por lluvias se han registrado un total de 675 eventos adversos, distribuidos de la siguiente manera:

Provincia	Deslizamiento	Inundación	Socavamiento	Colapso Estructural	Vendaval	Aluvión	Hundimiento	Tormenta Eléctrica	Granizada	Total general
GUAYAS	1	62	5	7	4					79
AZUAY	52	14	3	6					2	77
PICHINCHA	39	15		3	1		3	2		63
EL ORO	30	12	7	6			3	2		60
LOJA	48	3	2	1		5				59
LOS RÍOS	3	35	7	5	7					57
MANABÍ	8	26		1	7	3				45
ESMERALDAS	7	17	6	3						33
CHIMBORAZO	12	6	2			7	1			28
IMBABURA	20	3	1		2	1	1			28
MORONA SANTIAGO	14	5	3		2	1				25
BOLÍVAR	17	1				2				20
ZAMORA CHINCHIPE	9	6								15
SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	5	1	1	1	4					12
COTOPAXI	8	2	1						1	12
CARCHI	12									12
TUNGURAHUA	8	1					3			12
CAÑAR	6	5		1						12
SANTA ELENA	2	5	1	3						11
PASTAZA	3	4			1	1				9
NAPO	2				1	1				4
SUCUMBÍOS							1			1
ORELLANA			1							1
Total general	306	223	40	37	29	21	12	4	3	675
	45,33%	33,04%	5,93%	5,48%	4,30%	3,11%	1,78%	0,59%	0,44%	100%

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 19/02/2025 -10:30

Dirección: Edificio CIS ECU-911, Av. Samborondón KM 0,5

Código postal: 092301 / Samborondón-Ecuador.





Fecha y Hora de publicación: miércoles, 19 de febrero de 2025 - 12:39/ Página 3 de 11

Por los eventos detallados en la tabla anterior, se han registrado las siguientes afectaciones:

		Afectación a	Personas:		
	Personas Fallecidas:*	9	Ä	Heridos:	4
Ť	Personas afectadas:	8.476	*	Personas damnificadas:	465
	Familias afectadas:	2.299		Familias damnificadas:	151
NTO		Afectación a V	Viviendas:		
	Viviendas afectadas:	1.959	⊗	Viviendas destruidas:	25
		servicios básicos e	esenciales e ir		
	Vías afectadas (kilómetros)		•	Bienes Privados	
Z Q	Primer Orden:	5,50		Bienes privados afectados:	56
	Segundo Orden:	5,50			
	Tercer Orden:	9,90		Bienes privados destruidos:	9
Total Vías	afectadas (kilómetros):	20,90			
	Bienes públicos			Puentes	
	Bienes públicos afectados: Rotura de tubería, poste de alumbrado público, cancha municipal, alcantarillado, muros de contención	44	①	Puentes afectados:	9
	Bienes públicos destruidos: Postes de alumbrados eléctricos, muro de contención	11	⊗ ⇒	Puentes destruidos:	3
_	Infraestructura Educativa				
	Unidades Educativas afectados:	32		Unidades Educativas con daño funcional	68
		Afectación a me	dios de vida:		
	Ha. Cultivo Afectados	476,60		Animales afectados	100
**************************************	Ha. Cultivo Perdidos	32,84	₩ ⊗	Animaes Muertos	45.297
* 9 Fallecidos:	: 7 por deslizamientos, 1 personas por caida de un rayo y 1 por inundación.				

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 19/02/2025 -10:30

Nota aclaratoria: Toda la información de cifras mostradas en el presente Informe, está sujeta a variación en virtud del levantamiento continuo de información.

5. Detalle de afectaciones por provincias

La provincia con mayor impacto a la población es **Guayas** con **4.075 personas impactadas** con 79 eventos, siendo más recurrentes seguido de Azuay con 77 eventos.

Provincia	No de Evento	Personas Fallecidas	Personas Heridas	Personas Impactadas	Personas Afectadas	Familias Afectadas	Personas Damnificadas	Familias Damnificadas	Viviendas Afectadas	Viviendas Destruidas	Centros De Salud Afectados	Puentes Afectados	Puentes Destruidos	Bienes Públicos Afectados	Bienes Públicos Destruidos	Bienes Privados Afectados	Bienes Privados Destruidos	Km. Lineales De Vías Afectadas	Ha. Cultivo Afectados	Ha. Cultivo Perdidos	Animales Afectados	Animales Muertos
GUAYAS	79	0	0	4075	4071	1114	4	2	1100	2	4	2	0	1	0	0	0	0,06	0	0	0	0
MANABÍ	45	4	1	1624	1296	352	328	109	379	2	0	0	0	1	0	1	0	1,31	0	0	0	0
LOS RÍOS	57	0	0	770	750	188	20	8	153	7	3	1	0	5	2	6	0	0,64	2	0	0	0
CHIMBORAZO	28	0	0	715	715	183	0	0	15	0	5	1	0	0	0	3	0	4,64	14	9	100	40
COTOPAXI	12	0	0	504	504	126	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0,28	103,1	3,1	0	0
ESMERALDAS	33	0	0	252	246	79	6	3	79	3	1	0	0	6	0	0	0	0,14	0	0	0	0
ZAMORA CHINCHIPE	15	1	0	181	137	37	44	11	35	0	0	0	0	0	0	10	1	0,21	153,5	0	0	45257
LOJA	59	0	0	154	123	40	31	9	48	4	0	0	1	4	3	7	2	1,07	0	0	0	0
AZUAY	77	0	2	133	129	36	4	1	22	1	0	1	1	1	2	8	0	2,13	100	12	0	0
CARCHI	12	0	0	98	98	25	0	0	2	1	0	0	1	3	0	0	0	0,22	0	1	0	0
NAPO	4	0	0	97	97	18	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0,01	0	0	0	0
PICHINCHA	63	1	1	93	90	23	3	1	45	1	0	0	0	1	0	4	0	2,43	0	0	0	0
IMBABURA	28	2	0	50	50	20	0	0	12	0	0	0	0	4	4	0	1	3,69	3	3,24	0	0
MORONA SANTIAGO	25	0	0	46	39	11	7	1	11	1	0	0	0	0	0	4	0	0,61	0	0	0	0
BOLÍVAR	20	0	0	35	24	8	11	4	5	1	0	0	0	4	0	8	4	0,72	0	0	0	0
ORELLANA	1	0	0	28	28	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dirección: Edificio CIS ECU-911, Av. Samborondón KM 0,5

Código postal: 092301 / Samborondón-Ecuador.






ineales De Vías Afecta ros De Salud Afectado sonas Afectadas Ilias Afectadas Provincia No de Evento EL ORO 0,87 SANTA ELENA 0,61 SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS 0,33 CAÑAR 0,18 PASTAZA 0,12 4,5 TUNGURAHUA 0,62 SUCUMBÍOS N 0,01 151 1959 9 20,9 476,6 32,84 Total genera

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 19/02/2025 -10:30

Recurrecnia de Eventos vs Personas Impactadas



Nota: * Personas impactadas incluye a personas afectadas y damnificadas. Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR – Instituciones del SNDGIRD. 19/02/2025 -10:30

A continuación, se detallan los eventos peligrosos que registraron personas fallecidas a causa de lluvias desde el 01 de enero de 2025 a la fecha:

Nro.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Evento	Fecha del Evento	No. de fallecidos	Descripción
1	Manabí	Portoviejo	Francisco Pacheco	Cdla. Fátima, Calle San Agustín	Deslizamiento	17/02/2025	4	Producto de las lluvias se produjo un deslizamiento en el sector provocando el colapso de una vivienda.
2	Zamora Chinchipe	Zamora Chinchipe	Guayzimi	Las Brisas	Inundación	06/02/2025	1	Debido al desbordamiento del río se produjo el arrastre de 1 persona su deceso.
3	Imbabura	Antonio Ante	San Roque	Barrio San Miguel	Deslizamiento	21/01/2025	2	Se produjo un deslizamiento de tierra donde trabajadores de una empresa contratista realizaban labores de alcantarillado.
4	Tungurahua	Ambato	San Fernando	San Isidro de Tambaló, vía Aguaján - San Fernando	Deslizamiento	09/01/2025	1	El debilitamiento del talud provocó un deslizamiento que destruyó una vivienda y el fallecimiento de una persona.
5	Pichincha	Quito	Chimbacalle	Juan Borgoñon y Rodrigo de Ocampo	Tormenta eléctrica	07/01/2025	1	Se registró una persona fallecida por caída de rayo debido a una tormenta eléctrica.
				Total:			9	

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 19/02/2025 -10:30

6. Alojamientos Temporales

Durante este periodo, se activaron 3 Albergues Temporales, los cuales se encuentran 1 abierto y 2 cerrados.

Alojamiento temporal abierto:

No.	Provincia	CANTON	PARROQUIA	TIP0	NOMBRE DEL SITIO DE ALOJAMIENTO TEMPORAL	FAMILIAS Albergadas	PERSONAS Albergadas	FECHA DE Apertura
1	Bolívar	San Miguel	Balsapamba	Refugio temporal	Casa Comunal de Chaupiyacu	1	5	15/2/2025

Dirección: Edificio CIS ECU-911, Av. Samborondón KM 0,5

Código postal: 092301 / Samborondón-Ecuador.





echa y Hora de publicación: miércoles, 19 de febrero de 2025 - 12:39/ Página 5 de 11

Alojamientos temporales cerrados:

No.	Provincia	CANTON	PARROQUIA	TIP0	NOMBRE DEL SITIO DE ALOJAMIENTO TEMPORAL	FECHA DE APERTURA	FECHA DE CIERRE
1	CHAVAC	El Triunfo	El Triunfo	Refugio temporal	Iglesia Evangélica	17/1/2025	23/1/2025
2	GUAYAS	Playas	General Villamil (Playas)	Campamento Temporal	Centro Recreacional Coliseo Cacique Tumbala	11/2/2025	12/2/2025

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 19/02/2025 -10:30

7. Asistencia Humanitaria

Por eventos producidos por lluvias desde el 01 de enero de 2025 a la fecha, se ha entregado la siguiente asistencia humanitaria:

• Desde el 01 de enero, la SNGR ha entregado a la población afectada un total de 6.414 bienes de asistencia humanitaria:

Provincia	KCA (15 días - 4 personas)	KPRH (para 3 días)	Kit de Aseo Personal	Kit de Limpieza)	Camas	Cobijas / Frazadas	Colchones	Kit de Dormir	Kit de Vajilla	Kit de Limpieza (albergue)	Almohada	de A R - Otro	Balde de 10 lt	Tanque de 2500 lt	Purificador de Agua	Sachet de Cloro	Kit Purificadores de Agua	Total
AZUAY	0	18	12	1	0	0	0	9	0	10	0	0	0	0	0	0	0	50
BOLÍVAR	11	4	11	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	1	0	0	0	35
CHIMBORAZO	24	0	18	5	0	0	0	7	0	0	0	7	0	0	0	0	0	61
ESMERALDAS	0	14	14	0	11	0	0	20	0	0	0	0	0	0	3	0	0	62
GUAYAS	255	425	100	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	788
IMBABURA	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
LOS RÍOS	0	1	2	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	14	0	0	0	21
MANABÍ	48	36	84	84	66	35	10	116	3	0	45	24	27	0	12	4680	2	5272
MORONA SANTIAGO	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
PASTAZA	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	11	0	0	0	0	0	16
SANTA ELENA	0	5	4	4	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	0	2	0	1	0	0	0	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	11
ZAMORA CHINCHIPE	17	0	11	11	0	0	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	61
Total general	355	516	262	106	77	35	10	198	17	12	45	42	27	15	15	4680	2	6414

 Desde el 01 de enero, la Instituciones del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Integral de Riesgos y Desastres, han entregado un total de 3.819 bienes de asistencia humanitaria:

Provincia	KCA (15 días - 4 personas)	KPRH (para 3 días)	RA (24 horas)	Kît de Aseo Personal	Kit de Vestir	Toallas de Baño	Kit de Limpieza)	Camas	Cobijas / Frazadas	Colchones	Kit de Dormir	Kit de Cocina	Kît de Vajilla	Cocinetas	Mosquiteras, Redes de Cama	Juego de Sábanas	de A R - Otro	Agua en Recipiente no Retornable (gal)	Agua Distribuida en Tanqueros (gal) Potable	Láminas de Zinc	Clavos - Techo - Unidades	de R I - Otro	Semillas	Total
BOLÍVAR	0	0	13	13	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	95
CHIMBORAZO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
GUAYAS	11	267	100	2	1	0	0	0	4	406	142	0	0	0	128	181	0	0	0	0	0	0	0	1242
IMBABURA	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	1600	0	0	0	0	1611
LOJA	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
LOS RÍOS	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	0	10	0	12	0	219
MORONA SANTIAGO	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	68	8	450	0	536
NAP0	0	0	0	0	44	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56
PASTAZA	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
PICHINCHA	2	0	0	0	3	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
SANTA ELENA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	0	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
TUNGURAHUA	2	0	1	2	1	0	2	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
Total general	109	286	114	21	105	3	2	1	7	407	159	2	1	1	128	181	13	120	1600	78	8	463	10	3819

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 19/02/2025 -10:30

Dirección: Edificio CIS ECU-911, Av. Samborondón KM 0,5

Código postal: 092301 / Samborondón-Ecuador.





Fecha y Hora de publicación: miércoles, 19 de febrero de 2025 - 12:39/ Página 6 de 11

8. COE activados, casos representativos y acciones de respuesta

• **Desde el 17 de febrero de 2025 el COE Nacional** se ha declarado en sesión permanente y ha activado sus mesas técnicas y grupos de trabajo para coordinar acciones frente a la emergencia provocada por la temporada lluviosa.

Principales resoluciones del COE Nacional:

1.Coordinación inmediata: Se ordena la activación de los COE cantonales y provinciales en las zonas afectadas para garantizar una respuesta efectiva y una comunicación fluida entre los niveles nacional y local.

2.Garantía de servicios básicos: Se exhorta a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) a asegurar el suministro de agua potable con estándares de calidad adecuados.

3.Recursos para la recuperación: Se destinarán los fondos necesarios para mitigar daños, reducir pérdidas y restaurar los medios de vida de la población afectada.

4.Declaratorias de emergencia: Se solicita a los GAD y a la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos evaluar la situación en sus territorios y, de ser necesario, emitir alertas y declarar estados de emergencia para salvaquardar a la ciudadanía y el entorno natural.

• Desde el 01/01/2025 hasta la presente fecha se ha declarado en emergencia Cantonal:

Nro.	Fecha de la Declaratoria	Provincia	Cantón	Fecha de Cierre	Estado	Observación
1	17/2/2025	Loja	Olmedo		Vigente	Declarar en emergencia por las lluvias suscitadas en el cantón produciendo un deslizamiento que afecta a varios sectores
2	9/2/2025	Zamora Chinchipe	Centinela del Cóndor		Vigente	El cantón Centinela del Cóndor se declaró en emergencia
3	7/2/2025	Zamora Chinchipe	Nangaritza	8/3/2025	Vigente	Declarar en emergencia grave al sector Las Brisas, parroquia Gunyzimi, cantón Nangaritza, bajo circunstancias de fuerza mayor, con el objeto de prevenir, mitigar y remediar las inundaciones por desbordamiento del rio Nangaritza .
4	9/1/2025	Bolívar	Chimbo	9/3/2025	Vigente	Acoger la recomendación del COE cantonal, sobre la declaratoria de emergencia en base a los informes presentados y DECLARAR EN EMERGENCIA al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chimbo, por el lapso de 60 días, a fin de intervenir y controlar de forma inminente la afectación vial y estructural, provocados por el deslizamiento de tierra, EN EL SECTOR DE TAMBAN, CIUDADELA BENALCAZAR DEL CANTON CHIMBO, PROVINCIA DE BOLÍVAR

EL 10 de febrero, **El Gobierno Parroquial García Moreno** de cantón Cotacachi provincia de Imbabura se declaró en **desastre** por deslizamiento, debido a la magnitud y el impacto de los eventos registrados.

Por Iluvias desde el 01/01/2025 hasta la presente fecha se han activado, 2 COE provinciales, 13 COE cantonales y 6 COE parroquiales:
 COE PROVINCIAL

No.	Provincia	Fecha de activación	Estado
1	Manabí	17/02/2025	Activo
2	Santa Elena	13/02/2025	Activo

COE PARROQUIAL

No	. Provincia	Cantón	Parroquia	Fecha de activación	Estado
1	Bolívar	San Miguel	Balsapamba	18/02/2025	Activo
2	Napo	El Chaco	Sardinas	17/2/2025	Activo
3	Azuay	Cuenca	Victoria del Portete	12/2/2025	Activo
4	Cotopaxi	La Maná	Pucayacu	12/2/2025	Activo
5	Imbabura	Cotacachi	García Moreno	7/2/2025	Activo
6	Loja	Quilanga	San Antonio de las Aradas	7/1/2025	Activo

No.	Provincia	Cantón	Fecha de activación	Estado
1	Bolívar	San Miguel	19/02/2025	Activo
2	Loja	Paltas	18/02/2025	Activo
3	Guayas	Alfredo Baquerizo Moreno (Juján)	17/02/2025	Activo
4	Bolívar	Las Naves	17/02/2025	Activo
5	Loja	Olmedo	17/02/2025	Activo
6	Esmeraldas	Eloy Alfaro	13/02/2025	Activo
7	Imbabura	Cotacachi	12/02/2025	Activo
8	Santa Elena	Salinas	11/02/2025	Activo
9	Zamora Chinchipe	Centinela del Condor	09/02/2025	Activo
10	Zamora Chinchipe	Nangaritza	09/02/2025	Activo
11	Chimborazo	Riobamba	10/01/2025	Activo
12	Loja	Quilanga	8/01/2025	Activo
13	Bolívar	Chimbo	6/01/2025	Activo

Entre los casos más relevantes ocurridos en los últimos 15 días, podemos mencionar los siguientes:

Zona 1

- Esmeraldas/Muisne/Quingue, por lluvias del 11/02/2025 y la crecida del río Quingue se suscitó un socavón en el talud cerca de una vivienda provocando el colapso de la pared de la misma. En el levantamiento de información GAD Cantonal Muisne identificó
 - 3 familias, 6 personas damnificadas.
 - 3 familias, 11 personas afectadas.
 - 3 viviendas destruidas.
 - 3 viviendas afectadas.

Las familias damnificadas continúan pernoctando en casa de familia de acogida, El río Quinque se encuentra en los niveles normales.

GAD Cantonal Muisne realiza trabajos con maquinaria para modificar el caudal del río Quingue para evitar que se sigan produciendo socavones en el talud.

Dirección: Edificio CIS ECU-911, Av. Samborondón KM 0,5

Código postal: 092301 / Samborondón-Ecuador.





Fecha y Hora de publicación: miércoles, 19 de febrero de 2025 - 12:39/ Página 7 de 11

- Zona 3
- Cotopaxi / La Maná / Pucayacu / San Ramón, vía Pucayacu San Ramón La Chala San Miguel. A causa de las lluvias registradas la mañana del 11/02/2025 se produjo un deslizamiento que afecta la vía de tercer orden. El 12/02/2025, se activó el COE Parroquial para atender los eventos por la época lluviosa.
 Al momento la vía de tercer orden permanece cerrada, No existe vía alterna
 - 48 Familias aproximadamente afectadas indirectamente (al no tener acceso vial)
 - 150 metros de vía de tercer orden afectada.

GAD Parroquial Pucayacu manifiesta que son 48 familias afectadas al no tener el acceso vial de los recintos San Ramón, La Chala y San Miguel.

MTT3 GAD Cantonal La Maná realiza los estudios para habilitar la vía por un paso alterno ya que por la vía actual hay presencia de grietas las cuales pueden ocasionar un nuevo deslizamiento.

UGIAR SNGR-CZ3 en conjunto con el GADP de Cotopaxi, UGR de La Maná y moradores del sector realizó una inspección en el sector de San Ramón debido al colapso de la vía de tercer orden, por las lluvias presentes el sábado 15 de febrero de 2025, el fin de la inspección fue articular acciones interinstitucionales en función de cada una de sus competencias. SNGR monitorea el evento

Zona 4

- Manabí/Portoviejo/Francisco Pacheco/Cdla. Fátima, Calle San Agustín. Producto de las Iluvias suscitadas en horas de la madrugada del 17/02/2025, se produjo un deslizamiento en el sector provocando el colapso de una vivienda.
 - 1 vivienda destruida
 - 1 herido
 - 4 personas fallecidas

Cuerpo de Bomberos de Portoviejo realizó labores de rescate de las personas fallecidas

UGR GAD Cantonal y Cuerpo de Bomberos de Portoviejo realizan los trabajos de limpieza en el sector. UGR GAD Cantonal realiza el levantamiento de la información. SNGR realiza el seguimiento del evento.

- Manabí/Sucre/Leónidas Plaza/Sitio San Agustín y Comunidad La envidia km16, por lluvias presentadas el 13/02/2025, se produjo el desbordamiento del estero
 Chávez, el que causo inundación en estos sitios, afectando varias viviendas y enseres, por ingreso el de agua, las familias afectadas continúan en sus viviendas,
 actualmente el estero se encuentra con nivel normal.
 - 20 viviendas afectadas
 - 20 Familias afectadas, (personas afectadas por confirmar).

GAD Sucre confirmo el evento y se activa en los sitios para el levantamiento del EVIN. SNGR da seguimiento al evento, gestiona con UGR Cantonal el EVIN.

- Manabí / Portoviejo/ Picoaza / Varios sectores (Milagro de Picoza). A causa de las fuertes lluvias registradas 11/02/2025, se reportaron varias viviendas afectadas
 con el ingreso de agua, una familia fue evacuada a familia acogientes. Mediante el EVIN realizado y emitido por UGR Cantonal de Portoviejo se actualizan datos
 de afectación, así mismo se reporta daños de enseres de las familias afectadas, quienes se encuentran en sus viviendas, la familia evacuada retorno a su
 vivienda.
 - 12 viviendas afectadas.
 - 12 familias, 38 personas afectadas.
 - 1 familias evacuada.

GAD Cantonal el 12/02/2925 realizó levantamiento de información y gestiona con entrega de Asistencia Humanitaria. Cuerpo de Bomberos de Portoviejo en los sitios realizaron labores de evacuación de aqua y evacuación de enseres.

- Manabí/Sucre/Charapotó/Cañitas.: Debido a las lluvias presentadas durante la tarde del 06/02/2024, se produjo el incremento de caudal de la quebrada Cañitas, que causo el desbordamiento de flujo de lodo y palizada, afectando varias viviendas con ingreso de agua y lodo en el interior y patios.
 SITUACIÓN ACTUAL: Mediante EVIN emitido por UGR del GAD se actualizan los datos de afectación, las familias afectadas se encuentran en sus viviendas, momento el caudal se encuentra en su nivel normal.
 - 12 viviendas afectadas.
 - 11 Familias afectadas,21 personas afectadas.
 - 1 familia afectada. 1 persona afectada.

SNGR-CZ4 el 18/02/2023 realizo la entrega de Asistencia Humanitaria. C.B Sucre en el sitio colaboró con evacuación de agua de patios y viviendas GAD Cantonal coordino maquinaria municipal y realizo limpieza de la vía que se encontraba con flujo de lodo y escombros, así mismos intervino en otras áreas del sector afectadas. UGR-GAD-Cantonal confirmó el evento y se encuentra coordinando el levantamiento de EVIN.

SNGR CZ4 da seguimiento al evento, gestiona con UGR Cantonal el EVIN.

Zona 5

- Guayas / Alfredo Baquerizo Moreno (Juján) / Alfredo Baquerizo Moreno (Juján), Cabecera Cantonal / Varios Sectores (El Tránsito y Los Amarillos). A causa de las Iluvias registradas la madrugada del 17/02/2025, se produjo el desbordamiento del río Los Amarillos, al momento se reporta varios sectores inundados.
 GAD Cantonal indica que el río Los Amarillos se encuentra con tendencia a aumentar su caudal
 - 163 viviendas afectadas (acumulación de agua)
 - 163 familias afectadas, 509 personas afectadas
 - 1 Bien Público Afectado (Centro de Salud Alfredo Baquerizo Moreno- acumulación de agua)
 - calles y avenidas inundadas

Autoridad y Técnicos de CZ 5 SNGR realizaron la entrega de asistencia humanitaria

Gobernadora de Guayas y Alcaldesa de Alfredo Baquerizo Moreno en conjunto con MIES acompañaron en la entrega de asistencia humanitaria GAD Cantonal realizó el acompañamiento a la entrega de asistencia humanitaria. SNGR realiza el monitoreo del evento.

Dirección: Edificio CIS ECU-911, Av. Samborondón KM 0,5 Código postal: 092301 / Samborondón-Ecuador.





Fecha y Hora de publicación: miércoles, 19 de febrero de 2025 - 12:39/ Página 8 de 1

- Los Ríos/Babahoyo/Caracol/La Irene de Afuera río Caracol. Debido a las lluvias suscitadas la madrugada del 17/02/2025, se reportó el desbordamiento del río Caracol, dejando consigo un muro de contención afectado, hasta el momento se tiene de manera preliminar el ingreso de agua a varias viviendas del sector. Actualmente el caudal continúa desbordado, las familias se mantienen en las viviendas y se visualiza que mediante tuberías de desagüe a ingresado agua a varias calles de la Parroquia
 - 1 muro bien público afectado (muro de contención)

Teniente Político de Caracol realizó verificación de novedades

Bolívar/San Miguel/Balsapamba/Chaupiyacu, vía San Miguel-Balsapamba [E-491]. El 14/02/2025 a causa de las lluvias registradas en el lugar, se produjo un represamiento en la quebrada Chaupiyacu, el cual ocasionó destrucción y afectación a varias viviendas, bienes privados destruidos, afectados y afectó al tanque reservorio y tubería de la distribución de agua para la comunidad. Además a la vía estatal de primer orden afectada con arrastre de material lodoso, palos y piedras que obstaculizaba al paso vehicular en su totalidad.

El 18/02/2025, se activó el COE Parroquial de Balsapamba con el fin de continuar coordinando la atención del evento.

La familia damnificada continua en el alojamiento temporal, modalidad refugio en la casa Comunal de Chaupiyacu.

A las 11:00 am de hoy 19/02/2025, se reunirá el COE Cantonal de San Miguel

- 1 vivienda destruida
- 4 familias, 11 personas damnificadas (1 familia, 5 personas continúa en el alojamiento temporal, modalidad refugio en la casa Comunal de Chaupiyacu).
- 7 viviendas afectadas
- 6 familias, 16 personas afectadas
- 300 metros lineales de vía afectada
- Bienes privados destruidos (Locales comerciales)
- 15 Bienes privados afectados (5 vehículos y 1 tanque de cemento de reserva de agua para la comunidad)
- 15 familias, 60 personas afectadas indirectamente (por desabastecimiento de agua).
- El 16/02/2025, El GAD Provincial de Bolívar y MIES Bolívar realizaron la entrega de Asistencia Humanitaria a las familias afectadas y damnificadas. Los Ríos/Babahoyo/Pimocha/rcto. Colorado del Río río Babahoyo, por lluvias en la mañana del 14//02/2025, se reportó el desbordamiento del río Babahoyo, afectando indirectamente a varias viviendas del lugar, Actualmente el caudal continúa desbordado, las familias se mantienen afectadas indirectamente debido a la alta presencia de aqua a los exteriores de sus viviendas que les dificulta la circulación de las personas.
 - 5 familias afectadas indirectamente
 - 20 personas afectadas indirectamente

Jefa Política de Pimocha se encuentra en el sitio realizando barrido de afectaciones en la zona afectada. SNGR coordinó con UGR Babahoyo el levantamiento EVIN del evento. Se coordinó con MAG el levantamiento del MAAPEA en el sitio.

- Los Ríos/Babahoyo/Febres Cordero/Rcto. Los Álamos La Macarena Escuela de Educación Básica José María Urbina Río Chilintomo. Por Illuvias en la madrugada del 12/02/2025, se reportó el desbordamiento del río Chilintomo, dejando consigo 1 Unidad Educativa afectada funcionalmente, como también ingreso de agua a varias viviendas de los sectores antes mencionados. Actualmente el caudal del río Chilintomo continúa desbordado, las familias permanecen en las viviendas con leve presencia de agua, la vía de tercer orden que comunica al sector La Macarena se encuentra habilitada con precaución
 - 1 Unidad Educativa afectada Funcionalmente (Escuela de Educación Básica José María Urbina)
 - 10 viviendas afectadas
 - 90 familias afectadas
 - 360 personas afectadas
 - 90 familias afectadas
 - 360 personas afectadas
 - 100 familias afectadas indirectamente
 - 400 personas afectadas indirectamente
 - 2 bienes Públicos afectados (muros de contención)
 - 25 metros lineales afectados

Dirección de Gestión de Riesgos Babahoyo realizó verificación de novedades.

SNGR y GAD Babahoyo realizaron barrido de afectaciones en la zona. SNGR coordina con técnico de MAG para el levantamiento MAAPEA.

Santa Elena/Salinas/Anconcito/Vía al Puerto Pesquero. Por lluvias suscitadas en horas de la madrugada del 11/02/2025 se suscitó un deslizamiento de tierra, mismo que afectó la estructura de la baranda del mirador paseo "Las Fragatas" que se encuentra de la vía de segundo orden de ingreso al Puerto, misma que fue cerrado al tránsito vehicular y peatonal.

Por lluvias suscitadas en horas de la madrugada del 16/02/2025 se produjo un nuevo deslizamiento de tierra en el Malecón Paseo Las Fragatas, mismo que afectó la estructura de la baranda del mirador y adoquines que se encuentra junto la vía de segundo orden de ingreso al Puerto

Autoridades locales en coordinación con CTE continúan con el cierre del tránsito vehicular y peatonal del Malecón y la Vía. Las viviendas que se encuentran cercanas al mirador turístico y malecón no han sido afectadas por el evento adverso.

1 Bien público afectado (mirador turístico y malecón).

CTE colaborará con el cierre de vía de acceso al mirador.

SNGR se encuentra en el sitio realizando evaluación de la afectación. COE cantonal se mantiene activo.

Los Ríos/Montalvo, Cabecera Cantonal/rcto. Salvador Allende – Rcto. El Caimito – Rcto. San Vicente – Rcto. Bosque de Oro - Escuela De Educación Básica Francisco Illingworth Icaza - río Cristal. El 11/02/2025 Debido a la presencia de fuertes lluvias en la madrugada, se reportó el desbordamiento del río cristal, provocando la destrucción de un muro de contención y afectando la vía de tercer orden.

Actualmente el caudal de río Cristal continúa desbordado, se visualiza presencia de agua en varias viviendas, la vía de tercer orden que va desde el rcto. Salvador Allende hacia el Rcto. La Ernestina se mantiene habilitada con precaución

1 muro de contención destruido (bien público)

Dirección: Edificio CIS ECU-911, Av. Samborondón KM 0,5 Código postal: 092301 / Samborondón-Ecuador.





- 10 viviendas afectadas
- 10 familias afectadas
- 40 personas afectadas
- 15 metros lineales afectados
- 1 ha. de cultivos con afectación parcial (Arroz)
- 1 agricultor afectado
- 1 Unidad Educativa afectada funcionalmente (Escuela De Educación Básica Francisco Illingworth Icaza)

UGR Montalvo se encuentra realizando levantamiento EVIN el 18/02/2025. Se recepta Matriz MAAPEA

- Guayas / Milagro / Ernesto Seminario/ Acuarelas del Río. A causa de las lluvias registradas la noche del 10/02/2025 y la madrugada del 11/02/2025, se produjo el incremento del río Milagro causando que varias viviendas se vieran afectadas con el ingreso de aqua. UGR indica que al momento el río Milagro se encuentra con tendencia a disminuir su caudal.
 - 7 viviendas afectadas
 - 7 familias afectadas (datos de integrantes se encuentran bajo evaluación)

GAD Cantonal confirma novedad y se encuentra realizando levantamiento de información. SNGR realiza el monitoreo de la novedad

Guayas / Playas/ Gral. Villamil Playas/ Varios sectores (Data Villamil, Bellavista, Barrio Durán, Playas 2, Barrio La Cristalina), Unidos Venceremos, Cristalina, Playas 2, Aguas verdes, Quebradita-Tiwinza, Dorado. A causa de las fuertes lluvias, se desbordó el río Arenas, causando inundación en varios sectores y se reportaron viviendas afectadas con el ingreso de agua. UGR Cantonal informa que el día de ayer 11/02/2025 se realizó la apertura del albergue Municipal del Coliseo Cacique Tumbala con 3 familias, 10 personas y 3 familias fueron a casa de familias acogientes.

Las familias acogientes y afectadas ya se encuentran en sus inmuebles. El río Arenas se encuentra en su cauce normal.

- 70 viviendas afectadas
- 70 familias,280 personas afectadas
- 3 unidades educativas afectadas (con acumulación de agua)

Autoridad y Técnicos de CZ 5 SNGR realizaron la entrega de asistencia humanitaria. Jefa Política acompañó a la entrega de asistencia humanitaria GAD Cantonal realizó el levantamiento de información. Umeva Guayas realizó el monitoreo de la novedad

- Guayas / Simón Bolívar / Varias parroquias: Simón Bolívar, Cabecera cantonal y Lorenzo de Garaicoa /varios recintos: Recinto Las Delicias, recinto San Agustín, recinto Bella Luz, recinto Las Palmas, recinto Río Chico 2 y 3, recinto Limonal 2, por Illuvias de la madrugada del 11/02/2025, se reportan sectores inundados y viviendas afectadas con el ingreso de agua. Las familias afectadas permanecen en sus inmuebles. El Rio Chilintomo y el Rio Los Amarillos se encuentra con tendencia a aumentar su caudal, al momento no se registran lluvias en el cantón.
 - 295 viviendas afectadas (128 viviendas de la cabecera cantonal y 167 viviendas de la parroquia Lorenzo de Garaicoa)
 - 305 familias, 1075 personas afectadas (128 familias, 490 personas de la cabecera cantonal y 177 familias con 585 personas de la parroquia Lorenzo de Garaicoa)

Prefectura del Guayas realizó entrega de asistencia humanitaria a los recintos Bella Luz, recinto Las Palmas, recinto Río Chico 2 y 3, recinto Limonal 2). GAD Cantonal y GAD Provincial realizan trabajos de mitigación en los recintos afectados.

- Guayas / Santa Lucía / Santa Lucía, Cabecera Cantonal / Varios Sectores (Sector Barbasco Central, Espinal, Chonana Vieja, Che Guevara). El 10/02/2025 por lluvias registradas, se reportan viviendas afectadas con el ingreso de agua. Las familias afectadas se encuentran en sus inmuebles.
 - 110 viviendas afectadas
 - 110 familias, 234 personas afectadas

GAD Cantonal sique realizando levantamiento de información. SNGR y Prefectura realizaron la entrega asistencia humanitaria a las familias afectadas. GAD Cantonal acompañó a la entrega de asistencia humanitaria. SNGR realiza el monitoreo de la novedad.

Los Ríos/Montalvo/Montalvo/rcto. El Limón - La Pretoria - Pisaqua Bajo - Pisaqua Medio - Cdla. La Victoria - Pisaqua Alto - Mercedes - río Pretoria. Debido a la presencia de fuertes lluvias suscitadas en la madrugada del 03/02/2025, se reportó un deslizamiento de tierra sobre el río la Pretoria, dejando varias familias afectadas por falta del recurso hídrico, por lo que la MTT1 Cantonal se activó el 04/02/2025

Mediante visita al sitio, se procedió a entregar asistencia humanitaria a los sectores afectados, actualmente el caudal se mantiene en su nivel normal con presencia de sedimentos debido al deslizamiento suscitado, las familias se mantienen en las viviendas y la MTT 1 Cantonal continúa activada.

- 500 familias afectadas indirectamente.
- 2000 personas afectadas indirectamente.

Ministro de SNGR en compañía de personal técnico y Coordinador Zonal de la CZ-5, realizaron la entrega de 14 tanques de 2500 litros para los sectores afectados el 17/02/2025. UMEVA-LOS RÍOS de SNGR realizó seguimiento del evento.

Zona 6

Azuay/Pucará/San Rafael de Sharuq/km 96-97-104, vía Cuenca-Girón -Pasaje [E-59]. A causas de las lluvias presentadas la tarde del 15/02/2025 se registró un deslizamiento y caída de piedras afectando la vía de primer orden.

La vía de primer orden, se encuentra parcialmente habilitada.

40 metros de vía aproximadamente

MTOP realiza trabajos de limpieza en la vía

CTE confirmó el evento y colabora con el tránsito vehicular.

UMEVA de la SNGR CZ6 coordina con MTOP para limpieza de la vía.

- Azuay/San Fernando/San Fernando/Pacay, por lluvias presentadas la noche del 12/02/2025 se registró un deslizamiento afectando parcialmente la vía de tercer orden, adicional se reportó el ingreso de agua y lodo a dos viviendas del sector.
 - 9 viviendas afectadas.
 - 9 familias afectadas.

Dirección: Edificio CIS ECU-911,

Teléfono: +593-4 2593-500 www.qestionderiesgos.gob.ec

Av. Samborondón KM 0.5 Código postal: 092301 / Samborondón-Ecuador.





- 47 personas afectadas.
- 1000 metros de vía aproximadamente (vía parcialmente habilitada)

SNGR de forma conjunta con GAD San Fernando realizan inspección y levantamiento de información en la zona del evento, maquinaria del GAD Cantonal y GAD Provincial realiza limpieza de la vía.

Azuay/Cuenca/Victoria del Portete/Hacienda la Rosa. El 12/02/2025 a causa de las lluvias suscitadas en los últimos días se produjo un deslizamiento de tierra que afectó la parte de un muro de contención en un reservorio de agua en el sector de la parte alta de la hacienda la Rosa, el reservorio no suministra agua a familias del sector ya que es agua utilizada para riego. Para atención al evento se activó el PMU y el COE Parroquial, adicional se evacuaron 4 viviendas de 4 familias (a casa de familia acogientes) por precaución.

Junta Parroquial informa que el aqua desfoga con normalidad aproximadamente 5000 litros diarios, adicional las familias que fueron evacuadas por precaución han retornado a sus viviendas.

AFECTACIONES: ---

Junta Parroquial realiza recorridos por la zona para determinar si existen más reservorios que pudieran verse afectados

- Azuay/Cuenca/Molleturo/Parque Central, por lluvias registradas las últimas semanas, el 06/02/2024 se suscitó un deslizamiento al costado de una vía de segundo orden, adicional pone en riesgo una vivienda de dos pisos de construcción mixta (cemento y zinc) la cual se encuentra deshabitada, debido que la familia que habitaba la misma decidió salir arrendar otra vivienda por precaución.
 - 15 metros de vía aproximadamente
 - 1 vivienda afectada.
 - 1 familia, 6 personas afectadas.

DGR Cuenca realizó levantamiento de información, dejando recomendaciones. La vía se encuentra habilitada

Zona 7

Loja/Olmedo/Varios sectores (Y de Olmedo - Barrio Jesús del Gran Poder). Por lluvias suscitadas esta tarde y noche del 16/02/2025, se produjo un deslizamiento que afecta a varios sectores.

El 16/02/2025 se activó el COE Cantonal de Olmedo.

El 17/02/2025 se declaró en emergencia el cantón Olmedo

Vía de segundo orden cerrada

SNGR coordina con UGR Olmedo para levantamiento da información.

Loja/Loja/San Pedro de Vilcabamba/Sacapo. Por Iluvias suscitadas en la madrugada del 11/02/2025 se desbordó la quebraba Sacapo, causando afectaciones. El GAD Provincial y GAD Parroquial continúan labores. Vía de tercer orden cerrada al tránsito vehicular. (vía Sacapo a Sacapo).

Al momento no existe presencia de lluvias y el cauce de la quebrada esta normal

- 2 viviendas afectadas (Por ingreso de agua)
- 2 familias afectadas conformadas por 6 personas
- 5 metros lineales de vía aproximadamente (1 puente destruido)

GAD Provincial de Loja y el GAD Parroquial de San Pedro del Vilcabamba, realizan limpieza vial, de alcantarillado y restauración del puente, Cuerpo de Bomberos Loja realizó la limpieza y evacuación del agua en las viviendas

Zamora Chinchipe/Centinela del Cóndor/Zumbi/Barrio Jaime Roldós. Producto a lluvias suscitadas en la madrugada de 09/02/2025, se produjo una inundación en el sector. Varias personas fueron evacuadas por precaución al coliseo del sector.

El 09/02/2025 se activó el COE Cantonal de Centinela del Cóndor.

El 09/02/2025 se declaró en emergencia el cantón Centinela del Cóndor.

Las familias afectadas que fueron evacuadas, retornaron a sus viviendas. El caudal del río Zamora se encuentra en su estado normal.

- 23 viviendas afectadas
- 30 familias afectadas
- 109 personas afectadas
- 1 unidad educativa afectada (Escuela Fray Carlos Uría)

UGR de Centinela del Cóndor realizó el levantamiento de información y coordina atención de la emergencia. Mesa de Seguridad Electoral realizó monitoreo del evento.

Cuerpo de Bomberos de Centinela del Cóndor verificó la novedad. SNGR coordina la atención del evento y realiza constante monitoreo.

Zamora Chinchipe/Nangaritza/Guayzimi/Las Brisas. Producto a lluvias suscitadas en la noche del 06/02/2025 y madrugada del 07/02/2025, se produjo una inundación en el sector, debido al desbordamiento del Río Nangaritza afectando varias viviendas y animales de granja. El 07/02/2025 se activó el COE Cantonal de Nangaritza. El 07/02/2025 se declaró en emergencia al cantón Nangaritza hasta atender la emergencia. Se continúa el levantamiento de información. Debido al desbordamiento del rio se produjo el arrastre de 1 persona en el caudal que causo su deceso. El día de hoy 18/02/2025, nuevamente se registra el <mark>ordamiento</mark> del Río Nangaritza

Las familias y personas afectadas y damnificadas continúan en casa de familias acoqientes. Vías de acceso de tercer orden se encuentran cerradas

- 1 persona fallecida
- 11 familias damnificadas
- 6 familias afectadas
- 11 viviendas afectadas
- 1 bien privado destruido (granja avícola)
- 10 bienes privados afectados (Galpones para pollos)
- 50% de vías de acceso afectadas (vías de tercer orden cerradas)
- 45257 animales muertos (45000 pollos de granja, 12 bovinos, 60 gallinas criollas y 185 cuyes)

Dirección: Edificio CIS ECU-911, Av. Samborondón KM 0.5

Código postal: 092301 / Samborondón-Ecuador.






echa y Hora de publicación; miércoles, 19 de febrero de 2025 - 12:39/ Página 11 de 11

153.5 hectáreas de cultivos afectados (En levantamiento de información)

El GAD Provincial realiza relleno con material pétreo en vías de acceso vehicular hacia la parroquia. UGR de Nangaritza continúa realizando el levantamiento de información y daños. COE Cantonal se activó el 07/02/2025 por la emergencia y se enviaron los informes a las diferentes instituciones como MIES, SNGR, prefectura, gobernación, para atención de la emergencia. Cuerpo de Bomberos de Nangaritza realiza atención de la emergencia. SNGR coordinó la atención del evento y realizo la entrega de Asistencia Humanitaria

15 Mapa de Afectación por lluvias



SitRep generado por la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

SitRep elaborado por:

Nombre: Cristian Mazorra - Analista de Monitoreo de Eventos Adversos Correo electrónico: <u>cristian.mazorra@qestionderiesgos.qob.ec</u> Teléfono: 042593500 ext. 1603 SitRep aprobado por:

Nombre: Mariana Quispillo M. - Directora de Monitoreo de Eventos Adversos Correo electrónico: <u>director.monitoreo@qestionderiesgos.gob.ec</u>
Teléfono: 042593500 ext. 1631

Para ser agregado o removido de esta lista de SitRep, por favor envie un correo electrónico a sala nacional@gestionderiesgos.gob.ec

Para más información, visite questro sitio Web: https://www.gestionderiesgos.gob.ec/

Dirección: Edificio CIS ECU-911, Av. Samborondón KM 0,5

Código postal: 092301 / Samborondón-Ecuador.

