

1. Puntos importantes


- Desde el 1 de enero de 2025 hasta la presente fecha se han registrado 67 eventos peligrosos por lluvias, siendo los más recurrentes los siguientes: deslizamientos (43,28%), aluviones (22,39%), inundaciones (22,39%), socavamientos (7,46%), hundimientos (2,99%), vendavales (1,49%).
- Durante este periodo, el cantón con mayor impacto a la población es: Riobamba.
- Para coordinar las acciones de respuesta se activaron 4 COE Cantonales: Riobamba, Cumandá, Alausí y Pallatanga.
- En la Provincia de Chimborazo se activó la Mesa Técnica 3 en respuesta ante los eventos suscitados en las vías de la provincia.
- Mediante RESOLUCIÓN Nro. SNGR- 046-2025, emitida por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos se resolvió acoger el Informe Técnico No. SGR-SGIAR-2025-001, por lo que se declara:
ALERTA NARANJA, por las razones antes expuestas, a las provincias: Azuay, Bolívar, **Chimborazo**, Cotopaxi, Loja, Santo Domingo de los Tsáchilas.
- Mediante RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No 03-A-GADMP-2025, emitida por el Sr. alcalde del GADM Pallatanga se resolvió acoger el Informe Técnico Informe Técnico 001-UGRE-GADMP-D.A.-2025, por lo que se declara:
ALERTA ROJA por 60 días al cantón Pallatanga con la finalidad de prever daños ocasionados por el fuerte periodo invernal.

NIVEL DE
AFECTACIÓN

2

Calificación
realizada con base
al Manual del COE
2017

2. Situación Hidrometeorológica actual.



Según el Boletín Meteorológico Nro. 16 emitido por el INAMHI, con vigencia desde las 19:00 del 17 de marzo hasta las 07H00 del 22 de marzo 2025, Continuarán presentándose lluvias de diversa intensidad en Ecuador, con mayor énfasis en la región Litoral, Amazónica y zonas de estribación de la cordillera. **Los días de mayor intensidad serán el 17, 18, 20 y 21, especialmente en la tarde y madrugada. Se recomienda precaución ante posibles inundaciones y deslizamientos de tierra.**

Las áreas delimitadas en naranja y rojo presentan mayor probabilidad y amenaza de lluvias intensas. Las zonas entrecortadas con azul son propensas a crecidas y desbordamientos de cuerpos de agua. Estas condiciones pueden continuar después del periodo de la vigencia del presente boletín.

Estimación de Máxima Precipitación Acumulada Diaria

REGIÓN	Precipitación acumulada diaria (mm/24)		
	Nivel Medio	Nivel Alto	Muy Alto
Litoral / Insular	10 - 18	18 - 41	41 - 80
Interandina	8 - 11	11 - 30	
Amazonía	22 - 31	31 - 65	

ZONAS AFECTADAS

- Región Sierra: Mayor intensidad en Bolívar, Loja, Pichincha y Tungurahua.

ESTADO DE CUERPOS DE AGUA.

En el seguimiento realizado por la Unidad de Monitoreo de la SNGR CZ3, al momento de la publicación de este informe no se registran novedades en cuerpos de agua.

3. Eventos Peligrosos y Afectaciones – Resumen.

Desde el 01 de enero del 2025 a la fecha, por lluvias se han registrado los siguientes eventos peligrosos:

No.	Cantón	Deslizamiento	Aluvión	Inundación	Socavamiento	Hundimiento	Vendaval	Total
1	Riobamba	2	2	8	1			13
2	Alausí	7	3					10
3	Pallatanga	3	4		1	2		10
4	Chunchi	6		1	2			9
5	Colta	4	2	2				8
6	Cumandá	1	3	1	1		1	7
7	Guamote	2	1	3				6
8	Guano	3						3
9	Penipe	1						1
Total		29	15	15	5	2	1	67
Porcentaje		43,28%	22,39%	22,39%	7,46%	2,99%	1,49%	100%

Fuente: Unidad de Monitoreo SNGR CZ3 – Instituciones del SNDGR. 21/03/2025 - 12h00

Por los eventos detallados en la tabla anterior, se han registrado las siguientes afectaciones:

Afectación a Personas:			
	Personas afectadas:	804	 Familias Afectadas: 206
	Evacuados:	17	 Familias Damnificadas: 2
	Heridos:	1	 Personas Damnificadas: 6
Afectación a Viviendas:			
	Viviendas afectadas:	39	 Viviendas destruidas: 1
Afectación a servicios básicos esenciales e infraestructura:			
Vías afectadas (kilómetros)			
	Primer Orden:	0,74	 *Puentes Afectados: 2
	Segundo Orden:	1,63	* Puente sobre el río Chaullabamba, vía Chunchi - Chaullabamba. * Puente del barrio la Victoria, Yaruques.
	Tercer Orden:	13,56	 **Bienes Privados Afectados: 3
	Total Vías afectadas (kilómetros):	15,93	** Iglesia Evangélica, Mecánica
Afectaciones a medios de vida			
	Hectáreas de cultivos afectados:	14	 Animales afectados: 100
	Hectáreas de cultivos perdidos:	9	 Animales Muertos: 110
	Total de hectáreas de cultivos impactadas:	23	
Infraestructura de Salud		Infraestructura Educación.	
	Centros de Salud afectados:	12	 Unidades Educativas con daño funcional: 1

Fuente: Unidades de Monitoreo - Instituciones del SNDGR. 21/03/2025 - 12h00

Nota aclaratoria: Toda la información de cifras mostradas en el presente Informe, está sujeta a variación en virtud del levantamiento continuo de información.

4. Detalle de afectaciones por cantones.

Desde el 01 de enero del 2025 a la fecha, por lluvias se han registrado las siguientes afectaciones:

No.	Cantón	No. Evento	Personas Impactadas	Familias Afectadas	Familias Damnificadas	Personas Damnificadas	Personas Heridas	Personas Evacuadas	Viviendas Afectadas	Viviendas Destruídas	Centros de Salud Afectados	Puentes Afectados	Establecimientos Educativos Afectados Funcionalmente	Bienes Públicos Afectados	Bienes Privados Afectados	Ha de Cultivos Afectados	Ha de Cultivos Perdidos	Animales Afectados	Animales Muertos	Kilómetros Lineales de Vías Afectadas
1	Riobamba	13	723	184	0	0	0	17	16	0	7	1	0	0	2	14	9	100	40	3,26
2	Alausi	10	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,48
3	Pallatanga	10	39	12	0	0	1	0	11	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0,85
4	Chunchi	9	4	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,16
5	Colta	8	7	1	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	0	0	0	0	70	0,24
6	Cumandá	7	2	0	1	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0,28
7	Guamote	6	35	8	1	4	0	0	9	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	10,02
8	Guano	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,61
9	Penipe	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,03
Total		67	810	206	2	6	1	17	39	1	12	2	1	2	3	14	9	100	110	15,93

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR CZ3 - Instituciones del SNDGR. 21/03/2025 - 12h00

5. Alojamientos Temporales

Durante este periodo, por lluvias no se han activado alojamientos.

6. Asistencia Humanitaria

Por eventos producidos por lluvias desde el 01 de enero de 2025 a la fecha, se ha entregado la siguiente asistencia humanitaria:

- Desde el 01 de enero, la SNGR ha entregado a la población afectada un total de 136 bienes de asistencia humanitaria:

Cantón	Kit Complementario de Alimentos	Kit de Aseo	Kit de limpieza	Cobijas	Kit de dormir	*Otros	Total	Familias beneficiarias	Personas beneficiarias
Riobamba	24	18	5	0	7	7	61	183	715
Pallatanga	13	0	6	38	0	0	57	12	39
Colta	2	2	1	0	0	1	6	1	7
Cumandá	2	1	1	2	1	6	12	1	2
Total	41	21	13	40	8	14	136	197	763

*9 licuadoras, 1 mesa plástica, 4 sillas plásticas.

Fuente: Unidad de Monitoreo SNGR CZ3 - Instituciones del SNDGR 21/03/2025 - 12h00

- Desde el 01 de enero, la Instituciones del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Integral de Riesgos y Desastres, han entregado un total de 10 bienes de asistencia humanitaria:

Cantón	Semilla (qq)	Personas beneficiarias	Familias beneficiarias
Riobamba	10	715	183

Fuente: Unidad de Monitoreo SNGR CZ3 - Instituciones del SNDGR 21/03/2025 - 12h00

Declaratorias de Alerta y emergencia vigentes:

- Desde el 01/01/2025 hasta la presente fecha se han declarado las siguientes alertas:

Fecha de declaratoria	Provincia	Cantón	Nivel de Alerta	Observaciones
24/2/2025	Azuay, Bolívar, Chimborazo, Cotopaxi, Loja, Santo Domingo de los Tsáchilas		Naranja	Mediante RESOLUCIÓN Nro. SNGR- 046-2025, emitida por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos se resolvió acoger el Informe Técnico No. SGR-SGIAR-2025-001, A fin de precautelar mayores afectaciones causadas a raíz del aumento de precipitaciones y deslizamientos de tierra, vigente hasta que la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos emita una nueva resolución
6/3/2025	Chimborazo	Pallatanga	Roja	Mediante RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No 03-A-GADMP-2025, emitida por el Sr. Alcalde del GADM Pallatanga se resolvió acoger el Informe Técnico Informe Técnico 001-UGRE-GADMP-D.A.-2025, con la finalidad de prever daños ocasionados por el fuerte periodo invernal, hasta que se emita una nueva resolución.

- Desde el 01/01/2025 hasta la presente fecha se ha declarado en emergencia cantonal:

Nro.	Fecha de la Declaratoria	Provincia	Cantón	Fecha de Cierre	Estado	Observación
1	6/3/2025	Chimborazo	Pallatanga	-	Vigente	Declarar en emergencia por lluvias intensas en el cantón Pallatanga, a fin de precautelar mayores afectaciones causadas a raíz del aumento de precipitaciones y deslizamientos de tierra, en el cantón Pallatanga, por un plazo de 60 días.

Fuente: Unidad de Monitoreo SNGR CZ3 - Instituciones del SNDGR 21/03/2025 - 12h00

7. COE activados, casos representativos y acciones de respuesta

- Por lluvias desde el 01/01/2025 hasta la presente fecha se ha activado, 4 COES Cantonales.

No.	Provincia	Cantón	Fecha de activación	Estado	Observaciones
1	Chimborazo	Riobamba	10/1/2025	Activo	COE Cantonal de Riobamba se reunió con la finalidad de articular acciones de respuesta
2	Chimborazo	Cumandá	19/2/2025	Activo	COE Cantonal de Cumandá se reunió con la finalidad de articular acciones de respuesta
3	Chimborazo	Alausí	6/3/2025	Activo	COE Cantonal de Alausí se reunió con la finalidad de articular acciones de respuesta
3	Chimborazo	Pallatanga	2/3/2025	Activo	COE Cantonal de Pallatanga se reunió con la finalidad de articular acciones de respuesta

Fuente: Unidad de Monitoreo SNGR CZ3 - Instituciones del SNDGR 21/03/2025 - 12h00

Entre los casos más relevantes ocurridos durante los últimos 15 días podemos mencionar los siguientes:

- **Guamote / Palmira / Atapo Santa Cruz sector quebrada Gualag vía a la Unidad Educativa Héroes de Cenepa.** El 20/03/2025 Debido a las lluvias en el sector se produjo un deslizamiento afectando la vía de tercer orden que al momento se encuentra **cerrada**. Teniente Política confirmó el deslizamiento. SNGR monitoreó el evento y coordina con OOPP del GADM Guamote para que realice los trabajos de limpieza y habilitación de la vía.
- **Guamote / Palmira / Galte Jatunloma, vía Guamote - Galte Jatunloma.** El 20/03/2025 Debido a las lluvias en el sector, se produjo un aluvión que afectó 10.000 m lineales de vía de tercer orden que al momento se encuentra **habilitada** y 9 viviendas del sector. GAD Cantonal confirmó el evento. UGR GAD Guamote realizó una inspección y coordinó con EERSA el restablecimiento del servicio de energía eléctrica. OOPP GAD Cantonal realizó la limpieza de la vía. SNGR monitorea el evento.
- **Cumandá / Cumandá / Guayllanag.** El 11/03/2025 Debido a las lluvias en el sector, se produjo un aluvión que afectó una vivienda del sector causando su colapso, al momento la familia damnificada pernocta con familiares de acogida. SNGR CZ3 realizó la entrega de asistencia humanitaria.
- **Pallatanga / Pallatanga / Trigoloma, vía que conecta la vía E487 a Trigoloma,** el 06/03/2025 a causa de las lluvias se produjo un deslizamiento que afecta totalmente un camino vecinal de tercer orden. No existe vía alterna, los propietarios de las viviendas del sector se están trasladando a pie. Al momento la vía se mantiene **cerrada**. UGIAR SNGR CZ3 realizó una inspección del lugar de Trigoloma hasta Jiménez.
- **Pallatanga / Pallatanga/ vía Jiménez - Azazán,** el 04/03/2025 Debido a las lluvias presentadas la madrugada se produjo un socavamiento que afecta la vía de tercer orden. Al momento la vía se mantiene **cerrada**. OOPP GAD Provincial realiza las labores de habilitación de la vía. UGR Provincial realizó una inspección en el lugar del evento. UGIAR CZ3 realizó vuelos con dron e inspecciones físicas a lo largo de la Quebrada San Rafael (Trigoloma - Jiménez) para identificar graduales y erosión hídrica.

SITREP generado por la Unidad de Monitoreo de Eventos Adversos de la Secretaría de Gestión de Riesgos CZ3.

SitRep elaborado por:

Nombre: Víctor Logroño - Operador de la Unidad de Monitoreo de Eventos Adversos SGR CZ3
Correo electrónico: victor.logrono@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 033730684

SitRep aprobado por:

Nombre: Alan Mite - Analista de la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos
Correo electrónico: alan.mite@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 042593500 ext. 1604

Para ser agregado o removido de esta lista de SitRep, por favor envíe un correo electrónico a sala.nacional@gestionderiesgos.gob.ec
Para más información, visite nuestro sitio Web: 03<https://www.gestionderiesgos.gob.ec/informes-de-situacion-actual-por-eventos-adversos-ecuador/>