

Fecha v Hora de publicación: Junes 2/, de marzo de 2025 - 16:37:33 / Página 1 de /

SitRep Chimborazo No. 12 - Lluvias 2025

INFORME DE SITUACIÓN PROVINCIAL

NIVEL DE

AFECTACIÓN

al Manual del COE

Este Informe cubre el período de 01.01.2025 al 24.03.2025-12:00 El próximo SITREP será emitido en caso de generarse nueva actividad relevante.

Puntos importantes


- Desde el 1 de enero de 2025 hasta la presente fecha se han registrado 71 eventos peligrosos por lluvias, siendo los más recurrentes los siguientes: deslizamientos (42,25%), aluviones (21,13%), inundaciones (21,13%), socavamientos (8,45%), hundimientos (4,23%), vendavales (1,41%) y colapso estructural (1,41%).
- Durante este periodo, el cantón con mayor impacto a la población es: Riobamba.
- Para coordinar las acciones de respuesta se activaron 4 COE Cantonales: Riobamba, Cumandá, Alausí y Pallatanga.
- En la Provincia de Chimborazo se activó la Mesa Técnica 3 en respuesta ante los eventos suscitados en las vías de la provincia.
- Mediante RESOLUCIÓN Nro. SNGR- 046-2025, emitida por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos se resolvió acoger el Informe Técnico No. SGR-SGIAR-2025-001, por lo que se declara:

ALERTA NARANJA, por las razones antes expuestas, a las provincias: Azuay, Bolívar, Chimborazo, Cotopaxi, Loja, Santo Domingo de los Tsáchilas.

 Mediante RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No 03-A-GADMP-2025, emitida por el Sr. alcalde del GADM Pallatanga se resolvió acoger el Informe Técnico Informe Técnico 001-UGRE-GADMP-D.A.-2025, por lo que se declara:

ALERTA ROJA por 60 días al cantón Pallatanga con la finalidad de prever daños ocasionados por el fuerte periodo invernal.

2. Situación Hidrometeorológica actual.



Según el Boletín Meteorológico Nro. 17 emitido por el INAMHI, con vigencia desde las 07:00 del 22 de marzo hasta las 19H00 del 24 de marzo 2025, Se presentarán lluvias intensas con tormentas y ráfagas de viento en la región Insular, norte e interior del Litoral y de manera dispersa en la Amazonía. Los días de mayor intensidad serán el 22 para la Amazonía, y 23, 24 para la región Insular y Litoral

Las áreas delimitadas en naranja y rojo presentan mayor probabilidad y amenaza de lluvias intensas. Las zonas entrecortadas con azul son propensas a crecidas y desbordamientos de cuerpos de agua.

Estas condiciones pueden continuar después del periodo de la vigencia del presente boletín.

Estimación de Máxima Precipitación Acumulada Diaria

	Precipitación acumulada diaria (mm,							
REGIÓN	Nivel Medio	Nivel Alto	Muy Alto					
Litoral / Insular	10 - 18	18 - 41	41 - 80					
Interandina	8 - 11	11 - 30						
Amazonía	22 - 31	31 - 65						

ZONAS AFECTADAS

•Región Sierra: Mayor intensidad en Bolívar, Pichincha y occidente de Cotopaxi.

ESTADO DE CUERPOS DE AGUA.

En el seguimiento realizado por la Unidad de Monitoreo de la SNGR CZ3, al momento de la publicación de este informe no se registran novedades en cuerpos de agua.

3. Eventos Peligrosos y Afectaciones - Resumen.

Desde el 01 de enero del 2025 a la fecha, por lluvias se han registrado los siguientes eventos peligrosos:

No.	Cantón	Deslizamiento	Inundación	Aluvión	Socavamiento	Hundimiento	Vendaval	Colapso Estructural	Total
1	Riobamba	2	8	2	1			1	14
2	Alausí	7		3		1			11
3	Pallatanga	3		4	1	2			10
4	Chunchi	7	1		2				10
5	Colta	4	2	2					8
6	Cumandá	1	1	3	1		1		7
7	Guamote	2	3	1					6
8	Guano	3							3
9	Penipe	1			1				2
	Total	30	15	15	6	3	1	1	71
Ро	rcentaje	42,25%	21,13%	21,13%	8,45%	4,23%	1,41%	1,41%	100,00%

Fuente: Unidad de Monitoreo SNGR CZ3 - Instituciones del SNDGR. 24/03/2025 - 12h00



Teléfono: +593-4 2593-500 www.gestionderiesgos.gob.ec





Fecha y Hora de publicación: lunes, 24 de marzo de 2025 - 16:37:33 / Página 2 de 4

Por los eventos detallados en la tabla anterior, se han registrado las siguientes afectaciones:

	us detalladus en la tabla antenon, se name	Afectación a			
Ť	Personas afectadas:	823	iii	Familias Afectadas:	212
Tik	Evacuados:	17		Familias Damnificadas:	2
Ť	Heridos:	1		Personas Damnificadas:	6
		Afectación a '	Viviendas:		
	Viviendas afectadas:	42	⊗	Viviendas destruidas:	1
	Afectación a	a servicios básicos e	esenciales e	infraestructura:	
	Vías afectadas (kilómetros)				
N ₀ O	Primer Orden:	0,78	O -8	*Puentes Afectados:	2
	Segundo Orden:	1,63		* Puente sobre el río Chaullabamba, vía Chunchi - Chaullabamba. * Puente del barrio la Victoria, Yaruquíes.	
	Tercer Orden:	13,56		**Bienes Privados Afectados:	2
Total Vías	s afectadas (kilómetros):	15,97	40-0	** Iglesia Evangélica, Mecánica	
• •		Afectaciones a me			
	Hectáreas de cultivos afectados:	34	0	Animales afectados:	100
↑ ⊗ (11) (1) (3-4-4-3)	Hectáreas de cultivos perdidos:	9	<u>₩</u>	Animales Muertos:	110
Total de	hectáreas de cultivos impactadas:	43			
	Infraestructura de Salud			Infraestructura Educación.	
	Centros de Salud afectados:	12	<u> </u>	Unidades Educativas con daño funcional:	1

Fuente: Unidades de Monitoreo - Instituciones del SNDGR. 24/03/2025 - 12h00

Nota aclaratoria: Toda la información de cifras mostradas en el presente Informe, está sujeta a variación en virtud del levantamiento continuo de información.

4. Detalle de afectaciones por cantones.

Desde el 01 de enero del 2025 a la fecha, por lluvias se han registrado las siguientes afectaciones:

No.	Cantón	No. Evento	Personas impactadas		3S	Personas Damnificadas	Personas Heridas	Personas Evacuadas			pnI	Puentes Afectados	ntos s nte	Bienes Públicos Afectados	Bienes Privados Afectados	Ha de Cultivos Afectados	Ha de Cultivos Perdidos	Animales Afectados	Animales Muertos	Kilómetros Lineales de Vías Afectadas
1	Riobamba	14	724	185	0	0	0	17	17	0	7	1	0	0	2	14	9	100	40	3,26
2	Alausí	11	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,48
3	Pallatanga	10	4	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,2
4	Chunchi	10	39	12	0	0	1	0	11	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0,85
5	Colta	8	7	1	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	0	0	0	0	70	0,24
6	Cumandá	7	20	5	1	2	0	0	2	1	0	0	0	1	0	20	0	0	0	0,28
7	Guamote	6	35	8	1	4	0	0	9	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	10,02
8	Guano	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,61
9	Penipe	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,03
	Total	71	829	212	2	6	1	17	42	1	12	2	1	2	2	34	9	100	110	15,97

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR CZ3 - Instituciones del SNDGR. 24/03/2025 - 12h00

5. Alojamientos Temporales

Durante este periodo, por lluvias no se han activado alojamientos.

Dirección: Edificio CIS ECU-911, Av. Samborondón KM 0,5 Código postal: 092301 / Samboro







Fecha v Hora de publicación: Junes, 24 de marzo de 2025 - 16:37:33 / Página 3 de 4

6. Asistencia Humanitaria

Por eventos producidos por lluvias desde el 01 de enero de 2025 a la fecha, se ha entregado la siguiente asistencia humanitaria:

• Desde el 01 de enero, la SNGR ha entregado a la población afectada un total de 136 bienes de asistencia humanitaria:

Cantón	Kit Complementario de Alimentos	Kit de limpieza	Cobijas	Kit de dormir	Baldes de 10 It	*Otros	Total	Familias beneficiarias	Personas beneficiarias
Riobamba	24	5	0	7	0	7	61	183	715
Pallatanga	13	6	38	0	0	0	57	12	39
Cumandá	4	3	2	1	3	6	12	5	18
Colta	2	1	0	0	0	1	6	1	7
Total	43	15	40	8	3	14	136	201	779

*9 licuadoras, 1 mesa plástica, 4 sillas plásticas.

Fuente: Unidad de Monitoreo SNGR CZ3 - Instituciones del SNDGR 24/03/2025 - 12h00

• Desde el 01 de enero, la Instituciones del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Integral de Riesgos y Desastres, han entregado un total de 10 bienes de asistencia humanitaria:

Cantón	Semilla (qq)	Kit Complementario de Alimentos	Kit de Vestir	Familias beneficiarias	Personas beneficiarias
Riobamba	10	0	0	183	715
Guamote	0	18	1	9	35
Total	10	18	1	192	750

Fuente: Unidad de Monitoreo SNGR CZ3 - Instituciones del SNDGR 24/03/2025 - 12h00

Declaratorias de Alerta y emergencia vigentes:

Desde el 01/01/2025 hasta la presente fecha se han declarado las siguientes alertas:

Fecha de declaratoria	Provincia	Cantón	Nivel de Alerta	Observaciones
24/2/2025	Azuay, Bolívar, Chimborazo , Cotopaxi, Loja, Santo Domingo de los Tsáchilas		Naranja	Mediante RESOLUCIÓN Nro. SNGR- 046-2025, emitida por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos se resolvió acoger el Informe Técnico No. SGR-SGIAR-2025-001, A fin de precautelar mayores afectaciones causadas a raíz del aumento de precipitaciones y deslizamientos de tierra, vigente hasta que la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos emita una nueva resolución
6/3/2025	Chimborazo	Pallatanga	Roja	Mediante RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No 03-A-GADMP-2025, emitida por el Sr. Alcalde del GADM Pallatanga se resolvió acoger el Informe Técnico Informe Técnico 001-UGRE-GADMP-D.A2025, con la finalidad de prever daños ocasionados por el fuerte periodo invernal, hasta que se emita una nueva resolución.

Desde el 01/01/2025 hasta la presente fecha se ha declarado en emergencia cantonal:

Nro.	Fecha de la Declaratoria	Provincia	Cantón	Fecha de Cierre	Estado	Observación
1	6/3/2025	Chimborazo	Pallatanga	-	Vigente	Declarar en emergencia por lluvias intensas en el cantón Pallatanga, a fin de precautelar mayores afectaciones causadas a raíz del aumento de precipitaciones y deslizamientos de tierra, en el cantón Pallatanga, por un plazo de 60 días.

Fuente: Unidad de Monitoreo SNGR CZ3 - Instituciones del SNDGR 24/03/2025 - 12h00

7. COE activados, casos representativos y acciones de respuesta

Por Iluvias desde el 01/01/2025 hasta la presente fecha se ha activado, **4 COES Cantonales.**

No.	Provincia	Cantón	Fecha de activación	Estado	Observaciones
1	Chimborazo	Riobamba	10/1/2025	Activo	COE Cantonal de Riobamba se reunió con la finalidad de articular acciones de respuesta
2	Chimborazo	Cumandá	19/2/2025	Activo	COE Cantonal de Cumandá se reunió con la finalidad de articular acciones de respuesta
3	Chimborazo	Alausí	6/3/2025	Activo	COE Cantonal de Alausí se reunió con la finalidad de articular acciones de respuesta
3	Chimborazo	Pallatanga	2/3/2025	Activo	COE Cantonal de Pallatanga se reunió con la finalidad de articular acciones de respuesta

Fuente: Unidad de Monitoreo SNGR CZ3 - Instituciones del SNDGR 24/03/2025 - 12h00

Dirección: Edificio CIS ECU-911, Av. Samborondón KM 0,5

Código postal: 092301 / Samborondón-Ecuador.

Teléfono: +593-4 2593-500 www.gestionderiesgos.gob.ec





Fecha y Hora de nublicación: Junes, 24 de marzo de 2025 - 16:37:33 / Página 4 de 4

Entre los casos más relevantes ocurridos durante los últimos 15 días podemos mencionar los siguientes:

- Chunchi / Chunchi / Llarucun a 5 min de Chunchi en la vía Chunchi Alausí [E-35]. Debido a las Iluvias generadas la noche del 20/03/2025 se produjo un deslizamiento de tierra, afectando la vía de primer orden. Vías alternas: Capzol Chanchán Huigra Sibambe Alausí. PPNN realizó una inspección e informa que al momento la vía en el sector esta parcial habilitada. MTOP junto a 00PP del GADM Chunchi realizan los trabajos de limpieza y habilitación de la vía. Debido a la magnitud del material desplazado y las condiciones climáticas, los trabajos se continuan. Al momento la vía se encuentra parcial habilitada
- Guamote / Palmira / Atapo Santa Cruz sector quebrada Gualag vía a la Unidad Educativa Héroes de Cenepa. El 20/03/2025 Debido a las lluvias en
 el sector se produjo un deslizamiento afectando la vía de tercer orden que al momento se encuentra cerrada. Tenienta Política confirmó el
 deslizamiento. SNGR monitoreó el evento y coordina con 00PP del GADM Guamote para que realice los trabajos de limpieza y habilitación de la
 vía.
- Guamote / Palmira / Galte Jatunloma, via Guamote Galte Jatunloma. El 20/03/2025 Debido a las lluvias en el sector, se produjo un aluvión que afectó 10.000 m lineales de vía de tercer orden que al momento se encuentra habilitada y 9 viviendas del sector. GAD Cantonal confirmó el evento. UGR GAD Guamote realizó una inspección y coordinó con EERSA el restablecimiento del servicio de energía eléctrica. 00PP GAD Cantonal realizó la limpieza de la vía. SNGR monitorea el evento. Comuneros del sector realizaron la limpieza de lodo de las viviendas afectadas. Gobernación de Chimborazo realizó la entrega de asistencia humanitaria.
- Cumandá / Cumandá / Guayllanag. El 11/03/2025 Debido a las lluvias en el sector, se produjo un aluvión que afectó una vivienda del sector causando su colapso, al momento la familia damnificada pernocta con familiares de acogida. SNGR CZ3 realizó la entrega de asistencia humanitaria.

SITREP generado por la Unidad de Monitoreo de Eventos Adversos de la Secretaría de Gestión de Riesgos CZ3

SitRep elaborado por:

Nombre: Marion Meza - Operador de la Unidad de Monitoreo de Eventos Adversos SGR CZ3 Correo electrónico: <u>marion.meza@gestionderiesgos.gob.ec</u> Teléfono: 033730684 SitRep aprobado por:

Nombre: Alan Mite – Analista de la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos Correo electrónico: <u>alan.mite@qestionderiesgos.gob.ec</u> Teléfono: 042593500 ext. 1604

Para ser agregado o removido de esta lista de SitRep, por favor envíe un correo electrónico a sala, nacional@gestionderiesgos.gob.ec

Para más información, visite nuestro sitio Web: 03https://www.gestionderiesgos.gob.ec/in/formes-de-situacion-actual-por-eventos-adversos-ecuador/

ECUADOR ST. NUEVO

www.qestionderiesgos.gob.ec