

SitRep Chimborazo No. 3 – Lluvias 2025

INFORME DE SITUACIÓN PROVINCIAL

Este Informe cubre el periodo de 01.01.2025 al 07.03.2025-12:00

El próximo SITREP será emitido en caso de generarse nueva actividad relevante.

1. Puntos importantes


- Desde el 1 de enero de 2025 hasta la presente fecha se han registrado 48 eventos peligrosos por lluvias, siendo los más recurrentes los siguientes: deslizamientos (50,00%), aluviones (25,00%), inundaciones (14,85%), socavamiento (6,25%), hundimientos (4,17%),
- Durante este periodo, el cantón con mayor impacto a la población es: Riobamba.
- Para coordinar las acciones de respuesta se activaron los COES Cantonales de Riobamba y Cumandá.
- Mediante RESOLUCIÓN Nro. SNGR- 046-2025, emitida por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos se resolvió acoger el Informe Técnico No. SGR-SGIAR-2025-001, por lo que se Declara:
ALERTA NARANJA, por las razones antes expuestas, a las provincias: Azuay, Bolívar, Chimborazo, Cotopaxi, Loja, Santo Domingo de los Tsáchilas.

NIVEL DE
AFECTACIÓN

2

Calificación
realizada con base
al Manual del COE
2017

2. Situación Hidrometeorológica actual.



Según el Boletín Meteorológico Nro. 13 emitido por el INAMHI, con vigencia desde las 16:00 del 04 de marzo hasta las 10H00 del 07 de marzo 2025, Se mantienen las lluvias de moderada intensidad y puntual muy alta en el Litoral y estribaciones de cordillera occidental, también se espera eventos de lluvia moderados en la región Interandina y Amazonía. Se prevé que los eventos más intensos se presenten los días 4 y 5 de marzo.

Estimación de Máxima Precipitación Acumulada Diaria

REGIÓN	Precipitación acumulada diaria (mm/día)		
	Nivel Medio	Nivel Alto	Muy Alto
Litoral / Insular	10 - 18	18 - 41	41 - 90
Interandina	8 - 11	11 - 30	31 - 60
Amazonía	22 - 31	31 - 60	54 - 90

Las áreas delimitadas en naranja y rojo presentan mayor intensidad de amenaza de lluvias y tormentas intensas. Las zonas entrecortadas con blanco son propensas a crecidas y desbordamientos de cuerpos de agua.

ZONAS AFECTADAS

Región Sierra: Lluvias con intensidad moderada en gran parte de la región, fuertes en zonas de estribaciones de cordillera occidental, en especial en Bolívar, Cotopaxi, **Chimborazo**, Cañar, Azuay y Loja, y ligeras en valles interandinos.

ESTADO DE CUERPOS DE AGUA.

En el seguimiento realizado por las Unidades de Monitoreo de la SNGR, al momento de la publicación de este informe se registra **1 cuerpo hídrico con tendencia a aumentar de nivel.**

01 cuerpos hídricos con tendencia a subir de nivel

Nro.	Cantón	Parroquia	Sector	Cuerpo Hídrico	Fecha de Novedad	Observaciones
1	Chunchi	Chunchi	Chunchi	Chaullabamba	17/02/2025	Debido a las lluvias presentes en el sector se mantiene el río con tendencia a aumentar

3. Eventos Peligrosos y Afectaciones – Resumen.

Desde el 01 de enero del 2025 a la fecha, por lluvias se han registrado los siguientes eventos peligrosos:

No.	Cantón	Deslizamiento	Aluvión	Hundimiento	Socavamiento	Inundación	Total
1	RIOBAMBA	2	2			6	10
2	ALAUSI	6	3				9
3	PALLATANGA	3	3	2	1	0	9
4	COLTA	5	2				7
5	CUMANDA	1	2		1	1	5
6	CHUNCHI	3	0		1		4
7	GUANO	2	0				2
8	GUAMOTE	1					1
9	PENIPE	1	0				1
Total		24	12	2	3	7	48
Porcentaje		50,00%	25,00%	4,17%	6,25%	14,58%	100%

Fuente: Unidad de Monitoreo SNGR CZ3 – Instituciones del SNDGR. 07/03/2025 - 12h00

Por los eventos detallados en la tabla anterior, se han registrado las siguientes afectaciones:

Afectación a Personas:			
	Personas afectadas:	746	
			Familias Afectadas: 194
	Evacuados:	17	
			Heridos: 1
Afectación a Viviendas:			
	Viviendas afectadas:	27	
Afectación a servicios básicos esenciales e infraestructura:			
Vías afectadas (kilómetros)			
	Primer Orden:	0,73	
	Segundo Orden:	1,50	
	Tercer Orden:	3,07	
	Total Vías afectadas (kilómetros):	5,3	
			*Puentes Afectados: 1 * Puente sobre el río Chaullabamba, vía Chunchi - Chaullabamba.
			**Bienes Privados Afectados: 2 ** Iglesia Evangélica, Mecánica
Afectaciones a medios de vida			
	Hectáreas de cultivos afectados:	14	
	Hectáreas de cultivos perdidos:	9	
	Total de hectáreas de cultivos impactadas:	23	
			Animales afectados: 100
			Animales Muertos: 40
Infraestructura de Salud			
	*** Centros de Salud afectados:	5	

Fuente: Unidades de Monitoreo - Instituciones del SNDGR. 07/03/2025 - 12h00

Nota aclaratoria: Toda la información de cifras mostradas en el presente Informe, está sujeta a variación en virtud del levantamiento continuo de información.

4. Detalle de afectaciones por cantones.

Desde el 01 de enero del 2025 a la fecha, por lluvias se han registrado las siguientes afectaciones:

No.	Cantón	No. Evento	Personas impactadas	Familias Afectadas	Personas Heridas	Personas Evacuadas	Viviendas Afectadas	Centros de Salud Afectados	Puentes Afectados	Bienes Públicos Afectados	Bienes Privados Afectados	Ha de Cultivos Afectados	Ha de Cultivos Perdidos	Animales Afectados	Animales Muertos	Kilómetros Lineales De Vías Afectadas
1	Riobamba	10	715	183	0	17	15	5	0	0	2	14	9	100	40	3,24
2	Pallatanga	9	31	11	1	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0,42
3	Guano	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,56
4	Chunchi	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,05
5	Penipe	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,03
6	Colta	7	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0,25
7	Alausí	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,45
8	Guamote	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,02
9	Cumandá	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,28
Total		48	746	194	1	17	27	5	1	1	2	14	9	100	40	5,3

Fuente: Unidades de Monitoreo SNCR CZ3 - Instituciones del SNDGR. 07/03/2025 - 12h00

5. Alojamientos Temporales

Durante este periodo, por lluvias no se han activado alojamientos.

6. Asistencia Humanitaria

En cuanto a asistencia humanitaria entregada por parte de la Secretaría de Gestión de Riesgos se registra:

Desde el 01 de enero, la SNGR ha entregado a la población afectada un total de 188 bienes de asistencia humanitaria:

Institución Donante	Kit complementario de alimentos	Kit de dormir	Kit de Aseo Personal	Kit de Limpieza	Cobijas /Frazadas	*Otros	Total
SNGR	37	7	18	11	38	7	188

*7 lícuidoras.

Fuente: Unidad de Monitoreo SNGR CZ3 - Instituciones del SNGR 07/03/2025 - 12h00

Bienes de asistencia humanitaria entregada por las instituciones del SNGR:

Institución Donante	Semilla (qq)	Total
GAD-P	10	10

Fuente: Unidad de Monitoreo SNGR CZ3 - Instituciones del SNGR 07/03/2025 - 12h00

7. COE activados, casos representativos y acciones de respuesta

- Por lluvias desde el 01/01/2025 hasta la presente fecha se ha activado, **2 COES Cantonales**.

No.	Provincia	Cantón	Fecha de activación	Observaciones
1	Chimborazo	Riobamba	10/01/2025	COE Cantonal de Riobamba se reunió con la finalidad de articular acciones de respuesta
2	Chimborazo	Cumandá	19/02/2025	COE Cantonal de Cumandá se reunió con la finalidad de articular acciones de respuesta

Entre los casos más relevantes ocurridos durante los últimos 15 días podemos mencionar los siguientes:

- Cumandá / Cumandá / Cruz de Hueso, vía Pallatanga - Guayaquil [E-487]**, el 05/03/2025 A causa de las lluvias de la madrugada del 05/03/2025 se produjo un deslizamiento que afecta la vía de segundo orden. Al momento la vía está **parcialmente habilitada** OOPP GAD Cumandá realiza la habilitación de la vía.
- Pallatanga / Pallatanga/ vía Jiménez - Azazan**, el 04/03/2025 Debido a las lluvias presentadas la madrugada se produjo un socavamiento que afecta la vía de tercer orden. Al momento la vía se mantiene **serrada**. OOPP GAD Provincial realiza las labores de habilitación de la vía. UGR Provincial realizó una inspección en el lugar del evento.
- Riobamba / San Juan / Gallo Rumi, E492 vía Riobamba - Guaranda**. El 04/03/2025 a causa de las lluvias se produjo un deslizamiento que afecta la vía de segundo orden. Al momento la vía se mantiene **parcialmente habilitada**. MTOP realiza los trabajos de limpieza de la vía.
- Colta / Cajabamba / Gatazo Elena Zambrano**, El 04/03/2025 a causa de las lluvias se produjo un deslizamiento que afecta una vivienda y un poste del sector. Al momento no hay energía en el sector, los afectados pernoctan con familiares de acogida. Empresa Eléctrica realiza las labores de restablecimiento de la energía eléctrica en el sector. UGR Colta realiza una inspección y emitirá el informe EVIN.

SITREP generado por la Unidad de Monitoreo de Eventos Adversos de la Secretaría de Gestión de Riesgos CZ3.

SitRep elaborado por:

Nombre: Víctor Logroño - Operador de la Unidad de Monitoreo de Eventos Adversos SGR CZ3
Correo electrónico: victor.logrono@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 033730684

SitRep aprobado por:

Nombre: Alan Mite - Analista de la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos
Correo electrónico: alan.mite@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 042593500 ext. 1604

Para ser agregado o removido de esta lista de SitRep, por favor envíe un correo electrónico a sala.nacional@gestionderiesgos.gob.ec
Para más información, visite nuestro sitio Web: <https://www.gestionderiesgos.gob.ec/informes-de-situacion-actual-por-eventos-adversos-ecuador/>