

1. Puntos importantes


- Desde el 1 de enero de 2025 hasta la presente fecha se han registrado 49 eventos peligrosos por lluvias, siendo los más recurrentes los siguientes: deslizamientos (51,02%), aluviones (24,49%), inundaciones (14,29%), socavamientos (6,12%), hundimientos (4,08%).
- Durante este periodo, el cantón con mayor impacto a la población es: Riobamba.
- Para coordinar las acciones de respuesta se activaron los COES Cantonales de Riobamba y Cumandá.
- Mediante RESOLUCIÓN Nro. SNGR- 046-2025, emitida por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos se resolvió acoger el Informe Técnico No. SGR-SGIAR-2025-001, por lo que se Declara:
ALERTA NARANJA, por las razones antes expuestas, a las provincias: Azuay, Bolívar, **Chimborazo**, Cotopaxi, Loja, Santo Domingo de los Tsáchilas.

NIVEL DE
AFECTACIÓN

2

Calificación
realizada con base
al Manual del COE
2017

2. Situación Hidrometeorológica actual.



Según Boletín Meteorológico Nro. 14 emitido por el INAMHI, con vigencia desde las 14:00 del 09 de marzo hasta las 10H00 del 12 de marzo 2025, se mantienen las lluvias de moderada intensidad y puntual fuerte en el Litoral, estribaciones de cordillera occidental, también se espera eventos de lluvia moderados en la región Interandina, Amazonía e Insular. Se prevé que los eventos más intensos se presenten los días 10, 11 y 12 de marzo.

Las áreas delimitadas en naranja presentan mayor intensidad de amenaza de lluvias y tormentas. Las zonas entre cortadas con azul son propensas a crecidas y desbordamientos de cuerpos de agua.

Estimación de Máxima Precipitación Acumulada Diaria

REGIÓN	Precipitación acumulada diaria (mm/día)		
	Nivel Medio	Nivel Alto	Muy Alto
Litoral / Insular	10 - 18	18 - 41	-
Interandina	8 - 11	11 - 30	-
Amazonía	22 - 31	31 - 60	-

ZONAS AFECTADAS

Región Sierra: Lluvias con intensidad moderada en gran parte de la región, fuertes en zonas de estribaciones de cordillera occidental y oriental, en especial en Bolívar, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Azuay y Loja.

ESTADO DE CUERPOS DE AGUA.

En el seguimiento realizado por las Unidad de Monitoreo de la SNGR CZ3, al momento de la publicación de este informe NO se registra novedades en cuerpos hídricos.

3. Eventos Peligrosos y Afectaciones – Resumen.

Desde el 01 de enero del 2025 a la fecha, por lluvias se han registrado los siguientes eventos peligrosos:

No.	Cantón	Deslizamiento	Aluvión	Inundación	Socavamiento	Hundimiento	Total
1	RIOBAMBA	2	2	6			10
2	ALAUSI	7	3				10
3	PALLATANGA	3	3		1	2	9
4	COLTA	5	2				7
5	CUMANDA	1	2	1	1		5
6	CHUNCHI	3			1		4
7	GUANO	2					2
8	GUAMOTE	1					1
9	PENIPE	1					1
Total		25	12	7	3	2	49
Porcentaje		51,02%	24,49%	14,29%	6,12%	4,08%	100%

Fuente: Unidad de Monitoreo SNGR CZ3 – Instituciones del SNDGR. 10/03/2025 - 12h00

Por los eventos detallados en la tabla anterior, se han registrado las siguientes afectaciones:

Afectación a Personas:



Personas afectadas:

753



Familias Afectadas:

195



Evacuados:

17



Heridos:

1

Afectación a Viviendas:



Viviendas afectadas:

28

Afectación a servicios básicos esenciales e infraestructura:

Vías afectadas (kilómetros)



Primer Orden:

0,73



*Puentes Afectados:

1

Segundo Orden:

1,51

* Puente sobre el río Chaullabamba, vía Chunchi - Chaullabamba.

Tercer Orden:

3,22



**Bienes Privados Afectados:

2

Total Vías afectadas (kilómetros):

5,46

** Iglesia Evangélica, Mecánica

Afectaciones a medios de vida



Hectáreas de cultivos afectados:

14



Animales afectados:

100



Hectáreas de cultivos perdidos:

9



Animales Muertos:

110

Total de hectáreas de cultivos impactadas:

23

Infraestructura de Salud



*** Centros de Salud afectados:

5

Fuente: Unidades de Monitoreo - Instituciones del SNDGR. 10/03/2025 - 12h00

Nota aclaratoria: Toda la información de cifras mostradas en el presente Informe, está sujeta a variación en virtud del levantamiento continuo de información.

4. Detalle de afectaciones por cantones.

Desde el 01 de enero del 2025 a la fecha, por lluvias se han registrado las siguientes afectaciones:

No.	Cantón	No. Evento	Personas impactadas	Familias Afectadas	Personas Heridas	Personas Evacuadas	Viviendas Afectadas	Centros de Salud Afectados	Puentes Afectados	Bienes Públicos Afectados	Bienes Privados Afectados	Ha de Cultivos Afectados	Ha de Cultivos Perdidos	Animales Afectados	Animales Muertos	Kilómetros Lineales De Vías Afectadas
1	Riobamba	10	715	183	0	17	15	5	0	0	2	14	9	100	40	3,25
2	Pallatanga	9	31	11	1	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0,57
3	Colta	7	7	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	70	0,25
4	Guano	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,56
5	Chunchi	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0,05
6	Penipe	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,03
7	Alausí	10	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,45
8	Guamote	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,02
9	Cumandá	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,28
Total		49	753	195	1	17	28	5	1	1	2	14	9	100	110	5,46

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR CZ3 - Instituciones del SNDGR. 10/03/2025 - 12h00

5. Alojamiento Temporales

Durante este periodo, por lluvias no se han activado alojamientos.

6. Asistencia Humanitaria

En cuanto a asistencia humanitaria entregada por parte de la Secretaría de Gestión de Riesgos se registra:

Desde el 01 de enero, la SNGR ha entregado a la población afectada un total de 188 bienes de asistencia humanitaria:

Institución Donante	Kit complementario de alimentos	Kit de dormir	Kit de Aseo Personal	Kit de Limpieza	Cobijas /Frazadas	*Otros	Total
SNGR	37	7	18	11	38	7	118

*7 licuadoras.

Fuente: Unidad de Monitoreo SNGR CZ3 - Instituciones del SNDGR 10/03/2025 - 12h00

Bienes de asistencia humanitaria entregada por las instituciones del SNDGIRD:

Institución Donante	Semilla (qq)	Total
GAD-P	10	10

Fuente: Unidad de Monitoreo SNGR CZ3 - Instituciones del SNDGR 10/03/2025 - 12h00

7. COE activados, casos representativos y acciones de respuesta

- Por lluvias desde el 01/01/2025 hasta la presente fecha se ha activado, **2 COES Cantonales**.

No.	Provincia	Cantón	Fecha de activación	Observaciones
1	Chimborazo	Riobamba	10/01/2025	COE Cantonal de Riobamba se reunió con la finalidad de articular acciones de respuesta
2	Chimborazo	Cumandá	19/02/2025	COE Cantonal de Cumandá se reunió con la finalidad de articular acciones de respuesta

Fuente: Unidad de Monitoreo SNGR CZ3 - Instituciones del SNDGR 10/03/2025 - 12h00

Entre los casos más relevantes ocurridos durante los últimos 15 días podemos mencionar los siguientes:

- Pallatanga / Pallatanga / Trigoloma, vía que conecta la vía E487 a Trigoloma**, el 06/03/2025 a causa de las lluvias se produjo un deslizamiento que afecta totalmente un camino vecinal de tercer orden. No existe vía alterna, los propietarios de las viviendas del sector se están trasladando a pie. Al momento la vía se mantiene cerrada. UGIAR SNGR CZ3 realizó una inspección del lugar de Trigoloma hasta Jiménez.
- Pallatanga / Pallatanga/ vía Jiménez – Azazán**, el 04/03/2025 Debido a las lluvias presentadas la madrugada se produjo un socavamiento que afecta la vía de tercer orden. Al momento la vía se mantiene **cerrada**. OOPP GAD Provincial realiza las labores de habilitación de la vía. UGR Provincial realizó una inspección en el lugar del evento.
- Colta / Cajabamba / Gatazo Elena Zambrano**, El 04/03/2025 a causa de las lluvias se produjo un deslizamiento que afecto una vivienda y un poste del sector. Al momento se restableció la energía en el sector, los afectados pernoctan en la misma vivienda. Empresa Eléctrica realizó las labores de restablecimiento de la energía eléctrica en el sector. UGR Colta realizó una inspección.
- Pallatanga / Pallatanga / San Vicente, Bellavista, El Progreso, vía Riobamba – Pallatanga – Guayaquil [E-487]**, el 01/03/2025 debido a las lluvias registradas en el sector se produjo el taponamiento y posterior desbordamiento de una quebrada sin nombres provocando un aluvión que afectó a las viviendas con agua y lodo y al taponamiento de sumideros en los sectores indicados y en las calles Irving Aiken, Av. Velasco Ibarra, calle 24 de Mayo, calle 17 de Abril y calle Rodolfo Torres. Al momento las vías se encuentran habilitadas, la quebrada se encuentra en su cauce normal. UGR realizó inspección y levantamiento del informe EVIN recomienda la intervención de las instituciones del SNDGR.

SITREP generado por la Unidad de Monitoreo de Eventos Adversos de la Secretaría de Gestión de Riesgos CZ3.

SitRep elaborado por:

Nombre: Patricio Bastidas - Operador de la Unidad de Monitoreo de Eventos Adversos SGR CZ3
Correo electrónico: omar.bastidas@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 033730684

SitRep aprobado por:

Nombre: Alan Mite - Analista de la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos
Correo electrónico: alan.mite@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 042593500 ext. 1604

Para ser agregado o removido de esta lista de SitRep, por favor envíe un correo electrónico a sala.nacional@gestionderiesgos.gob.ec
Para más información, visite nuestro sitio Web: <https://www.gestionderiesgos.gob.ec/informes-de-situacion-actual-por-eventos-adversos-ecuador/>