

## SitRep Cotopaxi No. 7 – Lluvias 2025

INFORME DE SITUACIÓN PROVINCIAL

Este Informe cubre el período de 01.01.2025 al 17.03.2025-12:00

El próximo SITREP será emitido en caso de generarse nueva actividad relevante.

### 1. Puntos importantes


- Desde el 1 de enero de 2025 hasta la presente fecha se han registrado 47 eventos peligrosos por lluvias, siendo los más recurrentes los siguientes: deslizamientos (38.30%), inundaciones (36.17%), socavamientos (8.51%), granizadas (4,26%), hundimientos (4,26%), vendavales (4,26%), colapsos estructurales de infraestructura (4,26%).
- Durante este periodo, el cantón con mayor impacto a la población es: Latacunga.
- Para coordinar las acciones de respuesta se activaron los COE Provincial de Cotopaxi y Parroquiales de Pucayacu, Guasaganda y Moraspungo.
- En el cantón Pujilí se activó la Mesa Técnica 4 en respuesta ante los eventos que se puedan suscitar.
- Mediante RESOLUCIÓN Nro. SNGR- 046-2025, emitida por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos se resolvió acoger el Informe Técnico No. SGR-SGIAR-2025-001, por lo que se Declara:  
**ALERTA NARANJA**, por las razones antes expuestas, a las provincias: Azuay, Bolívar, Chimborazo, **Cotopaxi**, Loja, Santo Domingo de los Tsáchilas.

NIVEL DE  
AFECTACIÓN

2

Calificación  
realizada con base  
al Manual del COE  
2017

### 2. Situación Hidrometeorológica actual.



Según el Boletín Meteorológico Nro. 15 emitido por el INAMHI, con vigencia desde las 00:00 del 12 de marzo hasta las 13H00 del 17 de marzo 2025, Continuarán generándose precipitaciones de alta intensidad en gran parte del país, resaltando la región Litoral y zona sur del país. **Se prevé que los eventos de mayor relevancia se presenten los días 13, 14, 16 y 17 de marzo entre horas de la tarde y madrugada.**

Las áreas delimitadas en naranja y rojo presentan mayor probabilidad y amenaza de lluvias intensas. Las zonas entrecortadas con azul son propensas a crecidas y desbordamientos de cuerpos de agua. Estas condiciones pueden continuar después del periodo de la vigencia del presente boletín.

Estimación de Máxima Precipitación Acumulada Diaria

REGIÓN	Precipitación acumulada diaria (mm/24)		
	Nivel Medio	Nivel Alto	Muy Alto
Litoral / Insular	10 - 18	18 - 41	41 - 95
Interandina	8 - 11	11 - 30	31 - 55
Amazonia	22 - 31	31 - 54	55 - 70

#### ZONAS AFECTADAS

•Región Sierra: Mayor intensidad en la zona sur y estribaciones de cordillera, en especial en Loja, Azuay, Cañar y Pichincha.

#### ESTADO DE CUERPOS DE AGUA.

En el seguimiento realizado por la Unidad de Monitoreo de la SNGR CZ3, al momento de la publicación de este informe no se registran novedades en cuerpos de agua.

### 3. Eventos Peligrosos y Afectaciones – Resumen.

Desde el 01 de enero del 2025 a la fecha, por lluvias se han registrado los siguientes eventos peligrosos:

No.	Cantón	Deslizamiento	Inundación	Socavamiento	Granizada	Hundimiento	Vendaval	Colapso Estructural de Infraestructura	Total
1	Pujilí	7	10			1	1		19
2	La Maná	4	5	1				1	11
3	Pangua	2		3		1	1		7
4	Sigchos	4						1	5
5	Latacunga		2		2				4
6	Saquisilí	1							1
Total		18	17	4	2	2	2	2	47
Porcentaje		38,30%	36,17%	8,51%	4,26%	4,26%	4,26%	4,26%	100%

Fuente: Unidad de Monitoreo SNGR CZ3 – Instituciones del SNDGR 17/03/2025 - 12h00

Por los eventos detallados en la tabla anterior, se han registrado las siguientes afectaciones:

**Afectación a Personas:**



Personas afectadas:

756



Familias afectadas:

190

**Afectación a Viviendas:**



Viviendas afectadas:

15

**Afectación a servicios básicos esenciales e infraestructura:**

**Vías afectadas (kilómetros)**



Primer Orden:

0,15



\*Puentes Afectados:

1

Segundo Orden:

0,02

\* Puente del Estero de Damas

Tercer Orden:

0,42



\*\*Puentes Destruídos:

1

\*\*Puente de San Antonio de Guasaganda sobre la vía Guayacán - Guasaganda - Pucayacu

**Total Vías afectadas (kilómetros):**

0,59

**Afectaciones a medios de vida**



Hectáreas de cultivos afectados:

133,2



Animales afectados

12



Hectáreas de cultivos perdidos:

614,1

**Total de hectáreas de cultivos impactadas:**

747,3

**Otras afectaciones**



Bienes públicos afectados:

4



Bienes privados destruidos:

1



Bienes privados afectados:

11

Fuente: Unidades de Monitoreo - Instituciones del SNDGR. 17/03/2025 - 12h00

**Nota aclaratoria:** Toda la información de cifras mostradas en el presente Informe, está sujeta a variación en virtud del levantamiento continuo de información.

#### 4. Detalle de afectaciones por cantones.

No.	Cantón	No. Evento	Personas Impactadas	Familias Afectadas	Viviendas Afectadas	Establecimientos Educativos Afectados	Establecimientos Educativos con Afectación Funcional	Puentes Afectados	Puentes Destruídos	Bienes Públicos Afectados	Bienes Privados Afectados	Bienes Privados Destruídos	Ha de Cultivos Afectados	Ha de Cultivos Destruídos	Animales Afectados	Km Lineales de Vías Afectadas
1	Latacunga	4	504	126	0	0	0	0	0	0	11	0	104,1	3,1	0	0
2	La Maná	11	124	31	7	1	3	0	1	0	0	0	6,5	16,5	0	0,19
4	Pangua	7	70	17	1	0	0	1	0	2	0	0	20	594	0	0,13
3	Pujilí	19	58	15	2	1	0	0	0	2	0	0	2,6	0,5	12	0,2
5	Saquisilí	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sigchos	5	0	0	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0,07
<b>Total</b>		<b>47</b>	<b>756</b>	<b>190</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>133,2</b>	<b>614,1</b>	<b>12</b>	<b>0,59</b>

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR CZ3 - Instituciones del SNDGR. 17/03/2025 - 12h00

#### 5. Alojamiento Temporales

Durante este periodo, por lluvias no se han activado alojamientos temporales.

## 6. Asistencia Humanitaria

En cuanto a asistencia humanitaria entregada por parte de la Secretaría de Gestión de Riesgos se registra:

Desde el 01 de enero, la SNGR ha entregado a la población afectada un total de 28 bienes de asistencia humanitaria:

Institución Donante	Kit Complementario de Alimentos	Kit de Primera Respuesta	Kit de limpieza	Kit de Dormir	*Otros	Total
SNGR	9	2	3	3	11	28

\*9 baldes de 10 litros, 1 licuadora, 1 jarra de acero inoxidable.

Fuente: Unidad de Monitoreo SNGR CZ3 - Instituciones del SNDGR 1703/2025 - 12h00

## 7. COE activados, casos representativos y acciones de respuesta

- Por lluvias desde el 01/01/2025 hasta la presente fecha se ha activado, **1 COE Provincial y 3 COES Parroquiales**:

No.	Provincia	Fecha de activación	Observación
1	Cotopaxi	28/2/2025	COE Provincial de Cotopaxi se activó con la finalidad de articular acciones de respuesta por la época lluviosa

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Fecha de activación	Observación
1	Cotopaxi	La Maná	Pucayacu	12/02/2025	COE Parroquial de Pucayacu se reunió con la finalidad de articular acciones de respuesta
2			Guasaganda	17/02/2025	COE Parroquial de Guasaganda se reunió con la finalidad de articular acciones de respuesta
3	Cotopaxi	Pangua	Morasungo	05/03/2025	COE Parroquial de Morasungo se reunió con la finalidad de articular acciones de respuesta

Fuente: Unidad de Monitoreo SNGR CZ3 - Instituciones del SNDGR 17/03/2025 - 12h00

Entre los casos más relevantes ocurridos durante los últimos 15 días podemos mencionar los siguientes:

- Latacunga / José Guango Bajo / Barrio Centro.** El 16/03/2025 debido a las precipitaciones registradas en la tarde se provocó el colapso de varias alcantarillas en la zona, generando acumulación de lodo y escombros en múltiples calles del sector a pesar de la afectación, las vías se encuentran habilitadas. Además, se reporta la afectación a la Florícola San Elías debido al colapso de un reservorio de 70 x 6 m de profundidad lo que resultó en el desbordamiento de agua y sedimentos, ocasionando la inundación de las instalaciones. Se activó el COE Parroquial en atención al evento peligroso. CB Latacunga realiza una inspección en el lugar del evento.
- Pujilí / Pujilí / Juan Salinas.** El 14/03/2025 debido a las lluvias de la tarde se produjo la inundación de varias viviendas del sector. Cuerpo de Bomberos Pujilí confirmó el evento. SNGR monitorea el evento y coordinó con la UGR Pujilí una inspección.
- Sigchos / Sigchos / Caserío Las Rosas, vía Sigchos - Latacunga.** El 10/03/2025 debido a las lluvias en el sector se produjo un deslizamiento que afectó totalmente la vía de tercer orden. Al momento se encuentra parcialmente habilitada. GAD Cantonal Sigchos confirmó el evento y realizó la limpieza parcial de la vía.
- Pujilí / Tingo / Caserío Recta de Vélez y Siete Ríos.** El 10/03/2025 debido a las lluvias en el sector se produjo el desbordamiento del río Pilaló. Se produjo el arrastre de sedimentos a la planta de captación de agua ubicada en el cantón Pujilí la cual abastece de agua al cantón la Maná, lo que no permitió realizar las labores de potabilización, moradores del sector realizaron la limpieza. Al momento el servicio de agua potable se encuentra restablecido. Al momento el río Pilaló se encuentra en su cauce normal. Las personas evacuadas por precaución retornaron a sus viviendas.
- Sigchos / Las Pampas / Recinto San Pablo, vía San Pablo - Las Pampas.** El 08/03/2025 debido a las lluvias en el sector de Itualó se produjo un deslizamiento que afectó completamente la vía de tercer orden, además la destrucción de un trapiche y 2 viviendas se encuentran en riesgo. Las familias evacuaron por seguridad. Tenencia Política de Las Pampas confirmaron el evento. SNGR monitorea el evento y coordinó con la UGR Sigchos una inspección.

SITREP generado por la Unidad de Monitoreo de Eventos Adversos de la Secretaría de Gestión de Riesgos CZ3.

### SitRep elaborado por:

Nombre: Luis López - Analista de la Unidad de Monitoreo de Eventos Adversos SGR CZ3  
Correio electrónico: [luis.lopez@gestionderiesgos.gob.ec](mailto:luis.lopez@gestionderiesgos.gob.ec)  
Teléfono: 033730684

### SitRep aprobado por:

Nombre: Alan Mite - Analista de la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos  
Correio electrónico: [alan.mite@gestionderiesgos.gob.ec](mailto:alan.mite@gestionderiesgos.gob.ec)  
Teléfono: 042593500 ext. 1604

Para ser agregado o removido de esta lista de SitRep, por favor envíe un correo electrónico a [sala.nacional@gestionderiesgos.gob.ec](mailto:sala.nacional@gestionderiesgos.gob.ec)  
Para más información, visite nuestro sitio Web: <https://www.gestionderiesgos.gob.ec/informes-de-situacion-actual-por-eventos-adversos-ecuador/>