

SitRep No. 02 – Lluvias-Pichincha

INFORME DE SITUACIÓN PROVINCIAL

Este Informe cubre el período desde el 01/01/2025 hasta el 24/03/2025- 15h00
El próximo SITREP será emitido en caso de generarse nueva actividad relevante.

1. Puntos importantes

- Desde el 1 de enero de 2025 hasta la presente fecha se han registrado 194 eventos adversos por lluvias afectando en la provincia de Pichincha a los 8 cantones y 62 parroquias, siendo los más recurrentes los siguientes: deslizamientos (64,43%), inundaciones (18,04%), colapso estructural (8,76%), hundimiento (2,58) y vendaval (2,06%) entre los principales.
- Durante este periodo, los cantones con mayor impacto a la población son: Cayambe, Quito y Rumiñahui.
- El 24/02/2025 mediante RESOLUCIÓN Nro. SNGR- 046-2025, emitida por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos se resolvió acoger el Informe Técnico No. SGR-SGIAR-2025-001, por lo que se Declara: **ALERTA AMARILLA, en la provincia de Pichincha** a fin de precautelar mayores afectaciones causadas a raíz del aumento de precipitaciones y
- deslizamientos de tierra.
- El 22 de marzo de 2025 de activo el COE del Distrito Metropolitano de Quito y con la RESOLUCIÓN ADMQ 006-2025 realiza la Declaratoria de Emergencia en los polígonos establecidos en las parroquias de Mariscal Sucre, Itchimbía y Cumbayá; fundamentada en el Informe Técnico Nro.SGSCGR-DMGR-UPRR-005-2025 de 21 de marzo de 2025 emitido por la Dirección Metropolitana de Gestión de Riesgos de la Secretaría General de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos; Informe Técnico SITREP 002 del Centro de Operaciones de Emergencia (movimientos en masa).
- Por las lluvias registradas en el presente año, el 12 de marzo de 2025 se declaró en emergencia el Cantón Cayambe
- El 8 de marzo de 2025 se activó el COE Cantonal de Cayambe para coordinar acciones.
- El 7 de marzo de 2025 se registró el evento de mayor impacto en la parroquia Olmedo y en los sectores Pablo Urco San Jorge - Barrio San Antonio – Atahualpa, del cantón Cayambe las fuertes lluvias y granizo afectó a la población, viviendas e infraestructura.
- La SNGR implementó 2 alojamientos temporales los mismos que se encuentran activos.
- La SNGR ha entregado a la población afectada, un total de 779 bienes de asistencia humanitaria.
- La Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) articuló con las Unidades de Gestión de Riesgos (UGR) de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Cantonales (GAD-C) el levantamiento de la evaluación inicial de necesidades (EVIN) y la posterior entrega de asistencia humanitaria.

NIVEL DE AFECTACIÓN

3

Calificación realizada con base al
Manual del COE 2017


2. Situación Hidrometeorológica actual

Según el boletín Meteorológico Nro. 17 estatus advertencia vigente desde 07:00 del 22 hasta las 19:00 del 24 de marzo 2025. Se presentarán lluvias intensas con tormentas y ráfagas de viento en la región Insular, norte e interior del Litoral y de manera dispersa en la Amazonía. Los días de mayor intensidad serán el 22 para la Amazonía, y 23, 24 para la región Insular y Litoral. Las áreas delimitadas en naranja y rojo presentan mayor probabilidad y amenaza de lluvias intensas. Las zonas entrecortadas con azul son propensas a crecidas y desbordamientos de cuerpos de agua.

Estas condiciones pueden continuar después del periodo de la vigencia del presente boletín.

ZONAS AFECTADAS:

- Región Insular:** Lluvias intensas en gran parte de las islas.
- Región Litoral:** Lluvias de mayor intensidad en Esmeraldas, Manabí, Santo Domingo, Los Ríos, y ciertas zonas de Guayas.
- Región Sierra:** Mayor intensidad en Bolívar, Pichincha y occidente de Cotopaxi.
- Región Amazonía:** Precipitaciones de mayor intensidad el 22 de marzo en gran parte de la región.



Estimación de Máxima Precipitación Acumulada Diaria

REGIÓN	Precipitación acumulada diaria (mm/24)		
	Nivel Medio	Nivel Alto	Muy Alto
Litoral / Insular	10 - 18	18 - 41	41 - 80
Interandina	8 - 11	11 - 30	
Amazonía	22 - 31	31 - 65	

ESTADO DE CUERPOS DE AGUA.

Al momento, en el seguimiento realizado por la Unidad de Monitoreo de la SNGR, NO se registran cuerpos de agua desbordados, ni cuerpos de agua con tendencia a aumentar de nivel.

3. Eventos Adversos y Afectaciones – Resumen.

Desde el 01 de enero del 2025 a la fecha, por lluvias se han registrado **un total de 194 eventos adversos**, distribuidos de la siguiente manera:

No.	Cantón	No. De Eventos	Deslizamiento	Inundación	Colapso Estructural	Hundimiento	Vendaval	Granizada	Socavamiento	Tormenta Eléctrica
1	Quito	130	89	15	12	5	3	1	3	2
2	Cayambe	18	4	11	2			1		
3	Mejía	18	15	2	1					
4	San Miguel De Los Bancos	11	10	1						
5	Pedro Moncayo	10	4	3	2			1		
6	Rumiñahui	4	1	3						
7	Pedro Vicente Maldonado	2	2							
8	Puerto Quito	1					1			
Total general		194	125	35	17	5	4	3	3	2
			64,43%	18,04%	8,76%	2,58%	2,06%	1,55%	1,55%	1,03%

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR – Instituciones del SNDGIRD. 24/03/2025 - 15:00

Por los eventos detallados en la tabla anterior, se han registrado las siguientes afectaciones:

Afectación a Personas:					
	Personas Fallecidas:	2		Heridos:	4
	Personas afectadas:	1.229		Personas damnificadas:	911
	*Familias afectadas:	380		Familias damnificadas:	285
* De acuerdo al levantamiento de EVIN en territorio se recategorizan varias familias de afectadas a damnificadas.					
Afectación a Viviendas:					
	Viviendas afectadas:	254		Viviendas destruidas:	13
Afectación a servicios básicos esenciales e infraestructura:					
Vías afectadas (kilómetros)			Bienes Privados		
	Primer Orden:	1,37		Bienes privados afectados:	40
	Segundo Orden:	48,53			
	Tercer Orden:	0,27		Bienes privados destruidos:	0
Total Vías afectadas (kilómetros):		50,17			
Bienes públicos			Puentes		
	Bienes públicos afectados:	9		Puentes afectados:	0
	Bienes públicos destruidos:	0		Puentes destruidos:	2
Infraestructura Educativa					
	Unidades Educativas afectadas:	7		Unidades Educativas con daño funcional	0
Afectación a medios de vida:					
	Ha. Cultivo Afectados	203		Animales afectados	91
	Ha. Cultivo Perdidos	411,8		Animales Muertos	92

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR – Instituciones del SNDGIRD. 24/03/2025 - 15:00


Nota aclaratoria: Toda la información de cifras mostradas en el presente Informe, está sujeta a variación en virtud del levantamiento continuo de información.

4. Detalle de afectaciones por cantones

El cantón con mayor impacto a la población es Cayambe con 1.923 personas impactadas con 18 eventos, seguido de Quito con 151 personas impactadas y 130 eventos.

No.	Cantón	No. de Eventos	Personas Fallecidas	Personas Heridas	Personas Impactadas	Personas Afectadas	Familias Afectadas	Personas Damnificadas	Familias Damnificadas	Viviendas Afectadas	Viviendas Destruídas	Establecimientos Educativos Afectados	Puentes Destruídos	Bienes Públicos Afectados	Bienes Privados Afectados	Kilómetros Lineales De Vías Afectadas	Ha. Cultivo Afectados	Ha. Cultivo Perdidos	Animales Afectados	Animales Muertos
1	Cayambe	18	1	0	1923	1015	320	908	284	173	12	7	2	0	28	46,04	198	411,8	91	88
2	Quito	130	1	4	151	148	47	3	1	60	1	1	0	5	10	1,85	4,5	0	0	4
3	Rumiñahui	4	0	0	50	50	10	0	0	11	0	1	0	1	0	1,63	0	0	0	0
4	Pedro Moncayo	10	0	0	8	8	1	0	0	4	0	0	0	1	2	0,04	0	0	0	0
5	Mejía	18	0	0	4	4	1	0	0	5	0	0	0	0	0	0,27	0	0	0	0
6	San Miguel De Los Bancos	11	0	0	4	4	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0,29	0	0	0	0
7	Pedro Vicente Maldonado	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,02	1	0	0	0
8	Puerto Quito	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,03	0	0	0	0
Total general		194	2	4	2140	1229	380	911	285	254	13	9	2	7	40	50,17	203	411,8	91	92

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 24/03/2025 - 15:00



Nota: * Personas impactadas incluye a personas afectadas y damnificadas.

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 24/03/2025 - 15:00

A continuación, se detallan los eventos peligrosos que registraron personas fallecidas a causa de lluvias desde el 01 de enero de 2025 a la fecha:

Nro.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Evento	Fecha del Evento	No. de fallecidos	Descripción
1	Pichincha	Cayambe	Olmedo (Pesillo)	Sectores: Pablo Urco San Jorge - Barrio San Antonio - Atahualpa	Inundación	7/3/2025	1	Por causas de lluvias y granizo se reportó el desbordamiento de una acequia. Cuerpo de Bomberos de Cayambe reporta de una persona fallecida en el sector, se está coordinado con PPNN para los trámites legales correspondientes
2	Pichincha	Quito	Chimbacalle	Juan Borgoñon y Rodrigo de Ocampo	Tormenta eléctrica	7/1/2025	1	Se registró una persona fallecida por caída de rayo debido a una tormenta eléctrica.
Total:							2	

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 24/03/2025 - 15:00

5. Alojamientos Temporales

Durante este periodo, por lluvias se activaron 3 alojamientos temporales de los cuales 2 se encuentran activos y 1 cerrado.

- Alojamientos temporales **activos**:

No.	PROVINCIA	CANTON	PARROQUIA	TIPO	NOMBRE	FECHA DE APERTURA	# Familias	# Personas
1	PICHINCHA	CAYAMBE	ASCAZUBI	Refugio temporal	Casa Comunal El Manzano	21/2/2025	2	7
2			OLMEDO (PESILLO)		Wawasi de Olmedo	8/3/2025	4	10
Total general							6	17

- Alojamientos temporales **cerrados**:

No.	PROVINCIA	CANTON	PARROQUIA	ATTIPO	NOMBRE	FECHA DE APERTURA	FECHA DE CIERRE
1	PICHINCHA	CAYAMBE	OLMEDO (PESILLO)	Refugio temporal	Unidad Educativa José Joaquín de Olmedo	8/3/2025	9/3/2025

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 24/03/2025 - 15:00

6. Asistencia Humanitaria

Por eventos producidos por lluvias desde el 01 de enero de 2025 a la fecha, se ha entregado la siguiente asistencia humanitaria:

- Desde el 01 de enero, la SNGR ha entregado a la población afectada un total de 779 bienes de asistencia humanitaria:

No.	Cantón	KCA (15 días - 4 personas)	KPRH (para 3 días)	Kit de Aseo Personal	Kit de Limpieza	Kit de Bebé	Camas	Cobijas / Frazadas	Colchones	Kit de Dormir	Kit de Vajilla	Total
1	Cayambe	185	236	52	41	15	50	43	29	113	15	779
Total general		185	236	52	41	15	50	43	29	113	15	779

- Desde el 01 de enero, la Instituciones del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Integral de Riesgos y Desastres, han entregado un total de 495 bienes de asistencia humanitaria:

Cantón	Instituciones donantes	KCA (15 días - 4 personas)	KPRH (para 3 días)	Kit de Aseo Personal	Kit de Vestir	Toallas de Baño	Camas	Cobijas / Frazadas	Colchones	Kit de Dormir	Otro	Kit Medicamentos	Bono de Emergencia	Total
Cayambe	CB	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	30
	CROJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100
	GAD-C	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	12
	GAD-P	67	80	0	0	0	0	0	4	0	0	50	0	201
	MIES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99	99
	Total	73	80	0	0	0	30	0	4	6	100	50	99	442
Quito	GAD-C	20	0	21	3	3	0	5	0	0	1	0	0	53
	Total	20	0	21	3	3	0	5	0	0	1	0	0	53
Total general		93	80	21	3	3	30	5	4	6	101	50	99	495

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 24/03/2025 - 15:00

7. Declaratorias de Alerta y emergencia vigentes

- Desde el 01/01/2025 hasta la presente fecha se han declarado las siguientes alertas:

Fecha de declaratoria	Provincia	Nivel de Alerta	Observación
1	Pichincha	Amarilla	Mediante RESOLUCIÓN Nro. SNGR- 046-2025, emitida por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos se resolvió acoger el Informe Técnico No. SGR-SGIAR-2025-001, A fin de precautelar mayores afectaciones causadas a raíz del aumento de precipitaciones y deslizamientos de tierra

- Desde el 01/01/2025 hasta la presente fecha se ha declarado en emergencia cantonal:

No.	Provincia	Cantón	Fecha de la declaratoria	Fecha de cierre	Estado	Observación
1	Pichincha	Cayambe	12/03/2025	12/5/2025	Vigente	Declarar al cantón Cayambe en emergencia por la temporada invernal.

8. COE activados

Por lluvias desde el 01/01/2025 hasta la presente fecha se ha activó, 2 COE cantonal:

COE CANTONAL

No.	Cantón	Fecha de activación	Estado
1	Distrito Metropolitano de Quito	22/03/2025	Activo
2	Cayambe	28/2/2025	Activo

9. Eventos adversos de alto impacto

A continuación, se detalla los eventos adversos de alto impacto que al momento se encuentran activos:

Zona 2

Pichincha / Cayambe/ Cangahua / Canal de riego Guanguilquí, por lluvias y granizo registradas en la tarde de 12/03/2025, se produjo el desbordamiento del canal de riego por colapso de su dique lateral y ocasionó inundaciones en el sector. COE Cantonal Cayambe permanece activo con declaratoria de emergencia.

Las personas afectadas permanecen en sus viviendas y otras en el refugio provisional.

- 130 familias afectadas (441 personas)
- 178 familias damnificadas (623 personas)
- 67 viviendas afectadas
- 7 viviendas destruidas
- 2 puentes vehiculares destruidos
- 1 vía de segundo orden cerrada (aprox. 42 km de afectación)
- 3 centros educativos afectados (colapso de 1 muro de contención y 2 por Inundación)
- Animales afectados (en evaluación)
- 50 ha de cultivos de rosas, papas, cebollas, habas y pasto
- 28 bienes privados afectados (invernaderos)

SNGR, MIES y GAD provincial y cantonal entregaron asistencia humanitaria a las familias afectadas. GAD Provincial de Pichincha y MTOP apoyan en los trabajos de limpieza de vías afectadas y canales de riego. Ministerio de Agricultura y Ganadería realizó evaluación de afectaciones. GAD Cantonal de Cayambe y GAD Pichincha continúa con las obras de limpieza y retiro de escombros y reconstrucción de los bienes públicos del sector afectado.

Pichincha / Cayambe / Olmedo/ Sectores: Pablo Urco San Jorge - Barrio San Antonio - Atahualpa. Por lluvias y granizo del 07/03/2025 se reportó una inundación por desbordamiento de la acequia afectando a viviendas del sector. El caudal se encuentra normal continúan realizando trabajos de encauce de la acequia.

Continúan las tareas de evaluación, limpieza de las vías y viviendas afectadas se procederá con la entrega de bonos a los afectados, se mantiene activo el COE Cantonal y el Puesto de Comando (PC).

- 1 persona fallecida
- 155 Familias afectadas (457 personas)
- 82 familias damnificadas/ 219 personas (7 familias / 19 personas albergadas)
- 82 viviendas afectadas
- 3 viviendas destruidas
- 12 vías afectadas de segundo y tercer orden (parcialmente habilitadas) por determinar los metros lineales
- 2 vías de segundo orden destruidas 2000 metros lineales (Vía a Pesillo) no existe ruta alterna, parcialmente habilitadas
- 3 vías de tercer orden destruidas 3000 metros lineales (sector San Pablo Urco) no existe ruta alterna. Vía cerrada.
- 3.800 personas afectadas indirectamente sector Olmedo y Pesillos (por falta de suministro de agua) Se restableció el servicio.
- 1 unidad Educativa Pública afectada (Colapso de cerramiento) Hoy se realizará la limpieza de los escombros
- 2 plantaciones afectadas (Anegación de agua) por determinar el área afectada
- 25 ha. Productivas tiene afectación en sus cultivos de papas, maíz, cebada, pastos.
- 43 ha. Afectadas entre Pesillo y Olmedo.
- 9 florícolas afectadas en sus plásticos, así como en la estructura de los invernaderos.
- 68 atenciones veterinarias.

SNGR realizó entrega de asistencia humanitaria en los sectores designados. GAD Cantonal realiza seguimiento de las personas albergadas y coordina trabajos entre mesas técnicas, Cuerpo de Bomberos realizó limpieza de las unidades educativas afectadas. Ministerio de Agricultura y Ganadería realizó evaluación de afectaciones.

Zona 9

Pichincha / Quito / Nanegalito/ km 68 vía Mitad del Mundo - río Blanco [E28] Por lluvias ocurridas el 19/03/2025 se reportó un socavamiento que obstaculiza totalmente la vía de primer orden. Adicional se informa de la afectación a un vehículo que cayó en el mismo.

Se estima la habilitación de la vía aproximadamente 15 días. La vía se mantiene **parcialmente habilitada** hasta el 14 de abril solo para vehículos livianos y servicio público. La vía alterna es Las Mercedes- Los Bancos -Sto Domingo de los Tsáchilas

- 3 personas afectadas
- 1 bien privado afectado (Vehículo tipo camioneta)
- 1 vía de primer orden afectada

PPNN colabora con el tránsito vehicular. GAD de Pichincha continúa con los trabajos de retiro de material y reparación y limpieza de las tuberías internas de la vía.

SitRep generado por la Unidad de Monitoreo de Eventos Adversos de Pichincha de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

SitRep elaborado por:

Nombre: Cristian Mazorra - Analista de Monitoreo de Eventos Adversos
Correo electrónico: cristian.mazorra@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 042593500 ext. 1603

SitRep aprobado por:

Nombre: Stalin Jiménez. - Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos
Correo electrónico: stalin.jimenez@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 042593500 ext. 1631

Para ser agregado o removido de esta lista de SitRep, por favor envíe un correo electrónico a sala.nacional@gestionderiesgos.gob.ec
Para más información, visite nuestro sitio Web: <https://www.gestionderiesgos.gob.ec/informes-de-situacion-actual-por-eventos-adversos-ecuador/>