

## 1. Puntos importantes

- Desde el 1 de enero de 2025 hasta la presente fecha se han registrado 202 eventos adversos por lluvias afectando en la provincia de Pichincha a 92 parroquias, siendo los más recurrentes los siguientes: deslizamientos (62,38%), inundaciones (19,31%), colapso estructural (8,91%), hundimiento (2,97%) y vendaval (1,98%) entre los principales.
- Durante este periodo, los cantones con mayor impacto a la población son: Cayambe, Quito y Rumiñahui.
- El 24/02/2025 mediante RESOLUCIÓN Nro. SNGR- 046-2025, emitida por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos se resolvió acoger el Informe Técnico No. SGR-SGIAR-2025-001, por lo que se Declara: **ALERTA AMARILLA, en la provincia de Pichincha.**
- El 22 de marzo de 2025 de activo el COE del Distrito Metropolitano de Quito y con la RESOLUCIÓN ADMQ 006-2025 realiza la Declaratoria de Emergencia en los polígonos establecidos en las parroquias de Mariscal Sucre, Itchimbía y Cumbayá; fundamentada en el Informe Técnico Nro.SGSCGR-DMGR-UPRR-005-2025 de 21 de marzo de 2025 emitido por la Dirección Metropolitana de Gestión de Riesgos de la Secretaría General de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos; Informe Técnico SITREP 002 del Centro de Operaciones de Emergencia (movimientos en masa).
- El 12 de marzo de 2025 se declaró en emergencia el Cantón Cayambe
- El 7 de marzo de 2025 se registró el evento de mayor impacto en la parroquia Olmedo y en los sectores Pablo Urco San Jorge - Barrio San Antonio - Atahualpa, del cantón Cayambe las fuertes lluvias y granizo afectó a la población, viviendas e infraestructura.
- La SNGR conjuntamente con el GAD de Cayambe implementó 2 alojamientos temporales los mismos que se encuentran activos.
- La SNGR ha entregado a la población afectada, un total de 528 bienes de asistencia humanitaria.
- La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) articuló con las Unidades de Gestión de Riesgos (UGR) de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Cantonales (GAD-C) el levantamiento de la evaluación inicial de necesidades (EVIN) y la posterior entrega de asistencia humanitaria.



## 2. Situación Hidrometeorológica actual

De acuerdo a Boletín Meteorológico Nro. 18 del Inamhi con vigencia desde las 15H00 del 25 hasta las 19H00 del 29 de marzo 2025, se presentarán lluvias intensas con tormentas y ráfagas de viento en mayor medida al interior de la región Litoral, ciertas zonas del Callejón Interandino y estribaciones de cordillera. Los días de mayor intensidad serán entre el 25 al 27 de marzo

Estas condiciones pueden continuar después del periodo de la vigencia del presente boletín.

### ZONAS AFECTADAS:

- Región Sierra:** Mayor intensidad en zonas de la cordillera occidental, resaltando Bolívar, Pichincha, Azuay, Loja y Cañar.



### ESTADO DE CUERPOS DE AGUA.

Al momento, en el seguimiento realizado por la Unidad de Monitoreo de la SNGR, NO se registran cuerpos de agua desbordados, ni cuerpos de agua con tendencia a aumentar de nivel.

## 3. Eventos Adversos y Afectaciones - Resumen.

Desde el 01 de enero del 2025 a la fecha, por lluvias se han registrado un total de 202 eventos adversos, distribuidos de la siguiente manera:

No.	Cantón	No. De Eventos	Deslizamiento	Inundación	Colapso Estructural	Hundimiento	Vendaval	Socavamiento	Granizada	Tormenta Eléctrica
1	Quito	136	90	18	13	6	3	3	1	2
2	Mejía	19	15	3	1					
3	Cayambe	18	4	11	2				1	
4	San Miguel De Los Bancos	11	10	1						
5	Pedro Moncayo	10	4	3	2				1	
6	Rumiñahui	4	1	3						
7	Pedro Vicente Maldonado	2	2							
8	Puerto Quito	2					1	1		
<b>Total general</b>		<b>202</b>	<b>126</b>	<b>39</b>	<b>18</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
			<b>62,38%</b>	<b>19,31%</b>	<b>8,91%</b>	<b>2,97%</b>	<b>1,98%</b>	<b>1,98%</b>	<b>1,49%</b>	<b>0,99%</b>

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNOGIRD. 27/03/2025 - 15:00

Por los eventos detallados en la tabla anterior, se han registrado las siguientes afectaciones:

Afectación a Personas:					
	Personas Fallecidas:	2		Heridos:	4
	Personas afectadas:	1.292		Personas damnificadas:	956
	*Familias afectadas:	402		Familias damnificadas:	303
* De acuerdo al levantamiento de EVIN en territorio se recategorizan varias familias de afectadas a damnificadas.					
Afectación a Viviendas:					
	Viviendas afectadas:	317		Viviendas destruidas:	15
Afectación a servicios básicos esenciales e infraestructura:					
Vías afectadas (kilómetros)			Puentes		
	Primer Orden:	1,37		Puentes destruidos:	2
	Segundo Orden:	48,53			
	Tercer Orden:	0,31			
<b>Total Vías afectadas (kilómetros):</b>		<b>50,21</b>			
Bienes públicos			Bienes Privados		
	Bienes públicos afectados:	8		Bienes privados afectados:	42
Infraestructura Educativa					
	Unidades Educativas afectadas:	9			
Afectación a medios de vida:					
	Ha. Cultivo Afectados	226		Animales afectados	91
	Ha. Cultivo Perdidos	413		Animales Muertos	92

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 27/03/2025 - 15:00


**Nota aclaratoria:** Toda la información de cifras mostradas en el presente Informe, está sujeta a variación en virtud del levantamiento continuo de información.

#### 4. Detalle de afectaciones por cantones

El cantón con mayor impacto a la población es Cayambe con 2.024 personas impactadas con 18 eventos, seguido de Quito con 158 personas impactadas y 136 eventos.

No.	Cantón	No. de Eventos	Personas Fallecidas	Personas Heridas	Personas Impactadas	Personas Afectadas	Familias Afectadas	Personas Damnificadas	Familias Damnificadas	Viviendas Afectadas	Viviendas Destruídas	Establecimientos Educativos Afectados	Puentes Destruídos	Bienes Públicos Afectados	Bienes Privados Afectados	Kilómetros Lineales De Vías Afectadas	Ha. Cultivo Afectados	Ha. Cultivo Perdidos	Animales Afectados	Animales Muertos
1	Cayambe	18	1	0	2024	1071	344	953	302	233	14	7	2	0	28	46,04	221	411,8	91	88
2	Quito	136	1	4	158	155	45	3	1	63	1	1	0	5	12	1,88	4,5	0	0	4
3	Rumiñahui	4	0	0	50	50	10	0	0	11	0	1	0	1	0	1,63	0	0	0	0
4	Pedro Moncayo	10	0	0	8	8	1	0	0	4	0	0	0	2	2	0,04	0	0	0	0
5	Mejía	19	0	0	4	4	1	0	0	5	0	0	0	0	0	0,27	0	0	0	0
6	San Miguel De Los Bancos	11	0	0	4	4	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0,29	0	0	0	0
7	Pedro Vicente Maldonado	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,02	1	1	0	0
8	Puerto Quito	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,04	0	0	0	0
<b>Total general</b>		<b>202</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2248</b>	<b>1292</b>	<b>402</b>	<b>956</b>	<b>303</b>	<b>317</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>42</b>	<b>50,21</b>	<b>226</b>	<b>413</b>	<b>91</b>	<b>92</b>

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 27/03/2025 - 15:00



Nota: \* Personas impactadas incluye a personas afectadas y damnificadas.  
Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 27/03/2025 - 15:00

A continuación, se detallan los eventos peligrosos que registraron personas fallecidas a causa de lluvias desde el 01 de enero de 2025 a la fecha:

Nro.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Evento	Fecha del Evento	No. de fallecidos	Descripción
1	Pichincha	Cayambe	Olmedo (Pesillo)	Sectores: Pablo Urco San Jorge - Barrio San Antonio - Atahualpa	Inundación	7/3/2025	1	Por causas de lluvias y granizo se reportó el desbordamiento de una acequia. Cuerpo de Bomberos de Cayambe reporta de una persona fallecida en el sector, se está coordinado con PPNN para los trámites legales correspondientes
2	Pichincha	Quito	Chimacalle	Juan Borgoñon y Rodrigo de Ocampo	Tormenta eléctrica	7/1/2025	1	Se registró una persona fallecida por caída de rayo debido a una tormenta eléctrica.
Total:							2	

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 27/03/2025 - 15:00

## 5. Alojamientos Temporales

Durante este periodo, por lluvias se activaron 3 alojamientos temporales de los cuales 2 se encuentran activos y 1 cerrado.

- Alojamientos temporales **activos**:

No.	PROVINCIA	CANTON	PARROQUIA	TIPO	NOMBRE	FECHA DE APERTURA	# Familias	# Personas
1	PICHINCHA	CAYAMBE	ASCAZUBI	Refugio temporal	Casa Comunal El Manzano	21/2/2025	2	7
2			OLMEDO (PESILLO)		Wawasi de Olmedo	8/3/2025	4	10
Total general							6	17

- Alojamientos temporales **cerrados**:

No.	PROVINCIA	CANTON	PARROQUIA	ATTIPO	NOMBRE	FECHA DE APERTURA	FECHA DE CIERRE
1	PICHINCHA	CAYAMBE	OLMEDO (PESILLO)	Refugio temporal	Unidad Educativa José Joaquín de Olmedo	8/3/2025	9/3/2025

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 27/03/2025 - 15:00

## 6. Asistencia Humanitaria

Por eventos producidos por lluvias desde el 01 de enero de 2025 a la fecha, se ha entregado la siguiente asistencia humanitaria:

- Desde el 01 de enero, la \*SNGR ha entregado a la población afectada un total de 528 bienes de asistencia humanitaria:

No.	Cantón	KCA (15 días - 4 personas)	KPRH (para 3 días)	Camas	Colchones	Kit de Dormir	Total
1	Cayambe	204	174	50	50	50	528
Total general		204	174	50	50	50	528

\*La validación de las entregas por kits y bienes sueltos, se realiza reclasificación de las cifras por tipos de bienes de acuerdo a la información entregada por la CZ9

- Desde el 01 de enero, la Instituciones del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Integral de Riesgos y Desastres, han entregado un total de 528 bienes de asistencia humanitaria:

Cantón	Instituciones donantes	KCA (15 días - 4 personas)	KPRH (para 3 días)	Kit de Aseo Personal	Kit de Vestir	Toallas de Baño	Botas de Cuero (par)	Camas	Cobijas / Frazadas	Colchones	Kit de Dormir	Otro	Kit Medicamentos	Bono de Emergencia	Total Bienes
CAYAMBE	CB	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	30
	CROJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100
	GAD-C	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	12
	GAD-P	67	80	0	0	0	0	0	0	4	0	0	50	0	201
	MIES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99	99
	<b>Total</b>		<b>73</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>99</b>
PEDRO MONCAYO	GAD-C	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
QUITO	GAD-C	21	0	26	8	8	5	0	15	0	0	1	0	0	84
	<b>Total</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84</b>
<b>Total general</b>		<b>95</b>	<b>80</b>	<b>26</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>30</b>	<b>15</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>101</b>	<b>50</b>	<b>99</b>	<b>528</b>

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 27/03/2025 - 15:00

## 7. Declaratorias de Alerta y emergencia vigentes

- Desde el 01/01/2025 hasta la presente fecha se han declarado las siguientes alertas:

Fecha de declaratoria	Provincia	Nivel de Alerta	Observación
1	Pichincha	Amarilla	Mediante RESOLUCIÓN Nro. SNGR- 046-2025, emitida por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos se resolvió acoger el Informe Técnico No. SGR-SGIAR-2025-001, A fin de precautelar mayores afectaciones causadas a raíz del aumento de precipitaciones y deslizamientos de tierra

- Desde el 01/01/2025 hasta la presente fecha se ha declarado en emergencia cantonal:

No.	Provincia	Cantón	Fecha de la declaratoria	Fecha de cierre	Estado	Observación
1	Pichincha	Cayambe	12/03/2025	12/5/2025	Vigente	Declarar al cantón Cayambe en emergencia por la temporada invernal.

## 8. COE activados

Por lluvias desde el 01/01/2025 hasta la presente fecha se ha activó, 2 COE cantonal:

COE CANTONAL

No.	Cantón	Fecha de activación	Estado
1	Distrito Metropolitano de Quito	22/03/2025	Activo
2	Cayambe	28/2/2025	Activo

## 9. Eventos adversos de alto impacto

A continuación, se detalla los eventos adversos de alto impacto que al momento se encuentran activos:

### Zona 2

*Pichincha / Cayambe/ Cangahua / Canal de riego Guanguilquí*, por lluvias y granizo registradas en la tarde de 12/03/2025, se produjo el desbordamiento del canal de riego por colapso de su dique lateral y ocasionó inundaciones en el sector. COE Cantonal Cayambe permanece activo con declaratoria de emergencia.

Las personas afectadas permanecen en sus viviendas y otras en el refugio provisional.

- 130 familias afectadas (441 personas)
- 178 familias damnificadas (623 personas)
- 67 viviendas afectadas
- 7 viviendas destruidas
- 2 puentes vehiculares destruidos

- 1 vía de segundo orden cerrada (aprox. 42 km de afectación)
- 3 centros educativos afectados (colapso de 1 muro de contención y 2 por Inundación)
- Animales afectados (en evaluación)
- 50 ha de cultivos de rosas, papas, cebollas, habas y pasto
- 28 bienes privados afectados (invernaderos)

GAD Cantonal de Cayambe y GAD Pichincha continúa con las obras de limpieza y retiro de escombros y reconstrucción de los bienes públicos del sector afectado.

**Pichincha / Cayambe / Olmedo/ Sectores: Pablo Urco San Jorge - Barrio San Antonio - Atahualpa.** Por lluvias y granizo del 07/03/2025 se reportó una inundación por desbordamiento de la acequia afectando a viviendas del sector. El caudal se encuentra normal continúan realizando trabajos de encauce de la acequia.

Continúan las tareas de evaluación, limpieza de las vías y viviendas afectadas se procederá con la entrega de bonos a los afectados, se mantiene activo el COE Cantonal y el Puesto de Comando (PC).

- 1 persona fallecida
- 155 Familias afectadas (457 personas)
- 82 familias damnificadas/ 219 personas (7 familias / 19 personas albergadas)
- 82 viviendas afectadas
- 3 viviendas destruidas
- 12 vías afectadas de segundo y tercer orden (parcialmente habilitadas) por determinar los metros lineales
- 2 vías de segundo orden destruidas 2000 metros lineales (Vía a Pesillo) no existe ruta alterna, parcialmente habilitadas
- 3 vías de tercer orden destruidas 3000 metros lineales (sector San Pablo Urco) no existe ruta alterna. Vía cerrada.
- 3.800 personas afectadas indirectamente sector Olmedo y Pesillos (por falta de suministro de agua) Se restableció el servicio.
- 1 unidad Educativa Pública afectada (Colapso de cerramiento) Hoy se realizará la limpieza de los escombros
- 2 plantaciones afectadas (Anegación de agua) por determinar el área afectada
- 192.53 has de cultivo afectado.
- 405.78 has de cultivo perdido.
- 91 animales de granja afectados.
- 88 animales de granja perdidos.
- 9 florícolas afectadas en sus plásticos, así como en la estructura de los invernaderos.
- 68 atenciones veterinarias.

Ministerio de Agricultura y Ganadería posterior a la inspección envió el informe de afectaciones agrícolas y pecuarias realizó entrega de asistencia humanitaria en los sectores designados. GAD Cantonal realiza seguimiento de las personas albergadas y coordina trabajos entre mesas técnicas, Cuerpo de Bomberos realizó limpieza de las unidades educativas afectadas. Ministerio de Agricultura y Ganadería realizó evaluación de afectaciones.

## Zona 9

**Pichincha / Quito/LLoa/ Calles Quito, Virgen del Cinto, el Cristal y vías colindantes a la calle el Cristal:** Por lluvias de hoy 26/03/2025, se produjo la acumulación de sedimentos y agua sobre la vía de segundo orden, producto del evento se registra dos viviendas afectadas.

Se realizó retiro de lodo de vías y viviendas, se coordina entrega de fondo de reposición de enseres para dos de las cinco viviendas que resultaron afectadas, todas las familias permanecen en el mismo lugar, se realizó una mesa de trabajo con presencia de técnicos cantonales y provinciales donde se solicitó revisión y limpieza del sistema de alcantarillado para posterior finalizar la limpieza de las vías. No se realizará entrega de primera asistencia humanitaria.

- 5 familias afectadas
- 16 personas afectadas
- 5 viviendas afectadas (Por ingreso de agua y lodo)
- 9 metros lineales aproximadamente.

MTOP realizó limpieza de vía, propietarios de viviendas realizaron limpieza de sus predios, GAD Cantonal Operativo Zonal, EPMAPS y GAD Provincial mantuvieron una reunión para coordinar trabajos a realizar de limpieza de alcantarillado y limpieza de la vía; posterior mediante cumplimiento de requisitos se realizará la entrega de fondo de reposición de enseres.

**Pichincha / Quito / Nanegalito/ km 68 vía Mitad del Mundo – río Blanco [E28].** Por lluvias ocurridas el 19/03/2025 se reportó un socavamiento que obstaculiza totalmente la vía de primer orden. Adicional se informa de la afectación a un vehículo que cayó en el mismo.

La vía se encuentra parcialmente habilitada con tránsito controlado para vehículos livianos. Para vehículos pesados a vía alterna es Las Mercedes-Los Bancos -Sto Domingo de los Tsáchilas.

- 3 personas afectadas
- 1 bien privado afectado (Vehículo tipo camioneta)
- 1 vía de primer orden afectada

PPNN colabora con el tránsito vehicular. GAD de Pichincha continúa con los trabajos de retiro de material y reparación y limpieza de las tuberías internas de la vía.

SitRep generado por la Unidad de Monitoreo de Eventos Adversos de Pichincha de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

*SitRep elaborado por:*

Nombre: Cristian Mazorra - Analista de Monitoreo de Eventos Adversos  
Correo electrónico: [cristian.mazorra@gestionderiesgos.gob.ec](mailto:cristian.mazorra@gestionderiesgos.gob.ec)  
Teléfono: 042593500 ext. 1603

*SitRep aprobado por:*

Nombre: Stalin Jiménez. - Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos  
Correo electrónico: [stalin.jimenez@gestionderiesgos.gob.ec](mailto:stalin.jimenez@gestionderiesgos.gob.ec)  
Teléfono: 042593500 ext. 1631

Para ser agregado o removido de esta lista de SitRep, por favor envíe un correo electrónico a [sala.nacional@gestionderiesgos.gob.ec](mailto:sala.nacional@gestionderiesgos.gob.ec)  
Para más información, visite nuestro sitio Web: <https://www.gestionderiesgos.gob.ec/informes-de-situacion-actual-por-eventos-adversos-ecuador/>