

SitRep No. 07 - Lluvias, del 01/01/2025 a la fecha - Cañar

INFORME DE SITUACIÓN PROVINCIAL

Este informe cubre el período desde el 01/01/2025 hasta el 17/03/2025 - 13h00
El próximo SITREP será emitido cuando se genere información relevante.

1. Puntos importantes

- Desde el 1 de enero de 2025 hasta la presente fecha se han registrado 29 eventos adversos por lluvias afectando a 6 cantones, siendo los más recurrentes los siguientes: deslizamientos (51,72%), inundaciones (34,48%), colapso estructural (6,90%), vendaval (3,45%) y tormenta eléctrica (3,45%)
- Durante este periodo, los cantones con mayor impacto a la población son: Azogues, La Troncal y Cañar.
- Para coordinar las acciones de respuesta se activó 3 COE cantonal La Tronca, El Tambo y Cañar.


NIVEL DE AFECTACIÓN

2

Calificación realizada con base al Manual del COE 2017

2. Situación Hidrometeorológica actual

Según el Boletín Meteorológico Nro. 15 de INAMHI, Estatus: advertencia, con vigencia desde: desde 00H00 del 12 hasta las 13H00 del 17 de marzo de 2025, indica que el nivel de amenaza es: Medio, Alto y Muy Alto con un fenómeno LLUVIAS, TORMENTAS Y RAFAGAS DE VIENTO. Continuarán generándose precipitaciones de alta intensidad en gran parte del país, resaltando la región Litoral y zona sur del país. Se prevé que los eventos de mayor relevancia se presenten los días 13, 14, 16 y 17 de marzo entre horas de la tarde y madrugada. Las áreas delimitadas en naranja y rojo presentan mayor probabilidad y amenaza de lluvias intensas. Las zonas entrecortadas con azul son propensas a crecidas y desbordamientos de cuerpos de agua. Estas condiciones pueden continuar después del periodo de la vigencia del presente boletín. Estas condiciones pueden continuar después del periodo de la vigencia del presente boletín.



ZONAS AFECTADAS

- Región Litoral:** Lluvias de alta y muy alta intensidad en gran parte de la región
- Región Sierra:** Mayor intensidad en la zona sur y estribaciones de cordillera, en especial en Loja, Azuay, Cañar y Pichincha.
- Región Amazonía:** Precipitaciones de mayor recurrencia en Zamora, Morona Santiago y Napo.
- Región Insular:** Lluvias de mayor intensidad en la isla Isabela

Estimación de Máxima Precipitación Acumulada Diaria.

REGIÓN	Precipitación acumulada diaria (mm/24)		
	Nivel Medio	Nivel Alto	Muy Alto
Litoral / Insular	10 - 18	18 - 41	41 - 95
Interandina	8 - 11	11 - 30	31 - 55
Amazonia	22 - 31	31 - 54	55 - 70

ESTADO DE CUERPOS DE AGUA.

Al momento, en el seguimiento realizado por la Unidad de Monitoreo de la SNGR, NO se registran cuerpos de agua desbordados, ni cuerpos de agua con tendencia a aumentar de nivel.

3. Eventos Adversos y Afectaciones - Resumen.

Desde el 01 de enero del 2025 a la fecha, por lluvias se han registrado un total de 29 eventos adversos, distribuidos de la siguiente manera:

No	Cantón	No.de Evento	Deslizamiento	Inundación	Colapso Estructural	Vendaval	Tormenta Eléctrica
1	LA TRONCAL	9	1	6	0	1	1
2	AZOGUES	8	3	4	1	0	0
3	CAÑAR	8	8	0	0	0	0
4	SUSCAL	2	2	0	0	0	0
5	BIBLIAN	1	1	0	0	0	0
6	EL TAMBO	1	0	0	1	0	0
Total		29	15	10	2	1	1
			51,72%	34,48%	6,90%	3,45%	3,45%

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNGIRD. 17/03/2025 - 13:00

Por los eventos detallados en la tabla anterior, se han registrado las siguientes afectaciones:

Afectación a Personas:

	Personas Fallecidas:	0		Heridos:	0
	Personas afectadas:	53		Personas damnificadas:	0
	Familias afectadas:	14		Familias damnificadas:	0

Afectación a Viviendas:

	Viviendas afectadas:	8		Viviendas destruidas:	0
-------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	---	-------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	---

Afectación a servicios básicos esenciales e infraestructura:				
Vías afectadas (kilómetros)		Bienes Privados		
	Primer Orden:	0.30	 Bienes privados afectados:	1
	Segundo Orden:	0.02		
	Tercer Orden:	0.18	 Bienes privados destruidos:	1
Total Vías afectadas (kilómetros):		0.50		
Bienes públicos		Puentes		
	Bienes públicos afectados:	0	 Puentes afectados:	1
	Bienes públicos destruidos:	1	 Puentes destruidos:	0
Otras afectaciones				
	Establecimientos de salud afectados:	2	 Unidades Educativas con daño funcional:	1
Afectaciones a medios de vida				
	Hectáreas de cultivos afectados:	0,3		

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 17/03/2025 - 13:00


Nota aclaratoria: Toda la información de cifras mostradas en el presente Informe, está sujeta a variación en virtud del levantamiento continuo de información.

4. Detalle de afectaciones por cantones:

El cantón con mayor impacto a la población es **La Troncal** con 18 **personas impactadas**, siendo el de mayor recurrencia con **9 eventos**.

No	Cantón	No. de Evento	Personas Impactadas	Familias Afectadas	Personas Afectadas Directamente	Personas Evacuadas	Viviendas Afectadas	Establecimientos Educativos Afectación Funcional	Centros De Salud Afectados	Puentes Afectados	Bienes Públicos Destruídos	Bienes Privados Afectados	Bienes Privados Destruídos	Ha Cultivo Afectados	Kilómetros De Vías Afectadas
1	LA TRONCAL	9	18	4	18	0	3	1	2	0	0	0	0	0	0,04
2	AZOGUES	8	16	4	16	0	0	0	0	0	0	1	1	0,3	0,06
3	CAÑAR	8	15	5	15	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0,32
4	SUSCAL	2	4	1	4	12	1	0	0	0	1	0	0	0	0,06
5	EL TAMBO	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00
6	BIBLIAN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,02
Total		29	53	14	53	12	8	1	2	1	1	1	1	0,3	0,50

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 17/03/2025 - 13:00



Nota: * Personas impactadas incluye a personas afectadas y damnificadas.

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 17/03/2025 - 13:00

5. COE activados, casos representativos y acciones de respuesta

- Por lluvias desde el 01/01/2025 hasta la presente fecha se han activado, 3 COE Cantonal:

No.	Cantón	Fecha de activación	Estado
1	La Troncal	16/02/2025	Activo
2	El Tambo	10/03/2025	Activo
3	Cañar	16/03/2025	Activo

Entre los casos más relevantes ocurridos en los últimos 15 días, podemos mencionar los siguientes:

- Cañar/La Troncal/La Troncal/Km 58+230, vía Zhud-Cochancay [E-40].** Por causa de las lluvias suscitadas la madrugada del 17/03/2025 se produjo un deslizamiento de tierra sobre la vía de primer orden, la vía se encuentra parcialmente habilitada.
-25 metros de vía aproximadamente (vía parcialmente habilitada)
PPNN confirmó el evento, UMEVA coordinó con MTOP la limpieza de la vía.
- Cañar/La Troncal/Pancho Negro/La Puntilla.** Debido a las lluvias con vientos fuertes presentadas la noche del 09/03/2025, 1 vivienda de construcción mixta (bloque y zinc) fue afectada con el desprendimiento del techo y muebles y enseres que se encontraban dentro, las familias se encuentran en casa de familia acogiente.
-1 vivienda afectada.
-2 familias afectadas.
-12 personas afectadas.
UMEVA de la CZ6 coordinó con UGR La Troncal para levantamiento de información.
- Cañar/Cañar/Ducur/Javín, Vía Zhud-Cochancay [E-40].** A causas de las lluvias presentadas la madrugada del 09/03/2025 se produjo un deslizamiento de material lodoso sobre la vía de primer orden, la vía se encuentra parcialmente habilitada.
-50 metros de vía aproximadamente (vía parcialmente habilitada)
Policía Nacional verificó el evento, UMEVA de la CZ6 coordinó con MTOP para la limpieza de la vía
- Cañar/El Tambo/El Tambo/El Bolsillo.** A causas de las lluvias suscitadas el 04/03/2025 se produjo el socavamiento del alero de un puente de segundo orden el cual conduce a la comunidad El Bolsillo. El tránsito se encuentra suspendido debido a precaución. El tránsito se mantiene suspendido debido por precaución.
-1 puente afectado (vía cerrada)
Con fecha 10/03/2025 se activó el COE Cantonal tomando las siguientes resoluciones:
1. Activación de la mesa técnica 3 de Servicios Básicos Esenciales.
2. Monitoreo constante por parte de UGR El Tambo a eventos por la época invernal.
3. Exhortar a las autoridades del GAD Provincial a la atención del socavamiento del puente ubicado en el sector El Bolsillo.
4. Exhortar a las autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas la atención a la vía estatal.
UMEVA Azuay-Cañar mantiene monitoreo del evento. UGR El Tambo confirmó el evento y realizó el levantamiento de información.
- Cañar/Biblián/San Francisco de Sageo/Panamericana Antigua.** A causa de las lluvias presentadas la tarde del 04/03/2025 se produjo un deslizamiento sobre la vía de primer orden. La vía se encuentra habilitada en su totalidad.
-15 metros de vía aproximadamente (vía habilitada)
MTOP realizó la limpieza de la vía. PPNN verificó el evento, UMEVA coordinó las acciones de atención a la emergencia.
- Cañar/Suscal/Suscal/Vía Panamericana, vía Zhud-Cañar-El Triunfo [E-40].** A causa de las lluvias presentadas la tarde del 04/03/2025 se produjo un deslizamiento sobre la vía de primer orden. MTOP informó que la vía se encuentra habilitada en su totalidad.
-25 metros de vía aproximadamente (vía habilitada)
MTOP realizó las labores de limpieza de la vía. UMEVA de la SNGR CZ6 coordinó las labores de atención a la emergencia.
- Cañar/Suscal/Suscal/Churucucho, vía Zhud-Cañar-El Triunfo [E-40].** Debido a las lluvias suscitadas la tarde del 25/02/2025 se produjo el deslizamiento de tierra en el sector Churucucho. Con fecha 27/02/2025 UGR Suscal informó que el evento pone en riesgo a 1 vivienda del sector; por lo que 8 de las 12 personas evacuadas (por precaución) retornaron a sus hogares, las 4 personas restantes permanecen en casa de familia acogiente debido a la afectación por ingreso de tierra en el patio posterior de su vivienda. La vía se encuentra habilitada en su totalidad. La familia afectada permanece en casa de familia acogiente.
-1 familia afectada
-4 personas afectadas
-1 vivienda afectada
-1 bien público destruido (poste de luz)
-30 metros de vía afectados (vía habilitada)
-12 personas evacuadas (por precaución)
-4 familias evacuadas (por precaución)
MTOP continúa con la realización de cunetas en de coronación en la parte alta y baja de la vía debido a la persistencia de filtración de agua.

- **Cañar/Cañar/Gualleturo/Comunidad de Enén.** Con fecha 22/02/2025 y debido a las lluvias registradas los últimos días se produjo el deslizamiento de tierra en la comunidad de Enén. UGR Cañar informó que la vía presenta cuarteaduras por lo que se encuentra cerrada al tránsito vehicular, adicional menciona que es un paso alternativo a la vía San Antonio-Gualleturo. La vía principal que conecta la comunidad de Enén es la panamericana [E-40]. La vía de tercer orden se mantiene totalmente cerrada al tránsito vehicular.


-120 metros de vía aproximadamente (vía cerrada)

Con fecha 16/03/2025 se activó el COE Cantonal tomando las siguientes resoluciones:

- 1- Se mantiene activado el COE Cantonal en sesión permanente
- 2- Coordinación Inter Institucional para la atención emergente en las zonas vulnerables y manejo de información estadística o de monitoreo in situ.
- 3- Activación de las Mesas Técnicas de trabajo cantonales: MT1, MT2 Y MT3

UGR Cañar realizó la inspección de la zona. GAD Provincial realiza labores de estabilización del talud en el sector de Enén.

6. Mapa de Afectación por Lluvias



SitRep elaborado por:

Nombre: César Torres Ochoa- Encargado de la Unidad de Monitoreo de Eventos Adversos
Correo electrónico: cesar.torres@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 0997487409

SitRep aprobado por:

Nombre: Cristian Mazorra- Analista de Monitoreo de Eventos Adversos
Correo electrónico: cristian.mazorra@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 042593500 ext. 1603

Para ser agregado o removido de esta lista de SitRep, por favor envíe un correo electrónico a sala.nacional@gestionderiesgos.gob.ec
Para más información, visite nuestro sitio Web: <https://www.gestionderiesgos.gob.ec/informes-de-situacion-actual-por-eventos-adversos-ecuador/>