

SitRep No. 11 - Lluvias, del 01/01/2025 a la fecha - Azuay

INFORME DE SITUACIÓN PROVINCIAL

Este informe cubre el período desde el 01/01/2025 hasta el 10/03/2025- 13h00
El próximo SITREP será emitido cuando se genere información relevante.

1. Puntos importantes

- Desde el 1 de enero de 2025 hasta la presente fecha se han registrado 120 eventos adversos por lluvias afectando a 10 cantones, siendo los más recurrentes los siguientes: deslizamientos (69,17%), inundaciones (16,67%), colapso estructural (6,67%), socavamiento (5,00%), granizada (1,67%) y vendaval (0,83%)
- Durante este período, los cantones con mayor impacto a la población son: Cuenca, Girón, Paute, Pucará Gualaceo y Santa Isabel.
- Para coordinar las acciones de respuesta se activó 1 el COE Provincial, 1 cantonal Girón, 1 el COE cantonal en el cantón Ponce Enríquez, y 1 COE Parroquial en el cantón Cuenca parroquia Victoria del Portete.
- El 24/02/2025 Mediante RESOLUCIÓN Nro. SNGR- 046-2025, emitida por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos se resolvió acoger el Informe Técnico No. SGR-SGIAR-2025-001, por lo que se Declara: ALERTA NARANJA, en la provincia del Azuay por 60 días.
- Con fecha 27/02/2025 se activó el COE Provincial por la RESOLUCIÓN Nro. SNGR- 046-2025 de la declaratoria de alerta Naranja en la provincia del Azuay


NIVEL DE AFECTACIÓN

3

Calificación realizada con base al Manual del COE 2017

2. Situación Hidrometeorológica actual

Según el Boletín Meteorológico Nro. 14 de INAMHI, Estatus: advertencia, con vigencia desde: desde 14H00 del 09 hasta las 10H00 del 12 de marzo de 2025, indica que el nivel de amenaza es: Medio, Alto y Muy Alto con un fenómeno LLUVIAS, TORMENTAS Y RAFAGAS DE VIENTO. Se mantienen las lluvias de moderada intensidad y puntual fuerte en el Litoral, estribaciones de cordillera occidental, también se espera eventos de lluvia moderados en la región Interandina, Amazonía e Insular. Se prevé que los eventos más intensos se presenten los días 10, 11 y 12 de marzo. Las áreas delimitadas en naranja presentan mayor intensidad de amenaza de lluvias y tormentas. Las zonas entre cortadas con azul son propensas a crecidas y desbordamientos de cuerpos de agua.



ZONAS AFECTADAS

- Región Litoral:** Lluvias de moderadas en el interior del Guayas, Los Ríos, El Oro, Santo Domingo de los Tsáchilas y Esmeraldas
- Región Sierra:** Lluvias con intensidad moderada en gran parte de la región, fuertes en zonas de estribaciones de cordillera occidental y oriental, en especial en Bolívar, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Azuay y Loja.
- Región Amazonía:** Precipitaciones moderadas en el norte, centro y estribaciones de cordillera oriental Napo, Sucumbios, Orellana y Pastaza.
- Región Insular:** Precipitaciones ligeras a puntualmente fuertes en las localidades de la isla Isabela.

Estimación de Máxima Precipitación Acumulada Diaria.

REGIÓN	Precipitación acumulada diaria (mm/día)		
	Nivel Medio	Nivel Alto	Muy Alto
Litoral / Insular	10 - 18	18 - 41	-
Interandina	8 - 11	11 - 30	-
Amazonía	22 - 31	31 - 60	-

ESTADO DE CUERPOS DE AGUA.

Al momento, en el seguimiento realizado por la Unidad de Monitoreo de la SNGR, NO se registran cuerpos de agua desbordados, ni cuerpos de agua con tendencia a aumentar de nivel.

3. Eventos Adversos y Afectaciones - Resumen.

Desde el 01 de enero del 2025 a la fecha, por lluvias se han registrado un total de 120 eventos adversos, distribuidos de la siguiente manera:

No	Cantón	No. De Eventos	Deslizamiento	Inundación	Colapso Estructural	Socavamiento	Granizada	Vendaval
1	CUENCA	73	45	14	8	3	2	1
2	GIRON	22	17	5	0	0	0	0
3	PAUTE	6	6	0	0	0	0	0
4	PUCARA	5	5	0	0	0	0	0
5	GUALACEO	5	4	0	0	1	0	0
6	SANTA ISABEL	3	1	0	0	2	0	0
7	NABON	2	2	0	0	0	0	0
8	SIGSIG	2	1	1	0	0	0	0
9	SAN FERNANDO	1	1	0	0	0	0	0
10	OÑA	1	1	0	0	0	0	0
Total		120	83	20	8	6	2	1
			69,17%	16,67%	6,67%	5,00%	1,67%	0,83%

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 10/03/2025 - 13:00

Por los eventos detallados en la tabla anterior, se han registrado las siguientes afectaciones:

Afectación a Personas:					
	Personas Fallecidas:	0		Heridos:	3
	Personas afectadas:	141		Personas damnificadas:	17
	Familias afectadas:	38		Familias damnificadas:	4
Afectación a Viviendas:					
	Viviendas afectadas:	27		Viviendas destruidas:	4
Afectación a servicios básicos esenciales e infraestructura:					
Vías afectadas (kilómetros)			Bienes Privados		
	Primer Orden:	1.22		Bienes privados afectados:	12
	Segundo Orden:	0.31		Bienes privados destruidos:	0
	Tercer Orden:	1.56			
	Total Vías afectadas (kilómetros):	3.09			
Bienes públicos			Puentes		
	Bienes públicos afectados:	2		Puentes afectados:	1
	Bienes públicos destruidos:	2		Puentes destruidos:	1
Infraestructura Educativa					
	Unidades Educativas afectados:	1		Unidades Educativas con daño funcional:	4
Afectaciones a medios de vida					
	Hectáreas de cultivos afectados:	100		Hectáreas de cultivos perdidos:	12

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR – Instituciones del SNDGIRD. 10/03/2025 – 13:00

Nota aclaratoria: Toda la información de cifras mostradas en el presente Informe, está sujeta a variación en virtud del levantamiento continuo de información.


4. Detalle de afectaciones por cantones:

El cantón con mayor impacto a la población es **Cuenca** con 93 personas impactadas siendo el de mayor recurrencia con 73 eventos

No	Cantón	No. de Evento	Personas Heridas	Personas Impactadas	Familias Afectadas	Personas Afectadas Directamente	Familias Damnificadas	Personas Damnificadas	Viviendas Afectadas	Viviendas Destruídas	Establecimientos Educativos Afectados	Establecimientos Educativos Afectación Funcional	Puentes Afectados	Puentes Destruídos	Bienes Públicos Afectados	Bienes Públicos Destruídos	Bienes Privados Afectados	Ha Cultivo Afectados	Ha Cultivo Perdidos	Kilómetros De Vías Afectadas
1	CUENCA	73	2	93	24	80	3	13	12	2	1	3	0	1	2	2	6	100	10	0,91
2	GIRON	22	0	5	2	5	0	0	4	1	0	1	0	0	0	0	4	0	0	0,63
3	PAUTE	6	1	4	0	0	1	4	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0,09
4	PUCARA	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0,19
5	GUALACEO	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,14
6	SANTA ISABEL	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0,06
7	NABON	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,05
8	SIGSIG	2	0	12	2	12	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
9	SAN FERNANDO	1	0	44	10	44	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1,00
10	OÑA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,02
	Total	120	3	158	38	141	4	17	27	4	1	4	1	1	2	2	12	100	12	3,09

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR – Instituciones del SNDGIRD. 10/03/2025 – 13:00

No. de Eventos Adversos Vs. Personas Impactadas



Nota: * Personas impactadas incluye a personas afectadas y damnificadas.

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 10/03/2025 - 13:00

5. Asistencia Humanitaria

Por eventos producidos por lluvias desde el 01 de enero de 2025 a la fecha, se ha entregado la siguiente asistencia humanitaria:

- Desde el 01 de enero, la SNGR ha entregado a la población afectada un total de 63 bienes de asistencia humanitaria:

No	CANTÓN	SA - KPRH (para 3 días)	Kit de Aseo Personal	Kit de Dormir	Kit de Limpieza
1	Cuenca	3	2	1	-
2	Gualaceo	3	1	-	1
3	Paute	2	1	3	1
4	San Fernando	13	9	5	10
5	Sigsig	2	2	2	2
TOTAL		23	15	11	14

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 10/03/2025 - 13:00

6. Declaratorias de Alerta y emergencia vigentes:

- Desde el 01 de enero a la fecha se ha declarado la siguiente alerta:

Fecha de declaratoria	Provincia	Nivel de Alerta	Observación
24/2/2025	Azuay	Amarilla	Mediante RESOLUCIÓN Nro. SNGR- 046-2025, emitida por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos se resolvió acoger el Informe Técnico No. SGR-SGIAR-2025-001, A fin de precautelar mayores afectaciones causadas a raíz del aumento de precipitaciones y deslizamientos de tierra

- Desde el 01 de enero a la fecha se ha declarado en emergencia el siguiente cantón:

No.	Fecha de la Declaratoria	Cantón	Fecha de cierre	Estado	Observación
1	7/3/2025	Girón	27/2/2025	Vigente	Declarar al Cantón Girón en emergencia cantonal por la fuerte temporada invernal en el territorio local

7. COE activados, casos representativos y acciones de respuesta

- Por lluvias desde el 01/01/2025 hasta la presente fecha se han activado, 1 COE Provincial:

No.	Cantón	Fecha de activación	Estado
1	Cuenca	27/02/2025	Activo

- Por lluvias desde el 01/01/2025 hasta la presente fecha se han activado, 2 COE Cantonal:

No.	Cantón	Fecha de activación	Estado
1	Girón	07/03/2025	Activo
1	Ponce Enríquez	21/01/2025	Activo

- Por lluvias desde el 01/01/2025 hasta la presente fecha se han activado, 1 COE Parroquial:

No.	Parroquia	Fecha de activación	Estado
1	Victoria del Portete	12/02/2025	Activo


Entre los casos más relevantes ocurridos en los últimos 15 días, podemos mencionar los siguientes:

- **Azuay/Gualaceo/Gualaceo/Vía Gualaceo -Limón, Ingamullo 2.** A causas de las lluvias presentadas la madrugada del 09/03/2025 se produjo un deslizamiento de material rocoso sobre la vía de primer orden.
PP NN informa que la vía se encuentra **parcialmente habilitada**.
-25 metros de vía aproximadamente (parcialmente habilitada)
MTOE realiza labores de limpieza de la vía.
 - **Azuay/Girón/Girón/Sauces.** Debido a las lluvias suscitadas la noche del 06/03/2025 se produjo el deslizamiento de tierra que afecta totalmente la vía de tercer orden. Con fecha 07/03/2025 se activó COE Cantonal para seguimiento de los eventos que se originaron por la época lluviosa en el cantón, tomando las siguientes resoluciones:
1.- Declararse en emergencia
2.- Solicitar que se designe al teniente Político de San Gerardo
3.- Que el COE se mantenga activo
-100 metros aproximadamente **vía cerrada**
UGR Girón confirmó el evento, UMEVA coordina las labores de atención a la emergencia.
 - **Azuay/Cuenca/Molleturo/Km 53-55-58-62-71-74-75-80, vía Cuenca-Molleturo [E-582].** A causa de las lluvias suscitadas los últimos días se produjeron deslizamientos sobre la vía de primer orden. La vía de primer orden se encuentra totalmente habilitada
-70 metros de vía aproximadamente **vía habilitada**
MTOE realizó labores de limpieza en la vía.
 - **Azuay/Girón/Girón/Km 33-34- Km 37- km 49-km 58-km. 45 sector Leocapac, vía Cuenca-Girón-Pasaje [E-59].** Debido a las lluvias suscitadas los últimos días se produjeron deslizamientos sobre la vía de primer orden, adicional se reportó 1 vehículo liviano que quedó atrapado por el lodo, el mismo fue evacuado con una grúa particular. La vía de primer orden se encuentra totalmente habilitada
-60 metros de vía aproximadamente **vía habilitada**
-1 bien privado afectado (vehículo liviano)
MTOE realizó labores de limpieza en la vía.
 - **Azuay/Pucará/Pucará/Km 114- km. 79 entrada a Pucará, vía Cuenca-Girón-Pasaje [E-59].** Debido a las lluvias suscitadas los últimos días se produjeron deslizamientos de tierra sobre la vía de primer orden. Adicional se reportó un vehículo (camión) que se quedó embancado en el material lodoso y se logró retirar de la vía. MTOE informa que la vía se encuentra **parcialmente habilitada**.
-70 metros de vía aproximadamente (vía parcialmente habilitada)
-1 bien privado afectado (vehículo)
MTOE continúa con las labores de limpieza de la vía. CTE colabora con el tránsito vehicular. UMEVA de la CZ6 coordinó las labores de atención a la emergencia.
 - **Azuay/Cuenca/Molleturo/Km 101, vía Cuenca-Molleturo [E-582].** A causas de las lluvias presentadas la tarde del 26/02/2025 se produjo un deslizamiento de material pétreo sobre la vía de primer orden. La vía de primer orden se encuentra **habilitada** en su totalidad
-15 metros de vía aproximadamente
MTOE realizó limpieza de la vía
 - **Azuay/Cuenca/Molleturo/Km 51+620, vía Cuenca-Molleturo [E-582].** A causas de las lluvias presentadas la mañana del 20/02/2025 se produjo un deslizamiento sobre la vía de primer orden. Vía alterna: Cuenca-Zhud-La Troncal. MTOE mediante comunicado oficial informa que se han finalizado las labores de limpieza sobre el km 51, la vía se encuentra **habilitada**
-50 metros de vía aproximadamente **(vía habilitada)**
MTOE finalizó las labores de limpieza de la vía. Junta Parroquial colaboró con maquinaria en el punto. CTE verificó el evento y colaboró con el tránsito vehicular. UMEVA de la CZ6 coordinó las labores de atención a la emergencia.
- Azuay/Pucará/Pucará/Km. 19 - km 33 de la vía Minas-Tablón-Pucará.** A causas de las lluvias presentadas la tarde del 20/02/2025 se registró un deslizamiento el cual afectó la vía de tercer orden. La vía de tercer orden se encuentra totalmente **habilitada**
-25 metros de vía aproximadamente.

GAD Cantonal Pucará finalizó labores de limpieza de la vía

- Azuay/Pucará/San Rafael de Sharug/km 70-96-97-104-120 vía Cuenca-Girón -Pasaje [E-59]**, El 15/02/2025. A causas de las lluvias presentadas en horas de la tarde se registró un deslizamiento y caída de piedras afectando la vía de primer orden. La vía de primer orden se encuentra **habilitada**
-60 metros de vía aproximadamente (vía habilitada)
MTOF realizó la limpieza de la vía
- Azuay/Cuenca/Victoria del Portete/Hacienda la Rosa**. El 12/02/2025, a causa de las lluvias suscitadas en los últimos días se produjo un deslizamiento de tierra que afectó la parte de un muro de contención en un reservorio de agua en el sector de la parte alta de la hacienda la Rosa, el reservorio no suministra agua a familias del sector ya que es agua utilizada para riego. Para atención al evento se activó el PMU y el COE Parroquial, adicional se evacuaron 4 viviendas de 4 familias (a casa de familia acogiente) por precaución las cuales ya retornaron a sus viviendas. El 18/02/2025 MTOF reportó el cierre de vía en el km 22. Vías alternas: vehículos livianos (Estación de Cumbe, Victoria del Portete), vehículos pesados (vía Cuenca-Zhud-Cochancay-Puerto Inca-Naranjal-Machala). Con fecha 19/02/2025 Junta Parroquial reportó el colapso de la mesa de la vía en el km 22. Con fecha 05/03/2025 MTOF informa que la vía Cuenca-Girón-Pasaje en el km. 22 la vía se encuentra totalmente **habilitada** al tránsito vehicular
-10 ha de cultivos destruidos (pasto)
-100 ha de cultivos afectados (pasto)
-9 familias afectadas (en sus cultivos)
-36 personas afectadas (en sus cultivos)
-20 metros de vía aproximadamente (vía habilitada)
-1 bien público destruido (poste de alumbrado eléctrico)
MTOF culminó con la instalación de la tubería y se continúa con trabajos de adecuación de la vía

8. Mapa de Afectación por Lluvias



SitRep elaborado por:

Nombre: Cesar Torres- Analista de Monitoreo de Eventos Adversos
Correo electrónico: cesar.torres@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 042593500 ext. 1603

SitRep aprobado por:

Nombre: Cristian Mazorra O. - Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos
Correo electrónico: cristian.mazorra@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 042593500 ext. 1631

Para ser agregado o removido de esta lista de SitRep, por favor envíe un correo electrónico a sala.nacional@gestionderiesgos.gob.ec
Para más información, visite nuestro sitio Web: <https://www.gestionderiesgos.gob.ec/Informes-de-situacion-actual-por-eventos-adversos-ecuador/>