

## SitRep No. 19 - Lluvias, del 01/01/2025 a la fecha - Azuay

INFORME DE SITUACIÓN PROVINCIAL

Este informe cubre el período desde el 01/01/2025 hasta el 18/03/2025- 13h00  
El próximo SITREP será emitido cuando se genere información relevante.

### 1. Puntos importantes

- Desde el 1 de enero de 2025 hasta la presente fecha se han registrado 138 eventos adversos por lluvias afectando a 11 cantones, siendo los más recurrentes los siguientes: deslizamientos (68,84%), inundaciones (16,67%), colapso estructural (6,52%), socavamiento (4,35%), granizada (2,17%) y vendaval (1,45%).
- Durante este período, los cantones con mayor impacto a la población son: Cuenca, Girón, Pucará, Paute, Gualaceo, Santa Isabel y Nabón
- Para coordinar las acciones de respuesta se activó 1 el COE Provincial, 6 COE cantonal Paute, Pucará, Guachapala, San Fernando, Girón, Ponce Enríquez, y 1 COE Parroquial en el cantón Cuenca parroquia Victoria del Portete.
- Se encuentran declarados en Emergencia los cantones de Girón, Pucará y Guachapala.
- El 24/02/2025 Mediante RESOLUCIÓN Nro. SNGR- 046-2025, emitida por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos se resolvió acoger el Informe Técnico No. SGR-SGIAR-2025-001, por lo que se Declara: ALERTA NARANJA, en la provincia del Azuay por 60 días.
- Con fecha 27/02/2025 se activó el COE Provincial por la RESOLUCIÓN Nro. SNGR- 046-2025 de la declaratoria de alerta Naranja en la provincia del Azuay


NIVEL DE AFECTACIÓN

3

Calificación realizada con base al Manual del COE 2017

### 2. Situación Hidrometeorológica actual

Según el Boletín Meteorológico Nro. 16 de INAMHI, Estatus: advertencia, con vigencia desde: desde 19H00 del 17 hasta las 07H00 del 22 de marzo de 2025, indica que el nivel de amenaza es: Medio, Alto y Muy Alto con un fenómeno LLUVIAS, TORMENTAS Y RAFAGAS DE VIENTO. Continuarán presentándose lluvias de diversa intensidad en Ecuador, con mayor énfasis en la región Litoral, Amazónica y zonas de estribación de la cordillera. Los días de mayor intensidad serán el 17, 18, 20 y 21, especialmente en la tarde y madrugada. Se recomienda precaución ante posibles inundaciones y deslizamientos de tierra. Las áreas delimitadas en naranja y rojo presentan mayor probabilidad y amenaza de lluvias intensas. Las zonas entrecortadas con azul son propensas a crecidas y desbordamientos de cuerpos de agua. Estas condiciones pueden continuar después del período de la vigencia del presente boletín.



#### ZONAS AFECTADAS

- Región Litoral:** Lluvias de alta y muy alta intensidad en Esmeraldas, Manabí, Los Ríos, Guayas y El Oro
  - Región Insular:** Lluvias de mayor intensidad en la isla Isabela
  - Región Sierra:** Mayor intensidad en Bolívar, Loja, Pichincha y Tungurahua.
  - Región Amazonía:** Precipitaciones de mayor recurrencia e intensidad entre el 20 y 21 del mes en toda la región.
- Estimación de Máxima Precipitación Acumulada Diaria.

REGIÓN	Precipitación acumulada diaria (mm/24)		
	Nivel Medio	Nivel Alto	Muy Alto
Litoral / Insular	10 - 18	18 - 41	41 - 80
Interandina	8 - 11	11 - 30	
Amazonia	22 - 31	31 - 65	

#### ESTADO DE CUERPOS DE AGUA.

Al momento, en el seguimiento realizado por la Unidad de Monitoreo de la SNGR, NO se registran cuerpos de agua desbordados, ni cuerpos de agua con tendencia a aumentar de nivel.

### 3. Eventos Adversos y Afectaciones - Resumen.

Desde el 01 de enero del 2025 a la fecha, por lluvias se han registrado un total de 138 eventos adversos, distribuidos de la siguiente manera:

No	Cantón	No de Eventos	Deslizamiento	Inundación	Colapso Estructural	Socavamiento	Granizada	Vendaval
1	CUENCA	83	51	17	8	3	3	1
2	GIRON	25	20	5	0	0	0	0
3	PUCARA	7	6	0	1	0	0	0
4	PAUTE	6	6	0	0	0	0	0
5	GUALACEO	6	4	0	0	1	0	1
6	SANTA ISABEL	3	1	0	0	2	0	0
7	NABON	3	3	0	0	0	0	0
8	SIGSIG	2	1	1	0	0	0	0
9	GUACHAPALA	1	1	0	0	0	0	0
10	SAN FERNANDO	1	1	0	0	0	0	0
11	OÑA	1	1	0	0	0	0	0
<b>Total</b>		<b>138</b>	<b>95</b>	<b>23</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
			<b>68,84%</b>	<b>16,67%</b>	<b>6,52%</b>	<b>4,35%</b>	<b>2,17%</b>	<b>1,45%</b>

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNGIRD. 18/03/2025 - 13:00

Por los eventos detallados en la tabla anterior, se han registrado las siguientes afectaciones:

Afectación a Personas:					
	Personas Fallecidas:	0		Heridos:	3
	Personas afectadas:	178		Personas damnificadas:	24
	Familias afectadas:	44		Familias damnificadas:	6
Afectación a Viviendas:					
	Viviendas afectadas:	31		Viviendas destruidas:	5
Afectación a servicios básicos esenciales e infraestructura:					
Vías afectadas (kilómetros)			Bienes Privados		
	Primer Orden:	1.36		Bienes privados afectados:	14
	Segundo Orden:	0.40		Bienes privados destruidos:	0
	Tercer Orden:	1.65			
	<b>Total Vías afectadas (kilómetros):</b>	<b>3.41</b>			
Bienes públicos			Puentes		
	Bienes públicos afectados:	2		Puentes afectados:	1
	Bienes públicos destruidos:	2		Puentes destruidos:	1
Infraestructura Educativa					
	Unidades Educativas afectados:	1		Unidades Educativas con daño funcional:	4
Afectaciones a medios de vida					
	Hectáreas de cultivos afectados:	100		Hectáreas de cultivos perdidos:	12

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 18/03/2025 - 13:00

Nota aclaratoria: Toda la información de cifras mostradas en el presente Informe, está sujeta a variación en virtud del levantamiento continuo de información.


#### 4. Detalle de afectaciones por cantones:

El cantón con mayor impacto a la población es **Cuenca** con 105 personas impactadas siendo el de mayor recurrencia con 83 eventos:

No	Cantón	No. de Evento	Personas Heridas	Personas Impactadas	Familias Afectadas	Personas Afectadas Directamente	Familias Damnificadas	Personas Damnificadas	Viviendas Afectadas	Viviendas Destruídas	Establecimientos Educativos Afectados	Establecimientos Educativos Afectación Funcional	Puentes Afectados	Puentes Destruídos	Bienes Públicos Afectados	Bienes Públicos Destruídos	Bienes Privados Afectados	Ha Cultivo Afectados	Ha Cultivo Perdidos	Kilómetros De Vías Afectadas
1	CUENCA	83	2	105	24	92	3	13	12	2	1	3	0	1	2	2	7	100	10	1,06
2	GIRON	25	0	17	5	17	0	0	4	1	0	1	0	0	0	0	4	0	0	0,69
3	PUCARA	7	0	8	1	1	2	7	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0,22
4	PAUTE	6	1	4	0	0	1	4	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0,11
5	GUALACEO	6	0	7	1	7	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,14
6	SANTA ISABEL	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0,06
7	NABON	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,08
8	SIGSIG	2	0	12	2	12	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
9	GUACHAPALA	1	0	5	1	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,03
10	SAN FERNANDO	1	0	44	10	44	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1,00
11	OÑA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,02
	<b>Total</b>	<b>138</b>	<b>3</b>	<b>202</b>	<b>44</b>	<b>178</b>	<b>6</b>	<b>24</b>	<b>31</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>100</b>	<b>12</b>	<b>3,41</b>

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 18/03/2025 - 13:00

No. de Eventos Adversos Vs. Personas Impactadas



Nota: \* Personas impactadas incluye a personas afectadas y damnificadas.

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 18/03/2025 - 13:00

## 5. Asistencia Humanitaria

Por eventos producidos por lluvias desde el 01 de enero de 2025 a la fecha, se ha entregado la siguiente asistencia humanitaria:

- Desde el 01 de enero, la SNGR ha entregado a la población afectada un total de 91 bienes de asistencia humanitaria:

No	Cantón	SA - KPRH (para 3 días)	H - Kit de Aseo Personal	H - Kit de Limpieza	A R - Kit de Dormir
1	SIGSIG	2	2	2	2
2	SAN FERNANDO	13	9	10	5
3	PUCARA	6	4	4	4
4	PAUTE	2	1	1	3
5	GUALACEO	3	1	1	0
6	CUENCA	5	4	2	5
Total		31	21	20	19

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 18/03/2025 - 13:00

- Desde el 01 de enero, la SNDGIRD ha entregado a la población afectada un total de 2 bienes de asistencia humanitaria:

No	Cantón	SA - KPRH (para 3 días)
1	CUENCA	2
Total		2

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 18/03/2025 - 13:00

## 6. Declaratorias de Alerta y emergencia vigentes:

- Desde el 01 de enero a la fecha se ha declarado la siguiente alerta:

Fecha de declaratoria	Provincia	Nivel de Alerta	Observación
24/2/2025	Azuay	Amarilla	Mediante RESOLUCIÓN Nro. SNGR- 046-2025, emitida por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos se resolvió acoger el Informe Técnico No. SGR-SGIAR-2025-001. A fin de precautar mayores afectaciones causadas a raíz del aumento de precipitaciones y deslizamientos de tierra

- Desde el 01 de enero a la fecha se ha declarado en emergencia los siguientes cantones:

No.	Fecha de la Declaratoria	Cantón	Fecha de cierre	Estado	Observación
1	7/3/2025	Girón		Vigente	Declarar al Cantón Girón en emergencia cantonal por la fuerte temporada invernal en el territorio local
2	10/3/2025	Pucará	10/5/2025	Vigente	Declarar en emergencia a la red vial cantonal por 60 días, por fuerte época lluviosa, bajo lo resuelto por el COE Nacional y cantonal, en virtud de la etapa invernal por fuertes lluvias registradas en la jurisdicción cantonal que han ocasionado movimientos
3	14/3/2025	Guachapala		Vigente	Declarar al Cantón Guachapala en emergencia cantonal por la fuerte temporada invernal en el territorio local

## 7. COE activados, casos representativos y acciones de respuesta

- Por lluvias desde el 01/01/2025 hasta la presente fecha se han activado, 1 COE Provincial:

No.	Cantón	Fecha de activación	Estado
1	Cuenca	27/02/2025	Activo

- Por lluvias desde el 01/01/2025 hasta la presente fecha se han activado, 6 COE Cantonal:

No.	Cantón	Fecha de activación	Estado
1	Paute	12/03/2025	Activo
2	Guachapala	11/03/2025	Activo
3	San Fernando	11/03/2025	Activo
4	Girón	07/03/2025	Activo
5	Pucará	28/02/2025	Activo
6	Ponce Enríquez	21/01/2025	Activo

- Por lluvias desde el 01/01/2025 hasta la presente fecha se han activado, 1 COE Parroquial:

No.	Parroquia	Fecha de activación	Estado
1	Victoria del Portete	12/02/2025	Activo

Entre los casos más relevantes ocurridos en los últimos 15 días, podemos mencionar los siguientes:

- Azuay/Nabón/Nabón/Vía Nabón-Charquí.** Por causa de las lluvias suscitadas la tarde del 13/03/2025 se produjo un deslizamiento de tierra y piedras sobre la vía de tercer orden. La vía de tercer orden se encuentra habilitada.  
-25 metros de vía aproximadamente (vía habilitada)  
OOPP del GAD Cantonal finalizó las labores de limpieza de la vía. UMEVA Azuay-Cañar mantuvo monitoreo del evento.
- Cuenca/Quingeo/Vía Caspicorral -Tejar.** Por causa de las lluvias suscitadas la tarde del 13/03/2025 se produjo un deslizamiento de tierra sobre la vía de tercer orden. La vía de tercer orden se encuentra habilitada.  
-30 metros de vía aproximadamente (vía habilitada)  
OOPP del GAD Cantonal y moradores finalizaron las labores de limpieza de la vía. UMEVA Azuay-Cañar mantuvo monitoreo del evento.
- Azuay/Cuenca/Quingeo/Vía Caspicorral -Tejar.** Por causa de las lluvias suscitadas la tarde del 13/03/2025 se produjo un deslizamiento de tierra sobre la vía de tercer orden, la vía se encuentra parcialmente habilitada.  
-30 metros de vía aproximadamente (vía parcialmente habilitada)  
OOPP del GAD Cantonal y moradores realizan labores de limpieza de la vía. UMEVA Azuay-Cañar mantiene monitoreo del evento.
- Cuenca/Monay/Max Uhle, Autopista Cuenca-Azogues [E35].** Por causa de las lluvias suscitadas la tarde del 13/03/2025 se produjo un deslizamiento de tierra y piedras sobre la vía de primer orden. La vía de primer orden se encuentra parcialmente habilitada  
-35 metros de vía aproximadamente (vía parcialmente habilitada)  
MTOPP continúa con las labores de limpieza
- Gualaceo/Gualaceo/Vía Gualaceo -Limón, Ingamullo 2.** A causas de las lluvias presentadas la madrugada del 09/03/2025 se produjo un deslizamiento de material rocoso sobre la vía de primer orden. La vía de primer orden se encuentra totalmente habilitada  
-25 metros de vía aproximadamente (vía habilitada)  
MTOPP realizó limpieza de la vía.
- Azuay/Guachapala/Guachapala/Sacre.** A causas de las lluvias presentadas los últimos días se suscitó un deslizamiento que afecta 1 vivienda de 2 pisos construcción mixta (bloque y ardex), cuya familia se encuentra en casa de familia acogiente, adicional una vía de segundo orden con asentamiento. Con fecha 11/03/2025 se activó el COE Cantonal. Por causa de las lluvias de la madrugada del 13/03/2025 se reportó un deslizamiento en la vía Paute-Guarumales-Méndez [E-40] en el km-35, al momento La vía Paute-Guarumales-Méndez [E-40] en el km-35 se encuentra totalmente habilitada.  
-1 vivienda afectada  
-1 familia afectada  
-5 personas afectadas  
-20 metros de vía de segundo orden aproximadamente (vía habilitada)  
-10 metros de vía de primer orden aproximadamente (vía habilitada)  
Maquinaria del GAD Cantonal colaboró con la limpieza de la vía.
- Azuay/Girón/Girón/Sauces.** Debido a las lluvias suscitadas la noche del 06/03/2025 se produjo el deslizamiento de tierra que afecta totalmente la vía de tercer orden. Con fecha 07/03/2025 se activó COE Cantonal para seguimiento de los eventos que se originaron por la época lluviosa en el cantón, tomando las siguientes resoluciones:

- 1.- Declararse en emergencia
- 2.- Solicitar que se designe al teniente Político de San Gerardo
- 3.- Que el COE se mantenga activo

**-100 metros aproximadamente (vía cerrada)**

UGR Girón confirmó el evento, UMEVA coordina las labores de atención a la emergencia.

- **Cuenca/Chiquintad/Central Hidroeléctrica Saymirín.** Por causa de las lluvias en la tarde del 05/03/2025, se suscitó un deslizamiento sobre la vía de tercer orden la cual sirve de acceso a la Central Hidroeléctrica Saymirín, adicional se registra daños en la estructura donde funciona el sistema de refrigeración. **Elecaastro informa que con fecha 05/03/2025 la Central Hidroeléctrica Saymirín se declaró en emergencia** debido a las afectaciones registradas en la estructura donde funciona el sistema de refrigeración, adicional menciona que al momento 2 de las 3 turbinas que forman parte de la central, han reanudado operaciones. El suministro de energía eléctrica a la población no registró afectaciones.

**-40 metros aproximadamente (vía cerrada)**

**-1 bien público afectado (Central Hidroeléctrica)**

Elecaastro S.A. continúa con labores de limpieza de la vía y menciona que los arreglos de la infraestructura afectada se realizarán conforme a la adjudicación de presupuesto debido a la declaratoria de emergencia. UMEVA Azuay-Cañar mantiene monitoreo del evento.

- **Pucará/San Rafael de Sharug/Saucal.** Debido a las lluvias suscitadas la madrugada del 03/03/2025 se produjo el deslizamiento de tierra el cual afectó 2 viviendas.

-Vivienda 1: estructura de 1 planta (bloque y zinc), afectada por el ingreso de lodo en el interior de la estructura (la familia se considera damnificada debido a la pérdida de bienes esenciales y permanece en casa de familia acogiente).

-Vivienda 2: estructura de 1 planta (bloque y zinc), afectada por el ingreso de lodo en el patio y cultivos de la vivienda, la familia permanece en la vivienda afectada.

UGR Pucará informa que se registró un nuevo deslizamiento de tierra el cual afecta parcialmente la vía de segundo orden, adicional menciona que la familia damnificada permanece en casa de familia acogiente.

**-6 personas damnificadas**

**-1 familia damnificada**

**-1 persona afectada**

**-1 familia afectada**

**-2 viviendas afectadas**

**-30 metros de vía aproximadamente (parcialmente habilitada)**

Cantonal realizará las labores de limpieza de la vía, UMEVA Azuay-Cañar mantiene monitoreo del evento. SNGR de la CZ6 realizó entrega de asistencia humanitaria.

- **Azuay/Cuenca/Molleturo/Km 53-55-58-62-71-74-75-80, vía Cuenca-Molleturo [E-582].** A causa de las lluvias suscitadas los últimos días se produjeron deslizamientos sobre la vía de primer orden. La vía de primer orden se encuentra totalmente habilitada

**-70 metros de vía aproximadamente (vía habilitada)**

MTOP realizó labores de limpieza en la vía.

- **Azuay/Girón/Girón/Km 33-34- Km 37- km 49-km 58-km. 45 sector Leocapac, vía Cuenca-Girón-Pasaje [E-59].** Debido a las lluvias suscitadas los últimos días se produjeron deslizamientos sobre la vía de primer orden, adicional se reportó 1 vehículo liviano que quedó atrapado por el lodo, el mismo fue evacuado con una grúa particular. La vía de primer orden se encuentra totalmente habilitada

**-60 metros de vía aproximadamente (vía habilitada)**

**-1 bien privado afectado (vehículo liviano)**

MTOP realizó labores de limpieza en la vía.

- **Pucará/Pucará/Km 114- km. 79 entrada a Pucará, vía Cuenca-Girón-Pasaje [E-59].** Debido a las lluvias suscitadas los últimos días se produjeron deslizamientos de tierra sobre la vía de primer orden. Adicional se reportó un vehículo (camión) que se quedó embancado en el material lodoso y se logró retirar de la vía. La vía de primer orden se encuentra totalmente habilitada.

**-70 metros de vía aproximadamente (vía habilitada)**

**-1 bien privado afectado (vehículo)**

MTOP realizó limpieza de la vía.

- **Azuay/Cuenca/Molleturo/Km 101, vía Cuenca-Molleturo [E-582].** A causas de las lluvias presentadas la tarde del 26/02/2025 se produjo un deslizamiento de material pétreo sobre la vía de primer orden. La vía de primer orden se encuentra habilitada en su totalidad

**-15 metros de vía aproximadamente (vía habilitada)**

MTOP realizó limpieza de la vía

- **Azuay/Cuenca/Molleturo/Km 51+620, vía Cuenca-Molleturo [E-582].** A causas de las lluvias presentadas la mañana del 20/02/2025 se produjo un deslizamiento sobre la vía de primer orden. Vía alterna: Cuenca-Zhud-La Troncal. MTOP mediante comunicado oficial informa que se han finalizado las labores de limpieza sobre el km 51, la vía se encuentra habilitada.

