

## 1. Puntos importantes


- Desde el 1 de enero de 2025 hasta la presente fecha se han registrado 78 eventos peligrosos por lluvias, siendo los más recurrentes los siguientes: deslizamientos (46,15%), inundaciones (20,51%), aluviones (19,23%), socavamientos (7,69%), hundimientos (3,85%), vendavales (1,28%) y colapso estructural (1,28%).
- Durante este periodo, el cantón con mayor impacto a la población es: Riobamba.
- Para coordinar las acciones de respuesta se activaron 5 COE Cantonales: Riobamba, Cumandá, Alausí, Pallatanga y Guamote.
- En la Provincia de Chimborazo se activó la Mesa Técnica 3 en respuesta ante los eventos suscitados en las vías de la provincia.
- Mediante RESOLUCIÓN Nro. SNGR- 046-2025, emitida por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos se resolvió acoger el Informe Técnico No. SGR-SGIAR-2025-001, por lo que se declara:  
**ALERTA NARANJA**, por las razones antes expuestas, a las provincias: Azuay, Bolívar, **Chimborazo**, Cotopaxi, Loja, Santo Domingo de los Tsáchilas.
- Mediante RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No 03-A-GADMP-2025, emitida por el Sr. alcalde del GADM Pallatanga se resolvió acoger el Informe Técnico Informe Técnico 001-UGRE-GADMP-D.A.-2025, por lo que se declara:  
**ALERTA ROJA** por 60 días al cantón Pallatanga con la finalidad de prevenir daños ocasionados por el fuerte periodo invernal.

NIVEL DE  
AFECTACIÓN

2

Calificación  
realizada con base  
al Manual del COE  
2017

## 2. Situación Hidrometeorológica actual.



Según el Boletín Meteorológico Nro. 19 emitido por el INAMHI, con vigencia desde las 19:00 del 29 de marzo hasta las 19:00 del 03 de abril 2025, Persistirán lluvias intensas con tormentas y ráfagas de viento en mayor medida en la región Litoral, ciertas zonas del Callejón Interandino y Amazonía. Los días de mayor intensidad serán el 30 de marzo, 01 y 02 de abril.

Las áreas delimitadas en naranja y rojo presentan mayor probabilidad y amenaza de lluvias intensas. Las zonas entrecortadas con azul son propensas a crecidas y desbordamientos de cuerpos de agua.

Estas condiciones pueden continuar después del periodo de la vigencia del presente boletín, es probable la generación de una nueva advertencia.

### Estimación de Máxima Precipitación Acumulada Diaria

REGIÓN	Precipitación acumulada diaria (mm/24)		
	Nivel Medio	Nivel Alto	Muy Alto
Litoral / Insular	10 - 18	19 - 41	42 - 95
Interandina	8 - 11	12 - 27	28 - 35
Amazonía	22 - 31	32 - 50	51 - 70

### ZONAS AFECTADAS

• **Región Sierra:** Lluvias de moderada y puntual fuerte en gran parte de la región, principalmente en Pichincha, Cañar, Azuay y Loja.

### ESTADO DE CUERPOS DE AGUA.

En el seguimiento realizado por la Unidad de Monitoreo de la SNGR CZ3, al momento de la publicación de este informe no se registran novedades en cuerpos de agua.

## 3. Eventos Peligrosos y Afectaciones – Resumen.

Desde el 01 de enero del 2025 a la fecha, por lluvias se han registrado los siguientes eventos peligrosos:

No.	Cantón	Deslizamiento	Inundación	Aluvión	Socavamiento	Hundimiento	Vendaval	Colapso Estructural	Total
1	Riobamba	2	8	2	1			1	14
3	Pallatanga	5		4	1	2			12
2	Alausí	7		3		1			11
4	Chunchi	7	1		2				10
5	Colta	5	2	2					9
6	Guamote	4	4	1					9
7	Cumandá	2	1	3	1		1		8
8	Guano	3							3
9	Penipe	1			1				2
Total		36	16	15	6	3	1	1	78
Porcentaje		46,15%	20,51%	19,23%	7,69%	3,85%	1,28%	1,28%	100,00%

Fuente: Unidad de Monitoreo SNGR CZ3 – Instituciones del SNDGR. 01/04/2025 - 12h00

Por los eventos detallados en la tabla anterior, se han registrado las siguientes afectaciones:

Afectación a Personas:					
	Personas afectadas:	851		Familias afectadas:	219
	Evacuados:	17		Familias damnificadas:	4
	Heridos:	1		Personas damnificadas:	13

Afectación a Viviendas:					
	Viviendas afectadas:	42		Viviendas destruidas:	5

Afectación a servicios básicos esenciales e infraestructura:					
Vías afectadas (kilómetros)					
	Primer Orden:	0,78		*Puentes afectados:	2
	Segundo Orden:	1,67		* Puente sobre el río Chaullabamba, vía Chunchi - Chaullabamba.	
	Tercer Orden:	15,13		* Puente del barrio la Victoria, Yaruquies.	
	<b>Total Vías afectadas (kilómetros):</b>	<b>17,58</b>			
	Bienes privados afectados:	4		**Bienes públicos destruidos:	4
	Bienes públicos afectados:	4			

Afectaciones a medios de vida					
	Hectáreas de cultivos afectados:	34,5		Animales afectados:	102
	Hectáreas de cultivos perdidos:	9,5		Animales Muertos:	116
	<b>Total de hectáreas de cultivos impactadas:</b>	<b>44</b>			

Infraestructura de Salud		Infraestructura Educación.			
	Centros de Salud afectados:	13		Unidades Educativas con daño funcional:	2

Fuente: Unidades de Monitoreo - Instituciones del SNDGR. 01/04/2025 - 12h00

Nota aclaratoria: Toda la información de cifras mostradas en el presente Informe, está sujeta a variación en virtud del levantamiento continuo de información.

#### 4. Detalle de afectaciones por cantones.

Desde el 01 de enero del 2025 a la fecha, por lluvias se han registrado las siguientes afectaciones:

No.	Cantón	No. Evento	Personas Impactadas	Familias Afectadas	Personas Afectadas	Personas Afectadas	Familias Damnificadas	Personas Damnificadas	Personas Heridas	Personas Evacuadas	Viviendas Afectadas	Viviendas Destruídas	Centros de Salud	Puentes Afectados	Establecimientos Educativos Afectados	Bienes Públicos	Bienes Públicos	Bienes Privados	Ha de Cultivos Afectados	Ha de Cultivos Perdidos	Animales Afectados	Animales Muertos	Kilómetros lineales de
1	Riobamba	14	724	185	724	0	0	0	0	17	17	0	7	1	0	0	0	2	14	9	100	40	3,26
2	Guamote	9	60	13	51	2000	2	9	0	0	9	3	4	0	0	2	4	1	0	0	2	6	11,59
3	Pallatanga	12	47	14	47	0	0	0	1	0	11	0	0	0	1	0	0	0	0,5	0,5	0	0	0,87
4	Cumandá	8	20	5	18	0	1	2	0	0	2	1	0	0	0	1	0	0	20	0	0	0	0,29
5	Colta	9	9	1	7	0	1	2	0	0	1	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	70	0,24
6	Chunchi	10	4	1	4	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,2
7	Alausí	11	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,48
8	Guano	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,61
9	Penipe	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0,04
<b>Total</b>		<b>78</b>	<b>864</b>	<b>219</b>	<b>851</b>	<b>2000</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>42</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>34,5</b>	<b>9,5</b>	<b>102</b>	<b>116</b>	<b>17,58</b>

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR CZ3 - Instituciones del SNDGR. 01/04/2025 - 12h00

## 5. Alojamientos Temporales

Durante este periodo, por lluvias no se han activado alojamientos.

## 6. Asistencia Humanitaria

Por eventos producidos por lluvias desde el 01 de enero de 2025 a la fecha, se ha entregado la siguiente asistencia humanitaria:

- Desde el 01 de enero, la SNGR ha entregado a la población afectada un total de 158 bienes de asistencia humanitaria:

Cantón	Kit Complementario de Alimentos	Kit de Aseo Personal	Kit de limpieza	Cobijas	Kit de dormir	Baldes de 10 lt	*Otros	Total	Familias beneficiarias	Personas beneficiarias
Riobamba	24	18	5	0	7	0	7	61	183	715
Pallatanga	13	0	6	38	0	0	0	57	12	39
Cumandá	4	3	3	2	1	3	6	22	5	18
Colta	3	3	2	2	1	0	7	18	1	7
<b>Total</b>	<b>44</b>	<b>24</b>	<b>16</b>	<b>42</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>20</b>	<b>158</b>	<b>201</b>	<b>779</b>

\*10 licuadoras, 2 mesa plástica, 8 sillas plásticas.

Fuente: Unidad de Monitoreo SNGR CZ3 - Instituciones del SNDGR 01/04/2025 - 12h00

- Desde el 01 de enero, la Instituciones del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Integral de Riesgos y Desastres, han entregado un total de 7314 bienes de asistencia humanitaria:

Cantón	Agua Distribuida en Tanqueros (gal)	Kit Complementario de Alimentos	Kit de Vestir	Semilla (qq)	Total	Familias beneficiarias	Personas beneficiarias
Riobamba	0	0	0	10	10	183	715
Guamote	7287	16	1	0	7304	24	95
<b>Total</b>	<b>7287</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>7314</b>	<b>207</b>	<b>810</b>

Fuente: Unidad de Monitoreo SNGR CZ3 - Instituciones del SNDGR 01/04/2025 - 12h00

## Declaratorias de Alerta y emergencia vigentes:

- Desde el 01/01/2025 hasta la presente fecha se han declarado las siguientes alertas:

Fecha de declaratoria	Provincia	Cantón	Nivel de Alerta	Observaciones
24/2/2025	Azuay, Bolívar, Chimborazo, Cotopaxi, Loja, Santo Domingo de los Tsáchilas	Todos	Naranja	Mediante RESOLUCIÓN Nro. SNGR- 046-2025, emitida por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos se resolvió acoger el Informe Técnico No. SGR-SGIAR-2025-001, A fin de precautelar mayores afectaciones causadas a raíz del aumento de precipitaciones y deslizamientos de tierra, vigente hasta que la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos emita una nueva resolución
6/3/2025	Chimborazo	Pallatanga	Roja	Mediante RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No 03-A-GADMP-2025, emitida por el Sr. Alcalde del GADM Pallatanga se resolvió acoger el Informe Técnico Informe Técnico 001-UGRE-GADMP-D.A.-2025, con la finalidad de prever daños ocasionados por el fuerte periodo invernal, hasta que se emita una nueva resolución.

Desde el 01/01/2025 hasta la presente fecha se ha declarado en emergencia cantonal:

Nro.	Fecha de la Declaratoria	Provincia	Cantón	Fecha de Cierre	Estado	Observación
1	6/3/2025	Chimborazo	Pallatanga	-	Vigente	Declarar en emergencia por lluvias intensas en el cantón Pallatanga, a fin de precautelar mayores afectaciones causadas a raíz del aumento de precipitaciones y deslizamientos de tierra, en el cantón Pallatanga, por un plazo de 60 días.
2	1/4/2025	Chimborazo	Guamote	-	Vigente	Ratificar y acoger el Art. 3, 6, 7 de la RESOLUCIÓN Nro. SNGR-046-2025 de fecha 24 de febrero de 2025, emitida por la SECRETARÍA NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS, y determinar la alerta naranja, por lo cual se declara el estado de emergencia en Cantón Guamote, debido al aumento de precipitaciones (lluvias intensas) y deslizamientos de tierra, con base a los reportes de las Mesas Técnicas de Trabajo y Grupos de Trabajo del COE-M Guamote, Informe No. 005-UGRE-GADMP-2025 de fecha 31 de marzo de 2025 e Informe EVIN del evento con código 2025-01449, suscrito por , Técnico UGR del GAD Municipal del cantón Guamote, con la finalidad de responder de manera oportuna ante eventos adversos generados en la Parroquia Cebadas, comunidad San Vicente de Tablillas, por un plazo de 60 días.

Fuente: Unidad de Monitoreo SNGR CZ3 - Instituciones del SNDGR 24/03/2025 - 12h00

## 7. COE activados, casos representativos y acciones de respuesta

Por lluvias desde el 01/01/2025 hasta la presente fecha se ha activado, **5 COES Cantonales**.

No.	Provincia	Cantón	Fecha de activación	Estado	Observaciones
1	Chimborazo	Riobamba	10/1/2025	Activo	COE Cantonal de Riobamba se reunió con la finalidad de articular acciones de respuesta
2	Chimborazo	Cumandá	19/2/2025	Activo	COE Cantonal de Cumandá se reunió con la finalidad de articular acciones de respuesta
3	Chimborazo	Alausí	6/3/2025	Activo	COE Cantonal de Alausí se reunió con la finalidad de articular acciones de respuesta
4	Chimborazo	Pallatanga	2/3/2025	Activo	COE Cantonal de Pallatanga se reunió con la finalidad de articular acciones de respuesta
5	Chimborazo	Guamote	1/4/2025	Activo	Declarar en sesión permanente al COE Cantonal de Guamote a fin de tomar todas las acciones necesarias para atender la emergencia en la comunidad San Vicente de Tablillas y sectores aledaños que pudieran presentar peligro ante este evento adverso.

Fuente: Unidad de Monitoreo SNGR CZ3 - Instituciones del SNDGR 24/03/2025 - 12h00

Entre los casos más relevantes ocurridos durante los últimos 15 días podemos mencionar los siguientes:

- Guamote / Cebadas / Caserío Gaurón Cochapamba, vía Cebadas - San Vicente de Tablillas.** Debido a las lluvias generadas la madrugada del 31/03/2025 se produjo un deslizamiento que afectó a viviendas que eran deshabitadas, animales, un canal de riego y agua potable. Se reportan 4 comunidades sin servicio de agua (Cebadas Cabecera parroquial, San Francisco, Airón Cruz y Cece Airón) La vía de tercer orden está cerrada. El 01/04/2025 se activó el COE Cantonal Guamote para coordinar acciones de respuesta ante el evento

Vías alternas:

Cebadas - Utucún- San Vicente de Tablillas

Cebadas - Gaurón Cochapamba - San Vicente de Tablillas.

- Chunchi / Chunchi / Llarucun a 5 min de Chunchi en la vía Chunchi - Alausí [E-35].** Debido a las lluvias generadas la noche del 20/03/2025 se produjo un deslizamiento de tierra, afectando la vía de primer orden. Vías alternas: Capzol - Chanchán - Huigra - Sibambe - Alausí. PPNN realizó

Dirección: Edificio CIS ECU-911,

Av. Samborondón KM 0,5

Código postal: 092301 / Samborondón-Ecuador.

Teléfono: +593-4 2593-500

www.gestionderiesgos.gob.ec

una inspección e informa que al momento la vía en el sector esta parcial habilitada. MTOP junto a OOPP del GADM Chunchi realizan los trabajos de limpieza y habilitación de la vía. Debido a la magnitud del material desplazado y las condiciones climáticas, los trabajos se continúan. Al momento la vía se encuentra **parcial habilitada**

- **Guamote / Palmira / Atapo Santa Cruz sector quebrada Gualag vía a la Unidad Educativa Héroes de Cenepa.** El 20/03/2025 Debido a las lluvias en el sector se produjo un deslizamiento afectando la vía de tercer orden que al momento se encuentra **cerrada**. Teniente Política confirmó el deslizamiento. SNGR monitoreó el evento y coordina con OOPP del GADM Guamote para que realice los trabajos de limpieza y habilitación de la vía.
- **Guamote / Palmira / Galte Jatunloma, via Guamote - Galte Jatunloma.** El 20/03/2025 Debido a las lluvias en el sector, se produjo un aluvión que afectó 10.000 m lineales de vía de tercer orden que al momento se encuentra **habilitada** y 9 viviendas del sector. GAD Cantonal confirmó el evento. UGR GAD Guamote realizó una inspección y coordinó con EERSA el restablecimiento del servicio de energía eléctrica. OOPP GAD Cantonal realizó la limpieza de la vía. SNGR monitorea el evento. Comuneros del sector realizaron la limpieza de lodo de las viviendas afectadas. Gobernación de Chimborazo realizó la entrega de asistencia humanitaria.

SITREP generado por la Unidad de Monitoreo de Eventos Adversos de la Secretaría de Gestión de Riesgos CZ3.

**SitRep elaborado por:**

Nombre: Patricio Bastidas - Operador de la Unidad de Monitoreo de Eventos Adversos SGR CZ3  
Correo electrónico: [omar.bastidas@gestionderiesgos.gob.ec](mailto:omar.bastidas@gestionderiesgos.gob.ec)  
Teléfono: 033730684

**SitRep aprobado por:**

Nombre: Alan Mite - Analista de la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos  
Correo electrónico: [alan.mite@gestionderiesgos.gob.ec](mailto:alan.mite@gestionderiesgos.gob.ec)  
Teléfono: 042593500 ext. 1604

Para ser agregado o removido de esta lista de SitRep, por favor envíe un correo electrónico a [sala.nacional@gestionderiesgos.gob.ec](mailto:sala.nacional@gestionderiesgos.gob.ec)  
Para más información, visite nuestro sitio Web: <https://www.gestionderiesgos.gob.ec/informes-de-situacion-actual-por-eventos-adversos-ecuador/>