

SitRep No. 01 - Lluvias

INFORME DE SITUACIÓN CANTONAL - ATAHUALPA

Este Informe cubre el período de 01.01.2025 al 11.04.2025 - 13h00

El próximo SITREP será emitido en caso de generarse nueva actividad relevante

1. Puntos importantes

- Desde el 01 de enero de 2025, en el cantón Atahualpa se han registrado 19 eventos adversos que han impactado a la población urbana y rural. Se han registrado 16 deslizamientos, 2 inundaciones, 1 socavamientos. Actualmente el evento de mayor impacto es inundación en la cabecera cantonal el 05/04/2025.
- El COE Cantonal se mantiene activo desde el 10/03/2025. En el cantón se declaró la situación de emergencia.
- EL GAD Cantonal desde el 10/04/2025 declaró la situación de DESASTRE en el cantón.
- Las vías de ingreso y salida del cantón se encuentran cerradas por varios deslizamientos.

NIVEL DE
AFECTACIÓN

2


Calificación realizada
con base al Manual del
COE 2017

2. Situación Hidrometeorológica actual.

Continúan las condiciones atmosféricas que generan lluvias fuertes y extremadamente fuertes con tormentas y ráfagas de viento en la región Litoral, Callejón Interandino, Amazonía y región Insular.

Las áreas delimitadas en naranja y rojo presentan mayor probabilidad y amenaza de lluvias intensas. Las zonas entrecortadas con azul son propensas a crecidas y desbordamientos de cuerpos de agua.

El cantón Atahualpa se encuentra en una zona de amenaza **MUY ALTO** donde se podrían esperar entre 42 y 120 mm de precipitación diaria.



REGIÓN	Precipitación acumulada diaria (mm/24)		
	Nivel Medio	Nivel Alto	Muy Alto
Litoral / Insular	10 - 18	19 - 41	42 - 120
Interandina	8 - 11	12 - 27	28 - 50
Amazonía	22 - 31	32 - 50	--

ESTADO DE CUERPOS DE AGUA.

En el seguimiento realizado con jefes y tenientes políticos, al momento de la publicación de este informe, no se registran desbordamientos de ríos.

3. Eventos Adversos y Afectaciones - Resumen.

Desde el 01 de enero del 2025 a la fecha, por lluvias en el cantón Atahualpa se han registrado los siguientes eventos adversos:

Parroquias	Deslizamiento	Inundación	Socavamiento	Total
Paccha	9	1	0	10
Cordoncillo	3	1	1	5
San Juan De Cerro Azul	3	0	0	3
Ayapamba	1	0	0	1
Total	16	2	1	19

Fuente: COE Cantonal / Instituciones del SNGDIRD / Unidad de Monitoreo El Oro - SNGR. Fecha y hora de corte: 11/04/2025 13:00

Resumen de afectaciones por sectores:

Afectación a Personas:



Personas heridas:

1



Personas fallecidas:

1



Familias afectadas:*

153



Personas afectadas:

411



Familias damnificadas:*

41



Personas damnificadas:

100

Afectación a Viviendas:



Viviendas afectadas:*

45



Viviendas destruidas:

2

Afectación a servicios básicos esenciales e infraestructura:

Vías afectadas (metros)

Bienes

	Vías de primer orden (metros):	0		Puentes destruidos:	1
	Vías de segundo orden (metros):	675		Bienes privados destruidos:	1
	Vías de tercer orden (metros):	40		Bienes públicos afectados:	2
	Total Vías afectadas (metros):	715		Bienes públicos destruidos:	2

*Datos en proceso de evaluación técnica a través de EVIN y de evaluaciones sectoriales.

Fuente: COE Cantonal / Instituciones del SNGDIRD / Unidad de Monitoreo El Oro - SNGR. Fecha y hora de corte: 11/04/2025 13:00

4. Detalle de afectaciones por parroquias

Desde el 01 de enero de 2025 a la fecha, en el cantón Atahualpa se han registrado las siguientes afectaciones:

Nro.	Parroquia	Nro. Eventos	Personas Impactadas	Personas Fallecidas	Personas Heridas	Familias Afectadas	Personas Afectadas	Familias Damnificadas	Personas Damnificadas	Personas Evacuadas	Viviendas Afectadas	Viviendas Destruídas	Puentes Destruídos	Bienes Públicos Afectados	Bienes Públicos	Bienes Privados	Metros. Lineales de Vías Afectadas
1	Paccha	10	507	0	0	152	407	41	100	60	44	1	1	2	0	1	505
2	Cordoncillo	5	4	1	1	1	4	0	0	0	1	1	0	0	0	0	55
3	San Juan De Cerro Azul	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	140
4	Ayapamba	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
	Total	19	511	1	1	153	411	41	100	60	45	2	1	2	2	1	715

Fuente: COE Cantonal / Instituciones del SNGDIRD / Unidad de Monitoreo El Oro - SNGR. Fecha y hora de corte: 11/04/2025 13:00

Nota aclaratoria: Toda la información de cifras mostradas en el presente Informe, está sujeta a variación en virtud del levantamiento continuo de información.

7. Acciones de Respuesta y COE activos

Para coordinar acciones interinstitucionales por las afectaciones de las lluvias, el COE Cantonal se activó el 10/03/2025.

Las acciones de respuesta por los eventos de mayor impacto en el cantón Atahualpa, al momento, son:

- El Oro/ Atahualpa/Cordoncillo/El Salado**

Por lluvias suscitadas en horas de la madrugada del 11/04/2025, se registra un deslizamiento destruyendo una vivienda dejando una persona fallecida.

ESTADO ACTUAL DE LAS AFECTACIONES:

Detalle de afectaciones identificadas	Situación actual	Estado de atención
1 persona fallecida	El cuerpo de la persona fallecida fue recuperado y trasladado al centro de salud para posterior entregarlo a sus familiares	Atención media
1 persona herida	Atendida en el centro de salud	Atención permanente
1 vivienda destruida	Al momento MIDUVI no ha podido ingresar al cantón para inspecciones	Atención pendiente

ACCIONES DE RESPUESTA EJECUTADAS POR SECTORES DE ATENCIÓN PRIORITARIAS:

MTT 2 - Salud y Atención Prehospitalaria:

- 11/04/2025: MSP brinda atención a la persona herida en el centro de salud

GT 2 - Seguridad y Control:

- 11/04/2025: Cuerpo de Bomberos realizó acciones de búsqueda y rescate de la víctima y de la herida entre los escombros y las traslado hacia el centro de salud.

- El Oro/ Atahualpa/San Juan de Cerro Azul/ Dos Bocas, Vía Buenavista -Vega Rivera -Atahualpa km 18**

Por lluvias suscitadas en horas de la tarde del 10/04/2025, se registró un deslizamiento en la vía de segundo orden provocando la caída de la mesa vial y el colapso de varios postes, afectando el servicio de energía eléctrica en el cantón Atahualpa.

La vía se encuentra cerrada al tránsito vehicular.

ESTADO ACTUAL DE LAS AFECTACIONES:

Detalle de afectaciones identificadas	Situación actual	Estado de atención
2 bienes público destruido	CNEL realiza el retiro de postes	Atención media

Detalle de afectaciones identificadas	Situación actual	Estado de atención
100% servicio de energía eléctrico afectado	CNEL realizará la reposición y conexión de energía eléctrica	Atención iniciada
100 metros de vías afectados	MTOP se traslada a realizar trabajos en la vía	Atención iniciada

ACCIONES DE RESPUESTA EJECUTADAS POR SECTORES DE ATENCIÓN PRIORITARIAS:

MTT 3 - Servicios Básicos esenciales:

- 11/04/2025: CNEL realiza el retiro de postes para posterior reposición de energía eléctrica.

GT 2 - Seguridad y Control:

- 11/03/2025: CTE brinda seguridad vial en el sitio

• **El Oro/ Atahualpa/Paccha/El Cristal, via Paccha - Zaruma [E585]**

Por lluvias suscitadas la tarde del 08/04/2025 se registró un deslizamiento de tierra que obstaculiza totalmente la vía de segundo orden, adicional producto del deslizamiento un vehículo resultó afectado, siendo arrastrado por el material de tierra. El conductor del vehículo salió por sus propios medios y se encuentra en condiciones estable.

ESTADO ACTUAL DE LAS AFECTACIONES:

Detalle de afectaciones identificadas	Situación actual	Estado de atención
1 persona afectada	Propietario del vehículo destruido	Atención media
1 familia de 1 persona afectada	Se mantiene en su vivienda	Atención media
1 vivienda afectada	Comunidad colabora en la limpieza en la vivienda	Atención permanente
1 vivienda destruida	Cuerpo de Bomberos confirmo que se trató de una vivienda deshabitada	Atención finalizada
2 bienes públicos afectados	CNEL realizó el retiro de los postes.	Atención media
1 bien privado destruido	Vehículo particular fue retirado del sitio y entregado al propietario.	Atención finalizada
100% servicio de energía eléctrico afectado	CNEL realizó el retiro de los postes para posterior realizar la reposición y reconectar la energía eléctrica	Atención media
25 metros de vías afectados	Las actividades de limpieza en la parte urbana, continúan al momento la vía se encuentra cerrada.	Atención media

ACCIONES DE RESPUESTA EJECUTADAS POR SECTORES DE ATENCIÓN PRIORITARIAS:

MTT 3 - Servicios Básicos esenciales:

- 11/04/2025: CNEL realizó el retiro de postes para posterior reconexión de energía eléctrica.
- 11/04/2025: Obras Públicas del GAD Atahualpa continúa realizando la limpieza en el sitio

MTT 4 - Alojamiento Temporales y Asistencia Humanitaria:

- 10/04/2025 UGR GAD Cantonal realizó evaluación inicial de necesidades

GT 2 - Seguridad y Control:

- 08/04/2025: PPNN brindó seguridad en el sitio y colaboro con una grúa para el retiro del vehículo destruido.

GT 3 - Búsqueda, Salvamento y Rescate:

- 08/04/2025: Colaboró en el sitio y ayudo en la evacuación de la familia afectada.

• **El Oro/Atahualpa/Paccha/Varios sectores, Paccha, Barrio El Palto, El Bono**

Por lluvias suscitadas el 05/04/2025 se registró el desbordamiento de la quebrada S/N y el Rio El Bono causando inundación en la vía de segundo orden El Palto - Pacha [E585], y el colapso del puente que conecta Atahualpa - Piñas

ESTADO ACTUAL DE LAS AFECTACIONES:

Detalle de afectaciones identificadas	Situación actual	Estado de atención
150 familias con 400 personas afectadas	Las familias se encuentran a sus viviendas.	Atención media
41 familias de 10 personas damnificadas	Las familias se encuentran en casa de familias acogientes	Atención media
41 viviendas afectadas por ingreso de agua	Comunidad de la parroquia con apoyo del GAD Atahualpa, realizan evacuación de agua acumulada	Atención media
100% afectación servicio agua potable	Empresa Pública de Agua y Alcantarillado del GAD de Atahualpa coordinan los trabajos para la rehabilitación del servicio de agua potable.	Atención media
80% afectación servicio de energía eléctrica	CNEL activó plan de contingencia para el abastecimiento de energía por medio del circuito Piñas para abastecer a las parroquias de Milagro y San José	Atención media
1 puente destruido	Al momento continúa destruido por lo que GAD Provincial no ha podido llegar al cantón por los deslizamientos en la RED Estatal	Atención media
400 metros de vías afectada	La vía continúa cerrada, maquinaria se encuentra identificando los puntos de vías internas para dar atención.	Atención media

ACCIONES DE RESPUESTA EJECUTADAS POR SECTORES DE ATENCIÓN PRIORITARIAS:

MTT 1 - Agua Segura y Saneamiento:

- 11/04/2025: Bomberos de Piñas continúan con la dotación de agua potable a la comunidad.
- 11/04/2025: Empresa Pública del GAD Piñas planificó intervención por los distintos sectores.

MTT 2 - Salud y Atención Prehospitalaria:

- 11/04/2025: MTT2 se mantiene activo.

MTT 3 - Servicios Básicos esenciales:

- 10/04/2025: CNEL activó su plan de contingencia para habilitación del circuito Piñas quien abastece a las parroquias de Milagro y San José
- 05/04/2025: Dirección de Obras Públicas del GAD Atahualpa conjuntamente labores de limpieza dentro de la cabecera parroquial.

MTT 4 - Alojamiento Temporales y Asistencia Humanitaria:

- 10/04/2025: SNGR participo en reunión del COE Cantonal y brindó asesoría técnica a los miembros de la plenaria.
- 08/04/2025: UGR GAD Cantonal realizó evaluación inicial de necesidades

MTT 5 - Educación en emergencias:

- 11/03/2025: MINEDUC realiza inspección a unidades educativas para levantar informe.

MTT 6 - Productividad y medios de vida:

- 10/04/2025: MAG participó en reunión de COE Cantonal

MTT 7 - Infraestructura y vivienda:

- 05/03/2025: MIDUVI y Planificación del GAD Municipal de Piñas mantienen seguimiento y con personal técnico realizaron recorridos y verificar daños a infraestructuras.

GT 1 - Logística:

- 10/04/2025: Fuerzas Armadas brindó apoyo con la evacuación de las familias y colaboró con la carga y traslado de los bienes a entregarse en los distintos puntos afectados.

GT 2 - Seguridad y Control:

- 10/03/2025: Policía Nacional brindó seguridad en los sitios en donde las familias evacuaron

GT 3 - Búsqueda y Rescate:

- 04/03/2025: Cuerpo de Bomberos Atahualpa confirmó el evento y realizó recorrido junto a autoridades locales.

SitRep elaborado por:

Nombre: Gissella Gonzalez - Operador Provincial
Correo electrónico:
Teléfono: 0980757191

SitRep aprobado por:

Nombre: Stalin Jiménez - Analista Dirección Monitoreo
Correo electrónico: stalin.jimenez@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 042593500 ext. 1603