

SitRep No. 01 – Lluvias

INFORME DE SITUACIÓN PROVINCIAL ZAMORA CHINCHIPE

Este Informe cubre el período de 01.01.2025 al 02.04.2025

El próximo SITREP será emitido en caso de generarse nueva actividad relevante

1. Puntos Importantes

- En la provincia de Zamora Chinchipe se han registrado **22** eventos adversos afectando a **8** cantones, por precipitaciones de variable intensidad, acompañadas de fuertes vientos y tormentas eléctricas, que han impactado a la población, desde el 01 de enero hasta la fecha.
- El 01/03/2025 se activó el COE **Provincial de Zamora Chinchipe** y se encuentra en sesión permanente.

NIVEL DE
AFECTACIÓN

1


Calificación realizada con
base al Manual del COE
2017

2. Situación Hidrometeorológica actual.

Según el **Boletín Meteorológico N°19** con vigencia **desde 19H00 del 29 de marzo hasta las 19H00 del 03 de abril 2025**, persistirán **lluvias intensas con tormentas y ráfagas** de viento en mayor medida en la **región Litoral**, ciertas zonas del **Callejón Interandino y Amazonía**. Los días de mayor intensidad serán el 30 de marzo, 01 y 02 de abril.

Las áreas delimitadas en naranja y rojo presentan mayor probabilidad y amenaza de lluvias intensas. **Las zonas entrecortadas con azul son propensas a crecidas y desbordamientos de cuerpos de agua.**

Estas condiciones pueden continuar después del periodo de la vigencia del presente boletín, es probable la generación de una nueva advertencia.



ZONAS AFECTADAS

Región Sierra: Lluvias de moderada y puntual fuerte en gran parte de la región, principalmente en **Pichincha, Cañar, Azuay y Loja**.

Región Amazonía: Precipitación de mayor intensidad el 01 y 02 de abril en gran parte de la región, especialmente al este de **Sucumbios, Orellana y Pastaza**.

REGIÓN	Precipitación acumulada diaria (mm/24)		
	Nivel Medio	Nivel Alto	Muy Alto
Litoral / Insular	10 - 18	19 - 41	42 - 95
Interandina	8 - 11	12 - 27	28 - 35
Amazonia	22 - 31	32 - 50	51 - 70

3. ESTADO DE CUERPOS DE AGUA.

En el seguimiento realizado con personal de Cuerpo de Bomberos, se registran 03 cuerpos de agua con tendencia a aumentar de nivel.

03 cuerpo hídrico con tendencia a aumentar de nivel							
Nro	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Cuerpo Hídrico	Fecha de la Novedad	Observaciones
1	Zamora Chinchipe	Yacuambi	28 de Mayo	Puente de Cambara	Río Cambara	01/04/2025	Por las lluvias suscitadas en la madrugada del 01/04/2025, se produjo el incremento del caudal del río Cambara
2	Zamora Chinchipe	Yacuambi	La Paz	San Roque	Quebrada San Roque	01/04/2025	Por las lluvias suscitadas el 01/04/2025, se produjo el incremento del caudal de la quebrada San Roque
3	Zamora Chinchipe	Yacuambi	28 de Mayo	Cambana	Quebrada del Aguirre	01/04/2025	Por las lluvias suscitadas el 01/04/2025, se produjo el incremento del caudal de la quebrada del Aguirre

4. Eventos Peligrosos y Afectaciones - Resumen.

Desde el 01 de enero del 2025 a la fecha, por lluvias se han registrado los siguientes eventos peligrosos:

Cantón	Deslizamiento	Inundación	Aluvión	Colapso Estructural	Total general
YACUAMBI	5	--	1	--	6
ZAMORA	3	--	2	1	6
YANTZAZA	2	1	--	--	3
CENTINELA DEL CONDOR	--	3	--	--	3
PAQUISHA	--	1	--	--	1
CHINCHIPE	1	--	--	--	1

Cantón	Deslizamiento	Inundación	Aluvión	Colapso Estructural	Total general
NANGARITZA	--	1	--	--	1
PALANDA	1	--	--	--	1
Total general	12	6	3	1	22
Porcentaje	54,55%	27,27%	13,64%	4,55%	100%

Fuente: Unidad de Monitoreo Loja - Zamora Chinchipe SNGRD 02/04/2025 10:00

Nota aclaratoria: Toda la información de cifras mostradas en el presente Informe, está sujeta a variación en virtud del levantamiento continuo de información.

Resumen de afectaciones por sectores:

Afectación a Personas:					
	Personas afectadas:	161		Personas damnificadas:	44
	Personas fallecidas:	1			
Afectación a Viviendas:					
	Viviendas afectadas:	39			
Afectación a servicios básicos esenciales e infraestructura:					
Vías afectadas (kilómetros)			Bienes		
	Vías de primer orden (kilómetros):	0,12		Bienes privados afectados:	10
	Vías de segundo orden (kilómetros):	0,16		Bienes privados destruidos:	2
	Vías de tercer orden (kilómetros):	0,03			
	Total Vías afectadas (kilómetros):	0,31			
Medios de Vida y Productividad					
	Hectáreas de cultivos perdidos:	47		Animales muertos:	45797
	Hectáreas de cultivos afectados:	38		Animales afectados:	45086
Infraestructura Educativa					
	Total de unidades educativas afectadas:	4		Total de unidades educativas con afectación funcional:	4

Fuente: Unidad de Monitoreo Loja - Zamora Chinchipe SNGRD 02/04/2025 10:00

Nota aclaratoria: Toda la información de cifras mostradas en el presente Informe, está sujeta a variación en virtud del levantamiento continuo de información.

5. Detalle de afectaciones por cantón.

Desde el 01 de enero de 2024 a la fecha, en la provincia de Zamora Chinchipe, el cantón con más impacto en la población es el cantón **Centinela del Cóndor** con 124 personas impactadas en 3 eventos, seguido de **Nangaritza** con 68 personas impactadas en 1 evento.

A continuación se detallan las afectaciones en la provincia por cantones:

Cantón	Cuenta de Evento	Personas Fallecidas	Personas Impactadas	Personas Afectadas	Familias Afectadas	Personas Damnificadas	Familias Damnificadas	Viviendas Afectadas	Est. Edu. con Afectación Funcional	Est. Educativos Afectados	Bienes Privados Afectados	Bienes Privados Destruídos	K. Líneales De Vías Afectadas	Ha. Cultivo Afectados	Ha. Cultivos Perdidos	Animales Afectados	Animales Muertos
CENTINELA DEL CONDOR	3	0	124	124	34	0	0	27	1	3	0	0	0,01	5	10	5	30
NANGARITZA	1	1	68	24	6	44	11	11	1	0	10	1	0	28	34	45081	45767
CHINCHIPE	1	0	9	9	1	0	0	0	1	0	0	0	0	5	3	0	0
YANTZAZA	3	0	4	4	1	0	0	1	1	1	0	0	0,04	0	0	0	0
YACUAMBI	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,11	0	0	0	0
PAQUISHA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ZAMORA	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,13	0	0	0	0
PALANDA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,02	0	0	0	0
Total general	22	1	205	161	42	44	11	39	4	4	10	2	0,31	38	47	45086	45797

Fuente: Unidad de Monitoreo Loja - Zamora Chinchipe SNGRD 02/04/2025 10:00

Nota aclaratoria: Toda la información de cifras mostradas en el presente Informe, está sujeta a variación en virtud del levantamiento continuo de información.

6. Asistencia Humanitaria

Desde el 01 de enero, las Instituciones del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Integral de Riesgos y Desastres, ha realizado la siguiente entrega:

N°	Cantón	Institución Donante	KCA (15 días - 4 personas)	Kit de Dormir	Cobijas	Colchones	Almohadas	Kit de Higiene Personal	Mosquiteras	Total Bienes	Familias beneficiarias	Personas beneficiarias
1	CENTINELA DEL CÓNDO	SNGR	36	2	2	2	4	2	2	50	36	108
TOTAL			36	2	2	2	4	2	2	50	36	108

Fuente: Unidad de Monitoreo Loja - Zamora Chinchipe SNGRD 02/04/2025 10:00

Nota aclaratoria: Toda la información de cifras mostradas en el presente Informe, está sujeta a variación en virtud del levantamiento continuo de información.

7. COE activados, casos representativos y acciones de respuesta

Se encuentra activo el COE Provincial de Zamora Chinchipe desde el 01/03/2025.

Nro	Fecha Activación	Provincia	Cantón	Estado	Observación
1	01/03/2025	Zamora Chinchipe	Zamora	Activo	COE Provincial de Zamora Chinchipe se activó para articular acciones de respuesta.

Fuente: Unidad de Monitoreo Loja - Zamora Chinchipe SNGRD 02/04/2025 10:00

Nota aclaratoria: Toda la información de cifras mostradas en el presente Informe, está sujeta a variación en virtud del levantamiento continuo de información.

8. Eventos más relevantes

A continuación, se detalla los eventos adversos más relevantes:

- Zamora/Guadalupe/La Saquea, vía Zamora-Yantzaza:** Por lluvias presentadas en la madrugada del 01/04/2025, se produjo un aluvión que afectó en su totalidad la vía de primer orden. La vía se encuentra **parcialmente habilitada** al tránsito vehicular.

AFECTACIONES:

- 30 metros de longitud de vía.

Policía Nacional verificó la novedad **MTOP** realiza los trabajos de limpieza y habilitación vial. **SNGR** coordinó la atención del evento y realiza constante monitoreo.

- Yacuambi/28 de mayo/Vía Yacuambi [E45] :** Por lluvias presentadas en la madrugada del 01/04/2025, se produjo un aluvión que afectó en su totalidad la vía de primer orden. La vía se encuentra **cerrada** al tránsito vehicular.

AFECTACIONES:

- 20 metros de longitud de vía.

Policía Nacional verificó la novedad **MTOP** realiza los trabajos de limpieza y habilitación vial con apoyo de Gobierno Cantonal de Yacuambi. **SNGR** coordinó la atención del evento y realiza constante monitoreo.

SitRep generado por la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos de la Secretaría de Gestión de Riesgos.

SitRep elaborado por:

Nombre: Paulina Saritama - Operador Provincial
Correo electrónico: paulina.saritama@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 073701242

SitRep revisado por:

Nombre: Víctor Sánchez - Analista Nacional
Correo electrónico: victor.sanchez@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 042593500

Para ser agregado o removido de esta lista de SitRep, por favor envíe un correo electrónico a sala.nacional@gestionderiesgos.gob.ec
Para más información, visite nuestro sitio Web: <https://www.gestionderiesgos.gob.ec/informes-de-situacion-actual-por-eventos-adversos-ecuador/>