

SitRep No. 26 – Lluvias

INFORME DE SITUACIÓN PROVINCIAL LOJA

Este Informe cubre el periodo de 01.01.2025 al 03.04.2025

El próximo SITREP será emitido en caso de generarse nueva actividad relevante

1. Puntos Importantes


- En la provincia de Loja se han registrado **206** eventos adversos afectando a **16** cantones, por precipitaciones de variable intensidad, acompañadas de fuertes vientos y tormentas eléctricas, que han impactado a la población, desde el 01 de enero hasta la fecha.
- Al momento se han declarado en emergencia 12 cantones: **Olmedo** (17/02/2025), **Saraguro** (20/02/2025), **Loja** (21/02/2025), **Calvas** (27/02/2025), **Sozoranga** (28/02/2025), **Gonzanamá** (28/02/2025), **Puyango** (01/03/2025), **Celica** (01/03/2025), **Chaguarpamba** (05/03/2025), **Paltas** (05/03/2025), **Macará** (06/03/2025), **Zapotillo** (02/04/2025) y 11 parroquias: **El Limo** (03/03/2025), **Cazaderos** (04/03/2025), **Ciano** (05/03/2025) **Guachanamá** (05/03/2025), **Lauro Guerrero** (05/03/2025), **Orianga** /05/03/2025), **Cangonamá** (05/03/2025), **Paraíso de Celén** (07/03/2025) **Chaquinal** (07/03/2025), **Yangana** (14/03/2025) y **Changaimina** (15/03/2025).
- Se han activado 14 COE Cantonales para dar atención y coordinar acciones de respuesta en los siguientes cantones: **Catamayo** el 19/01/2025, **Celica** el 14/02/2025, **Olmedo** el 17/02/2025, **Paltas** el 18/02/2025, **Saraguro** el 20/02/2025, **Loja** el 21/02/2025, **Chaguarpamba** el 21/02/2025, **Gonzanamá** el 28/02/2025, **Calvas** el 27/02/2025, **Pindal** el 28/02/2025, **Macará** el 28/02/2025 **Sozoranga** el 01/03/2025, **Puyango** el 01/03/2025, y **Zapotillo** el 04/03/2025.
- El 23/02/2025 se activó el COE **Provincial de Loja** y se encuentra en sesión permanente.

NIVEL DE
AFECTACIÓN

3

Calificación realizada con
base al Manual del COE
2017

2. Situación Hidrometeorológica actual.



Según el **Boletín Meteorológico N°20** con vigencia **desde 19H00 del 03 hasta las 19H00 del 07 de abril 2025**, Continúan las condiciones para generar lluvias fuertes y extremadamente fuertes con tormentas y ráfagas de viento en la región Litoral, Callejón Interandino, Amazonía y región Insular.

Las áreas delimitadas en naranja y rojo **presentan mayor probabilidad y amenaza de lluvias intensas**. Las zonas entrecortadas con azul son propensas a **crecidas y desbordamientos de cuerpos de agua**.

Estas condiciones pueden continuar después del periodo de la vigencia del presente boletín.

ZONAS AFECTADAS

Región Sierra: Bolívar, Cotopaxi, Pichincha, Imbabura, Loja, Azuay y Carchi.

Región Amazonía: Morona Santiago, Pastaza, Orellana, Sucumbíos.

REGIÓN	Precipitación acumulada diaria (mm/24)		
	Nivel Medio	Nivel Alto	Muy Alto
Litoral / Insular	10 - 18	19 - 41	42 - 120
Interandina	8 - 11	12 - 27	28 - 50
Amazonía	22 - 31	32 - 50	51 - 100

3. ESTADO DE CUERPOS DE AGUA.

En el seguimiento realizado con personal de Cuerpo de Bomberos, no se registran cuerpos de agua desbordados ni con tendencia a aumentar de nivel.

4. Eventos Peligrosos y Afectaciones – Resumen.

Desde el 01 de enero del 2025 a la fecha, por lluvias se han registrado los siguientes eventos peligrosos:

Cantón	Deslizamiento	Colapso Estructural	Inundación	Aluvión	Socavamiento	Hundimiento	Total general
LOJA	36	--	6	1	2	--	45
PALTAS	19	1	--	1	1	3	25
ZAPOTILLO	2	14	1	--	--	1	18
CHAGUARPAMBA	7	1	4	2	2	--	16
CELICA	12	1	1	--	--	--	14
PUYANGO	11	--	--	--	--	1	12
CATAMAYO	8	--	1	2	--	--	11
OLMEDO	9	--	--	2	--	--	11
CALVAS	8	--	--	--	1	1	10
GONZANAMÁ	8	--	--	--	1	--	9
MACARÁ	8	--	1	--	--	--	9
SOZORANGA	7	--	--	--	--	--	7
QUILANGA	5	--	--	1	--	--	6
ESPÍNDOLA	6	--	--	--	--	--	6
SARAGURO	4	1	--	--	--	--	5
PINDAL	2	--	--	--	--	--	2
Total general	152	18	14	9	7	6	206
Porcentaje	73,79%	8,74%	6,80%	4,37%	3,40%	2,91%	100%

Fuente: Unidad de Monitoreo Loja –SNGRD 03/04/2025 20:00

Nota aclaratoria: Toda la información de cifras mostradas en el presente Informe, está sujeta a variación en virtud del levantamiento continuo de información.

Resumen de afectaciones por sectores:

Afectación a Personas:

	Personas afectadas:	1904		Personas damnificadas:	339
	Personas fallecidas:	5		Personas heridas:	7

Afectación a Salud y Atención Prehospitalaria:

	Centros de Salud afectados:	4
	Hospital del IESS "Manuel Ygnacio Monteros", Centro de Salud N°1, Hospital del Día del IESS, Subcentro de Salud de Chaguarpamba	

Afectación a Viviendas:

	Viviendas afectadas:	609		Viviendas destruidas	76
---	----------------------	-----	---	----------------------	----

Afectación a servicios básicos esenciales e infraestructura:

Vías afectadas (km)

	Vías de primer orden (km):	1,8
	Vías de segundo orden (km):	0,83
	Vías de tercer orden (km):	4,2
	Total Vías afectadas (km):	6.83

Bienes

	Bienes privados afectados:	106
	Bienes privados destruidos:	15

Bienes Públicos

	Bienes públicos afectados:	22
	1 poste de alumbrado eléctrico, 1 oficina de Cuerpo de Bomberos, 1 oficina de Comisaría Nacional, 1 oficina de Policía Nacional, 70% colapso parcial del sistema de agua potable, 100% de afectación en la conducción de agua potable, Parque Lineal, Taller Municipal, Edificio Ex Predesur, Puerta de la Ciudad, Zona Militar, 4 Mercados Municipales, 1 UPC.	

Puentes

	Bienes públicos destruidos:	6		Puentes destruidos:	3
	Postes de alumbrado eléctrico			Puentes afectados:	8

Medios de Vida y Productividad

	Hectáreas de cultivos perdidos:	646,26		Animales muertos:	455
	Hectáreas de cultivos afectados:	78,66		Animales afectados:	344

Infraestructura Educativa

	Total de unidades educativas afectadas:	24		Total de unidades educativas con afectación funcional:	56
---	---	----	---	--	----

Fuente: Unidad de Monitoreo Loja –SNGRD 03/04/2025 20:00

Nota aclaratoria: Toda la información de cifras mostradas en el presente Informe, está sujeta a variación en virtud del levantamiento continuo de información.

5. Detalle de afectaciones por cantón.

Desde el 01 de enero de 2024 a la fecha, en la provincia de Loja, el cantón con más impacto en la población es el cantón **Chaguarpamba** con 671 personas impactadas en 16 eventos, seguido de **Celica** con 503 personas impactadas en 14 eventos y **Loja** con 220 personas impactadas en 45 eventos.

A continuación se detallan las afectaciones en la provincia por cantones:

Cantón	Cuenta de Evento	Personas Fallecidas	Personas Heridas	Personas Impactadas	Personas Afectadas	Familias Afectadas	Personas Demmificadas	Familias Demmificadas	Viviendas Afectadas	Viviendas Destruídas	Est. Educativos Afectación Fun.	Est. Educativos Afectados	Centros De Salud Afectados	Puentes Afectados	Puentes Destruídos	Bienes Públicos Afectados	Bienes Públicos Destruídos	Bienes Privados Afectados	Bienes Privados Destruídos	Km. Lineales de Vías Afectadas	Há. Cultivo Afectados	Há. Cultivo Perdidos	Animales Afectados	Animales Muertos
CHAGUARPAMBA	16	0	3	671	439	112	232	18	219	52	2	3	1	0	0	7	2	0	1	0,2	6	0	0	0
CELICA	14	2	0	503	496	137	7	3	187	2	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0,31	2,96	32,8	0	2
LOJA	45	0	0	220	193	75	27	8	82	2	51	2	3	8	3	9	4	105	4	4,7	1,4	0	66	160
ZAPOTILLO	18	0	1	210	210	57	0	0	19	0	0	1	0	0	0	0	0	0	10	0,03	0	30	200	200
PALTAS	25	0	0	205	193	84	12	4	9	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0,34	58	37	0	0
PUYANGO	12	0	0	151	108	34	43	9	46	9	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0,16	0	0	0	0
OLMEDO	11	3	3	136	130	18	6	0	3	1	1	1	0	0	0	3	0	0	0	0,19	0	2	70	70
QUILANGA	6	0	0	64	55	11	9	2	11	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0	0	0	0
PINDAL	2	0	0	22	22	46	0	0	16	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,07	0	0	0	0
GONZANAMA	9	0	0	20	20	5	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,15	0	0	0	0
SARAGURO	6	0	0	11	11	2	0	0	2	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0,06	0	532,85	0	19
SOZORANGA	7	0	0	9	9	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,1	9,22	8,5	4	4
CATAMAYO	11	0	0	8	5	2	3	1	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,16	0	0,11	0	0
ESPIÑOLA	5	0	0	7	7	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,04	0,08	0	4	0
MACARÁ	9	0	0	4	4	1	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0,09	1	3	0	0
CALVAS	10	0	0	2	2	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0,13	0	0	0	0
Total general	206	5	7	2243	1804	588	339	45	609	75	60	22	4	8	3	22	6	106	15	6,83	78,66	648,26	344	455

Fuente: Unidad de Monitoreo Loja -SNGRD 03/04/2025 20:00

Nota aclaratoria: Toda la información de cifras mostradas en el presente Informe, está sujeta a variación en virtud del levantamiento continuo de información.

6. Alojamientos Temporales

Durante este período se activó 2 albergues temporales y 5 refugios temporales

Nro.	Cantón	Parroquia	Tipo	Nombre del Alojamiento Temporal	Fecha de Apertura	N° Familias	N° Personas
1	Loja	San Pedro De Vilcabamba	Albergue temporal	Casa Del Adulto Mayor	2025-03-02	1	4
2	Paltas	Guachanamá	Refugio temporal	Capilla del Barrio El Dulce	2025-03-06	3	13
3	Puyango	Alamor	Albergue temporal	Coliseo de Alamor	2025-03-07	1	1
4	Chaguarpamba	Chaguarpamba	Refugio temporal	Casa Comunal del barrio Rojas	2025-03-14	3	12
5	Chaguarpamba	Chaguarpamba	Refugio temporal	Centro Diurno de Chaguarpamba	2025-03-14	1	3
6	Loja	Yangana	Refugio temporal	Casa Comunal Masanamaca	2025-03-14	3	8
7	Chaguarpamba	Chaguarpamba	Refugio temporal	Mercado Municipal Chaguarpamba	2025-04-02	1	3

Nota aclaratoria: Toda la información de cifras mostradas en el presente Informe, está sujeta a variación en virtud del levantamiento continuo de información.

Fuente: Unidad de Monitoreo Loja -SNGRD 03/04/2025 20:00

7. Asistencia Humanitaria

Desde el 01 de enero, la Instituciones del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Integral de Riesgos y Desastres, ha realizado la siguiente entrega:

N°	Cantón	Institución Donante	KCA (15 días - 4 personas)	Kit de Dormir	Kit de Higiene Personal	Camas	Biombos	Tanques 2500 L	Total Bienes	Familias beneficiarias	Personas beneficiarias
1	OLMEDO	SNGR	17	0	0	0	0	0	17	17	68
2	PALTAS	SNGR	60	10	0	10	0	0	80	60	197
3	CHAGUARPAMBA	SNGR	67	100	0	0	0	2	169	127	444
4	CELICA	SNGR	60	40	60	40	40	2	242	75	284
5	ZAPOTILLO	SNGR	40	0	0	0	0	0	40	40	160
6	PUYANGO	SNGR	55	37	0	20	15	0	127	50	168
TOTAL			299	187	60	70	55	4	675	369	1321

Nro.	Cantón	Institución Donante	KCA (15 días - 4 personas)	Total bienes	Personas beneficiadas	Familias beneficiadas
1	Loja	MIES	17	17	12	13
Total			17	17	12	13

Fuente: Unidad de Monitoreo Loja -SNGRD 03/04/2025 20:00

Nota aclaratoria: Toda la información de cifras mostradas en el presente Informe, está sujeta a variación en virtud del levantamiento continuo de información.

8. COE activados, casos representativos y acciones de respuesta

Se encuentra activo el COE Provincial de Loja desde el 23/02/2025.

Por lluvias desde el 01/01/2025 hasta la presente fecha se ha activado, 14 COES cantonales y 6 COES Parroquiales:

Nro	Fecha Activación	Provincia	Cantón	Estado	Observación
1	19/01/2025	Loja	Catamayo	Activo	COE Cantonal de Catamayo se activó se activó para articular acciones de respuesta.
2	14/02/2025	Loja	Celica	Activo	COE Cantonal de Celica se activó con la finalidad de articular acciones de respuesta.
3	17/02/2025	Loja	Olmedo	Activo	Por lluvias suscitadas esta tarde y noche del 16/02/2025, se produjo un aluvión que afecta a varios sectores.
4	18/02/2024	Loja	Paltas	Activo	COE Cantonal de Paltas se activó para articular acciones de respuesta.
5	20/02/2025	Loja	Saraguro	Activo	COE Cantonal de Saraguro articula acciones de respuesta.
6	21/02/2025	Loja	Loja	Activo	COE Cantonal se declara en sesión permanente.
7	21/02/2025	Loja	Chaguarpamba	Activo	COE Cantonal de Chaguarpamba se activó para articular acciones de respuesta.
8	27/02/2025	Loja	Calvas	Activo	COE Cantonal de Calvas se activó para articular acciones de respuesta.
9	28/02/2025	Loja	Gonzanamá	Activo	COE Cantonal de Gonzanamá se activó para articular acciones de respuesta.
10	28/02/2025	Loja	Pindal	Activo	COE Cantonal de Pindal se activó para articular acciones de respuesta.
11	28/02/2025	Loja	Macará	Activo	COE Cantonal de Macará se activó para articular acciones de respuesta.
12	01/03/2025	Loja	Sozoranga	Activo	COE Cantonal de Sozoranga se declara en sesión permanente para coordinar acciones de respuesta y rehabilitación de sectores afectados.
13	01/03/2025	Loja	Puyango	Activo	COE Cantonal de Puyango se activó para articular acciones de respuesta.
14	04/03/2025	Loja	Zapotillo	Activo	COE Cantonal de Zapotillo se activó para articular acciones de respuesta.

Nro	Fecha Activación	Provincia	Cantón	Parroquia	Estado	Observación
1	21/02/2025	Loja	Paltas	Orianga	Activo	COE Parroquial de Orianga se activó y articular acciones de respuesta.
2	28/02/2025	Loja	Loja	San Lucas	Activo	COE Parroquial de San Lucas articula acciones de respuesta.
3	03/03/2025	Loja	Celica	San Juan de Pozul	Activo	COE Parroquial de San Juan de Pozul se activó con la finalidad de analizar la situación por época lluviosa.
4	04/03/2025	Loja	Zapotillo	Cazaderos	Activo	COE Parroquial de Cazaderos analiza la situación por época lluviosa.
5	06/03/2025	Loja	Paltas	Guachanamá	Activo	COE Parroquial de Guachanamá se activó y articular acciones de respuesta.
6	14/03/2025	Loja	Loja	Yangana	Activo	COE Parroquial de Yangana se activó y articular acciones de respuesta.

Fuente: Unidad de Monitoreo Loja -SNDGIRD 03/04/2025 20:00

Nota aclaratoria: Toda la información de cifras mostradas en el presente Informe, está sujeta a variación en virtud del levantamiento continuo de información.

Se ha declarado la Situación de Emergencia en:

Declaratoria de emergencia Cantonal				
Nro.	Provincia	Cantón	Fecha de Activación	Estado
1	Loja	Olmedo	17/02/2025	Activo
2	Loja	Saraguro	20/02/2025	Activo
3	Loja	Loja	21/02/2025	Activo
4	Loja	Calvas	27/02/2025	Activo
5	Loja	Sozoranga	28/02/2025	Activo
6	Loja	Gonzanamá	28/02/2025	Activo
7	Loja	Macará	28/02/2025	Activo
8	Loja	Puyango	01/03/2025	Activo
9	Loja	Celica	01/03/2025	Activo
10	Loja	Chaguarpamba	05/03/2025	Activo
11	Loja	Paltas	05/03/2025	Activo
12	Loja	Zapotillo	02/04/2025	Activo

Declaratoria de emergencia Parroquial					
Nro.	Provincia	Cantón	Parroquia	Fecha de Activación	Estado
1	Loja	Puyango	El Limo	03/03/2025	Activo
2	Loja	Zapotillo	Cazaderos	04/03/2025	Activo
3	Loja	Puyango	Ciano	05/03/2025	Activo
4	Loja	Paltas	Lauro Guerrero	05/03/2025	Activo
5	Loja	Paltas	Orianga	05/03/2025	Activo
6	Loja	Paltas	Cangonamá	05/03/2025	Activo
7	Loja	Paltas	Guachanamá	06/03/2025	Activo
8	Loja	Pindal	Chaquinal	07/03/2025	Activo
9	Loja	Saraguro	Paraiso de Celén	07/03/2025	Activo
10	Loja	Loja	Yangana	14/03/2025	Activo
11	Loja	Gonzanamá	Changaimina	15/03/2025	Activo

Fuente: Unidad de Monitoreo Loja -SNDGIRD 03/04/2025 20:00

Nota aclaratoria: Toda la información de cifras mostradas en el presente Informe está sujeta a variación en virtud del levantamiento continuo de información.

9. Eventos más relevantes

A continuación, se detalla los eventos adversos de alto impacto que al momento se encuentran activos:

- **Zona 7 - Loja/Olmedo/Olmedo/María Auxiliadora:** Por lluvias suscitadas en la tarde del 03/04/2025, se produjo un deslizamiento de tierra que destruyó una vivienda, causando el fallecimiento de personas.

AFECTACIONES:

- 1 familia damnificada
- 2 personas fallecidas.
- 1 persona herida (Al momento estable)
- 1 vivienda destruida.

ACCIONES DE RESPUESTA:

GAD Cantonal de Olmedo realizó labores de rescate de las personas atrapadas. UGR Olmedo verifico la novedad y coordinó el rescate de las personas atrapadas. SNGR coordinó la atención del evento y realiza constante monitoreo.

- **Chaguarpamba/Chaguarpamba/Varios sectores:** Por fuertes lluvias suscitadas en la noche del 02/04/2025, se produjo un aluvión, afectando a varias viviendas, instituciones públicas y vialidad. Vía **cerrada**

AFECTACIONES:

- 1 familia afectada, conformada por 3 personas fue movilizada a un refugio temporal - (Mercado Municipal Chaguarpamba)
- 30 familias afectadas (En fase de levantamiento de información)
- Viviendas afectadas (En fase de levantamiento de información)
- 30 metros aproximadamente de longitud de vía (Vía de primer orden cerrada.)
- 50 metros aproximadamente de longitud de vías de segundo orden parcialmente habilitadas.
- 100% de afectación al sistema de captación de agua potable
- 4 Bienes públicos afectados (Alcantarillado pluvial, UPC Chaguarpamba, GAD Cantonal y BanEcuador)
- 1 Unidad educativa Chaguarpamba afectada.

ACCIONES DE RESPUESTA:

-UGR Chaguarpamba realiza el levantamiento de información, inspección técnica y activó el Alojamiento temporal: Mercado Municipal Chaguarpamba. MTOP Loja realiza labores de limpieza vial. Cuerpo de Bomberos Chaguarpamba realiza labores de evacuación de agua y lodo en los sectores afectados. PPNN verificó la novedad. SNGR coordinó la atención del evento y realiza constante monitoreo.

- **Chaguarpamba/Chaguarpamba/Varios sectores:** Debido a las lluvias presentadas el 11/03/2025, se produjo una inundación en el sector. Vía de primer orden **cerrada** (desde el 29/03/2025 por trabajos de restauración vial) Paso controlado para vehículos livianos, buses de transporte público y transporte pesado no mayor a 10 toneladas. El servicio de Agua Potable ha sido restablecido

AFECTACIONES:

- 1 familia conformada por 2 personas que se encontraba refugiada en el Centro Diurno de Chaguarpamba retornó a su vivienda
- 1 familia conformada por 2 personas que se encontraba refugiada en la Casa Comunal del barrio Rojas retornó a su vivienda
- 430 personas afectadas
- 226 personas damnificadas
- 15 familias damnificadas conformadas por 45 personas.
- 3 personas heridas
- 49 viviendas destruidas
- 201 viviendas afectadas
- 2 unidades educativas afectadas (Colegio Técnico Chaguarpamba y Unidad Educativa 5 de Junio)
- Sistema de captación y distribución de agua potable (99% afectado)
- 60% del Servicio de transporte afectado
- 90% del Servicio de alcantarillado afectado
- 1% del servicio de electricidad afectado
- 1% del servicio de telecomunicaciones
- 1 centro de salud afectado por ingreso de agua - Subcentro de Salud
- 2 bienes públicos afectados por ingreso de agua - (UPC, Centro de Faenamiento Municipal)
- 60 metros de longitud de vía de primer orden.
- 50 metros de longitud de vía de tercer orden.

ACCIONES DE RESPUESTA:

UGR Chaguarpamba coordinó la activación de los Refugios Temporales. **GAD Cantonal de Chaguarpamba** realiza labores de limpieza vial y remoción de escombros. **Cuerpo de Bomberos Chaguarpamba** realizó labores de desalojo de agua y lodo de las viviendas afectadas y entrega agua potable en sectores afectados, **UGR Chaguarpamba** realiza levantamiento de información y coordina atención de la emergencia. **PPNN** confirmó el evento y realiza control y seguridad a la ciudadanía. **SNGR** coordinó la atención del evento y realiza constante monitoreo.

- **Loja/Varias Parroquias (Urbanas: Sucre, Punzara, El Valle y Rural: Malacatos):** Por fuertes lluvias suscitadas la tarde del 10/03/2025, se registró el desbordamiento del río Malacatos y el río Zamora provocando inundación en varias calles afectando a varios locales comerciales y viviendas con ingreso de agua.

El caudal de los ríos Malacatos y Zamora se encuentran en su cauce normal. En el cantón Loja, retornaron clases presenciales en el sector educativo público desde el 18/03/2025. Culminaron las tareas de remoción de puentes destruidos. OOPP de Municipio de Loja coordina los trabajos de reconstrucción. Los 9 bienes públicos y los Centros de Salud afectados por ingreso de agua se encuentran operativos. Los trabajos de limpieza en los locales comerciales culminaron y se encuentran operativos. Los propietarios de las propiedades donde se destruyeron los muros de contención, iniciaron los trabajos de reconstrucción. El 14/03/2025 se desactivó el PMU en el GAD Cantonal de Loja.

AFECTACIONES:

Varias Parroquias (Urbanas: Sucre, Punzara, El Valle):

- 4 familias damnificadas conformadas por 14 personas (Se encuentran en casa de familias acogientes)
- 23 familias afectadas conformadas por 54 personas de las cuales: 5 familias conformadas por 12 personas fueron evacuados por seguridad a casa de familias acogientes.
- 4000 metros de longitud de vía (vías céntricas de tercer orden las cuales se encuentran parcialmente habilitadas)
- 9 bienes públicos afectados por ingreso de agua (Parque Lineal, Zona Militar, Taller Municipal, Edificio del Ex Predesur, Mercados: Central, Gran Colombia, Mayorista y Nueva Granada)
- 3 Centros de Salud afectados por ingreso de agua (IESS: Manuel Ygnacio Monteros y Hospital del Día); Centro de Salud N°1).
- 1 vivienda destruida
- 14 viviendas afectadas
- 8 Puentes afectados
- 2 Puentes destruidos (vías alternas: Puentes sobre la calle Quito y calle Colón)
- 2 bienes privados destruidos (Muros de contención)
- 99 bienes privados afectados por ingreso de agua (Locales comerciales y de los cuales 20 son vehículos afectados)

Parroquia Malacatos:

- 3 familias afectadas
- 12 personas afectadas
- 3 familias conformadas por 12 personas - (Evacuados a refugio temporal: Escuela Manuel Esteban Godoy-Nangora)
- 3 viviendas afectadas

ACCIONES DE RESPUESTA:

El PMU actualiza información de afectaciones y recursos movilizados. **Cuerpo de Bomberos Loja** continúa labores de evacuación de agua en los sectores afectados. **GAD Cantonal de Loja**, en apoyo del GAD Provincial y MTOP Loja atienden la emergencia. **SNGR** y **UGR Loja** realizan levantamiento de información y evaluación de las afectaciones. **FFAA** brinda apoyo en labores de limpieza de lodo en vías y bienes privados y públicos. **Policía Nacional** brinda seguridad. **UCOT** brinda seguridad vehicular.

- **Zapotillo/Cazaderos/Varios sectores: Gramadales, Las Vegas y Chaguarhuauco:** Producto de las lluvias suscitadas en la madrugada del 01/03/2025, se produjo una inundación en el sector, debido al desbordamiento del río Alamor y la quebrada Gramadales, que afectó bienes privados, cultivos agrícolas y la vía de segundo orden que permanece **parcialmente habilitada**

AFECTACIONES:

- 30 metros de longitud aproximadamente (Vía: Cazaderos - Gramadales, Cerrada)
- 25 hectáreas aproximadamente de maíz destruidos
- 10 bienes privados destruidos (bombas de succión de agua)

ACCIONES DE RESPUESTA:

GAD Provincial de Loja realiza labores de limpieza y habilitación vial

SNGR realizó la entrega de Asistencia Humanitaria. **UGR de Zapotillo** realiza el levantamiento de información y daños. **GAD Cantonal, GAD Parroquial de Cazaderos, Jefatura Política Cantonal, Gobernación de Loja** y Autoridades de SNGR gestionan la entrega de Asistencia Humanitaria, **Ministerio de Defensa** coordina la activación de medios aéreos (helicóptero) para traslado de Asistencia Humanitaria.

- **Celica/Celica/Celica, vía al Empalme [E68]:** Producto de las lluvias suscitadas en la madrugada del 01/03/2025, se produjo un deslizamiento que destruyó 01 vivienda y afectó la vía de primer orden que al momento se encuentra **habilitada**

AFECTACIONES:

- 452 personas afectadas.
- 128 familias afectadas.
- 2 familias damnificadas conformadas por 4 personas (permanecen en la Capilla del Barrio El Dulce)
- 178 viviendas afectadas.
- 2 viviendas destruidas.
- 2 personas fallecidas.
- 1 bien privado destruido (restaurante ubicado en parte de la vivienda).
- 108 metros de longitud de vía aproximadamente.

ACCIONES DE RESPUESTA:

SNGR realizó la entrega de Asistencia Humanitaria, **MTOP Loja** en apoyo del **GAD Cantonal de Celica y Empresa Minera "Titan Minerals"** continúan labores de estabilización del talud, **Gobernación de Loja** coordina acciones de atención en sitio, Instituto de Investigación Geológico y Energético (**IIGE**), realiza inspección técnica en el sector, **UGR Celica** continúa realizando el levantamiento de información, **CB Celica** culminó las tareas de búsqueda y con apoyo de **FFAA** realizan labores de recuperación de enseres de la vivienda destruida. **COE Cantonal** continúa coordinando acciones de respuesta de la emergencia, **MSP** y **Cruz Roja Ecuatoriana** establecieron 1 punto de atención médica, **PPNN** verificó la novedad y brinda seguridad.

SitRep generado por la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos de la Secretaría de Gestión de Riesgos.

SitRep elaborado por:

Nombre: Jimmy Jumbo - Operador Provincial
Correo electrónico: jimmy.jumbo@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 073701242

SitRep revisado por:

Nombre: Victor Sánchez - Analista Nacional
Correo electrónico: victor.sanchez@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 042593500

Para ser agregado o removido de esta lista de SitRep, por favor envíe un correo electrónico a sala.nacional@gestionderiesgos.gob.ec
Para más información, visite nuestro sitio Web: <https://www.gestionderiesgos.gob.ec/informes-de-situacion-actual-por-eventos-adversos-ecuador/>