

SitRep No. 12 - Lluvias, del 01/01/2025 a la fecha - Cañar

INFORME DE SITUACIÓN PROVINCIAL

Este Informe cubre el período desde el 01/01/2025 hasta el 28/03/2025- 13h00

El próximo SITREP será emitido cuando se genere información relevante.

1. Puntos importantes

- Desde el 1 de enero de 2025 hasta la presente fecha se han registrado 35 eventos adversos por lluvias afectando a 6 cantones, siendo los más recurrentes los siguientes: deslizamientos (51,43%), inundaciones (34,29%), colapso estructural (5,71%), tormenta eléctrica (2,86%), vendaval (2,86%) y socavamiento (2,86%).
- Durante este periodo, los cantones con mayor impacto a la población son: La Troncal, Cañar y Azogues.
- Para coordinar las acciones de respuesta se activó 3 COE cantonal La Tronca, El Tambo y Cañar.


NIVEL DE AFECTACIÓN

2

Calificación realizada con base al Manual del COE 2017

2. Situación Hidrometeorológica actual

Según el Boletín Meteorológico Nro. 18 de INAMHI, Estatus: advertencia, con vigencia desde: desde las 15H00 del 25 hasta las 19H00 del 29 de marzo de 2025, indica que el nivel de amenaza es: Medio, Alto y Muy Alto con un fenómeno LLUVIAS, TORMENTAS Y RAFAGAS DE VIENTO. Se presentarán lluvias intensas con tormentas y ráfagas de viento en mayor medida al interior de la región Litoral, ciertas zonas del Callejón Interandino y estribaciones de cordillera. Los días de mayor intensidad serán entre el 25 al 27 de marzo. Las áreas delimitadas en naranja y rojo presentan mayor probabilidad y amenaza de lluvias intensas. Las zonas entrecortadas con azul son propensas a crecidas y desbordamientos de cuerpos de agua. Estas condiciones pueden continuar después del periodo de la vigencia del presente boletín, es probable la generación de una nueva advertencia.



ZONAS AFECTADAS

- Región Litoral:** Lluvias de mayor intensidad en Esmeraldas, Manabí, Santo Domingo, Los Ríos, y Guayas.
- Región Insular:** Lluvias énfasis los días 25 y 26 de marzo, en especial en la isla Isabela
- Región Sierra:** Mayor intensidad en zonas de la cordillera occidental, resaltando Bolívar, Pichincha, Azuay, Loja y Cañar
- Región Amazonía:** Mayor énfasis al norte de la región y zonas de cordillera.

Estimación de Máxima Precipitación Acumulada Diaria.

REGIÓN	Precipitación acumulada diaria (mm/24)		
	Nivel Medio	Nivel Alto	Muy Alto
Litoral / Insular	10 - 18	18 - 41	41 - 85
Interandina	8 - 11	11 - 27	27 - 35
Amazonia	22 - 31	31 - 50	

ESTADO DE CUERPOS DE AGUA.

Al momento, en el seguimiento realizado por la Unidad de Monitoreo de la SNGR, NO se registran cuerpos de agua desbordados, ni cuerpos de agua con tendencia a aumentar de nivel.

3. Eventos Adversos y Afectaciones - Resumen.

Desde el 01 de enero del 2025 a la fecha, por lluvias se han registrado un total de 35 eventos adversos, distribuidos de la siguiente manera:

No.	Cantón	No. de Eventos	Deslizamiento	Inundación	Colapso Estructural	Tormenta Eléctrica	Vendaval	Socavamiento
1	LA TRONCAL	13	2	8	0	1	1	1
2	CAÑAR	10	10	0	0	0	0	0
3	AZOGUES	8	3	4	1	0	0	0
4	SUSCAL	2	2	0	0	0	0	0
5	BIBLIAN	1	1	0	0	0	0	0
6	EL TAMBO	1	0	0	1	0	0	0
Total		35	18	12	2	1	1	1
			51,43%	34,29%	5,71%	2,86%	2,86%	2,86%

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 28/03/2025 - 13:00

Por los eventos detallados en la tabla anterior, se han registrado las siguientes afectaciones:

Afectación a Personas:					
	Personas Fallecidas:	0		Heridos:	0
	Personas afectadas:	77		Personas damnificadas:	12
	Familias afectadas:	18		Familias damnificadas:	2
Afectación a Viviendas:					
	Viviendas afectadas:	14		Viviendas destruidas:	0
Afectación a servicios básicos esenciales e infraestructura:					
Vías afectadas (kilómetros)			Bienes Privados		
	Primer Orden:	0.33		Bienes privados afectados:	1
	Segundo Orden:	0.38			

Tercer Orden:

0.18



Bienes privados destruidos:

1

Total Vías afectadas (kilómetros):

0.89

Bienes públicos

Puentes



Bienes públicos afectados:

0



Puentes afectados:

1



Bienes públicos destruidos:

1



Puentes destruidos:

0

Otras afectaciones



Establecimientos de salud afectados:

2



Unidades Educativas con daño funcional:

1

Afectaciones a medios de vida



Hectáreas de cultivos afectados:

0,30

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 23/03/2025 - 13:00


Nota aclaratoria: Toda la información de cifras mostradas en el presente Informe, está sujeta a variación en virtud del levantamiento continuo de información.

4. Detalle de afectaciones por cantones:

El cantón con mayor impacto a la población es La Troncal con 35 personas impactadas, con una recurrencia de 13 eventos:

No	Cantón	No. de Evento	Personas Impactadas	Familias Afectadas	Personas Afectadas Directamente	Familias Damnificadas	Personas Damnificadas	Personas Evacuadas	Viviendas Afectadas	Establecimientos Educativos Afectación Funcional	Centros De Salud Afectados	Puentes Afectados	Bienes Públicos Destruídos	Bienes Privados Afectados	Bienes Privados Destruídos	Ha Cultivo Afectados	Kilómetros De Vías Afectadas
1	LA TRONCAL	13	35	6	23	2	12	0	7	1	2	0	0	0	0	0	0,10
2	CAÑAR	10	34	7	34	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0,65
3	AZOGUES	8	16	4	16	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0,3	0,06
4	SUSCAL	2	4	1	4	0	0	12	1	0	0	0	1	0	0	0	0,06
5	BIBLIAN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,02
6	EL TAMBO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00
Total		35	89	18	77	2	12	12	14	1	2	1	1	1	1	0,3	0,89

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 28/03/2025 - 13:00



Nota: * Personas impactadas incluye a personas afectadas y damnificadas.

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 28/03/2025 - 13:00

5. Asistencia Humanitaria

Por eventos producidos por lluvias desde el 01 de enero de 2025 a la fecha, se ha entregado la siguiente asistencia humanitaria:

- Desde el 01 de enero, la SNGR ha entregado a la población afectada un total de 85 bienes de asistencia humanitaria:

No	Cantón	KPRH (para 3 días)	Kit de Aseo Personal	Kit de Limpieza	Kit de Dormir
1	CAÑAR	16	0	16	3
2	LA TRONCAL	10	10	10	20
Total		26	10	26	23

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 28/03/2025 - 13:00

6. COE activados, casos representativos y acciones de respuesta

- Por lluvias desde el 01/01/2025 hasta la presente fecha se han activado, 3 COE Cantonal:

No.	Cantón	Fecha de activación	Estado
1	La Troncal	16/02/2025	Activo
2	El Tambo	10/03/2025	Activo
3	Cañar	16/03/2025	Activo


Entre los casos más relevantes ocurridos en los últimos 15 días, podemos mencionar los siguientes:

- La Troncal/La Troncal/Mirador de Alfonso:** Por causa de las lluvias del 26/03/2025, se produjo un socavamiento en los márgenes de la vía de segundo orden que conduce a este sector, la vía se encuentra parcialmente habilitada. La vía se mantiene parcialmente habilitada
-30 metros de vía aproximadamente.
UGR La Troncal realizó inspección en la zona del evento, adicional realizarán un muro de contención y recuperación de la capa asfáltica
- Zona 6/Cañar/La Troncal/La Troncal/Voluntad de Dios.** Por causa de las lluvias suscitadas el 14/03/2025 se produjo el ingreso de agua afectando a tres viviendas de construcción mixta, las familias afectadas permanecen en sus viviendas.
-17 personas afectadas.
-4 familias afectadas.
-4 viviendas afectadas
SNGR CZ6 con fecha 21/03/2025 realizó entrega de asistencia humanitaria, UGR La Troncal realizó levantamiento de información.
- Cañar/Cañar/Gualleturo/Km 9, vía Ducur-Gualleturo.** Por causa de las lluvias presentadas el 20/03/2025 se suscitó un deslizamiento de rocas el cual afectó la vía de segundo orden en su totalidad. Vía alterna: Puribín-Chorocopte y vía a la Carbonería. La vía de segundo orden se encuentra parcialmente habilitada.
-30 metros de vía aproximadamente (vía parcialmente habilitada)
Maquinaria del GAD Provincial Cañar colabora con las labores de limpieza y habilitación de la vía. GAD Parroquial realizó la limpieza de la vía
- Cañar/La Troncal/La Troncal/Km 58+230, vía Zhud-Cochancay [E-40].** Por causa de las lluvias suscitadas la madrugada del 17/03/2025 se produjo un deslizamiento de tierra sobre la vía de primer orden. La vía de primer orden se encuentra habilitada.
-25 metros de vía aproximadamente (vía habilitada)
MTOPI realizó la limpieza de la vía. PPNN confirmó el evento, UMEVA coordinó la limpieza de la vía.
- Cañar/La Troncal/Pancho Negro/La Puntilla.** Debido a las lluvias con vientos fuertes presentadas la noche del 09/03/2025, 1 vivienda de construcción mixta (bloque y zinc) fue afectada con el desprendimiento del techo y muebles y enseres que se encontraban dentro, las familias se encuentran en casa de familia acogiente. UGR La Troncal informa que las familias afectadas son consideradas damnificadas debido a la pérdida total de enseres, adicional menciona que se mantienen en casa de familia acogiente.
-1 vivienda afectada.
-2 familias damnificadas.
-12 personas damnificadas.
SNGR realizó la entrega de asistencia humanitaria. UGR La Troncal realizó el levantamiento de información. UMEVA Azuay-Cañar coordinó la atención a la emergencia.
- Cañar/Ducur/Javín, Lugmas.** Por causa de las lluvias registradas la mañana del 09/03/2025 se produjo un deslizamiento afectando la pared de 1 vivienda de dos pisos construcción mixta (bloque y hormigón). UGR Cañar informa sobre 2 viviendas afectadas, 2 familias afectadas y 19 personas afectadas adicionales a las ya reportadas. Así también menciona que las familias afectadas permanecen en sus viviendas.
-6 viviendas afectadas.
-7 familias afectadas.
-34 personas afectadas.

SNGR realizó la entrega de asistencia humanitaria. UGR Cañar realizó el levantamiento de información y la evaluación de necesidades. UMEVA Azuay-Cañar mantiene monitoreo debido a la etapa invernal.

- **Cañar/Cañar/Cañar/San Antonio/Vía Javín-San Antonio de Paquincay.-Ocaña.** Por causa de las lluvias suscitadas el 08/03/2025 se produjo el deslizamiento de tierra sobre la vía de segundo orden.
SITUACIÓN ACTUAL: La vía de segundo orden se encuentra habilitada.
-300 metros de vía aproximadamente (vía habilitada)
GAD Provincial finalizó las labores de limpieza de la vía.
- **Cañar/El Tambo/El Tambo/El Bolsillo.** A causas de las lluvias suscitadas el 04/03/2025 se produjo el socavamiento del alero de un puente de segundo orden el cual conduce a la comunidad El Bolsillo. El tránsito se encuentra suspendido debido a precaución. El tránsito se mantiene suspendido debido por precaución.
-1 puente afectado (vía cerrada)
Con fecha 10/03/2025 se activó el COE Cantonal tomando las siguientes resoluciones:
 1. Activación de la mesa técnica 3 de Servicios Básicos Esenciales.
 2. Monitoreo constante por parte de UGR El Tambo a eventos por la época invernal.
 3. Exhortar a las autoridades del GAD Provincial a la atención del socavamiento del puente ubicado en el sector El Bolsillo.
 4. Exhortar a las autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas la atención a la vía estatal.UMEVA Azuay-Cañar mantiene monitoreo del evento. UGR El Tambo confirmó el evento y realizó el levantamiento de información.
- **Cañar/Suscal/Suscal/Churucucho, vía Zhud-Cañar-El Triunfo [E-40].** Debido a las lluvias suscitadas la tarde del 25/02/2025 se produjo el deslizamiento de tierra en el sector Churucucho. Con fecha 27/02/2025 UGR Suscal informó que el evento pone en riesgo a 1 vivienda del sector; por lo que 8 de las 12 personas evacuadas (por precaución) retornaron a sus hogares, las 4 personas restantes permanecen en casa de familia acogiente debido a la afectación por ingreso de tierra en el patio posterior de su vivienda. La vía se encuentra habilitada en su totalidad. La familia afectada permanece en casa de familia acogiente.
-1 familia afectada
-4 personas afectadas
-1 vivienda afectada
-1 bien público destruido (poste de luz)
-30 metros de vía afectados (vía habilitada)
-12 personas evacuadas (por precaución)
-4 familias evacuadas (por precaución)
MTOF continúa con la realización de cunetas en de coronación en la parte alta y baja de la vía debido a la persistencia de filtración de agua.
- **Cañar/Cañar/Gualleturo/Comunidad de Enén.** Con fecha 22/02/2025 y debido a las lluvias registradas los últimos días se produjo el deslizamiento de tierra en la comunidad de Enén. UGR Cañar informó que la vía presenta cuarteaduras por lo que se encuentra cerrada al tránsito vehicular, adicional menciona que es un paso alterno a la vía San Antonio-Gualleturo. La vía principal que conecta la comunidad de Enén es la panamericana [E-40]. La vía de tercer orden se mantiene totalmente cerrada al tránsito vehicular.
-120 metros de vía aproximadamente (vía cerrada)
Con fecha 16/03/2025 se activó el COE Cantonal tomando las siguientes resoluciones:
 - 1- Se mantiene activado el COE Cantonal en sesión permanente
 - 2- Coordinación Inter Institucional para la atención emergente en las zonas vulnerables y manejo de información estadística o de monitoreo in situ.
 - 3- Activación de las Mesas Técnicas de trabajo cantonales: MT1, MT2 Y MT3UGR Cañar realizó la inspección de la zona. GAD Provincial realiza labores de estabilización del talud en el sector de Enén.

7. Mapa de Afectación por Lluvias



SitRep elaborado por:

Nombre: César Torres Ochoa- Encargado de la Unidad de Monitoreo de Eventos Adversos
Correo electrónico: cesar.torres@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 0997487409

SitRep aprobado por:

Nombre: Cristian Mazorra- Analista de Monitoreo de Eventos Adversos
Correo electrónico: cristian.mazorra@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 042593500 ext. 1603

Para ser agregado o removido de esta lista de SitRep, por favor envíe un correo electrónico a sala.nacional@gestionderiesgos.gob.ec
Para más información, visite nuestro sitio Web: <https://www.gestionderiesgos.gob.ec/informes-de-situacion-actual-por-eventos-adversos-ecuador/>

Dirección: Edificio CIS ECU-911,
Av. Samborondón KM 0,5
Código postal: 092301 / Samborondón-Ecuador,
Teléfono: +593-4 2593-500
www.gestionderiesgos.gob.ec