

SitRep No. 28 – Lluvias, del 01/01/2025 a la fecha – Azuay

INFORME DE SITUACIÓN PROVINCIAL

Este Informe cubre el período desde el 01/01/2025 hasta el 02/04/2025- 13h00

El próximo SITREP será emitido cuando se genere información relevante.

1. Puntos importantes

- Desde el 1 de enero de 2025 hasta la presente fecha se han registrado 184 eventos adversos por lluvias afectando a 12 cantones, siendo los más recurrentes los siguientes: deslizamientos (66,85%), inundaciones (17,39%), colapso estructural (5,98%), socavamiento (3,80%), aluvión (2,17%), granizada (2,17%), vendaval (1,63%).
- Durante este periodo, los cantones con mayor impacto a la población son: Cuenca, Girón, Paute, Pucará, Gualaceo, Nabón, Santa Isabel y Oña.
- Para coordinar las acciones de respuesta se activó 1 el COE Provincial, 6 COE cantonal Paute, Pucará, Guachapala, San Fernando, Girón, Ponce Enríquez, y 2 COE Parroquial en el cantón Cuenca parroquia Victoria del Portete, cantón Paute parroquia Chican.
- Se encuentran declarados en Emergencia los cantones de Girón, Pucará y Guachapala.
- El 24/02/2025 Mediante RESOLUCIÓN Nro. SNGR- 046-2025, emitida por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos se resolvió acoger el Informe Técnico No. SGR-SGIAR-2025-001, por lo que se Declara: ALERTA NARANJA, en la provincia del Azuay por 60 días.
- Con fecha 27/02/2025 se activó el COE Provincial por la RESOLUCIÓN Nro. SNGR- 046-2025 de la declaratoria de alerta Naranja en la provincia del Azuay


NIVEL DE AFECTACIÓN

3

Calificación realizada con base al Manual del COE 2017

2. Situación Hidrometeorológica actual

Según el Boletín Meteorológico Nro. 19 de INAMHI, Estatus: advertencia, con vigencia desde: desde las 19H00 del 29 de marzo hasta las 19H00 del 3 de abril de 2025, indica que el nivel de amenaza es: Medio, Alto y Muy Alto con un fenómeno LLUVIAS, TORMENTAS Y RAFAGAS DE VIENTO. Persistirán lluvias intensas con tormentas y ráfagas de viento en mayor medida en la región Litoral, ciertas zonas del Callejón Interandino y Amazonía. Los días de mayor intensidad serán el 30 de marzo, 01 y 02 de abril. Las áreas delimitadas en naranja y rojo presentan mayor probabilidad y amenaza de lluvias intensas. Las zonas entrecortadas con azul son propensas a crecidas y desbordamientos de cuerpos de agua. Estas condiciones pueden continuar después del periodo de la vigencia del presente boletín, es probable la generación de una nueva advertencia.



ZONAS AFECTADAS

- Región Litoral:** Lluvias de mayor intensidad al interior de las provincias de Esmeraldas, Manabí, Santo Domingo, Los Ríos, Guayas y El Oro.
- Región Sierra:** Lluvias de moderada y puntual fuerte en gran parte de la región, principalmente en Pichincha, Cañar, Azuay y Loja.
- Región Amazonía:** Precipitación de mayor intensidad el 01 y 02 de abril en gran parte de la región, especialmente al este de Sucumbios, Orellana y Pastaza.

Estimación de Máxima Precipitación Acumulada Diaria.

REGIÓN	Precipitación acumulada diaria (mm/24)		
	Nivel Medio	Nivel Alto	Muy Alto
Litoral / Insular	10 - 18	19 - 41	42 - 95
Interandina	8 - 11	12 - 27	28 - 35
Amazonía	22 - 31	32 - 50	51 - 70

ESTADO DE CUERPOS DE AGUA.

Al momento, en el seguimiento realizado por la Unidad de Monitoreo de la SNGR, NO se registran cuerpos de agua desbordados, ni cuerpos de agua con tendencia a aumentar de nivel.

3. Eventos Adversos y Afectaciones – Resumen.

Desde el 01 de enero del 2025 a la fecha, por lluvias se han registrado un total de 184 eventos adversos, distribuidos de la siguiente manera:

No.	Cantón	No. de Eventos	Deslizamiento	Inundación	Colapso Estructural	Socavamiento	Aluvión	Granizada	Vendaval
1	CUENCA	110	66	24	10	4	0	4	2
2	GIRON	27	21	6	0	0	0	0	0
3	PAUTE	15	11	0	0	0	4	0	0
4	PUCARA	9	8	0	1	0	0	0	0
5	GUALACEO	7	5	0	0	1	0	0	1
6	NABON	4	4	0	0	0	0	0	0
7	SANTA ISABEL	3	1	0	0	2	0	0	0
8	OÑA	3	2	1	0	0	0	0	0
9	SIGSIG	2	1	1	0	0	0	0	0
10	GUACHAPALA	2	2	0	0	0	0	0	0
11	SAN FERNANDO	1	1	0	0	0	0	0	0
12	CHORDELEG	1	1	0	0	0	0	0	0
Total		184	123	32	11	7	4	4	3
			66,85%	17,39%	5,98%	3,80%	2,17%	2,17%	1,63%

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR – Instituciones del SNDGIRD. 02/04/2025 - 13:00

Por los eventos detallados en la tabla anterior, se han registrado las siguientes afectaciones:

Afectación a Personas:					
	Personas Fallecidas:	0		Heridos:	3
	Personas afectadas:	269		Personas damnificadas:	25
	Familias afectadas:	74		Familias damnificadas:	7
Afectación a Viviendas:					
	Viviendas afectadas:	46		Viviendas destruidas:	6
Afectación a servicios básicos esenciales e infraestructura:					
Vías afectadas (kilómetros)			Bienes Privados		
	Primer Orden:	1.48		Bienes privados afectados:	20
	Segundo Orden:	0.64		Bienes privados destruidos:	1
	Tercer Orden:	1.83			
	Total Vías afectadas (kilómetros):	3.95			
Bienes públicos			Puentes		
	Bienes públicos afectados:	4		Puentes afectados:	3
	Bienes públicos destruidos:	4		Puentes destruidos:	1
Infraestructura Educativa					
	Unidades Educativas afectados:	3		Unidades Educativas con daño funcional:	5
Afectaciones a medios de vida					
	Hectáreas de cultivos afectados:	101,42		Hectáreas de cultivos perdidos:	13,28

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 02/04/2025 - 13:00


Nota aclaratoria: Toda la información de cifras mostradas en el presente Informe, está sujeta a variación en virtud del levantamiento continuo de información.

4. Detalle de afectaciones por cantones:

El cantón con mayor impacto a la población es **Cuenca** con 115 **personas impactadas** siendo el de mayor recurrencia con 110 **eventos**:

No.	Cantón	No. de Evento	Personas Heridas	Personas Impactadas	Familias Afectadas	Personas Afectadas Directamente	Familias Damnificadas	Personas Damnificadas	Personas Evacuadas	Viviendas Afectadas	Viviendas Destruídas	Establecimientos Educativos Afectados	Establecimientos Educativos Afectación Funcional	Puentes Afectados	Puentes Destruídos	Bienes Públicos Afectados	Bienes Públicos Destruídos	Bienes Privados Afectados	Bienes Privados Destruídos	Ha Cultivo Afectados	Ha Cultivo Perdidos	Kilómetros De Vías Afectadas
1	CUENCA	110	2	115	34	101	4	14	5	25	3	1	3	2	1	4	3	12	1	100,00	10,00	1,33
2	GIRON	27	0	21	6	21	0	0	0	5	1	0	1	0	0	0	0	5	0	0,00	0,00	0,69
3	PAUTE	15	1	76	18	72	1	4	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1,42	1,28	0,13
4	PUCARA	9	0	8	1	1	2	7	0	2	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,24
5	GUALACEO	7	0	7	1	7	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,17
6	NABON	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0,00	0,00	0,23
7	SANTA ISABEL	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,06
8	OÑA	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,04
9	SIGSIG	2	0	12	2	12	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10	GUACHAPALA	2	0	11	2	11	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,03
11	SAN FERNANDO	1	0	44	10	44	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	2,00	1,00
12	CHORDELEG	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,03
	Total	184	3	294	74	269	7	25	5	46	6	3	5	3	1	4	4	20	1	101,42	13,28	3,95

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 02/04/2025 - 13:00



Nota: * Personas impactadas incluye a personas afectadas y damnificadas.

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 02/04/2025 - 13:00

5. Asistencia Humanitaria

Por eventos producidos por lluvias desde el 01 de enero de 2025 a la fecha, se ha entregado la siguiente asistencia humanitaria:

- Desde el 01 de enero, la SNGR ha entregado a la población afectada un total de 112 bienes de asistencia humanitaria:

No	Cantón	KPRH (para 3 días)	Kit de Aseo Personal	Kit de Limpieza	Kit de Dormir
1	CUENCA	5	4	2	5
2	GUACHAPALA	4	4	4	1
3	GUALACEO	5	3	3	2
4	PAUTE	2	1	1	3
5	PUCARA	6	4	4	4
6	SAN FERNANDO	13	9	10	5
7	SIGSIG	2	2	2	2
Total		37	27	26	22

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 02/04/2025 - 13:00

- Desde el 01 de enero, la SNDGIRD ha entregado a la población afectada un total de 13 bienes de asistencia humanitaria:

No	Cantón	SA - KPRH (para 3 días)
1	CUENCA	13
Total		13

Fuente: Unidades de Monitoreo SNGR - Instituciones del SNDGIRD. 02/04/2025 - 13:00

6. Declaratorias de Alerta y emergencia vigentes:

- Desde el 01 de enero a la fecha se ha declarado la siguiente alerta:

Fecha de declaratoria	Provincia	Nivel de Alerta	Observación
24/2/2025	Azuay	Amarilla	Mediante RESOLUCIÓN Nro. SNGR- 046-2025, emitida por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos se resolvió acoger el Informe Técnico No. SGR-SGIAR-2025-001, A fin de precautelar mayores afectaciones causadas a raíz del aumento de precipitaciones y deslizamientos de tierra

- Desde el 01 de enero a la fecha se ha declarado en emergencia los siguientes cantones:

No.	Fecha de la Declaratoria	Cantón	Fecha de cierre	Estado	Observación
1	7/3/2025	Girón	06/05/2025	Vigente	Declarar al Cantón Girón en emergencia cantonal por la fuerte temporada invernal en el territorio local
2	10/3/2025	Pucará	10/5/2025	Vigente	Declarar en emergencia a la red vial cantonal por 60 días, por fuerte época lluviosa, bajo lo resuelto por el COE Nacional y cantonal, en virtud de la etapa invernal por fuertes lluvias registradas en la jurisdicción cantonal que han ocasionado movimientos
3	14/3/2025	Guachapala	14/05/2025	Vigente	Declarar al Cantón Guachapala en emergencia cantonal por la fuerte temporada invernal en el territorio local

7. COE activados, casos representativos y acciones de respuesta

- Por lluvias desde el 01/01/2025 hasta la presente fecha se han activado, 1 COE Provincial:

No.	Cantón	Fecha de activación	Estado
1	Cuenca	27/02/2025	Activo

- Por lluvias desde el 01/01/2025 hasta la presente fecha se han activado, 6 COE Cantonal:

No.	Cantón	Fecha de activación	Estado
1	Paute	12/03/2025	Activo
2	Guachapala	11/03/2025	Activo
3	San Fernando	11/03/2025	Activo
4	Girón	07/03/2025	Activo
5	Pucará	28/02/2025	Activo
6	Ponce Enríquez	21/01/2025	Activo

- Por lluvias desde el 01/01/2025 hasta la presente fecha se han activado, 2 COE Parroquial:

No.	Parroquia	Fecha de activación	Estado
1	Chican	18/03/2025	Activo
2	Victoria del Portete	12/02/2025	Activo


Entre los casos más relevantes ocurridos en los últimos 15 días, podemos mencionar los siguientes:

- Girón/Girón/Km 47, vía Cuenca-Girón-Pasaje [E-59].** Debido a las lluvias suscitadas la madrugada del 02/04/2025 se produjo un deslizamiento de tierra y material rocoso sobre la vía de primer orden, vía cerrada en su totalidad. Vía alterna: vía Cuenca-Molleturo.
-30 metros de vía aproximadamente (vía cerrada)
CTE confirmó el evento y colabora con el tránsito vehicular. UMEVA de la CZ6 coordina con MTOP las labores de limpieza de la vía.
- Cuenca/Huayna Cápac/Paseo Río Yanuncay y Julián Matadero**
Debido a las lluvias suscitadas la tarde del 01/04/2025 se produjo la caída de un árbol sobre el techo y muro de una vivienda de dos plantas de construcción mixta (bloqueo y cemento). Propietario realizará los arreglos correspondientes de la vivienda afectada.
-1 persona afectada
-1 vivienda afectada
EMAC EP del GAD Cantonal realizó el corte y retiro del árbol caído. CB Cuenca confirmó el evento. UMEVA coordinó la atención al evento.
- Cuenca/Bellavista/La Floresta y Alejandro Volta.** Debido a las lluvias suscitadas la madrugada del 02/04/2025 se produjo un deslizamiento de tierra que afecta la vía de segundo orden, vía cerrada.
-15 metros de vía aproximadamente (vía cerrada)
EMOV EP confirmó el evento, UMEVA de la CZ6 coordina con GAD Cantonal la limpieza de la vía.
- Cuenca/Bellavista/San Pedro del Cebollar**
Debido a las lluvias suscitadas la noche del 01/04/2025 se produjo un deslizamiento de tierra que afecta a una vivienda del sector.
-1 familia afectada
-1 vivienda afectada
CB Cuenca confirmó el evento, UMEVA de la CZ6 coordina con DGR Cuenca la inspección del evento.
- Cuenca/Hermano Miguel/San Pablo de Lago y Panamericana Norte.** Debido a las lluvias suscitadas la madrugada del 02/04/2025 se produjo un deslizamiento de tierra sobre la vía de segundo orden, la vía se encuentra cerrada.
-20 metros de vía aproximadamente (vía cerrada)
CB Cuenca confirmó el evento, UMEVA de la CZ6 coordina con GAD Cantonal la limpieza de la vía.
- Oña/Oña/Km 80 - km 84, vía Cumbe-La Jarata-Oña [E-35].** A causas de las lluvias presentadas la tarde del 01/04/2025 se produjo un deslizamiento de piedras sobre la vía de primer orden. Al momento la vía se encuentra parcialmente habilitada.
-15 metros de vía aproximadamente (vía parcialmente habilitada)
CTE verificó el evento y colabora con el tránsito vehicular, UMEVA de la CZ6 coordina con MTOP para realizar limpieza de la vía.
- Cuenca/Machángara/Quinta Chica**
Por causa de las lluvias suscitadas la tarde del 01/04/2025 se produjo un deslizamiento afectando la vía de segundo orden, la misma se encuentra parcialmente habilitada. Adicional anegación de agua en el sector del Hospital del Río (metros más abajo) la cual desfogó de manera lenta, el tráfico al momento fluye con normalidad.
-15 metros de vía aproximadamente (vía parcialmente habilitada)
Maquinaria del GAD Cantonal realiza limpieza de la vía.

- **Cuenca/ El Vecino /Las Peñas.** Por causas de las lluvias registradas la tarde del 01/04/2025 se suscitó el incremento del caudal de la quebrada Milchichig ocasionando el socavamiento de la base de un puente s/n, el tránsito por dicho puente se encuentra suspendido. El caudal de la quebrada está con tendencia a disminuir, se registra un clima nublado.
-1 puente afectado.
Técnicos de la SNGR CZ6 realizan una evaluación en el lugar del evento, UMEVA de la CZ6 coordina con GAD Cantonal para evaluación de la estructura.
- **Cuenca/El Vecino/Parque Miraflores.** Debido a las lluvias suscitadas la tarde del 01/04/2025 se produjo la anegación de agua en las vías de segundo orden, provocando tráfico lento en el sector. Se reporta el ingreso de agua a 1 vivienda del sector Jaime Roldós, en la Av. Turuhuayco se registró el ingreso de agua al parqueadero subterráneo de una vivienda afectando dos vehículos que se encontraban dentro, adicional en la salida del distribuidor de tráfico se reportó anegación de agua en el desnivel afectando 1 vehículo que transitaba por el lugar
-5 personas afectadas.
-1 familia afectada.
-1 vivienda afectada.
-3 bienes privados afectados (vehículos)
Técnicos de la SNGR CZ6 realizan una evaluación en el lugar del evento, Bomberos Cuenca colaboran en los diferentes sectores, DGR Cuenca realizará levantamiento de información.
- **Cuenca/Huayna Cápac/Paseo Río Yanuncay y Julián Matadero.** Debido a las lluvias suscitadas la tarde del 01/04/2025 se produjo la caída de un árbol sobre el techo y muro de una vivienda de dos plantas de construcción mixta (bloque y cemento).
-1 vivienda afectada
CB Cuenca confirmó el evento. UMEVA coordina con DGR Cuenca el levantamiento de información.
- **Nabón/Nabón/Chunazana.** A causa de las lluvias presentadas la tarde del 30/03/2025 se produjo un deslizamiento afectando un poste de alumbrado eléctrico y pérdida de la mesa de la vía a Chunazana. La vía de tercer orden se mantiene cerrada, vía alterna: Nabón-La Playa. SNGR informa que se identificó que la zona es geológicamente y morfológicamente inestable y contiene pendientes pronunciadas. Adicional menciona que debido al cierre de la vía a Chunazana, la Unidad Educativa Baltazar Aguirre desarrolla sus actividades bajo la modalidad virtual debido a que la vía cerrada conduce a la mencionada institución.
-150 metros de vía aproximadamente (vía cerrada)
-1 bien público destruido (poste)
SNGR realizó la inspección de la zona afectada y de viviendas cercanas al deslizamiento en conjunto con GAD Cantonal y GAD Provincial. SNGR realizó la socialización con la comunidad de medidas de mitigación y la importancia del manejo adecuado de aguas superficiales para evitar la sobresaturación del suelo y posibles daños a estructuras. UGR Nabón coordinó con GAD Provincial para trabajos de estabilización y recuperación de la vía.
- **Cuenca/San Sebastián/El Tejar, de la ortiga, del matorral y de la menta.** Por causa de las lluvias registradas la tarde del 30/03/2025 se suscitó el incremento y desbordamiento de la quebrada del tejar lo cual ocasionó el acarreo de material pétreo y pérdida de la mesa de una vía de segundo orden, ingreso de agua los predios de viviendas. La quebrada del Tejar se encuentra en estado normal, adicional el agua anegada en la vía al Tejar desfogó con normalidad.
-8 viviendas afectadas
-8 familias afectadas
-100 mts de vía afectada (vía cerrada)
DGR Cuenca realizó levantamiento de información y emitirá el informe técnico del evento. GAD Cantonal realiza labores de habilitación de la vía de segundo orden. Cuerpo de Bomberos Cuenca realizó trabajos limpieza de sumideros, tareas de succión de agua y evaluación de sectores.
- **Girón/Girón/Caledoneas – La Chola Gironense:** Por causa de las lluvias registradas la tarde del 29/03/2025 se suscitó el incremento y desbordamiento de la quebrada s/n lo cual ocasiono circulación de agua sobre la vía de primer orden generando tráfico lento, adicional se registra el colapso parcial de un muro colindante a la quebrada y el ingreso de agua a los predios y la planta baja de una vivienda de dos pisos construcción mixta. La quebrada está con tendencia a disminuir su caudal y el clima se mantiene nublado. UGR Girón informa que el cauce de la quebrada volvió a la normalidad, adicional menciona que se trata de una casa rentera, la familia afectada se movilizará a otra casa de alquiler.
-1 vivienda afectada
-1 familia afectada
-4 personas afectadas
-1 Bien Privado afectado (Muro colindante)
SNGR realizó la inspección del evento. UGR Girón realizó el levantamiento de información. Cuerpo de Bomberos Girón realizó inspección en la zona del evento. UMEVA de la CZ6 coordinó el levantamiento de información
- **Guachapala/Guachapala/Sacre.** A causas de las lluvias presentadas los últimos días se suscitó un deslizamiento que afecta 1 vivienda de 2 pisos construcción mixta (bloque y ardex), adicional una vía de segundo orden con asentamiento. Con fecha 11/03/2025 se activó el COE Cantonal. La familia afectada que se encontraba en casa de familia acogiente se trasladó a una vivienda arrendada.
-1 vivienda afectada
-1 familia afectada
-5 personas afectadas
-20 metros de vía de segundo orden aproximadamente (vía habilitada)
-10 metros de vía de primer orden aproximadamente (vía habilitada)
SNGR de la CZ6 realizó entrega de asistencia humanitaria, UGR Guachapala se mantiene en monitoreo del evento

- **Azuay/Girón/Girón/Sauces.** Debido a las lluvias suscitadas la noche del 06/03/2025 se produjo el deslizamiento de tierra que afecta totalmente la vía de tercer orden. Con fecha 07/03/2025 se activó COE Cantonal para seguimiento de los eventos que se originaron por la época lluviosa en el cantón, tomando las siguientes resoluciones: La vía de tercer orden continúa cerrada
-100 metros aproximadamente (vía cerrada)
GAD Cantonal realizará la limpieza de la vía según el cronograma establecido, UMEVA Azuay-Cañar mantiene monitoreo del evento.
- **Azuay/Paute/Chicán/Chicán.** Debido a las lluvias suscitadas el 03/01/2025 se produjo el deslizamiento de tierra el cual afectó a 1 vivienda del sector, debido a los daños en la estructura la familia se encuentra en casa de familia acogiente de manera indefinida, con fecha 18/03/2025 se activó el COE Parroquial de Chicán. Con fecha 18/03/2025 se activó el COE Cantonal para determinar acciones de respuesta a la emergencia. UGR Paute informa que la vía de tercer orden Chicti-Chobsan se mantiene parcialmente habilitada.
-4 personas damnificadas
-1 familia damnificada
-1 vivienda destruida
-20 metros de vía aproximadamente (vía parcialmente habilitada)
GAD Cantonal realizará estudios geotécnicos e hidrológicos para determinar acciones de recuperación de la vía.
- **Cuenca/Chiquintad/Central Hidroeléctrica Saymirín.** Por causa de las lluvias se suscitó un deslizamiento sobre la vía de tercer orden la cual sirve de acceso a la Central Hidroeléctrica Saymirín, adicional se registró daños en la estructura donde funciona el sistema de refrigeración, **con fecha 05/03/2025 la Central Hidroeléctrica Saymirín se declaró en emergencia** debido a las afectaciones registradas en la estructura donde funciona el sistema de refrigeración, adicional menciona que al momento 2 de las 3 turbinas que forman parte de la central, han reanudado operaciones. El suministro de energía eléctrica a la población no registró afectaciones. La vía de tercer orden se encuentra totalmente habilitada.
-40 metros aproximadamente (vía habilitada)
-1 bien público afectado (Central Hidroeléctrica)
Elecaastro S.A. finalizó labores de limpieza de la vía, los arreglos de la infraestructura afectada se realizarán conforme a la adjudicación de presupuesto debido a la declaratoria de emergencia.
- **Pucará/San Rafael de Sharug/Sauca.** Debido a las lluvias suscitadas la madrugada del 03/03/2025 se produjo el deslizamiento de tierra el cual afectó 2 viviendas.
-Vivienda 1: estructura de 1 planta (bloque y zinc), afectada por el ingreso de lodo en el interior de la estructura (la familia se considera damnificada debido a la pérdida de bienes esenciales y permanece en casa de familia acogiente).
-Vivienda 2: estructura de 1 planta (bloque y zinc), afectada por el ingreso de lodo en el patio y cultivos de la vivienda, la familia permanece en la vivienda afectada.
La vía de segundo orden continúa parcialmente habilitada, la familia damnificada permanece en casa de familia acogiente.
-6 personas damnificadas
-1 familia damnificada
-1 persona afectada
-1 familia afectada
-2 viviendas afectadas
-30 metros de vía aproximadamente (parcialmente habilitada)
GAD Cantonal continúa con labores de limpieza de la vía, UMEVA Azuay-Cañar mantiene monitoreo del evento. **SNGR de la CZ6 realizó entrega de asistencia humanitaria.**
- **Azuay/Cuenca/Victoria del Portete/Hacienda la Rosa.** El 12/02/2025, a causa de las lluvias suscitadas en los últimos días se produjo un deslizamiento de tierra que afectó la parte de un muro de contención en un reservorio de agua en el sector de la parte alta de la hacienda la Rosa, el reservorio no suministra agua a familias del sector ya que es agua utilizada para riego. Para atención al evento se activó el PMU y el COE Parroquial, adicional se evacuaron 4 viviendas de 4 familias (a casa de familia acogiente) por precaución las cuales ya retornaron a sus viviendas. El 18/02/2025 MTOP reportó el cierre de vía en el km 22. Vías alternas: vehículos livianos (Estación de Cumbe, Victoria del Portete), vehículos pesados (vía Cuenca-Zhud-Cochancay-Puerto Inca-Naranjal-Machala). Con fecha 19/02/2025 Junta Parroquial reportó el colapso de la mesa de la vía en el km 22. Con fecha 24/03/2025, MTOP informa que la vía de primer orden se mantiene habilitada, el ensanchamiento del relleno colocado en la base de la vía ha culminado, adicional se continúa con la construcción del muro de protección de la vía.
-10 ha de cultivos destruidos (pasto)
-100 ha de cultivos afectados (pasto)
-9 familias afectadas (en sus cultivos)
-36 personas afectadas (en sus cultivos)
-20 metros de vía aproximadamente (vía habilitada)
-1 bien público destruido (poste de alumbrado eléctrico)
MTOP continúa con la construcción de obras complementarias.

8. Mapa de Afectación por Lluvias



SitRep elaborado por:

Nombre: César Torres Ochoa- Encargado de la Unidad de Monitoreo de Eventos Adversos
Correo electrónico: cesar.torres@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 0997487409

SitRep aprobado por:

Nombre: Cristian Mazorra- Analista de Monitoreo de Eventos Adversos
Correo electrónico: cristian.mazorra@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 042593500 ext. 1603

Para ser agregado o removido de esta lista de SitRep, por favor envíe un correo electrónico a sala.nacional@gestionderiesgos.gob.ec
Para más información, visite nuestro sitio Web: <https://www.gestionderiesgos.gob.ec/informes-de-situacion-actual-por-eventos-adversos-ecuador/>